



(22) 明科2級13号線（明科東川手 12829-12 番地先）

【要望】 ○カーブミラーの設置

急カーブで双方向の見通しが悪く危険。

【点検】 ○見通しは悪いが、交通量が少なく、優先度は低い。

特に小中学生の通学がどの程度あるか。区の中での優先順位を確認して設置の判断。

【対策】

○次年度以降に区と調整のうえで  
設置の可否を決定