



(17) 堀金 1213 号線 (堀金烏川 2059-5 番地先)

【要望】 ○警戒標識 (幅員減少)

ハマキョウ南の道路は西方に向かう途中から狭くなっているのに大型車が入ってきて、抜けられず後退していることがある。手前四差路交差点に、「道路狭い」の標識をつけてほしい。

【点検】 ○道が狭くなっている場所より西側では左折不可。進入する前の段階で注意喚起が必要。

【対策】

○交差点付近に
「車両進入注意」標識を設置