



見通しの悪い五差路

車の通りが多く、スピードも速い
(H29.5 車にはねられた事故あり)

信号機のない交差点

倉田公民館付近
自転車で車に接触する
事故数回発生

一時停止せず
直進する車が多いため危険
(車両同士の接触事故多発)

「うらら」の付近
スピードを上げてくる
車あり
交通量多い

朝、登校時車が
途切れず横断注意

家が建ち、横断歩道を
通行する時の見通しが悪い
(H30)

新たに住宅地が造成され、
見通しが悪くなる (R2)

倉田ニュータウンには
小学生が多くいるが、
静かなところながら
車の通りが比較的多い
1年生女子が
車にはねられた事故あり
(H21.4)

登校時
児童は左側通行

積雪時、歩道を歩くのが困難
歩道と車道の区別がなくなる為
危険

スピードを出す車多く
横断時危険

見通しの
悪い交差点

見通し悪く、
スピードを出す
車多く危険

歩道がなく、
交通量多く危
険

グリーンベルトが
ない箇所が多いた
め、注意

見通し悪い交差点
青信号でも要注意

道が細く
大雪の時に
歩行困難

交通量多く、スピードを出して
信号に進入してくる車あり
(車にはねられた事故、接触した
事故あり)

田んぼと歩道との境に
段差があり落ちると
大変危険
(フェンス等なし)
1年生男子がその田んぼ
に落ちて左手骨折した
(H21.6)

凡 例

- 通学路
- スクールバス路線
- 危険箇所 (交通面)
- 安心の家
- 不審者や事故等があった場所
- スクールバス停