



(19) 明科 4015 号線・明科 1 級 2 号線（長峰荘下交差点）

【要望】カーブミラーの改良

【対策】

カーブミラーの交換・調整