



(11) 三郷1級6号線（二木信号南側）

【要望】 白線とグリーンベルトが消えていて、児童がはみ出して危険なため塗りなおしを希望。

【対策】

○外側線とグリーンベルトの塗り直し