



(13) 三郷 1338 号線（一日市場公園北側道路）

【要望】 ○グリーンベルトの設置

付近までグリーンベルトがあるがその場所からなくなるため児童が広がって歩き危険である。

【点検】 ○点検場所の部分だけグリーンベルトが無いことを確認。

【対策】

○グリーンベルトの設置

隣接地の地権者の同意なしの工事は不可。同意があれば優先順位により順次したがって工事を実施。