



(14) 三郷 0852 号線・三郷 1771 号線 交差点 (三郷温 504-14 先)

【要望】○カーブミラー修繕

ブロック塀の陰からの飛び出しや、自転車の往来あり。

【点検】○カーブミラーが無いいため、修繕ではなく新設。

出てくる車両は分譲地内のみ。ブロック塀も高さを下げて設置されており、必要性低い。

【対策】現状維持