



(25) 明科 3078 号線（高速道路北村停留所北側駐車場）

【要望】 ○カーブミラー修理

高速道路北村停留所北側駐車場のカーブミラー修理の要望

【点検】 ○鏡面の一部に傷あり。視認性は確保されている。

庇のはがれは解消されている。

【対策】

○修繕対応済み。

位置変更等は行わず現状維持。