



(2) 豊科 3541 号線 (綿半～南部公園 豊科 425-4 付近) 豊科南小学校区

【要望】 ○カラー舗装

登下校の時間帯の交通量が多く、速度の速い車も多いため、特に低学年児童が横断する際に危険がある。また、歩道もないため歩く児童のすれすれを車が通過している。このため、「スクールゾーン」等のカラー舗装を要望する。

【点検】 ○豊科 3541 号線は道路改良計画があるが早急な対応が必要。道路へのグリーンベルト舗装は、学校から半径 1 km 以内のみ実施。新総合体育館も運用開始されことから、更に通行車両が増加する見込み。

【対策】

○外側線にドッドラインの追加