



(12) 県道田多井中萱豊科線（三郷明盛 3031-1 付近）三郷小学校区

【要望】○カラー舗装

左右の確認がしづらく危険であり、交差点のカラー舗装を要望する。

【点検】○見通しが悪い交差点で、横断歩道が設置されているが歩行者の待機所が無く危険。

交通量も多く児童・生徒の通学状況を確認後、指定通学路の変更を含めた検討が必要。

【対策】

○指定通学路の変更