



(6) 穂高 4008 号線 (穂高柏原 1914-3 先) 穂高西小学校区

【要望】

- グリーンベルトの設置
スピードを出す車が多く、道幅が狭く、歩道の幅も十分でないため危険である。

【点検】

- 穂高 4008 号線は道路補修が予定されており、道路補修後にグリーンベルトを設置する。

【場所】

穂高南小学校南東で、常念ふれあい公園より南東にある道路

【対策】

- グリーンベルトの設置
- 道路補修