



(19) 堀金 1466 号線・堀金 1306 号線・堀金 1 級 2 号線 交差点

【要望】 ○規制標識（一時停止）

見通しが悪く、南方面よりの車が一旦停止せず危険。

【点検】 ○北西の角に塀があり視界を遮っているが、カーブミラーの設置があり、視認性は高い。

○交通量が少なく、規制標識（一時停止）は不可。停止指導線は可。

【対策】

○外側線と一時停止指導線の引き直し