



(9) 穂高 4002 号線 (穂高柏原 2028-1 付近) 穂高西小学校区

【要望】 ○防護柵・水路への蓋設置

道幅が狭く、路肩に水路があるため車とのすれ違い時危険。児童と車の接触事故あり。

【点検】 ○水路への蓋設置により道路を広げると、かえって通行車両速度が上昇し重大事故の危険が高まる。北側水路への防護柵の設置については、グリーンベルトが道路南側にあることから車両を南側に寄せる要因になる。

【対策】

○グリーンベルトの再塗装