



(20) 明科 3010・3076・3009 号線 (明科光 559-1 先・変則五差路) 明南小学校区

【要望】 ○道路標示 (徐行)

変則五差路で交差点に進入時、スピードを出して曲がる車両が多く、事故の発生危険度が高い。

【点検】 ○変則五差路で道路優先が分かりづらいため、南北の道路に外側線、東西の道路に停止指導線の設置。

【対策】

○外側線、停止指導線の新設