



(17) 堀金1級1号線（堀金中学校南西交差点 堀金烏川 2120-5 付近）堀金小学校区

【要望】 ○交差点注意の警戒標識設置

大きな交差点であるが、信号がないため速度を出す車が多く事故が多いので、「交差点注意」等の看板の設置を希望する。

【点検】 ○学童横断注意などの警戒標識は既に立っており、警戒標識をさらに増設すると標識が重なってしまう。速度を出している車が多いため、交差点注意の路面標示で車両の速度を抑制する必要がある。

【対策】

○路面標示の設置