



(8) 穂高 2056 号線 (穂高 2530-2 番地先)

【要望】 ○カーブミラー設置

幹線道路を南からきて穂高商業高校のほうに左折する際、カーブミラーを見ても、左折する道路に車が停車しているかわからない。ミラーの向きを調整してほしい。また、上部カバーが垂れているため左右のミラーを取り替えてほしい。

【点検】 ○ひさしの撤去とカーブミラーの角度を点検した。

【対策】

○令和 2 年度実施済み