



(11) 県道 319 号線（三郷明盛 1043-1 北交差点と三郷明盛 200-1 北交差点）

【要望】 ○横断歩道の設置

県道 319 号線は交通量が多く事故が多発している。北側にしか歩道がないため、南側に居住する小学生は横断しなければならないが、当該交差点は見通しが悪く、子供が立っていてもスピードを落とさず走行していくため危険。

【点検】（三郷明盛 1043-1 北交差点）

○横断歩道の設置には待機場所の確保が必要。駐車場など車両の出入りが想定される場所付近への設置は不可。

（三郷明盛 200-1 北交差点）

○横断歩道設置に必要な待機場所の確保について検討する。

【対策】

（三郷明盛 1043-1 北交差点）

○横断歩道設置に必要な待機場所の確保が困難であるため不可。

（三郷明盛 200-1 北交差点）

○退避所の確保及び横断歩道の新設