



(3) 豊科2級10号線(細萱交差点から西 豊科南穂高3776-1付近) 豊科北小学校区

【要望】○道路改良

狭い道路幅に加え通勤通学、農耕車両の交通量が増加。冬季になると神社樹木の影となり路面が凍結し、スリップしやすいため、数台は北側の水路に落ちることがある。これらの対策として道路の拡幅及び北側水路にガードレールの設置を要望する。

【点検】○東側の県道との交差点改良を計画しており、引き続き細萱保育園までの道路改良を検討。

【対策】
○道路改良