



(8) 主要地方道塩尻鍋割穂高線（穂高北穂高 2660-1 付近）穂高北小学校区

【要望】

○横断歩道の設置

車のスピードが速く、坂・交差点・カーブの3つの危険要因が存在していることから、車のドライバーが横断する児童に気づかないことが多い状況である。

【点検】

- 見通しが悪く待避所の確保が難しいことから、現状の場所に横断歩道を設置することは困難である。速度を出している車が多いことから、速度抑制策としてドットラインの設置、歩行者横断指導線と路面標示の塗り直しを検討する。

【場所】

有明駅の南西側、カーブしている道路

【対策】

▶速度抑制対策の検討