



(15) 明科 4084 号線 (明科中川手 2781-2 付近) 明南小学校区

【要望】

- グリーンベルトの設置・速度抑制の標識

道幅が狭く、速度を出している車が多いことから登下校中の児童が危険である。学校からの距離も近いことからグリーンベルトの設置を要望する。

【点検】

- 通行している児童は数人であり今後増加する見込みはなく、スピード注意の路面標示と登校時間の車両通行を抑制する標識があることからグリーンベルトの設置は見送る。グリーンベルトの代替策として、通学路であることを車両に認識させるため、通学路注意標識を設置する。

【場所】

「塔ノ原」信号機から北西にある、住宅街に沿った道路

【対策】

➤通学路注意標識の設置