



(2) 豊科 1206 号線と豊科 1734 号線の交差点（豊科 2575-41 先）豊科南小学校区

【要望】○カーブミラーに通学路注意のような注意標識の設置

新しくできた住宅地であり、交通量が増えた。そのため、通学路であることの注意喚起が必要である。

【点検】●豊科 1206 号線に減速マークを設置し、豊科 1734 号線の停止線に注意の路面標示を行う。また、豊科 1206 号線西側に設置されているカーブミラーの角度を修正。

【場所】

・拾ヶ堰橋北交差点から北へ 250m、そこから東へ 100m

【対策】

- 減速マーク
- 停止線へ注意の路面標示
- カーブミラーの角度修正