



(11) 堀金 1 級 1 号線と堀金 1208 号線の交差点（堀金烏川 2126） 堀金小学校区

【要望】 ○警戒標識の設置

スピードを出す車が多く、緩やかに曲がっている。特に東から西に進む際は、横断歩道前が丁度カーブになっており、対向車と重なると歩行者が見えにくい。R6 年度に児童と車との接触事故が発生している。

【点検】 ●カーブ東側に警戒標識の設置を行う。道路へのペイント舗装を行い運転手へ横断歩道の存在を知らせる。

【場所】

・堀金中学校から東へ 100m

【対策】

- 警戒標識の設置
- ペイント舗装