



(9) 穂高 214 号線 (橋爪教員住宅北北東)

【要望】 ○警戒標識 (飛び出し注意)

【対策】

- 道路標示 (停止指導線)
- 外側線の塗り直し
- カーブミラーの交換