



(24) 明科 3066 号線 (明科光 3610-61 番地先)

【要望】 ○カーブミラーの設置

両面を要望

【点検】 ○交通量が少なく、緊急度低い。(主には団地内の住民が利用と思われる。)

※設置には、地権者の同意が必要。

丁字路は角の隅切りもされているため、見通しはある。

【対策】

○次年度以降に区と調整のうえ検討