



(3) 豊科 2055 号線（豊科北中学校南 豊科南穂高 3776-1 付近） 豊科北小学校区

【要望】 ○「スピード落とせ」の警戒標識・速度抑制の道路標示

朝・夕の渋滞の抜け道として利用され、スピードを出して来る車が多い。緩やかに上って下る道路でカーブしており、見通しが悪い。中学校では、登下校時に東西に（堰に沿って）横断する必要がある生徒がいるため、危険である。

【点検】 ○カーブにより車両から横断する生徒が見づらい。

○ゾーン 30 エリアであるが、上り坂になっているため朝夕にスピードを出している車両が多い。

【対策】

○路面標示の変更

外側線からドットラインを更に離し、視覚的に道路幅員を狭いように見せて車両の速度を抑制する。

○交通安全指導の実施