



(5) 穂高 4560 号線 (穂高西小学校の南側 穂高柏原 2712-12 付近) 穂高西小学校区

【要望】

○歩道の設置

認定こども園や学校への送迎車の通行が多く、L字型カーブになっており、見通しが悪く、登下校中の児童に危険がある。

【点検】

●歩道を設置するには、地区・地権者の事業に対する合意を得る必要があり、相当な時間がかかるため、代替策として路面標示とグリーンベルトの塗り直しを行う。

【場所】

穂高西小学校南側の道路

【対策】

- グリーンベルトの塗り直し
- 路面標示の再塗装