



(11) 主要地方道塩尻鍋割穂高線（三郷小倉 6560-1 付近）三郷小学校区

【要望】

○速度抑制の路面標示

カーブで見通しが悪い通りであるが、スピードを出している車が多く、危険であるため速度を抑制する路面標示・看板等を要望する。

【点検】

●速度抑制の標識または路面標示の検討を行う。

【場所】

三郷西部認定こども園や小倉郵便局から北へ800mの道路

【対策】

▶速度抑制対策の検討