



(3) 国道19号 (豊科田沢 4968-1 先)

【要望】 ○ガードレールの設置

【点検】 ○カーブ内側のため、外側に膨らむ車両に飛び込まれる可能性は低い。

○歩道には古い水路が通っており、縁石と水路の間が狭くガードレール用の基礎の施工不可。

深く打ち込む対応では、水路が破損する恐れあり。設置により歩道幅が狭くなるため

(-30~-20cm) 並んで歩くことや自転車とのすれ違いなどができなくなり、かえって危険。

【対策】

○基礎の不要なコーンポストの設置
(ガードレール不要なら)

○車道に飛び出さないことを徹底する
安全教育