



(12) 県道 319 号線・三郷 0524 号線・三郷 0537 号線 交差点

【要望】 ○横断歩道の設置

歩道が北側にあるため、南から来る子供が横断する。

【点検】 ○付近に横断歩道が 2 つあり、近距離に 3 つめの設置は困難。(待機場所もない)

地区から西側(公民館近く)の横断歩道の移設の容認と道路南側に待機場所の確保ができれば、移設は可能。(東側の横断歩道は交通量や過去の事故の発生状況から移設は困難)

【対策】

○現状維持

既存の横断歩道の移転と待機場所の確保ができれば検討。