



(16) 堀金2級62号線(堀金烏川3327-1 先)

【要望】○道路改良

周辺の開発に伴う改良要望

【点検】○南北の道路の東側に水路があり、道路が狭い。

水路は東側に移動させる計画あり、拡幅の予定。

【対策】

○東西の路線については拡幅済み。

○南北の路線は今後実施予定。