



(10) 穂高 4160 号線 (穂高西小学校の西側 穂高柏原 2 2 7 1 - 3 付近) 穂高西小学校区

【要望】 ○歩道の延長・グリーンベルトの設置

車の速度が出やすく、交差点において四方から車がくるため危険であり対策を検討したい。

【点検】 ○既設の歩道が北側にあることから、北側にグリーンベルトを設置する。

【対策】

○グリーンベルトの設置