



(14) 明科 4252 号線 (明科中川手 2556-1 付近) 明南小学校区

【要望】

- ポールの設置・ガードレールの設置
道幅が狭く、直角に曲がる箇所が下りになるため、道幅が見えず学校の校庭側に車が脱輪してきたことがあり、校庭にいる児童に危険が及ぶ。

【点検】

- 学校の校庭への車両の転落を防ぐためにガードレールを設置する。

【場所】

明科中と明南小のグラウンドに沿った道路

【対策】

➤ガードレールの設置