



(21) 明科 3080 号線・明科 1 級 2 号線 交差点

【要望】 ○カーブミラーの設置 ○停止線設置

北村旧道と高速南側側道の T 字交差点へカーブミラー設置と、停止線設置を要望。
規制標識（一時停止）※特に北側方面が大変見づらく危険。

【点検】 ○交通量から停止線の設置は不可。（停止指導線の設置は可能）※ 5 年間事故なし。

生垣（植栽）があり、北から来る車両の確認がしづらい。

【対策】

○カーブミラーと停止指導線を設置