



(12) 主要地方道塩尻鍋割穂高線と三郷1級11号線（三郷小倉4104-2付近）三郷小学校区

【要望】

- ①横断歩道の設置、②速度抑制の路面標示
速度を出している車が多く、児童が道路を横断する時に危険がある。

【点検】

- 待避所の確保が困難であるため、横断歩道の設置は難しい。速度抑制対策として、ドットラインと減速標示の塗り直しを行う。また、児童が山麓線を横断せずにスクールバス停に行けるようにスクールバス路線変更の検討を行う。

【場所】

三郷西部認定こども園や小倉郵便局から南にある三叉路の東西に渡る道路

【対策】

- ドットラインと減速標示の塗り直し
- 「子供に注意」の路面標示の塗り直し
- スクールバス路線変更の検討