



(10) 穂高2級3号線(穂高1894 付近) 穂高南小学校区

【要望】 ○横断歩道の設置

交通が多く、児童が道路を横断時に危険である。

【点検】 ○東側の交差点の関係で横断歩道の新設が困難。路面標示により通行車両の注意喚起が必要。

【対策】

○路面標示の設置