



(11) 県道小倉梓橋停車場線と三郷 1661 号線の交差点（三郷明盛 9 3 - 4 付近）三郷小学校区

【要望】 ○信号機の設置

十字路交差点で、たびたび事故が発生している。歩行者を巻き込む人身事故も心配される。

【点検】 ○路面標示、注意看板などの対応は実施済。信号機の設置要件に交差点の直角交差が必要であるため、先に交差点改良が必要であるが地権者等と調整中。

【対策】

○交差点改良