



(13) 県道田多井中萱豊科線（貞亨義民社南 三郷明盛 3330-2 付近）三郷小学校区

【要望】 ○カラー舗装

見通しの悪い交差点で東西方向の県道田多井中萱豊科線を走る車両からの見通しが非常に悪い。児童生徒はこの県道を横切る必要があり、大変危険を伴う。

【点検】 ○見通しが悪い交差点で、横断歩道が設置されているが待機所が無く危険である。児童・生徒の通学状況を確認後、中萱公園付近へ横断歩道の移設又は現状の横断歩道の前後にカラー舗装を実施。

【対策】

○指定通学路の変更

○カラー舗装