



(2) 国道 147 号線と豊科 1066 号線（新田中交差点 豊科 4947-1 付近） 豊科北小学校区

【要望】 ○市道の拡幅・待避所の拡張・待避所にガードレールの設置・水路へ蓋の設置
 通学、通勤時間帯の交通量が多く、子供の横断中も徐行しない車もあり危険。過去に小学生と車の接触事故も発生している。

【点検】 ○多数の児童が本交差点を通学しているが、朝の通学時間帯に信号待ちの渋滞などが発生しているため危険である。

○信号機横断のための退避スペースが狭く、平成 27 年度通学路点検後ポールを設置したが、待避所の拡張が必要である。

【対策】

- 西側市道の歩道整備
- 待避所の拡張（特に北東側）
- 交差点西側水路の一部に蓋を設置