



(7) 穂高1級6号線と穂高1級7号線の交差点（穂高7229-10付近）穂高南小学校区

【要望】 ○信号機の設置

車が速度を出しており、見通しの悪い交差点であることから、児童が交差点を横断する時に危険を伴う。また、昨年度児童と車の接触事故が起きている。

【点検】 ○東西の道路は車両の交通量が多いが、南北の道路の車両交通量は少なく、信号機を設置するための交通量を満たしていないため、信号機の設置は難しい。

【対策】

○現状維持