



(11) 県道小倉梓橋停車場線と三郷 1334 号線と三郷 0906 号線の交差点 (三郷温 571-1 付近) 三郷小学校区

【対策】

○速度抑制の道路標示

【要望】 ○速度抑制の道路標示

十字路交差点で、児童が横断する際、児童から車を確認しづらく、車からも横断者を確認しづらいので事故の危険がある。

【点検】 ○横断する児童数が多く、速度を出している車が多いため、速度抑制の道路標示を実施。