

H30 年度 通学路合同点検箇所図・実施写真

【資料 1 - 2】



(1) 国道 147 号 (細川製作所付近から大気堂付近)

【要望】 ガードレール設置 (車道と歩道の間)

※小学校の通学路で歩行者が非常に多く危険

【対策】 現状維持