



(20) 堀金1級1号線・堀金1級2号 交差点

【要望】 ○信号機（押しボタン式、感知式）

横断歩道はあるが、停止する車が少なく危険。通学路及びゴミ出しに通る道のため歩行者も多い。

【点検】 ○交通量が少なく、信号機は設置不可。横断歩道を塗り直し、標識をサンフラ化している。  
一時停止線の引き直しは実施済み。

【対策】

- 横断歩道と一時停止線の引き直しを実施済み。
- 堀金1級1号線のドットラインを補修済み