



(1) 豊科1級14号線（豊科1842-3付近） 豊科南小学校区

【要望】 ○転落防止柵の設置

ポールが2本設置されているのみであり、水路への落下防止策が不十分であることから、転落防止柵の設置を要望する。

【点検】 ○橋の端部から児童が水路に落下する恐れがある。

○水路管理上、転落防止柵の設置は困難。

【対策】

○ポールの設置