



(18) 国道 19 号線（明科中川手 130 - 4 付近）明南小学校区

【要望】 ○信号機の設置

朝の登下校の時間帯は交通量が多く、手を挙げても停車する車両が少なく、児童が横断歩道を渡る時に危険がある。また、過去に児童の横断歩行中の交通事故が起きていることから、信号機の設置を要望する。

【点検】 ○南側の信号機との距離が近く、横断者数も少ないことから、信号機の設置は難しい。車両の交通量が多いことから、横断者への注意喚起を図る道路標示を設置する。

【対策】

○道路標示の設置