



(7) 穂高1級14号線(穂高北穂高3226-5付近) 穂高北小学校区

【要望】

○転落防止施設の設置

通学路となっている中央橋の歩道の欄干が開いており、児童の川への転落が懸念されるので、転落防止施設の設置を要望する。

【点検】

●中央橋の欄干は開いているものの、川への転落が懸念されるほどではない。また、中央橋を横断する児童に学校を通じて安全教育等の実施を検討する。

【場所】

安曇追分駅の西側にある中央橋

【対策】

➤安全教育実施の検討