

平成27年度 通学路合同点検箇所一覧(実施状況報告)

安曇野市交通安全推進協議会 通学路交通安全部会

小学校区	点検番号	路線名	危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策の実施状況(R5.12.31時点)
豊科南小学校	1	市道豊科1565号線	豊科南中学校外周道路	国道147号、県道梓橋田沢(停)線の交通量の増加に伴い、隣接する豊科南中、豊科南小の周辺通学路の安全確保が必要。	○グリーンベルト設置	安曇野市	平成28年度実施済み。 (平成28年10月設置)
豊科北小学校	2	国道147号 (市道豊科1066号線)	新田中交差点	通学、通勤時間帯の交通量が多く、子供の横断中も徐行しない車もあり危険。	○歩車分離式信号機設置 ○横断歩道標示見直し	警察	改良に合わせて検討
					○ガードポスト設置	長野県	交差点南東の国道路肩にガードポスト設置済み。
					○市道拡幅	安曇野市	・R5.8月に交差点北東部の待避所設置済み。 ・待避所の整備に併せてガードポストを設置済み。 ・交差点東は待避所整備に併せて拡幅済み。西側は開発事業時に事業主体側で歩行スペースの代替となる避難スペースを敷地内に確保した。
豊科東小学校	3	県道豊科大天井岳線 (市道豊科4025号線)	光橋東側の交差点	国道19号から光橋へつながる県道豊科大天井岳線は、交通量も多く、子供達の横断が非常に危険であり、横断しても狭い市道への車の進入も多く危険。	○信号機(押しボタン式)設置 ○進入禁止規制	警察	/
					○注意看板設置	安曇野市	
穂高南小学校	4	市道穂高4012号線 (市道穂高1級5号線)	南小学校入口交差点 西側の歩道と矢原堰沿い道路との交差点	交差点からの歩道は、通学路として多くの子供達を利用しており、堰沿いの道路も自転車等の利用が多く、自転車との接触事故も起きており危険。	○路面標示 (堰沿い道路交差点)	安曇野市	平成27年度実施済み
穂高南小学校	5	国道147号	安曇野市穂高(神田町北)常磐町交差点付近	一部歩道整備がされているが、指定通学路への安全な導線確保のため、歩道の延伸が必要。	○歩道整備	長野県	令和2年度歩道整備完了
穂高南小学校	6	県道小岩岳穂高(停)線	JR穂高駅北側踏切付近から富田橋の間	一部歩道整備がされているが、指定通学路への安全な導線確保のため、歩道の延伸が必要。	○歩道整備	長野県	富田橋の仮橋工事を実施中
穂高北小学校	7	市道穂高2級18号線 (市道穂高3100号線)	安曇野市穂高北穂高(青木花見区内)交差点	指定通学路への導線として、子供達が利用する道路であるが、通学時によく確認せずに交差点に進入する車があり危険。	○規制標識設置	警察	/
穂高北小学校	8	県道穂高明科線	安曇野市穂高(狐島)	スクールバス停までの安全な導線確保のため、歩道整備が必要。	○歩道整備	長野県	用地補償等を実施中

平成27年度 通学路合同点検箇所一覧(実施状況報告)

安曇野市交通安全推進協議会 通学路交通安全部会

小学校区	点検番号	路線名	危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策の実施状況 (R5.12.31時点)	
穂高西小学校	9	県道塩尻鍋割穂高線	安曇野市穂高牧 第12分団第1部詰所前	道路は勾配があり、カーブになっており見通しも悪い。詰所はスクールバス停にもなっており、西側歩道よりの横断が非常に危険。	○横断歩道設置	警察		
					○減速マーク設置	長野県		減速マーク設置済み。
三郷小学校	10	県道小倉梓橋(停)線(市道三郷1661号線)	小学校南側の県道と市道との交差点	交差点は、南北の交通量も多く子供達の横断が非常に危険。	○信号機(押しボタン式)設置	警察	改良に合わせて検討	
					○歩道整備	長野県	交差点改良については市道改良と調整。当面の対策として、交差点にドットライン、カラー舗装を実施。	
						安曇野市	工事着手 (R6.3完成予定)	
三郷小学校	11	県道中堀一日市場(停)線	安曇野市三郷(楡から住)	指定通学路への安全な導線確保のため、歩道整備が必要。	○交差点改良 ○歩道整備	長野県	・住吉交差点は工事完了。 ・楡交差点は測量設計を実施中。 ・住吉交差点～楡交差点の歩道整備については、指定通学路への動線をどのように考えるのか、整備の必要性について整理が必要。	
堀金小学校	12	県道塩尻鍋割穂高線	安曇野市堀金三田(田多井区内)交差点	交通量も多く、速度の速い車もあり危険な状況、指定通学路への安全な導線確保が必要。	○信号機(押しボタン式)設置 ○横断歩道標示補修	警察		
					○交差点改良	長野県		道路東側へ待機場所設置済み。道路西側の木の枝の剪定実施済み。
					○植木剪定	安曇野市		注意標識が植木で隠れているため、所有者へ剪定を依頼済み
堀金小学校	13	県道塩尻鍋割穂高線	安曇野市堀金(岩原)	一部歩道整備がされているが、指定通学路への安全な導線確保のため、歩道の延伸が必要。	○歩道整備 ○路面標示	長野県	一部歩道整備済。中抜け区間について歩道整備の事業化に向け、地元、関係機関と調整。	
明南小学校	14	国道19号	天神原団地入口交差点	信号機は通学路として国道を横断するのに利用されているが、歩道に乗り上げ信号機を破損する事故も起きており危険。	○ガードポスト設置	国土交通省	平成28年度実施済み。(平成29年1月設置)	
明南小学校	15	県道矢室明科線	安曇野市明科(大足)	スクールバス停までの安全な導線確保のため、歩道整備が必要。	○歩道整備 ○減速マーク設置	長野県	・令和5年5月に説明会を開催した。現在は用地補償等を実施中。 ・減速マークは設置済み。	

平成27年度 通学路合同点検箇所一覧(実施状況報告)

安曇野市交通安全推進協議会 通学路交通安全部会

小学校区	点検番号	路線名	危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策の実施状況(R5.12.31時点)
明北小学校	16-①	国道403号	安曇野市明科(松庄入)	スクールバス停となっているが、見通しも悪く、大型車等もスピードを出して通行するため、子供の乗降、横断が危険。	○路面標示 (40KM)	警察	
					○減速マーク設置 ○交差点T字マーク設置	長野県	
	16-②	国道403号	安曇野市明科(沢六団地入口から潮)	スクールバス停となっているが、カーブを抜けて視界が開けるため、大型車等もスピードを出して通行し子供の乗降、横断が危険。また、小学校までの道路区間は、路肩も狭く見通しが悪いため、通学児童の歩行が危険。	○路面標示 (40KM)	警察	
					○交差点T字マーク設置 ○歩道整備	長野県	