



(4) 国道19号線（豊科田沢4970-4付近） 豊科東小学校区

【要望】 ○ガードレールの設置

登下校時は交通量が多く、カーブになっているため、見通しが悪く危険である。歩道の幅も狭いため、ガードレールの設置を要望する。

【点検】 ○道路構造上、ガードレールの設置は困難。

【対策】

○ポールの設置