



**(3) 豊科 2170 号線 (豊科田沢 7039-68 先) 豊科東小学校区**

**【要望】**

○水路柵の修繕

東側の水路の柵の一部が破損しており、児童が車をよける際にケガをする危険がある。歩道の幅も狭いため、ガードレールの設置を要望する。

**【点検】**

○車道の幅員が狭いことからガードレールの設置は困難である。水路柵の破損している箇所の修繕を行う。

**【場所】**

「安曇野インター東」信号機から南東、アルプス団地西側の南北に渡る道路

**【対策】**

➤水路柵の修繕