安曇野市　公園施設長寿命化計画

令和６年３月

長野県安曇野市都市建設部都市計画課

１.都市公園整備状況

（令和 6 年 1 月 1 日時点）

管理対象都市公園の数	管理対象都市公園の面積	一人当たり都市公園面積
44	36.98ha	3.84 ㎡

２.計画期間　〔令和 6 年度～令和 15 年度（10 箇年)〕

３.計画対象公園

① 種別別箇所数

街区	近隣	地区	総合	運動	広域	風致	動植物	歴史	緩緑	都緑	その他	合計
35	4	2	1								2	44

② 選定理由

管理対象都市公園は、「都市公園法第２条に基づく都市公園（公園又は緑地)」と「安曇野市が管理している、その他の公園・緑地」と設定する。

４.計画対象公園施設

① 対象公園施設数

園路広場	修景施設	休養施設	遊戯施設	運動施設	教養施設	便益施設
202	246	570	262	148	33	120

管理施設	災害応急対策施設	その他	合計
2,500	－	－	4,081

② これまでの維持管理状況

これまで全ての公園施設（建築物、遊戯施設、公園施設等）を対象に、都市建設部都市計画課により維持保全（清掃・保守・修繕）と日常点検を行っている。

遊戯施設はこれらの管理に加え、国土交通省「都市公園における遊具の安全確保に関する指針」及び社団法人　日本公園施設業協会（JPFA）が策定した「遊具の安全に関する基準 JPFA-S：2014」に基づき毎年 1 回の定期点検を実施している。

また、平成 30 年度に改定した公園施設長寿命化計画に基づき、劣化が進んでいる施設を中心に、長寿命化対策を実施している。

③ 選定理由

本市の公園は設置から 30 年以上経過した公園が約５割を占め､5 年後には約７割に達する見込みである。平成 25 年度の長寿命化計画策定まで、公園施設の更新はほとんど行われておらず、公園施設の老朽化が顕在化していた。長寿命化計画に基づき財政的な制約を踏まえたメリハリのあるストックマネジメントを進めていくにあたり、本計画については市民から施設の補修、もしくは更新の要望が多数出ているため、管理対象公園すべてを引き続き計画対象公園としている。

計画対象公園については、公園施設の長寿命化対策により、公園機能の保全を図りつつ、ライフサイクルコストの削減を実現する。また、日常点検や定期点検による確認により、施設の安全性を維持する。

なお、策定から 10 年が経過した令和 5 年度に計画の見直しを行った。見直しの内容は以下のとおりである。

	内容
令和 5 年度	・施設調査の実施（施設増減、補修・更新状況の確認） ・遊具の点検後の状況確認と健全度・緊急度判定の実施 ・一般施設、建築物、土木構造物、設備等の健全度調査の実施及び健全度・緊急度判定の実施 ・全ての公園施設を対象とした公園施設長寿命化計画の見直し

５.健全度を把握するための健全度調査結果の概要

点検調査は、令和 5 年 11 月から同年 12 月までの期間に実施した。

１．一般施設、土木構造物、建築物

国交省の公園施設長寿命化計画策定指針に則り、健全度調査を実施した。

予防保全型施設に分類した施設の健全度の内訳は以下のとおりである。

ａ．一般施設（135）：A 判定：21 施設、B 判定 60 施設、C 判定：54 施設

ｃ．土木構造物（5）： B 判定：4 施設、C 判定：1 施設

ｄ．建築物（48）：A 判定：14 施設、B 判定 27 施設、C 判定：7 施設

２．遊具等

公園施設業協会の遊具の日常点検マニュアルに則り点検を行った。

遊具に関しては毎年の点検と修繕等により状態の悪い施設は減少傾向にある。

ｂ．遊具等（246）：A 判定：67 施設、B 判定：145 施設、
C 判定：34 施設、D 判定：0 施設

３．各種設備

法令等で点検が必要な施設について、点検を実施したが異常は確認されなかった。

６.日常的な維持管理に関する基本的方針

維持保全（清掃・保守・修繕）と日常点検を都市建設部都市計画課により随時実施し、公園施設の機能の保全と安全性を維持するとともに、施設の劣化や損傷を把握する。

公園施設の異常が発見された場合は、劣化の状況によっては使用を中止し、事故等を予防する。また、補修もしくは更新、施設の撤去等を行った場合は、実施した年度、数量、素材等の情報を記録し、次回の長寿命化計画見直しの際の資料として活用する。

清掃等は、都市建設部都市計画課によるもののほか、地域住民や各種団体等によるアダプトプログラムの活用を推進する。

ａ．一般施設等、ｃ．土木構造物等、ｄ．建築物等

・日常点検で施設の劣化や損傷を把握した場合、利用禁止の措置を行う。また対象施設の健全度調査を実施し、施設の補修、もしくは更新を位置づけた上で措置を行う。

ｂ．遊具等

・日常点検及び年１回実施する定期点検により施設の劣化及び損傷を把握する。

・施設の劣化や損傷を把握した場合、利用禁止の措置を行う。

・同年に実施する定期点検の結果を健全度調査として活用し、対象施設の補修、もしくは更新を位置づけた上で措置を行う。

ｅ．その他設備等

・法で定める年１回実施する定期点検を健全度調査として活用する。

7.公園施設の長寿命化のための基本方針

１．予防保全型に類型した施設

・予防保全型に類型される施設は、ライフサイクルコストを踏まえて適切な長寿命化対策を実施することにより延命化を図る。
・予防保全型施設であっても、劣化が著しく長寿命化対策によるライフサイクルコストの低減が見込めない場合には、事後保全型施設として取り扱う。
・日常的な点検のほか、5 年に 1 回以上の健全度調査を実施し、各施設の劣化状況を確認する。
・法定点検等を行っている施設については、積極的に点検結果を活用し、見直しに要する費用の低減を図る。
・計画に定める長寿命化対策の実施状況や、施設の劣化状況の変化を踏まえ、長寿命化計画の見直しを原則として 5 年に一度行う。

２．事後保全型に類型した施設

・健全度調査を実施しないため、維持保全（清掃・保守・修繕）と日常点検で公園施設の機能の保全と安全性を維持する。
・事後保全型に類型される施設は、長寿命化対策は実施しないが、日常の清掃や巡回の際に施設の劣化状況を把握し、適切な維持管理を行うことで劣化の進行を遅らせ、できるだけ長期間使用するよう努める。

8.都市公園別の健全度調査結果、長寿命化に向けた具体的対策、対策内容・時期等

※別添「公園施設長寿命化計画調書」（様式１「総括表」、様式２「都市公園別」、様式３「公園施設種類別現況」）による

9.計画全体の長寿命化対策の実施効果

今回長寿命化計画を策定した公園における 10 年間でのライフサイクルコスト縮減額は 2 億 6,371 万円である。

（様式1） 公園施設長寿命化計画調書 （総括表）

公園名	種別	供用年度	長寿命化を実施する公園施設	主な公園施設			長寿命化対象公園施設数	年次計画（費用）										単年度あたりのライフサイクルコスト縮減額（千円）
				設置年度	経過年数	各分制限期間など		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	
成相広場	広場	S59.03.30	公園灯、噴水	S59	39	四阿、トイレは期間内	2	0	0	0	190 噴水の補修	0	1,425 公園灯の更新	0	0	0	0	160
成相上町広場	広場	H19.04.22	防災四阿	H19	16	期間内	1	0	0	0	190 防災四阿の保護塗装	0	0	0	0	0	0	32
豊科公園	街区	S51.07.01	ブランコ、ロッキング遊具、複合遊具、砂場、トイレ、公園灯、四阿	S51	47	複合遊具、公園灯の一部、砂場は期間超	13	1,585 四阿・トイレ・ロッキング遊具の補修 公園灯の更新	0	0	907 四阿・複合遊具の補修	665 複合遊具の補修	499 ブランコ 砂場の補修	112	0 複合遊具の補修	0	304 ブランコの補修	394
アルプス公園	街区	S51.07.01	シーソー、ブランコ、パーゴラ、複合遊具、公園灯、四阿、車止め、トイレ	H10	25	シーソー、トイレ、ブランコは期間内	17	956 四阿・パーゴラ 複合遊具の補修	0	69 シーソーの補修	719 トイレ・ブランコの補修	0	0	1,253 公園灯の更新 ブランコの補修	0	637 車止めの更新	0	111
たつみ原公園	街区	S55.03.31	滑り台、シーソー、ブランコ、ジャングルジム、トイレ、パーゴラ、花壇、砂場、水飲み場、防災四阿	H24	6	花壇、ベンチの一部、コンクリート製を除く遊具は期間内	16	735 花壇・ベンチ・ブランコ シーソーの補修	0	548 トイレの補修	2,092 四阿・パーゴラ・滑り台・ブランコ ジャングルジム・鉄棒の補修 水飲みの更新	0	0	0	304 ブランコの補修	0	246 滑り台の補修	67
豊科西公園	街区	S57.03.31	シーソー、滑り台、ブランコ、サイン、ジャングルジム、パーゴラ、フェンス、ロッキング遊具、四阿、防球ネット	S57	41	パーゴラ、ブランコ、シーソー、ジャングルジム、トイレは期間内	17	527 四阿・パーゴラ・ベンチ シーソー・サインの補修	1,268 フェンスの補修	0	1,017 滑り台・ジャングルジム 防球ネットの補修	0	1,397	0 ブランコ・砂場・複合遊具 ロッキング遊具の補修	0	0	0	539
真々部公園	街区	S57.03.31	滑り台、シーソー、ブランコ、ジャングルジム、トイレ、パーゴラ、ベンチ、砂場	S57	41	照明灯、フェンス等は期間を過ぎている	12	156 パーゴラ・ベンチの補修	0	0	567 滑り台・ジャングルジム ブランコ・シーソーの補修	0	0	221 ブランコ・砂場の補修	0	515 トイレの補修	0	50
上川手公園	街区	S61.04.01	パーゴラ、ロッキング遊具、複合遊具	S61	37	砂場、フェンスは期間を過ぎている	4	112 パーゴラの補修	0	0	44 ロッキング遊具の補修	313 複合遊具の補修	0	0 車止めの更新	0	3,801 パーゴラの更新	0	24
熊倉公園	街区	S63.03.01	ブランコ、滑り台、砂場、車止め、パーゴラ、水飲み場	S63	35	パーゴラ、トイレ、滑り台、ブランコは期間内	12	3,801 パーゴラの更新	0	0	50 砂場の補修	0	760	1,405 水飲みの更新 滑り台・ブランコの補修	0	0	0	37
下鳥羽公園	街区	H1.04.01	滑り台、シーソー、ブランコ、ジャングルジム、パーゴラ、公園灯、砂場、トイレ	H1	34	パーゴラ、遊具、トイレは期間内	9	152 ブランコの補修	0	846 トイレ・ジャングルジム 滑り台・シーソーの補修	244 パーゴラ・砂場の補修	0	0	321 ブランコの補修	0	1,101 公園灯の更新	601	129
新田公園	街区	H5.03.31	鉄棒、ブランコ、ジャングルジム、パーゴラ、ロッキング遊具、滑り台、シーソー、トイレ	H5	30	緑石、シーソー、トイレ、物置は期間を過ぎている	10	123 パーゴラ・ロッキング遊具の補修	0	0	343 ロッキング遊具 ブランコ鉄棒の補修	0	0	690 ブランコ・シーソー ジャングルジム・滑り台の補修	0	582 トイレの補修	0	220
大原公園	街区	H9.04.01	シーソー、ブランコ、パーゴラ、ロッキング遊具、滑り台、雲梯、砂場、四阿	H9	26	橋、四阿、パーゴラ、雲梯、ロッキング遊具、滑り台は期間内	12	22 ベンチの補修	0	0	387 パーゴラ・ブランコ 雲梯・砂場の補修	0	1,033 シーソーの更新 ロッキング遊具・滑り台の補修	112 四阿の補修	0	0	0	62
本村公園	街区	H10.04.01	滑り台、ブランコ、公園灯、トイレ	H24	6	滑り台、トイレは期間内	6	0	0	464 ブランコの補修	0	0	1,231 滑り台の補修 公園灯の更新	0	0	616 トイレの補修	0	162
産業団地北公園	街区	H13.05.29	パーゴラ	H13	22	パーゴラ、照明灯は期間内	1	0	0	134 パーゴラの補修	0	0	0	0	0	100 パーゴラの補修	0	18
産業団地南公園	街区	H13.05.29	四阿	H13	22	四阿、照明灯は期間内	1	0	0	0	0	0	0	190 四阿の補修	0	0	0	18
見岳町公園	街区	H18.04.24	四阿	H18	17	期間内	1	0	0	0	0	0	0	190 四阿の補修	0	0	0	30
碌山公園	街区	H19.04.22	公園灯、竹垣、薪小屋作業棟、トイレ、休験学習施設・管理棟	H19	16	ベンチ、竹垣は期間を過ぎている	6	94 竹垣の補修	0	0	0	0	0	12,577 トイレ・公園灯・薪小屋作業棟 休験学習施設・管理棟の補修	0	0	0	755
町尻公園	街区	S42.04.01	滑り台、鉄棒、ブランコ、パーゴラ、ベンチ、雲梯、公園灯、造形遊具、複合遊具、平均台	S42	56	滑り台、ブランコ、雲梯、鉄棒、複合遊具、トイレは期間内	16	0	0	0	0	0	822 ベンチ・複合遊具の補修	546 滑り台・ブランコ 雲梯・鉄棒の補修	0	2,347 パーゴラ・造形遊具・ブランコ 砂場・平均台の補修 公園灯の更新	0	805
北城公園	街区	H18.07.03	倉庫、トイレ	H18	17	トイレ、倉庫は期間内	2	0	0	0	0	0	408 トイレの補修	0	34 倉庫の補修	0	0	37
町浦公園	街区	H17.07.01	滑り台、ブランコ	H25	5	期間内	4	0	0	0	0	0	467 滑り台・ブランコの補修	0	0	0	0	4
三枚橋公園	街区	H15.06.20	ブランコ、ジャングルジム、砂場、滑り台、引込柱、分電盤、トイレ、四阿、人道橋、側溝	H15	20	期間内	12	1,938 滑り台・ジャングルジム・ブランコ トイレ・側溝の補修	0	0	0	0	0	358 四阿の補修	0	1,514 人道橋・砂場・トイレの補修 引込柱・分電盤の更新	0	158
常念ふれあい公園	街区	H16.07.01	滑り台、四阿、人道橋、トイレ、トランスボックス収納盤	H16	19	テーブルセットは期間を過ぎている	10	816 滑り台 トランスボックス収納盤の補修	335 人道橋の補修	0	0	0	0	1,610 人道橋・滑り台・トイレの補修	670 四阿の補修	0	0	478
野沢公園	街区	S60.12.10	滑り台、シーソー、鉄棒、ブランコ、ジャングルジム、トイレ、パーゴラ、雲梯、防球ネット	S60	38	防球ネット、水飲み、トイレ、フェンスは期間を過ぎている	11	295 パーゴラ・ジャングルジムの補修	0	0	0	0	616 滑り台・シーソー・ブランコ 雲梯・鉄棒の補修	0	146 トイレの補修	1,560 ブランコ・防球ネットの補修	0	69
一日市場公園	街区	S62.12.10	鉄棒、ブランコ、トイレ、パーゴラ、フェンス、マレットゴルフ場、ロッキング遊具、滑り台、防球ネット	S62	36	滑り台、ブランコ、鉄棒、トイレは期間内	12	3,579 砂場・防球ネットの補修 ロッキング遊具の更新	1,241 トイレの補修 マレットゴルフ場の更新	0	850 フェンスの補修	0	0	455 滑り台・ブランコ・鉄棒の補修	0	112 パーゴラの補修	0	70

（様式1） 公園施設長寿命化計画調書 （総括表）

公園名	種別	供用年度	長寿命化を実施する公園施設	主な公園施設			長寿命化対象公園施設数	年次計画（費用）										単年度あたりのライフサイクルコスト縮減額（千円）
				設置年度	経過年数	各分制限期間など		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	
下長尾公園	街区	H1.03.23	滑り台、ブランコ、ロッキング遊具、砂場、トンネル、トイレ、分電盤	H1	34	滑り台、ﾌﾞﾗﾝｺ、ﾛｯｷﾝｸﾞ遊具は期間内	9	0	788	0	8,944	0	0	0	0	313	0	54
										滑り台・ﾌﾞﾗﾝｺ・ﾛｯｷﾝｸﾞ遊具・ﾄﾝﾈﾙの補修 分電盤の更新		トイレの更新				滑り台・砂場の補修	
七日市場公園	街区	H3.03.27	滑り台、ブランコ、ロッキング遊具、トイレ、パーゴラ、砂場、トンネル	H3	32	パーゴラ以外は期間を過ぎている	7	0	385	0	0	20	0	8,944	34	6,940	0	119
										パｰｺﾞﾗ・滑り台の補修			砂場の補修		トイレの更新	トンネルの補修	ﾌﾞﾗﾝｺ・ﾛｯｷﾝｸﾞ遊具の補修 滑り台の更新	
上長尾公園	街区	H4.03.27	滑り台、ブランコ、鉄棒、トイレ、バスケットゴール、砂場、四阿、分電盤	H4	31	すべて期間を過ぎている	10	2,907	0	0	0	8,986	0	313	8,441	212	0	82
								四阿・ﾊﾞｽｹｯﾄｺﾞｰﾙの補修 滑り台の更新				砂場の補修 トイレの更新		分電盤の更新		四阿の更新	ﾌﾞﾗﾝｺ・鉄棒の補修	
南小倉公園	街区	H9.03.31	四阿、鉄棒、滑り台、複合遊具、トイレ、フェンス	H9	26	複合遊具、トイレ以外は期間を過ぎている	7	259	0	570	0	260	470	34	0	31	0	26
								滑り台の補修		複合遊具の補修		フェンスの補修		四阿・トイレの補修		鉄棒の補修		
倉田公園	街区	H6.11.01	滑り台、ブランコ、鉄棒、砂場、トイレ、公園灯	H6	29	滑り台、トイレ以外は期間を過ぎている	9	0	0	0	0	294	0	0	24,596	3,599	0	16
												滑り台・砂場の補修			トイレの更新	ﾌﾞﾗﾝｺ・鉄棒の補修 公園灯の更新		
小田多井公園	街区	H7.08.14	四阿、滑り台、鉄棒、ブランコ、砂場、トイレ、サイン、公園灯	H7	28	多目的トイレ以外は期間を過ぎている	9	224	124	0	0	134	302	0	0	923	0	112
									トイレの補修	サインの更新		滑り台の補修		四阿・公園灯の補修		ﾌﾞﾗﾝｺ・鉄棒・砂場 ﾄｲﾚの補修		
扇町公園	街区	H7.11.22	四阿、ベンチ、滑り台、ブランコ、ロッキング遊具、砂場、トイレ、水飲み場	H7	28	ﾌﾞﾗﾝｺ、砂場、境界柵は期間を過ぎている	10	522	0	259	0	0	0	0	0	903	302	153
								四阿・ﾍﾞﾝﾁ・ﾌﾞﾗﾝｺ ﾛｯｷﾝｸﾞ遊具の補修		滑り台の補修						ﾛｯｷﾝｸﾞ遊具・砂場の補修 水飲みの更新	トイレの補修
田尻公園	街区	H12.04.13	四阿、パーゴラ、ブランコ、鉄棒、滑り台、砂場、バスケットコート、トイレ	H12	23	四阿、トイレ、公園灯は期間内	8	347	0	0	0	8,710	168	0	0	333	0	72
								滑り台・鉄棒 トイレの補修				四阿・ﾊﾟｰｺﾞﾗ・砂場の補修 ﾊﾞｽｹｯﾄｺｰﾄの更新	トイレの補修			ﾌﾞﾗﾝｺの補修		
岩原公園	街区	H13.04.25	四阿、パーゴラ、滑り台、ブランコ、鉄棒、ロープウェイ、砂場、バスケットゴール、トイレ、土俵	H13	22	四阿、ﾊﾟｰｺﾞﾗ、トイレは期間内	9	4,073	0	0	0	483	0	615	0	0	196	103
								四阿・ﾌﾞﾗﾝｺ・ﾛｰﾌﾟｳｪｲ 鉄棒・ﾄｲﾚの補修 ﾊﾟｰｺﾞﾗの更新				滑り台・トイレの補修		土俵の補修			砂場・ﾊﾞｽｹｯﾄｺﾞｰﾙの更新	
下堀公園	街区	H14.04.17	ブランコ、鉄棒、パーゴラ、ロープウェイ、滑り台、四阿、トイレ	H14	21	四阿、ﾊﾟｰｺﾞﾗは期間内	9	560	0	0	0	582	0	0	0	702	1,141	207
								四阿・ﾊﾟｰｺﾞﾗ・ﾊﾞｽｹｯﾄｺﾞｰﾙ 駐輪小屋の補修				トイレの補修					四阿・ﾌﾞﾗﾝｺ・ﾛｰﾌﾟｳｪｲ 鉄棒・ﾛｯｷﾝｸﾞ遊具・滑り台の補修	
中堀公園	街区	H16.04.17	四阿、ブランコ、鉄棒、スプリング遊具、複合遊具、バスケットゴール、トイレ、竹垣	H16	19	スプリング遊具以外は期間内	11	1,150	0	0	0	0	425	624	0	1,342	0	141
								四阿・ﾌﾞﾗﾝｺ・鉄棒・ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ遊具 ﾊﾞｽｹｯﾄｺﾞｰﾙ・ﾄｲﾚの補修					複合遊具の補修	竹垣の更新		トイレの補修 ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ遊具の更新		
堀金中央公園	街区	H7.03.22	四阿、パーゴラ、ブランコ、タワー型滑り台、土俵、公園灯、柵、トイレ	H7	28	ﾊﾟｰｺﾞﾗ、滑り台、トイレは期間内	23	2,383	0	259	0	448	190	763	333	0	2,679	326
								ﾊﾟｰｺﾞﾗ・土俵・公園灯の補修		滑り台の補修		トイレの補修	防球ﾈｯﾄの補修		公園灯の補修 竹垣の更新	ﾌﾞﾗﾝｺの補修	トイレの補修 公園灯の更新	
龍門渕公園	近隣	S53.03.31	パーゴラ、滑り台、複合遊具、砂場、ダックアウト、本部席、バックネット、ナイター照明、防球ネット、ゲートボール場、テニスコート管理棟、テニスナイター照明、水車小屋、トイレ、フェンス、竹垣、門、管理棟、倉庫、人道橋、擁壁	S59	39	橋、ﾊﾟｰｺﾞﾗ、本部席、ﾄｲﾚ、ﾅｲﾀｰ照明、門、擁壁、管理棟は期間内	40	7,562	854	0	2,348	3,667	9,407	503	0	1,846	22,187	1,252
								人道橋・本部席 擁壁・管理棟の補修	ﾄｲﾚ・ﾌｪﾝｽの補修		ﾌｪﾝｽの補修	ﾊﾟｰｺﾞﾗ・複合遊具・砂場・ﾀﾞｯｸｱｳﾄ ﾃﾆｽｺｰﾄ管理棟・水車小屋・竹垣の補修	ﾃﾆｽﾅｲﾀｰ照明塔 倉庫・滑り台の補修		トイレの補修	防球ﾈｯﾄ・門の補修	複合遊具・ﾊﾞｯｸﾈｯﾄ・ﾀﾞｯｸｱｳﾄ 野球ﾅｲﾀｰ照明塔の補修	
豊科中央公園	近隣	S51.07.01	四阿、複合遊具、ベンチ、野外劇場、トイレ、縁石、土間コンクリート	S53	45	四阿、ﾍﾞﾝﾁ、野外卓、複合遊具、ﾏｯﾄｺﾞﾙﾌ、野外劇場、ﾄｲﾚは期間内	15	3,174	0	0	0	1,604	0	0	0	838	0	364
								縁石・四阿・ﾍﾞﾝﾁ・複合遊具 野外劇場の補修 ﾍﾞﾝﾁの更新				複合遊具・ﾄｲﾚ 土間ｺﾝｸﾘｰﾄの補修				トイレの補修		
高家公園	近隣	S52.08.10	ブランコ、複合遊具、砂場、バックネット、ベンチ、トイレ、フェンス、車止め	S51	47	複合遊具、トイレ以外は期間を過ぎている	16	713	415	0	0	528	810	0	0	1,868	273	610
								ﾍﾞﾝﾁ・ﾌｪﾝｽの補修	ﾊﾞｯｸﾈｯﾄの補修			複合遊具の補修		ﾌﾞﾗﾝｺ・砂場の補修		ﾀﾞｯｸｱｳﾄ・ﾄｲﾚの補修	車止めの補修	
穂高公園	近隣	S31.10.15	四阿、ブランコ、滑り台、人道橋、階段	H6	29	多目的トイレは期間内	7	302	0	0	0	432	0	467	0	0	0	188
								四阿の補修				人道橋の補修 階段の更新		ﾌﾞﾗﾝｺ・滑り台の補修				
松尾寺山公園	地区	S56.03.31	四阿、パーゴラ、スツール、水車小屋、水車設備、砕石舗装、集水桝、竹垣、石積、擁壁	S56	42	スツール、石積、擁壁は期間内	7	463	3,135	144	0	0	22	90	0	336	168	41
								竹垣・石積・擁壁 集水桝の補修	ﾊﾟｰｺﾞﾗ・ｽﾂｰﾙ・ 水車小屋の補修	砕石舗装の補修			水車設備の補修	四阿の補修		水車小屋の補修	擁壁の補修	
三郷文化公園	地区	H1.03.23	パーゴラ、ブランコ、複合遊具、滑り台、バックネット、フェンス、体育館、トイレ・更衣棟、インターロッキング、コンクリート平板舗装、駐車場、車止め	H5	30	平板舗装、四阿、ﾊﾟｰｺﾞﾗ、体育館、トイレは期間内	16	2,541	0	1,341	0	12,558	1,919	792	0	2,457	10,980	6,331
								ﾊﾟｰｺﾞﾗ・複合遊具の補修 車止めの更新		トイレの補修		体育館・駐車場の補修 ﾊﾞｯｸﾈｯﾄの更新		ﾌｪﾝｽ・滑り台の補修		ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞの補修	ｺﾝｸﾘｰﾄ平板舗装 ｼｪﾙﾀｰの補修 駐車場の更新	
豊科南部総合公園	総合	H5.08.07	四阿、パーゴラ、シーソー、ロッキング遊具、複合遊具、パネル遊具、健康運動遊具、ナイター照明、テニスコート、ベンチ、水飲み、階段、野外ステージ、記念碑、公園灯、トイレ、キュービクル	H9	26	四阿、ﾊﾟｰｺﾞﾗ、遊具、ｽﾃｰｼﾞ、石碑、ﾄｲﾚ、ｻｲﾝは期間内	85	3,048	37,718	78,790	86,766	10,085	26,219	16,090	13,651	4,456	0	11,712
								記念碑・水飲み・ﾄｲﾚの補修 ﾍﾞﾝﾁの更新	ｷｭｰﾋﾞﾙ 四阿の更新	ﾃﾆｽ・ﾅｲﾀｰ照明関係の更新	野外ｽﾃｰｼﾞの補修 ﾃﾆｽｺｰﾄ人工芝の更新	複合遊具・公園灯の補修・更新	ﾊﾟｰｺﾞﾗ・ﾛｯｷﾝｸﾞ遊具・ﾊﾟﾈﾙ遊具の補修 四阿・公園灯の更新		公園灯の更新 階段の補修 公園灯の更新	四阿・健康遊具・ｼｰｿｰの補修 水飲みの更新		
穂高駅西公園	街区	H23.02.14	防災四阿	H23	7	期間内	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280	33
																	四阿の補修	
							515	45,119	46,263	83,424	105,658	49,769	48,590	49,275	48,209	39,984	39,357	26,371

公園箇所数計　44

概算費用合計：　555,648（千円）

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：成相広場（広場） 供用年度：昭和58年度

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
園路広場	インターロッキング	インターロッキング	191m2	ブロック	S58	39年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
修景施設	花壇	花壇	99.2m	コンクリート	S58	39年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
修景施設	噴水	噴水	1基	鉄筋コンクリート	S58	39年	15年	R5	健全度B 健全であり美観が保たれている。	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R17				190 ポンプ交換						
休養施設	四阿	四阿	1棟	金属(ｽﾁｰﾙ)	R1	3年	34年	R5	健全度A	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R62										
休養施設	ベンチ1	ベンチ1	1基	木材	S58	39年	7年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	ベンチ2	ベンチ2	1基	木材	S58	39年	7年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	ベンチ3	ベンチ3	1基	木材	S58	39年	7年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	ベンチ4	ベンチ4	1基	木材	S58	39年	7年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
教養施設	石碑2	石碑2	1基	石材	S58	39年			占用物		占用物			－										
教養施設	石碑3	石碑3	1基	石材	S58	39年			占用物		占用物			－										
便益施設	水飲み場	水飲み場	1基	擬石コンクリート	S58	39年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
便益施設	多目的トイレ	多目的トイレ	1棟	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	R3	1年	41年	R5	健全度A	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R52										
管理施設	コンクリート塀	コンクリート塀	55.5m	コンクリート	S58	39年	50年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	公園灯1	公園灯1	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	S58	39年	18年	R5	健全度B 全体的に塗装が剥がれ、一部発錆があり美観が損なわれている。	低	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R11						1425 更新				
管理施設	引込柱	引込柱	1塔	金属(ｽﾁｰﾙ)	S58	39年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	分電盤	分電盤	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	S58	39年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	排水桝1	排水桝1	1基	コンクリート	S58	39年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	排水桝2	排水桝2	1基	コンクリート	S58	39年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	不凍栓1	不凍栓1	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	S58	39年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	不凍栓2	不凍栓2	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	S58	39年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	量水器	量水器	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	S58	39年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
その他	防火水槽	防火水槽	1基	コンクリート	S58	39年			占用物		占用物			－										
管理施設	排水桝3	排水桝3	1基	コンクリート	S58	39年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	不凍栓5	不凍栓5	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	R3	1年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
管理施設	不凍栓6	不凍栓6	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	R3	1年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
管理施設	不凍栓7	不凍栓7	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	R3	1年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
管理施設	汚水桝13	汚水桝13	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	R3	1年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
管理施設	汚水桝14	汚水桝14	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	R3	1年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
管理施設	汚水桝15	汚水桝15	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	R3	1年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
管理施設	汚水桝16	汚水桝16	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	R3	1年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
管理施設	汚水桝17	汚水桝17	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	R3	1年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
管理施設	汚水桝18	汚水桝18	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	R3	1年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：成相広場（広場） 供用年度：昭和58年度

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
管理施設	汚水桝19	汚水桝19	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	R3	1年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
管理施設	汚水桝20	汚水桝20	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	R3	1年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
管理施設	汚水桝21	汚水桝21	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	R3	1年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
管理施設	汚水桝22	汚水桝22	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	R3	1年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
管理施設	汚水桝23	汚水桝23	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	R3	1年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
管理施設	汚水桝24	汚水桝24	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	R3	1年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
管理施設	汚水桝25	汚水桝25	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	R3	1年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
管理施設	汚水桝26	汚水桝26	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	R3	1年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
管理施設	縁石	縁石	4.4m	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	R3	1年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
管理施設	花壇（臼）1	花壇（臼）1	1基	コンクリート	S58	39年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	案内標識（公園利用のルール）	案内標識（公園利用のルール）	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	R1	4年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R37以降										
															0	0	0	190	0	1,425	0	0	0	0

概算費用合計（千円）：　1,615

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：成相上町広場（広場） 供用年度：平成19年度

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期							
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
園路広場	脱色舗装	脱色舗装	75m2	脱色舗装材	H19	16年	10年	R5	健全度B 部分的に表面が剥がれてきており、美観が損なわれている。	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
園路広場	インターロッキング	インターロッキング	100m2	ブロック	H19	16年	15年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R19以降										
園路広場	縁石	縁石	156m	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	H19	16年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R19以降										
修景施設	芝生	芝生	140m2	人工芝	H19	16年	15年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R19以降										
休養施設	防災四阿	防災四阿	1棟	金属(ｽﾁｰﾙ)	H19	16年	22年	R5	健全度B 部分的に落書きがあり、美観が損なわれている。	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R29				190 屋根補修, 柱再塗装						
休養施設	収納縁台	収納縁台	1基	再生木材	H19	16年	22年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R22以降										
休養施設	かまどベンチ	かまどベンチ	1基	再生木材	H19	16年	22年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R22以降										
休養施設	ベンチ	ベンチ	1基	木材	H19	16年	7年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
便益施設	水飲み場	水飲み場	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H19	16年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R19以降										
管理施設	柵	柵	42m	擬木	H19	16年	42年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R31以降										
管理施設	側溝	側溝	12m	コンクリート	H19	16年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R19以降										
管理施設	車止め1	車止め1	1基	コンクリート	H19	16年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R25以降										
管理施設	車止め2	車止め2	1基	コンクリート	H19	16年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R25以降										
管理施設	排水桝	排水桝	1基	コンクリート	H19	16年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R19以降										
管理施設	不凍栓	不凍栓	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H19	16年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R19以降										
管理施設	量水器	量水器	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H19	16年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R19以降										
管理施設	止水栓	止水栓	1基	鉄	H19	16年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R19以降										
管理施設	物置1(防災倉庫)	物置1(防災倉庫)	1基	金属造	R4	1年			占用物		占用物			－										
管理施設	案内標識（公園利用のﾙｰﾙ）	案内標識（公園利用のﾙｰﾙ）	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	R1	4年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R37以降										
															0	0	0	190	0	0	0	0	0	0

概算費用合計（千円）：　190

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：豊科公園（街区公園） 供用年度：昭和51年度

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
園路広場	平板舗装	平板舗装	212m2	コンクリート舗装	H25	9年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R31										
園路広場	縁石	縁石	174m	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	S51	47年	20年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
修景施設	築山	築山	440m2	混合土	S51	47年	50年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
修景施設	花壇1-1	花壇1-1	56m2	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	S51	47年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
修景施設	花壇1-2	花壇1-2	56m2	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	S51	47年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
修景施設	花壇1-3	花壇1-3	56m2	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	S51	47年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
修景施設	花壇1-4	花壇1-4	56m2	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	S51	47年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
修景施設	花壇2	花壇2	60m2	石	S51	47年	38年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	四阿	四阿	1棟	金属(ｽﾁｰﾙ)	H25	9年	22年	R5	健全度A 健全であり美観が保たれている。	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R35				190 屋根補修,柱再塗装						
休養施設	ベンチ1	ベンチ1	1基	コンクリート	S51	47年	47年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	ベンチ2	ベンチ2	1基	コンクリート	S51	47年	47年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
遊戯施設	複合遊具(たこ型滑り台)	複合遊具(たこ型滑り台)	1基	コンクリート	S51	47年	40年	R5	健全度B 健全であり美観が保たれている。	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R20					665 塗装					
遊戯施設	4連ブランコ	4連ブランコ	1基	鉄	H26	9年	15年	R5	健全度B 健全であり美観が保たれている。	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R36						130 支柱塗装				304 チェーン等交換
遊戯施設	境界柵1	境界柵1	1式	鉄	H26	9年	15年	R5	健全度B 軽微な劣化がみられる美観が損なわれている。	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R36						80 支柱塗装				
遊戯施設	1連シーソー	1連シーソー	1基	鉄	H25	10年	15年	R5	健全度B 健全であり美観が保たれている。	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R35	69 鋼材塗装									
遊戯施設	ロッキング遊具(黄)	ロッキング遊具(黄)	1人	FRP	H25	10年	10年	R5	健全度B 健全であり美観が保たれている。	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R19	34 軸受け部修繕,表面補修									
遊戯施設	ロッキング遊具(緑)	ロッキング遊具(緑)	1人	FRP	H25	10年	10年	R5	健全度B 健全であり美観が保たれている。	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R19	34 軸受け部修繕,表面補修									
遊戯施設	ロッキング遊具(ピンク)	ロッキング遊具(ピンク)	1人	FRP	H25	10年	10年	R5	健全度B 健全であり美観が保たれている。	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R19	34 軸受け部修繕,表面補修									
遊戯施設	砂場	砂場	95m2	コンクリート	S51	47年	15年	R5	健全度B 軽微な劣化状態で美観を損なわれている。	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R22						209 枠補修				
運動施設	自由広場	自由広場	600m2	混合土	S51	47年	30年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
教養施設	記念碑等1	記念碑等1	1基	石					占用物		占用物			－										
教養施設	記念碑等2	記念碑等2	1基	石					占用物		占用物			－										
教養施設	記念碑等3	記念碑等3	1基	石					占用物		占用物			－										
教養施設	記念碑等4	記念碑等4	1基	石					占用物		占用物			－										
便益施設	水飲み場	水飲み場	1基	鋼管	H25	9年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R25以降										
便益施設	多目的トイレ	多目的トイレ	1棟	木造	H20	14年	24年	R5	健全度B 健全であり美観が保たれている。	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R33	313 屋根再塗装,外壁再塗装									
管理施設	公園灯1	公園灯1	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	S51	47年	18年	R5	健全度C 全体的な発錆により美観が損なわれている。	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降	1101 更新									
管理施設	公園灯2	公園灯2	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	S51	47年	18年	R5	健全度B 全体的な発錆により美観が損なわれている。	低	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	公園灯3	公園灯3	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H25	9年	18年	R5	健全度A 健全であり美観が保たれている。	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R31以降										
管理施設	引込柱	引込柱	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H20	14年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R26以降										
管理施設	分電盤	分電盤	1箱	金属(ｽﾁｰﾙ)	H20	14年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R20以降										
管理施設	車止め1	車止め1	1基	鋼材	H25	9年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R31以降										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：豊科公園（街区公園） 供用年度：昭和51年度

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
管理施設	車止め2	車止め2	1基	鋼材	H25	9年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R31以降										
管理施設	サイン1	サイン1	1基	石積	H25	9年	42年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R37以降										
管理施設	サイン2	サイン2	1基	石積	S51	47年	42年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	門1	門1	1基	石積	S51	47年	42年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	門2	門2	1基	石積	S51	47年	42年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	フェンス1	フェンス1	172m	金属(ｽﾁｰﾙ)	H22	12年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R28以降										
管理施設	不凍栓1	不凍栓1	1基	コンクリート	S51	47年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	不凍栓2	不凍栓2	1基	コンクリート	S51	47年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	不凍栓3	不凍栓3	1基	コンクリート	S51	47年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	不凍栓4	不凍栓4	1基	コンクリート	S51	47年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	不凍栓5	不凍栓5	1基	コンクリート	S51	47年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	不凍栓6	不凍栓6	1基	コンクリート	S51	47年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	排水桝1	排水桝1	1ヶ所	コンクリート	H26	9年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R26以降										
管理施設	排水桝2	排水桝2	1ヶ所	コンクリート	S51	47年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	擁壁	擁壁	5.19m3	鉄筋コンクリート	S51	47年	50年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
その他	下水道2級基準点	下水道2級基準点	1ヶ所	金属					占用物		占用物			－										
休養施設	テーブルセット	テーブルセット	1基	再生木	H26	9年	22年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R29以降										
休養施設	ベンチ3-1	ベンチ3-1	1基	再生木	H26	9年	22年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R29以降										
休養施設	ベンチ3-2	ベンチ3-2	1基	再生木	H26	9年	22年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R29以降										
休養施設	ベンチ3-3	ベンチ3-3	1基	再生木	H26	9年	22年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R29以降										
休養施設	サークルベンチ	サークルベンチ	1基	再生木	H26	9年	22年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R29以降										
遊戯施設	複合遊具	複合遊具	1基		H25	10年	15年	R5	健全度B 健全であり美観が保たれている。	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R31				717 塗装			112 ロープ交換			
管理施設	フェンス2	フェンス2	41m	金属(ｽﾁｰﾙ)	H27	8年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
管理施設	手摺り(スロープ)	手摺り(スロープ)	1式		H25	9年	39年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R54以降										
管理施設	浸透ﾏﾝﾎｰﾙ	浸透ﾏﾝﾎｰﾙ	1基		S51	47年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	集水桝	集水桝	1基		S51	47年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝1	汚水桝1	1基		S51	47年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝2	汚水桝2	1基		S51	47年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝3	汚水桝3	1基		S51	47年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝4	汚水桝4	1基		S51	47年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝5	汚水桝5	1基		S51	47年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝6	汚水桝6	1基		S51	47年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：豊科公園（街区公園） 供用年度：昭和51年度

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
管理施設	汚水桝7	汚水桝7	1基		S51	47年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝8	汚水桝8	1基		S51	47年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝9	汚水桝9	1基		S51	47年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝10	汚水桝10	1基		S51	47年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝11	汚水桝11	1基		S51	47年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝12	汚水桝12	1基		S51	47年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝13	汚水桝13	1基		S51	47年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝14	汚水桝14	1基		S51	47年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝15	汚水桝15	1基		S51	47年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝16	汚水桝16	1基		S51	47年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝17	汚水桝17	1基		S51	47年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
遊戯施設	境界柵2	境界柵2	1式	鉄	H26	9年	15年	R5	健全度B 健全であり美観が保たれている。	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R36						80 支柱塗装				
管理施設	柵（竹垣）	柵（竹垣）	51.8m	竹材	R1	4年	10年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R21以降										
管理施設	排水桝3	排水桝3	1ヶ所	コンクリート	S51	47年	20年	R5	健全度C	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	案内標識（公園利用のルール）	案内標識（公園利用のルール）	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	R1	4年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R37以降										
管理施設	案内標識（あそぶときの10のやくそく）	案内標識（あそぶときの10のやくそく）	1基	アルミ	R1	4年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R37以降										
															1,585	0	0	907	665	499	112	0	0	304

概算費用合計（千円）：　4,072

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：アルプス公園（街区公園）　供用年度：昭和51年度

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
園路広場	縁石	縁石	128m	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	S51	47年	20年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
修景施設	植栽	植栽	15.7m	レンガ	S51	47年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
修景施設	花壇	花壇	12m	レンガ	S51	47年	20年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
修景施設	柵	柵	16m	木製	H19	16年	7年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	四阿	四阿	1棟	木製	H10	25年	22年	R5	健全度A 健全であり美観を保たれている。	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R20	190 屋根補修,柱再塗装									
休養施設	パーゴラ1	パーゴラ1	1棟	金属	S51	47年	28年	R5	健全度B 錆が発生して美観が損なわれている。	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R16	212 柱補修									
休養施設	パーゴラ2	パーゴラ2	1棟	金属	S51	47年	28年	R5	健全度B 錆が発生して美観が損なわれている。	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R16	212 柱補修									
休養施設	ベンチ1	ベンチ1	1基	木製	H27	8年	7年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	ベンチ2	ベンチ2	1基	木製	H27	8年	7年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
遊戯施設	複合遊具	複合遊具	1基	鉄	H15	20年	15年	R5	健全度C	高	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R25	342 塗装									
遊戯施設	1連シーソー	1連シーソー	1基	鉄	H25	10年	15年	R5	健全度B	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R35			69 鋼材塗装							
運動施設	自由広場	自由広場	500m2	混合土	S51	47年	30年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
便益施設	水飲み場	水飲み場	1基		H25	9年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R25以降										
便益施設	多目的トイレ	多目的トイレ	1棟	木造	H19	16年	24年	R5	健全度B 健全であり美観を保たれている。	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R32				538 屋根再塗装,外壁再塗装,内壁補修,水洗金物交換						
管理施設	公園灯	公園灯	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	S51	47年	18年	R5	健全度B 全体的な発錆により美観が損なわれている。	低	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降							1101 更新			
管理施設	フェンス	フェンス	150m	金属(ｽﾁｰﾙ)	S51	47年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	排水桝	排水桝	1基	ｺﾝｸﾘｰﾄ	S51	47年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	車止め1-1	車止め1-1	1基	鋼材	H19	16年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R25以降										
管理施設	車止め1-2	車止め1-2	1基	鋼材	H19	16年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R25以降										
管理施設	車止め2-1	車止め2-1	1基	鋼材	S51	47年	18年	R5	健全度C	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R14									91 更新	
管理施設	車止め2-2	車止め2-2	1基	鋼材	S51	47年	18年	R5	健全度C	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R14									91 更新	
管理施設	車止め2-3	車止め2-3	1基	鋼材	S51	47年	18年	R5	健全度C	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R14									91 更新	
管理施設	車止め2-4	車止め2-4	1基	鋼材	S51	47年	18年	R5	健全度C	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R14									91 更新	
管理施設	車止め2-5	車止め2-5	1基	鋼材	S51	47年	18年	R5	健全度C	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R14									91 更新	
管理施設	車止め2-6	車止め2-6	1基	鋼材	S51	47年	18年	R5	健全度C	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R14									91 更新	
管理施設	車止め2-7	車止め2-7	1基	鋼材	S51	47年	18年	R5	健全度C	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R14									91 更新	
管理施設	物置1	物置1	1基	金属造	H19	16年	22年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R22以降										
管理施設	物置3	物置3	1基	金属造	H19	16年	22年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R22以降										
管理施設	散水栓	散水栓	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H19	16年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R19以降										
管理施設	不凍栓1	不凍栓1	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H19	16年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R19以降										
管理施設	不凍栓2	不凍栓2	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H19	16年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R19以降										
管理施設	不凍栓3	不凍栓3	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H19	16年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R19以降										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：アルプス公園（街区公園）　供用年度：昭和51年度

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
管理施設	量水器	量水器	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H19	16年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R19以降										
遊戯施設	2連ブランコ	2連ブランコ	1基	鉄	H25	10年	15年	R5	健全度B	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R35				69 支柱塗装			152 チェーン等交換			
遊戯施設	境界柵1	境界柵1	1式	鉄	H25	10年	15年	R5	健全度B	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R35				56 支柱塗装						
遊戯施設	境界柵2	境界柵2	1式	鉄	H25	10年	15年	R5	健全度B	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R35				56 支柱塗装						
管理施設	不凍栓4	不凍栓4	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H19	16年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R19以降										
管理施設	不凍栓5	不凍栓5	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H19	16年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R19以降										
管理施設	不凍栓6	不凍栓6	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H19	16年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R19以降										
管理施設	不凍栓7	不凍栓7	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H19	16年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R19以降										
管理施設	不凍栓8	不凍栓8	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H19	16年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R19以降										
管理施設	汚水桝1	汚水桝1	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H19	16年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R19以降										
管理施設	汚水桝2	汚水桝2	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H19	16年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R19以降										
管理施設	汚水桝3	汚水桝3	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H19	16年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R19以降										
管理施設	汚水桝4	汚水桝4	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H19	16年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R19以降										
管理施設	汚水桝5	汚水桝5	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H19	16年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R19以降										
管理施設	汚水桝6	汚水桝6	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H19	16年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R19以降										
管理施設	汚水桝7	汚水桝7	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H19	16年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R19以降										
管理施設	カーブミラー	カーブミラー	1基	金属					占用物		占用物			－										
管理施設	電力柱	電力柱	1基	コンクリート					占用物		占用物			－										
管理施設	引込柱	引込柱	1基	金属					占用物		占用物			－										
管理施設	電力積算計ボックス	電力積算計ボックス	1基	金属					占用物		占用物			－										
管理施設	分電盤	分電盤	1基	金属					占用物		占用物			－										
管理施設	案内標識（公園利用のルール）	案内標識（公園利用のルール）	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	R1	4年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R37以降										
管理施設	案内標識（あそぶときの10のやくそく）	案内標識（あそぶときの10のやくそく）	1基	アルミ	R1	4年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R37以降										
															956	0	69	719	0	0	1,253	0	637	0

概算費用合計（千円）：　3,634

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：たつみ原公園（街区公園）　供用年度：昭和54年度

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
園路広場	縁石	縁石	353.2m	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	S54	43年	20年	R5	健全度C	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
修景施設	花壇1	花壇1	34m	石	S54	43年	38年	R5	健全度C	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R18以降	116 補修									
修景施設	彫像	彫像	1基	巨石	S54	43年	38年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R18以降										
休養施設	防災四阿	防災四阿	1棟	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	H23	11年	47年	R5	健全度B 健全であり美観を保たれている。	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R49				190 屋根補修, 鋼材再塗装						
休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1棟	金属	H23	11年	34年	R5	健全度B 部分的な化粧材の欠損で美観が損なわれている。	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R54				100 鋼材塗装						
休養施設	収納ベンチ	収納ベンチ	1基	木材	H23	11年	7年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	かまどベンチ1	かまどベンチ1	1基	再生木材	H23	11年	22年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R26以降	112 座板交換									
休養施設	かまどベンチ2	かまどベンチ2	1基	再生木材	H23	11年	22年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R26以降	112 座板交換									
休養施設	ベンチ1-1	ベンチ1-1	1基	木材	H23	11年	7年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	ベンチ1-2	ベンチ1-2	1基	木材	H23	11年	7年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	ベンチ1-3	ベンチ1-3	1基	木材	H23	11年	7年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	ベンチ1-4	ベンチ1-4	1基	木材	H23	11年	7年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	ベンチ2-1	ベンチ2-1	1基	木材	S54	43年	7年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	ベンチ2-2	ベンチ2-2	1基	木材	S54	43年	7年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	ベンチ2-3	ベンチ2-3	1基	木材	S54	43年	7年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	ベンチ3-1	ベンチ3-1	1基	木材	S54	43年	7年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	ベンチ3-2	ベンチ3-2	1基	木材	S54	43年	7年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	ベンチ3-3	ベンチ3-3	1基	木材	S54	43年	7年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	ベンチ3-4	ベンチ3-4	1基	木材	S54	43年	7年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	ベンチ3-5	ベンチ3-5	1基	木材	S54	43年	7年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	ベンチ3-6	ベンチ3-6	1基	木材	S54	43年	7年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	ベンチ3-7	ベンチ3-7	1基	木材	S54	43年	7年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	ベンチ3-8	ベンチ3-8	1基	木材	S54	43年	7年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降	22 防腐剤塗布・欠損部補修									
休養施設	ベンチ3-9	ベンチ3-9	1基	木材	S54	43年	7年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	ベンチ3-10	ベンチ3-10	1基	木材	S54	43年	7年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	ベンチ3-11	ベンチ3-11	1基	木材	S54	43年	7年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
遊戯施設	1方向滑り台	1方向滑り台	1基	コンクリート	R5	0年	40年	R5	健全度A	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R53										246 コンクリート塗装,手すり塗装
遊戯施設	2方向滑り台	2方向滑り台	1基	鋼材	H23	11年	15年	R5	健全度B 軽微な劣化状態で美観を損なわれている。	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R35				259 鋼材塗装						
遊戯施設	4連ブランコ	4連ブランコ	1基	鉄	H23	11年	15年	R5	健全度B 軽微な劣化状態で美観を損なわれている。	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R33	304 チェーン等交換			328 支柱塗装,回転軸交換				304 チェーン等交換		
遊戯施設	境界柵1	境界柵1	1式	鉄	H23	11年	15年	R5	健全度B 軽微な劣化状態で美観を損なわれている。	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R33				80 支柱塗装						
遊戯施設	ジャングルジム	ジャングルジム	1基	鉄	H23	11年	15年	R5	健全度B 軽微な劣化状態で美観を損なわれている。	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R33				183 鋼材塗装						
遊戯施設	2連鉄棒	2連鉄棒	1基	ステンレス	H23	11年	15年	R5	健全度B 軽微な劣化状態で美観を損なわれている。	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R29				34 錆止め						

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：たつみ原公園（街区公園）　供用年度：昭和54年度

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
遊戯施設	2連シーソー	2連シーソー	1基	鉄	H23	11年	15年	R5	健全度B 軽微な劣化状態で美観を損なわれている。	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R29	69 鋼材塗装									
運動施設	自由広場	自由広場	600m2	混合土	S54	43年	30年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
運動施設	防球ネット	防球ネット	15.8m	鋼材	S54	43年	15年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
便益施設	水飲み場	水飲み場	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	S54	43年	15年	R5	健全度C	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R9				838 更新						
便益施設	トイレ	トイレ	1棟	木造	H20	15年	24年	R5	健全度B 健全であり美観を保たれている。	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R33			548 屋根再塗装,外壁再塗装,内壁補修,水洗金物交換							
管理施設	公園灯1	公園灯1	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	R1	4年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R37以降										
管理施設	公園灯2	公園灯2	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H26	9年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R32以降										
管理施設	公園灯3	公園灯3	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H26	9年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R32以降										
管理施設	サイン1	サイン1	1基	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	S54	43年	42年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	サイン2	サイン2	1基	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	S54	43年	42年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	車止め1-1	車止め1-1	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	S54	43年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	車止め1-2	車止め1-2	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	S54	43年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	車止め1-3	車止め1-3	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	S54	43年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	車止め2-1	車止め2-1	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H20	15年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R26以降										
管理施設	車止め2-2	車止め2-2	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H20	15年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R26以降										
管理施設	柵	柵	205m	金属(ｽﾁｰﾙ)	S54	43年	18年	R5	健全度B 一部損傷がみられる。	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	排水桝1	排水桝1	1基	コンクリート	S54	43年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	排水桝2	排水桝2	1基	コンクリート	S54	43年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	不凍栓1	不凍栓1	1式	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	S54	43年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	量水器	量水器	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H20	15年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R20以降										
管理施設	公衆電話ボックス	公衆電話ボックス	1基	電話ボックス					占用物		占用物			－										
管理施設	物置	物置	1棟	プレハブ					占用物		占用物			－										
災害応急対策施設	消火栓	消火栓	1基	金属					占用物		占用物			－										
災害応急対策施設	格納箱	格納箱	1基	金属					占用物		占用物			－										
災害応急対策施設	避難所看板	避難所看板	1基	金属					占用物		占用物			－										
災害応急対策施設	放送塔	放送塔	1基	金属					占用物		占用物			－										
管理施設	引込柱(公園灯3と共架)	引込柱(公園灯3と共架)	1棟		H26	9年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R32以降										
管理施設	分電盤(公園灯3と共架)	分電盤(公園灯3と共架)	1棟		H26	9年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R26以降										
管理施設	不凍栓2	不凍栓2	1式	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H20	15年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R20以降										
管理施設	不凍栓3	不凍栓3	1式	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H20	15年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R20以降										
管理施設	不凍栓4	不凍栓4	1式	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H20	15年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R20以降										
管理施設	不凍栓5	不凍栓5	1式	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H20	15年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R20以降										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：たつみ原公園（街区公園）　供用年度：昭和54年度

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査		管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
管理施設	不凍栓6	不凍栓6	1式	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H20	15年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R20以降										
管理施設	不凍栓7	不凍栓7	1式	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H20	15年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R20以降										
遊戯施設	境界柵2	境界柵2	1式	鉄	H23	11年	15年	R5	健全度B 軽微な劣化状態で美観を損なわれている。	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R33				80 支柱塗装						
修景施設	花壇2	花壇2	43m	コンクリート(縁石)	S54	43年	38年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R18以降										
修景施設	花壇3	花壇3	43m	コンクリート(縁石)	S54	43年	38年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R18以降										
管理施設	汚水桝1	汚水桝1	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H20	15年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R20以降										
管理施設	汚水桝2	汚水桝2	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H20	15年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R20以降										
管理施設	汚水桝3	汚水桝3	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H20	15年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R20以降										
管理施設	汚水桝4	汚水桝4	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H20	15年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R20以降										
管理施設	汚水桝5	汚水桝5	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H20	15年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R20以降										
管理施設	汚水桝6	汚水桝6	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H20	15年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R20以降										
管理施設	汚水桝7	汚水桝7	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H20	15年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R20以降										
管理施設	汚水桝8	汚水桝8	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H20	15年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R20以降										
管理施設	汚水桝9	汚水桝9	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H20	15年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R20以降										
管理施設	汚水桝10	汚水桝10	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H20	15年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R20以降										
管理施設	汚水桝11	汚水桝11	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H20	15年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R20以降										
管理施設	汚水桝12	汚水桝12	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H20	15年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R20以降										
管理施設	汚水桝13	汚水桝13	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H20	15年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R20以降										
管理施設	汚水桝14	汚水桝14	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H20	15年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R20以降										
管理施設	汚水桝15	汚水桝15	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H20	15年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R20以降										
管理施設	汚水桝16	汚水桝16	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H20	15年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R20以降										
管理施設	汚水桝17	汚水桝17	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H20	15年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R20以降										
管理施設	案内標識（公園利用のルール）	案内標識（公園利用のルール）	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	R1	4年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R37以降										
管理施設	案内標識（あそぶときの10のやくそく）	案内標識（あそぶときの10のやくそく）	1基	アルミ	R1	4年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R37以降										
															735	0	548	2,092	0	0	0	304	0	246

概算費用合計（千円）：　3,925

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：豊科西公園（街区公園） 供用年度：昭和56年度

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
園路広場	歩車道境界ブロック	歩車道境界ブロック	119.7m	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	S56	41年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
園路広場	縁石	縁石	81.2m	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	S56	41年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
修景施設	花壇（臼）1	花壇（臼）1	1基	コンクリート	S56	41年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
修景施設	花壇（臼）2	花壇（臼）2	1基	コンクリート	S56	41年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
修景施設	花壇1	花壇1	15.3m	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	S56	41年	20年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
修景施設	花壇2	花壇2	15.3m	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	S56	41年	20年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
修景施設	花壇（擬木）1	花壇（擬木）1	1基	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	S56	41年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
修景施設	花壇（擬木）2	花壇（擬木）2	1基	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	S56	41年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
修景施設	花壇（擬木）3	花壇（擬木）3	1基	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	S56	41年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	四阿	四阿	1棟	木製	S56	41年	22年	R5	健全度B 軽微な劣化状態で美観を損なわれている。	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R16	190 屋根再塗装,柱補修									
休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1基	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	S56	41年	47年	R5	健全度C 著しい遊離石灰で美観が損なわれている。	高	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R19	112 コンクリート補修									
休養施設	ベンチ（背付き）1	ベンチ（背付き）1	1基	木材	S56	41年	7年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	ベンチ（背付き）2	ベンチ（背付き）2	1基	木材	S56	41年	7年	R5	健全度C	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降	22 防腐剤塗布・欠損部補修									
休養施設	ベンチ（背付き）3	ベンチ（背付き）3	1基	木材	S56	41年	7年	R5	健全度C	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降	22 防腐剤塗布・欠損部補修									
休養施設	ベンチ（背付き）4	ベンチ（背付き）4	1基	木材	S56	41年	7年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	ベンチ（背無し）1	ベンチ（背無し）1	1基	木材	S56	41年	7年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	ベンチ（背無し）2	ベンチ（背無し）2	1基	木材	S56	41年	7年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	テーブルセット1-1	テーブルセット1-1	1基	コンクリート	S56	41年	47年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	テーブルセット1-2	テーブルセット1-2	1基	コンクリート	S56	41年	47年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	テーブルセット2	テーブルセット2	1基	コンクリート	S56	41年	47年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
遊戯施設	4連ブランコ	4連ブランコ	1基	ステンレス	H27	7年	15年	R5	健全度B	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R37						632 支柱塗装,チェーン等交換,回転軸交換				
遊戯施設	境界柵1	境界柵1	1式	鉄	H27	7年	15年	R5	健全度B	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R37						80 支柱塗装				
遊戯施設	2方向滑り台(象)	2方向滑り台(象)	1基	鉄	S56	41年	40年	R5	健全度B	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R22				475 鋼材塗装						
遊戯施設	1連シーソー	1連シーソー	1基	鉄	H24	10年	15年	R5	健全度B	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R34	69 鋼材塗装									
遊戯施設	砂場	砂場	130㎡	コンクリート	S56	41年	15年	R5	健全度B 軽微な劣化状態で美観を損なわれている。	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R23						286 枠補修				
遊戯施設	ジャングルジム(ハニカム)	ジャングルジム(ハニカム)	1基	鉄	H25	9年	15年	R5	健全度A	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R35				183 鋼材塗装						
遊戯施設	複合遊具（石の山）	複合遊具（石の山）	1基	コンクリート	S56	41年	40年	R5	健全度B	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R26						285 塗装				
運動施設	自由広場	自由広場	1000m2	混合土	S56	41年	30年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
運動施設	防球ネット	防球ネット	23m	樹脂	S56	41年	15年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降				359 塗装,ネット交換						
教養施設	記念碑	記念碑	1基	石材	S56	41年	38年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R20以降										
便益施設	水飲み場	水飲み場	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H27	8年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R27以降										
便益施設	多目的トイレ	多目的トイレ	1棟		R3	1年	24年	R5	健全度A	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R46										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：豊科西公園（街区公園） 供用年度：昭和56年度

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
管理施設	公園灯1	公園灯1	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	R1	3年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R37以降										
管理施設	公園灯2	公園灯2	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	R1	3年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R37以降										
管理施設	街路灯	街路灯	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)					占用物		占用物			－										
管理施設	引込柱	引込柱	1基	コンクリート	S56	41年	42年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	分電盤	分電盤	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	S56	41年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	電力計	電力計	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ					占用物		占用物			－										
管理施設	電力柱1	電力柱1	1基	コンクリート					占用物		占用物			－										
管理施設	電力柱2	電力柱2	1基	コンクリート					占用物		占用物			－										
管理施設	電力柱3	電力柱3	1基	コンクリート					占用物		占用物			－										
管理施設	フェンス	フェンス	211.4m	金属(ｽﾁｰﾙ)	S56	41年	18年	R5	健全度C	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降		1268 20%更新								
管理施設	車止め1-1	車止め1-1	1基	ステンレス	S56	41年	39年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R22以降										
管理施設	車止め1-2	車止め1-2	1基	ステンレス	S56	41年	39年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R22以降										
管理施設	車止め1-3	車止め1-3	1基	ステンレス	S56	41年	39年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R22以降										
管理施設	車止め2	車止め2	1基	鋼材	S56	41年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	サイン1	サイン1	1基	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	S56	41年	42年	R5	健全度C	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降	56 ひび割れ補修									
管理施設	サイン2	サイン2	1基	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	S56	41年	42年	R5	健全度C	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降	56 ひび割れ補修									
管理施設	止水栓3	止水栓3	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	S56	41年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	量水器	量水器	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	S56	41年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	擁壁	擁壁	44.03m3	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	S56	41年	50年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	土間コンクリート(鉄平石張)四阿	土間コンクリート(鉄平石張)四阿	42m2	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	S56	41年	50年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	土間コンクリート(鉄平石張)パーゴラ	土間コンクリート(鉄平石張)パーゴラ	39.2m2	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	S56	41年	50年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
災害応急対策施設	防火水槽看板	防火水槽看板	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)					占用物		占用物			－										
災害応急対策施設	防火水槽1	防火水槽1	1基	コンクリート					占用物		占用物			－										
災害応急対策施設	防火水槽2	防火水槽2	1基	コンクリート					占用物		占用物			－										
その他	ゴミステーション	ゴミステーション	1基	金属造					占用物		占用物			－										
遊戯施設	ロッキング遊具	ロッキング遊具	1基	FRP	H25	9年	10年	R5	健全度C	高	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R19						34 軸受け部修繕,表面補修				
管理施設	汚水桝1	汚水桝1	1基		S56	41年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝2	汚水桝2	1基		S56	41年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝3	汚水桝3	1基		S56	41年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝4	汚水桝4	1基		S56	41年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝5	汚水桝5	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	R3	2年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
管理施設	汚水桝6	汚水桝6	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	R3	2年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：豊科西公園（街区公園） 供用年度：昭和56年度

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
管理施設	汚水桝7	汚水桝7	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	R3	2年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
管理施設	汚水桝8	汚水桝8	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	R3	2年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
管理施設	汚水桝9	汚水桝9	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	R3	2年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
管理施設	汚水桝10	汚水桝10	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	R3	2年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
管理施設	不凍栓1	不凍栓1	1基		S56	41年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
その他	物置	物置	1棟						占用物		占用物			－										
遊戯施設	境界柵2	境界柵2	1式	鉄	H27	7年	15年	R5	健全度B	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R37						80 支柱塗装				
管理施設	電力柱4	電力柱4	1基	コンクリート					占用物		占用物			－										
管理施設	縁石	縁石	7.7m	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	R3	2年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
管理施設	手摺り(スロープ)	手摺り(スロープ)	2.2m	コンクリート	R3	2年	24年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R39以降										
管理施設	電気マンホール1	電気マンホール1	1基	コンクリート	R3	2年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
管理施設	不凍栓2	不凍栓2	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	R3	2年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
管理施設	不凍栓3	不凍栓3	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	R3	2年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
管理施設	不凍栓4	不凍栓4	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	R3	2年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
管理施設	不凍栓5	不凍栓5	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	R3	2年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
管理施設	汚水桝11	汚水桝11	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	R3	2年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
管理施設	汚水桝12	汚水桝12	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	R3	2年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
管理施設	汚水桝13	汚水桝13	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	R3	2年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
管理施設	案内標識（公園利用のルール）	案内標識（公園利用のルール）	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	R1	4年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R37以降										
管理施設	案内標識（あそぶときの10のやくそく）	案内標識（あそぶときの10のやくそく）	1基	アルミ	R1	4年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R37以降										
															527	1,268	0	1,017	0	1,397	0	0	0	0

概算費用合計（千円）：　4,209

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：真々部公園（街区公園） 供用年度：昭和56年度

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
園路広場	階段	階段	2.4m2	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	S56	41年	20年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
修景施設	植樹帯	植樹帯	240.6m2	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	S56	41年	50年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
修景施設	花壇	花壇	17.5m2	コンクリート	S56	41年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1棟	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	S56	41年	47年	R5	健全度B 樹木が繁茂して美観が損なわれている。	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R19	112 コンクリート補修									
休養施設	ベンチ（背無し）1	ベンチ（背無し）1	1基	コンクリート	S56	41年	47年	R5	健全度C	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降	11 表面補修									
休養施設	ベンチ（背無し）2	ベンチ（背無し）2	1基	コンクリート	S56	41年	47年	R5	健全度C	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降	11 表面補修									
休養施設	ベンチ（背無し）3	ベンチ（背無し）3	1基	コンクリート	S56	41年	47年	R5	健全度C	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降	11 表面補修									
休養施設	ベンチ（背無し）4	ベンチ（背無し）4	1基	コンクリート	S56	41年	47年	R5	健全度C	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降	11 表面補修									
休養施設	テーブルセット1	テーブルセット1	1基	コンクリート	S56	41年	47年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	テーブルセット2	テーブルセット2	1基	コンクリート	S56	41年	47年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
遊戯施設	1方向滑り台	1方向滑り台	1基	鉄	H25	10年	15年	R5	健全度B	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R35				134 鋼材塗装						
遊戯施設	2連ブランコ	2連ブランコ	1基	鉄	H25	10年	15年	R5	健全度B	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R35				69 支柱塗装			152 チェーン等交換			
遊戯施設	ジャングルジム	ジャングルジム	1基	鉄	H25	10年	15年	R5	健全度B	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R37				183 鋼材塗装						
遊戯施設	砂場	砂場	31.5m2	コンクリート	H25	10年	15年	R5	健全度B 軽微な劣化状態で美観を損なわれている。	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R31							69 枠補修			
運動施設	自由広場	自由広場	310m2	混合土	S56	41年	30年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
便益施設	洗い場	洗い場	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H23	12年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R23以降										
便益施設	トイレ	トイレ	1棟	木造	H23	12年	24年	R5	健全度A 健全であり美観を保たれている。	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R36								515 屋根再塗装,外壁再塗装,内壁補修,水洗金物交換		
管理施設	公園灯	公園灯	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	S56	41年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	フェンス	フェンス	125.2m	金属(ｽﾁｰﾙ)	S56	41年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	電力柱1	電力柱1	1基	コンクリート					占用物		占用物			－										
管理施設	電力柱2	電力柱2	1基	コンクリート					占用物		占用物			－										
管理施設	引込柱	引込柱	1基	コンクリート	S56	41年	42年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	車止め1	車止め1	1基	ガードパイプ	S56	41年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	車止め2	車止め2	1基	ガードパイプ	S56	41年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	車止め3	車止め3	1基	ガードパイプ	S56	41年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	車止め4	車止め4	1基	ステンレス	S56	41年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	サイン	サイン	1基	御影石	S56	41年	42年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	集水桝1	集水桝1	1基	コンクリート	S56	41年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	集水桝2	集水桝2	1基	コンクリート	S56	41年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	集水桝3	集水桝3	1基	コンクリート	S56	41年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	集水桝4	集水桝4	1基	コンクリート	S56	41年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	不凍栓1	不凍栓1	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H23	12年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R23以降										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：真々部公園（街区公園）　供用年度：昭和56年度

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期							
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
管理施設	不凍栓2	不凍栓2	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H23	12年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R23以降										
管理施設	量水器	量水器	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H23	12年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R23以降										
管理施設	補助標識	補助標識	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)					占用物		占用物			－										
災害応急対策施設	防火水槽看板	防火水槽看板	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)					占用物		占用物			－										
災害応急対策施設	避難所看板	避難所看板	1基	金属					占用物		占用物			－										
その他	ゴミステーション	ゴミステーション	1基	金属造					占用物		占用物			－										
遊戯施設	1連シーソー	1連シーソー	1基	金属	H25	10年	15年	R5	健全度C	高	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R35				69 鋼材塗装						
遊戯施設	境界柵1	境界柵1	1基	金属	H25	10年	15年	R5	健全度B	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R35				56 支柱塗装						
遊戯施設	境界柵2	境界柵2	1基	金属	H25	10年	15年	R5	健全度B	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R35				56 支柱塗装						
管理施設	汚水桝1	汚水桝1	1基		H23	12年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R23以降										
管理施設	汚水桝2	汚水桝2	1基		H23	12年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R23以降										
管理施設	汚水桝3	汚水桝3	1基		H23	12年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R23以降										
管理施設	汚水桝4	汚水桝4	1基		H23	12年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R23以降										
管理施設	汚水桝5	汚水桝5	1基		H23	12年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R23以降										
管理施設	汚水桝6	汚水桝6	1基		H23	12年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R23以降										
管理施設	汚水桝7	汚水桝7	1基		H23	12年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R23以降										
管理施設	汚水桝8	汚水桝8	1基		H23	12年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R23以降										
管理施設	汚水桝9	汚水桝9	1基		H23	12年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R23以降										
管理施設	汚水桝10	汚水桝10	1基		H23	12年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R23以降										
管理施設	汚水桝11	汚水桝11	1基		H23	12年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R23以降										
管理施設	汚水桝12	汚水桝12	1基		H23	12年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R23以降										
管理施設	汚水桝13	汚水桝13	1基		H23	12年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R23以降										
管理施設	汚水桝14	汚水桝14	1基		H23	12年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R23以降										
管理施設	汚水桝15	汚水桝15	1基		H23	12年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R23以降										
管理施設	汚水桝16	汚水桝16	1基		H23	12年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R23以降										
管理施設	案内標識（公園利用のルール）	案内標識（公園利用のルール）	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	R1	4年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R37以降										
管理施設	案内標識（あそぶときの10のやくそく）	案内標識（あそぶときの10のやくそく）	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	R1	4年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R37以降										
															156	0	0	567	0	0	221	0	515	0

概算費用合計（千円）：　1,459

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：上川手公園（街区公園） 供用年度：昭和60年度

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
修景施設	彫像	彫像	1基	石材	S60	37年	38年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R24以降										
修景施設	池	池	1基	石材	S60	37年	38年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R24以降										
修景施設	景石	景石	1基	石材	S60	37年	38年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R24以降										
修景施設	縁石	縁石	51.5m	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	S60	37年	42年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1棟	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	S60	37年	47年	R5	健全度C 樹木が繁茂して美観が損なわれている。	高	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R14	112 コンクリート補修								3801 更新	
休養施設	ベンチ(背付き)1	ベンチ(背付き)1	1基	木材	S60	37年	7年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	ベンチ(背付き)2	ベンチ(背付き)2	1基	木材	S60	37年	7年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	ベンチ(背付き)3	ベンチ(背付き)3	1基	木材	S60	37年	7年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	ベンチ(背付き)4	ベンチ(背付き)4	1基	木材	S60	37年	7年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	ベンチ(背無し)1	ベンチ(背無し)1	1基	コンクリート	S60	37年	47年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R14以降										
休養施設	ベンチ(背無し)2	ベンチ(背無し)2	1基	コンクリート	S60	37年	47年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R14以降										
休養施設	ベンチ(背無し)3	ベンチ(背無し)3	1基	コンクリート	S60	37年	47年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R14以降										
遊戯施設	砂場	砂場	26m2	コンクリート	R5	0年	15年	R5	健全度A	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R41										
運動施設	自由広場	自由広場	380m2	混合土	S60	37年	30年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
教養施設	卒業記念碑	卒業記念碑	1基	御影石					占用物		占用物			－										
教養施設	小学校校歌碑	小学校校歌碑	1基	御影石					占用物		占用物			－										
教養施設	学校記念碑	学校記念碑	1基	御影石					占用物		占用物			－										
教養施設	記念碑	記念碑	1基	御影石					占用物		占用物			－										
教養施設	石碑	石碑	1基	御影石					占用物		占用物			－										
便益施設	水飲み場	水飲み場	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	S60	37年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	公園灯	公園灯	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H24	10年	18年	R5	健全度A 健全であり美観を保たれている。	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R30以降										
管理施設	引込柱	引込柱	1基	スチール	R5	0年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R41以降										
管理施設	電力計	電力計	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ					占用物		占用物			－										
管理施設	電力柱	電力柱	1基	コンクリート					占用物		占用物			－										
管理施設	電話柱	電話柱	1基	コンクリート					占用物		占用物			－										
管理施設	フェンス(H=1.2)	フェンス(H=1.2)	153.7m	金属(ｽﾁｰﾙ)	S60	37年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	側溝	側溝	35m	コンクリート	S60	37年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	集水桝1	集水桝1	1基	コンクリート	S60	37年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	集水桝2-3	集水桝2-3	1基	コンクリート	S60	37年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	屑カゴ1	屑カゴ1	1基	コンクリート	S60	37年	42年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	屑カゴ2	屑カゴ2	1基	コンクリート	S60	37年	42年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	不凍栓	不凍栓	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	S60	37年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：上川手公園（街区公園） 供用年度：昭和60年度

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期							
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
管理施設	NTT電話交換機	NTT電話交換機	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)					占用物		占用物			－										
遊戯施設	ロッキング遊具(ピンク)	ロッキング遊具(ピンク)	1基	FRP	H26	9年	10年	R5	健全度B	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R20				22 軸受け部修繕						
遊戯施設	ロッキング遊具(紺)	ロッキング遊具(紺)	1基	FRP	H26	9年	10年	R5	健全度C	高	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R20				22 軸受け部修繕						
遊戯施設	複合遊具	複合遊具	1基	金属	H25	9年	15年	R5	健全度B	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R31					313 塗装					
管理施設	ロックフェンス(H=3)	ロックフェンス(H=3)		金属(ｽﾁｰﾙ)					占用物		占用物			－										
管理施設	公園灯	公園灯	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	R5	0年	18年	R5	健全度A 健全であり美観を保たれている。	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R41以降										
管理施設	側溝	側溝	20m	コンクリート	R5	0年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R35以降										
管理施設	集水桝3-1	集水桝3-1	1基	コンクリート	R5	0年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R35以降										
管理施設	集水桝3-2	集水桝3-2	1基	コンクリート	R5	0年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R35以降										
管理施設	汚水桝1	汚水桝1	1基		R5	0年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R35以降										
管理施設	案内標識（公園利用のルール）	案内標識（公園利用のルール）	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	R1	4年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R37以降										
管理施設	案内標識（あそぶときの10のやくそく）	案内標識（あそぶときの10のやくそく）	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	R1	4年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R37以降										
															112	0	0	44	313	0	0	0	3,801	0

概算費用合計（千円）：　4,270

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：熊倉公園（街区公園） 供用年度：昭和62年度

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
園路広場	砕石系	砕石系	47m2	再生砕石	S62	35年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
園路広場	縁石	縁石	131m	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	S62	35年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1棟	ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	S62	35年	27年	R5	健全度C 全体的に経年による劣化がみられ美観が損なわれている。	高	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R6	3801 更新									
休養施設	ベンチ1	ベンチ1	1基	コンクリート	S62	35年	47年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	ベンチ2	ベンチ2	1基	コンクリート	S62	35年	47年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	テーブルセット1	テーブルセット1	1基	コンクリート	S62	35年	47年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	テーブルセット2	テーブルセット2	1基	コンクリート	S62	35年	47年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
遊戯施設	砂場	砂場	22.5m2	コンクリート	S62	35年	15年	R5	健全度B 軽微な劣化状態で美観を損なわれている。	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R17				50 枠補修						
運動施設	自由広場	自由広場	380m2	混合土	S62	35年	30年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
運動施設	チビッコ広場	チビッコ広場	144m2	混合土	S62	35年	30年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
教養施設	記念碑等	記念碑等	1式	巨石	S62	35年	38年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R26以降										
便益施設	水飲み場	水飲み場	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	S62	35年	15年	R5	健全度C	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R12							838 更新			
便益施設	トイレ	トイレ	1棟	RC造	S62	35年	50年	R5	健全度B	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	－										
管理施設	公園灯	公園灯	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	S62	35年	18年	R5	健全度B 錆が発生して美観が損なわれている。	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	引込柱	引込柱	1塔	金属(ｽﾁｰﾙ)	S62	35年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	分電盤	分電盤	1基	プラボックス	S62	35年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	フェンス	フェンス	123.6m	金属(ｽﾁｰﾙ)	S62	35年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	車止め1	車止め1	1基	鋼材	S62	35年	18年	R5	健全度C	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R11						152 更新				
管理施設	車止め2	車止め2	1基	鋼材	S62	35年	18年	R5	健全度C	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R11						152 更新				
管理施設	車止め3	車止め3	1基	鋼材	S62	35年	18年	R5	健全度C	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R11						152 更新				
管理施設	車止め4	車止め4	1基	鋼材	S62	35年	18年	R5	健全度C	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R11						152 更新				
管理施設	車止め5	車止め5	1基	鋼材	S62	35年	18年	R5	健全度C	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R11						152 更新				
管理施設	サイン	サイン	1基	巨石	S62	35年	38年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R26以降										
管理施設	量水器	量水器	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	S62	35年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
災害応急対策施設	消火栓	消火栓	1基	金属					占用物		占用物			－										
災害応急対策施設	格納箱	格納箱	1基	金属					占用物		占用物			－										
遊戯施設	一方向滑り台	一方向滑り台	1基	金属	H26	9年	15年	R5	健全度B	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R36							134 鋼材塗装			
遊戯施設	2連ブランコ	2連ブランコ	1基	金属	H26	9年	15年	R5	健全度B	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R36							321 支柱塗装,チェーン等交換,回転軸交換			
遊戯施設	境界柵1	境界柵1	1基	鉄	H26	9年	15年	R5	健全度B	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R36							56 支柱塗装			
遊戯施設	境界柵2	境界柵2	1基	鉄	H26	9年	15年	R5	健全度B	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R36							56 支柱塗装			
管理施設	電力柱1	電力柱1	1基	コンクリート					占用物		占用物			－										
管理施設	電力柱2	電力柱2	1基	コンクリート					占用物		占用物			－										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：熊倉公園（街区公園） 供用年度：昭和62年度

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
管理施設	アドバイスミラー	アドバイスミラー	1基	金属					占用物		占用物			－										
管理施設	集水桝1	集水桝1	1基	コンクリート	S62	35年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	不凍栓1	不凍栓1	1基	金属	S62	35年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	不凍栓2	不凍栓2	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	S62	35年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝1	汚水桝1	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	S62	35年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	案内標識（公園利用のルール）	案内標識（公園利用のルール）	1基	金属(ｽﾃｰﾙ)	R1	4年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R37以降										
管理施設	案内標識（あそぶときの10のやくそく）	案内標識（あそぶときの10のやくそく）	1基	アルミ	R1	4年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R37以降										
															3,801	0	0	50	0	760	1,405	0	0	0

概算費用合計（千円）：　6,016

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：下鳥羽公園（街区公園） 供用年度：昭和63年度

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査		管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度	維持保全	補修		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
園路広場	舗装	舗装	11.5m2	アスファルト	S63	34年	10年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降									
園路広場	コンクリート舗装	コンクリート舗装	7.5m2	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	S63	34年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降									
園路広場	縁石	縁石	187m	コンクリート	H1	34年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降									
修景施設	築山	築山	380m2	混合土	H1	34年	50年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R21以降									
休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1棟	ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	H1	34年	27年	R5	健全度C 全体的に経年による劣化がみられ美観が損なわれている。	高	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R19				112 コンクリート補修					
休養施設	ベンチ(背付き)1	ベンチ(背付き)1	1基	木材	H1	34年	7年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降									
休養施設	ベンチ(背付き)2-1	ベンチ(背付き)2-1	1基	木材	H1	34年	10年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降									
休養施設	ベンチ(背付き)2-2	ベンチ(背付き)2-2	1基	木材	H1	34年	10年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降									
休養施設	ベンチ(背付き)2-3	ベンチ(背付き)2-3	1基	木材	R4	1年	10年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R24以降									
休養施設	テーブルセット1	テーブルセット1	1基	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	H1	34年	47年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R18以降									
休養施設	テーブルセット2	テーブルセット2	1基	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	H1	34年	47年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R18以降									
遊戯施設	2連ブランコ	2連ブランコ	1基	鉄	H15	20年	15年	R5	健全度C	高	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R23	152 チェーン等交換					321 支柱塗装,チェーン等交換,回転軸交換			
遊戯施設	1方向滑り台	1方向滑り台	1基	鉄	H15	20年	15年	R5	健全度C	高	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R23			134 鋼材塗装						134 鋼材塗装
遊戯施設	ジャングルジム(ハニカム)	ジャングルジム(ハニカム)	1基	鉄	H25	9年	15年	R5	健全度B	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R35			183 鋼材塗装						183 鋼材塗装
遊戯施設	1連シーソー1	1連シーソー1	1基	鉄	H25	10年	15年	R5	健全度C	高	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R35			69 鋼材塗装						69 鋼材塗装
遊戯施設	1連シーソー2	1連シーソー2	1基	鉄	H25	10年	15年	R5	健全度C	高	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R35			69 鋼材塗装						69 鋼材塗装
遊戯施設	砂場	砂場	60m2	コンクリート	H1	34年	15年	R5	健全度B 軽微な劣化状態で美観を損なわれている。	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R34				132 枠補修					
運動施設	自由広場	自由広場	930m2	混合土	H1	34年	30年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降									
教養施設	記念碑等	記念碑等	1基	巨石	H1	34年	38年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R28以降									
便益施設	水飲み場	水飲み場	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H1	34年	15年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降									
便益施設	多目的トイレ	多目的トイレ	1棟	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	H15	20年	50年	R5	健全度B	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R45			391 屋根再塗装,外壁タイル補修						146 内壁補修,水洗金物交換
管理施設	公園灯	公園灯	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H1	34年	18年	R5	健全度B 全体的に経年による劣化がみられ美観が損なわれている。	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降								1101 更新	
管理施設	フェンス	フェンス	145m	金属(ｽﾁｰﾙ)	H1	34年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降									
管理施設	車止め1	車止め1	1基	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	H1	34年	42年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降									
管理施設	車止め2	車止め2	1基	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	H1	34年	42年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降									
管理施設	車止め3	車止め3	1基	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	H1	34年	42年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降									
管理施設	車止め4	車止め4	1基	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	H1	34年	42年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降									
管理施設	車止め5	車止め5	1基	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	H1	34年	42年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降									
管理施設	車止め6	車止め6	1基	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	H1	34年	42年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降									
管理施設	サイン1	サイン1	1基	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	H1	34年	42年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降									
管理施設	サイン2	サイン2	1基	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	H1	34年	42年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降									
管理施設	引込柱	引込柱	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H1	34年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降									

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：下鳥羽公園（街区公園） 供用年度：昭和63年度

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
管理施設	分電盤	分電盤	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H1	34年	15年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	排水桝	排水桝	1基	コンクリート	H1	34年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	不凍栓1	不凍栓1	1式	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H15	20年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	物置	物置	1基	プレハブ	H25	10年	22年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R28以降										
管理施設	量水器	量水器	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H1	34年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
災害応急対策施設	防火水槽	防火水槽	1基	コンクリート					占用物		占用物			－										
災害応急対策施設	標識	標識	1基	鋼材					占用物		占用物			－										
その他	ゴミステーション	ゴミステーション	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)					占用物		占用物			－										
災害応急対策施設	消火栓	消火栓	1基						占用物		占用物			－										
災害応急対策施設	ホース格納箱	ホース格納箱	1基						占用物		占用物			－										
管理施設	不凍栓2	不凍栓2	1式	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H1	34年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	不凍栓3	不凍栓3	1式	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H1	34年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝	汚水桝	1基		H15	20年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	集水桝1	集水桝1	1基	コンクリート	H1	34年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	集水桝2	集水桝2	1基	コンクリート	H1	34年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	案内標識（公園利用のルール）	案内標識（公園利用のルール）	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	R1	4年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R37以降										
管理施設	案内標識（あそぶときの10のやくそく）	案内標識（あそぶときの10のやくそく）	1基	アルミ	R1	4年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R37以降										
															152	0	846	244	0	0	321	0	1,101	601

概算費用合計（千円）：　3,265

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：新田公園（街区公園） 供用年度：平成4年度

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
園路広場	インターロッキング	インターロッキング	36m2	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	H25	9年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R25以降										
園路広場	スロープ	スロープ	16.7m2	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	H25	9年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R25以降										
園路広場	縁石	縁石	366.8m	縁石ﾌﾞﾛｯｸ	H4	30年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R25以降										
修景施設	彫像	彫像	1基	石材	H4	30年	38年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R31以降										
修景施設	築山	築山	1基	混合土	H4	30年	50年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R24以降										
休養施設	四阿	四阿	1棟	木材	R2	3年	22年	R5	健全度A	高	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R42										
休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1棟	鋼管支柱	H4	30年	27年	R5	健全度B 全体的に経年による劣化がみられ美観が損なわれている。	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R23	112 コンクリート補修									
休養施設	テーブルセット1	テーブルセット1	1基	木材	H25	10年	7年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	テーブルセット2	テーブルセット2	1基	木材	H25	10年	7年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
遊戯施設	4連ブランコ	4連ブランコ	1基	鉄	H25	10年	15年	R5	健全度B	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R35				130 支柱塗装			304 チェーン等交換			
遊戯施設	3連鉄棒	3連鉄棒	1基	鉄	H25	10年	15年	R5	健全度B	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R35				31 鋼材塗装						
遊戯施設	シーソー(アニマルフレンド)	シーソー(アニマルフレンド)	1基	鉄	R5	0年	15年	R5	健全度A	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R45							69 鋼材塗装			
遊戯施設	砂場	砂場	25㎡	コンクリート	H4	30年	15年	R5	健全度B	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R21										
運動施設	自由広場	自由広場	1100m2	混合土	H4	30年	30年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R19以降										
教養施設	石碑1	石碑1	1基	石材	H4	30年	38年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R31以降										
教養施設	石碑2	石碑2	1基	石材	H4	30年	38年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R31以降										
便益施設	水飲み場	水飲み場	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H25	9年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R25以降										
便益施設	多目的トイレ	多目的トイレ	1棟	木造	H4	30年	24年	R5	健全度B 部分的に経年による劣化がみられ美観が損なわれている。	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R29									582 屋根再塗装,外壁再塗装,内壁補修,水洗金物交換	
管理施設	公園灯1	公園灯1	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H4	30年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	公園灯2	公園灯2	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H4	30年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	電力柱1	電力柱1	1基	コンクリート					占用物		占用物			－										
管理施設	電力柱2	電力柱2	1基	コンクリート					占用物		占用物			－										
管理施設	電力柱3	電力柱3	1基	コンクリート					占用物		占用物			－										
管理施設	電力柱4	電力柱4	1基	コンクリート					占用物		占用物			－										
管理施設	電力柱5	電力柱5	1基	コンクリート					占用物		占用物			－										
管理施設	電力柱6	電力柱6	1基	コンクリート					占用物		占用物			－										
管理施設	フェンス(H=4.5)	フェンス(H=4.5)	36.4m	金属(ｽﾁｰﾙ)	H4	30年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	フェンス(H=1.3)	フェンス(H=1.3)	253.2m	金属(ｽﾁｰﾙ)	H4	30年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	車止め1	車止め1	1基	鋼材	H4	30年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	車止め2	車止め2	1基	鋼材	H4	30年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	車止め3	車止め3	1基	鋼材	H4	30年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	不凍栓1	不凍栓1	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H4	30年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：新田公園（街区公園） 供用年度：平成4年度

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
管理施設	不凍栓2	不凍栓2	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H4	30年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	不凍栓3	不凍栓3	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H4	30年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	不凍栓4	不凍栓4	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H4	30年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	不凍栓5	不凍栓5	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H4	30年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	不凍栓6	不凍栓6	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H4	30年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝1	汚水桝1	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H4	30年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝2	汚水桝2	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H4	30年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝3	汚水桝3	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H4	30年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	量水器	量水器	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H4	30年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	物置	物置	1基	金属造	H4	30年	22年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
災害応急対策施設	防火水槽看板	防火水槽看板							占用物		占用物			－										
災害応急対策施設	消火栓	消火栓							占用物		占用物			－										
災害応急対策施設	防火水槽	防火水槽							占用物		占用物			－										
その他	ゴミステーション	ゴミステーション							占用物		占用物			－										
遊戯施設	ジャングルジム(ハニカム)	ジャングルジム(ハニカム)	1基	金属	H26	9年	15年	R5	健全度A	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R36							183 鋼材塗装			
遊戯施設	一方向滑り台	一方向滑り台	1基	金属	H26	9年	15年	R5	健全度B	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R36							134 鋼材塗装			
遊戯施設	ロッキング遊具	ロッキング遊具	1基	FRP	H26	9年	10年	R5	健全度C	高	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R20	11 表面補修			22 軸受け部修繕						
休養施設	ベンチ（背無し）1	ベンチ（背無し）1	1基	再生木材	H26	9年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R26以降										
休養施設	ベンチ（背無し）2-1	ベンチ（背無し）2-1	1基	再生木材	H26	9年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R26以降										
休養施設	ベンチ（背無し）2-2	ベンチ（背無し）2-2	1基	再生木材	H26	9年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R26以降										
休養施設	ベンチ(背有無複合型)1	ベンチ(背有無複合型)1	1基	再生木材	H26	9年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R26以降										
休養施設	ベンチ(背有無複合型)2	ベンチ(背有無複合型)2	1基	再生木材	H26	9年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R26以降										
管理施設	手摺り(スロープ)	手摺り(スロープ)	12m		H25	9年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R25以降										
管理施設	浸透ﾏﾝﾎｰﾙ	浸透ﾏﾝﾎｰﾙ	1基		H26	9年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R26以降										
管理施設	集水桝	集水桝	1基		H26	9年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R26以降										
災害応急対策施設	防災無線	防災無線	1基						占用物		占用物			－										
遊戯施設	境界柵1	境界柵1	1基	鉄	H25	10年	15年	R5	健全度B	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R35				80 支柱塗装						
遊戯施設	境界柵2	境界柵2	1基	鉄	H25	10年	15年	R5	健全度B	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R35				80 支柱塗装						
災害応急対策施設	ホース格納箱	ホース格納箱	1基						占用物		占用物			－										
休養施設	ベンチ(背付き)1	ベンチ(背付き)1	1基	木材	R2	3年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R32以降										
休養施設	ベンチ(背付き)2	ベンチ(背付き)2	1基	木材	R2	3年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R32以降										
管理施設	不凍栓7	不凍栓7	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H4	30年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：新田公園（街区公園） 供用年度：平成4年度

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
管理施設	不凍栓8	不凍栓8	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H4	30年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	案内標識（あそぶときの10のやくそく）	案内標識（あそぶときの10のやくそく）	1基	アルミ	R1	4年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R37以降										
															123	0	0	343	0	0	690	0	582	0

概算費用合計（千円）：　1,738

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：大原公園（街区公園） 供用年度：平成8年度

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
園路広場	縁石	縁石	146.3m	コンクリート	H8	26年	20年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
園路広場	橋	橋	1橋	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	H8	26年	60年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R38以降										
休養施設	四阿	四阿	1棟	鉄	H8	26年	27年	R5	健全度B	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R27							112 屋根塗装, 柱再塗装			
休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1棟	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	H8	26年	47年	R5	健全度B 部分的に経年による劣化がみられ美観が損なわれている。	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R34				112 コンクリート 補修						
休養施設	ベンチ1	ベンチ1	1基	木材	H8	26年	7年	R5	健全度C	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降	22 防腐剤塗布・欠損部補修									
休養施設	ベンチ2	ベンチ2	1基	木材	H8	26年	7年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	ベンチ3	ベンチ3	1基	木材	H8	26年	7年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	テーブルセット1	テーブルセット1	1基	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	H8	26年	47年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R25以降										
休養施設	テーブルセット2	テーブルセット2	1基	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	H8	26年	47年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R25以降										
遊戯施設	2連ブランコ	2連ブランコ	1基	鉄	H8	26年	15年	R5	健全度B	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R14				69 支柱塗装						
遊戯施設	境界柵1	境界柵1	1基	鉄	H8	26年	15年	R5	健全度B	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R14				56 支柱塗装						
遊戯施設	2連シーソー	2連シーソー	1基	鉄	H8	26年	15年	R5	健全度C	高	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R11						855 更新				
遊戯施設	雲梯	雲梯	1基	鉄	H27	7年	15年	R5	健全度B	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R24				39 鋼材塗装						
遊戯施設	砂場	砂場	25m2	コンクリート	H8	26年	15年	R5	健全度B 軽微な劣化状態で美観を損なわれている。	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R14				55 枠補修						
運動施設	自由広場	自由広場	690m2	混合土	H8	26年	30年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R23以降										
教養施設	記念碑等1	記念碑等1	1基	巨石	H8	26年	38年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R35以降										
教養施設	記念碑等2	記念碑等2	1基	巨石	H8	26年	38年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R35以降										
便益施設	水飲み場	水飲み場	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H8	26年	15年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	公園灯	公園灯	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H8	26年	18年	R5	健全度B 部分的に発錆がみられ美観が損なわれている。	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	引込柱	引込柱	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H8	26年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	分電盤	分電盤	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H8	26年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	フェンス	フェンス	184m	金属(ｽﾁｰﾙ)	H8	26年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	サイン	サイン	1基	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	H8	26年	42年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R20以降										
管理施設	車止め1-1	車止め1-1	1基	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	H8	26年	42年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R20以降										
管理施設	車止め1-2	車止め1-2	1基	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	H8	26年	42年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R20以降										
管理施設	車止め1-3	車止め1-3	1基	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	H8	26年	42年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R20以降										
管理施設	車止め1-4	車止め1-4	1基	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	H8	26年	42年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R20以降										
管理施設	車止め1-5	車止め1-5	1基	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	H8	26年	42年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R20以降										
管理施設	車止め1-6	車止め1-6	1基	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	H8	26年	42年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R20以降										
管理施設	車止め2-1	車止め2-1	1基	ステンレス	H8	26年	39年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R37以降										
管理施設	車止め2-2	車止め2-2	1基	ステンレス	H8	26年	39年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R37以降										
管理施設	量水器	量水器	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H8	26年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：大原公園（街区公園）　供用年度：平成8年度

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
災害応急対策施設	防火水槽	防火水槽	1基	コンクリート					占用物		占用物			－										
災害応急対策施設	標識	標識	1基	鋼材					占用物		占用物			－										
その他	ゴミステーション	ゴミステーション	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)					占用物		占用物			－										
遊戯施設	ロッキング遊具(バンダ)	ロッキング遊具(バンダ)	1基	FRP	H26	8年	10年	R5	健全度B	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R26						22 軸受け部修繕				
遊戯施設	ロッキング遊具(ライオン)	ロッキング遊具(ライオン)	1基	FRP	H26	8年	10年	R5	健全度B	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R26						22 軸受け部修繕				
遊戯施設	一方向ローラ滑り台	一方向ローラ滑り台	1基		H26	8年	15年	R5	健全度B	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R32						134 鋼材塗装				
遊戯施設	境界柵2	境界柵2	1基	鉄	H8	26年	15年	R5	健全度B	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R24				56 支柱塗装						
管理施設	不凍栓1	不凍栓1	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H8	26年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	不凍栓2	不凍栓2	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H8	26年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	電力柱1	電力柱1	1基	コンクリート					占用物		占用物			－										
管理施設	電力柱2	電力柱2	1基	コンクリート					占用物		占用物			－										
管理施設	案内標識（公園利用のルール）	案内標識（公園利用のルール）	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	R1	4年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R31以降										
管理施設	案内標識（あそぶときの10のやくそく）	案内標識（あそぶときの10のやくそく）	1基	アルミ	R1	4年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R31以降										
															22	0	0	387	0	1,033	112	0	0	0

概算費用合計（千円）：　1,554

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：本村公園（街区公園） 供用年度：平成10年度

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
園路広場	インターロッキング	インターロッキング	43.5m2	ブロック	H23	11年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R23以降										
園路広場	地先境界ブロック	地先境界ブロック	16.7m	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	H27	8年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R27以降										
修景施設	花壇1	花壇1	13m	コンクリート	H10	25年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
修景施設	花壇2	花壇2	13m	コンクリート	H10	25年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
修景施設	花壇3	花壇3	13m	コンクリート	H10	25年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	ベンチ1	ベンチ1	1基	再生木材	H23	11年	22年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R26以降										
休養施設	ベンチ2	ベンチ2	1基	再生木材	H23	11年	22年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R26以降										
休養施設	ベンチ3	ベンチ3	1基	再生木材	H23	11年	22年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R26以降										
休養施設	ベンチ4	ベンチ4	1基	再生木材	H23	11年	22年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R26以降										
休養施設	ベンチ5	ベンチ5	1基	再生木材	H23	11年	22年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R26以降										
休養施設	ベンチ6	ベンチ6	1基	再生木材	H23	11年	22年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R26以降										
遊戯施設	4連ブランコ	4連ブランコ	1基	鉄	H10	25年	15年	R5	健全度C	高	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R16			304 チェーン等交換							
遊戯施設	1方向滑り台	1方向滑り台	1基	鉄	H26	8年	15年	R5	健全度B	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R36						130 鋼材塗装				
遊戯施設	砂場	砂場	175m2	コンクリート	H26	9年	15年	R5	健全度B	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R32										
遊戯施設	境界柵1	境界柵1	1基	鉄	H23	11年	15年	R5	健全度B	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R16			80 支柱塗装							
運動施設	自由広場	自由広場	1010m2	混合土	H10	25年	30年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R25以降										
便益施設	水飲み場	水飲み場	1基	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	H10	25年	15年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
便益施設	多目的トイレ	多目的トイレ	1棟	木造	H23	11年	24年	R5	健全度A 健全であり美観を保たれている。	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R36									616 屋根再塗装,外壁再塗装,内壁補修,水洗金物交換	
管理施設	公園灯	公園灯	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H10	25年	18年	R5	健全度B 発錆があり著しく美観を損なわれている。	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降						1101 更新				
管理施設	フェンス	フェンス	105m	金属(ｽﾁｰﾙ)	H10	25年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	車止め1	車止め1	1基	鋼材	H23	11年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R29以降										
管理施設	車止め2	車止め2	1基	鋼材	H23	11年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R29以降										
管理施設	汚水桝1	汚水桝1	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H10	25年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝2	汚水桝2	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H10	25年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝3	汚水桝3	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H10	25年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝4	汚水桝4	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H10	25年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝5	汚水桝5	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H10	25年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝6	汚水桝6	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H10	25年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝7	汚水桝7	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H10	25年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝8	汚水桝8	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H10	25年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝9	汚水桝9	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H10	25年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	不凍栓1	不凍栓1	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H10	25年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：本村公園（街区公園） 供用年度：平成10年度

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
管理施設	不凍栓2	不凍栓2	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H10	25年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	不凍栓3	不凍栓3	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H10	25年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	不凍栓4	不凍栓4	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H10	25年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	集水桝1	集水桝1	1基	コンクリート	H10	25年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	集水桝2	集水桝2	1基	コンクリート	H10	25年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	量水器	量水器	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H10	25年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	擁壁	擁壁	27.3m3	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	H10	25年	40年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R20以降										
管理施設	物置	物置	1棟	金属(ｽﾁｰﾙ)	H29	6年	17年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
管理施設	電力柱1	電力柱1	1基	コンクリート					占用物		占用物			－										
管理施設	電力柱2	電力柱2	1基	コンクリート					占用物		占用物			－										
災害応急対策施設	防火水槽看板	防火水槽看板	1基						占用物		占用物			－										
災害応急対策施設	防火水槽	防火水槽	1基						占用物		占用物			－										
その他	ゴミステーション	ゴミステーション	1棟						占用物		占用物			－										
遊戯施設	境界柵2	境界柵2	1基	鉄	H23	11年	15年	R5	健全度B	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R16			80 支柱塗装							
管理施設	不凍栓5	不凍栓5	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H10	25年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	案内標識（公園利用のルール）	案内標識（公園利用のルール）	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	R1	4年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R37以降										
管理施設	案内標識（あそぶときの10のやくそく）	案内標識（あそぶときの10のやくそく）	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	R1	4年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R37以降										
															0	0	464	0	0	1,231	0	0	616	0

概算費用合計（千円）：　2,311

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：産業団地北公園（街区公園）　供用年度：平成13年度

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
園路広場	アスファルト舗装	アスファルト舗装	502m2	アスファルト	H13	22年	15年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
園路広場	インターロッキング	インターロッキング	11m2	ブロック	H13	22年	15年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
園路広場	平板舗装	平板舗装	112m2	コンクリート	H13	22年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
園路広場	縁石	縁石	234.5m	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	H13	22年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	四阿一体型パーゴラ	四阿一体型パーゴラ	1基	鋼材	H13	22年	34年	R5	健全度B 屋根裏材に経年による劣化で美観が損なわれている。	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R44			134 屋根補修						100 柱・梁補修	
休養施設	ベンチ1-1	ベンチ1-1	1基	コンクリート	H13	22年	47年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R30以降										
休養施設	ベンチ1-2	ベンチ1-2	1基	コンクリート	H13	22年	47年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R30以降										
休養施設	ベンチ2-1	ベンチ2-1	1基	コンクリート	H13	22年	47年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R30以降										
休養施設	ベンチ2-2	ベンチ2-2	1基	コンクリート	H13	22年	47年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R30以降										
休養施設	テーブルセット	テーブルセット	1基	木材	H13	22年	7年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
便益施設	水飲み場	水飲み場	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H13	22年	15年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	不凍栓	不凍栓	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H13	22年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R19以降										
管理施設	公園灯	公園灯	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H13	22年	18年	R5	健全度B 全体的に発錆がみられ美観を損なわれている。	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R19以降										
管理施設	フェンス	フェンス	44m	金属(ｽﾁｰﾙ)	H13	22年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R19以降										
管理施設	側溝	側溝	72.6m	コンクリート	H13	22年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	車止め1	車止め1	1基	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	H13	22年	42年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R25以降										
管理施設	車止め2	車止め2	1基	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	H13	22年	42年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R25以降										
管理施設	車止め3	車止め3	1基	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	H13	22年	42年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R25以降										
管理施設	車止め4	車止め4	1基	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	H13	22年	42年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R25以降										
管理施設	車止め5	車止め5	1基	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	H13	22年	42年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R25以降										
管理施設	車止め6	車止め6	1基	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	H13	22年	42年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R25以降										
管理施設	車止め7	車止め7	1基	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	H13	22年	42年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R25以降										
管理施設	車止め8	車止め8	1基	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	H13	22年	42年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R25以降										
管理施設	量水器	量水器	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H13	22年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	電力柱1	電力柱1	1基	コンクリート					占用物		占用物			－										
管理施設	案内標識（公園利用のルール）	案内標識（公園利用のルール）	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	R1	4年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R37以降										
															0	0	134	0	0	0	0	0	100	0

概算費用合計（千円）：　234

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：産業団地南公園（街区公園）　供用年度：平成13年度

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
園路広場	インターロッキング	インターロッキング	83m2	ブロック	H13	22年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
園路広場	平板舗装	平板舗装	160m2	コンクリート	H13	22年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
園路広場	地先境界ブロック	地先境界ブロック	120m	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	H13	22年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	四阿	四阿	1棟	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	H13	22年	47年	R5	健全度B 全体的に経年による劣化がみられ美観を損なわれている。	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R39							190 屋根補修, 擬木補修			
休養施設	ベンチ1	ベンチ1	1基	コンクリート	H13	22年	47年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R30以降										
休養施設	ベンチ2	ベンチ2	1基	コンクリート	H13	22年	47年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R30以降										
休養施設	ベンチ3	ベンチ3	1基	コンクリート	H13	22年	47年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R30以降										
休養施設	テーブルセット	テーブルセット	1基	コンクリート	H13	22年	47年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R30以降										
教養施設	記念碑等1	記念碑等1	1基	巨石	H13	22年	38年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R40以降										
教養施設	記念碑等2	記念碑等2	1基	巨石	H13	22年	38年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R40以降										
便益施設	水飲み場	水飲み場	1基	ステンレス	H13	22年	39年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R42以降										
管理施設	公園灯	公園灯	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H13	22年	18年	R5	健全度B 全体的に発錆がみられ美観を損なわれている。	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R19以降										
管理施設	フェンス(H=0.6)	フェンス(H=0.6)	72m	金属(ｽﾁｰﾙ)	H13	22年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R19以降										
管理施設	フェンス(H=1.5)	フェンス(H=1.5)	60m	金属(ｽﾁｰﾙ)	H13	22年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R19以降										
管理施設	車止め1	車止め1	1基	コンクリート	H13	22年	42年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R25以降										
管理施設	車止め2	車止め2	1基	コンクリート	H13	22年	42年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R25以降										
管理施設	車止め3	車止め3	1基	コンクリート	H13	22年	42年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R25以降										
管理施設	車止め4	車止め4	1基	コンクリート	H13	22年	42年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R25以降										
管理施設	車止め5	車止め5	1基	コンクリート	H13	22年	42年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R25以降										
管理施設	車止め6	車止め6	1基	コンクリート	H13	22年	42年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R25以降										
管理施設	不凍栓	不凍栓	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H13	22年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	量水器	量水器	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H13	22年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	側溝(300×600)	側溝(300×600)	60m	コンクリート	H13	22年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	郵便ポスト	郵便ポスト	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)					占用物		占用物			－										
災害応急対策施設	ホース格納箱	ホース格納箱	1基						占用物		占用物			－										
災害応急対策施設	消火栓	消火栓	1基						占用物		占用物			－										
修景施設	ツリーサークル受枠1	ツリーサークル受枠1	1式	コンクリート	H13	22年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
修景施設	ツリーサークル受枠2	ツリーサークル受枠2	1式	コンクリート	H13	22年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
修景施設	ツリーサークル受枠3	ツリーサークル受枠3	1式	コンクリート	H13	22年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	イス1-1	イス1-1	1基	コンクリート	H13	22年	47年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R30以降										
休養施設	イス1-2	イス1-2	1基	コンクリート	H13	22年	47年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R30以降										
休養施設	イス1-3	イス1-3	1基	コンクリート	H13	22年	47年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R30以降										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：産業団地南公園（街区公園） 供用年度：平成13年度

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
休養施設	イス1-4	イス1-4	1基	コンクリート	H13	22年	47年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R30以降										
休養施設	イス1-5	イス1-5	1基	コンクリート	H13	22年	47年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R30以降										
休養施設	イス1-6	イス1-6	1基	コンクリート	H13	22年	47年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R30以降										
休養施設	イス1-7	イス1-7	1基	コンクリート	H13	22年	47年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R30以降										
休養施設	イス1-8	イス1-8	1基	コンクリート	H13	22年	47年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R30以降										
園路広場	階段	階段	1㎡	石材	H13	22年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	カーブミラー	カーブミラー	1基	金属					占用物		占用物			－										
管理施設	電力柱1	電力柱1	1基	コンクリート					占用物		占用物			－										
管理施設	電力柱2	電力柱2	1基	コンクリート					占用物		占用物			－										
管理施設	案内標識（公園利用のルール）	案内標識（公園利用のルール）	1基	金属(ｽﾃｰﾙ)	R1	4年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R37以降										
															0	0	0	0	0	0	190	0	0	0

概算費用合計（千円）：　190

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「休験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：見岳町公園（街区公園） 供用年度：平成18年度

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
園路広場	インターロッキング	インターロッキング	14.4m2	ブロック	H18	17年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R18以降										
園路広場	砕石舗装	砕石舗装	75m2	再生砕石	H18	17年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R18以降										
園路広場	地先境界ブロック	地先境界ブロック	165.5m	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	H18	17年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R18以降										
休養施設	四阿	四阿	1棟	木造	H18	17年	22年	R5	健全度B 全体的に経年による劣化がみられ美観を損なわれている。	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R28							190 屋根補修, 柱再塗装			
休養施設	ベンチ1	ベンチ1	1基	木材	H18	17年	7年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	ベンチ2	ベンチ2	1基	木材	H18	17年	7年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	テーブルセット	テーブルセット	1基	木材	H18	17年	7年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
運動施設	自由広場	自由広場	166m2	赤土	H18	17年	30年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
管理施設	ガードパイプ	ガードパイプ	51m	鋼材	H18	17年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R24以降										
管理施設	サイン1	サイン1	1基	鋼材	H18	17年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R24以降										
管理施設	サイン2	サイン2	1基	鋼材	H18	17年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R24以降										
管理施設	車止め1	車止め1	1基	コンクリート	H18	17年	42年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R30以降										
管理施設	車止め2	車止め2	1基	コンクリート	H18	17年	42年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R30以降										
管理施設	車止め3	車止め3	1基	コンクリート	H18	17年	42年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R30以降										
管理施設	車止め4	車止め4	1基	コンクリート	H18	17年	42年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R30以降										
管理施設	散水栓	散水栓	1基		H18	17年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R18以降										
管理施設	量水器	量水器	1基		H18	17年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R18以降										
管理施設	電力柱	電力柱	1基						占用物		占用物			－										
修景施設	柵	柵	12m	プラスチック	R1	4年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	案内標識（公園利用のルール）	案内標識（公園利用のルール）	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	R1	4年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R37以降										
															0	0	0	0	0	0	190	0	0	0

概算費用合計（千円）：　190

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：碵山公園（街区公園） 供用年度：平成19年度

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
園路広場	歩道コンクリート舗装	歩道コンクリート舗装	477.5m2	コンクリート	H19	16年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R19以降										
園路広場	コンクリート舗装	コンクリート舗装	259.7m2	コンクリート	H19	16年	15年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R19以降										
園路広場	インターロッキング	インターロッキング	203.2m2	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	H19	16年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R19以降										
園路広場	地先境界ブロック	地先境界ブロック	159.1m	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	H19	16年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R19以降										
園路広場	歩車道境界ブロック	歩車道境界ブロック	310.1m	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	H19	16年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R19以降										
園路広場	砕石舗装	砕石舗装	800m2	再生砕石	H19	16年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R19以降										
修景施設	岩組水路	岩組水路	150m2	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	H19	16年	38年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R46以降										
修景施設	親水水路	親水水路	148.5m	混合土	H19	16年	30年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R43以降										
修景施設	植樹ます1	植樹ます1	6m	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	H19	16年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R19以降										
休養施設	ベンチ（背付き）	ベンチ（背付き）	1基	木材	H19	16年	7年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	ベンチ（背無し）1-1	ベンチ（背無し）1-1	1基	御影石	H19	16年	38年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R46以降										
休養施設	ベンチ（背無し）1-2	ベンチ（背無し）1-2	1基	御影石	H19	16年	38年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R46以降										
休養施設	ベンチ（背無し）1-3	ベンチ（背無し）1-3	1基	御影石	H19	16年	38年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R46以降										
休養施設	ベンチ（背無し）2	ベンチ（背無し）2	1基	木材	H19	16年	7年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	ベンチ(円形型)	ベンチ(円形型)	1基	木材	H19	16年	7年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
便益施設	水飲み場1	水飲み場1	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H19	16年	15年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R19以降										
便益施設	水飲み場2	水飲み場2	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H19	16年	15年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R19以降										
便益施設	駐車場	駐車場	2755m2	アスファルト	H19	16年	10年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
便益施設	駐輪場	駐輪場	92.9m2	コンクリート	H19	16年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R19以降										
便益施設	多目的トイレ	多目的トイレ	1棟	木造	H19	16年	24年	R5	健全度B 部分的に外壁にひび割れ(軽)がみられるが美観をたもたれている。	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R32							950 屋根再塗装,外壁再塗装			
管理施設	公園灯（高）緑1	公園灯（高）緑1	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H19	16年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R25以降										
管理施設	公園灯（高）緑2	公園灯（高）緑2	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H19	16年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R25以降										
管理施設	公園灯（高）緑3	公園灯（高）緑3	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H19	16年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R25以降										
管理施設	公園灯（高）緑4	公園灯（高）緑4	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H19	16年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R25以降										
管理施設	公園灯（高）緑5	公園灯（高）緑5	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H19	16年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R25以降										
管理施設	公園灯（高）茶1-1	公園灯（高）茶1-1	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H19	16年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R25以降										
管理施設	公園灯（高）茶1-2	公園灯（高）茶1-2	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H19	16年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R25以降										
管理施設	公園灯（高）茶1-3	公園灯（高）茶1-3	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H19	16年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R25以降										
管理施設	公園灯（高）茶1-4	公園灯（高）茶1-4	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H19	16年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R25以降										
管理施設	公園灯（高）茶1-5	公園灯（高）茶1-5	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H19	16年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R25以降										
管理施設	公園灯（高）茶1-6	公園灯（高）茶1-6	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H19	16年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R25以降										
管理施設	公園灯（高）茶1-7	公園灯（高）茶1-7	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H19	16年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R25以降										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：磯山公園（街区公園） 供用年度：平成19年度

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
管理施設	公園灯（高）茶1-8	公園灯（高）茶1-8	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H19	16年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R25以降										
管理施設	公園灯（高）茶1-9	公園灯（高）茶1-9	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H19	16年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R25以降										
管理施設	公園灯（高）茶1-10	公園灯（高）茶1-10	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H19	16年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R25以降										
管理施設	公園灯（高）茶1-11	公園灯（高）茶1-11	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H19	16年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R25以降										
管理施設	公園灯（高）茶1-12	公園灯（高）茶1-12	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H19	16年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R25以降										
管理施設	公園灯（高）茶1-13	公園灯（高）茶1-13	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H19	16年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R25以降										
管理施設	公園灯（高）茶2-1	公園灯（高）茶2-1	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H19	16年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R25以降										
管理施設	公園灯（高）茶2-2	公園灯（高）茶2-2	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H19	16年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R25以降										
管理施設	公園灯（高）茶2-3	公園灯（高）茶2-3	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H19	16年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R25以降										
管理施設	公園灯（高）茶2-4	公園灯（高）茶2-4	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H19	16年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R25以降										
管理施設	公園灯（高）茶2-5	公園灯（高）茶2-5	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H19	16年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R25以降										
管理施設	公園灯（低）1	公園灯（低）1	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H19	16年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R25以降										
管理施設	公園灯（低）2	公園灯（低）2	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H19	16年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R25以降										
管理施設	公園灯（低）3	公園灯（低）3	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H19	16年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R25以降										
管理施設	公園灯（低）4	公園灯（低）4	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H19	16年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R25以降										
管理施設	公園灯（低）5	公園灯（低）5	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H19	16年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R25以降										
管理施設	公園灯（低）6	公園灯（低）6	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H19	16年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R25以降										
管理施設	公園灯（低）7	公園灯（低）7	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H19	16年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R25以降										
管理施設	公園灯（低）8	公園灯（低）8	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H19	16年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R25以降										
管理施設	公園灯（ウィンド・ソーラーシステム付）	公園灯（ウィンド・ソーラーシステム付）	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H19	16年	18年	R5	健全度B 部分的に発錆がみられ美観を損なわれている。	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R32							168 支柱塗装,バッテリー交換			
管理施設	引込柱	引込柱	1基	ｺﾝｸﾘｰﾄ柱	H19	16年	42年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R31以降										
管理施設	分電盤	分電盤	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H19	16年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R25以降										
管理施設	電話柱	電話柱	1基	ｺﾝｸﾘｰﾄ柱					占用物		占用物			－										
管理施設	時計塔1	時計塔1	1基	金属	H19	16年	15年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R19以降										
管理施設	時計塔2	時計塔2	1基	金属	H19	16年	15年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R19以降										
管理施設	サイン（園路のT型）1	サイン（園路のT型）1	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H19	16年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R25以降										
管理施設	サイン（園路のT型）2	サイン（園路のT型）2	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H19	16年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R25以降										
管理施設	サイン（美術館）	サイン（美術館）	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H19	16年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R25以降										
管理施設	サイン（研成ホール）	サイン（研成ホール）	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H19	16年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R25以降										
管理施設	サイン（公園）大	サイン（公園）大	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H19	16年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R25以降										
管理施設	フェンス（緑）	フェンス（緑）	49.1m	金属(ｽﾁｰﾙ)	H19	16年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R25以降										
管理施設	転落防止柵（水路）	転落防止柵（水路）	238.5m	鋼材	H19	16年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R25以降										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：磯山公園（街区公園） 供用年度：平成19年度

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
管理施設	柵（竹垣）	柵（竹垣）	72.6m	竹材	H19	16年	10年	R5	健全度C	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降	94 10%更新								
管理施設	車止め（チェーン付）1	車止め（チェーン付）1	1基	御影石	H19	16年	38年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R46以降									
管理施設	車止め（チェーン付）2	車止め（チェーン付）2	1基	御影石	H19	16年	38年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R46以降									
管理施設	チェーンポール	チェーンポール	1基	ステンレス	H19	16年	39年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R48以降									
管理施設	車止め（茶色）1	車止め（茶色）1	1基	鋼材	H19	16年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R25以降									
管理施設	車止め（茶色）2	車止め（茶色）2	1基	鋼材	H19	16年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R25以降									
管理施設	車止め（茶色）3	車止め（茶色）3	1基	鋼材	H19	16年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R25以降									
管理施設	車止め（茶色）4	車止め（茶色）4	1基	鋼材	H19	16年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R25以降									
管理施設	車止め（茶色）5	車止め（茶色）5	1基	鋼材	H19	16年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R25以降									
管理施設	車止め（茶色）6	車止め（茶色）6	1基	鋼材	H19	16年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R25以降									
管理施設	車止め（茶色）7	車止め（茶色）7	1基	鋼材	H19	16年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R25以降									
管理施設	車止め（茶色）8	車止め（茶色）8	1基	鋼材	H19	16年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R25以降									
管理施設	駐輪場チェーン柵	駐輪場チェーン柵	18m	鋼材	H19	16年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R25以降									
管理施設	側溝（VS1100×800）	側溝（VS1100×800）	28m	コンクリート					占用物		占用物			－									
管理施設	側溝(VS300×600)	側溝（VS300×600）	7m	コンクリート	H19	16年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R19以降									
管理施設	側溝(1200×800)	側溝(1200×800)	209m	コンクリート					占用物		占用物			－									
管理施設	側溝(U300)	側溝(U300)	7m	コンクリート	H19	16年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R19以降									
管理施設	側溝(U240)	側溝(U240)	172.9m	コンクリート	H19	16年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R19以降									
管理施設	側溝(U150)	側溝(U150)	52m	コンクリート	H19	16年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R19以降									
管理施設	集水桝1	集水桝1	1基	コンクリート					占用物		占用物			－									
管理施設	集水桝2-1	集水桝2-1	1基	コンクリート					占用物		占用物			－									
管理施設	集水桝2-2	集水桝2-2	1基	コンクリート					占用物		占用物			－									
管理施設	集水桝2-3	集水桝2-3	1基	コンクリート					占用物		占用物			－									
管理施設	集水桝2-4	集水桝2-4	1基	コンクリート					占用物		占用物			－									
管理施設	集水桝2-5	集水桝2-5	1基	コンクリート					占用物		占用物			－									
管理施設	集水桝2-6	集水桝2-6	1基	コンクリート					占用物		占用物			－									
管理施設	集水桝2-7	集水桝2-7	1基	コンクリート					占用物		占用物			－									
管理施設	集水桝2-8	集水桝2-8	1基	コンクリート					占用物		占用物			－									
管理施設	集水桝2-9	集水桝2-9	1基	コンクリート					占用物		占用物			－									
管理施設	集水桝3	集水桝3	1基	コンクリート	H19	16年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R19以降									
管理施設	雨水桝1	雨水桝1	1基	コンクリート	H19	16年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R19以降									
管理施設	雨水桝2	雨水桝2	1基	コンクリート	H19	16年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R19以降									

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：磯山公園（街区公園） 供用年度：平成19年度

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
管理施設	雨水桝3	雨水桝3	1基	コンクリート	H19	16年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R19以降										
管理施設	雨水桝4	雨水桝4	1基	コンクリート	H19	16年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R19以降										
管理施設	雨水桝5	雨水桝5	1基	コンクリート	H19	16年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R19以降										
管理施設	雨水桝6	雨水桝6	1基	コンクリート	H19	16年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R19以降										
管理施設	雨水桝7	雨水桝7	1基	コンクリート	H19	16年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R19以降										
管理施設	雨水桝8	雨水桝8	1基	コンクリート	H19	16年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R19以降										
管理施設	雨水桝9	雨水桝9	1基	コンクリート	H19	16年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R19以降										
管理施設	雨水桝10	雨水桝10	1基	コンクリート	H19	16年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R19以降										
管理施設	雨水桝11	雨水桝11	1基	コンクリート	H19	16年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R19以降										
管理施設	雨水桝12	雨水桝12	1基	コンクリート	H19	16年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R19以降										
管理施設	雨水桝13	雨水桝13	1基	コンクリート	H19	16年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R19以降										
管理施設	雨水桝14	雨水桝14	1基	コンクリート	H19	16年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R19以降										
管理施設	雨水桝15	雨水桝15	1基	コンクリート	H19	16年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R19以降										
管理施設	雨水桝16	雨水桝16	1基	コンクリート	H19	16年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R19以降										
管理施設	雨水桝17	雨水桝17	1基	コンクリート	H19	16年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R19以降										
管理施設	雨水桝18	雨水桝18	1基	コンクリート	H19	16年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R19以降										
管理施設	雨水桝19	雨水桝19	1基	コンクリート	H19	16年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R19以降										
管理施設	雨水桝20	雨水桝20	1基	コンクリート	H19	16年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R19以降										
管理施設	雨水桝21	雨水桝21	1基	コンクリート	H19	16年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R19以降										
管理施設	雨水桝22	雨水桝22	1基	コンクリート	H19	16年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R19以降										
管理施設	電気マンホール1	電気マンホール1	1基	コンクリート	H19	16年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R19以降										
管理施設	電気マンホール2	電気マンホール2	1基	コンクリート	H19	16年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R19以降										
管理施設	電気マンホール3	電気マンホール3	1基	コンクリート	H19	16年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R19以降										
管理施設	電気マンホール4	電気マンホール4	1基	コンクリート	H19	16年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R19以降										
管理施設	仕切弁	仕切弁	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H19	16年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R19以降										
管理施設	不凍栓1	不凍栓1	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H19	16年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R19以降										
管理施設	不凍栓2	不凍栓2	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H19	16年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R19以降										
管理施設	不凍栓3	不凍栓3	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H19	16年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R19以降										
管理施設	不凍栓4	不凍栓4	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H19	16年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R19以降										
管理施設	不凍栓5	不凍栓5	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H19	16年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R19以降										
管理施設	不凍栓6	不凍栓6	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H19	16年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R19以降										
管理施設	不凍栓7	不凍栓7	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H19	16年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R19以降										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：碇山公園（街区公園） 供用年度：平成19年度

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
管理施設	不凍栓8	不凍栓8	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H19	16年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R19以降										
管理施設	不凍栓9	不凍栓9	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H19	16年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R19以降										
管理施設	不凍栓10	不凍栓10	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H19	16年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R19以降										
管理施設	汚水桝1	汚水桝1	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H19	16年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R19以降										
管理施設	汚水桝2	汚水桝2	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H19	16年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R19以降										
管理施設	汚水桝3	汚水桝3	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H19	16年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R19以降										
管理施設	汚水桝4	汚水桝4	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H19	16年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R19以降										
管理施設	汚水桝5	汚水桝5	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H19	16年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R19以降										
管理施設	汚水桝6	汚水桝6	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H19	16年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R19以降										
管理施設	汚水桝7	汚水桝7	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H19	16年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R19以降										
管理施設	汚水桝8	汚水桝8	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H19	16年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R19以降										
管理施設	汚水桝9	汚水桝9	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H19	16年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R19以降										
管理施設	汚水桝10	汚水桝10	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H19	16年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R19以降										
管理施設	汚水桝11	汚水桝11	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H19	16年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R19以降										
管理施設	汚水桝12	汚水桝12	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H19	16年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R19以降										
管理施設	汚水桝13	汚水桝13	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H19	16年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R19以降										
管理施設	汚水桝14	汚水桝14	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H19	16年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R19以降										
管理施設	汚水桝15	汚水桝15	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H19	16年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R19以降										
管理施設	汚水桝16	汚水桝16	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H19	16年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R19以降										
管理施設	汚水桝17	汚水桝17	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H19	16年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R19以降										
管理施設	汚水桝18	汚水桝18	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H19	16年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R19以降										
管理施設	汚水桝19	汚水桝19	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H19	16年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R19以降										
管理施設	案内標識（共同駐車場）1	案内標識（共同駐車場）1	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H19	16年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R25以降										
管理施設	案内標識（研成ホール）	案内標識（研成ホール）	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H19	16年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R25以降										
管理施設	案内板（自然道案内図）	案内板（自然道案内図）	1基	木材					占用物		占用物			－										
管理施設	掲示板（管理棟）	掲示板（管理棟）	1基	コンクリート	H19	16年	42年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R31以降										
管理施設	掲示板	掲示板	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H19	16年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R25以降										
管理施設	擁壁	擁壁	47.4m3	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	H19	16年	50年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R39以降										
管理施設	体験学習施設1	体験学習施設1	1棟	木造	H19	16年	24年	R5	健全度A 健全であり美観を保たれている。	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R32							5416 屋根再塗装,外壁再塗装,内壁再塗装,電気機器修繕			
管理施設	体験学習施設2、管理事務所	体験学習施設2、管理事務所	1棟	木造	H19	16年	24年	R5	健全度A 健全であり美観を保たれている。	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R32							5091 屋根再塗装,外壁再塗装,内壁再塗装,電気機器修繕			
管理施設	薪小屋作業棟	薪小屋作業棟	1棟	木造	H19	16年	24年	R5	健全度B 健全であり美観を保たれている。	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R32							952 屋根再塗装,外壁再塗装,内壁再塗装,電気機器修繕			
災害応急対策施設	格納箱	格納箱	1基	金属					占用物		占用物			－										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：磯山公園（街区公園） 供用年度：平成19年度

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
その他	ゴミステーション	ゴミステーション	1基	金属					占用物		占用物			－										
管理施設	車止め1	車止め1	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H19	16年	42年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R31以降										
管理施設	車止め2	車止め2	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H19	16年	42年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R31以降										
管理施設	車止め3	車止め3	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H19	16年	42年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R31以降										
管理施設	車止め4	車止め4	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H19	16年	42年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R31以降										
管理施設	車止め5	車止め5	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H19	16年	42年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R31以降										
管理施設	車止め6	車止め6	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H19	16年	42年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R31以降										
管理施設	フェンス(茶)	フェンス(茶)	69.2m		H25	10年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R31以降										
管理施設	量水器	量水器	1基		H19	16年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R19以降										
修景施設	植樹帯2	植樹帯2	6m	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	H19	16年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R19以降										
修景施設	植樹帯3	植樹帯3	6m	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	H19	16年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R19以降										
修景施設	植樹帯4	植樹帯4	6m	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	H19	16年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R19以降										
修景施設	植樹帯5	植樹帯5	6m	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	H19	16年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R19以降										
修景施設	植樹帯6	植樹帯6	6m	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	H19	16年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R19以降										
修景施設	植樹帯7	植樹帯7	6m	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	H19	16年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R19以降										
修景施設	植樹帯8	植樹帯8	6m	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	H19	16年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R19以降										
管理施設	案内標識（共同駐車場）	案内標識（共同駐車場）	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	R1	4年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R37以降										
管理施設	案内板（安曇野観光マップ）	案内板（安曇野観光マップ）	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	R1	4年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R37以降										
管理施設	案内板（観光地案内）	案内板（観光地案内）	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	R1	4年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R37以降										
管理施設	電気マンホール5	電気マンホール5	1基	コンクリート	H19	16年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R19以降										
管理施設	電気マンホール6	電気マンホール6	1基	コンクリート	H19	16年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R19以降										
管理施設	ボックス	ボックス	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H19	16年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R19以降										
管理施設	サイクルスタンド	サイクルスタンド	10基	金属(ｽﾁｰﾙ)	R1	4年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R37以降										
管理施設	案内標識（公園利用のルール）	案内標識（公園利用のルール）	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	R1	4年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R37以降										
															94	0	0	0	0	0	12,577	0	0	0

概算費用合計（千円）：　12,671

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：町尻公園（街区公園） 供用年度：昭和42年度

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
園路広場	縁石	縁石	50m	玉石	S42	56年	38年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1棟	金属	S42	56年	34年	R5	健全度B 全体的に発錆がみられ美観を損なわれている。	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R10									100 鋼材塗装	
休養施設	ベンチ(背無し)1-1	ベンチ(背無し)1-1	1基	コンクリート	S42	56年	47年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	ベンチ(背無し)1-3	ベンチ(背無し)1-3	1基	コンクリート	S42	56年	47年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降						13 表面補修				
休養施設	ベンチ(背無し)1-4	ベンチ(背無し)1-4	1基	コンクリート	S42	56年	47年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降						13 表面補修				
休養施設	ベンチ(背無し)1-5	ベンチ(背無し)1-5	1基	コンクリート	S42	56年	47年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降						13 表面補修				
休養施設	ベンチ(背無し)1-6	ベンチ(背無し)1-6	1基	コンクリート	S42	56年	47年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降						13 表面補修				
遊戯施設	造形遊具（石の山）	造形遊具（石の山）	1基	コンクリート	S42	56年	40年	R5	健全度B	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R29									285 塗装	
遊戯施設	1方向滑り台	1方向滑り台	1基	鉄	H26	9年	15年	R5	健全度B	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R36							130 鋼材塗装			
遊戯施設	4連ブランコ	4連ブランコ	1基	鉄	H25	10年	15年	R5	健全度B	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R35							130 支柱塗装		304 チェーン等交換	
遊戯施設	境界柵1	境界柵1	1式	鉄	H25	10年	15年	R5	健全度B	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R35							80 支柱塗装			
遊戯施設	雲梯	雲梯	1基	鉄	H25	10年	15年	R5	健全度B	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R35							92 鋼材塗装			
遊戯施設	3連鉄棒	3連鉄棒	1基	ステンレス	H24	10年	15年	R5	健全度B	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R31							34 錆止め			
遊戯施設	砂場	砂場	200m2	コンクリート	S42	56年	15年	R5	健全度B	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R31									440 枠補修	
遊戯施設	複合遊具	複合遊具	1基	鉄	H24	10年	15年	R5	健全度B	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R34						770 塗装,チェーン等交換				
遊戯施設	平均台	平均台	1基	コンクリート	S42	56年	15年	R5	健全度B	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R31									117 コンクリート塗装	
便益施設	水飲み場	水飲み場	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H26	9年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R26以降										
便益施設	多目的トイレ	多目的トイレ	1棟	木造	R5	0年	24年	R5	健全度B	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R48										
管理施設	公園灯1	公園灯1	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	S42	56年	18年	R5	健全度B 全体的に発錆がみられ美観を損なわれている。	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降									1101 更新	
管理施設	公園灯2	公園灯2	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	S42	56年	18年	R5	健全度B 部分的に発錆がみられるが美観を保たれている。	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	電力柱1	電力柱1	1基	コンクリート					占用物		占用物			－										
管理施設	電力柱2	電力柱2	1基	コンクリート					占用物		占用物			－										
管理施設	フェンス	フェンス	141.2m	金属(ｽﾁｰﾙ)	H15	20年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R21以降										
管理施設	車止め1-1	車止め1-1	1基	鋼材	R5	0年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R41以降										
管理施設	車止め1-2	車止め1-2	1基	鋼材	R5	0年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R41以降										
管理施設	車止め1-3	車止め1-3	1基	鋼材	R5	0年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R41以降										
管理施設	車止め1-5	車止め1-5	1基	鋼材	R5	0年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R41以降										
管理施設	車止め1-6	車止め1-6	1基	鋼材	H15	20年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R21以降										
管理施設	車止め1-7	車止め1-7	1基	鋼材	H15	20年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R21以降										
管理施設	車止め1-8	車止め1-8	1基	鋼材	H15	20年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R21以降										
管理施設	車止め2	車止め2	1基	鋼材	R5	0年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R41以降										
管理施設	不凍栓	不凍栓	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H12	23年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：町尻公園（街区公園） 供用年度：昭和42年度

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
管理施設	汚水桝1	汚水桝1	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H12	23年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝2	汚水桝2	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H12	23年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝3	汚水桝3	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H12	23年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝4	汚水桝4	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H12	23年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	量水器	量水器	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H12	23年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	サイン	サイン	1基	金属	H15	20年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	擁壁	擁壁	45.71m3	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	H15	20年	40年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R25以降										
管理施設	ガードパイプ	ガードパイプ	54m	鋼材	S42	56年	18年	R5	健全度B 塗装しなおして美観上よくなった	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	ベンチ(背無し)2-1	ベンチ(背無し)2-1	1基	再生木材	H28	6年	10年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R18以降										
休養施設	ベンチ(背無し)2-2	ベンチ(背無し)2-2	1基	再生木材	H28	6年	10年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R18以降										
遊戯施設	境界柵2	境界柵2	1式	鉄	H25	10年	15年	R5	健全度B	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R35							80 支柱塗装			
園路広場	カラー舗装	カラー舗装	377m2	アスファルト	R4	1年	10年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R24以降										
園路広場	地先境界ブロック	地先境界ブロック	325.5m	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	R4	1年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R34以降										
管理施設	車止め2-4	車止め2-4	1基	鋼材	R4	1年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R40以降										
管理施設	車止め2-5	車止め2-5	1基	鋼材	R4	1年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R40以降										
管理施設	車止め2-6	車止め2-6	1基	鋼材	R4	1年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R40以降										
休養施設	ベンチ(背無し)2-3	ベンチ(背無し)2-3	1基	再生木材	R4	1年	10年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R24以降										
管理施設	不凍栓	不凍栓	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H26	9年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R26以降										
管理施設	案内標識（公園利用のルール）	案内標識（公園利用のルール）	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	R1	4年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R37以降										
管理施設	案内標識（あそぶときの10のやくそく）	案内標識（あそぶときの10のやくそく）	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	R1	4年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R37以降										
															0	0	0	0	0	822	546	0	2,347	0

概算費用合計（千円）：　3,715

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：北城公園（街区公園） 供用年度：平成18年度

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
園路広場	インターロッキング	インターロッキング	306.8m2	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	H18	17年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R18以降										
園路広場	縁石1	縁石1	86.8m	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	H18	17年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R18以降										
園路広場	縁石2	縁石2	39m	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	H18	17年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R18以降										
休養施設	休憩所	休憩所	1棟	木材	H18	17年	22年	R5	健全度B	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R28										
休養施設	ベンチ（背付き）3-1	ベンチ（背付き）3-1	1基	樹脂	H18	17年	10年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	ベンチ（背付き）3-2	ベンチ（背付き）3-2	1基	樹脂	H18	17年	10年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	ベンチ（背付き）4	ベンチ（背付き）4	1基	樹脂	H18	17年	10年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	ベンチ（背付き）5-1	ベンチ（背付き）5-1	1基	木材	H18	17年	7年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	ベンチ（背付き）5-2	ベンチ（背付き）5-2	1基	木材	H18	17年	7年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
運動施設	自由広場1（ゲートボール場1 廃止）	自由広場1（ゲートボール場1 廃止）	300m2	混合土	H18	17年	30年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
運動施設	自由広場2（ゲートボール場2 廃止）	自由広場2（ゲートボール場2 廃止）	300m2	混合土	H18	17年	30年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
運動施設	枕木	枕木	74.8m	木材	H18	17年	7年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
便益施設	多目的トイレ	多目的トイレ	1棟	木造	H18	17年	24年	R5	健全度B 外壁に部分的なひび割れがみられるが美観を保たれている。	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R31						408 屋根再塗装,外壁再塗装,内壁補修,水洗金物交換				
管理施設	公園灯1	公園灯1	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H18	17年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R24以降										
管理施設	公園灯2	公園灯2	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H18	17年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R24以降										
管理施設	公園灯3	公園灯3	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H18	17年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R24以降										
管理施設	引込柱2	引込柱2	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H18	17年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R24以降										
管理施設	分電盤2	分電盤2	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H18	17年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R24以降										
管理施設	フェンス	フェンス	170.1m	金属(ｽﾁｰﾙ)	H18	17年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R24以降										
管理施設	チェーンポール	チェーンポール	4m	ステンレス	H18	17年	39年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R47以降										
管理施設	集水桝	集水桝	1基	コンクリート	H18	17年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R18以降										
管理施設	サイン	サイン	1基	鋼材	H18	17年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R24以降										
管理施設	汚水桝1	汚水桝1	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H18	17年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R18以降										
管理施設	汚水桝2	汚水桝2	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H18	17年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R18以降										
管理施設	汚水桝3	汚水桝3	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H18	17年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R18以降										
管理施設	量水器	量水器	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H18	17年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R18以降										
管理施設	散水栓1	散水栓1	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H18	17年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R18以降										
管理施設	散水栓2	散水栓2	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H18	17年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R18以降										
管理施設	カーブミラー	カーブミラー	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)					占用物		占用物			－										
管理施設	擁壁	擁壁	33.38m3	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	H18	17年	50年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R38以降										
管理施設	コンクリート叩き	コンクリート叩き	64m2	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	H18	17年	50年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R38以降										
管理施設	倉庫	倉庫	1棟	木造	H18	17年	24年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R24以降								34 屋根補修		

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：北城公園（街区公園） 供用年度：平成18年度

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
管理施設	資材置き場	資材置き場	1基	金属造	H18	17年	17年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R22以降										
管理施設	案内標識（公園利用のルール）	案内標識（公園利用のルール）	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	R1	4年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R37以降										
															0	0	0	0	0	408	0	34	0	0

概算費用合計（千円）：　442

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：町浦公園（街区公園） 供用年度：平成17年度

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
園路広場	インターロッキング	インターロッキング	330m2	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	H17	18年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R17以降										
園路広場	縁石	縁石	14.9m	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	H17	18年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R17以降										
園路広場	縁石	縁石	16.3m	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	H17	18年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R17以降										
修景施設	花壇1	花壇1	130.7m2	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	H17	18年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R17以降										
修景施設	花壇2	花壇2	130.7m2	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	H17	18年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R17以降										
遊戯施設	1方向滑り台	1方向滑り台	1基		H25	10年	15年	R5	健全度B	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R35						134 鋼材塗装				
遊戯施設	2連ブランコ	2連ブランコ	1基	鉄	H25	10年	15年	R5	健全度B	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R35						221 支柱塗装、チェーン等交換				
管理施設	フェンス（H=1.2）	フェンス（H=1.2）	39m	金属(ｽﾁｰﾙ)	H17	18年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R23以降										
管理施設	汚水桝1	汚水桝1	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H17	18年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R17以降										
管理施設	汚水桝2	汚水桝2	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H17	18年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R17以降										
管理施設	汚水桝3	汚水桝3	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H17	18年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R17以降										
管理施設	汚水桝4	汚水桝4	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H17	18年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R17以降										
管理施設	不凍栓	不凍栓	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H17	18年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R17以降										
管理施設	散水栓	散水栓	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H17	18年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R17以降										
管理施設	量水器	量水器	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H17	18年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R17以降										
管理施設	物置	物置	1棟	金属造	H17	18年	17年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R21以降										
管理施設	電力柱1	電力柱1	1基	コンクリート					占用物		占用物			－										
管理施設	電力柱2	電力柱2	1基	コンクリート					占用物		占用物			－										
管理施設	アドバイスミラー1	アドバイスミラー1	1基	金属					占用物		占用物			－										
管理施設	アドバイスミラー2	アドバイスミラー2	1基	金属					占用物		占用物			－										
災害応急対策施設	防火水槽看板	防火水槽看板	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)					占用物		占用物			－										
災害応急対策施設	防火水槽	防火水槽	1式	金属					占用物		占用物			－										
災害応急対策施設	車止め（チェーン付）	車止め（チェーン付）	1式	金属					占用物		占用物			－										
災害応急対策施設	避難所看板（公民館）	避難所看板（公民館）	1基	金属					占用物		占用物			－										
災害応急対策施設	防災倉庫	防災倉庫	1棟	金属					占用物		占用物			－										
その他	ゴミステーション	ゴミステーション	1棟	金属造					占用物		占用物			－										
園路広場	コンクリート舗装	コンクリート舗装	4.8㎡		H17	18年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R17以降										
休養施設	ベンチ(背あり)	ベンチ(背あり)	1基	再生木材	H26	9年	22年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R29以降										
遊戯施設	境界柵1	境界柵1	1式		H25	10年	15年	R5	健全度B	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R35						56 支柱塗装				
管理施設	止水栓	止水栓	1基		H17	18年	15年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R17以降										
管理施設	仕切弁	仕切弁	1基		H17	18年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R17以降										
管理施設	集水桝	集水桝	1基		H17	18年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R17以降										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：町浦公園（街区公園） 供用年度：平成17年度

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
その他	物置	物置	1棟						占用物		占用物			－										
遊戯施設	境界柵2	境界柵2	1式		H25	10年	15年	R5	健全度B	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R35						56 支柱塗装				
管理施設	案内板1	案内板1	1基	鋼板	H15	20年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R21以降										
管理施設	案内標識（公園利用のルール）	案内標識（公園利用のルール）	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	R1	4年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R37以降										
															0	0	0	0	0	467	0	0	0	0

概算費用合計（千円）：　467

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日除たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：三枚橋公園（街区公園） 供用年度：平成15年度

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
園路広場	インターロッキング	インターロッキング	590m2	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	H23	11年	15年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R23以降										
園路広場	地先境界ブロック	地先境界ブロック	112m	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	H15	20年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
園路広場	歩車道境界ブロック	歩車道境界ブロック	71.7m	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	H15	20年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
園路広場	縁石1	縁石1	10m	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	H15	20年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
園路広場	縁石2	縁石2	18m	自然石	H15	20年	38年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R42以降										
園路広場	アスファルト舗装	アスファルト舗装	64m2	アスファルト	H24	11年	10年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
園路広場	砕石舗装	砕石舗装	72m2	再生砕石	H15	20年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
園路広場	橋	橋	1橋	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	H15	20年	60年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R45以降								168 床板補修		
園路広場	飛び石	飛び石	1式	石材	H15	20年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
修景施設	水路	水路	21m2	石材	H15	20年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
修景施設	ポンプ設備	ポンプ設備	21m2	コンクリート	H15	20年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R21以降										
修景施設	築山	築山	495m2	混合土	H15	20年	50年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R35以降										
修景施設	花壇	花壇	39m	コンクリート	H15	20年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	四阿（ベンチ一体型）	四阿（ベンチ一体型）	1棟	木造	H15	20年	22年	R5	健全度B 部分的に経年による劣化がみられるが美観を保たれている。	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R25							358 屋根塗装,柱補修,柱地際補修			
休養施設	ベンチ（背無し）1-1	ベンチ（背無し）1-1	1基	木材	H15	20年	7年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	ベンチ（背無し）1-2	ベンチ（背無し）1-2	1基	木材	H15	20年	7年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	ベンチ（背無し）2-3	ベンチ（背無し）2-3	1基	石材	H15	20年	7年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	ベンチ（背無し）2-1	ベンチ（背無し）2-1	1基	石材	H15	20年	47年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R32以降										
休養施設	ベンチ（背無し）2-2	ベンチ（背無し）2-2	1基	石材	H15	20年	47年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R32以降										
休養施設	ベンチ（背付）	ベンチ（背付）	1基	木材	H15	20年	7年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
遊戯施設	広幅滑り台	広幅滑り台	1基	鉄	H15	20年	15年	R5	健全度C	高	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R21	435 鋼材塗装,出発部補修									
遊戯施設	ジャングルジム	ジャングルジム	1基	鉄	H15	20年	15年	R5	健全度C	高	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R21	183 鋼材塗装									
遊戯施設	4連ブランコ	4連ブランコ	1基	鉄	H15	20年	15年	R5	健全度C	高	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R21	434 支柱塗装,チェーン等交換									
遊戯施設	境界柵1	境界柵1	1式	鉄	H15	20年	15年	R5	健全度B	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R21	80 支柱塗装									
遊戯施設	砂場	砂場	28m2	コンクリート	H15	20年	15年	R5	健全度A	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R29								62 枠補修		
運動施設	多目的広場	多目的広場	375m2	混合土	H15	20年	30年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R30以降										
教養施設	記念碑等	記念碑等	1式	石材	H15	20年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R21以降										
教養施設	穂高小学校歌碑	穂高小学校歌碑	1式	石材					占用物		占用物			－										
便益施設	水飲み場	水飲み場	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H15	20年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
便益施設	駐車場	駐車場	155m2	アスファルト	H15	20年	10年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
便益施設	多目的トイレ	多目的トイレ	1棟	木造	H15	20年	24年	R5	健全度B 部分的に経年による劣化がみられるが美観を保たれている。	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R28	447 外壁再塗装								496 屋根再塗装,内壁補修,水洗金物交換	
管理施設	公園灯1	公園灯1	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H15	20年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R21以降										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：三枚橋公園(街区公園)　供用年度：平成15年度

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
管理施設	公園灯2	公園灯2	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H15	20年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R21以降										
管理施設	公園灯3	公園灯3	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H15	20年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R21以降										
管理施設	公園灯4	公園灯4	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H15	20年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R21以降										
管理施設	電力柱	電力柱	1棟	コンクリート					占用物		占用物			－										
管理施設	引込柱1	引込柱1	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H15	20年	18年	R5	健全度A 健全であり美観を保たれている。	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R21以降										
管理施設	引込柱2	引込柱2	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H15	20年	18年	R5	健全度C 全体的に発錆がみられ美観を損なわれている。	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R21以降									475 更新	
管理施設	分電盤1	分電盤1	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H15	20年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R21以降										
管理施設	分電盤2	分電盤2	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H15	20年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R21以降									313 更新	
管理施設	フェンス(茶)(H=1.2)	フェンス(茶)(H=1.2)	96m	金属(ｽﾁｰﾙ)	H15	20年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R21以降										
管理施設	フェンス(緑)(H=1.2)	フェンス(緑)(H=1.2)	41.6m	金属(ｽﾁｰﾙ)	H15	20年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R21以降										
管理施設	門柱	門柱	1対	石材					占用物		占用物			－										
管理施設	車止め1-1	車止め1-1	1基	御影石	H15	20年	42年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R27以降										
管理施設	車止め1-2	車止め1-2	1基	御影石	H15	20年	42年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R27以降										
管理施設	車止め2	車止め2	1基	鋼材	H15	20年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R21以降										
管理施設	サイン	サイン	1基	鋼板	H15	20年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R21以降										
管理施設	案内板1(公園利用ルール)	案内板1(公園利用ルール)	1基	鋼板	R1	4年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R37以降										
管理施設	案内板2(公園利用ルール)	案内板2(公園利用ルール)	1基	鋼板	R1	4年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R37以降										
管理施設	標識	標識	1基	金属	H15	20年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R21以降										
管理施設	集水桝1	集水桝1	1基	金属	H15	20年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	集水桝2	集水桝2	1基	金属	H15	20年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	集水桝3	集水桝3	1基	金属	H15	20年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	集水桝4	集水桝4	1基	金属	H15	20年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝1	汚水桝1	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H15	20年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝2	汚水桝2	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H15	20年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝3	汚水桝3	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H15	20年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝4	汚水桝4	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H15	20年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝5	汚水桝5	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H15	20年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝6	汚水桝6	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H15	20年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	量水器	量水器	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H15	20年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	雨水桝1	雨水桝1	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H15	20年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	雨水桝2	雨水桝2	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H15	20年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	雨水桝3	雨水桝3	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H15	20年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：三枚橋公園（街区公園） 供用年度：平成15年度

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
管理施設	雨水桝4	雨水桝4	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H15	20年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	止水栓	止水栓	1基	金属	H15	20年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	不凍栓1	不凍栓1	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H15	20年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	不凍栓2	不凍栓2	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H15	20年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	地下浸透ます	地下浸透ます	1基	コンクリート	H15	20年	40年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R25以降										
管理施設	排水側溝	排水側溝	82m	Rガッター	H15	20年	20年	R5	健全度C	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降	279 補修									
管理施設	擁壁1	擁壁1	44.1m	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	H15	20年	40年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R25以降										
管理施設	擁壁2	擁壁2	4.34m3	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	H15	20年	40年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R25以降										
その他	水準点	水準点	1式						占用物		占用物			－										
災害応急対策施設	物置	物置	1棟						占用物		占用物			－										
災害応急対策施設	拡声器	拡声器	1基						占用物		占用物			－										
災害応急対策施設	防災無線機	防災無線機	1基						占用物		占用物			－										
遊戯施設	境界柵2	境界柵2	1式	鉄	H15	20年	15年	R5	健全度B	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R21	80 支柱塗装									
管理施設	集水桝5	集水桝5	1基	金属	R1	4年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R31以降										
															1,938	0	0	0	0	0	358	0	1,514	0

概算費用合計（千円）：　3,810

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：常念ふれあい公園（街区公園） 供用年度：平成16年度

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
園路広場	地先境界ブロック	地先境界ブロック	667.6m	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	H16	19年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
園路広場	歩車道境界ブロック	歩車道境界ブロック	52.4m	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	H16	19年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
園路広場	インターロッキング	インターロッキング	362.3m2	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	H16	19年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
園路広場	階段1	階段1	15段	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	H16	19年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
園路広場	階段2	階段2	8段	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	H16	19年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
園路広場	階段3	階段3	28段	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	H16	19年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
園路広場	円形階段	円形階段	1基	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	H16	19年	15年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
園路広場	人道橋1	人道橋1	1橋	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	H16	19年	60年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R46以降										
園路広場	人道橋2	人道橋2	1橋	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	H16	19年	60年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R46以降										
園路広場	人道橋3	人道橋3	1橋	木製	H16	19年	15年	R5	健全度C 全体的に経年による劣化がみられる。	中	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R22		335 橋脚補修					782 床板補修, 高欄補修			
修景施設	芝止木	芝止木	7m	枕木	H16	19年	7年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
修景施設	ビオトープ池	ビオトープ池	251m2	捨石	H16	19年	38年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R43以降										
修景施設	巨石積	巨石積	89.5m2	御影石	H16	19年	38年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R43以降										
修景施設	巨石張護岸	巨石張護岸	24.5m	御影石	H16	19年	38年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R43以降										
修景施設	親水水路	親水水路	34.2m	玉石張	H16	19年	38年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R43以降										
修景施設	親水池	親水池	1式	玉石張	H16	19年	38年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R43以降										
修景施設	州浜	州浜	106m2	敷砂	H16	19年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
修景施設	築山	築山	647m2	盛土材	H16	19年	50年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R36以降										
修景施設	花壇	花壇	34m	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H16	19年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	四阿1	四阿1	1基	鋼材	H16	19年	22年	R5	健全度A 美観を保たれている。	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R22							190 屋根塗装, 柱再塗装			
休養施設	四阿2	四阿2	1基	鋼材	H16	19年	22年	R5	健全度A 美観を保たれている。	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R26							190 屋根塗装, 柱再塗装			
休養施設	四阿3	四阿3	1基	木製	H16	19年	22年	R5	健全度A 美観を保たれている。	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R26							290 屋根塗装, 柱再塗装			
休養施設	ベンチ（背付き）1	ベンチ（背付き）1	1基	木材	H16	19年	7年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	ベンチ（背付き）2	ベンチ（背付き）2	1基	木材	H16	19年	7年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	ベンチ（背付き）3	ベンチ（背付き）3	1基	木材	H16	19年	7年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	ベンチ（背付き）4	ベンチ（背付き）4	1基	木材	H16	19年	7年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	ベンチ（背付き）5	ベンチ（背付き）5	1基	木材	H16	19年	7年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	ベンチ（背付き）6	ベンチ（背付き）6	1基	木材	H16	19年	7年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	ベンチ（背無し）	ベンチ（背無し）	1基	木材	H16	19年	7年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	テーブルセット1	テーブルセット1	1基	木材	H16	19年	7年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	テーブルセット2	テーブルセット2	1基	木材	H16	19年	7年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	テーブルセット3	テーブルセット3	1基	木材	H16	19年	7年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：常念ふれあい公園（街区公園） 供用年度：平成16年度

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
遊戯施設	ローラー滑り台	ローラー滑り台	1基	鉄	H16	19年	15年	R5	健全度C	高	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R22	760 鋼材塗装						224 ローラー等交換			
運動施設	スポーツ広場	スポーツ広場	349m2	混合土	S52	46年	30年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
運動施設	広場	広場	85.7m2	混合土	S52	46年	30年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
便益施設	水飲み場1	水飲み場1	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H16	19年	15年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
便益施設	水飲み場2	水飲み場2	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H16	19年	15年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
便益施設	駐車場	駐車場	418m2	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ	H16	19年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
便益施設	多目的トイレ	多目的トイレ	1棟	木造	H16	19年	24年	R5	健全度B 部分的に経年による劣化がみられるが美観を保たれている。	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R29							604 屋根再塗装,外壁再塗装			
管理施設	ポンプ設備	ポンプ設備	1式	金属	H16	19年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R22以降										
管理施設	ソーラーシステム	ソーラーシステム	1式	結晶ｼﾘｺﾝ	H16	19年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	公園灯（高）1	公園灯（高）1	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H16	19年	18年	R5	健全度B 健全であり美観を保たれている。	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R22以降										
管理施設	公園灯（高）2	公園灯（高）2	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H16	19年	18年	R5	健全度B 健全であり美観を保たれている。	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R22以降										
管理施設	公園灯（高）3	公園灯（高）3	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H16	19年	18年	R5	健全度B 健全であり美観を保たれている。	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R22以降										
管理施設	公園灯（高）4	公園灯（高）4	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H16	19年	18年	R5	健全度B 健全であり美観を保たれている。	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R22以降										
管理施設	公園灯（高）5	公園灯（高）5	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H16	19年	18年	R5	健全度B 健全であり美観を保たれている。	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R22以降										
管理施設	公園灯（高）6	公園灯（高）6	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H16	19年	18年	R5	健全度B 健全であり美観を保たれている。	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R22以降										
管理施設	公園灯（低）1	公園灯（低）1	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H16	19年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R22以降										
管理施設	公園灯（低）2	公園灯（低）2	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H16	19年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R22以降										
管理施設	公園灯（低）3	公園灯（低）3	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H16	19年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R22以降										
管理施設	公園灯（低）4	公園灯（低）4	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H16	19年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R22以降										
管理施設	公園灯（低）5	公園灯（低）5	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H16	19年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R22以降										
管理施設	公園灯（低）6	公園灯（低）6	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H16	19年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R22以降										
管理施設	公園灯（低）7	公園灯（低）7	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H16	19年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R22以降										
管理施設	公園灯（低）8	公園灯（低）8	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H16	19年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R22以降										
管理施設	公園灯（低）9	公園灯（低）9	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H16	19年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R22以降										
管理施設	公園灯（低）10	公園灯（低）10	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H16	19年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R22以降										
管理施設	公園灯（低）11	公園灯（低）11	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H16	19年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R22以降										
管理施設	公園灯（低）12	公園灯（低）12	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H16	19年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R22以降										
管理施設	引込柱	引込柱	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H16	19年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R22以降										
管理施設	引込開閉器盤	引込開閉器盤	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H16	19年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R22以降										
管理施設	トランスボックス収納盤	トランスボックス収納盤	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H16	19年	18年	R5	健全度C	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R22以降	56 再塗装									
管理施設	電力柱1	電力柱1	1基	コンクリート					占用物		占用物			－										
管理施設	電力柱2	電力柱2	1基	コンクリート					占用物		占用物			－										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：常念ふれあい公園（街区公園） 供用年度：平成16年度

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
管理施設	電力柱3	電力柱3	1基	コンクリート					占用物		占用物			－										
管理施設	サイン（常念ふれあい公園）大	サイン（常念ふれあい公園）大	1基	木製	H16	19年	15年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	サイン（常念ふれあい公園）小	サイン（常念ふれあい公園）小	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H16	19年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	柵（竹垣）	柵（竹垣）	51.8m	竹材	H16	19年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R22以降										
管理施設	柵	柵	141m	木材	H16	19年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R22以降										
管理施設	車止め1-1	車止め1-1	1基	御影石	H16	19年	38年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R43以降										
管理施設	車止め1-2	車止め1-2	1基	御影石	H16	19年	38年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R43以降										
管理施設	車止め1-3	車止め1-3	1基	御影石	H16	19年	38年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R43以降										
管理施設	車止め1-4	車止め1-4	1基	御影石	H16	19年	38年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R43以降										
管理施設	車止め1-5	車止め1-5	1基	御影石	H16	19年	38年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R43以降										
管理施設	車止め1-6	車止め1-6	1基	御影石	H16	19年	38年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R43以降										
管理施設	車止め1-7	車止め1-7	1基	御影石	H16	19年	38年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R43以降										
管理施設	車止め1-8	車止め1-8	1基	御影石	H16	19年	38年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R43以降										
管理施設	車止め1-9	車止め1-9	1基	御影石	H16	19年	38年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R43以降										
管理施設	車止め1-10	車止め1-10	1基	御影石	H16	19年	38年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R43以降										
管理施設	車止め1-11	車止め1-11	1基	御影石	H16	19年	38年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R43以降										
管理施設	車止め1-12	車止め1-12	1基	御影石	H16	19年	38年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R43以降										
管理施設	車止め1-13	車止め1-13	1基	御影石	H16	19年	38年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R43以降										
管理施設	車止め1-14	車止め1-14	1基	御影石	H16	19年	38年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R43以降										
管理施設	車止め1-15	車止め1-15	1基	御影石	H16	19年	38年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R43以降										
管理施設	車止め1-16	車止め1-16	1基	御影石	H16	19年	38年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R43以降										
管理施設	車止め1-17	車止め1-17	1基	御影石	H16	19年	38年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R43以降										
管理施設	車止め1-18	車止め1-18	1基	御影石	H16	19年	38年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R43以降										
管理施設	車止め2-1	車止め2-1	1基	鋼材	H16	19年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R22以降										
管理施設	車止め2-2	車止め2-2	1基	鋼材	H16	19年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R22以降										
管理施設	車止め2-3	車止め2-3	1基	鋼材	H16	19年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R22以降										
管理施設	車止め2-4	車止め2-4	1基	鋼材	H16	19年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R22以降										
管理施設	車止め2-5	車止め2-5	1基	鋼材	H16	19年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R22以降										
管理施設	車止め2-6	車止め2-6	1基	鋼材	H16	19年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R22以降										
管理施設	車止め2-7	車止め2-7	1基	鋼材	H16	19年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R22以降										
管理施設	車止め2-8	車止め2-8	1基	鋼材	H16	19年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R22以降										
管理施設	車止め2-9	車止め2-9	1基	鋼材	H16	19年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R22以降										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：常念ふれあい公園（街区公園） 供用年度：平成16年度

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
管理施設	車止め2-10	車止め2-10	1基	鋼材	H16	19年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R22以降										
管理施設	車止め2-11	車止め2-11	1基	鋼材	H16	19年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R22以降										
管理施設	車止め2-12	車止め2-12	1基	鋼材	H16	19年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R22以降										
管理施設	側溝(VS300)	側溝(VS300)	89m	コンクリート	H16	19年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	側溝(U150)	側溝(U150)	5m	コンクリート	H16	19年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	電気マンホール1	電気マンホール1	1基	コンクリート	H16	19年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	電気マンホール2	電気マンホール2	1基	コンクリート	H16	19年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	電気マンホール3	電気マンホール3	1基	コンクリート	H16	19年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	電気マンホール4	電気マンホール4	1基	コンクリート	H16	19年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	雨水桝(300×300)1	雨水桝(300×300)1	1基	コンクリート	H16	19年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	雨水桝(300×300)2	雨水桝(300×300)2	1基	コンクリート	H16	19年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	雨水桝(300×300)3	雨水桝(300×300)3	1基	コンクリート	H16	19年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	雨水桝(300×300)4	雨水桝(300×300)4	1基	コンクリート	H16	19年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	集水桝(800×800)1	集水桝(800×800)1	1基	コンクリート	H16	19年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	集水桝(800×800)2	集水桝(800×800)2	1基	コンクリート	H16	19年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	案内標識（公園利用のルール）1	案内標識（公園利用のルール）1	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H16	19年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R22以降										
管理施設	案内標識（公園利用のルール）2	案内標識（公園利用のルール）2	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H16	19年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R22以降										
管理施設	案内標識（このみずは飲めません）	案内標識（このみずは飲めません）	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H16	19年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R22以降										
管理施設	案内板（水草あり進入禁止）1	案内板（水草あり進入禁止）1	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H16	19年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R22以降										
管理施設	案内板（水草あり進入禁止）2	案内板（水草あり進入禁止）2	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H16	19年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R22以降										
管理施設	案内板（水草あり進入禁止）3	案内板（水草あり進入禁止）3	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H16	19年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R22以降										
管理施設	案内板（火気厳禁）1	案内板（火気厳禁）1	1基	プラスチック	H16	19年	15年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	案内板（火気厳禁）2	案内板（火気厳禁）2	1基	プラスチック	H16	19年	15年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	案内板（火気厳禁）3	案内板（火気厳禁）3	1基	プラスチック	H16	19年	15年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	案内板（火気厳禁）4	案内板（火気厳禁）4	1基	プラスチック	H16	19年	15年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	案内板（火気厳禁）5	案内板（火気厳禁）5	1基	プラスチック	H16	19年	15年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	案内板（火気厳禁）6	案内板（火気厳禁）6	1基	プラスチック	H16	19年	15年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	散水栓	散水栓	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H16	19年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	止水栓	止水栓	1基	金属	H16	19年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	不凍栓1	不凍栓1	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H16	19年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	不凍栓2	不凍栓2	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H16	19年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝1	汚水桝1	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H16	19年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：常念ふれあい公園（街区公園） 供用年度：平成16年度

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
管理施設	量水器	量水器	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H16	19年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	規制標識	規制標識	1基						占用物		占用物			－										
管理施設	警戒標識1	警戒標識1	1基						占用物		占用物			－										
管理施設	警戒標識2	警戒標識2	1基						占用物		占用物			－										
管理施設	警戒標識3	警戒標識3	1基						占用物		占用物			－										
災害応急対策施設	格納箱	格納箱	1基						占用物		占用物			－										
災害応急対策施設	避難所看板	避難所看板	1基						占用物		占用物			－										
管理施設	電力柱4	電力柱4	1基	コンクリート					占用物		占用物			－										
管理施設	地下浸透ます	地下浸透ます	1基	コンクリート	H16	19年	40年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R26以降										
管理施設	雨水桝(300×300)5	雨水桝(300×300)5	1基	コンクリート	H16	19年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	案内板（駐車スペース利用案内）1	案内板（駐車スペース利用案内）1	1基	スチール	R1	4年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R37以降										
管理施設	案内板（駐車スペース利用案内）2	案内板（駐車スペース利用案内）2	1基	スチール	R1	4年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R37以降										
管理施設	不凍栓3	不凍栓3	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H16	19年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	不凍栓4	不凍栓4	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H16	19年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝2	汚水桝2	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H16	19年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝3	汚水桝3	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H16	19年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝4	汚水桝4	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H16	19年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝5	汚水桝5	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H16	19年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝6	汚水桝6	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H16	19年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝7	汚水桝7	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H16	19年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝8	汚水桝8	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H16	19年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝9	汚水桝9	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H16	19年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
															816	335	0	0	0	0	1,610	670	0	0

概算費用合計（千円）：　3,431

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：野沢公園（街区公園） 供用年度：昭和60年度

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査		管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1基	Co巻鋼管	S60	37年	47年	R5	健全度C 全体的に経年劣化で美観が損なわれている。	高	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R23	112 コンクリート補修									
休養施設	ベンチ(背付き)1	ベンチ(背付き)1	1基	金属（支柱）	S60	37年	15年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	ベンチ(背付き)2	ベンチ(背付き)2	1基	金属（支柱）	S60	37年	15年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	ベンチ(背付き)3	ベンチ(背付き)3	1基	金属（支柱）	S60	37年	15年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	ベンチ(背付き)4	ベンチ(背付き)4	1基	金属（支柱）	S60	37年	15年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	ベンチ(背付き)5	ベンチ(背付き)5	1基	金属（支柱）	S60	37年	15年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	ベンチ(背付き)6	ベンチ(背付き)6	1基	金属（支柱）	S60	37年	15年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	ベンチ(背付き)7	ベンチ(背付き)7	1基	金属（支柱）	S60	37年	15年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	ベンチ(背付き)8	ベンチ(背付き)8	1基	金属（支柱）	S60	37年	15年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	ベンチ(背無し)1	ベンチ(背無し)1	1基	Co（脚）	S60	37年	15年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	ベンチ(背無し)2-1	ベンチ(背無し)2-1	1基	金属（支柱）	H22	12年	22年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R25以降										
休養施設	ベンチ(背無し)2-2	ベンチ(背無し)2-2	1基	金属（支柱）	H22	12年	22年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R25以降										
休養施設	テーブルセット1	テーブルセット1	1組	Co	S60	37年	20年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	テーブルセット2	テーブルセット2	1組	Co	S60	37年	20年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
遊戯施設	ジャングルジム	ジャングルジム	1基	鉄	H16	19年	15年	R5	健全度C	高	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R24	183 鋼材塗装									
遊戯施設	1方向滑り台	1方向滑り台	1基	鉄	H25	10年	15年	R5	健全度B	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R35						134 鋼材塗装				
遊戯施設	1連シーソー	1連シーソー	1基	鉄	H25	10年	15年	R5	健全度B	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R35						69 鋼材塗装				
遊戯施設	4連ブランコ	4連ブランコ	1基	鉄	H25	10年	15年	R5	健全度B	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R35						130 支柱塗装			304 チェーン等交換	
遊戯施設	雲梯	雲梯	1基	鉄	H25	10年	15年	R5	健全度B	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R35						92 鋼材塗装				
遊戯施設	3連鉄棒	3連鉄棒	1基	鉄	H25	10年	15年	R5	健全度B	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R31						31 鋼材塗装				
遊戯施設	砂場	砂場	30m2	コンクリート	H26	8年	15年	R5	健全度B	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R33										
遊戯施設	境界柵1	境界柵1	1式	鉄	H25	10年	15年	R5	健全度B	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R35						80 支柱塗装				
遊戯施設	ヒューム管1	ヒューム管1	1基	コンクリート	S60	37年	20年	R5	健全度B	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R36										
遊戯施設	ヒューム管2	ヒューム管2	1基	コンクリート	S60	37年	20年	R5	健全度B	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R36										
運動施設	多目的広場	多目的広場	1266.5m2	山砂敷	S60	37年	30年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
運動施設	ゲートボール場	ゲートボール場	278.9m2	山砂敷	S60	37年	30年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
運動施設	サッカーゴール1	サッカーゴール1	1基	金属	S60	37年	15年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
運動施設	サッカーゴール2	サッカーゴール2	1基	金属	S60	37年	15年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
運動施設	防球ネット	防球ネット	80.5m	鋼管	S60	37年	15年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降									1256 塗装,ネット交換	
便益施設	水飲み場	水飲み場	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	S60	37年	15年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
便益施設	駐車場	駐車場	670m2	砕石敷	H23	11年	15年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R23以降										
便益施設	トイレ	トイレ	1棟	軽量鉄骨造	R3	1年	22年	R5	健全度A	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R43								146 内壁補修,水洗金物交換		

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：野沢公園（街区公園） 供用年度：昭和60年度

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
管理施設	公園灯	公園灯	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	S60	37年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	引込柱	引込柱	1基	亜鉛メッキ鋼管	R3	1年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	電力柱1	電力柱1	1基	コンクリート	H22	12年			占用物		占用物			－										
管理施設	電力柱2	電力柱2	1基	コンクリート	H22	12年			占用物		占用物			－										
管理施設	サイン1	サイン1	1基	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	S60	37年	42年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	サイン2	サイン2	1基	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	S60	37年	42年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	フェンス(H=1.2)	フェンス(H=1.2)	162.9m	金属(ｽﾁｰﾙ)	S60	37年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	フェンス(H=3.0)	フェンス(H=3.0)	62.5m	金属(ｽﾁｰﾙ)	H23	11年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R29以降										
管理施設	車止め(門形)1	車止め(門形)1	1基	鋼材	H26	9年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R32以降										
管理施設	車止め(門形)2	車止め(門形)2	1基	鋼材	H26	9年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R32以降										
管理施設	浸透桝	浸透桝	1基	コンクリート	S60	37年	20年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	散水栓	散水栓	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	S60	37年	15年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	不凍栓1	不凍栓1	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	S60	37年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	物置	物置	1基	金属造	H29	6年	17年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
管理施設	資材置き場	資材置き場	1基	金属造	S60	37年	17年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	擁壁	擁壁	25.45m3	コンクリート	H23	11年	50年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R43以降										
災害応急対策施設	消火栓	消火栓	1基	金属					占用物		占用物			－										
災害応急対策施設	格納箱	格納箱	1基	金属					占用物		占用物			－										
災害応急対策施設	避難所看板	避難所看板	1基	金属					占用物		占用物			－										
管理施設	電柱1	電柱1	1基	鉄筋コンクリート					占用物		占用物			－										
管理施設	電柱2	電柱2	1基	鉄筋コンクリート					占用物		占用物			－										
管理施設	電柱3	電柱3	1基	鉄筋コンクリート					占用物		占用物			－										
管理施設	電柱4	電柱4	1基	鉄筋コンクリート					占用物		占用物			－										
管理施設	電柱5	電柱5	1基	鉄筋コンクリート					占用物		占用物			－										
管理施設	電柱6	電柱6	1基	鉄筋コンクリート					占用物		占用物			－										
管理施設	電柱7	電柱7	1基	鉄筋コンクリート	H3	31年			占用物		占用物			－										
管理施設	量水器	量水器	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ				R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
遊戯施設	境界柵2	境界柵2	1式	鉄	H25	10年	15年	R5	健全度B	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R35						80 支柱塗装				
便益施設	駐車場(As)	駐車場(As)	90m2	アスファルト	R1	3年	10年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R21以降										
管理施設	車止め(門形)3	車止め(門形)3	1基	スチール	R1	3年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R37以降										
管理施設	車止め(門形)4	車止め(門形)4	1基	スチール	R1	3年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R37以降										
管理施設	車止め(門形)5	車止め(門形)5	1基	スチール	R1	3年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R37以降										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：野沢公園（街区公園）　供用年度：昭和60年度

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
管理施設	車止め（門形）6	車止め（門形）6	1基	スチール	R1	3年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R37以降										
管理施設	車止め（門形）7	車止め（門形）7	1基	スチール	R1	3年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R37以降										
管理施設	車止め（門形）8	車止め（門形）8	1基	スチール	R1	3年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R37以降										
管理施設	規制標識	規制標識	1基	スチール					占用物		占用物			－										
管理施設	不凍栓1	不凍栓1	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	R1	3年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R31以降										
管理施設	不凍栓2	不凍栓2	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	R1	3年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R31以降										
管理施設	不凍栓3	不凍栓3	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	R1	3年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R31以降										
管理施設	汚水桝1	汚水桝1	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	R1	3年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R31以降										
管理施設	汚水桝2	汚水桝2	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	R1	3年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R31以降										
管理施設	汚水桝3	汚水桝3	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	R1	3年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R31以降										
管理施設	汚水桝4	汚水桝4	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	R1	3年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R31以降										
管理施設	汚水桝5	汚水桝5	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	R1	3年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R31以降										
管理施設	汚水桝6	汚水桝6	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	R1	3年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R31以降										
管理施設	汚水桝7	汚水桝7	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	R1	3年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R31以降										
管理施設	汚水桝8	汚水桝8	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	R1	3年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R31以降										
管理施設	汚水桝9	汚水桝9	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	R1	3年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R31以降										
管理施設	汚水桝10	汚水桝10	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	R1	3年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R31以降										
管理施設	サイン3	サイン3	1基	スチール	R1	4年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R37以降										
															295	0	0	0	0	616	0	146	1,560	0

概算費用合計（千円）：　2,617

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：一日市場公園（街区公園） 供用年度：昭和62年度

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1基	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	S62	35年	47年	R5	健全度B 落書きがみられれ美観を損なわれている。	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R25									112 コンクリート補修	
休養施設	ベンチ（背無し）1-1	ベンチ（背無し）1-1	1基	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	S62	35年	47年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	ベンチ（背無し）1-2	ベンチ（背無し）1-2	1基	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	S62	35年	47年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	ベンチ（背無し）1-3	ベンチ（背無し）1-3	1基	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	S62	35年	47年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	ベンチ（背無し）1-4	ベンチ（背無し）1-4	1基	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	S62	35年	47年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	ベンチ（背無し）1-5	ベンチ（背無し）1-5	1基	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	S62	35年	47年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	ベンチ（背無し）1-6	ベンチ（背無し）1-6	1基	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	S62	35年	47年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	ベンチ（背付き）1-1	ベンチ（背付き）1-1	1基	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	S62	35年	47年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	ベンチ（背付き）1-2	ベンチ（背付き）1-2	1基	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	S62	35年	47年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	ベンチ（背付き）1-3	ベンチ（背付き）1-3	1基	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	S62	35年	47年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	ベンチ（背付き）1-4	ベンチ（背付き）1-4	1基	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	S62	35年	47年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	ベンチ（背付き）1-5	ベンチ（背付き）1-5	1基	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	S62	35年	47年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	ベンチ（背付き）1-6	ベンチ（背付き）1-6	1基	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	S62	35年	47年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	テーブルセット1	テーブルセット1	1組	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	S62	35年	47年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	テーブルセット2	テーブルセット2	1組	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	S62	35年	47年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
遊戯施設	一方向滑り台	一方向滑り台	1基	鉄	H25	10年	15年	R5	健全度B	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R35							134 鋼材塗装			
遊戯施設	4連ブランコ	4連ブランコ	1基	鉄	H25	10年	15年	R5	健全度B	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R35							130 支柱塗装			
遊戯施設	3連鉄棒	3連鉄棒	1基	鉄	H25	10年	15年	R5	健全度B	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R31							31 鋼材塗装			
遊戯施設	ロッキング遊具	ロッキング遊具	1基	鉄	S62	35年	15年	R5	健全度C	高	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R6	1140 更新									
遊戯施設	砂場	砂場	30m2	コンクリート	S62	35年	15年	R5	健全度B	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R25	66 枠補修									
運動施設	多目的広場	多目的広場	2500m2	混合土	S62	35年	30年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
運動施設	マレットゴルフ場	マレットゴルフ場	1式	混合土	S62	35年	30年	R5	健全度C	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R7		1207 更新								
運動施設	防球ネット	防球ネット	211.9m	樹脂	S62	35年	15年	R5	健全度C	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降	2373 ネット交換									
便益施設	水飲み場	水飲み場	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	S62	35年	15年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
便益施設	トイレ	トイレ	1棟	CB造	S62	35年	41年	R5	健全度B	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R18		34 屋根再塗装								
管理施設	公園灯	公園灯	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H26	9年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R32以降										
管理施設	引込柱	引込柱	1基	コンクリート	S62	35年	42年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	電力柱	電力柱	1基	コンクリート					占用物		占用物			－										
管理施設	サイン1	サイン1	1基	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	S62	35年	42年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	サイン2	サイン2	1基	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	S62	35年	42年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	フェンス	フェンス	283.3m	金属(ｽﾁｰﾙ)	S62	35年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降				850 10%更新						
管理施設	車止め1	車止め1	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	S62	35年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：一日市場公園（街区公園）　供用年度：昭和62年度

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
管理施設	車止め2	車止め2	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	S62	35年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	車止め3	車止め3	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	S62	35年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	車止め4	車止め4	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	S62	35年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	車止め5	車止め5	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	S62	35年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	集水桝1	集水桝1	1基	コンクリート	S62	35年	20年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	集水桝2	集水桝2	1基	コンクリート	S62	35年	20年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	側溝1	側溝1	1m	コンクリート	S62	35年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	側溝2	側溝2	1m	コンクリート	S62	35年	20年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	浸透桝	浸透桝	1基	コンクリート	S62	35年	20年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	不凍栓1	不凍栓1	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H24	10年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R24以降										
管理施設	不凍栓2	不凍栓2	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H24	10年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R24以降										
管理施設	不凍栓3	不凍栓3	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H24	10年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R24以降										
管理施設	不凍栓4	不凍栓4	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H24	10年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R24以降										
管理施設	汚水桝1	汚水桝1	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	S62	35年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝2	汚水桝2	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	S62	35年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝3	汚水桝3	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	S62	35年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝4	汚水桝4	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	S62	35年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝5	汚水桝5	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	S62	35年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝6	汚水桝6	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	S62	35年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝7	汚水桝7	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	S62	35年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝8	汚水桝8	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	S62	35年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝9	汚水桝9	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	S62	35年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	量水器1	量水器1	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	S62	35年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	量水器2	量水器2	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	S62	35年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	擁壁	擁壁	14.16m3	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	S62	35年	50年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R19以降										
管理施設	資材置き場	資材置き場	1基	金属造					占用物		占用物			－										
災害応急対策施設	避難所看板	避難所看板	1基	金属					占用物		占用物			－										
休養施設	ベンチ（背無し）2-1	ベンチ（背無し）2-1	1基	樹脂	H26	9年	22年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R29以降										
休養施設	ベンチ（背無し）2-2	ベンチ（背無し）2-2	1基	樹脂	H26	9年	22年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R29以降										
遊戯施設	境界柵1	境界柵1	1式	鉄	H25	9年	15年	R5	健全度B	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R35							80 支柱塗装			
遊戯施設	境界柵2	境界柵2	1式	鉄	H25	9年	15年	R5	健全度B	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R35							80 支柱塗装			
管理施設	サイン3	サイン3	1式	金属	R1	3年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R31以降										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：一日市場公園（街区公園）　供用年度：昭和62年度

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
管理施設	サイン4	サイン4	1式	金属	R1	3年	15年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R31以降										
															3,579	1,241	0	850	0	0	455	0	112	0

概算費用合計（千円）：　6,237

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：下長尾公園（街区公園） 供用年度：昭和63年度

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
修景施設	築山	築山	1ヶ所	盛土材	S63	34年	50年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R20以降										
休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1基	コンクリート	S63	34年	47年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R27										
休養施設	ベンチ（背付き）1	ベンチ（背付き）1	1基	木材	S63	34年	7年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	ベンチ（背付き）2	ベンチ（背付き）2	1基	木材	S63	34年	7年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	ベンチ（背付き）3	ベンチ（背付き）3	1基	木材	S63	34年	7年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	ベンチ（背付き）4	ベンチ（背付き）4	1基	木材	S63	34年	7年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	ベンチ（背付き）5	ベンチ（背付き）5	1基	木材	S63	34年	7年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
遊戯施設	1方向滑り台	1方向滑り台	1基	鉄	H16	19年	15年	R5	健全度B	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R22		130 鋼材塗装								
遊戯施設	回転滑り台	回転滑り台	1基	鉄	H29	5年	15年	R5	健全度B	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R35									285 鋼材塗装	
遊戯施設	2連ブランコ	2連ブランコ	1基	鉄	H18	17年	15年	R5	健全度C	高	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R24		221 支柱塗装、チェーン等交換								
遊戯施設	境界柵	境界柵	1式	鉄	H18	17年	15年	R5	健全度C	高	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R24		56 支柱塗装								
遊戯施設	3連鉄棒	3連鉄棒	1基	鉄	R3	2年	15年	R5	健全度A	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R39										
遊戯施設	ロッキング遊具	ロッキング遊具	1基	鉄	H25	10年	10年	R5	健全度B	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R19		34 軸受け部修繕,表面補修								
遊戯施設	砂場	砂場	12.6m2	コンクリート	S63	34年	15年	R5	健全度B	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R24									28 枠補修	
遊戯施設	トンネル（築山一体型）	トンネル（築山一体型）	1基	コンクリート	S63	34年	20年	R5	健全度B	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R24		34 表面補修								
運動施設	多目的広場	多目的広場	825m2	混合土	S63	34年	30年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
運動施設	防球ネット(H=3.0)	防球ネット(H=3.0)	70m	樹脂	S63	34年	15年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
便益施設	水飲み場	水飲み場	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	S63	34年	15年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
便益施設	トイレ	トイレ	1棟	木造	S63	34年	24年	R5	健全度B	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R9				8944 更新						
管理施設	公園灯（分電盤一体型）	公園灯（分電盤一体型）	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	S63	34年	18年	R5	健全度B 全体的に発錆がみられ美観を損なわれている。	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	引込柱	引込柱	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	S63	34年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	分電盤	分電盤	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	S63	34年	18年	R5	健全度C	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R7		313 更新								
管理施設	電力計	電力計	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ					占用物		占用物			－										
管理施設	電力柱	電力柱	1基	コンクリート					占用物		占用物			－										
管理施設	サイン1	サイン1	1基	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	S63	34年	42年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	サイン2	サイン2	1基	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	S63	34年	42年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	フェンス(H=1.0)	フェンス(H=1.0)	212.4m	金属(ｽﾁｰﾙ)	S63	34年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	車止め1	車止め1	1基	御影石	S63	34年	42年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	車止め2	車止め2	1基	御影石	S63	34年	42年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	車止め3	車止め3	1基	御影石	S63	34年	42年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	車止め4	車止め4	1基	御影石	S63	34年	42年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	車止め5	車止め5	1基	御影石	S63	34年	42年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：下長尾公園（街区公園）　供用年度：昭和63年度

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査		管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期							
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
管理施設	車止め6	車止め6	1基	御影石	S63	34年	42年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	集水桝1	集水桝1	1基	コンクリート	S63	34年	20年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	集水桝2	集水桝2	1基	コンクリート	S63	34年	20年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	集水桝3	集水桝3	1基	コンクリート	S63	34年	20年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	集水桝4	集水桝4	1基	コンクリート	S63	34年	20年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	浸透桝	浸透桝	1基	コンクリート	S63	34年	20年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	案内標識	案内標識	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)					占用物		占用物			－										
管理施設	不凍栓1	不凍栓1	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	S63	34年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	不凍栓2	不凍栓2	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	S63	34年	15年	R5	健全度C	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
災害応急対策施設	避難所看板	避難所看板	1基	金属					占用物		占用物			－										
運動施設	バスケットゴール	バスケットゴール	1基	金属	H26	8年	15年	R5	健全度B 部分的に発錆がみられるが美観を保たれている。	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R33										
災害応急対策施設	防災無線	防災無線	1基						占用物		占用物			－										
管理施設	サイン3	サイン3	1式	金属	R1	3年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R31以降										
管理施設	サイン4	サイン4	1式	金属	R1	3年	15年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R31以降										
管理施設	量水器	量水器	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	S63	34年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R31以降										
災害応急対策施設	防災倉庫	防災倉庫	1棟	金属					占用物		占用物			－										
															0	788	0	8,944	0	0	0	0	313	0

概算費用合計（千円）：　10,045

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：七日市場公園（街区公園） 供用年度：平成2年度

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
修景施設	築山	築山	1ヶ所	混合土	H2	32年	50年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R22以降										
休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H2	32年	34年	R5	健全度B 全体的に経年による劣化がみられ著しく美観を損なわれている。	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R33		100 鋼材塗装								
休養施設	ベンチ1	ベンチ1	1基	木	H2	32年	7年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	ベンチ2	ベンチ2	1基	木	H2	32年	7年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	ベンチ3	ベンチ3	1基	木	H2	32年	7年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	ベンチ4	ベンチ4	1基	木	H2	32年	7年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	ベンチ5	ベンチ5	1基	木	H2	32年	7年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	ベンチ6	ベンチ6	1基	木	H2	32年	7年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	ベンチ7	ベンチ7	1基	木	H2	32年	7年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
遊戯施設	パイプ滑り台(2)築山一体型）	パイプ滑り台(2)築山一体型）	1基	鉄	H2	32年	15年	R5	健全度B	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R14		285 鋼材塗装							6766 更新	
遊戯施設	1方向滑り台	1方向滑り台	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	R4	1年	15年	R5	健全度A	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R44										
遊戯施設	2連ブランコ	2連ブランコ	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	R4	1年	15年	R5	健全度A	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R44									152 チェーン等交換	
遊戯施設	境界柵1	境界柵1	1式	金属(ｽﾁｰﾙ)	R4	1年	15年	R5	健全度A	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R44										
遊戯施設	3連鉄棒	3連鉄棒	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	R4	1年	15年	R5	健全度A	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R40										
遊戯施設	砂場(1)	砂場(1)	11m2	ゴムチップ	R4	1年	15年	R5	健全度A	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R64										
遊戯施設	砂場(2)	砂場(2)	9m2	コンクリート	H2	32年	15年	R5	健全度B	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R32					20 枠補修					
遊戯施設	トンネル	トンネル	1基	コンクリート	H2	32年	20年	R5	健全度A	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R32								34 表面補修		
運動施設	多目的広場	多目的広場	1080m2	山砂敷	H2	32年	30年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R17以降										
運動施設	マレットゴルフ場	マレットゴルフ場	1式	混合土	H2	32年	30年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R17以降										
運動施設	防球ネット(H=3.0m)	防球ネット(H=3.0m)	120m	樹脂	H2	32年	30年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R17以降										
便益施設	水飲み場	水飲み場	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H2	32年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
便益施設	トイレ	トイレ	1棟	木造	H2	32年	24年	R5	健全度B	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R10							8944 更新			
管理施設	公園灯1	公園灯1	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H2	32年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	公園灯2	公園灯2	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H2	32年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	引込柱1	引込柱1	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H2	32年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	引込柱2	引込柱2	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H2	32年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	分電盤	分電盤	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H2	32年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	側溝(U240)	側溝(U240)	66m	コンクリート	H2	32年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	サイン1	サイン1	1基	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	H2	32年	42年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	サイン2	サイン2	1基	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	H2	32年	42年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	車止め	車止め	1基	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	H2	32年	42年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	排水桝	排水桝	1基	コンクリート	H2	32年	20年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：七日市場公園（街区公園）　供用年度：平成2年度

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
管理施設	集水桝1	集水桝1	1基	コンクリート	H2	32年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	集水桝2	集水桝2	1基	コンクリート	H2	32年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	案内標識	案内標識	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)					占用物		占用物			－										
管理施設	散水栓	散水栓	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H2	32年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	不凍栓1	不凍栓1	1式	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H2	32年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝1	汚水桝1	1式	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H2	32年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	量水器	量水器	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H2	32年	15年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
災害応急対策施設	避難所看板	避難所看板	1基	金属					占用物		占用物			－										
管理施設	浸透桝	浸透桝	1基	コンクリート	H2	32年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
災害応急対策施設	防災倉庫	防災倉庫			H30	5年			占用物		占用物			－										
管理施設	不凍栓2	不凍栓2	1式	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H2	32年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	不凍栓3	不凍栓3	1式	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H2	32年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
遊戯施設	境界柵2	境界柵2	1式	金属(ｽﾁｰﾙ)	R4	1年	15年	R5	健全度A	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R44										
管理施設	汚水桝2	汚水桝2	1式	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H2	32年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝3	汚水桝3	1式	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H2	32年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝4	汚水桝4	1式	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H2	32年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝5	汚水桝5	1式	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H2	32年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝6	汚水桝6	1式	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H2	32年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝7	汚水桝7	1式	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H2	32年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
遊戯施設	ロッキング遊具	ロッキング遊具	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	R4	1年	16年	R5	健全度A	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R44									22 軸受け部修繕	
管理施設	サイン3	サイン3	1式	金属	R1	4年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R31以降										
管理施設	サイン4	サイン4	1式	金属	R1	4年	15年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R31以降										
															0	385	0	0	20	0	8,944	34	6,940	0

概算費用合計（千円）：　16,323

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：上長尾公園（街区公園） 供用年度：平成3年度

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
園路広場	インターロッキング	インターロッキング	35m2	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	H3	31年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
園路広場	縁石1	縁石1	45.5m	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	H3	31年	20年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
園路広場	縁石2	縁石2	149.5m	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	H3	31年	20年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
園路広場	丸太階段	丸太階段	5段	擬木樹脂	H3	31年	15年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
修景施設	築山	築山	1ヶ所	混合土	H3	31年	50年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R23以降										
休養施設	四阿（ベンチ一体型）	四阿（ベンチ一体型）	1棟	木製	H3	31年	22年	R5	健全度B 部分的に木材に割れがみられるが美観を保たれている。	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R13	190 屋根補修,柱再塗装							8441 更新		
休養施設	ベンチ（背付き）1-1	ベンチ（背付き）1-1	1基	木材	H3	31年	7年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	ベンチ（背付き）1-2	ベンチ（背付き）1-2	1基	木材	H3	31年	7年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	ベンチ（背無し）1-1	ベンチ（背無し）1-1	1基	再生木材	H26	9年	22年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R29以降										
休養施設	ベンチ（背無し）1-2	ベンチ（背無し）1-2	1基	再生木材	H26	9年	22年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R29以降										
休養施設	テーブルセット	テーブルセット	1組	木材	H3	31年	7年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
遊戯施設	1方向滑り台(ローラー)	1方向滑り台(ローラー)	1基	鉄	H3	31年	15年	R5	健全度C	高	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R6	2471 更新									
遊戯施設	2連ブランコ	2連ブランコ	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	R4	1年	15年	R5	健全度A	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R44									69 支柱塗装	
遊戯施設	境界柵1	境界柵1	1式	金属(ｽﾁｰﾙ)	R4	1年	15年	R5	健全度A	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R44									56 支柱塗装	
遊戯施設	3連鉄棒	3連鉄棒	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	R3	2年	15年	R5	健全度A	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R39									31 鋼材塗装	
遊戯施設	砂場	砂場	19m2	コンクリート	H3	31年	15年	R5	健全度B	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R33					42 枠補修					
運動施設	多目的広場	多目的広場	1506m2	混合土	H3	31年	30年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R18以降										
運動施設	バスケットゴール	バスケットゴール	1式	金属	H3	31年	15年	R5	健全度C	高	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R18	246 バックボード交換,支柱塗装									
運動施設	防球ネット	防球ネット	153.5m	樹脂	H3	31年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
教養施設	石碑	石碑	1式	石材	H3	31年	38年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R30以降										
便益施設	水飲み場	水飲み場	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H3	31年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
便益施設	トイレ	トイレ	1棟	木造	H3	31年	24年	R5	健全度C	中	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R10					8944 更新					
管理施設	公園灯1	公園灯1	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H3	31年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	公園灯2	公園灯2	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H3	31年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	公園灯3	公園灯3	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H3	31年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	公園灯4	公園灯4	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H3	31年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	公園灯5	公園灯5	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H3	31年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	引込柱	引込柱	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H3	31年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	分電盤	分電盤	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H3	31年	18年	R5	健全度C	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R12							313 更新			
管理施設	電力柱	電力柱	1基	コンクリート					占用物		占用物			－										
管理施設	サイン1	サイン1	1基	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	H3	31年	42年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	L型側溝	L型側溝	65.3m	コンクリート	H3	31年	20年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：上長尾公園（街区公園） 供用年度：平成3年度

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
管理施設	車止め	車止め	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H3	31年	42年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	集水桝	集水桝	1基	コンクリート	H3	31年	20年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	浸透桝	浸透桝	1基	コンクリート	H3	31年	20年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	案内標識	案内標識	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)					占用物		占用物			－										
管理施設	不凍栓	不凍栓	1式	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H3	31年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	止水栓1	止水栓1	1式	金属	H3	31年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝1	汚水桝1	1式	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H3	31年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	擁壁	擁壁	20m3	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	H3	31年	50年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R23以降										
管理施設	物置	物置	1基	金属造	H3	31年	17年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
災害応急対策施設	避難所看板	避難所看板	1基	金属造					占用物		占用物			－										
管理施設	量水器	量水器	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H3	31年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	フェンス	フェンス	14.7m	鋼材					占用物		占用物			－										
災害応急対策施設	防災無線	防災無線	1基	鋼材					占用物		占用物			－										
遊戯施設	境界柵2	境界柵2	1式	金属(ｽﾁｰﾙ)	R4	1年	15年	R5	健全度A	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R44								56 支柱塗装		
管理施設	止水栓2	止水栓2	1式	金属	H3	31年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	止水栓3	止水栓3	1式	金属	H3	31年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝2	汚水桝2	1式	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H3	31年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝3	汚水桝3	1式	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H3	31年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝4	汚水桝4	1式	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H3	31年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝5	汚水桝5	1式	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H3	31年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝6	汚水桝6	1式	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H3	31年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝7	汚水桝7	1式	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H3	31年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	公園灯6	公園灯6	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H3	31年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	サイン2	サイン2	1式	金属	R1	3年	15年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R31以降										
															2,907	0	0	0	8,986	0	313	8,441	212	0

概算費用合計（千円）：　20,859

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：南小倉公園（街区公園） 供用年度：平成8年度

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
園路広場	歩車道境界ブロック	歩車道境界ブロック	152.6m	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	H8	26年	20年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
園路広場	地先境界ブロック	地先境界ブロック	40.9m	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	H8	26年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
園路広場	階段1	階段1	9段	擬木樹脂	H8	26年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
園路広場	階段2	階段2	11段	擬木樹脂	H8	26年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
園路広場	手摺1	手摺1	4m	擬木樹脂	H8	26年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
園路広場	手摺2	手摺2	4m	擬木樹脂	H8	26年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	四阿（テーブルー体型）	四阿（テーブルー体型）	1棟	木製	H8	26年	22年	R5	健全度B	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R18						190 屋根補修, 柱補修				
休養施設	四阿（ベンチー体型）	四阿（ベンチー体型）	1棟	木製	H8	26年	22年	R5	健全度B	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R18						190 屋根補修, 柱再塗装				
休養施設	ベンチ(背無し)1	ベンチ(背無し)1	1基	木材	H8	26年	7年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	ベンチ(背無し)2-1	ベンチ(背無し)2-1	1基	木材	H8	26年	7年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	ベンチ(背無し)2-2	ベンチ(背無し)2-2	1基	木材	H8	26年	7年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	テーブル	テーブル	1基	木材	H8	26年	7年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
遊戯施設	複合遊具	複合遊具	1基	鉄	H28	7年	15年	R5	健全度B	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R38			570 塗装							
遊戯施設	パイプ滑り台	パイプ滑り台	1基	鉄	H8	26年	15年	R5	健全度C	高	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R17	259 鋼材塗装									
遊戯施設	3連鉄棒	3連鉄棒	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	R4	1年	15年	R5	健全度A	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R40									31 鋼材塗装	
遊戯施設	砂場	砂場	7.1m2	コンクリート	H26	8年	15年	R5	健全度A	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R33										
運動施設	ゲートボール場	ゲートボール場	418m2	混合土	H8	26年	30年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R23以降										
運動施設	トリム広場	トリム広場	458m2	混合土	H8	26年	30年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R23以降										
便益施設	水飲み場	水飲み場	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H8	26年	15年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
便益施設	駐車場	駐車場	290m2	浸透性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	H8	26年	10年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
便益施設	トイレ	トイレ	1棟	金属(ｽﾁｰﾙ)	H8	26年	34年	R5	健全度B	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R42						90 外・内壁再塗装,水洗金物交換	34 屋根再塗装			
管理施設	公園灯1	公園灯1	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H8	26年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	公園灯2	公園灯2	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H8	26年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	引込柱1	引込柱1	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H8	26年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	引込柱2	引込柱2	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H8	26年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	分電盤	分電盤	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H8	26年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	電力柱1	電力柱1	1基	コンクリート					占用物		占用物			－										
管理施設	電力柱2	電力柱2	1基	コンクリート					占用物		占用物			－										
管理施設	サイン	サイン	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H8	26年	20年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	フェンス(H=1.2)	フェンス(H=1.2)	28m	金属(ｽﾁｰﾙ)	H8	26年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降					260 30%更新					
管理施設	弾性車止1	弾性車止1	1基	再生ゴム	H8	26年	20年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	弾性車止2	弾性車止2	1基	再生ゴム	H8	26年	20年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：南小倉公園（街区公園）　供用年度：平成8年度

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
管理施設	弾性車止3	弾性車止3	1基	再生ゴム	H8	26年	20年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	弾性車止4	弾性車止4	1基	再生ゴム	H8	26年	20年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	弾性車止5	弾性車止5	1基	再生ゴム	H8	26年	20年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	弾性車止6	弾性車止6	1基	再生ゴム	H8	26年	20年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	排水側溝(U240)	排水側溝(U240)	21.3m	コンクリート	H8	26年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	集水桝1	集水桝1	1基	コンクリート	H8	26年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	集水桝2	集水桝2	1基	コンクリート	H8	26年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	集水桝3	集水桝3	1基	コンクリート	H8	26年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	浸透桝	浸透桝	1基	コンクリート	H8	26年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	不凍栓1	不凍栓1	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H8	26年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	不凍栓2	不凍栓2	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H8	26年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	不凍栓3	不凍栓3	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H8	26年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
災害応急対策施設	避難所看板	避難所看板	1基	金属					占用物		占用物			－										
管理施設	散水栓	散水栓	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H8	26年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	フェンス(H=1.5)	フェンス(H=1.5)	8m	鋼材					占用物		占用物			－										
災害応急対策施設	防災無線	防災無線	1基	鋼材					占用物		占用物			－										
遊戯施設	ロッキング遊具小(ピンク)	ロッキング遊具小(ピンク)	1基	FRP	R4	1年	10年	R5	健全度A	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R28										
遊戯施設	ロッキング遊具(水色)	ロッキング遊具(水色)	1基	FRP	R4	1年	10年	R5	健全度A	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R28										
															259	0	570	0	260	470	34	0	31	0

概算費用合計（千円）：　1,624

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：倉田公園（街区公園） 供用年度：平成6年度

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
園路広場	地先境界ブロック	地先境界ブロック	26.6m	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	H6	29年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
園路広場	インターロッキング	インターロッキング	60m2	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	H6	29年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
修景施設	花壇1	花壇1	30m	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	H6	29年	20年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
修景施設	花壇2	花壇2	2m	コンクリート	H6	29年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	ベンチ1	ベンチ1	1基	木材	H6	29年	7年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	ベンチ2	ベンチ2	1基	木材	H6	29年	7年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	ベンチ3	ベンチ3	1基	木材	H6	29年	7年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	ベンチ4	ベンチ4	1基	木材	H6	29年	7年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	ベンチ5	ベンチ5	1基	木材	H6	29年	7年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	テーブルセット1	テーブルセット1	1基	木材	H6	29年	7年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	テーブルセット2	テーブルセット2	1基	木材	H6	29年	7年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
遊戯施設	2方向滑り台	2方向滑り台	1基	鉄	H28	6年	15年	R5	健全度A	高	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R40					259 鋼材塗装					
遊戯施設	2連ブランコ	2連ブランコ	1基	鉄	R4	1年	15年	R5	健全度A	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R44									69 支柱塗装	
遊戯施設	境界柵1	境界柵1	1式	鉄	R4	1年	15年	R5	健全度A	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R44									56 支柱塗装	
遊戯施設	3連鉄棒	3連鉄棒	1基	鉄	R3	2年	15年	R5	健全度A	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R39									31 鋼材塗装	
遊戯施設	砂場	砂場	16m2	コンクリート	H28	7年	15年	R5	健全度B	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R34					35 枠補修					
運動施設	多目的広場	多目的広場	1426.8m2	混合土	H6	29年	30年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R21以降										
便益施設	水飲み場	水飲み場	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H6	29年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
便益施設	駐車場	駐車場	410.6m2	アスファルト	H6	29年	10年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
便益施設	トイレ（四阿一体型）	トイレ（四阿一体型）	1棟	木造	H6	29年	24年	R5	健全度B 全体的に経年による劣化がみられ美観が損なわれている。	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R13								24596 更新		
管理施設	公園灯1	公園灯1	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H6	29年	18年	R5	健全度C 全体的に著しい発錆がみられ美観が損なわれている。	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降									1129 更新	
管理施設	公園灯2	公園灯2	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H6	29年	18年	R5	健全度C 全体的に著しい発錆がみられ美観が損なわれている。	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降									1129 更新	
管理施設	公園灯3	公園灯3	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H6	29年	18年	R5	健全度C 全体的に著しい発錆がみられ美観が損なわれている。	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降									1129 更新	
管理施設	引込柱	引込柱	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H6	29年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	分電盤	分電盤	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H6	29年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	電灯盤	電灯盤	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H6	29年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	電力柱	電力柱	1基	コンクリート					占用物		占用物			－										
管理施設	サイン	サイン	1基	鋼板	H6	29年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	フェンス(H=1.2)	フェンス(H=1.2)	140.3m	金属(ｽﾁｰﾙ)	H6	29年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	車止め1	車止め1	1基	御影石	H6	29年	38年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
管理施設	車止め2	車止め2	1基	御影石	H6	29年	38年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
管理施設	車止め3	車止め3	1基	御影石	H6	29年	38年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：倉田公園（街区公園）　供用年度：平成6年度

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
管理施設	車止め4	車止め4	1基	御影石	H6	29年	38年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
管理施設	車止め5	車止め5	1基	御影石	H6	29年	38年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
管理施設	集水桝1-1	集水桝1-1	1基	コンクリート	H6	29年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	集水桝1-2	集水桝1-2	1基	コンクリート	H6	29年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	集水桝2-1	集水桝2-1	1基	コンクリート	H6	29年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	集水桝2-2	集水桝2-2	1基	コンクリート	H6	29年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	浸透桝	浸透桝	1基	コンクリート	H6	29年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	案内標識	案内標識	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H6	29年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	散水栓1	散水栓1	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H6	29年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	擁壁	擁壁	112.47m3	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	H6	29年	50年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R26以降										
災害応急対策施設	消火栓	消火栓	1基	金属	H6	29年			占用物		占用物			－										
災害応急対策施設	格納箱	格納箱	1基	金属	H6	29年			占用物		占用物			－										
災害応急対策施設	避難所看板	避難所看板	1基	金属					占用物		占用物			－										
管理施設	量水器	量水器	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H6	29年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝1	汚水桝1	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H6	29年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝2	汚水桝2	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H6	29年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝3	汚水桝3	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H6	29年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝4	汚水桝4	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H6	29年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝5	汚水桝5	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H6	29年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	不凍栓	不凍栓	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H6	29年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
遊戯施設	境界柵2	境界柵2	1式	鉄	R4	1年	15年	R5	健全度B	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R44								56 支柱塗装		
運動施設	バスケットゴール	バスケットゴール	1基	鋼材	R4	1年	15年	R5	健全度B	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R44										
管理施設	散水栓2	散水栓2	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H6	29年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R6										
管理施設	汚水桝6	汚水桝6	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H6	29年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝7	汚水桝7	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H6	29年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	案内標識（あそぶときの10のやくそく）	案内標識（あそぶときの10のやくそく）	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	R1	4年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R37										
															0	0	0	0	294	0	0	24,596	3,599	0

概算費用合計（千円）：　28,489

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：小田多井公園（街区公園）　供用年度：平成7年度

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
園路広場	アスファルト舗装	アスファルト舗装	36.4m2	アスファルト	H7	28年	10年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
園路広場	インターロッキング	インターロッキング	66.5m2	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	H7	28年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
園路広場	地先境界ブロック	地先境界ブロック	50.8m	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	H7	28年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
園路広場	歩車道境界ブロック	歩車道境界ブロック	53.4m	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	H7	28年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	四阿・シェルター一体型	四阿・シェルター一体型	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H7	28年	34年	R5	健全度B 屋根等の塗装劣化により美観が損なわれている。	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R40						168 鋼材塗装				
休養施設	ベンチ1	ベンチ1	1基	木材	H7	28年	7年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	ベンチ2	ベンチ2	1基	木材	H7	28年	7年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	ベンチ3	ベンチ3	1基	木材	H7	28年	7年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	テーブルセット	テーブルセット	1組	木材	H7	28年	7年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
遊戯施設	1方向滑り台	1方向滑り台	1基	鉄	H27	8年	15年	R5	健全度B	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R37					134 鋼材塗装					
遊戯施設	4連ブランコ	4連ブランコ	1基	鉄	R4	1年	15年	R5	健全度A	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R44									130 支柱塗装	
遊戯施設	3連鉄棒	3連鉄棒	1基	鉄	R4	1年	15年	R5	健全度A	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R44									31 鋼材塗装	
遊戯施設	砂場	砂場	9m2	コンクリート	H7	28年	15年	R5	健全度A	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R34									20 枠補修	
運動施設	多目的グランド	多目的グランド	1382.3m2	混合土	H7	28年	30年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R22以降										
便益施設	水飲み場	水飲み場	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H7	28年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
便益施設	多目的トイレ	多目的トイレ	1棟	木造	H7	28年	24年	R5	健全度B 健全であるが外壁の汚れで美観を損なわれている。	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R25	224 外壁防腐剤再塗装								582 屋根再塗装,内壁防腐剤塗布,水洗金物交換	
管理施設	公園灯1	公園灯1	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H7	28年	18年	R5	健全度B 全体的に塗膜の劣化により美観が損なわれている。	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降						67 支柱塗装				
管理施設	公園灯2	公園灯2	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H7	28年	18年	R5	健全度B 全体的に塗膜の劣化により美観が損なわれている。	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降						67 支柱塗装				
管理施設	引込柱	引込柱	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H7	28年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	分電盤	分電盤	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H7	28年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	サイン	サイン	1基	木製	H7	28年	15年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降		124 更新								
管理施設	フェンス(H=3.0)	フェンス(H=3.0)	78.4m	金属(ｽﾁｰﾙ)	H7	28年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	車止め1	車止め1	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H7	28年	42年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R19以降										
管理施設	車止め2	車止め2	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H7	28年	42年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R19以降										
管理施設	車止め3	車止め3	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H7	28年	42年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R19以降										
管理施設	車止め4	車止め4	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H7	28年	42年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R19以降										
管理施設	車止め5	車止め5	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H7	28年	42年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R19以降										
管理施設	車止め6	車止め6	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H7	28年	42年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R19以降										
管理施設	車止め7	車止め7	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H7	28年	42年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R19以降										
管理施設	不凍栓1	不凍栓1	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H7	28年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	不凍栓2	不凍栓2	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H7	28年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	不凍栓3	不凍栓3	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H7	28年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：小田多井公園（街区公園）　供用年度：平成7年度

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
管理施設	汚水桝1	汚水桝1	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H7	28年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝2	汚水桝2	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H7	28年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝3	汚水桝3	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H7	28年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝4	汚水桝4	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H7	28年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝5	汚水桝5	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H7	28年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝6	汚水桝6	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H7	28年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝7	汚水桝7	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H7	28年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝8	汚水桝8	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H7	28年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝9	汚水桝9	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H7	28年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝10	汚水桝10	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H7	28年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	量水器	量水器	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H7	28年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	案内標識	案内標識	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H7	28年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	擁壁(直壁)	擁壁(直壁)	23.25m3	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	H7	28年	50年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R27以降										
管理施設	擁壁(ブロック積み)	擁壁(ブロック積み)	1基	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	H7	28年	40年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R17以降										
災害応急対策施設	避難所看板	避難所看板	1基	金属					占用物		占用物			－										
遊戯施設	境界柵1	境界柵1	1式	鉄	R4	1年	15年	R5	健全度A	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R44									80 支柱塗装	
遊戯施設	境界柵2	境界柵2	1式	鉄	R4	1年	15年	R5	健全度A	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R44									80 支柱塗装	
管理施設	案内標識（あそぶときの10のやくそく）	案内標識（あそぶときの10のやくそく）	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	R1	4年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R37以降										
															224	124	0	0	134	302	0	0	923	0

概算費用合計（千円）：　1,707

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：扇町公園（街区公園） 供用年度：平成7年度

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
園路広場	地先境界ブロック	地先境界ブロック	37.9m	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	H7	28年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
園路広場	歩車道境界ブロック	歩車道境界ブロック	157m	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	H7	28年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
園路広場	インターロッキング	インターロッキング	64m2	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	H7	28年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
園路広場	階段	階段	3㎡	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	H7	28年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
園路広場	階段	階段	3㎡	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	H7	28年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	四阿	四阿	1棟	木製	H7	28年	22年	R5	健全度B 健全であり美観を保たれている。	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R17	190 屋根補修,柱再塗装									
休養施設	ベンチ（背無し）1-1	ベンチ（背無し）1-1	1基	コンクリート	H7	28年	47年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R24以降										
休養施設	ベンチ（背無し）1-2	ベンチ（背無し）1-2	1基	コンクリート	H7	28年	47年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R24以降										
休養施設	ベンチ（背無し）1-3	ベンチ（背無し）1-3	1基	コンクリート	H7	28年	47年	R5	健全度C	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R24以降	11 表面補修									
休養施設	ベンチ（背無し）1-4	ベンチ（背無し）1-4	1基	コンクリート	H7	28年	47年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R24以降										
休養施設	ベンチ（背無し）2-1	ベンチ（背無し）2-1	1基	木材	H7	28年	7年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	ベンチ（背無し）2-2	ベンチ（背無し）2-2	1基	木材	H7	28年	7年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	テーブル	テーブル	1基	木材	H7	28年	7年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
遊戯施設	2方向滑り台	2方向滑り台	1基	鉄	H28	6年	15年	R5	健全度B	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R40			259 鋼材塗装							
遊戯施設	2連ブランコ	2連ブランコ	1基	鉄	H7	28年	15年	R5	健全度B	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R21	221 支柱塗装,チェーン等交換									
遊戯施設	ロッキング遊具(紺)	ロッキング遊具(紺)	1基	FRP	H25	10年	10年	R5	健全度B	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R19	22 軸受け部修繕								22 軸受け部修繕	
遊戯施設	ロッキング遊具(緑)	ロッキング遊具(緑)	1基	FRP	H25	10年	10年	R5	健全度B	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R19	22 軸受け部修繕								22 軸受け部修繕	
遊戯施設	砂場	砂場	9.6m2	ｺﾝｸﾘｰﾄ擬木	H28	7年	15年	R5	健全度B	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R34									21 枠補修	
遊戯施設	境界柵	境界柵	1基	鉄	H7	28年	15年	R5	健全度C	高	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R21	56 支柱塗装									
運動施設	多目的グランド	多目的グランド	1268m2	混合土	H7	28年	30年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R22以降										
便益施設	水飲み場	水飲み場	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H7	28年	15年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降									838 更新	
便益施設	多目的トイレ	多目的トイレ	1棟	木造	H7	28年	24年	R5	健全度B 健全であり美観を保たれている。	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R16以降										302 屋根再塗装,外壁防腐剤再塗装
管理施設	公園灯1	公園灯1	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H7	28年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	公園灯2	公園灯2	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H7	28年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	引込柱	引込柱	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H7	28年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	分電盤	分電盤	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H7	28年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	サイン	サイン	1基	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	H7	28年	42年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R19以降										
管理施設	フェンス(H=1.2)	フェンス(H=1.2)	103m	金属(ｽﾁｰﾙ)	H7	28年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	車止め1	車止め1	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H7	28年	42年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R19以降										
管理施設	車止め2	車止め2	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H7	28年	42年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R19以降										
管理施設	車止め3	車止め3	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H7	28年	42年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R19以降										
管理施設	汚水桝1	汚水桝1	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H7	28年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：扇町公園（街区公園） 供用年度：平成7年度

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
管理施設	汚水桝2	汚水桝2	1基	硬質塩化ビニル	H7	28年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝3	汚水桝3	1基	硬質塩化ビニル	H7	28年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝4	汚水桝4	1基	硬質塩化ビニル	H7	28年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝5	汚水桝5	1基	硬質塩化ビニル	H7	28年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝6	汚水桝6	1基	硬質塩化ビニル	H7	28年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝7	汚水桝7	1基	硬質塩化ビニル	H7	28年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝8	汚水桝8	1基	硬質塩化ビニル	H7	28年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	不凍栓1	不凍栓1	1基	硬質塩化ビニル	H7	28年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	不凍栓2	不凍栓2	1基	硬質塩化ビニル	H7	28年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	不凍栓3	不凍栓3	1基	硬質塩化ビニル	H7	28年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	集水桝	集水桝	1基	コンクリート	H7	28年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	浸透桝	浸透桝	1基	コンクリート	H7	28年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	擁壁	擁壁	38.68m3	コンクリート	H7	28年	40年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R17以降										
管理施設	案内標識	案内標識	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H7	28年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
災害応急対策施設	拡声器	拡声器	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)					占用物		占用物			－										
災害応急対策施設	避難所看板	避難所看板	1基	アルミ					占用物		占用物			－										
休養施設	ベンチ（背無し）3	ベンチ（背無し）3	1基	樹脂	H25	10年	22年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R28以降										
管理施設	量水器	量水器	1基	硬質塩化ビニル	H7	28年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
修景施設	ツリーサークル受枠1	ツリーサークル受枠1	1式	コンクリート	H7	28年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	案内標識（あそぶときの10のやくそく）	案内標識（あそぶときの10のやくそく）	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	R1	4年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R37以降										
															522	0	259	0	0	0	0	0	903	302

概算費用合計（千円）：　1,986

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：田尻公園（街区公園） 供用年度：平成12年度

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
園路広場	縁石	縁石	167.7m	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	H12	23年	20年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
園路広場	インターロッキング	インターロッキング	266.3m2	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	H12	23年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
園路広場	階段	階段	4段	木材	H12	23年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
園路広場	芝止め	芝止め	20.5m	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	H12	23年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
修景施設	築山	築山	1ヶ所	混合土	H12	23年	50年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R32以降										
休養施設	四阿	四阿	1棟	木造	H12	23年	22年	R5	健全度B 部分的に経年による劣化がみられるが美観を保たれている。	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R22					190 屋根補修,柱再塗装					
休養施設	パーゴラ（入口ゲート）	パーゴラ（入口ゲート）	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H12	23年	47年	R5	健全度B 部分的に経年による劣化がみられるが美観を保たれている。	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R38					435 柱塗装,桟塗装					
休養施設	ベンチ（背付き）2	ベンチ（背付き）2	1基	擬木樹脂	R3	2年	7年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	ベンチ（背付き）3	ベンチ（背付き）3	1基	擬木樹脂	R3	2年	7年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	ベンチ（背付き）4	ベンチ（背付き）4	1基	擬木樹脂	R3	2年	7年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	ベンチ（背付き）5	ベンチ（背付き）5	1基	擬木樹脂	R3	2年	7年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	テーブルセット	テーブルセット	1組	木材	H12	23年	7年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
遊戯施設	回転滑り台	回転滑り台	1基	鉄	H11	23年	15年	R5	健全度B	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R17	92 鋼材塗装									
遊戯施設	2連ブランコ	2連ブランコ	1基	鉄	R4	1年	15年	R5	健全度A	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R44									221 支柱塗装,チェーン等交換	
遊戯施設	3連鉄棒	3連鉄棒	1基	鉄	H11	23年	15年	R5	健全度B	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R17	31 鋼材塗装									
遊戯施設	砂場	砂場	16m2	コンクリート	H12	23年	15年	R5	健全度B	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R18					35 枠補修					
運動施設	バスケットコート	バスケットコート	1ヶ所	ｶﾗｰ舗装	H12	23年	10年	R5	健全度C	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R10					8050 更新					
運動施設	バスケットゴール	バスケットゴール	1基	鋼材	H12	23年	15年	R5	健全度A	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R18										
運動施設	バレーボールコート	バレーボールコート	1ヶ所	ｿｲﾙ舗装	H12	23年	10年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
運動施設	バレー支柱基礎1	バレー支柱基礎1	1式	金属	H12	23年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R18以降										
運動施設	山砂舗装	山砂舗装	128m2	山砂敷	H12	23年	30年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R27以降										
運動施設	防球ネット(H=3.0)	防球ネット(H=3.0)	55.5m	樹脂	H12	23年	15年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
便益施設	水飲み場	水飲み場	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H12	23年	15年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
便益施設	多目的トイレ	多目的トイレ	1棟	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	H12	23年	50年	R5	健全度B	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R42	224 屋根再塗装,外壁再塗装					168 内壁補修,水洗金物交換				
管理施設	公園灯1	公園灯1	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H12	23年	18年	R5	健全度B 全体的な塗装の劣化により美観が損なわれている。	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	公園灯2	公園灯2	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H12	23年	18年	R5	健全度B 全体的な塗装の劣化により美観が損なわれている。	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	公園灯3	公園灯3	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H12	23年	18年	R5	健全度B 全体的な塗装の劣化により美観が損なわれている。	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	公園灯4	公園灯4	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H12	23年	18年	R5	健全度B 全体的な塗装の劣化により美観が損なわれている。	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	引込柱	引込柱	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H12	23年	18年	R5	健全度B 発錆がみられ美観が損なわれている。	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R18以降										
管理施設	分電盤	分電盤	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H12	23年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	サイン	サイン	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H12	23年	42年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R24以降										
管理施設	フェンス(H=1.5)	フェンス(H=1.5)	12m	金属(ｽﾁｰﾙ)	H12	23年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R18以降										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：田尻公園（街区公園） 供用年度：平成12年度

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
管理施設	車止め1	車止め1	1基	鋼材	H12	23年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R18以降										
管理施設	車止め2	車止め2	1基	鋼材	H12	23年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R18以降										
管理施設	車止め3	車止め3	1基	鋼材	H12	23年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R18以降										
管理施設	車止め4	車止め4	1基	鋼材	H12	23年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R18以降										
管理施設	車止め5	車止め5	1基	鋼材	H12	23年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R18以降										
管理施設	車止め6	車止め6	1基	鋼材	H12	23年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R18以降										
管理施設	車止め7	車止め7	1基	鋼材	H12	23年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R18以降										
管理施設	車止め8	車止め8	1基	鋼材	H12	23年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R18以降										
管理施設	車止め9	車止め9	1基	鋼材	H12	23年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R18以降										
管理施設	車止め10	車止め10	1基	鋼材	H12	23年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R18以降										
管理施設	車止め11	車止め11	1基	鋼材	H12	23年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R18以降										
管理施設	車止め12	車止め12	1基	鋼材	H12	23年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R18以降										
管理施設	車止め13	車止め13	1基	鋼材	H12	23年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R18以降										
管理施設	車止め14	車止め14	1基	鋼材	H12	23年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R18以降										
管理施設	車止め15	車止め15	1基	鋼材	H12	23年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R18以降										
管理施設	車止め16	車止め16	1基	鋼材	H12	23年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R18以降										
管理施設	車止め17	車止め17	1基	鋼材	H12	23年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R18以降										
管理施設	車止め18	車止め18	1基	鋼材	H12	23年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R18以降										
管理施設	車止め19	車止め19	1基	鋼材	H12	23年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R18以降										
管理施設	車止め20	車止め20	1基	鋼材	H12	23年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R18以降										
管理施設	集水枡1	集水枡1	1基	コンクリート	H12	23年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	集水枡2	集水枡2	1基	コンクリート	H12	23年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	浸透枡1	浸透枡1	1基	コンクリート	H12	23年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R18以降										
管理施設	浸透枡2	浸透枡2	1基	コンクリート	H12	23年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R18以降										
管理施設	案内標識	案内標識	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H30	5年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R30以降										
管理施設	擁壁	擁壁	50m	L型擁壁	H23	11年	50年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R43以降										
災害応急対策施設	避難所看板	避難所看板	1基	アルミ					占用物		占用物			－										
管理施設	電気ﾏﾝﾎｰﾙ	電気ﾏﾝﾎｰﾙ	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H12	23年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
運動施設	バレー支柱基礎2	バレー支柱基礎2	1式	金属	H12	23年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R18以降										
管理施設	不凍栓1	不凍栓1	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H12	23年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	不凍栓2	不凍栓2	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H12	23年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	量水器	量水器	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H12	23年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：田尻公園（街区公園） 供用年度：平成12年度

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
管理施設	汚水桝1	汚水桝1	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H12	23年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝2	汚水桝2	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H12	23年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝3	汚水桝3	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H12	23年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝4	汚水桝4	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H12	23年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
遊戯施設	境界柵1	境界柵1	1式	鉄	R4	1年	15年	R5	健全度A	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R44									56 支柱塗装	
遊戯施設	境界柵2	境界柵2	1式	鉄	R4	1年	15年	R5	健全度A	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R44									56 支柱塗装	
管理施設	案内標識（あそぶときの10のやくそく）	案内標識（あそぶときの10のやくそく）	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	R1	4年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R37以降										
															347	0	0	0	8,710	168	0	0	333	0

概算費用合計（千円）：　9,558

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：岩原公園（街区公園） 供用年度：平成13年度

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
園路広場	インターロッキング	インターロッキング	258m2	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	H13	22年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
園路広場	歩車道境界ブロック	歩車道境界ブロック	425.1m2	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	H13	22年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
園路広場	地先境界ブロック	地先境界ブロック	68.3m2	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	H13	22年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
園路広場	砕石舗装	砕石舗装	88m2	再生砕石	H13	22年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
園路広場	階段1	階段1	11.2m2	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	H13	22年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
園路広場	階段2	階段2	4m2	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	H13	22年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
修景施設	親水水路	親水水路	33.1m	石積	H13	22年	42年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R25以降										
休養施設	四阿	四阿	1棟	木製	H13	22年	22年	R5	健全度B 部分的に経年による劣化がみられるが美観を保たれている。	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R23	190 屋根補修、柱再塗装									
休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1基	木製	H13	22年	22年	R5	健全度C 部分的に経年による劣化がみられるが美観を保たれている。	高	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R6	2750 更新									
休養施設	ベンチ（背無し）1-1	ベンチ（背無し）1-1	1基	木材	H13	22年	7年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	ベンチ（背無し）1-2	ベンチ（背無し）1-2	1基	木材	H13	22年	7年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	ベンチ（背無し）1-3	ベンチ（背無し）1-3	1基	木材	H13	22年	7年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	ベンチ（背無し）1-4	ベンチ（背無し）1-4	1基	木材	H13	22年	7年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	ベンチ（背無し）1-5	ベンチ（背無し）1-5	1基	木材	H13	22年	7年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	ベンチ（背無し）2-1	ベンチ（背無し）2-1	1基	擬木樹脂	R2	3年	7年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	ベンチ（背無し）2-2	ベンチ（背無し）2-2	1基	擬木樹脂	R2	3年	7年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	テーブルセット	テーブルセット	1基	木材	H13	22年	7年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
遊戯施設	2方向滑り台	2方向滑り台	1基	鉄	H29	5年	15年	R5	健全度B	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R41					259 鋼材塗装					
遊戯施設	2連ブランコ	2連ブランコ	1基	鉄	H13	22年	15年	R5	健全度B	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R23	321 支柱塗装,チェーン等交換,回転軸交換									
遊戯施設	境界柵1	境界柵1	1式	鉄	H13	22年	15年	R5	健全度B	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R23	56 支柱塗装									
遊戯施設	ロープウェイ	ロープウェイ	1基	鉄	H13	22年	15年	R5	健全度C	高	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R19	469 柱塗装,ケーブル交換,滑車交換									
遊戯施設	3連鉄棒	3連鉄棒	1基	鉄	H13	22年	15年	R5	健全度B	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R19	31 鋼材塗装									
遊戯施設	砂場	砂場	28m2	コンクリート	H29	5年	15年	R5	健全度B	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R35									62 枠補修	
遊戯施設	土俵	土俵	1基	混合土	H13	22年	15年	R5	健全度C 欠損により美観を保たれていない。	高	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R12							615 更新			
運動施設	グランド舗装A（砂4：土6）	グランド舗装A（砂4：土6）	795m2	混合土	H13	22年	30年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R28以降										
運動施設	グランド舗装B（砂7：土3）	グランド舗装B（砂7：土3）	409m2	混合土	H13	22年	30年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R28以降										
運動施設	バスケットゴール	バスケットゴール	1基	金属	H13	22年	15年	R5	健全度B	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R16以降									134 支柱塗装	
運動施設	抜差用埋設管1	抜差用埋設管1	1基	金属	H13	22年	30年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R28以降										
運動施設	抜差用埋設管2	抜差用埋設管2	1基	金属	H13	22年	30年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R28以降										
便益施設	水飲み場	水飲み場	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H13	22年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
便益施設	駐車場	駐車場	59m2	アスファルト	H13	22年	10年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
便益施設	多目的トイレ	多目的トイレ	1棟	木造	H13	22年	24年	R5	健全度B 部分的に経年による劣化がみられるが美観を保たれている。	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R26	200 屋根再塗装				224 外壁防腐剤再塗装					

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：岩原公園（街区公園） 供用年度：平成13年度

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
管理施設	公園灯1	公園灯1	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H13	22年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R19以降										
管理施設	公園灯2	公園灯2	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H13	22年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R19以降										
管理施設	公園灯3	公園灯3	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H13	22年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R19以降										
管理施設	引込柱1	引込柱1	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H13	22年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R19以降										
管理施設	引込柱2	引込柱2	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)					占用物		占用物			－										
管理施設	分電盤	分電盤	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H13	22年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R19以降										
管理施設	分電盤	分電盤	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)					占用物		占用物			－										
管理施設	雨量計	雨量計	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)					占用物		占用物			－										
管理施設	サイン	サイン	1基	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	H13	22年	42年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R25以降										
管理施設	フェンス	フェンス	6.8m	金属(ｽﾁｰﾙ)					占用物		占用物			－										
管理施設	車止め1	車止め1	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H13	22年	42年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R25以降										
管理施設	車止め2	車止め2	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H13	22年	42年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R25以降										
管理施設	車止め3	車止め3	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H13	22年	42年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R25以降										
管理施設	車止め4	車止め4	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H13	22年	42年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R25以降										
管理施設	車止め5	車止め5	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H13	22年	42年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R25以降										
管理施設	集水桝1-1	集水桝1-1	1基	コンクリート	H13	22年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	集水桝1-2	集水桝1-2	1基	コンクリート	H13	22年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	集水桝1-3	集水桝1-3	1基	コンクリート	H13	22年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	集水桝2-1	集水桝2-1	1基	コンクリート	H13	22年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	集水桝2-2	集水桝2-2	1基	コンクリート	H13	22年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	案内板	案内板	1基	金属	R1	4年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R37以降										
管理施設	不凍栓1	不凍栓1	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H13	22年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	不凍栓2	不凍栓2	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H13	22年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	不凍栓3	不凍栓3	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H13	22年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝1	汚水桝1	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H13	22年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝2	汚水桝2	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H13	22年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝3	汚水桝3	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H13	22年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝4	汚水桝4	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H13	22年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	量水器	量水器	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H13	22年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	擁壁	擁壁	13.7m	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	H13	22年	40年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R23以降										
災害応急対策施設	避難所看板	避難所看板	1基	アルミ					占用物		占用物			－										
その他	ゴミステーション	ゴミステーション	8.6m2	金属造					占用物		占用物			－										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：岩原公園（街区公園） 供用年度：平成13年度

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
休養施設	ベンチ（背無し）3-1	ベンチ（背無し）3-1	1基	御影石	H13	22年	47年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R30以降										
休養施設	ベンチ（背無し）3-2	ベンチ（背無し）3-2	1基	御影石	H13	22年	47年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R30以降										
管理施設	集水桝3-1	集水桝3-1	1基	コンクリート	H13	22年	20年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	集水桝3-2	集水桝3-2	1基	コンクリート	H13	22年	20年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	桝	桝	1基	コンクリート	H13	22年	20年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	集水桝4	集水桝4	1基	コンクリート	H13	22年	20年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
遊戯施設	境界柵2	境界柵2	1式	鉄	H13	22年	15年	R5	健全度B	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R23	56 支柱塗装									
園路広場	階段3	階段3	4段	木材	H29	6年	7年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
園路広場	人道橋1	人道橋1	1橋	木材	H29	6年	7年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
園路広場	人道橋2	人道橋2	1橋	木材	H29	6年	7年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
災害応急対策施設	防火水槽	防火水槽	1基	コンクリート					占用物		占用物			－										
災害応急対策施設	防火水槽看板	防火水槽看板	1基						占用物		占用物			－										
管理施設	不凍栓3	不凍栓3	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H13	22年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	不凍栓4	不凍栓4	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H13	22年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
修景施設	池（じゃぶじゃぶ池）	池（じゃぶじゃぶ池）	1基	石材	H29	6年	38年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R56以降										
管理施設	案内標識（じゃぶじゃぶ池のルール）	案内標識（じゃぶじゃぶ池のルール）	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H30	5年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R30以降										
管理施設	案内標識（あそぶときの10のやくそく）	案内標識（あそぶときの10のやくそく）	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H30	5年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R30以降										
															4,073	0	0	0	483	0	615	0	0	196

概算費用合計（千円）：　5,367

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：下堀公園（街区公園） 供用年度：平成14年度

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
園路広場	アスファルト舗装	アスファルト舗装	333m2	透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ	H14	21年	10年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
園路広場	インターロッキング	インターロッキング	68m2	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	H14	21年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
園路広場	歩車道境界ブロック	歩車道境界ブロック	100.6m	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	H14	21年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
園路広場	地先境界ブロック	地先境界ブロック	66.1m	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	H14	21年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
園路広場	階段	階段	12段	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	H14	21年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
修景施設	築山	築山	1ヶ所	盛土材	H14	21年	50年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R34以降										
修景施設	トレリス(H=1.4)	トレリス(H=1.4)	9.8m	木材	H14	21年	7年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	四阿（ベンチ一体型）	四阿（ベンチ一体型）	1棟	木材	H14	21年	22年	R5	健全度A 健全であるが著しい落書きがみられ美観を損なわれている。	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R24	90 柱補修								224 屋根塗装	
休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1基	木材	H14	21年	22年	R5	健全度B 部分的に経年による劣化がみられるが美観を保たれている。	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R24	224 木部防腐処理,柱部補修									
休養施設	ベンチ（背無し）1	ベンチ（背無し）1	1基	木材	H14	21年	7年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	ベンチ（背無し）2	ベンチ（背無し）2	1基	木材	H14	21年	7年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	ベンチ（背無し）3	ベンチ（背無し）3	1基	木材	H14	21年	7年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	ベンチ（背無し）4	ベンチ（背無し）4	1基	木材	H14	21年	7年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	ベンチ（背無し）5	ベンチ（背無し）5	1基	木材	H14	21年	7年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	ベンチ（背付き）1	ベンチ（背付き）1	1基	木材	H14	21年	7年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	ベンチ（背付き）2	ベンチ（背付き）2	1基	木材	H14	21年	7年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	ベンチ（背付き）3	ベンチ（背付き）3	1基	木材	H14	21年	7年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
遊戯施設	2連ブランコ	2連ブランコ	1基	鉄	R4	1年	15年	R5	健全度A	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R44								69 支柱塗装	
遊戯施設	境界柵1	境界柵1	1基	鉄	R4	1年	15年	R5	健全度A	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R44								56 支柱塗装	
遊戯施設	ロープウェイ	ロープウェイ	1基	鉄	R4	1年	15年	R5	健全度A	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R44								8 柱塗装	
遊戯施設	2連鉄棒	2連鉄棒	1基	鉄	R4	1年	15年	R5	健全度A	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R44								24 鋼材塗装	
遊戯施設	砂場	砂場	21m2		R4	1年	15年	R5	健全度A	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R44								46 枠補修	
運動施設	クレー舗装	クレー舗装	636m2	混合土	H14	21年	30年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R29以降										
運動施設	バスケットゴール	バスケットゴール	1基	鋼材	H14	21年	15年	R5	健全度C	高	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R15	134 支柱塗装								917 更新
運動施設	防球ネット(H=3.0)	防球ネット(H=3.0)	15.3m	樹脂	H14	21年	15年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
便益施設	水飲み場1	水飲み場1	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H14	21年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
便益施設	水飲み場2	水飲み場2	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H14	21年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
便益施設	駐輪場	駐輪場	11.5m2	コンクリート	H14	21年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
便益施設	多目的トイレ	多目的トイレ	1棟	木造	H14	21年	24年	R5	健全度B 内装具に著しい発錆がみられ美観を損なわれている。	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R27					582 屋根再塗装,内壁防腐剤塗布,水洗金物交換				224 外壁防腐剤再塗装
管理施設	公園灯1	公園灯1	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H14	21年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R20以降										
管理施設	公園灯2	公園灯2	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H14	21年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R20以降										
管理施設	引込柱	引込柱	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H14	21年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R20以降										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：下堀公園（街区公園） 供用年度：平成14年度

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
管理施設	分電盤	分電盤	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H14	21年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R20以降										
管理施設	サイン1	サイン1	1基	鋼材	H14	21年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R20以降										
管理施設	サイン2	サイン2	1基	鋼材	H14	21年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R20以降										
管理施設	フェンス(H=3.0)	フェンス(H=3.0)	63m	金属(ｽﾁｰﾙ)	H14	21年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R20以降										
管理施設	柵1	柵1	3m	木材	H14	21年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R20以降										
管理施設	柵2	柵2	42.2m	鋼材	H14	21年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R20以降										
管理施設	車止め1	車止め1	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H14	21年	42年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R26以降										
管理施設	車止め2	車止め2	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H14	21年	42年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R26以降										
管理施設	車止め3	車止め3	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H14	21年	42年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R26以降										
管理施設	車止め4	車止め4	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H14	21年	42年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R26以降										
管理施設	側溝(U240)	側溝(U240)	10m	コンクリート	H14	21年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	側溝(U300)	側溝(U300)	42m	コンクリート	H14	21年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	集水枡(500×500)1	集水枡(500×500)1	1基	コンクリート	H14	21年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	集水枡(500×500)2	集水枡(500×500)2	1基	コンクリート	H14	21年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	集水枡(500×500)3	集水枡(500×500)3	1基	コンクリート	H14	21年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	集水枡(500×500)4	集水枡(500×500)4	1基	コンクリート	H14	21年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	集水枡(500×500)5	集水枡(500×500)5	1基	コンクリート	H14	21年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	集水枡(500×500)6	集水枡(500×500)6	1基	コンクリート	H14	21年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	集水枡(500×500)7	集水枡(500×500)7	1基	コンクリート	H14	21年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	浸透枡(500×500)	浸透枡(500×500)	1基	コンクリート	H14	21年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	電気マンホール	電気マンホール	1基	コンクリート	H14	21年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	散水栓	散水栓	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H14	21年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	不凍栓1	不凍栓1	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H14	21年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	不凍栓2	不凍栓2	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H14	21年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	不凍栓3	不凍栓3	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H14	21年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝1	汚水桝1	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H14	21年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝2	汚水桝2	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H14	21年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝3	汚水桝3	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H14	21年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝4	汚水桝4	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H14	21年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	案内標識1	案内標識1	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H14	21年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R20以降										
管理施設	案内標識2	案内標識2	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)					占用物		占用物			－										
管理施設	指示標識	指示標識	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)					占用物		占用物			－										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：下堀公園（街区公園）　供用年度：平成14年度

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
管理施設	擁壁	擁壁	3.6m3	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	H14	21年	50年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R34										
便益施設	駐輪小屋	駐輪小屋	1棟	木造	H14	21年	24年	R5	健全度B	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R27	112 柱再塗装									
管理施設	物置	物置	1棟	金属造	H14	21年	17年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R18以降										
災害応急対策施設	避難所看板	避難所看板	1基	金属					占用物		占用物			－										
その他	ゴミステーション	ゴミステーション	1棟	金属造					占用物		占用物			－										
遊戯施設	境界柵2	境界柵2	1基	鉄	R4	1年	15年	R5	健全度A	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R44									56 支柱塗装	
遊戯施設	境界柵3	境界柵3	1基	鉄	R4	1年	15年	R5	健全度A	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R44									0 0	
遊戯施設	境界柵4	境界柵4	1基	鉄	R4	1年	15年	R5	健全度A	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R44									0 0	
遊戯施設	ロッキング遊具(ピンク)	ロッキング遊具(ピンク)	1基	鉄	R4	1年	10年	R5	健全度A	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R32									22 軸受け部修繕	
遊戯施設	ロッキング遊具(水色)	ロッキング遊具(水色)	1基	鉄	R4	1年	10年	R5	健全度A	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R32									45 軸受け部修繕	
遊戯施設	ロッキング遊具(青)	ロッキング遊具(青)	1基	鉄	R4	1年	10年	R5	健全度A	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R32									22 軸受け部修繕	
遊戯施設	一方向滑り台	一方向滑り台	1基	鉄	R4	1年	15年	R5	健全度A	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R44									130 鋼材塗装	
管理施設	量水器	量水器	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H14	21年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝5	汚水桝5	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H14	21年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝6	汚水桝6	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H14	21年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝7	汚水桝7	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H14	21年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	案内標識（あそぶときの10のやくそく）	案内標識（あそぶときの10のやくそく）	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H30	5年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R30以降										
															560	0	0	0	582	0	0	0	702	1,141

概算費用合計（千円）：　2,985

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：中堀公園（街区公園） 供用年度：平成16年度

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
園路広場	インターロッキング	インターロッキング	143m2	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	H16	19年	15年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
園路広場	地先境界ブロック	地先境界ブロック	133.6m	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	H16	19年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
園路広場	歩車道境界ブロック	歩車道境界ブロック	92.1m	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	H16	19年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
園路広場	縁石1	縁石1	5.666666666	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	H16	19年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
修景施設	親水水路	親水水路	9m	石積	H16	19年	50年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R36以降										
休養施設	四阿（ベンチ一体型）	四阿（ベンチ一体型）	1棟	木製	H16	19年	22年	R5	健全度B 部分的に経年による劣化がみられるが美観を保たれている。	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R26	190 屋根補修,柱再塗装									
休養施設	ベンチ（背付き）1	ベンチ（背付き）1	1基	木材	R1	4年	7年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	ベンチ（背付き）2	ベンチ（背付き）2	1基	木材	H16	19年	7年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	ベンチ（背付き）3	ベンチ（背付き）3	1基	木材	H16	19年	7年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	ベンチ（背付き）4	ベンチ（背付き）4	1基	木材	H16	19年	7年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	ベンチ（背付き）5	ベンチ（背付き）5	1基	木材	H16	19年	7年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	ベンチ（背無し）	ベンチ（背無し）	1基	木材	H16	19年	7年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
遊戯施設	複合遊具	複合遊具	1基	鉄	R1	3年	15年	R5	健全度A	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R37						425 塗装,パーツ交換				
遊戯施設	2連ブランコ	2連ブランコ	1基	鉄	H16	19年	15年	R5	健全度B	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R26	221 支柱塗装,チェーン等交換									
遊戯施設	境界柵1	境界柵1	1基	鉄	H16	19年	15年	R5	健全度C	高	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R26	56 支柱塗装									
遊戯施設	3連鉄棒	3連鉄棒	1基	鉄	H15	19年	15年	R5	健全度C	高	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R16	31 鋼材塗装									
遊戯施設	スプリング遊具1(ゾウ)	スプリング遊具1(ゾウ)	1基	鉄	H16	19年	10年	R5	健全度C	高	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R14	119 スプリング交換								380 更新	
遊戯施設	スプリング遊具2(バイク)	スプリング遊具2(バイク)	1基	鉄	H16	19年	10年	R5	健全度C	高	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R14	119 スプリング交換								380 更新	
遊戯施設	砂場	砂場	16m2	コンクリート	H16	19年	15年	R5	健全度B	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R27										
運動施設	クレー舗装	クレー舗装	897m2	クレイ舗装	H16	19年	30年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R31以降										
運動施設	バスケットゴール	バスケットゴール	1基	金属	H16	19年	15年	R5	健全度C	高	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R16	134 支柱塗装									
教養施設	石碑	石碑	1式	石材	H16	19年	38年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R43以降										
便益施設	水飲み場	水飲み場	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H16	19年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
便益施設	多目的トイレ	多目的トイレ	1棟	木造	H16	19年	24年	R5	健全度B 部分的に経年による劣化がみられるが美観を保たれている。	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R29	224 外壁防腐剤再塗装								582 屋根再塗装,内壁防腐剤塗布,水洗金物交換	
管理施設	公園灯1	公園灯1	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H16	19年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R22以降										
管理施設	引込柱	引込柱	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H16	19年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R22以降										
管理施設	分電盤	分電盤	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H16	19年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R22以降										
管理施設	サイン	サイン	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H16	19年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R22以降										
管理施設	フェンス	フェンス	133.5m	金属(ｽﾁｰﾙ)	H16	19年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R22以降										
管理施設	柵（竹垣）	柵（竹垣）	48m	竹材	H16	19年	18年	R5	健全度C	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R22以降							624 更新			
管理施設	車止め1	車止め1	1基	鋼材	H16	19年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R22以降										
管理施設	車止め2	車止め2	1基	鋼材	H16	19年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R22以降										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：中堀公園（街区公園） 供用年度：平成16年度

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
管理施設	車止め3	車止め3	1基	鋼材	H16	19年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R22以降										
管理施設	車止め4	車止め4	1基	鋼材	H16	19年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R22以降										
管理施設	車止め5	車止め5	1基	鋼材	H16	19年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R22以降										
管理施設	車止め6	車止め6	1基	鋼材	H16	19年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R22以降										
管理施設	車止め7	車止め7	1基	鋼材	H16	19年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R22以降										
管理施設	集水枡(500×500)	集水枡(500×500)	1基	コンクリート	H16	19年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	電気マンホール	電気マンホール	1基	コンクリート	H16	19年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	案内標識	案内標識	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	R1	4年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R37以降										
管理施設	不凍栓1	不凍栓1	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H16	19年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	不凍栓2	不凍栓2	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H16	19年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	不凍栓3	不凍栓3	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H16	19年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝1	汚水桝1	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H16	19年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝2	汚水桝2	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H16	19年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝3	汚水桝3	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H16	19年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝4	汚水桝4	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H16	19年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝5	汚水桝5	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H16	19年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝6	汚水桝6	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H16	19年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝7	汚水桝7	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H16	19年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝8	汚水桝8	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H16	19年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
災害応急対策施設	避難所看板	避難所看板	1基	金属			15年		占用物		占用物			－										
管理施設	公園灯2	公園灯2	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H26	9年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R32以降										
遊戯施設	境界柵2	境界柵2	1基	鉄	H16	19年	15年	R5	健全度B	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R26	56 支柱塗装									
園路広場	縁石2	縁石2	5.666666666	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	H16	19年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
園路広場	縁石3	縁石3	5.666666666	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	H16	19年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	車止め8	車止め8	1基	鋼材	R4	1年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R40以降										
管理施設	車止め9	車止め9	1基	鋼材	R4	1年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R40以降										
管理施設	車止め10	車止め10	1基	鋼材	R4	1年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R40以降										
管理施設	量水器	量水器	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H16	19年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	公園灯3	公園灯3	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	R4	1年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R40以降										
管理施設	汚水桝9	汚水桝9	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H16	19年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	案内標識（あそぶときの10のやくそく）	案内標識（あそぶときの10のやくそく）	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	R1	4年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R31以降										
															1,150	0	0	0	0	425	624	0	1,342	0

概算費用合計（千円）：　3,541

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：堀金中央公園（街区公園）　供用年度：平成6年度

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
園路広場	カラー舗装	カラー舗装	28.9m2	アスファルト	R3	1年	10年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R23以降										
園路広場	縁石	縁石	674.2m	石材	H6	28年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
園路広場	インターロッキング	インターロッキング	270.1m2	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	H6	28年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
園路広場	カラー舗装	カラー舗装	638.1m2	アスファルト	R3	1年	10年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R23以降										
園路広場	石橋1	石橋1	1基	石材	H6	28年	38年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
園路広場	石橋2	石橋2	1基	石材	H6	28年	38年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
園路広場	石橋3	石橋3	1基	石材	H6	28年	38年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
園路広場	石橋4	石橋4	1基	石材	H6	28年	38年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
修景施設	池1	池1	1基	石材	H6	28年	38年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
修景施設	池2	池2	1基	石材	H6	28年	38年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
修景施設	親水水路	親水水路	1式	石材	H6	28年	38年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
修景施設	滝	滝	1基	石材	H6	28年	38年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
修景施設	州浜	州浜	1ヶ所	砂	H6	28年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
修景施設	築山	築山	1ヶ所	混合土	H6	28年	50年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R26以降										
修景施設	景石1	景石1	1式	石材	H6	28年	38年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
修景施設	敷石1	敷石1	25.5m2	石材	H6	28年	38年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
休養施設	四阿（ベンチ一体型）	四阿（ベンチ一体型）	1棟	木製	R1	3年	22年	R5	健全度A	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R41						190 屋根補修、柱再塗装				
休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1式	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	H6	28年	47年	R5	健全度C 全体的に経年による劣化がみられ美観を損なわれている。	高	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R32	224 柱等補修									
休養施設	ベンチ（背無し）1	ベンチ（背無し）1	1基	木材	H6	28年	7年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	ベンチ（背無し）2	ベンチ（背無し）2	1基	木材	H6	28年	7年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	ベンチ（背無し）3	ベンチ（背無し）3	1基	木材	H6	28年	7年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	ベンチ（背無し）4	ベンチ（背無し）4	1基	木材	H6	28年	7年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	ベンチ（背無し）5	ベンチ（背無し）5	1基	木材	H6	28年	7年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	ベンチ（背無し）6	ベンチ（背無し）6	1基	木材	H6	28年	7年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
遊戯施設	タワー型2方向滑り台	タワー型2方向滑り台	1基	ステンレス	H28	7年	15年	R5	健全度A	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R38			259 鋼材塗装							
遊戯施設	2連ブランコ	2連ブランコ	1基	鉄	R3	2年	15年	R5	健全度A	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R43								221 支柱塗装、チェーン等交換		
遊戯施設	境界柵1	境界柵1	1基	鉄	R3	2年	15年	R5	健全度A	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R43								56 支柱塗装		
遊戯施設	土俵	土俵	1基	混合土	H6	28年	15年	R5	健全度C 欠損により美観を保たれていない。	高	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R25	419 仕切り線・俵修繕,法面補修									
教養施設	記念碑（常念坊）	記念碑（常念坊）	1基	銅製	H6	28年	34年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R27以降										
教養施設	鐘（愛の鐘）	鐘（愛の鐘）	1基	銅製	H6	28年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
教養施設	臼井吉見文学館	臼井吉見文学館	1棟	木造					占用物		占用物			－										
便益施設	水飲み場	水飲み場	1基	石材	H27	8年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R27以降										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：堀金中央公園（街区公園）　供用年度：平成6年度

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査		管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度	維持保全	補修		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
便益施設	多目的トイレ	多目的トイレ	1棟	木造	H6	28年	24年	R5	健全度A 健全であり美観を保たれている。	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R25					448 内壁補修、水洗金物交換				637 屋根瓦補修、外壁防腐剤再塗装
管理施設	公園灯（ソーラーシステム付）1	公園灯（ソーラーシステム付）1	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H6	28年	18年	R5	健全度B 全体的に塗装の劣化により美観が損なわれている。	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R19	145 支柱塗装,バッテリー交換						56 バッテリー交換			
管理施設	公園灯（ソーラーシステム付）2	公園灯（ソーラーシステム付）2	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H6	28年	18年	R5	健全度B 全体的に塗装の劣化により美観が損なわれている。	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R19	145 支柱塗装,バッテリー交換						56 バッテリー交換			
管理施設	公園灯（ソーラーシステム付）3	公園灯（ソーラーシステム付）3	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H6	28年	18年	R5	健全度B 全体的に塗装の劣化により美観が損なわれている。	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R19	145 支柱塗装,バッテリー交換						56 バッテリー交換			
管理施設	公園灯（ソーラーシステム付）4	公園灯（ソーラーシステム付）4	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H6	28年	18年	R5	健全度B 全体的に塗装の劣化により美観が損なわれている。	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R19	145 支柱塗装,バッテリー交換						56 バッテリー交換			
管理施設	公園灯（ソーラーシステム付）5	公園灯（ソーラーシステム付）5	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H6	28年	18年	R5	健全度B 全体的に塗装の劣化により美観が損なわれている。	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R19	145 支柱塗装,バッテリー交換						56 バッテリー交換			
管理施設	公園灯（ソーラーシステム付）6	公園灯（ソーラーシステム付）6	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H6	28年	18年	R5	健全度B 全体的に塗装の劣化により美観が損なわれている。	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R19	145 支柱塗装,バッテリー交換						56 バッテリー交換			
管理施設	公園灯（ソーラーシステム付）7	公園灯（ソーラーシステム付）7	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H6	28年	18年	R5	健全度B 全体的に塗装の劣化により美観が損なわれている。	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R19	145 支柱塗装,バッテリー交換						56 バッテリー交換			
管理施設	公園灯（ソーラーシステム付）8	公園灯（ソーラーシステム付）8	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H6	28年	18年	R5	健全度B 全体的に塗装の劣化により美観が損なわれている。	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R19	145 支柱塗装,バッテリー交換						56 バッテリー交換			
管理施設	公園灯（ソーラーシステム付）9	公園灯（ソーラーシステム付）9	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H6	28年	18年	R5	健全度B 全体的に塗装の劣化により美観が損なわれている。	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R19	145 支柱塗装,バッテリー交換						56 バッテリー交換			
管理施設	公園灯（ソーラーシステム付）10	公園灯（ソーラーシステム付）10	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H6	28年	18年	R5	健全度B 全体的に塗装の劣化により美観が損なわれている。	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R19	145 支柱塗装,バッテリー交換						56 バッテリー交換			
管理施設	公園灯（ソーラーシステム付）11	公園灯（ソーラーシステム付）11	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H6	28年	18年	R5	健全度B 全体的に塗装の劣化により美観が損なわれている。	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R19	145 支柱塗装,バッテリー交換						56 バッテリー交換			
管理施設	公園灯（ソーラーシステム付）12	公園灯（ソーラーシステム付）12	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H6	28年	18年	R5	健全度B 全体的に塗装の劣化により美観が損なわれている。	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R19	145 支柱塗装,バッテリー交換						56 バッテリー交換			
管理施設	公園灯1	公園灯1	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H6	28年	18年	R5	健全度B 全体的に塗装の劣化により美観が損なわれている。	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R15									941 更新
管理施設	公園灯2	公園灯2	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H6	28年	18年	R5	健全度B 全体的に塗装の劣化により美観が損なわれている。	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R15									1101 更新
管理施設	柵	柵	7m	竹材	H6	28年	18年	R5	健全度C	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R12							91 更新			
管理施設	車止め1	車止め1	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H6	28年	38年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降									
管理施設	車止め2	車止め2	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H6	28年	38年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降									
管理施設	車止め3	車止め3	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H6	28年	38年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降									
管理施設	車止め4	車止め4	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H6	28年	38年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降									
管理施設	車止め5	車止め5	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H6	28年	38年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降									
管理施設	車止め6	車止め6	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H6	28年	38年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降									
管理施設	車止め7	車止め7	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H6	28年	38年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降									
管理施設	車止め8	車止め8	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H6	28年	38年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降									
管理施設	排水路	排水路	42m	石材	H6	28年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降									
管理施設	集水桝(500×500)1	集水桝(500×500)1	1基	コンクリート	H6	28年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降									
管理施設	集水桝(500×500)2	集水桝(500×500)2	1基	コンクリート	H6	28年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降									
管理施設	集水桝(500×500)3	集水桝(500×500)3	1基	コンクリート	H6	28年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降									
管理施設	浸透桝1	浸透桝1	1基	コンクリート	H6	28年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降									
管理施設	下水道マンホール1	下水道マンホール1	1基	コンクリート	H6	28年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降									
管理施設	下水道マンホール2	下水道マンホール2	1基	コンクリート	H6	28年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降									
管理施設	下水道マンホール3	下水道マンホール3	1基	コンクリート	H6	28年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降									

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：堀金中央公園（街区公園）　供用年度：平成6年度

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
管理施設	下水道マンホール4	下水道マンホール4	1基	コンクリート	H6	28年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	下水道マンホール5	下水道マンホール5	1基	コンクリート	H6	28年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	電気マンホール1	電気マンホール1	1基	コンクリート	H6	28年	20年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	電気マンホール2	電気マンホール2	1基	コンクリート	H6	28年	20年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	電気マンホール3	電気マンホール3	1基	コンクリート	H6	28年	20年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	電気マンホール4	電気マンホール4	1基	コンクリート	H6	28年	20年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	電気マンホール5	電気マンホール5	1基	コンクリート	H6	28年	20年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	案内標識（公園利用）1	案内標識（公園利用）1	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H30	4年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R36以降										
管理施設	案内標識（公園利用）2	案内標識（公園利用）2	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H30	4年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R36以降										
管理施設	案内標識（飲用禁止）	案内標識（飲用禁止）	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H6	28年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	案内標識（犬の飼い主）	案内標識（犬の飼い主）	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H6	28年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	案内標識（自転車道）	案内標識（自転車道）	1式	金属(ｽﾁｰﾙ)					占用物		占用物			－										
管理施設	案内板（臼井吉見文学館）	案内板（臼井吉見文学館）	1基	木材	H6	28年	15年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	止水弁1	止水弁1	1基	金属	H6	28年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	止水弁2	止水弁2	1基	金属	H6	28年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	止水弁3	止水弁3	1基	金属	H6	28年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	止水弁4	止水弁4	1基	金属	H6	28年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	止水弁5	止水弁5	1基	金属	H6	28年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	止水弁6	止水弁6	1基	金属	H6	28年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	不凍栓	不凍栓	1基	金属	H6	28年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	量水器1	量水器1	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H6	28年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	量水器2	量水器2	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H6	28年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	量水器3	量水器3	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H6	28年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
災害応急対策施設	消火栓	消火栓	1基						占用物		占用物			－										
修景施設	景石2	景石2	1式	石材	H6	28年	38年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
修景施設	景石3	景石3	1式	石材	H6	28年	38年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
修景施設	景石4	景石4	1式	石材	H6	28年	38年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
修景施設	景石5	景石5	1式	石材	H6	28年	38年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
修景施設	景石6	景石6	1式	石材	H6	28年	38年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
修景施設	景石7	景石7	1式	石材	H6	28年	38年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
修景施設	景石8	景石8	1式	石材	H6	28年	38年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
修景施設	景石9	景石9	1式	石材	H6	28年	38年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：堀金中央公園（街区公園）　供用年度：平成6年度

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
修景施設	景石10	景石10	1式	石材	H6	28年	38年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
修景施設	景石11	景石11	1式	石材	H6	28年	38年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
修景施設	景石12	景石12	1式	石材	H6	28年	38年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
修景施設	敷石2	敷石2	25.5m2	石材	H6	28年	38年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
修景施設	敷石3	敷石3	25.5m2	石材	H6	28年	38年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
修景施設	敷石4	敷石4	25.5m2	石材	H6	28年	38年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
修景施設	敷石5	敷石5	25.5m2	石材	H6	28年	38年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
修景施設	敷石6	敷石6	25.5m2	石材	H6	28年	38年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
遊戯施設	境界柵2	境界柵2	1基	鉄	R3	2年	15年	R5	健全度A	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R43								56 支柱塗装		
管理施設	浸透桝2	浸透桝2	1基	コンクリート	H6	28年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	集水桝(500×500)4	集水桝(500×500)4	1基	コンクリート	H6	28年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	雨水桝(300×300)1	雨水桝(300×300)1	1基	コンクリート	H6	28年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	雨水桝(300×300)2	雨水桝(300×300)2	1基	コンクリート	H6	28年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	雨水桝(300×300)3	雨水桝(300×300)3	1基	コンクリート	H6	28年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	雨水桝(300×300)4	雨水桝(300×300)4	1基	コンクリート	H6	28年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	雨水桝(300×300)5	雨水桝(300×300)5	1基	コンクリート	H6	28年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	雨水桝(300×300)6	雨水桝(300×300)6	1基	コンクリート	H6	28年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	案内標識（あそぶときの10のやくそく）	案内標識（あそぶときの10のやくそく）	1基	アルミ	R1	4年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R37以降										
															2,383	0	259	0	448	190	763	333	0	2,679

概算費用合計（千円）：　7,055

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：龍門渕公園(近隣公園)　供用年度：昭和52年度

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
園路広場	アスファルト舗装（道）	アスファルト舗装（道）	2662.5m2	アスファルト	S52	46年	10年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
園路広場	コンクリート舗装	コンクリート舗装	35.2m2	コンクリート	S52	46年	15年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
園路広場	インターロッキング	インターロッキング	958.7m2	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	S58	39年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
園路広場	縁石1	縁石1	400.1m	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	S52	46年	20年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
園路広場	縁石2	縁石2	538.3m	雑割石	S58	39年	38年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R22以降										
園路広場	縁石3	縁石3	383.2m	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	S52	46年	20年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
園路広場	砕石舗装（園路）	砕石舗装（園路）	271m2	再生砕石	S58	39年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
園路広場	斜路1	斜路1	18m2	アスファルト	S52	46年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
園路広場	階段1	階段1	65m2	石材	H19	15年	38年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R46以降										
園路広場	階段2	階段2	3.8m2	コンクリート	S58	39年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
園路広場	階段3	階段3	15段	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	H26	9年	15年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R26以降										
園路広場	階段4	階段4	4.5m2	コンクリート	S52	46年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
園路広場	階段5	階段5	9段	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	H26	9年	15年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R26以降										
園路広場	階段6	階段6	2.2m2	コンクリート	S52	46年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
園路広場	橋5	橋5	1基	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	S58	39年	60年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
園路広場	人道橋4	人道橋4	1基	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	S58	39年	60年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R25以降										
園路広場	人道橋1	人道橋1	1基	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	S58	39年	60年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R25以降										
園路広場	人道橋2	人道橋2	1基	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	S58	39年	60年	R5	健全度B	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R50	750 床版・橋面補修 地震・高欄補修 橋脚補修									
園路広場	人道橋3	人道橋3	1基	鉄骨	S58	39年	60年	R5	健全度B 健全であるが主桁に発錆がみられ美観が損なわれている。	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R45	2400 上部工補修									
修景施設	流水池（南園）	流水池（南園）	862.6m2	石材	R3	1年	38年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R60以降										
修景施設	彫像（接吻道祖神）	彫像（接吻道祖神）	1基	石材					占用物		占用物			－										
修景施設	景石	景石	1式	石材	S58	39年	38年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R22以降										
休養施設	四阿（北園）	四阿（北園）	1棟	金属(ｽﾁｰﾙ)	R2	3年	22年	R5	健全度A	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R42										
休養施設	パーゴラ1	パーゴラ1	1基	金属	S52	46年	34年	R5	健全度B 全体的に経年による劣化がみられ美観が損なわれている。	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R20					168 鋼材・木部塗装					
休養施設	パーゴラ2	パーゴラ2	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	S58	39年	47年	R5	健全度B 全体的に経年による劣化がみられ美観が損なわれている。	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R21					318 鋼材塗装コンクリート補修					
休養施設	ベンチ1-1	ベンチ1-1	1基	再生木材	H19	15年	22年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R22以降										
休養施設	ベンチ1-2	ベンチ1-2	1基	再生木材	H19	15年	22年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R22以降										
休養施設	ベンチ1-3	ベンチ1-3	1基	再生木材	H19	15年	22年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R22以降										
休養施設	ベンチ1-4	ベンチ1-4	1基	再生木材	H19	15年	22年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R22以降										
休養施設	ベンチ1-5	ベンチ1-5	1基	再生木材	H19	15年	22年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R22以降										
休養施設	ベンチ1-6	ベンチ1-6	1基	再生木材	H19	15年	22年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R22以降										
休養施設	ベンチ2-1	ベンチ2-1	1基	再生木材	R4	1年	22年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R37以降										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：龍門渕公園（近隣公園） 供用年度：昭和52年度

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
休養施設	ベンチ2-2	ベンチ2-2	1基	再生木材	R4	1年	22年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R37以降										
休養施設	ベンチ2-3	ベンチ2-3	1基	再生木材	R4	1年	22年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R37以降										
休養施設	ベンチ2-4	ベンチ2-4	1基	再生木材	R4	1年	22年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R37以降										
休養施設	ベンチ2-5	ベンチ2-5	1基	再生木材	H30	4年	22年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R37以降										
休養施設	ベンチ2-6	ベンチ2-6	1基	再生木材	H30	4年	22年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R37以降										
休養施設	ベンチ2-7	ベンチ2-7	1基	再生木材	H30	5年	22年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R37以降										
休養施設	ベンチ2-8	ベンチ2-8	1基	再生木材	H30	5年	22年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R37以降										
休養施設	ベンチ2-9	ベンチ2-9	1基	再生木材	H30	5年	22年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R37以降										
休養施設	ベンチ3-1	ベンチ3-1	1基	再生木材	R4	1年	22年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R37以降										
休養施設	ベンチ3-2	ベンチ3-2	1基	再生木材	R4	1年	22年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R37以降										
休養施設	ベンチ3-3	ベンチ3-3	1基	再生木材	R4	1年	22年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R37以降										
休養施設	ベンチ3-4	ベンチ3-4	1基	再生木材	R4	1年	22年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R37以降										
休養施設	ベンチ3-5	ベンチ3-5	1基	再生木材	R4	1年	22年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R37以降										
休養施設	ベンチ3-6	ベンチ3-6	1基	再生木材	R4	1年	22年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R37以降										
休養施設	ベンチ3-9	ベンチ3-9	1基	再生木材	R4	1年	22年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R37以降										
休養施設	ベンチ3-10	ベンチ3-10	1基	再生木材	R4	1年	22年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R37以降										
休養施設	ベンチ3-11	ベンチ3-11	1基	再生木材	R4	1年	22年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R37以降										
休養施設	ベンチ3-12	ベンチ3-12	1基	再生木材	R4	1年	22年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R37以降										
休養施設	ベンチ3-15	ベンチ3-15	1基	再生木材	R4	1年	22年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R37以降										
休養施設	ベンチ3-16	ベンチ3-16	1基	再生木材	R4	1年	22年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R37以降										
休養施設	ベンチ3-19	ベンチ3-19	1基	再生木材	R4	1年	22年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R37以降										
休養施設	ベンチ4	ベンチ4	1基	再生木材	R4	1年	22年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R37以降										
休養施設	ベンチ5-1	ベンチ5-1	1基	木製	S52	46年	7年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	ベンチ5-2	ベンチ5-2	1基	木製	S52	46年	7年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	ベンチ5-3	ベンチ5-3	1基	木製	S52	46年	7年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	ベンチ5-4	ベンチ5-4	1基	木製	S52	46年	7年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	ベンチ5-5	ベンチ5-5	1基	木製	S52	46年	7年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	ベンチ5-6	ベンチ5-6	1基	木製	S52	46年	7年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	ベンチ5-7	ベンチ5-7	1基	木製	S52	46年	7年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	ベンチ5-8	ベンチ5-8	1基	木製	S52	46年	7年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	ベンチ5-9	ベンチ5-9	1基	木製	S52	46年	7年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	ベンチ5-10	ベンチ5-10	1基	木製	S52	46年	7年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：龍門渕公園（近隣公園） 供用年度：昭和52年度

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
休養施設	テーブルセット1-1	テーブルセット1-1	1組	合成樹脂	H19	15年	10年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	テーブルセット1-2	テーブルセット1-2	1組	合成樹脂	H19	15年	10年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	テーブルセット2-1	テーブルセット2-1	1組	合成樹脂	H19	15年	10年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	テーブルセット2-2	テーブルセット2-2	1組	合成樹脂	H19	15年	10年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	テーブルセット3	テーブルセット3	1組	木製	S52	46年	7年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
遊戯施設	複合遊具	複合遊具	1基	鉄	H25	9年	15年	R5	健全度B	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R31					560 パーツ交換					670 塗装
遊戯施設	砂場	砂場	88.5m2	コンクリート	S58	39年	15年	R5	健全度B 軽微な劣化状態で美観を損なわれている。	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R25					195 枠補修					
運動施設	バックネット(H=10.0)	バックネット(H=10.0)	1基	金属	S52	46年	15年	R5	健全度B	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R25										3266 コンクリート塗装,金網交換
運動施設	ダックアウト1-1	ダックアウト1-1	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	S52	46年	30年	R5	健全度C	中	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R20					671 塗装					
運動施設	ダックアウト1-2	ダックアウト1-2	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	S52	46年	30年	R5	健全度C	中	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R20					671 塗装					
運動施設	ダックアウト2-1	ダックアウト2-1	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	S52	46年	30年	R5	健全度B	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R25										671 塗装
運動施設	ダックアウト2-2	ダックアウト2-2	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	S52	46年	30年	R5	健全度B	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R25										671 塗装
運動施設	運動広場（北園）	運動広場（北園）	9661.5m2	混合土	S52	46年	30年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
運動施設	ゲートボール場	ゲートボール場	928.2m2	混合土	S52	46年	30年	R5	健全度C	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										5569 更新
運動施設	テニスコート	テニスコート	1600m2	人工芝	H19	15年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R19以降										
運動施設	テニスネット1	テニスネット1	1式	金属	H19	15年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R25以降										
運動施設	多目的広場（南園）	多目的広場（南園）	1718m2	有明砂	S58	39年	30年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
運動施設	物置2	物置2	1棟	金属(ｽﾁｰﾙ)	S61	37年	17年	R5	健全度C	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R15										637 更新
運動施設	物置1	物置1	1棟	金属(ｽﾁｰﾙ)	S61	37年	17年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
運動施設	防球ネット(H=8.0)	防球ネット(H=8.0)	10m	樹脂	H20	15年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R26								179 表面保護剤塗布,ネット交換		
運動施設	防球ネット(H=5.0)	防球ネット(H=5.0)	90m	樹脂	H20	15年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R26								1611 表面保護剤塗布,ネット交換		
運動施設	本部席	本部席	1棟	RC造	S52	46年	50年	R5	健全度C 全体的に経年による劣化がみられ美観が損なわれている。	中	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R19	894 屋根再塗装,躯体防水塗料塗布,内装補修									
運動施設	テニスコート管理棟	テニスコート管理棟	1棟	RC造	S57	40年	24年	R5	健全度C 全体的に経年による劣化がみられ美観が損なわれている。	中	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R25					616 屋根再塗装,軒裏防水・タイル補修,内装補修,水洗金物交換					
教養施設	野外ステージ	野外ステージ	1基	S造	S58	39年	24年		占用物		占用物			－										
教養施設	水車小屋	水車小屋	1棟	木造	S58	39年	24年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降					335 防腐剤塗布					
便益施設	水飲み場1	水飲み場1	1基	コンクリート	R4	1年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R34以降										
便益施設	洗い場1-1	洗い場1-1	1基	ステンレス	S56	41年	15年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
便益施設	洗い場2-1	洗い場2-1	1基	コンクリート	H30	5年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R30以降										
便益施設	洗い場2-2	洗い場2-2	1基	コンクリート	H30	5年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R30以降										
便益施設	水飲み場2-1	水飲み場2-1	1基	ステンレス	R4	1年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R34以降										
便益施設	水飲み場2-2	水飲み場2-2	1基	ステンレス	R4	1年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R34以降										
便益施設	洗い場3	洗い場3	1基	コンクリート	S52	46年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：龍門渕公園（近隣公園） 供用年度：昭和52年度

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
便益施設	駐車場1	駐車場1	1937.4m2	アスファルト	S52	46年	10年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
便益施設	駐車場2	駐車場2	2826.7m2	再生砕石	S58	39年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
便益施設	トイレ1	トイレ1	1棟	木造	R1	3年	50年	R5	健全度A	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R62							503 内壁補修,水洗金物交換			
便益施設	トイレ2	トイレ2	1棟	RC造	S58	39年	50年	R5	健全度C 全体的に経年による劣化がみられ美観が損なわれている。	中	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R25		591 屋根再塗装,外壁再塗装,内壁								
便益施設	トイレ3	トイレ3	1棟	S造プレハブ	S56	41年	24年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	野球ナイター照明設備(誘蛾灯・スピーカー)1-1	野球ナイター照明設備(誘蛾灯・スピーカー)1-1	1基	コンクリート柱	H19	15年	42年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R31以降										1529 照明ランプ交換,照明灯安定器交換
管理施設	野球ナイター照明設備(誘蛾灯・スピーカー)1-2	野球ナイター照明設備(誘蛾灯・スピーカー)1-2	1基	コンクリート柱	H19	15年	42年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R31以降										1529 照明ランプ交換,照明灯安定器交換
管理施設	野球ナイター照明設備2	野球ナイター照明設備2	1基	コンクリート柱	H19	15年	42年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R31以降										1529 照明ランプ交換,照明灯安定器交換
管理施設	野球ナイター照明設備(回転灯・誘蛾灯)3-1	野球ナイター照明設備(回転灯・誘蛾灯)3-1	1基	コンクリート柱	H19	15年	42年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R31以降										1529 照明ランプ交換,照明灯安定器交換
管理施設	野球ナイター照明設備(回転灯・誘蛾灯)3-2	野球ナイター照明設備(回転灯・誘蛾灯)3-2	1基	コンクリート柱	H19	15年	42年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R31以降										1529 照明ランプ交換,照明灯安定器交換
管理施設	野球ナイター照明設備(回転灯・誘蛾灯)3-3	野球ナイター照明設備(回転灯・誘蛾灯)3-3	1基	コンクリート柱	H19	15年	42年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R31以降										1529 照明ランプ交換,照明灯安定器交換
管理施設	野球ナイター照明設備(回転灯)4	野球ナイター照明設備(回転灯)4	1基	コンクリート柱	H19	15年	42年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R31以降										1529 照明ランプ交換,照明灯安定器交換
管理施設	テニスナイター照明設備1	テニスナイター照明設備1	1基	鋼管柱	S56	41年	38年	R5	健全度C	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R20以降						2287 照明ランプ交換,照明灯安定器交換,塗装橋緒				
管理施設	テニスナイター照明設備2	テニスナイター照明設備2	1基	鋼管柱	S56	41年	38年	R5	健全度C	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R20以降						2287 照明ランプ交換,照明灯安定器交換,塗装橋緒				
管理施設	テニスナイター照明設備3	テニスナイター照明設備3	1基	鋼管柱	S56	41年	38年	R5	健全度C	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R20以降						2287 照明ランプ交換,照明灯安定器交換,塗装橋緒				
管理施設	テニスナイター照明設備4	テニスナイター照明設備4	1基	鋼管柱	S56	41年	38年	R5	健全度C	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R20以降						2287 照明ランプ交換,照明灯安定器交換,塗装橋緒				
管理施設	公園灯1-1	公園灯1-1	1基	金属(ステール)	R1	4年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R37以降										
管理施設	公園灯1-2	公園灯1-2	1基	金属(ステール)	H26	9年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R32以降										
管理施設	公園灯1-3	公園灯1-3	1基	金属(ステール)	S58	39年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	公園灯1-4	公園灯1-4	1基	金属(ステール)	S58	39年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	公園灯1-5	公園灯1-5	1基	金属(ステール)	R1	4年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R37以降										
管理施設	公園灯1-6	公園灯1-6	1基	金属(ステール)	S58	39年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	公園灯1-7	公園灯1-7	1基	金属(ステール)	R1	4年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R37以降										
管理施設	公園灯2-1	公園灯2-1	1基	金属(ステール)	H26	9年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R32以降										
管理施設	公園灯2-2	公園灯2-2	1基	金属(ステール)	S56	41年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	公園灯2-3	公園灯2-3	1基	金属(ステール)	S56	41年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	公園灯（電柱に付く）	公園灯（電柱に付く）	1基	金属(ステール)	S57	40年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	引込柱1	引込柱1	1基	コンクリート柱	S58	39年	42年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	引込柱2	引込柱2	1基	コンクリート柱	S56	41年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	引込柱3	引込柱3	1基	金属(ステール)	S57	40年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	分電盤	分電盤	1基	金属(ステール)	S57	40年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	時計塔	時計塔	1基	ステンレス	H1	33年	15年	R5	健全度A 健全であり美観を保たれている。	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：龍門渕公園（近隣公園） 供用年度：昭和52年度

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
管理施設	サイン2	サイン2	1基	鉄パイプ	H19	15年	18年		占用物		占用物			－										
管理施設	門	門	1基	金属(ステール)	H19	15年	18年	R5	健全度A 健全であり美観を保たれている。	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R32									56 支柱再塗装	
管理施設	フェンス1	フェンス1	126.8m	金属(ステール)	H19	15年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R25以降										
管理施設	フェンス2	フェンス2	172m	金属(ステール)	H30	5年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R36以降										
管理施設	フェンス3	フェンス3	67.5m	金属(ステール)	S58	39年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降		263 10%更新								
管理施設	フェンス4	フェンス4	226m	金属(ステール)	S58	39年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降				678 10%更新						
管理施設	フェンス5	フェンス5	132.5m	金属(ステール)	S58	39年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降				1670 30%更新						
管理施設	フェンス6	フェンス6	169m	金属(ステール)	H26	9年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R32以降										
管理施設	フェンス7	フェンス7	24m	金属(ステール)	S58	39年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	フェンス8	フェンス8	182.5m	金属(ステール)	H19	15年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R25以降										
管理施設	フェンス9	フェンス9	149.5m	金属(ステール)	H26	9年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R32以降										
管理施設	柵	柵	51m	竹材	S58	39年	18年	R5	健全度C	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降					133 20%更新					
管理施設	車止め1-1	車止め1-1	1基	ステンレス	S58	39年	39年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R24以降										
管理施設	車止め1-2	車止め1-2	1基	ステンレス	S58	39年	39年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R24以降										
管理施設	車止め1-3	車止め1-3	1基	ステンレス	S58	39年	39年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R24以降										
管理施設	車止め2-1	車止め2-1	1基	ステンレス	S56	41年	39年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R22以降										
管理施設	車止め2-2	車止め2-2	1基	ステンレス	S56	41年	39年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R22以降										
管理施設	車止め3-1	車止め3-1	1基	ステンレス	S58	39年	39年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R24以降										
管理施設	車止め3-2	車止め3-2	1基	ステンレス	S58	39年	39年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R24以降										
管理施設	車止め4-1	車止め4-1	1基	ステンレス	S58	39年	39年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R24以降										
管理施設	車止め4-2	車止め4-2	1基	ステンレス	S58	39年	39年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R24以降										
管理施設	車止め4-3	車止め4-3	1基	ステンレス	S58	39年	39年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R24以降										
管理施設	車止め4-4	車止め4-4	1基	ステンレス	S58	39年	39年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R24以降										
管理施設	車止め4-5	車止め4-5	1基	ステンレス	S58	39年	39年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R24以降										
管理施設	車止め4-6	車止め4-6	1基	ステンレス	S58	39年	39年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R24以降										
管理施設	車止め4-7	車止め4-7	1基	ステンレス	S58	39年	39年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R24以降										
管理施設	車止め5-1	車止め5-1	1基	コンクリート	S58	39年	42年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	車止め5-3	車止め5-3	1基	コンクリート	S58	39年	42年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	車止め5-4	車止め5-4	1基	コンクリート	S58	39年	42年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	車止め6	車止め6	1基	鉄	S57	40年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	側溝1	側溝1	36.4m	コンクリート	S58	39年	20年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	側溝2	側溝2	136.9m	コンクリート	S58	39年	20年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：龍門渕公園（近隣公園） 供用年度：昭和52年度

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
管理施設	側溝3	側溝3	68.8m	コンクリート	S57	40年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	側溝5	側溝5	567.6m	コンクリート	S57	40年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	側溝6	側溝6	73m	コンクリート	S57	40年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	側溝7	側溝7	8m	コンクリート	S57	40年	20年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	集水桝1	集水桝1	1基	コンクリート	S52	46年	20年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	集水桝2	集水桝2	1基	コンクリート	S52	46年	20年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	集水桝3	集水桝3	1基	コンクリート	S52	46年	20年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	集水桝4	集水桝4	1基	コンクリート	S52	46年	20年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	集水桝5	集水桝5	1基	コンクリート	S52	46年	20年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	集水桝6	集水桝6	1基	コンクリート	S52	46年	20年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	集水桝7	集水桝7	1基	コンクリート	S52	46年	20年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	集水桝10	集水桝10	1基	コンクリート	S52	46年	20年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	集水桝11	集水桝11	1基	コンクリート	S52	46年	20年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	集水桝12	集水桝12	1基	コンクリート	S52	46年	20年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	集水桝13	集水桝13	1基	コンクリート	S52	46年	20年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	集水桝14	集水桝14	1基	コンクリート	S52	46年	20年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	集水桝15	集水桝15	1基	コンクリート	S52	46年	20年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	集水桝16	集水桝16	1基	コンクリート	S52	46年	20年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	案内板1	案内板1	1基	木製	H19	15年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R25以降										
管理施設	案内板2	案内板2	1基	木製	H19	15年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R25以降										
管理施設	掲示板	掲示板	1基	木製	H19	15年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R25以降										
管理施設	散水栓1-1	散水栓1-1	1基	鉄	H19	15年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R19以降										
管理施設	散水栓1-2	散水栓1-2	1基	鉄	H19	15年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R19以降										
管理施設	散水栓2	散水栓2	1基	鉄製	S58	39年	15年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	量水器1	量水器1	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	S52	46年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	量水器2	量水器2	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	S52	46年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	量水器3	量水器3	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	S52	46年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	擁壁1	擁壁1	109.7m3	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	S52	46年	50年	R5	健全度C	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降	494 補修									
管理施設	擁壁2	擁壁2	42m3	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	S57	40年	50年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	石積	石積	171.9m3	石材	S52	46年	50年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	国旗掲揚塔1	国旗掲揚塔1	1ヶ所	鉄	S62	36年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	国旗掲揚塔2	国旗掲揚塔2	1ヶ所	鉄	S62	36年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：龍門渕公園（近隣公園） 供用年度：昭和52年度

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
管理施設	管理棟（2階建）	管理棟（2階建）	1棟	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	S56	41年	50年	R5	健全度C 部分的に経年による劣化がみられ美観が損なわれている。	中	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R23	3024 屋根再塗装,外壁再塗装,内壁再塗装,設備修繕									
管理施設	キュービクル	キュービクル	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H2	32年	30年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R17以降										
管理施設	倉庫	倉庫	1棟	金属造	H19	15年	17年	R5	健全度B 部分的に経年による劣化がみられ美観が損なわれている。	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R30						129 シャッター補修,屋根塗装				
管理施設	電気マンホール1	電気マンホール1	1基	金属	S57	40年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	電気マンホール2	電気マンホール2	1基	金属	S57	40年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	電気マンホール3	電気マンホール3	1基	金属	S57	40年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	電気マンホール4	電気マンホール4	1基	金属	S57	40年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	電気マンホール5	電気マンホール5	1基	金属	S57	40年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	止水栓	止水栓	1基	金属	S52	46年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	電柱1	電柱1	1本	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ					占用物		占用物			－										
管理施設	電柱2	電柱2	1本	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ					占用物		占用物			－										
管理施設	電柱3	電柱3	1本	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ					占用物		占用物			－										
管理施設	電柱4	電柱4	1本	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ					占用物		占用物			－										
管理施設	電柱5	電柱5	1本	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ					占用物		占用物			－										
管理施設	汚水桝1	汚水桝1	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	S52	46年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝2	汚水桝2	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	S52	46年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝14	汚水桝14	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	S52	46年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝15	汚水桝15	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	S52	46年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝16	汚水桝16	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	S52	46年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝17	汚水桝17	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	S52	46年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	下水マンホール1	下水マンホール1	1基	金属	S52	46年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	下水マンホール2	下水マンホール2	1基	金属	S52	46年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	下水マンホール3	下水マンホール3	1基	金属	S52	46年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	下水マンホール4	下水マンホール4	1基	金属	S52	46年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	下水マンホール5	下水マンホール5	1基	金属	S52	46年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	下水マンホール6	下水マンホール6	1基	金属	S52	46年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	下水マンホール7	下水マンホール7	1基	金属	S52	46年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	下水マンホール8	下水マンホール8	1基	金属	S52	46年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	下水マンホール9	下水マンホール9	1基	金属	S52	46年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	下水マンホール10	下水マンホール10	1基	金属	S52	46年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	下水マンホール13	下水マンホール13	1基	金属	S52	46年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	下水マンホール14	下水マンホール14	1基	金属	S52	46年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：龍門渕公園（近隣公園） 供用年度：昭和52年度

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
管理施設	下水マンホール15	下水マンホール15	1基	金属	S52	46年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	下水マンホール16	下水マンホール16	1基	金属	S52	46年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	下水マンホール17	下水マンホール17	1基	金属	S52	46年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	下水マンホール18	下水マンホール18	1基	金属	S52	46年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	下水マンホール19	下水マンホール19	1基	金属	S52	46年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	下水マンホール20	下水マンホール20	1基	金属	S52	46年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	下水マンホール21	下水マンホール21	1基	金属	S52	46年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	下水マンホール22	下水マンホール22	1基	金属	S52	46年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	不凍栓1	不凍栓1	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	S58	39年	15年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	不凍栓6	不凍栓6	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	S58	39年	15年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	不凍栓7	不凍栓7	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	S58	39年	15年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	不凍栓8	不凍栓8	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	S58	39年	15年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	外灯制御盤	外灯制御盤	1基	スチール	H29	6年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R29以降										
管理施設	開閉器盤1	開閉器盤1	1基	スチール	H19	15年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R23										
管理施設	広場照明制御盤	広場照明制御盤	1基	スチール	S58	39年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	照明自動点灯盤1	照明自動点灯盤1	1基	スチール	S52	46年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	照明自動点灯盤2	照明自動点灯盤2	1基	スチール	S52	46年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	大型受電盤	大型受電盤	1基	スチール	S52	46年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	照明操作盤	照明操作盤	1基	スチール	S52	46年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
災害応急対策施設	避難所看板1	避難所看板1	1基	金属					占用物		占用物			－										
災害応急対策施設	避難所看板2	避難所看板2	1基	金属					占用物		占用物			－										
園路広場	縁石	縁石	65m	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	S52	46年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	ベンチ(背無し)四阿跡1	ベンチ(背無し)四阿跡1	1基	再生木材	R4	1年	22年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R37以降										
休養施設	ベンチ(背無し)四阿跡2	ベンチ(背無し)四阿跡2	1基	再生木材	R4	1年	22年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R37以降										
休養施設	ベンチ(背無し)四阿跡3	ベンチ(背無し)四阿跡3	1基	再生木材	R4	1年	22年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R37以降										
遊戯施設	1方向滑り台	1方向滑り台	1基	金属	H26	9年	15年	R5	健全度B	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R36						130 鋼材塗装				
教養施設	SL（C56 124）	SL（C56 124）	1両	金属	H26	9年			占用物		占用物			－										
教養施設	腕木式信号機	腕木式信号機	1基	金属	H26	9年			占用物		占用物			－										
管理施設	引込柱4	引込柱4	1基	スチール	H26	9年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R32以降										
管理施設	サイン(C56)	サイン(C56)	1基	金属	H26	9年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R32以降										
管理施設	フェンス11(C56)	フェンス11(C56)	65m	金属	H26	9年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R32以降										
運動施設	テニスネット2	テニスネット2	1式	金属	H19	15年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：龍門渕公園(近隣公園)　供用年度：昭和52年度

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
運動施設	審判台1	審判台1	1式	金属	H19	15年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R25以降										
運動施設	審判台2	審判台2	1式	金属	H19	15年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R25以降										
園路広場	階段7	階段7	68m2	コンクリート	R3	1年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
園路広場	コンクリート平板舗装	コンクリート平板舗装		ｺﾝｸﾘｰﾄ平板	S52	46年	15年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
園路広場	斜路2	斜路2	118m2	コンクリート	R3	1年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
修景施設	彫像（水浴のヴィーナス）	彫像（水浴のヴィーナス）	1基	石材	H3	32年			占用物		占用物			－										
休養施設	ベンチ6-1	ベンチ6-1	1基	木材	S58	39年	7年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	ベンチ6-2	ベンチ6-2	1基	木材	S58	39年	7年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	ベンチ7-1	ベンチ7-1	1基	再生木材	R4	1年	22年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R37以降										
休養施設	ベンチ7-2	ベンチ7-2	1基	再生木材	R4	1年	22年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R37以降										
休養施設	ベンチ7-3	ベンチ7-3	1基	再生木材	R4	1年	22年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R37以降										
教養施設	石碑	石碑	1基	御影石					占用物		占用物			－										
便益施設	水飲み場3-1	水飲み場3-1	1基	コンクリート	R4	1年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R34以降										
便益施設	水飲み場3-2	水飲み場3-2	1基	コンクリート	R4	1年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R34以降										
便益施設	洗い場1-2	洗い場1-2	1基	ステンレス	H29	6年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R29以降										
管理施設	案内板3	案内板3	1式	ステンレス	R5	0年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R41以降										
管理施設	汚水桝18	汚水桝18	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	S52	46年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝19	汚水桝19	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	S52	46年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝20	汚水桝20	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	S52	46年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝21	汚水桝21	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	S52	46年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝22	汚水桝22	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ			15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝23	汚水桝23	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	S52	46年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝24	汚水桝24	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ			15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝25	汚水桝25	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ			15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝26	汚水桝26	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	S52	46年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝27	汚水桝27	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ			15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝28	汚水桝28	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ			15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝29	汚水桝29	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ			20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝30	汚水桝30	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ			20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝31	汚水桝31	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ			20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝32	汚水桝32	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ			20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝33	汚水桝33	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ			20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：龍門渕公園（近隣公園） 供用年度：昭和52年度

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
管理施設	汚水桝34	汚水桝34	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ			20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝35	汚水桝35	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ			20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝36	汚水桝36	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ			20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝37	汚水桝37	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ			20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝38	汚水桝38	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ			20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝39	汚水桝39	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	S52	46年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝40	汚水桝40	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	S52	46年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝41	汚水桝41	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	S52	46年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝42	汚水桝42	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	S52	46年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝43	汚水桝43	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	S52	46年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝44	汚水桝44	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	S52	46年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝45	汚水桝45	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	S52	46年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝46	汚水桝46	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	S52	46年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝47	汚水桝47	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	S52	46年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝48	汚水桝48	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	S52	46年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝49	汚水桝49	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	S52	46年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝50	汚水桝50	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	S52	46年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝51	汚水桝51	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	S52	46年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝52	汚水桝52	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	S52	46年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	開閉器盤2	開閉器盤2	1基	スチール	H19	15年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R25以降										
管理施設	擬木柵	擬木柵		擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	R3	1年	42年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R45以降										
管理施設	擬木柵、ロープ	擬木柵、ロープ		擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	R3	1年	42年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R45以降										
管理施設	下水マンホール23	下水マンホール23	1基	金属	S52	46年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	サイン（10の約束）	サイン（10の約束）	1基	金属	R1	3年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R37以降										
管理施設	サイン（あやめ公園）	サイン（あやめ公園）	1式	ステンレス	R3	1年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R39以降										
管理施設	サイン（あやめ公園矢印）1	サイン（あやめ公園矢印）1	1式	ステンレス	R3	1年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R39以降										
管理施設	サイン（あやめ公園矢印）2	サイン（あやめ公園矢印）2	1式	ステンレス	R3	1年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R39以降										
管理施設	サイン（カヌー）	サイン（カヌー）	1基	金属	R1	3年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R37以降										
管理施設	サイン（禁止事項）1	サイン（禁止事項）1	1基	金属	R1	3年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R37以降										
管理施設	サイン（禁止事項）2	サイン（禁止事項）2	1基	金属	R1	3年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R37以降										
管理施設	サイン（禁止事項）3	サイン（禁止事項）3	1基	金属	R1	3年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R37以降										
管理施設	サイン（公園のルール）1	サイン（公園のルール）1	1基	金属	R1	3年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R37以降										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：龍門渕公園（近隣公園） 供用年度：昭和52年度

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
管理施設	サイン（公園のルール）2	サイン（公園のルール）2	1基	金属	R1	3年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R37以降										
管理施設	サイン（公園のルール）3	サイン（公園のルール）3	1基	金属	R1	3年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R37以降										
管理施設	サイン（公園名板）1	サイン（公園名板）1	1式	ステンレス	R4	1年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R40以降										
管理施設	サイン（公園名板）2	サイン（公園名板）2	1式	石材	S58	39年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	サイン（車両通行止）	サイン（車両通行止）	1式	金属(ｽﾃｰﾙ)	R2	3年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R38以降										
管理施設	サイン（身障者駐車場）	サイン（身障者駐車場）	1基	金属	R1	4年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R37以降										
管理施設	サイン（駐車場）	サイン（駐車場）	1式	ステンレス	R1	4年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R37以降										
管理施設	散水栓3	散水栓3	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	R3	1年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
管理施設	散水栓4	散水栓4	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	S58	39年	15年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	散水栓5	散水栓5	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	S58	39年	15年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	散水栓6	散水栓6	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	S58	39年	15年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	集水桝17	集水桝17	1基	コンクリート	S52	46年	20年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	集水桝18	集水桝18	1基	コンクリート	R3	1年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
管理施設	集水桝19	集水桝19	1基	コンクリート	S52	46年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	集水桝20	集水桝20	1基	コンクリート	R3	1年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
管理施設	集水桝21	集水桝21	1基	コンクリート	R3	1年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
管理施設	集水桝22	集水桝22	1基	コンクリート	R3	1年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
管理施設	集水桝23	集水桝23	1基	コンクリート	R3	1年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
管理施設	集水桝24	集水桝24	1基	コンクリート	S52	46年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	集水桝25	集水桝25	1基	コンクリート	R3	1年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
管理施設	集水桝26	集水桝26	1基	コンクリート	S52	46年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	集水桝27	集水桝27	1基	コンクリート	S52	46年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	集水桝28	集水桝28	1基	コンクリート	S52	46年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	集水桝29	集水桝29	1基	コンクリート	S52	46年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	集水桝30	集水桝30	1基	コンクリート	S52	46年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	集水桝31	集水桝31	1基	コンクリート	S52	46年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	集水桝32	集水桝32	1基	コンクリート	S52	46年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	集水桝33	集水桝33	1基	コンクリート	S52	46年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	側溝8	側溝8	14m	コンクリート	R1	3年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R31以降										
管理施設	電気マンホール6	電気マンホール6	1基	金属	S57	40年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	電気マンホール7	電気マンホール7	1基	金属	S57	40年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	電柱6	電柱6	1本	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ					占用物		占用物			－										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：龍門渕公園（近隣公園） 供用年度：昭和52年度

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
管理施設	電柱7	電柱7	1本	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ					占用物		占用物			－										
管理施設	不凍栓10	不凍栓10	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	S58	39年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	不凍栓11	不凍栓11	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	S58	39年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	不凍栓12	不凍栓12	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	S58	39年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	不凍栓13	不凍栓13	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	R3	1年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
管理施設	不凍栓14	不凍栓14	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	S58	39年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	不凍栓15	不凍栓15	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	S58	39年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	不凍栓16	不凍栓16	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	S58	39年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	不凍栓17	不凍栓17	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	S58	39年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	不凍栓18	不凍栓18	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	S58	39年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	不凍栓19	不凍栓19	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	S58	39年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	不凍栓20	不凍栓20	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	S58	39年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	不凍栓21	不凍栓21	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	S58	39年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	不凍栓22	不凍栓22	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	S58	39年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	不凍栓23	不凍栓23	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	S58	39年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	不凍栓24	不凍栓24	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	R3	1年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
管理施設	不凍栓25	不凍栓25	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	R4	1年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R34以降										
管理施設	不凍栓26	不凍栓26	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	R4	1年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R34以降										
管理施設	不凍栓27	不凍栓27	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	S58	39年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	ポンプ制御盤	ポンプ制御盤	1基	金属			18年		占用物		占用物			－										
管理施設	公園灯1-8	公園灯1-8	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	S58	39年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	公園灯3	公園灯3	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	S58	39年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	配水設備（流れ）1	配水設備（流れ）1	1基	金属	R1	4年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R31以降										
管理施設	配水設備（流れ）2	配水設備（流れ）2	1式	金属	R1	4年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R31以降										
管理施設	浸透桝1	浸透桝1	1基	コンクリート	R4	1年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R34以降										
管理施設	浸透桝2	浸透桝2	1基	コンクリート	R4	1年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R34以降										
園路広場	人道橋6	人道橋6	1基	鋼材	H4	30年	60年	R5	健全度B	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R46										
園路広場	橋7	橋7	1基	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	S58	39年	60年	R5	健全度B	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R37										
															7,562	854	0	2,348	3,667	9,407	503	0	1,846	22,187

概算費用合計（千円）：　48,374

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：豊科中央公園（近隣公園） 供用年度：昭和52年度

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
園路広場	アスファルト舗装	アスファルト舗装	1237m2	アスファルト	R1	4年	10年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R21以降										
園路広場	歩車道境界ブロック	歩車道境界ブロック	551.7m	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	S52	45年	20年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
園路広場	縁石	縁石	256.8m	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	S52	45年	20年	R5	健全度C	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降	462 10%更新									
園路広場	縁石（擬木）	縁石（擬木）	126.5m	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	S52	45年	15年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
園路広場	スロープ1	スロープ1	31.5m2	コンクリート	S52	45年	15年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
園路広場	スロープ2	スロープ2	27m2	アスファルト	S52	45年	10年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
園路広場	階段1	階段1	4m2	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	S52	45年	15年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
園路広場	階段2	階段2	19.2m2	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	S52	45年	15年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
園路広場	人道橋1	人道橋1	1基	鋼材	S52	45年	15年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
園路広場	人道橋2	人道橋2	1基	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	S52	45年	60年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R19以降										
修景施設	池	池	63m2	石材	S52	45年	38年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
修景施設	築山	築山	330m2	混合土	S52	45年	50年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
修景施設	岩組流水	岩組流水	116m2	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	S52	45年	38年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
修景施設	景石	景石	1式	石材	S52	45年	38年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	四阿	四阿	1棟	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	S52	45年	47年	R5	健全度B 全体的に経年による劣化がみられ美観が損なわれている。	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R16	190 屋根補修，柱補修									
休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1基	木材	S52	45年	22年	R5	健全度B 全体的に経年による劣化がみられ美観が損なわれている。	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R16										
休養施設	ベンチ（背無し）1-1	ベンチ（背無し）1-1	1基	コンクリート	S52	45年	7年	R5	健全度C	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降	22 防腐剤塗布・欠損部補修									
休養施設	ベンチ（背無し）1-2	ベンチ（背無し）1-2	1基	コンクリート	S52	45年	7年	R5	健全度C	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降	22 防腐剤塗布・欠損部補修									
休養施設	ベンチ（背無し）1-3	ベンチ（背無し）1-3	1基	コンクリート	S52	45年	7年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	ベンチ（背無し）1-4	ベンチ（背無し）1-4	1基	コンクリート	S52	45年	7年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	ベンチ（背無し）1-5	ベンチ（背無し）1-5	1基	コンクリート	S52	45年	7年	R5	健全度C	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降	22 防腐剤塗布・欠損部補修									
休養施設	ベンチ（背無し）1-6	ベンチ（背無し）1-6	1基	コンクリート	S52	45年	7年	R5	健全度C	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降	22 防腐剤塗布・欠損部補修									
休養施設	ベンチ（背無し）1-7	ベンチ（背無し）1-7	1基	コンクリート	S52	45年	7年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	ベンチ（背無し）1-8	ベンチ（背無し）1-8	1基	コンクリート	S52	45年	7年	R5	健全度C	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降	22 防腐剤塗布・欠損部補修									
休養施設	ベンチ（背無し）1-9	ベンチ（背無し）1-9	1基	コンクリート	S52	45年	7年	R5	健全度C	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降	22 防腐剤塗布・欠損部補修									
休養施設	ベンチ（背無し）1-10	ベンチ（背無し）1-10	1基	コンクリート	S52	45年	7年	R5	健全度C	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降	22 防腐剤塗布・欠損部補修									
休養施設	ベンチ（背無し）2-1	ベンチ（背無し）2-1	1基	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	S52	45年	47年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	ベンチ（背無し）2-2	ベンチ（背無し）2-2	1基	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	S52	45年	47年	R5	健全度C	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R6	228 更新									
休養施設	ベンチ（背無し）2-3	ベンチ（背無し）2-3	1基	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	S52	45年	47年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	ベンチ（背無し）2-4	ベンチ（背無し）2-4	1基	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	S52	45年	47年	R5	健全度C	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R6	228 更新									
休養施設	ベンチ（背無し）2-5	ベンチ（背無し）2-5	1基	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	S52	45年	47年	R5	健全度C	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降	228 更新									
休養施設	ベンチ（背無し）2-6	ベンチ（背無し）2-6	1基	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	S52	45年	47年	R5	健全度C	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降	228 更新									

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：豊科中央公園（近隣公園） 供用年度：昭和52年度

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
休養施設	テーブルセット（四阿）	テーブルセット（四阿）	1基	樹脂	S52	45年	10年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	テーブルセット（パーゴラ）1	テーブルセット（パーゴラ）1	1基	コンクリート	S52	45年	47年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	テーブルセット（パーゴラ）2	テーブルセット（パーゴラ）2	1基	コンクリート	S52	45年	47年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	テーブルセット（野外）1	テーブルセット（野外）1	1基	再生木材	H26	9年	7年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	テーブルセット（野外）2	テーブルセット（野外）2	1基	再生木材	H26	9年	7年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
遊戯施設	複合遊具	複合遊具	1基	鉄	H24	11年	15年	R5	健全度B	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R30	112 ロープ交換				570 鋼材塗装					
遊戯施設	砂場	砂場	201m2	コンクリート	R2	2年	15年	R5	健全度A	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R38										
教養施設	記念碑（穂翠）	記念碑（穂翠）	1基	石材	S52	45年	38年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
教養施設	野外劇場	野外劇場	1基	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	S52	45年	50年	R5	健全度B 全体的に経年による劣化がみられ美観が損なわれている。	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R19	1344 ひび補修、鉄平石補修									
便益施設	水飲み場1	水飲み場1	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	R1	3年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R31以降										
便益施設	水飲み場2	水飲み場2	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	S52	45年	15年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
便益施設	駐車場	駐車場	1767m2	アスファルト	S52	45年	10年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
便益施設	多目的トイレ	多目的トイレ	1棟	軽量ﾌﾞﾛｯｸ造	H26	9年	41年	R5	健全度A 健全であり美観を保たれている。	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R45					671 内壁補修、水洗金物交換				838 屋根再塗装,外壁再塗装	
管理施設	公園灯1	公園灯1	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	S52	45年	18年	R5	健全度B 全体的に経年による劣化がみられ美観が損なわれている。	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	公園灯4	公園灯4	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	S52	45年	18年	R5	健全度B 全体的に経年による劣化がみられ美観が損なわれている。	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	公園灯5	公園灯5	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	S52	45年	18年	R5	健全度B 全体的に経年による劣化がみられ美観が損なわれている。	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	引込柱1	引込柱1	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H26	9年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R32以降										
管理施設	引込柱2	引込柱2	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H25	10年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R32以降										
管理施設	分電盤1	分電盤1	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H26	9年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R32以降										
管理施設	分電盤2	分電盤2	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H26	9年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R32以降										
管理施設	電力柱1	電力柱1	1基	コンクリート					占用物		占用物			－										
管理施設	電力柱2	電力柱2	1基	コンクリート					占用物		占用物			－										
管理施設	電力柱3	電力柱3	1基	コンクリート					占用物		占用物			－										
管理施設	電力柱4	電力柱4	1基	コンクリート					占用物		占用物			－										
管理施設	電話柱1	電話柱1	1基	コンクリート					占用物		占用物			－										
管理施設	電話柱2	電話柱2	1基	コンクリート					占用物		占用物			－										
管理施設	電話柱3	電話柱3	1基	コンクリート					占用物		占用物			－										
管理施設	街路灯1	街路灯1	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)					占用物		占用物			－										
管理施設	街路灯2	街路灯2	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)					占用物		占用物			－										
管理施設	サイン（中央公園）	サイン（中央公園）	1基	石材	S52	45年	38年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	防護柵（外周）	防護柵（外周）	278m	鋼材	S52	45年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	フェンス（緑）	フェンス（緑）	124.5m	金属(ｽﾁｰﾙ)	S52	45年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：豊科中央公園（近隣公園）　供用年度：昭和52年度

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
管理施設	手摺り（スロープ）	手摺り（スロープ）	32.4m	ステンレス	S52	45年	39年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R18以降										
管理施設	ガードレール	ガードレール	4m	鋼材	S52	45年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	車止め1-2	車止め1-2	1基	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ(基本型	H26	9年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R32以降										
管理施設	車止め1-3	車止め1-3	1基	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ(基本型	H26	9年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R32以降										
管理施設	車止め1-4	車止め1-4	1基	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ(基本型	H26	9年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R32以降										
管理施設	車止め2-1	車止め2-1	1基	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ(縦ﾒｯｼｭ	S52	45年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	車止め2-2	車止め2-2	1基	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ(縦ﾒｯｼｭ	S52	45年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	側溝(U500)	側溝(U500)	6m	コンクリート	S52	45年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	側溝(300×300)	側溝(300×300)	335m	コンクリート	S52	45年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	ハンドマンホール1	ハンドマンホール1	1基	コンクリート	S52	45年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	ハンドマンホール2	ハンドマンホール2	1基	コンクリート	S52	45年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	ハンドマンホール3	ハンドマンホール3	1基	コンクリート	S52	45年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	ハンドマンホール4	ハンドマンホール4	1基	コンクリート	S52	45年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	ハンドマンホール5	ハンドマンホール5	1基	コンクリート	S52	45年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	ハンドマンホール6	ハンドマンホール6	1基	コンクリート	S52	45年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	集水桝(600×600)1	集水桝(600×600)1	1基	コンクリート	S52	45年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	集水桝(600×600)2	集水桝(600×600)2	1基	コンクリート	S52	45年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	集水桝(600×600)3	集水桝(600×600)3	1基	コンクリート	S52	45年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	集水桝(600×600)4	集水桝(600×600)4	1基	コンクリート	S52	45年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	集水桝(300×300)1	集水桝(300×300)1	1基	コンクリート	S52	45年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	集水桝(300×300)2	集水桝(300×300)2	1基	コンクリート	S52	45年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	集水桝(300×300)3	集水桝(300×300)3	1基	コンクリート	S52	45年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	集水桝(300×300)4	集水桝(300×300)4	1基	コンクリート	S52	45年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	集水桝(300×300)5	集水桝(300×300)5	1基	コンクリート	S52	45年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	集水桝(300×300)6	集水桝(300×300)6	1基	コンクリート	S52	45年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	集水桝(300×300)7	集水桝(300×300)7	1基	コンクリート	S52	45年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	集水桝(300×300)9	集水桝(300×300)9	1基	コンクリート	S52	45年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	集水桝(300×300)10	集水桝(300×300)10	1基	コンクリート	S52	45年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	集水桝(300×300)11	集水桝(300×300)11	1基	コンクリート	S52	45年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	不凍栓1	不凍栓1	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	S52	45年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	不凍栓2	不凍栓2	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	S52	45年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	不凍栓3	不凍栓3	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	S52	45年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：豊科中央公園（近隣公園）　供用年度：昭和52年度

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
管理施設	不凍栓4	不凍栓4	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	S52	45年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	不凍栓5	不凍栓5	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	S52	45年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	不凍栓6	不凍栓6	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	S52	45年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	不凍栓7	不凍栓7	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	S52	45年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	止水栓	止水栓	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	S52	45年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝1	汚水桝1	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	S52	45年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝2	汚水桝2	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	S52	45年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝3	汚水桝3	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	S52	45年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝4	汚水桝4	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	S52	45年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝5	汚水桝5	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	S52	45年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝6	汚水桝6	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	S52	45年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝7	汚水桝7	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	S52	45年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝8	汚水桝8	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	S52	45年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝9	汚水桝9	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	S52	45年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝10	汚水桝10	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	S52	45年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝11	汚水桝11	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	S52	45年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝12	汚水桝12	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	S52	45年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝13	汚水桝13	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	S52	45年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝14	汚水桝14	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	S52	45年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝15	汚水桝15	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	S52	45年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝16	汚水桝16	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	S52	45年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝18	汚水桝18	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	S52	45年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	量水器	量水器	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	S52	45年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	擁壁	擁壁	246.6m3	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	S52	45年	50年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	擁壁（植樹帯）	擁壁（植樹帯）	79m	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	S52	45年	40年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	土間ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄平石張）ﾊﾟｰｺﾞﾗ	土間ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄平石張）ﾊﾟｰｺﾞﾗ	32.4m2	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	S52	45年	50年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降					363 修繕					
災害応急対策施設	避難所看板	避難所看板	1基	金属					占用物		占用物			－										
管理施設	地先境界ブロック	地先境界ブロック	240m	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	R1	4年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R31以降										
運動施設	自由広場	自由広場	900m2	混合土	R1	4年	30年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R46以降										
管理施設	地下浸透ます	地下浸透ます	1基	コンクリート	S52	45年	40年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	ハンドマンホール7	ハンドマンホール7	1基	コンクリート	S52	45年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	案内標識（公園利用のルール）	案内標識（公園利用のルール）	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	R1	4年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R37以降										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：豊科中央公園（近隣公園）　供用年度：昭和52年度

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
管理施設	案内標識（あそぶときの10のやくそく）	案内標識（あそぶときの10のやくそく）	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	R1	4年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R37以降										
管理施設	車止め1-1	車止め1-1	1基	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ(基本型	R2	3年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R38以降										
管理施設	車止め1-1	車止め1-1	1基	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ(基本型	R2	3年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R38以降										
															3,174	0	0	0	1,604	0	0	0	838	0

概算費用合計（千円）：　5,616

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：高家公園（近隣公園） 供用年度：昭和51年度

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
園路広場	アスファルト舗装	アスファルト舗装	11.5m2	アスファルト	H24	10年	10年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
園路広場	縁石	縁石	187m	コンクリート	S51	47年	20年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
修景施設	花壇	花壇	89.3m	コンクリート	S51	47年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	ベンチ(背付き)1-1	ベンチ(背付き)1-1	1基	木材	S51	47年	7年	R5	健全度C	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降	22 防腐剤塗布・欠損部補修									
休養施設	ベンチ(背付き)1-2	ベンチ(背付き)1-2	1基	木材	S51	47年	7年	R5	健全度C	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降	22 防腐剤塗布・欠損部補修									
休養施設	ベンチ(背付き)1-3	ベンチ(背付き)1-3	1基	木材	S51	47年	7年	R5	健全度C	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降	22 防腐剤塗布・欠損部補修									
休養施設	ベンチ(背付き)1-4	ベンチ(背付き)1-4	1基	木材	S51	47年	7年	R5	健全度C	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降	22 防腐剤塗布・欠損部補修									
休養施設	ベンチ(背付き)1-5	ベンチ(背付き)1-5	1基	木材	S51	47年	7年	R5	健全度C	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降	22 防腐剤塗布・欠損部補修									
休養施設	ベンチ(背無し)1	ベンチ(背無し)1	1基	木材	H30	5年	22年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
休養施設	ベンチ(背無し)2	ベンチ(背無し)2	1基	木材	H30	5年	22年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
遊戯施設	4連ブランコ	4連ブランコ	1基	鉄	H26	8年	15年	R5	健全度A	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R36						304 チェーン等交換				
遊戯施設	境界柵1	境界柵1	1基	鉄	H26	8年	15年	R5	健全度A	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R36										
遊戯施設	複合遊具	複合遊具	1基	鉄	H24	10年	15年	R5	健全度B	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R30					528 塗装,ロープ交換					
遊戯施設	砂場	砂場	230m2	コンクリート	S51	47年	15年	R5	健全度B 軽微な劣化状態で美観を損なわれている。	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R18						506 枠補修				
運動施設	自由広場	自由広場	900m2	混合土	S51	47年	30年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
運動施設	バックネット(H=5.0)	バックネット(H=5.0)	12.4m	金属	S51	47年	30年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降		415 コンクリート塗装								
運動施設	防球ネット(H=3.9)	防球ネット(H=3.9)	80m	樹脂	S51	47年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
運動施設	運動広場	運動広場	8000m2	混合土	S51	47年	30年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R12										
運動施設	野球場スタンド1	野球場スタンド1	1基	金属	S51	47年	30年	R5	健全度B	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R29									671 塗装	
運動施設	野球場スタンド2	野球場スタンド2	1基	金属	S51	47年	30年	R5	健全度B	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R29									671 塗装	
運動施設	運動用具倉庫1	運動用具倉庫1	1基	金属造					占用物		占用物			－										
運動施設	運動用具倉庫2	運動用具倉庫2	1基	金属造					占用物		占用物			－										
教養施設	記念碑等1	記念碑等1	1基	巨石	H14	21年	50年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R34以降										
教養施設	記念碑等2	記念碑等2	1基	巨石	H14	21年	50年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R34以降										
教養施設	記念碑等3	記念碑等3	1基	巨石	H14	21年	50年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R34以降										
教養施設	記念碑等4	記念碑等4	1基	巨石	H14	21年	50年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R34以降										
便益施設	駐車場	駐車場	720m2	再生砕石	S51	47年	30年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
便益施設	水飲み場	水飲み場	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	S51	47年	15年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
便益施設	トイレ	トイレ	1棟	木造	H21	13年	24年	R5	健全度A 健全であり美観を保たれている。	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R34									526 屋根再塗装,外壁再塗装,内壁補修,水洗金物交換	
管理施設	ナイター照明設備1-1	ナイター照明設備1-1	1基	鋼材	S51	47年	42年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	ナイター照明設備1-2	ナイター照明設備1-2	1基	鋼材	S51	47年	42年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	ナイター照明設備2-1	ナイター照明設備2-1	1基	照明灯	S51	47年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：高家公園（近隣公園） 供用年度：昭和51年度

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
管理施設	ナイター照明設備2-2	ナイター照明設備2-2	1基	照明灯	S51	47年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	公園灯	公園灯	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	S51	47年	18年	R5	健全度B 部分的に経年による劣化がみら美観を損なわれている。	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	車止め1-1	車止め1-1	1基	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	S51	47年	42年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	車止め1-2	車止め1-2	1基	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	S51	47年	42年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	車止め2-1	車止め2-1	1基	鉄パイプ	S51	47年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	車止め2-2	車止め2-2	1基	鉄パイプ	S51	47年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	車止め2-3	車止め2-3	1基	鉄パイプ	S51	47年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	車止め2-4	車止め2-4	1基	鉄パイプ	S51	47年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	車止め3-1	車止め3-1	1基	鉄パイプ	S51	47年	18年	R5	健全度C	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R15										91 更新
管理施設	車止め3-2	車止め3-2	1基	鉄パイプ	S51	47年	18年	R5	健全度C	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R15										91 更新
管理施設	車止め3-3	車止め3-3	1基	鉄パイプ	S51	47年	18年	R5	健全度C	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R15										91 更新
管理施設	車止め4	車止め4	1基	鉄パイプ	H24	10年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R30以降										
管理施設	サイン1	サイン1	1基	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	S51	47年	42年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	サイン2	サイン2	1基	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	S51	47年	42年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	フェンス(H=1.2)	フェンス(H=1.2)	201m	金属(ｽﾁｰﾙ)	S51	47年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降	603 10%更新									
管理施設	柵	柵	51m	鋼材	S51	47年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	引込柱1	引込柱1	1基	コンクリート	S51	47年	42年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	引込柱2	引込柱2	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H21	13年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R27以降										
管理施設	分電盤	分電盤	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	S51	47年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	不凍栓1	不凍栓1	1式	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H21	13年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R21以降										
管理施設	量水器	量水器	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H21	13年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R21以降										
管理施設	擁壁	擁壁	67.7m3	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	S52	45年	50年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
災害応急対策施設	ホース格納箱	ホース格納箱	1基	金属					占用物		占用物			－										
災害応急対策施設	消火栓看板	消火栓看板	1基	金属					占用物		占用物			－										
管理施設	サイン(公園名称)	サイン(公園名称)	1基	金属	H26	9年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R32以降										
園路広場	人道橋1	人道橋1	1橋		H21	13年	60年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R51以降										
園路広場	人道橋2	人道橋2	1橋		H21	13年	60年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R51以降										
運動施設	防球ネット	防球ネット	18.9m		H21	13年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R27以降										
管理施設	引込柱3	引込柱3	1基		H21	13年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R27以降										
遊戯施設	境界柵2	境界柵2	1基	鉄	H26	8年	15年	R5	健全度A	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R36										
管理施設	不凍栓2	不凍栓2	1式	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H21	13年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R21以降										
管理施設	不凍栓3	不凍栓3	1式	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H21	13年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R21以降										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：高家公園（近隣公園） 供用年度：昭和51年度

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
管理施設	不凍栓4	不凍栓4	1式	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H21	13年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R21以降										
管理施設	不凍栓5	不凍栓5	1式	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H21	13年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R21以降										
管理施設	不凍栓6	不凍栓6	1式	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H21	13年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R21以降										
管理施設	不凍栓7	不凍栓7	1式	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H21	13年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R21以降										
管理施設	不凍栓8	不凍栓8	1式	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H21	13年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R21以降										
管理施設	不凍栓9	不凍栓9	1式	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H21	13年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R21以降										
管理施設	不凍栓10	不凍栓10	1式	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H21	13年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R21以降										
管理施設	車止め5-1	車止め5-1	1基	鉄パイプ	H24	10年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R30以降										
管理施設	車止め5-2	車止め5-2	1基	鉄パイプ	H24	10年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R30以降										
管理施設	車止め6	車止め6	1基	鉄パイプ	H24	10年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R30以降										
管理施設	集水桝(500×500)	集水桝(500×500)	1基	コンクリート	S52	45年	20年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝1	汚水桝1	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H21	13年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R21以降										
管理施設	汚水桝2	汚水桝2	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H21	13年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R21以降										
管理施設	汚水桝3	汚水桝3	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H21	13年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R21以降										
管理施設	汚水桝4	汚水桝4	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H21	13年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R21以降										
管理施設	汚水桝5	汚水桝5	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H21	13年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R21以降										
管理施設	汚水桝6	汚水桝6	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H21	13年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R21以降										
管理施設	汚水桝7	汚水桝7	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H21	13年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R21以降										
管理施設	汚水桝8	汚水桝8	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H21	13年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R21以降										
管理施設	汚水桝9	汚水桝9	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H21	13年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R21以降										
管理施設	汚水桝10	汚水桝10	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H21	13年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R21以降										
管理施設	汚水桝11	汚水桝11	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H21	13年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R21以降										
管理施設	汚水桝12	汚水桝12	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H21	13年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R21以降										
管理施設	汚水桝13	汚水桝13	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H21	13年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R21以降										
管理施設	電力柱・電話柱1	電力柱・電話柱1	1基	コンクリート					占用物		占用物			－										
管理施設	電力柱・電話柱1	電力柱・電話柱1	1基	コンクリート					占用物		占用物			－										
管理施設	電力柱1	電力柱1	1基	コンクリート					占用物		占用物			－										
管理施設	電話柱1	電話柱1	1基	コンクリート					占用物		占用物			－										
管理施設	電話柱2	電話柱2	2基	コンクリート					占用物		占用物			－										
管理施設	電話柱3	電話柱3	2基	コンクリート					占用物		占用物			－										
管理施設	電話柱4	電話柱4	2基	コンクリート					占用物		占用物			－										
管理施設	案内標識（公園利用のルール）	案内標識（公園利用のルール）	1基	金属(ｽﾃｰﾙ)	R1	4年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R37以降										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：高家公園（近隣公園） 供用年度：昭和51年度

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
管理施設	案内標識（あそぶときの10のやくそく）	案内標識（あそぶときの10のやくそく）	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	R1	4年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R37以降									
															713	415	0	0	528	810	0	0	1,868	273

概算費用合計（千円）：　4,607

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：穂高公園（近隣公園） 供用年度：大正10年度

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
園路広場	縁石	縁石	32.7m	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	H7	28年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
園路広場	人道橋(木製)	人道橋(木製)	1式	木材	H6	29年	15年	R5	健全度B	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R20					304 防腐剤塗布					
園路広場	階段	階段	4m2	コンクリート	H7	28年	15年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R10					128 更新					
園路広場	斜路(コンクリート舗装)	斜路(コンクリート舗装)	37m2	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	H7	28年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	四阿	四阿	1棟	木製	H6	29年	22年	R5	健全度C 部分的に経年による劣化がみら美観を損なわれている。	中	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R16	302 屋根補修,柱地際補修									
休養施設	ベンチ(背付き)1	ベンチ(背付き)1	1基	木材	H6	29年	7年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	ベンチ(背付き)2	ベンチ(背付き)2	1基	木材	H6	29年	7年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	ベンチ(背無し)1	ベンチ(背無し)1	1基	木製	H6	29年	7年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	ベンチ(背無し)2	ベンチ(背無し)2	1基	木製	H6	29年	7年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	ベンチ(背無し)3	ベンチ(背無し)3	1基	木製	H6	29年	7年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	ベンチ(背無し)4	ベンチ(背無し)4	1基	木製	H6	29年	7年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
運動施設	多目的広場	多目的広場	1163m2	混合土	H6	29年	30年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R21以降										
教養施設	石碑	石碑	1式	石材	H6	29年	38年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
便益施設	水飲み場	水飲み場	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H6	29年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
便益施設	多目的トイレ	多目的トイレ	1棟	木造	H26	9年	24年	R5	健全度A 健全であり美観を保たれている。	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R39										
管理施設	公園灯1	公園灯1	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H7	28年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	公園灯2	公園灯2	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H7	28年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	公園灯3	公園灯3	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H7	28年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	引込柱1	引込柱1	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H7	28年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	分電盤	分電盤	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H7	28年	15年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	光電式自動点滅器	光電式自動点滅器	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H7	28年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	電力柱・電話柱1	電力柱・電話柱1	1基	コンクリート					占用物		占用物			－										
管理施設	電力柱・電話柱2	電力柱・電話柱2	1基	コンクリート					占用物		占用物			－										
管理施設	擬木柵、ロープ	擬木柵、ロープ	233m	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	H7	28年	42年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R19以降										
管理施設	車止め	車止め	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H25	9年	42年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R37以降										
管理施設	量水器	量水器	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H6	29年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	集水桝1-1	集水桝1-1	1基	コンクリート	H6	29年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	集水桝1-2	集水桝1-2	1基	コンクリート	H6	29年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	集水桝2	集水桝2	1基	金属	H6	29年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	浸透桝	浸透桝	1基	コンクリート	H6	29年	20年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	不凍栓1	不凍栓1	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H26	9年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	止水栓	止水栓	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H26	9年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：穂高公園（近隣公園） 供用年度：大正10年度

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
管理施設	電気マンホール1	電気マンホール1	1基	金属	H6	29年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	電気マンホール2	電気マンホール2	1基	金属	H6	29年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	電気マンホール3	電気マンホール3	1基	金属	H6	29年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	電気マンホール4	電気マンホール4	1基	金属	H6	29年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	擁壁	擁壁	31.6m3	石積	H6	29年	38年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
園路広場	縁石	縁石	12m	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	H6	29年	50年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R26以降										
遊戯施設	2連ブランコ	2連ブランコ	1基	金属	H27	8年	15年	R5	健全度B	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R27以降							221 支柱塗装、チェーン等交換			
遊戯施設	境界柵1	境界柵1	1基	鉄	H27	8年	15年	R5	健全度B	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R27以降							56 支柱塗装			
遊戯施設	一方向滑り台	一方向滑り台	1基	金属	H27	8年	15年	R5	健全度A	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R27以降							134 鋼材塗装			
管理施設	引込柱2	引込柱2	1基	金属	H26	9年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R32以降										
管理施設	ポンプ制御盤	ポンプ制御盤	1基	金属	H26	9年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R32以降										
管理施設	電気メータ	電気メータ	1基	金属	H26	9年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R32以降										
管理施設	汚水マンホール	汚水マンホール	1基	金属	H26	9年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R32以降										
管理施設	汚水桝1	汚水桝1	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H26	9年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R26以降										
管理施設	汚水桝2	汚水桝2	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H26	9年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R26以降										
管理施設	汚水桝3	汚水桝3	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H26	9年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R26以降										
管理施設	汚水桝4	汚水桝4	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H26	9年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R26以降										
管理施設	汚水桝5	汚水桝5	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H26	9年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R26以降										
管理施設	汚水桝6	汚水桝6	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H26	9年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R26以降										
管理施設	汚水桝7	汚水桝7	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H26	9年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R26以降										
遊戯施設	境界柵2	境界柵2	1基	鉄	H27	8年	15年	R5	健全度B	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R27以降							56 支柱塗装			
休養施設	テーブルセット1	テーブルセット1	1基	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	H26	9年	47年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R43以降										
管理施設	不凍栓2	不凍栓2	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H6	29年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	案内標識（公園利用のルール）	案内標識（公園利用のルール）	1基	金属(ｽﾃｰﾙ)	R1	4年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R37以降										
管理施設	案内標識（あそぶときの10のやくそく）	案内標識（あそぶときの10のやくそく）	1基	金属(ｽﾃｰﾙ)	R1	4年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R37以降										
															302	0	0	0	432	0	467	0	0	0

概算費用合計（千円）：　1,201

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：松尾寺山公園（地区公園）　供用年度：昭和55年度

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
園路広場	コンクリート舗装	コンクリート舗装	327.5m2	コンクリート	S55	42年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
園路広場	インターロッキング	インターロッキング	257.4m2	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	H29	6年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R29以降										
園路広場	地先境界ブロック	地先境界ブロック	419m2	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	S55	42年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
園路広場	砕石舗装	砕石舗装	205.7m2	再生砕石	S55	42年	15年	R5	健全度C	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降			144 10%更新							
園路広場	階段	階段	4㎡	石材	S55	42年	38年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R19以降										
修景施設	パーゴラ(通路)	パーゴラ(通路)	1基	金属	S55	42年	34年	R5	健全度C 全体的に経年による劣化がみられ美観を損なわれている。	高	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R24		1120 鋼材・樹脂塗装								
修景施設	流水池	流水池	1式	石材	S55	42年	38年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R19以降										
修景施設	滝	滝	1基	石材	S55	42年	38年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R19以降										
修景施設	景石	景石	1式	石材	S55	42年	38年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R19以降										
休養施設	四阿	四阿	1棟	木材	R2	2年	22年	R5	健全度A	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R42							90 柱補修			
休養施設	ベンチ（背付き）1	ベンチ（背付き）1	1基	再生木材	R4	1年	22年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R37以降										
休養施設	ベンチ（背付き）2	ベンチ（背付き）2	1基	再生木材	R4	1年	22年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R37以降										
休養施設	ベンチ（背付き）3	ベンチ（背付き）3	1基	再生木材	R4	1年	22年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R37以降										
休養施設	ベンチ（背付き）4	ベンチ（背付き）4	1基	再生木材	R4	1年	22年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R37以降										
休養施設	ベンチ（背付き）5	ベンチ（背付き）5	1基	再生木材	R4	1年	22年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R37以降										
休養施設	ベンチ（背付き）6	ベンチ（背付き）6	1基	再生木材	R4	1年	22年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R37以降										
休養施設	スツール1	スツール1	1基	コンクリート	S55	42年	47年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R9以降		5 埋戻し								
休養施設	スツール2	スツール2	1基	コンクリート	S55	42年	47年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R9以降		5 埋戻し								
休養施設	スツール3	スツール3	1基	コンクリート	S55	42年	47年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R9以降		5 埋戻し								
休養施設	スツール4	スツール4	1基	コンクリート	S55	42年	47年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R9以降										
休養施設	スツール5	スツール5	1基	コンクリート	S55	42年	47年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R9以降										
休養施設	スツール6	スツール6	1基	コンクリート	S55	42年	47年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R9以降										
休養施設	スツール7	スツール7	1基	コンクリート	S55	42年	47年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R9以降										
休養施設	スツール8	スツール8	1基	コンクリート	S55	42年	47年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R9以降										
休養施設	スツール9	スツール9	1基	コンクリート	S55	42年	47年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R9以降										
休養施設	スツール10	スツール10	1基	コンクリート	S55	42年	47年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R9以降										
休養施設	スツール11	スツール11	1基	コンクリート	S55	42年	47年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R9以降										
休養施設	スツール12	スツール12	1基	コンクリート	S55	42年	47年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R9以降										
休養施設	スツール13	スツール13	1基	コンクリート	S55	42年	47年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R9以降										
休養施設	スツール14	スツール14	1基	コンクリート	S55	42年	47年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R9以降										
休養施設	スツール15	スツール15	1基	コンクリート	S55	42年	47年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R9以降										
休養施設	スツール16	スツール16	1基	コンクリート	S55	42年	47年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R9以降										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：松尾寺山公園（地区公園） 供用年度：昭和55年度

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
休養施設	スツール17	スツール17	1基	コンクリート	S55	42年	47年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R9以降										
休養施設	ベンチ（背無し）1	ベンチ（背無し）1	1基	再生木材	R4	1年	22年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R37以降										
休養施設	ベンチ（背無し）2	ベンチ（背無し）2	1基	再生木材	R4	1年	22年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R37以降										
休養施設	テーブルセット1-1	テーブルセット1-1	1基	再生木材	H29	5年	22年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R32以降										
休養施設	テーブルセット1-2	テーブルセット1-2	1基	再生木材	H29	5年	22年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R32以降										
休養施設	テーブルセット1-3	テーブルセット1-3	1基	再生木材	H29	5年	22年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R32以降										
休養施設	テーブルセット1-4	テーブルセット1-4	1基	再生木材	H29	5年	22年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R32以降										
休養施設	テーブルセット1-5	テーブルセット1-5	1基	再生木材	H29	5年	22年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R32以降										
休養施設	テーブルセット2-1	テーブルセット2-1	1基	再生木材	R4	1年	22年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R37以降										
教養施設	記念碑（頌徳）	記念碑（頌徳）	1基	御影石	S55	42年	38年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R31										
教養施設	水車設備	水車設備	1式	金属	S55	42年	7年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降					22 防腐剤塗布					
教養施設	水車小屋	水車小屋	1棟	木造	S55	42年	24年	R5	健全度C	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降		2000 萱葺き替え						336 外壁土壁防水、内壁土壁防水、防腐剤塗布		
教養施設	郷土資料館	郷土資料館	1棟	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造					占用物		占用物			－										
教養施設	鐘の鳴る丘集会所	鐘の鳴る丘集会所	1棟	木造モルタル					占用物		占用物			－										
便益施設	水飲み場1	水飲み場1	1基	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	S55	42年	15年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
便益施設	水飲み場2	水飲み場2	1基	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	S55	42年	15年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	倉庫	倉庫	1棟	木造	S55	42年	24年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	公園灯1	公園灯1	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	R4	1年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R40以降										
管理施設	公園灯2	公園灯2	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	R4	1年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R40以降										
管理施設	公園灯3	公園灯3	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	R4	1年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R40以降										
管理施設	公園灯4	公園灯4	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	R4	1年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R40以降										
管理施設	引込柱1	引込柱1	1基	コンクリート	S55	42年	42年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	引込柱2	引込柱2	1基	コンクリート	S55	42年	42年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	引込柱3	引込柱3	1基	コンクリート	S55	42年	42年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	電力柱1	電力柱1	1基	コンクリート					占用物		占用物			－										
管理施設	電力柱2	電力柱2	1基	コンクリート					占用物		占用物			－										
管理施設	電話柱1	電話柱1	1基	コンクリート					占用物		占用物			－										
管理施設	電話柱2	電話柱2	1基	コンクリート					占用物		占用物			－										
管理施設	サイン（鶴王山　松尾寺）	サイン（鶴王山　松尾寺）	1基	御影石					占用物		占用物			－										
管理施設	サイン（郷土資料館、鐘の鳴る丘集会場）1	サイン（郷土資料館、鐘の鳴る丘集会場）1	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)					占用物		占用物			－										
管理施設	サイン（郷土資料館、鐘の鳴る丘集会場）2	サイン（郷土資料館、鐘の鳴る丘集会場）2	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)					占用物		占用物			－										
管理施設	サイン（小岩岳城跡、有明山神社）	サイン（小岩岳城跡、有明山神社）	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)					占用物		占用物			－										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：松尾寺山公園（地区公園） 供用年度：昭和55年度

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
管理施設	サイン（重文松尾寺本堂他3方向）	サイン（重文松尾寺本堂他3方向）	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)					占用物		占用物			－										
管理施設	サイン（鐘の鳴る丘）	サイン（鐘の鳴る丘）	1基	木材					占用物		占用物			－										
管理施設	サイン（駐車場）	サイン（駐車場）	1基	木材					占用物		占用物			－										
管理施設	柵	柵	50.4m	金属(ｽﾁｰﾙ)	H26	9年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R32以降										
管理施設	外柵（四ツ目垣）	外柵（四ツ目垣）	39.3m	竹材	S55	42年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降	197 20%更新									
管理施設	車止め1	車止め1	1基	スチール	H29	6年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R35以降										
管理施設	車止め2	車止め2	1基	スチール	H29	6年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R35以降										
管理施設	車止め3	車止め3	1基	スチール	H29	6年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R35以降										
管理施設	車止め4	車止め4	1基	スチール	H29	6年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R35以降										
管理施設	車止め5	車止め5	1基	スチール	H29	6年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R35以降										
管理施設	車止め6	車止め6	1基	スチール	H29	6年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R35以降										
管理施設	側溝(U240)	側溝(U240)	136.2m	コンクリート	S55	42年	20年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	側溝(U300)	側溝(U300)	26m	コンクリート	S55	42年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	集水桝(400×400)1	集水桝(400×400)1	1基	コンクリート	S55	42年	20年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	集水桝(400×400)2	集水桝(400×400)2	1基	コンクリート	S55	42年	20年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	集水桝(400×400)3	集水桝(400×400)3	1基	コンクリート	S55	42年	20年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	集水桝(400×400)4	集水桝(400×400)4	1基	コンクリート	S55	42年	20年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	集水桝(400×400)5	集水桝(400×400)5	1基	コンクリート	S55	42年	20年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	集水桝(500×500)1	集水桝(500×500)1	1基	コンクリート	S55	42年	20年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	集水桝(500×500)2	集水桝(500×500)2	1基	コンクリート	S55	42年	20年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	案内標識（狩猟鳥獣捕獲）	案内標識（狩猟鳥獣捕獲）	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)					占用物		占用物			－										
管理施設	案内板（公園案内図）	案内板（公園案内図）	1基	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	S55	42年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	説明板（鐘の鳴る丘）	説明板（鐘の鳴る丘）	1基	木材					占用物		占用物			－										
管理施設	止水栓1	止水栓1	1基	金属	S55	42年	15年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	止水栓2	止水栓2	1基	金属	S55	42年	15年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	仕切弁	仕切弁	1基	金属	S55	42年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	不凍栓1	不凍栓1	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	S55	42年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	不凍栓2	不凍栓2	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	S55	42年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	不凍栓3	不凍栓3	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	S55	42年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	不凍栓4	不凍栓4	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	S55	42年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	不凍栓5	不凍栓5	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	S55	42年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	鐘の鳴る丘集会所外周設備	鐘の鳴る丘集会所外周設備	1式						占用物		占用物			－										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：松尾寺山公園（地区公園）　供用年度：昭和55年度

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
管理施設	郷土資料館外周設備	郷土資料館外周設備	1式						占用物		占用物			－										
管理施設	掲揚ポール	掲揚ポール	1式	金属(ｽﾁｰﾙ)					占用物		占用物			－										
管理施設	石積	石積	107m	石材	S55	42年	38年	R5	健全度C	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R31	198 5%更新									
管理施設	倉庫	倉庫	1棟	鋼材					占用物		占用物			－										
管理施設	資材置き場	資材置き場	1棟	鋼材					占用物		占用物			－										
災害応急対策施設	消火栓1	消火栓1	1基	金属					占用物		占用物			－										
災害応急対策施設	消火栓2	消火栓2	1基	金属					占用物		占用物			－										
災害応急対策施設	格納箱1	格納箱1	1基	金属					占用物		占用物			－										
災害応急対策施設	格納箱2	格納箱2	1基	金属					占用物		占用物			－										
災害応急対策施設	防火水槽看板	防火水槽看板	1基						占用物		占用物			－										
災害応急対策施設	防災スピーカー	防災スピーカー	1基						占用物		占用物			－										
管理施設	擁壁	擁壁	3.5m3	コンクリート	S55	42年	50年	R5	健全度D	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										168 50%更新
休養施設	テーブルセット1-6	テーブルセット1-6	1基	再生木材	R4	1年	22年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R15										
管理施設	サイン（公園のルール）1	サイン（公園のルール）1	1基	金属	R1	3年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R18										
管理施設	集水桝(400×400)6	集水桝(400×400)6	1基	コンクリート	S55	42年	20年	R5	健全度D	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降	34 欠損補修									
管理施設	集水桝(400×400)7	集水桝(400×400)7	1基	コンクリート	S55	42年	20年	R5	健全度C	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降	34 欠損補修									
															463	3,135	144	0	0	22	90	0	336	168

概算費用合計（千円）：　4,358

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：三郷文化公園（地区公園） 供用年度：昭和63年度

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
園路広場	アスファルト舗装	アスファルト舗装	463.1m2	アスファルト	H5	30年	10年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
園路広場	インターロッキング	インターロッキング	2340m2	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	H5	30年	15年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降									2457 5%更新	
園路広場	コンクリート平板方形貼り舗装	コンクリート平板方形貼り舗装	3754.3m2	ｺﾝｸﾘｰﾄ平面	H5	30年	38年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R32以降										4881 5%更新
園路広場	地先境界ブロック	地先境界ブロック	725.2m	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	H5	30年	20年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
園路広場	歩車道境界ブロック	歩車道境界ブロック	818.9m	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	H5	30年	20年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
園路広場	階段（築山）1	階段（築山）1	15段	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	S63	34年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
園路広場	階段（築山）2	階段（築山）2	15段	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	S63	34年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
園路広場	階段（パーゴラ）1	階段（パーゴラ）1	5.7m2	コンクリート	S63	34年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
園路広場	階段（パーゴラ）2	階段（パーゴラ）2	9m2	コンクリート	S63	34年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
園路広場	階段（グランド）1	階段（グランド）1	4.8m2	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	S63	34年	15年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
園路広場	階段（グランド）2	階段（グランド）2	10.8m2	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	S63	34年	15年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
園路広場	石橋1	石橋1	1基	石材	S63	34年	38年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R27以降										
園路広場	石橋2	石橋2	1基	石材	S63	34年	38年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R27以降										
修景施設	花壇(噴水跡)	花壇(噴水跡)	102m2	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	S63	34年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
修景施設	滝	滝	1式	石積	S63	34年	38年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R27以降										
修景施設	せせらぎ水路	せせらぎ水路	1式	石張ｺﾝｸﾘｰﾄ	S63	34年	38年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R27以降										
修景施設	池	池	1式	石積	S63	34年	38年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R27以降										
修景施設	築山	築山	1式	混合土	S63	34年	50年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R20以降										
修景施設	ツリーサークル受枠1	ツリーサークル受枠1	1式	鉄	R3	2年	20年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
休養施設	四阿（築山）	四阿（築山）	1棟	金属(ｽﾁｰﾙ)	R3	2年	22年	R5	健全度A	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R43										
休養施設	四阿（水辺）	四阿（水辺）	1棟	金属(ｽﾁｰﾙ)	R3	2年	22年	R5	健全度A	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R43										
休養施設	四阿・シェルター一体型	四阿・シェルター一体型	1棟	鉄骨造	H5	30年	34年	R5	健全度B 部分的に経年による劣化がみられるが美観を保たれている。	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R36										
休養施設	パーゴラ1	パーゴラ1	1基	擬石	H5	30年	34年	R5	健全度C 部分的に経年による劣化がみられるが美観を保たれている。	高	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R36	224 柱等補修									
休養施設	パーゴラ2	パーゴラ2	1基	擬石	H5	30年	34年	R5	健全度C 部分的に経年による劣化がみられるが美観を保たれている。	高	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R36	224 柱等補修									
休養施設	ベンチ（背付き）1	ベンチ（背付き）1	1基	再生木材	H30	5年	22年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
休養施設	ベンチ（背付き）2	ベンチ（背付き）2	1基	再生木材	H30	5年	22年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
休養施設	ベンチ（背付き）4	ベンチ（背付き）4	1基	再生木材	H30	5年	22年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
休養施設	ベンチ（背付き）5	ベンチ（背付き）5	1基	再生木材	H30	5年	22年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
休養施設	ベンチ（背付き）6	ベンチ（背付き）6	1基	再生木材	H30	5年	22年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
休養施設	ベンチ（背付き）7	ベンチ（背付き）7	1基	再生木材	H30	5年	22年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
休養施設	ベンチ（背付き）8	ベンチ（背付き）8	1基	再生木材	H30	5年	22年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
休養施設	ベンチ（背付き）9	ベンチ（背付き）9	1基	再生木材	H30	5年	22年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：三郷文化公園（地区公園） 供用年度：昭和63年度

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
休養施設	ベンチ（背付き）10	ベンチ（背付き）10	1基	再生木材	H30	5年	22年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
休養施設	ベンチ（背付き）11	ベンチ（背付き）11	1基	再生木材	H30	5年	22年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
休養施設	ベンチ（背付き）12	ベンチ（背付き）12	1基	再生木材	H30	5年	22年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
休養施設	ベンチ（背付き）13	ベンチ（背付き）13	1基	再生木材	H30	5年	22年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
休養施設	ベンチ（背付き）14	ベンチ（背付き）14	1基	再生木材	H30	5年	22年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
休養施設	ベンチ（背付き）15	ベンチ（背付き）15	1基	再生木材	H30	5年	22年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
休養施設	ベンチ（背付き）16	ベンチ（背付き）16	1基	再生木材	H30	5年	22年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
休養施設	ベンチ（背付き）17	ベンチ（背付き）17	1基	再生木材	H30	5年	22年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
休養施設	ベンチ（背付き）18	ベンチ（背付き）18	1基	再生木材	H30	5年	22年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
休養施設	ベンチ（背付き）19	ベンチ（背付き）19	1基	再生木材	H30	5年	22年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
休養施設	ベンチ（背付き）20	ベンチ（背付き）20	1基	再生木材	H30	5年	22年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
休養施設	ベンチ（背付き）21	ベンチ（背付き）21	1基	再生木材	H30	5年	22年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
休養施設	ベンチ（背付き）22	ベンチ（背付き）22	1基	再生木材	H30	5年	22年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
休養施設	ベンチ（背付き）23	ベンチ（背付き）23	1基	再生木材	H30	5年	22年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
休養施設	ベンチ（背付き）24	ベンチ（背付き）24	1基	再生木材	H30	5年	22年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
休養施設	ベンチ（背付き）25	ベンチ（背付き）25	1基	再生木材	H30	5年	22年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
休養施設	ベンチ（背付き）26	ベンチ（背付き）26	1基	再生木材	H30	5年	22年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
休養施設	ベンチ（背付き）27	ベンチ（背付き）27	1基	再生木材	H30	5年	22年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
休養施設	ベンチ（背付き）28	ベンチ（背付き）28	1基	再生木材	H30	5年	22年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
休養施設	ベンチ（背付き）29	ベンチ（背付き）29	1基	再生木材	H30	5年	22年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
休養施設	ベンチ（背付き）30	ベンチ（背付き）30	1基	再生木材	H30	5年	22年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
休養施設	ベンチ（背付き）31	ベンチ（背付き）31	1基	再生木材	H30	5年	22年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
休養施設	ベンチ（背付き）32	ベンチ（背付き）32	1基	再生木材	H30	5年	22年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
休養施設	長ベンチ（背付き）1	長ベンチ（背付き）1	1基	再生木材	H5	30年	22年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	長ベンチ（背付き）2	長ベンチ（背付き）2	1基	再生木材	H5	30年	22年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	ベンチ（背無し）1	ベンチ（背無し）1	1基	木材	H5	30年	7年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	テーブルセット（シェルター）1	テーブルセット（シェルター）1	1組	木材	H5	30年	7年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	テーブルセット（シェルター）2	テーブルセット（シェルター）2	1組	木材	H5	30年	7年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	テーブルセット（テニス）1	テーブルセット（テニス）1	1組	再生木材	H30	5年	22年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
休養施設	テーブルセット（テニス）2	テーブルセット（テニス）2	1組	再生木材	H30	5年	22年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
休養施設	テーブルセット（テニス）3	テーブルセット（テニス）3	1組	再生木材	H30	5年	22年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
休養施設	テーブルセット（テニス）4	テーブルセット（テニス）4	1組	再生木材	H30	5年	22年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：三郷文化公園（地区公園） 供用年度：昭和63年度

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
休養施設	テーブルセット（テニス）5	テーブルセット（テニス）5	1組	再生木材	H30	5年	22年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
休養施設	テーブルセット（テニス）6	テーブルセット（テニス）6	1組	再生木材	H30	5年	22年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
休養施設	テーブルセット（テニス）7	テーブルセット（テニス）7	1組	再生木材	H30	5年	22年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
休養施設	テーブルセット（四阿）	テーブルセット（四阿）	1組	木材	H5	30年	7年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
遊戯施設	複合遊具	複合遊具	1基	鉄	H5	30年	15年	R5	健全度C	高	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R21	1967 塗装,ロープ交換									
遊戯施設	4連ブランコ	4連ブランコ	1基	鉄	H5	30年	15年	R5	健全度C	高	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R22							632 支柱塗装,チェーン等交換,回転軸交換			
遊戯施設	境界柵1	境界柵1	1基	鉄	H5	30年	15年	R5	健全度C	高	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R22							80 支柱塗装			
運動施設	多目的広場	多目的広場	12000m2	混合土	S63	34年	30年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
運動施設	多目的広場	多目的広場	502m2	混合土	H5	30年	30年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R20以降										
運動施設	バックネット	バックネット	1基	金属	S63	34年	15年	R5	健全度C	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R10					6630 更新					
運動施設	テニスコート	テニスコート	2730.5m2	砂入人工芝	S63	34年	15年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
運動施設	テニスネット1	テニスネット1	1式	金属	H17	18年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R23以降										
運動施設	シェルター（テニス用）	シェルター（テニス用）	1基	金属	S63	34年	34年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R21以降										
運動施設	シェルター（野球用）1	シェルター（野球用）1	1基	金属	S63	34年	34年	R5	健全度B 屋根部のアクリル板材の汚れにより美観が損なわれている。	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R31										424 支柱塗装,屋根修繕
運動施設	シェルター（野球用）2	シェルター（野球用）2	1基	金属	S63	34年	34年	R5	健全度B 屋根部のアクリル板材の汚れにより美観が損なわれている。	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R31										424 支柱塗装,屋根修繕
運動施設	物置（野球用）1	物置（野球用）1	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	S63	34年	17年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
運動施設	物置（野球用）2	物置（野球用）2	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	S63	34年	17年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
運動施設	体育館	体育館	1棟	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	H3	31年	47年	R5	健全度A	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R29					5040 屋根防水,サッシ・外壁補修,内装補修・水洗交換					
運動施設	放送室	放送室	1棟	木造	S63	34年	24年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
教養施設	半円型日時計	半円型日時計	1基	銅製	S63	34年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
便益施設	水飲み場1	水飲み場1	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	S63	34年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
便益施設	水飲み場2	水飲み場2	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	S63	34年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
便益施設	水飲み場3	水飲み場3	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	S63	34年	15年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
便益施設	駐車場1	駐車場1	1615m2	アスファルト	H5	30年	10年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降					888 5%更新					
便益施設	駐車場2	駐車場2	477.4m2	アスファルト	H5	30年	10年	R5	健全度C	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R15										5251 更新
便益施設	トイレ、更衣棟	トイレ、更衣棟	1棟	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	S63	34年	50年	R5	健全度B 全体的に経年による劣化がみられ美観が損なわれている。	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R30			1241 屋根再塗装,外壁再塗装,内壁補修							
管理施設	ナイター照明設備1	ナイター照明設備1	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	S63	34年	38年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	ナイター照明設備2	ナイター照明設備2	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	S63	34年	38年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	ナイター照明設備3	ナイター照明設備3	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	S63	34年	38年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	ナイター照明設備4	ナイター照明設備4	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	S63	34年	38年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	ナイター照明設備5	ナイター照明設備5	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	S63	34年	38年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	ナイター照明設備6	ナイター照明設備6	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	S63	34年	38年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：三郷文化公園（地区公園） 供用年度：昭和63年度

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
管理施設	公園灯1	公園灯1	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H5	30年	18年	R5	健全度B 部分的に経年による劣化がみらるが美観を保たれている。	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	公園灯2	公園灯2	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H5	30年	18年	R5	健全度B 部分的に経年による劣化がみらるが美観を保たれている。	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	公園灯3	公園灯3	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H5	30年	18年	R5	健全度B 部分的に経年による劣化がみらるが美観を保たれている。	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	公園灯4	公園灯4	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H5	30年	18年	R5	健全度B 部分的に経年による劣化がみらるが美観を保たれている。	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	公園灯5	公園灯5	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H5	30年	18年	R5	健全度B 部分的に経年による劣化がみらるが美観を保たれている。	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	公園灯6	公園灯6	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H5	30年	18年	R5	健全度B 部分的に経年による劣化がみらるが美観を保たれている。	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	公園灯7	公園灯7	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H5	30年	18年	R5	健全度B 部分的に経年による劣化がみらるが美観を保たれている。	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	公園灯8	公園灯8	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H5	30年	18年	R5	健全度B 部分的に経年による劣化がみらるが美観を保たれている。	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	公園灯9	公園灯9	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H5	30年	18年	R5	健全度B 部分的に経年による劣化がみらるが美観を保たれている。	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	公園灯10	公園灯10	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H5	30年	18年	R5	健全度B 部分的に経年による劣化がみらるが美観を保たれている。	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	公園灯11	公園灯11	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H5	30年	18年	R5	健全度B 部分的に経年による劣化がみらるが美観を保たれている。	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	公園灯12	公園灯12	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H5	30年	18年	R5	健全度B 部分的に経年による劣化がみらるが美観を保たれている。	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	公園灯13	公園灯13	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H5	30年	18年	R5	健全度B 部分的に経年による劣化がみらるが美観を保たれている。	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	公園灯14	公園灯14	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H5	30年	18年	R5	健全度B 部分的に経年による劣化がみらるが美観を保たれている。	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	公園灯15	公園灯15	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H5	30年	18年	R5	健全度B 部分的に経年による劣化がみらるが美観を保たれている。	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	引込柱1	引込柱1	1基	コンクリート	H5	30年	42年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R17以降										
管理施設	分電盤	分電盤	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	R1	4年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R37以降										
管理施設	電力計1	電力計1	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)					占用物		占用物			－										
管理施設	電力計2	電力計2	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)					占用物		占用物			－										
管理施設	流れ制御盤	流れ制御盤	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	S63	34年	15年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	除塵機操作盤	除塵機操作盤	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	S63	34年	15年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	配水設備（流れ）	配水設備（流れ）	1式	金属	S63	34年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	時計塔	時計塔	1基	ステンレス	H5	30年	15年	R5	健全度B 全体的に発錆がみられ美観を損なわれている。	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	サイン（駐車場）1	サイン（駐車場）1	1基	鋼材	H5	30年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	サイン（駐車場）2	サイン（駐車場）2	1基	鋼材	H5	30年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	門（公園名）	門（公園名）	1式	鋼板	H5	30年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	フェンス（緑）	フェンス（緑）	220.5m	金属(ｽﾁｰﾙ)	S63	34年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降						1852 20%更新				
管理施設	フェンス（黒）	フェンス（黒）	81.7m	金属(ｽﾁｰﾙ)	H5	30年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	フェンス（H=10.0）	フェンス（H=10.0）	84.4m	金属(ｽﾁｰﾙ)	S63		18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	フェンス（H=6.0）	フェンス（H=6.0）	97m	金属(ｽﾁｰﾙ)	S63		18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	手摺り（スロープ）	手摺り（スロープ）	12m	ステンレス	S63	34年	39年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R29以降										
管理施設	車止め1-1	車止め1-1	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H5	30年	42年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R17以降										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：三郷文化公園（地区公園） 供用年度：昭和63年度

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
管理施設	車止め1-2	車止め1-2	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H5	30年	42年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R17以降										
管理施設	車止め1-3	車止め1-3	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H5	30年	42年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R17以降										
管理施設	車止め1-4	車止め1-4	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H5	30年	42年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R17以降										
管理施設	車止め1-5	車止め1-5	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H5	30年	42年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R17以降										
管理施設	車止め1-6	車止め1-6	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H5	30年	42年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R17以降										
管理施設	車止め1-7	車止め1-7	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H5	30年	42年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R17以降										
管理施設	車止め1-8	車止め1-8	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H5	30年	42年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R17以降										
管理施設	車止め1-9	車止め1-9	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H5	30年	42年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R17以降										
管理施設	車止め1-10	車止め1-10	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H5	30年	42年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R17以降										
管理施設	車止め1-11	車止め1-11	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H5	30年	42年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R17以降										
管理施設	車止め1-12	車止め1-12	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H5	30年	42年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R17以降										
管理施設	車止め1-13	車止め1-13	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H5	30年	42年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R17以降										
管理施設	車止め1-14	車止め1-14	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H5	30年	42年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R17以降										
管理施設	車止め1-15	車止め1-15	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H5	30年	42年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R17以降										
管理施設	車止め1-16	車止め1-16	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H5	30年	42年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R17以降										
管理施設	車止め1-17	車止め1-17	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H5	30年	42年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R17以降										
管理施設	車止め1-18	車止め1-18	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H5	30年	42年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R17以降										
管理施設	車止め1-19	車止め1-19	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H5	30年	42年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R17以降										
管理施設	車止め1-20	車止め1-20	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H5	30年	42年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R17以降										
管理施設	車止め1-21	車止め1-21	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H5	30年	42年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R17以降										
管理施設	車止め1-22	車止め1-22	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H5	30年	42年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R17以降										
管理施設	車止め2-1	車止め2-1	1基	ステンレス	H5	30年	39年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R34以降										
管理施設	車止め2-2	車止め2-2	1基	ステンレス	H5	30年	39年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R34以降										
管理施設	チェーンポール1-1	チェーンポール1-1	1式	ステンレス	H5	30年	39年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R34以降										
管理施設	側溝(U240)	側溝(U240)	578.5m	コンクリート	H5	30年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	側溝(400×300)	側溝(400×300)	31.2m	コンクリート	H5	30年	20年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	側溝(VS500)	側溝(VS500)	5.3m	コンクリート	H5		20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	側溝(600×600)	側溝(600×600)	43.3m	コンクリート	H5	30年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	案内板（公園図）1	案内板（公園図）1	1基	金属	H5	30年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	案内板（公園図）2	案内板（公園図）2	1基	金属	H5	30年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	説明板（締結調印）	説明板（締結調印）	1基	金属	H5	30年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	説明板（リンゴの木）	説明板（リンゴの木）	1基	金属	H5	30年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：三郷文化公園（地区公園）　供用年度：昭和63年度

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
管理施設	説明板（わくわく船）	説明板（わくわく船）	1基	金属	H5	30年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	掲示板	掲示板	1基	ステンレス	H5	30年	39年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R34以降										
管理施設	集水桝（1200×1200)1	集水桝（1200×1200)1	1基	コンクリート	H5	30年	20年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	集水桝(500×500)1	集水桝(500×500)1	1基	コンクリート	H5	30年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	集水桝(500×500)2	集水桝(500×500)2	1基	コンクリート	H5	30年	20年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	集水桝(500×500)3	集水桝(500×500)3	1基	コンクリート	H5	30年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	集水桝(500×500)4	集水桝(500×500)4	1基	コンクリート	H5	30年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	集水桝(500×500)5	集水桝(500×500)5	1基	コンクリート	H5	30年	20年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	集水桝(500×500)6	集水桝(500×500)6	1基	コンクリート	H5	30年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	集水桝(500×500)7	集水桝(500×500)7	1基	コンクリート	H5	30年	20年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	集水桝(500×500)8	集水桝(500×500)8	1基	コンクリート	H5	30年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	集水桝(500×500)9	集水桝(500×500)9	1基	コンクリート	H5	30年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	集水桝(500×500)10	集水桝(500×500)10	1基	コンクリート	H5	30年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	集水桝(500×500)11	集水桝(500×500)11	1基	コンクリート	H5	30年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	集水桝(500×500)12	集水桝(500×500)12	1基	コンクリート	H5	30年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	集水桝(500×500)13	集水桝(500×500)13	1基	コンクリート	H5	30年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	集水桝(500×500)14	集水桝(500×500)14	1基	コンクリート	H5	30年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	集水桝(500×500)15	集水桝(500×500)15	1基	コンクリート	H5	30年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	浸透桝1	浸透桝1	1基	コンクリート	H5		20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	浸透桝2	浸透桝2	1基	コンクリート	H5	30年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	浸透桝3	浸透桝3	1基	コンクリート	H5	30年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	浸透桝4	浸透桝4	1基	コンクリート	H5	30年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	浸透桝5	浸透桝5	1基	コンクリート	H5	30年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	浸透桝6	浸透桝6	1基	コンクリート	H5	30年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	浸透桝7	浸透桝7	1基	コンクリート	H5	30年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	浸透桝8	浸透桝8	1基	コンクリート	H5	30年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	浸透桝9	浸透桝9	1基	コンクリート	H5	30年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	浸透桝10	浸透桝10	1基	コンクリート	H5	30年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	浸透桝11	浸透桝11	1基	コンクリート	H5	30年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	浸透桝12	浸透桝12	1基	コンクリート	H5	30年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	散水栓1	散水栓1	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	S63	34年	15年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	散水栓2	散水栓2	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	S63	34年	15年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：三郷文化公園（地区公園） 供用年度：昭和63年度

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
管理施設	散水栓3	散水栓3	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	S63	34年	15年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	散水栓4	散水栓4	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	S63	34年	15年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	散水栓5	散水栓5	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	S63	34年	15年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	散水栓6	散水栓6	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	S63	34年	15年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	止水弁1	止水弁1	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	S63	34年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	止水弁2	止水弁2	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	S63	34年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	不凍栓1	不凍栓1	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	S63	34年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	不凍栓2	不凍栓2	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	S63	34年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	不凍栓3	不凍栓3	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	S63	34年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	不凍栓4	不凍栓4	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	S63	34年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	不凍栓5	不凍栓5	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	S63	34年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	不凍栓6	不凍栓6	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	S63	34年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	不凍栓7	不凍栓7	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	S63	34年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	不凍栓8	不凍栓8	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	S63	34年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	不凍栓9	不凍栓9	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	S63	34年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	不凍栓10	不凍栓10	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	S63	34年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	不凍栓11	不凍栓11	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	S63	34年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	不凍栓12	不凍栓12	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	S63	34年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝1	汚水桝1	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	S63	34年	15年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝2	汚水桝2	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	S63	34年	15年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝3	汚水桝3	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	S63	34年	15年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝4	汚水桝4	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	S63	34年	15年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝5	汚水桝5	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	S63	34年	15年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝6	汚水桝6	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	S63	34年	15年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝7	汚水桝7	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	S63	34年	15年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝8	汚水桝8	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	S63	34年	15年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝9	汚水桝9	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	S63	34年	15年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝10	汚水桝10	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	S63	34年	15年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝11	汚水桝11	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	S63	34年	15年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝12	汚水桝12	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	S63	34年	15年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝13	汚水桝13	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	S63	34年	15年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝14	汚水桝14	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	S63	34年	15年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：三郷文化公園（地区公園） 供用年度：昭和63年度

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
管理施設	汚水桝15	汚水桝15	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	S63	34年	15年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝16	汚水桝16	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	S63	34年	15年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	仕切弁1	仕切弁1	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	S63	34年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	仕切弁2	仕切弁2	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	S63	34年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	仕切弁3	仕切弁3	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	S63	34年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	仕切弁4	仕切弁4	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	S63	34年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	仕切弁5	仕切弁5	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	S63	34年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	空気弁	空気弁	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	S63	34年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	電気マンホール1	電気マンホール1	1基	コンクリート	S63	34年	20年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	電気マンホール2	電気マンホール2	1基	コンクリート	S63	34年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	電気マンホール3	電気マンホール3	1基	コンクリート	S63	34年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	電気マンホール4	電気マンホール4	1基	コンクリート	S63	34年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	電気マンホール5	電気マンホール5	1基	コンクリート	S63		20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	電気マンホール6	電気マンホール6	1基	コンクリート	S63	34年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	電気マンホール7	電気マンホール7	1基	コンクリート	S63	34年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	電気マンホール8	電気マンホール8	1基	コンクリート	S63	34年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	電気マンホール9	電気マンホール9	1基	コンクリート	S63	34年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	電気マンホール11	電気マンホール11	1基	コンクリート	S63	34年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	電気マンホール12	電気マンホール12	1基	コンクリート	S63	34年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	電気マンホール13	電気マンホール13	1基	コンクリート	S63	34年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	電気マンホール14	電気マンホール14	1基	コンクリート	S63	34年	20年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	電気マンホール15	電気マンホール15	1基	コンクリート	S63	34年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	電気マンホール16	電気マンホール16	1基	コンクリート	S63	34年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	電気マンホール17	電気マンホール17	1基	コンクリート	S63	34年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	電気マンホール18	電気マンホール18	1基	コンクリート	S63	34年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	電気マンホール19	電気マンホール19	1基	コンクリート	S63	34年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	電気マンホール20	電気マンホール20	1基	コンクリート	S63	34年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	電気マンホール21	電気マンホール21	1基	コンクリート	S63	34年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	電気マンホール22	電気マンホール22	1基	コンクリート	S63	34年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	電気マンホール23	電気マンホール23	1基	コンクリート	S63	34年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	電気マンホール24	電気マンホール24	1基	コンクリート	S63	34年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	電気マンホール25	電気マンホール25	1基	コンクリート	S63	34年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：三郷文化公園（地区公園） 供用年度：昭和63年度

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
管理施設	電気マンホール26	電気マンホール26	1基	コンクリート	S63	34年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	マンホール1	マンホール1	1基	コンクリート	S63	34年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	マンホール2	マンホール2	1基	コンクリート	S63	34年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	マンホール3	マンホール3	1基	コンクリート	S63	34年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	電力柱1	電力柱1	1基	コンクリート					占用物		占用物			－										
管理施設	電力柱2	電力柱2	1基	コンクリート					占用物		占用物			－										
管理施設	電力柱3	電力柱3	1基	コンクリート					占用物		占用物			－										
管理施設	電力柱4	電力柱4	1基	コンクリート					占用物		占用物			－										
管理施設	電力柱5	電力柱5	1基	コンクリート					占用物		占用物			－										
管理施設	電力柱6	電力柱6	1基	コンクリート					占用物		占用物			－										
管理施設	電力柱7	電力柱7	1基	コンクリート					占用物		占用物			－										
管理施設	電力柱8	電力柱8	1基	コンクリート					占用物		占用物			－										
管理施設	電話柱	電話柱	1基	コンクリート					占用物		占用物			－										
管理施設	指示標識	指示標識	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)					占用物		占用物			－										
管理施設	カーブミラー	カーブミラー	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)					占用物		占用物			－										
管理施設	電話BOX	電話BOX	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)					占用物		占用物			－										
管理施設	キュービクル	キュービクル	1基	鉄	S63	34年	30年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	掲揚塔	掲揚塔	1式	金属	S63	34年	31年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R17以降										
管理施設	擁壁	擁壁	44.3m3	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	S63	34年	50年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R20以降										
管理施設	倉庫	倉庫	1棟	プレハブ	S63	34年	38年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R27以降										
管理施設	物置1	物置1	1棟	プレハブ	S63	34年	17年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R4以降										
管理施設	サイクルガレージ	サイクルガレージ	1基	金属造	H5	30年	24年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R11以降										
災害応急対策施設	避難所看板	避難所看板	1基	金属					占用物		占用物			－										
災害応急対策施設	消火栓1	消火栓1	1基						占用物		占用物			－										
災害応急対策施設	消火栓2	消火栓2	1基						占用物		占用物			－										
災害応急対策施設	格納箱1	格納箱1	1基						占用物		占用物			－										
災害応急対策施設	格納箱2	格納箱2	1基						占用物		占用物			－										
遊戯施設	一方向滑り台	一方向滑り台	1基	金属	H26	9年	15年	R5	健全度C	高	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R21						67 鋼材塗装				
修景施設	ツリーサークル受枠2	ツリーサークル受枠2	9.6m	地先境界ブロック	H30	4年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R30以降										
修景施設	ツリーサークル受枠3	ツリーサークル受枠3	1式	鉄	S63	34年	20年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
修景施設	ツリーサークル受枠4	ツリーサークル受枠4	1式	鉄	S63	34年	20年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
遊戯施設	境界柵2	境界柵2	1基	鉄	H5	30年	15年	R5	健全度C	高	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R22							80 支柱塗装			

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：三郷文化公園（地区公園） 供用年度：昭和63年度

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
運動施設	テニスネット2	テニスネット2	1式	金属	S63	34年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
運動施設	テニスネット3	テニスネット3	1式	金属	S63	34年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
運動施設	テニスネット4	テニスネット4	1式	金属	S63	34年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	チェーンポール2-1	チェーンポール2-1	1式	ステンレス	H5	30年	39年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R34以降										
管理施設	チェーンポール3-1	チェーンポール3-1	1式	ステンレス	H5	30年	39年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R34以降										
管理施設	チェーンポール1-2	チェーンポール1-2	1式	ステンレス	H5	30年	39年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R34以降										
管理施設	チェーンポール1-3	チェーンポール1-3	1式	ステンレス	H5	30年	39年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R34以降										
管理施設	チェーンポール1-4	チェーンポール1-4	1式	ステンレス	H5	30年	39年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R34以降										
管理施設	チェーンポール2-2	チェーンポール2-2	1式	ステンレス	H5	30年	39年	R5	健全度D	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R34以降	126更新									
管理施設	チェーンポール3-2	チェーンポール3-2	1式	ステンレス	H5	30年	39年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R34以降										
休養施設	ベンチ（背付き）33	ベンチ（背付き）33	1基	再生木材	H30	5年	22年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
休養施設	ベンチ（背無し）2	ベンチ（背無し）2	1基	木材	H5	30年	7年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	ベンチ（背無し）3	ベンチ（背無し）3	1基	木材	H5	30年	7年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	ベンチ（背無し）4	ベンチ（背無し）4	1基	木材	H5	30年	7年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	公園灯16	公園灯16	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H5	30年	18年	R5	健全度B 部分的に経年による劣化がみらるが美観を保たれている。	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	サイン（公園名板）	サイン（公園名板）	1基	ステンレス	R1	4年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R37以降										
管理施設	サイン（公園のルール）1	サイン（公園のルール）1	1基	金属	R1	3年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R37以降										
管理施設	サイン（公園のルール）2	サイン（公園のルール）2	1基	金属	R1	3年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R37以降										
管理施設	サイン（10の約束）	サイン（10の約束）	1基	金属	R1	3年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R37以降										
管理施設	案内板（公園図）3	案内板（公園図）3	1基	ステンレス	R1	4年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R37以降										
災害応急対策施設	給水栓	給水栓	1基						占用物		占用物			－										
修景施設	ツリーサークル受枠5	ツリーサークル受枠5	9.6m	地先境界ブロック	H30	4年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R30以降										
修景施設	ツリーサークル受枠6	ツリーサークル受枠6	1式	鉄	S63	34年	20年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
修景施設	ツリーサークル受枠7	ツリーサークル受枠7	1式	鉄	S63	34年	20年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
修景施設	ツリーサークル受枠8	ツリーサークル受枠8	1式	鉄	S63	34年	20年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
修景施設	ツリーサークル受枠9	ツリーサークル受枠9	1式	鉄	S63	34年	20年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
修景施設	ツリーサークル受枠10	ツリーサークル受枠10	1式	鉄	S63	34年	20年	R5	健全度C	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
便益施設	駐車場3	駐車場3		アスファルト	H29	5年	10年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	公園灯（丸形）1	公園灯（丸形）1	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H29	5年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R35以降										
管理施設	公園灯（丸形）2	公園灯（丸形）2	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H29	5年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R35以降										
管理施設	公園灯（丸形）3	公園灯（丸形）3	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H29	5年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R35以降										
管理施設	公園灯（丸形）4	公園灯（丸形）4	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H29	5年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R35以降										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：三郷文化公園（地区公園） 供用年度：昭和63年度

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
管理施設	車止め（門形）1	車止め（門形）1	1基	スチール	H29	5年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R35以降										
管理施設	車止め（門形）2	車止め（門形）2	1基	スチール	H29	5年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R35以降										
管理施設	車止め（門形）3	車止め（門形）3	1基	スチール	H29	5年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R35以降										
管理施設	車止め（門形）4	車止め（門形）4	1基	スチール	H29	5年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R35以降										
管理施設	車止め（門形）5	車止め（門形）5	1基	スチール	H29	5年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R35以降										
管理施設	車止め（門形）6	車止め（門形）6	1基	スチール	H29	5年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R35以降										
管理施設	車止め（門形）7	車止め（門形）7	1基	スチール	H29	5年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R35以降										
管理施設	車止め（門形）8	車止め（門形）8	1基	スチール	H29	5年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R35以降										
管理施設	車止め（門形）9	車止め（門形）9	1基	スチール	H29	5年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R35以降										
管理施設	車止め（門形）10	車止め（門形）10	1基	スチール	H29	5年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R35以降										
管理施設	車止め（門形）11	車止め（門形）11	1基	スチール	H29	5年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R35以降										
管理施設	サイン（駐車場）3	サイン（駐車場）3	1基	ステンレス	H29	5年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R35以降										
管理施設	引込柱2	引込柱2	1基	コンクリート	H29	5年	42年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R41以降										
管理施設	電力柱9	電力柱9	1基	コンクリート	H29	5年			占用物		占用物			－										
管理施設	カーブミラー（電力柱）1	カーブミラー（電力柱）1	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H29	5年			占用物		占用物			－										
管理施設	カーブミラー（電力柱）2	カーブミラー（電力柱）2	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H29	5年			占用物		占用物			－										
災害応急対策施設	防災無線	防災無線	1基	鋼材	H29	5年			占用物		占用物			－										
災害応急対策施設	防火水槽	防火水槽	1基	コンクリート	H29	5年			占用物		占用物			－										
災害応急対策施設	防火水槽看板	防火水槽看板	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H29	5年			占用物		占用物			－										
管理施設	側溝(U200)	側溝(U200)	65m	コンクリート	H5	30年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	集水桝(500×500)16	集水桝(500×500)16	1基	コンクリート	H5	30年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	集水桝()	集水桝()	1基	コンクリート			20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	集水桝()1	集水桝()1	1基	コンクリート			20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	集水桝()2	集水桝()2	1基	コンクリート			20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	浸透桝13	浸透桝13	1基	コンクリート	H5	30年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	浸透桝14	浸透桝14	1基	コンクリート	H5	30年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	浸透桝15	浸透桝15	1基	コンクリート	H5	30年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	浸透桝16	浸透桝16	1基	コンクリート	H5	30年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	浸透桝17	浸透桝17	1基	コンクリート	H5	30年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	浸透桝18	浸透桝18	1基	コンクリート	H5	30年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	浸透桝19	浸透桝19	1基	コンクリート	H5	30年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	浸透桝20	浸透桝20	1基	コンクリート	H5	30年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：三郷文化公園（地区公園）　供用年度：昭和63年度

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
管理施設	浸透桝21	浸透桝21	1基	コンクリート	H5	30年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	浸透桝22	浸透桝22	1基	コンクリート	H5	30年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	浸透桝23	浸透桝23	1基	コンクリート	H5	30年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	浸透桝24	浸透桝24	1基	コンクリート	H5	30年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	浸透桝25	浸透桝25	1基	コンクリート	H5	30年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	浸透桝26	浸透桝26	1基	コンクリート	H5	30年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	浸透桝27	浸透桝27	1基	コンクリート	H5	30年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	浸透桝28	浸透桝28	1基	コンクリート	H5	30年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	浸透桝29	浸透桝29	1基	コンクリート	H30	5年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	浸透桝30	浸透桝30	1基	コンクリート	H30	5年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	止水弁3	止水弁3	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	S63	34年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	止水弁4	止水弁4	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	S63	34年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝17	汚水桝17	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	S63	34年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝18	汚水桝18	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	S63	34年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝19	汚水桝19	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ			15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝20	汚水桝20	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	S63	34年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝21	汚水桝21	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	S63	34年	15年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝22	汚水桝22	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	S63	34年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝23	汚水桝23	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	S63	34年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	仕切弁6	仕切弁6	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	S63	34年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	仕切弁7	仕切弁7	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)			15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	量水器	量水器	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ			20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	電気マンホール27	電気マンホール27	1基	コンクリート	S63	34年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	電気マンホール28	電気マンホール28	1基	コンクリート	S63	34年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	電気マンホール29	電気マンホール29	1基	コンクリート	S63	34年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	電気マンホール30	電気マンホール30	1基	コンクリート	S63	34年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	電気マンホール31	電気マンホール31	1基	コンクリート	S63	34年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	マンホール4	マンホール4	1基	コンクリート	S63	34年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	マンホール5	マンホール5	1基	コンクリート	S63	34年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
															2,541	0	1,341	0	12,558	1,919	792	0	2,457	10,980

概算費用合計（千円）：　32,588

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：豊科南部総合公園（総合公園） 供用年度：平成5年度

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
園路広場	アスファルト舗装	アスファルト舗装	9035.12m2	アスファルト	H11	24年	10年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
園路広場	縁石	縁石	978m	石材	H11	24年	38年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R38以降										
園路広場	地先境界ブロック	地先境界ブロック	2626.5m	石材	H11	24年	38年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R38以降										
園路広場	敷石張り舗装	敷石張り舗装	1827.85m2	石材	H11	24年	38年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R38以降										
園路広場	インターロッキング	インターロッキング	188.96m2	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ	H11	24年	15年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
園路広場	小舗石舗装	小舗石舗装	677.64m2	小舗石	H11	24年	15年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
園路広場	敷砂利舗装	敷砂利舗装	1200m2	洗砂	H9	26年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
園路広場	階段（水路）	階段（水路）	435.6m2	コンクリート	H9	26年	38年	R5	健全度C	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R36以降							2439 表面補修			
修景施設	噴水	噴水	1基	先い出しコンクリー	R3	2年	15年	R5	健全度A 健全であり美観を保たれている。	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R39										
修景施設	親水水路	親水水路	1ヶ所	石材	H11	24年	38年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R38以降										
修景施設	築山	築山	364.24m2	混合土	H9	26年	50年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R29以降										
修景施設	花壇（円形型）	花壇（円形型）	25.1m	石材	H11	24年	38年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R38以降										
休養施設	四阿1	四阿1	1棟	木造	H9	26年	22年	R5	健全度C 全体的に経年による劣化がみられ美観を損なわれている。	中	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R11						12164 更新				
休養施設	四阿2	四阿2	1棟	木造	H11	24年	22年	R5	健全度C 全体的に経年による劣化がみられ美観を損なわれている。	高	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R7		12164 更新								
休養施設	四阿3	四阿3	1棟	金属	H11	24年	34年	R5	健全度A 健全であり美観を保たれている。	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R42									190 屋根補修, 鋼材再塗装	
休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1基	金属	H9	26年	22年	R5	健全度B 健全であり美観を保たれている。	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R19						100 桟部補修				
休養施設	ベンチ（背無し）1	ベンチ（背無し）1	1基	再生木材	R5	0年	22年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R38以降										
休養施設	ベンチ（背無し）2	ベンチ（背無し）2	1基	再生木材	R5	0年	22年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R38以降										
休養施設	ベンチ（背無し）3	ベンチ（背無し）3	1基	再生木材	R5	0年	22年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R38以降										
休養施設	ベンチ（背無し）4	ベンチ（背無し）4	1基	再生木材	R5	0年	22年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R38以降										
休養施設	ベンチ（背無し）5	ベンチ（背無し）5	1基	再生木材	R5	0年	22年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R38以降										
休養施設	ベンチ（背無し）6	ベンチ（背無し）6	1基	再生木材	R5	0年	22年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R38以降										
休養施設	ベンチ（背無し）7	ベンチ（背無し）7	1基	再生木材	R5	0年	22年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R38以降										
休養施設	ベンチ（背無し）8	ベンチ（背無し）8	1基	再生木材	R5	0年	22年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R38以降										
休養施設	ベンチ（背無し）9	ベンチ（背無し）9	1基	再生木材	R5	0年	22年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R38以降										
休養施設	ベンチ（背無し）10	ベンチ（背無し）10	1基	再生木材	R5	0年	22年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R38以降										
休養施設	ベンチ（背無し）11	ベンチ（背無し）11	1基	再生木材	R5	0年	22年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R38以降										
休養施設	ベンチ（背無し）12	ベンチ（背無し）12	1基	再生木材	R5	0年	22年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R38以降										
休養施設	ベンチ（背無し）13	ベンチ（背無し）13	1基	再生木材	R5	0年	22年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R38以降										
休養施設	ベンチ（背無し）14	ベンチ（背無し）14	1基	再生木材	R5	0年	22年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R38以降										
休養施設	ベンチ（背無し）16	ベンチ（背無し）16	1基	再生木材	R5	0年	22年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R38以降										
休養施設	ベンチ（背無し）17	ベンチ（背無し）17	1基	再生木材	R5	0年	22年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R38以降										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：豊科南部総合公園（総合公園） 供用年度：平成5年度

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
休養施設	ベンチ（背無し）18	ベンチ（背無し）18	1基	再生木材	R5	0年	22年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R38以降										
休養施設	ベンチ（背無し）19	ベンチ（背無し）19	1基	再生木材	R5	0年	22年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R38以降										
休養施設	ベンチ（背無し）20	ベンチ（背無し）20	1基	再生木材	R5	0年	22年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R38以降										
休養施設	ベンチ（背無し）21	ベンチ（背無し）21	1基	再生木材	R5	0年	22年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R38以降										
休養施設	ベンチ（背無し）22	ベンチ（背無し）22	1基	再生木材	R5	0年	22年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R38以降										
休養施設	ベンチ（背無し）23	ベンチ（背無し）23	1基	再生木材	R5	0年	22年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R38以降										
休養施設	ベンチ（背無し）24	ベンチ（背無し）24	1基	再生木材	R5	0年	22年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R38以降										
休養施設	ベンチ（背無し）25	ベンチ（背無し）25	1基	再生木材	R5	0年	22年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R38以降										
休養施設	ベンチ（背無し）26	ベンチ（背無し）26	1基	再生木材	R5	0年	22年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R38以降										
休養施設	ベンチ（背無し）27	ベンチ（背無し）27	1基	再生木材	R5	0年	22年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R38以降										
休養施設	ベンチ（背無し）28	ベンチ（背無し）28	1基	再生木材	R5	0年	22年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R38以降										
休養施設	ベンチ（背無し）29	ベンチ（背無し）29	1基	再生木材	R5	0年	22年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R38以降										
休養施設	ベンチ（背無し）30	ベンチ（背無し）30	1基	再生木材	R5	0年	22年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R38以降										
休養施設	ベンチ（背無し）31	ベンチ（背無し）31	1基	再生木材	R5	0年	22年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R38以降										
休養施設	ベンチ（背無し）32	ベンチ（背無し）32	1基	木材	H11	24年	7年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	ベンチ（背無し）33	ベンチ（背無し）33	1基	木材	H11	24年	7年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	ベンチ（背無し）34	ベンチ（背無し）34	1基	木材	H11	24年	7年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	ベンチ（背無し）35	ベンチ（背無し）35	1基	木材	H11	24年	7年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	ベンチ（背無し）36	ベンチ（背無し）36	1基	木材	H11	24年	7年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	ベンチ（背無し）37	ベンチ（背無し）37	1基	木材	H11	24年	7年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	ベンチ（背無し）38	ベンチ（背無し）38	1基	木材	H11	24年	7年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	ベンチ（背無し）39	ベンチ（背無し）39	1基	木材	H11	24年	7年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	ベンチ（背無し）40	ベンチ（背無し）40	1基	木材	H11	24年	7年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	ベンチ（背無し）41	ベンチ（背無し）41	1基	木材	H11	24年	7年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	ベンチ（背無し）42	ベンチ（背無し）42	1基	木材	H11	24年	7年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	ベンチ（背無し）43	ベンチ（背無し）43	1基	木材	H11	24年	7年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	ベンチ（背無し）44	ベンチ（背無し）44	1基	木材	H11	24年	7年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	ベンチ（背無し）45	ベンチ（背無し）45	1基	木材	H11	24年	7年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	ベンチ（背無し）46	ベンチ（背無し）46	1基	木材	H11	24年	7年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	ベンチ（背無し）47	ベンチ（背無し）47	1基	木材	H11	24年	7年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	ベンチ（背無し）48	ベンチ（背無し）48	1基	木材	H11	24年	7年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	ベンチ（背無し）49	ベンチ（背無し）49	1基	木材	H11	24年	7年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：豊科南部総合公園（総合公園） 供用年度：平成5年度

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
休養施設	ベンチ（背無し）50	ベンチ（背無し）50	1基	木材	H11	24年	7年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	ベンチ（背無し）51	ベンチ（背無し）51	1基	木材	H11	24年	7年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	ベンチ(円形型)	ベンチ(円形型)	1基	再生木材	R5	0年	22年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R38以降										
休養施設	テーブルセット（マレットゴルフ場）	テーブルセット（マレットゴルフ場）	1組	再生木材	R5	0年	22年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R38以降										
休養施設	テーブルセット（四阿3）	テーブルセット（四阿3）	1組	再生木材	R5	0年	22年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R38以降										
休養施設	テーブルセット（四阿1）	テーブルセット（四阿1）	1組	再生木材	R5	0年	22年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R38以降										
休養施設	テーブルセット（四阿2）	テーブルセット（四阿2）	1組	再生木材	R5	0年	22年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R38以降										
休養施設	テーブルセット（パーゴラ）	テーブルセット（パーゴラ）	1組	再生木材	R5	0年	22年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R38以降										
休養施設	ベンチ（四阿1）	ベンチ（四阿1）	1基	木材	H9	26年	7年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	ベンチ（四阿2）	ベンチ（四阿2）	1基	木材	H9	26年	7年	R5	健全度C	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降	570 更新									
休養施設	ベンチ（パーゴラ）	ベンチ（パーゴラ）	1基	木材	H9	26年	7年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
遊戯施設	大型複合遊具	大型複合遊具	1基	鉄	H28	7年	15年	R5	健全度A	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R34					1230 塗装,パーツ交換					
遊戯施設	1連シーソー	1連シーソー	1基	鉄	H24	11年	15年	R5	健全度B	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R30									77 支点補修,柱部塗装	
遊戯施設	健康運動遊具（マルチアスレチックベンチ）	健康運動遊具（マルチアスレチックベンチ）	1基	鉄	H24	11年	7年	R5	健全度B	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R24									16 塗装	
遊戯施設	健康運動遊具（ツイストサークル）	健康運動遊具（ツイストサークル）	1基	鉄	H24	11年	7年	R5	健全度B	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R24									16 塗装	
遊戯施設	健康運動遊具（ベンチストレッチ）	健康運動遊具（ベンチストレッチ）	1基	鉄	H24	11年	7年	R5	健全度B	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R24									24 塗装	
遊戯施設	健康運動遊具（前屈ストレッチ）	健康運動遊具（前屈ストレッチ）	1基	鉄	H24	11年	7年	R5	健全度A	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R24									24 塗装	
遊戯施設	健康運動遊具（トレーニングチェア）	健康運動遊具（トレーニングチェア）	1基	鉄	H24	11年	7年	R5	健全度B	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R24									12 塗装	
遊戯施設	健康運動遊具（内転筋ストレッチ）	健康運動遊具（内転筋ストレッチ）	1基	鉄	H24	11年	7年	R5	健全度B	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R24									16 塗装	
遊戯施設	健康運動遊具（ふくらはぎのストレッチ）	健康運動遊具（ふくらはぎのストレッチ）	1基	鉄	H24	11年	7年	R5	健全度B	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R24									16 塗装	
遊戯施設	健康運動遊具（ロッキングボード）	健康運動遊具（ロッキングボード）	1基	鉄	H24	11年	7年	R5	健全度B	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R24									24 塗装	
遊戯施設	健康運動遊具（ツインパラレルバー）	健康運動遊具（ツインパラレルバー）	1基	鉄	H24	11年	7年	R5	健全度B	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R24									24 塗装	
遊戯施設	健康運動遊具（フットストレッチ）	健康運動遊具（フットストレッチ）	1基	鉄	H24	11年	7年	R5	健全度B	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R24									24 塗装	
遊戯施設	健康運動遊具（アスレチックベンチ）	健康運動遊具（アスレチックベンチ）	1基	鉄	H24	11年	7年	R5	健全度B	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R24									16 塗装	
遊戯施設	健康運動遊具（ジャンプリターン）	健康運動遊具（ジャンプリターン）	1基	鉄	H24	11年	7年	R5	健全度B	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R24									24 塗装	
遊戯施設	健康運動遊具（ハイジャンプ）	健康運動遊具（ハイジャンプ）	1基	鉄	H24	11年	7年	R5	健全度B	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R24									24 塗装	
遊戯施設	健康運動遊具（ボウタッチ）	健康運動遊具（ボウタッチ）	1基	鉄	H24	11年	7年	R5	健全度B	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R24									16 塗装	
遊戯施設	コースガイドボード1	コースガイドボード1	1基	アルミ	H23	11年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R29以降										
遊戯施設	コースガイドボード2	コースガイドボード2	1基	アルミ	H23	11年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R29以降										
遊戯施設	インフォメーションボード1	インフォメーションボード1	1基	アルミ	H23	11年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R29以降										
遊戯施設	インフォメーションボード2	インフォメーションボード2	1基	アルミ	H23	11年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R29以降										
遊戯施設	インフォメーションボード3	インフォメーションボード3	1基	アルミ	H23	11年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R29以降										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：豊科南部総合公園（総合公園） 供用年度：平成5年度

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
遊戯施設	インフォメーションボード4	インフォメーションボード4	1基	アルミ	H23	11年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R29以降										
遊戯施設	インフォメーションボード5	インフォメーションボード5	1基	アルミ	H23	11年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R29以降										
遊戯施設	インフォメーションボード6	インフォメーションボード6	1基	アルミ	H23	11年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R29以降										
遊戯施設	インフォメーションボード7	インフォメーションボード7	1基	アルミ	H23	11年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R29以降										
遊戯施設	インフォメーションボード8	インフォメーションボード8	1基	アルミ	H23	11年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R29以降										
遊戯施設	インフォメーションボード9	インフォメーションボード9	1基	アルミ	H23	11年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R29以降										
遊戯施設	インフォメーションボード10	インフォメーションボード10	1基	アルミ	H23	11年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R29以降										
遊戯施設	インフォメーションボード11	インフォメーションボード11	1基	アルミ	H23	11年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R29以降										
遊戯施設	インフォメーションボード12	インフォメーションボード12	1基	アルミ	H23	11年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R29以降										
遊戯施設	インフォメーションボード13	インフォメーションボード13	1基	アルミ	H23	11年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R29以降										
遊戯施設	インフォメーションボード14	インフォメーションボード14	1基	アルミ	H23	11年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R29以降										
運動施設	マレットゴルフ場	マレットゴルフ場	1式	混合土	H9	26年	30年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R24以降										
運動施設	テニスコート	テニスコート	7224m2	砂入り人工芝	H11	24年	15年	R5	健全度C H26修繕箇所以外の破損が発生しつつあり、更新時期が近付いている	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R9				86688 更新						
運動施設	テニスネット1	テニスネット1	1式	金属	H11	24年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R17以降										
運動施設	物置（マレットゴルフ場）1	物置（マレットゴルフ場）1	1基	金属造	H9		17年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
運動施設	物置（マレットゴルフ場）2	物置（マレットゴルフ場）2	1基	金属造	H9	26年	17年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
運動施設	シェルター（テニス用）1	シェルター（テニス用）1	1基	金属	H11	24年	34年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R32以降										
運動施設	シェルター（テニス用）2	シェルター（テニス用）2	1基	金属	H11	24年	34年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R32以降										
運動施設	シェルター（テニス用）3	シェルター（テニス用）3	1基	金属	H11	24年	34年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R32以降										
運動施設	シェルター（テニス用）4	シェルター（テニス用）4	1基	金属	H11	24年	34年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R32以降										
運動施設	シェルター（テニス用）5	シェルター（テニス用）5	1基	金属	H11	24年	34年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R32以降										
運動施設	シェルター（テニス用）6	シェルター（テニス用）6	1基	金属	H11	24年	34年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R32以降										
運動施設	シェルター（テニス用）7	シェルター（テニス用）7	1基	金属	H11	24年	34年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R32以降										
運動施設	シェルター（テニス用）8	シェルター（テニス用）8	1基	金属	H11	24年	34年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R32以降										
運動施設	シェルター（テニス用）9	シェルター（テニス用）9	1基	金属	H11	24年	34年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R32以降										
運動施設	シェルター（テニス用）10	シェルター（テニス用）10	1基	金属	H11	24年	34年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R32以降										
運動施設	シェルター（テニス用）11	シェルター（テニス用）11	1基	金属	H11	24年	34年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R32以降										
運動施設	シェルター（テニス用）12	シェルター（テニス用）12	1基	金属	H11	24年	34年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R32以降										
運動施設	シェルター（テニス用）13	シェルター（テニス用）13	1基	金属	H11	24年	34年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R32以降										
運動施設	物置（テニス用）1	物置（テニス用）1	1基	金属造	H15	20年	17年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R19以降										
運動施設	物置（テニス用）2	物置（テニス用）2	1基	金属造	H15	20年	17年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R19以降										
運動施設	更衣室棟1	更衣室棟1	1棟	金属造	H11	24年	34年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R32以降										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：豊科南部総合公園（総合公園） 供用年度：平成5年度

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
運動施設	更衣室棟2	更衣室棟2	1棟	金属造	H11	24年	34年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R32以降										
運動施設	管理棟(テニス受付)	管理棟(テニス受付)	1棟	金属造	H11	24年	34年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R32以降										
教養施設	野外ステージ	野外ステージ	1基	コンクリート	H9	26年	38年	R5	健全度B	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R47				78 石張り補修						
教養施設	記念碑（五十九年記念樹）	記念碑（五十九年記念樹）	1基	御影石	H11	24年	38年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R38以降										
教養施設	記念碑（記念樹）	記念碑（記念樹）	1基	御影石	H11	24年	38年	R5	健全度C	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R38以降	17 傾き補正・盤面修正									
教養施設	記念碑(21世紀事業)	記念碑(21世紀事業)	1基	鉄骨	H13	22年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R19以降										
教養施設	記念碑（姉妹都市5周年）	記念碑（姉妹都市5周年）	1基	ステンレス	H10	25年	39年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R39以降										
教養施設	記念碑（姉妹都市2007）	記念碑（姉妹都市2007）	1基	御影石	H19	16年	38年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R46以降										
教養施設	記念碑（姉妹都市10周年）	記念碑（姉妹都市10周年）	1基	御影石	H15	20年	38年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R42以降										
便益施設	水飲み場（石張り）	水飲み場（石張り）	1基	御影石	H11	24年	15年	R5	健全度C	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R14									3913 更新	
便益施設	水飲み場1	水飲み場1	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H11	24年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
便益施設	水飲み場2	水飲み場2	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H11	24年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
便益施設	駐車場	駐車場	4801.8m2	アスファルト	H11		10年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
便益施設	多目的トイレ1	多目的トイレ1	1棟	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	H9	26年	50年	R5	健全度C 部分的に経年による劣化がみられるが美観を保たれている。	高	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R39	952 屋根再塗装,外壁再塗装,内壁補修									
便益施設	多目的トイレ2	多目的トイレ2	1棟	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	H11	24年	50年	R5	健全度C 美観は保たれているが、雨漏りの発生等劣化が進行している。	高	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R41	1509 屋根再塗装,外壁再塗装,内壁補修									
便益施設	トイレ	トイレ	1棟	金属造	H11	24年	24年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R17以降										
管理施設	ナイター照明(1灯)1	ナイター照明(1灯)1	1基	金属(ｽﾃｰﾙ)	H11	24年	18年	R5	健全度C	中	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R8				1242 更新(ケーブル含む)						
管理施設	ナイター照明(1灯)2	ナイター照明(1灯)2	1基	金属(ｽﾃｰﾙ)	H11	24年	18年	R5	健全度C	中	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R8				1242 更新(ケーブル含む)						
管理施設	ナイター照明(1灯)3	ナイター照明(1灯)3	1基	金属(ｽﾃｰﾙ)	H11	24年	18年	R5	健全度C	中	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R8				1242 更新(ケーブル含む)						
管理施設	ナイター照明(1灯)4	ナイター照明(1灯)4	1基	金属(ｽﾃｰﾙ)	H11	24年	18年	R5	健全度C	中	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R8				1242 更新(ケーブル含む)						
管理施設	ナイター照明(2灯)1	ナイター照明(2灯)1	1基	金属(ｽﾃｰﾙ)	H11	24年	18年	R5	健全度C	中	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R8				1721 更新(ケーブル含む)						
管理施設	ナイター照明(2灯)2	ナイター照明(2灯)2	1基	金属(ｽﾃｰﾙ)	H11	24年	18年	R5	健全度C	中	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R8				1721 更新(ケーブル含む)						
管理施設	ナイター照明(2灯)3	ナイター照明(2灯)3	1基	金属(ｽﾃｰﾙ)	H11	24年	18年	R5	健全度C	中	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R8				1721 更新(ケーブル含む)						
管理施設	ナイター照明(2灯)4	ナイター照明(2灯)4	1基	金属(ｽﾃｰﾙ)	H11	24年	18年	R5	健全度C	中	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R8				1721 更新(ケーブル含む)						
管理施設	ナイター照明(2灯)5	ナイター照明(2灯)5	1基	金属(ｽﾃｰﾙ)	H11	24年	18年	R5	健全度C	中	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R8				1721 更新(ケーブル含む)						
管理施設	ナイター照明(2灯)6	ナイター照明(2灯)6	1基	金属(ｽﾃｰﾙ)	H11	24年	18年	R5	健全度C	中	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R8				1721 更新(ケーブル含む)						
管理施設	ナイター照明(2灯)7	ナイター照明(2灯)7	1基	金属(ｽﾃｰﾙ)	H11	24年	18年	R5	健全度C	中	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R8				1721 更新(ケーブル含む)						
管理施設	ナイター照明(2灯)8	ナイター照明(2灯)8	1基	金属(ｽﾃｰﾙ)	H11	24年	18年	R5	健全度C	中	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R8				1721 更新(ケーブル含む)						
管理施設	ナイター照明(2灯)9	ナイター照明(2灯)9	1基	金属(ｽﾃｰﾙ)	H11	24年	18年	R5	健全度C	中	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R8				1721 更新(ケーブル含む)						
管理施設	ナイター照明(2灯)10	ナイター照明(2灯)10	1基	金属(ｽﾃｰﾙ)	H11	24年	18年	R5	健全度C	中	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R8				1721 更新(ケーブル含む)						
管理施設	ナイター照明(2灯)11	ナイター照明(2灯)11	1基	金属(ｽﾃｰﾙ)	H11	24年	18年	R5	健全度C	中	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R8				1721 更新(ケーブル含む)						
管理施設	ナイター照明(2灯)12	ナイター照明(2灯)12	1基	金属(ｽﾃｰﾙ)	H11	24年	18年	R5	健全度C	中	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R8				1721 更新(ケーブル含む)						

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：豊科南部総合公園(総合公園)　供用年度：平成5年度

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査		管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期								
								年度	劣化状況	緊急度	維持保全	補修		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
管理施設	ナイター照明(4灯)1	ナイター照明(4灯)1	1基	金属(ステール)	H11	24年	18年	R5	健全度C	中	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R8			2679 更新(ケーブル含む)						
管理施設	ナイター照明(4灯)2	ナイター照明(4灯)2	1基	金属(ステール)	H11	24年	18年	R5	健全度C	中	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R8			2679 更新(ケーブル含む)						
管理施設	ナイター照明(4灯)3	ナイター照明(4灯)3	1基	金属(ステール)	H11	24年	18年	R5	健全度C	中	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R8			2679 更新(ケーブル含む)						
管理施設	ナイター照明(4灯)4	ナイター照明(4灯)4	1基	金属(ステール)	H11	24年	18年	R5	健全度C	中	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R8			2679 更新(ケーブル含む)						
管理施設	ナイター照明(4灯)5	ナイター照明(4灯)5	1基	金属(ステール)	H11	24年	18年	R5	健全度C	中	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R8			2679 更新(ケーブル含む)						
管理施設	ナイター照明(4灯)6	ナイター照明(4灯)6	1基	金属(ステール)	H11	24年	18年	R5	健全度C	中	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R8			2679 更新(ケーブル含む)						
管理施設	ナイター照明(4灯)7	ナイター照明(4灯)7	1基	金属(ステール)	H11	24年	18年	R5	健全度C	中	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R8			2679 更新(ケーブル含む)						
管理施設	ナイター照明(4灯)8	ナイター照明(4灯)8	1基	金属(ステール)	H11	24年	18年	R5	健全度C	中	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R8			2679 更新(ケーブル含む)						
管理施設	ナイター照明誘蛾灯付(1灯)1	ナイター照明誘蛾灯付(1灯)1	1基	金属(ステール)	H11	24年	18年	R5	健全度C 誘蛾灯部に発錆がみられるが美観を保たれている。	中	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R8			1565 更新(ケーブル含む)						
管理施設	ナイター照明誘蛾灯付(1灯)2	ナイター照明誘蛾灯付(1灯)2	1基	金属(ステール)	H11	24年	18年	R5	健全度C 誘蛾灯部に発錆がみられるが美観を保たれている。	中	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R8			1565 更新(ケーブル含む)						
管理施設	ナイター照明誘蛾灯付(1灯)3	ナイター照明誘蛾灯付(1灯)3	1基	金属(ステール)	H11	24年	18年	R5	健全度C 誘蛾灯部に発錆がみられるが美観を保たれている。	中	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R8			1565 更新(ケーブル含む)						
管理施設	ナイター照明誘蛾灯付(1灯)4	ナイター照明誘蛾灯付(1灯)4	1基	金属(ステール)	H11	24年	18年	R5	健全度C 誘蛾灯部に発錆がみられるが美観を保たれている。	中	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R8			1565 更新(ケーブル含む)						
管理施設	ナイター照明誘蛾灯付(2灯)1	ナイター照明誘蛾灯付(2灯)1	1基	金属(ステール)	H11	24年	18年	R5	健全度C 誘蛾灯部に発錆がみられるが美観を保たれている。	中	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R8			2044 更新(ケーブル含む)						
管理施設	ナイター照明誘蛾灯付(2灯)2	ナイター照明誘蛾灯付(2灯)2	1基	金属(ステール)	H11	24年	18年	R5	健全度C 誘蛾灯部に発錆がみられるが美観を保たれている。	中	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R8			2044 更新(ケーブル含む)						
管理施設	ナイター照明誘蛾灯付(2灯)3	ナイター照明誘蛾灯付(2灯)3	1基	金属(ステール)	H11	24年	18年	R5	健全度C 誘蛾灯部に発錆がみられるが美観を保たれている。	中	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R8			2044 更新(ケーブル含む)						
管理施設	ナイター照明誘蛾灯付(2灯)4	ナイター照明誘蛾灯付(2灯)4	1基	金属(ステール)	H11	24年	18年	R5	健全度C 誘蛾灯部に発錆がみられるが美観を保たれている。	中	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R8			2044 更新(ケーブル含む)						
管理施設	ナイター照明誘蛾灯付(2灯)5	ナイター照明誘蛾灯付(2灯)5	1基	金属(ステール)	H11	24年	18年	R5	健全度C 誘蛾灯部に発錆がみられるが美観を保たれている。	中	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R8			2044 更新(ケーブル含む)						
管理施設	ナイター照明誘蛾灯付(2灯)6	ナイター照明誘蛾灯付(2灯)6	1基	金属(ステール)	H11	24年	18年	R5	健全度C 誘蛾灯部に発錆がみられるが美観を保たれている。	中	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R8			2044 更新(ケーブル含む)						
管理施設	ナイター照明誘蛾灯付(2灯)7	ナイター照明誘蛾灯付(2灯)7	1基	金属(ステール)	H11	24年	18年	R5	健全度C 誘蛾灯部に発錆がみられるが美観を保たれている。	中	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R8			2044 更新(ケーブル含む)						
管理施設	ナイター照明誘蛾灯付(2灯)8	ナイター照明誘蛾灯付(2灯)8	1基	金属(ステール)	H11	24年	18年	R5	健全度C 誘蛾灯部に発錆がみられるが美観を保たれている。	中	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R8			2044 更新(ケーブル含む)						
管理施設	誘蛾灯1	誘蛾灯1	1基	金属(ステール)	H11	24年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R17以降									
管理施設	誘蛾灯2	誘蛾灯2	1基	金属(ステール)	H11	24年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R17以降									
管理施設	テニスコート回転灯1	テニスコート回転灯1	1基	金属	H11	24年	15年	R5	健全度C	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R8			35 更新						
管理施設	テニスコート回転灯2	テニスコート回転灯2	1基	金属	H11	24年	15年	R5	健全度C	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R8			35 更新						
管理施設	テニスコート回転灯3	テニスコート回転灯3	1基	金属	H11	24年	15年	R5	健全度C	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R8			35 更新						
管理施設	テニスコート回転灯4	テニスコート回転灯4	1基	金属	H11	24年	15年	R5	健全度C	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R8			35 更新						
管理施設	テニスコート回転灯5	テニスコート回転灯5	1基	金属	H11	24年	15年	R5	健全度C	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R8			35 更新						
管理施設	テニスコート回転灯6	テニスコート回転灯6	1基	金属	H11	24年	15年	R5	健全度C	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R8			35 更新						
管理施設	テニスコート回転灯7	テニスコート回転灯7	1基	金属	H11	24年	15年	R5	健全度C	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R8			35 更新						
管理施設	テニスコート回転灯8	テニスコート回転灯8	1基	金属	H11	24年	15年	R5	健全度C	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R8			35 更新						
管理施設	テニスコート回転灯9	テニスコート回転灯9	1基	金属	H11	24年	15年	R5	健全度C	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R8			35 更新						
管理施設	テニスコート回転灯10	テニスコート回転灯10	1基	金属	H11	24年	15年	R5	健全度C	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R8			35 更新						

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：豊科南部総合公園（総合公園） 供用年度：平成5年度

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
管理施設	公園灯（丸型二灯）1	公園灯（丸型二灯）1	1基	金属(ステール)	H11	24年	18年	R5	健全度C	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R11						1241 更新				
管理施設	公園灯（丸型二灯）2	公園灯（丸型二灯）2	1基	金属(ステール)	H11	24年	18年	R5	健全度C	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R10					1241 更新					
管理施設	公園灯（丸型二灯）3	公園灯（丸型二灯）3	1基	金属(ステール)	H11	24年	18年	R5	健全度C	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R10					1241 更新					
管理施設	公園灯（丸型二灯）4	公園灯（丸型二灯）4	1基	金属(ステール)	H11	24年	18年	R5	健全度C	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R10					1241 更新					
管理施設	公園灯（丸型二灯）5	公園灯（丸型二灯）5	1基	金属(ステール)	H11	24年	18年	R5	健全度C	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R10					1241 更新					
管理施設	公園灯（丸型二灯）6	公園灯（丸型二灯）6	1基	金属(ステール)	H11	24年	18年	R5	健全度C	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R10					1241 更新					
管理施設	公園灯（丸型二灯）7	公園灯（丸型二灯）7	1基	金属(ステール)	H11	24年	18年	R5	健全度C	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R11						1241 更新				
管理施設	公園灯（丸型二灯）8	公園灯（丸型二灯）8	1基	金属(ステール)	H11	24年	18年	R5	健全度C	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R11						1241 更新				
管理施設	公園灯（丸型二灯）9	公園灯（丸型二灯）9	1基	金属(ステール)	H11	24年	18年	R5	健全度C	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R11						1241 更新				
管理施設	公園灯（丸型二灯）10	公園灯（丸型二灯）10	1基	金属(ステール)	H11	24年	18年	R5	健全度C	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R11						1241 更新				
管理施設	公園灯（丸型二灯）11	公園灯（丸型二灯）11	1基	金属(ステール)	H11	24年	18年	R5	健全度C	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R11						1241 更新				
管理施設	公園灯（丸型二灯）12	公園灯（丸型二灯）12	1基	金属(ステール)	H11	24年	18年	R5	健全度C	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R11						1241 更新				
管理施設	公園灯（丸型二灯）13	公園灯（丸型二灯）13	1基	金属(ステール)	H11	24年	18年	R5	健全度C	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R11						1241 更新				
管理施設	公園灯（丸型二灯）14	公園灯（丸型二灯）14	1基	金属(ステール)	H11	24年	18年	R5	健全度C	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R11						1241 更新				
管理施設	公園灯（丸型二灯）15	公園灯（丸型二灯）15	1基	金属(ステール)	H11	24年	18年	R5	健全度C	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R11						1241 更新				
管理施設	公園灯（丸型二灯）16	公園灯（丸型二灯）16	1基	金属(ステール)	H11	24年	18年	R5	健全度C	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R12							1241 更新			
管理施設	公園灯（丸型二灯）17	公園灯（丸型二灯）17	1基	金属(ステール)	H11	24年	18年	R5	健全度C	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R12							1241 更新			
管理施設	公園灯（丸型二灯）18	公園灯（丸型二灯）18	1基	金属(ステール)	H11	24年	18年	R5	健全度C	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R13								1241 更新		
管理施設	公園灯（丸型二灯）19	公園灯（丸型二灯）19	1基	金属(ステール)	H11	24年	18年	R5	健全度C	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R12							1241 更新			
管理施設	公園灯（丸型二灯）20	公園灯（丸型二灯）20	1基	金属(ステール)	H11	24年	18年	R5	健全度C	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R12							1241 更新			
管理施設	公園灯（丸型二灯）21	公園灯（丸型二灯）21	1基	金属(ステール)	H11	24年	18年	R5	健全度C	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R12							1241 更新			
管理施設	公園灯（丸型二灯）22	公園灯（丸型二灯）22	1基	金属(ステール)	H11	24年	18年	R5	健全度C	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R12							1241 更新			
管理施設	公園灯（丸型二灯）23	公園灯（丸型二灯）23	1基	金属(ステール)	H11	24年	18年	R5	健全度C	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R11						1241 更新				
管理施設	公園灯（丸型二灯）24	公園灯（丸型二灯）24	1基	金属(ステール)	H11	24年	18年	R5	健全度C	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R12							1241 更新			
管理施設	公園灯（丸型二灯）25	公園灯（丸型二灯）25	1基	金属(ステール)	H11	24年	18年	R5	健全度C	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R12							1241 更新			
管理施設	公園灯（丸型二灯）26	公園灯（丸型二灯）26	1基	金属(ステール)	H11	24年	18年	R5	健全度C	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R13								1241 更新		
管理施設	公園灯（丸型二灯）27	公園灯（丸型二灯）27	1基	金属(ステール)	H11	24年	18年	R5	健全度C	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R13								1241 更新		
管理施設	公園灯（丸型二灯）28	公園灯（丸型二灯）28	1基	金属(ステール)	H11	24年	18年	R5	健全度C	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R13								1241 更新		
管理施設	公園灯（丸型二灯）29	公園灯（丸型二灯）29	1基	金属(ステール)	H11	24年	18年	R5	健全度C	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R13								1241 更新		
管理施設	公園灯（丸型二灯）30	公園灯（丸型二灯）30	1基	金属(ステール)	H11	24年	18年	R5	健全度C	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R13								1241 更新		
管理施設	公園灯（丸型二灯）31	公園灯（丸型二灯）31	1基	金属(ステール)	H11	24年	18年	R5	健全度C	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R13								1241 更新		
管理施設	公園灯（丸型二灯）32	公園灯（丸型二灯）32	1基	金属(ステール)	H11	24年	18年	R5	健全度C	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R13								1241 更新		

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：豊科南部総合公園（総合公園） 供用年度：平成5年度

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
管理施設	公園灯（丸型二灯）33	公園灯（丸型二灯）33	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H11	24年	18年	R5	健全度C	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R10					1241 更新					
管理施設	公園灯（丸型二灯）34	公園灯（丸型二灯）34	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H11	24年	18年	R5	健全度C	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R10					1241 更新					
管理施設	公園灯（角型二灯）1	公園灯（角型二灯）1	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H11	24年	18年	R5	健全度C	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R12							1241 更新			
管理施設	公園灯（角型二灯）2	公園灯（角型二灯）2	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H11	24年	18年	R5	健全度C	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R12							1241 更新			
管理施設	公園灯（角型二灯）3	公園灯（角型二灯）3	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H11	24年	18年	R5	健全度C	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R13								1241 更新		
管理施設	公園灯（角型二灯）4	公園灯（角型二灯）4	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H11	24年	18年	R5	健全度C	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R12							1241 更新			
管理施設	公園灯（角型二灯）5	公園灯（角型二灯）5	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H11	24年	18年	R5	健全度C	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R13								1241 更新		
管理施設	公園灯（角型二灯）6	公園灯（角型二灯）6	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H11	24年	18年	R5	健全度C	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R13								1241 更新		
管理施設	引込柱（キュービクル）	引込柱（キュービクル）	1基	コンクリート	H11	24年	42年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R23以降										
管理施設	引込柱1	引込柱1	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H11	24年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R17以降										
管理施設	分電盤1	分電盤1	1基	プラスチック	H11	24年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	分電盤2	分電盤2	1基	プラスチック	H11		15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	照明盤(テニスコート)1	照明盤(テニスコート)1	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H11	24年	18年	R5	健全度C	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R8			1140 更新							
管理施設	照明盤(テニスコート)2	照明盤(テニスコート)2	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H11	24年	18年	R5	健全度C	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R8			1140 更新							
管理施設	公園灯照明盤	公園灯照明盤	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H11	24年	18年	R5	健全度C	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R7		1140 更新								
管理施設	電力柱1	電力柱1	1基	コンクリート					占用物		占用物			－										
管理施設	電力柱2	電力柱2	1基	コンクリート					占用物		占用物			－										
管理施設	電力柱3	電力柱3	1基	コンクリート					占用物		占用物			－										
管理施設	電力柱4	電力柱4	1基	コンクリート					占用物		占用物			－										
管理施設	電力柱5	電力柱5	1基	コンクリート					占用物		占用物			－										
管理施設	電力柱6	電力柱6	1基	コンクリート					占用物		占用物			－										
管理施設	電力柱7	電力柱7	1基	コンクリート					占用物		占用物			－										
管理施設	電力柱8	電力柱8	1基	コンクリート					占用物		占用物			－										
管理施設	電力柱9	電力柱9	1基	コンクリート					占用物		占用物			－										
管理施設	電力柱10	電力柱10	1基	コンクリート					占用物		占用物			－										
管理施設	電力柱11	電力柱11	1基	コンクリート					占用物		占用物			－										
管理施設	電力柱12	電力柱12	1基	コンクリート					占用物		占用物			－										
管理施設	電力柱13	電力柱13	1基	コンクリート					占用物		占用物			－										
管理施設	電力柱14	電力柱14	1基	コンクリート					占用物		占用物			－										
管理施設	分電盤（噴水）	分電盤（噴水）	1基	金属	H9	26年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	磁気カード式照明点灯盤1	磁気カード式照明点灯盤1	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H11	24年	18年	R5	健全度C	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R8			2035 更新							
管理施設	磁気カード式照明点灯盤2	磁気カード式照明点灯盤2	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H11	24年	18年	R5	健全度C	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R8			2035 更新							

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：豊科南部総合公園（総合公園） 供用年度：平成5年度

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
管理施設	磁気カード式照明点灯盤3	磁気カード式照明点灯盤3	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H11	24年	18年	R5	健全度C	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R8			2035更新							
管理施設	案内板（照明灯使用）	案内板（照明灯使用）	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H11	24年	18年	R5	健全度C	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R8			391更新							
管理施設	時計塔	時計塔	1基	ステンレス	H11	24年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	電気マンホール1	電気マンホール1	1基	コンクリート	H11	24年	20年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	電気マンホール2	電気マンホール2	1基	コンクリート	H11	24年	20年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	電気マンホール3	電気マンホール3	1基	コンクリート	H11	24年	20年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	電気マンホール4	電気マンホール4	1基	コンクリート	H11	24年	20年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	電気マンホール5	電気マンホール5	1基	コンクリート	H11	24年	20年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	電気マンホール6	電気マンホール6	1基	コンクリート	H11	24年	20年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	電気マンホール7	電気マンホール7	1基	コンクリート	H11	24年	20年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	電気マンホール8	電気マンホール8	1基	コンクリート	H11	24年	20年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	電気マンホール9	電気マンホール9	1基	コンクリート	H11	24年	20年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	電気マンホール10	電気マンホール10	1基	コンクリート	H11	24年	20年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	電気マンホール11	電気マンホール11	1基	コンクリート	H11	24年	20年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	電気マンホール12	電気マンホール12	1基	コンクリート	H11	24年	20年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	電気マンホール13	電気マンホール13	1基	コンクリート	H11	24年	20年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	電気マンホール14	電気マンホール14	1基	コンクリート	H11	24年	20年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	電気マンホール15	電気マンホール15	1基	コンクリート	H11	24年	20年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	電気マンホール16	電気マンホール16	1基	コンクリート	H11	24年	20年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	電気マンホール17	電気マンホール17	1基	コンクリート	H11	24年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	電気マンホール18	電気マンホール18	1基	コンクリート	H11	24年	20年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	電気マンホール19	電気マンホール19	1基	コンクリート	H11	24年	20年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	電気マンホール20	電気マンホール20	1基	コンクリート	H11	24年	20年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	電気マンホール21	電気マンホール21	1基	コンクリート	H11	24年	20年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	電気マンホール22	電気マンホール22	1基	コンクリート	H11	24年	20年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	電気マンホール23	電気マンホール23	1基	コンクリート	H11	24年	20年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	電気マンホール24	電気マンホール24	1基	コンクリート	H11	24年	20年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	電気マンホール25	電気マンホール25	1基	コンクリート	H11	24年	20年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	電気マンホール26	電気マンホール26	1基	コンクリート	H11	24年	20年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	電気マンホール27	電気マンホール27	1基	コンクリート	H11	24年	20年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	電気マンホール28	電気マンホール28	1基	コンクリート	H11	24年	20年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	電気マンホール29	電気マンホール29	1基	コンクリート	H11	24年	20年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：豊科南部総合公園（総合公園） 供用年度：平成5年度

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
管理施設	電気マンホール30	電気マンホール30	1基	コンクリート	H11	24年	20年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	電気マンホール31	電気マンホール31	1基	コンクリート	H11	24年	20年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	電気マンホール32	電気マンホール32	1基	コンクリート	H11	24年	20年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	電気マンホール33	電気マンホール33	1基	コンクリート	H11	24年	20年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	電気マンホール34	電気マンホール34	1基	コンクリート	H11	24年	20年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	電気マンホール35	電気マンホール35	1基	コンクリート	H11	24年	20年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	電気マンホール36	電気マンホール36	1基	コンクリート	H11	24年	20年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	電気マンホール37	電気マンホール37	1基	コンクリート	H11	24年	20年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	電気マンホール38	電気マンホール38	1基	コンクリート	H11	24年	20年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	電気マンホール39	電気マンホール39	1基	コンクリート	H11	24年	20年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	電気マンホール40	電気マンホール40	1基	コンクリート	H11	24年	20年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	電気マンホール41	電気マンホール41	1基	コンクリート	H11	24年	20年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	電気マンホール42	電気マンホール42	1基	コンクリート	H11	24年	20年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	電気マンホール43	電気マンホール43	1基	コンクリート	H11	24年	20年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	電気マンホール44	電気マンホール44	1基	コンクリート	H11	24年	20年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	電気マンホール45	電気マンホール45	1基	コンクリート	H11	24年	20年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	電気マンホール46	電気マンホール46	1基	コンクリート	H11	24年	20年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	電気マンホール47	電気マンホール47	1基	コンクリート	H11	24年	20年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	電気マンホール48	電気マンホール48	1基	コンクリート	H11	24年	20年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	電気マンホール49	電気マンホール49	1基	コンクリート	H11	24年	20年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	電気マンホール50	電気マンホール50	1基	コンクリート	H11	24年	20年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	電気マンホール51	電気マンホール51	1基	コンクリート	H11	24年	20年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	下水マンホール1	下水マンホール1	1基	コンクリート	H11	24年	20年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	下水マンホール2	下水マンホール2	1基	コンクリート	H11	24年	20年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	下水マンホール3	下水マンホール3	1基	コンクリート	H11	24年	20年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	下水マンホール4	下水マンホール4	1基	コンクリート	H11	24年	20年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	下水マンホール5	下水マンホール5	1基	コンクリート	H11	24年	20年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	雨水マンホール1	雨水マンホール1	1基	コンクリート	H9	26年	20年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	雨水マンホール2	雨水マンホール2	1基	コンクリート	H9	26年	20年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	雨水マンホール3	雨水マンホール3	1基	コンクリート	H9	26年	20年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	フェンス（キュービクル）	フェンス（キュービクル）	26m	金属(ｽﾁｰﾙ)	H11	24年	18年	R5	健全度C 健全度はキュービクル本体に準じる	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。キュービクル本体の更新時に同時に更新する。		R7		1014 更新							
管理施設	フェンス（テニスコート）	フェンス（テニスコート）	512m	金属(ｽﾁｰﾙ)	H11	24年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R17以降										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：豊科南部総合公園（総合公園） 供用年度：平成5年度

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
管理施設	フェンス（井戸設備、加圧タンク）	フェンス（井戸設備、加圧タンク）	18m	金属(ｽﾁｰﾙ)	R2	3年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R38以降										
管理施設	柵	柵	884.7m	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	H11	24年	42年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R23以降										
管理施設	車止め1-1	車止め1-1	1基	コンクリート	H11	24年	42年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R23以降										
管理施設	車止め1-2	車止め1-2	1基	コンクリート	H11	24年	42年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R23以降										
管理施設	車止め1-3	車止め1-3	1基	コンクリート	H11	24年	42年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R23以降										
管理施設	車止め1-4	車止め1-4	1基	コンクリート	H11	24年	42年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R23以降										
管理施設	車止め1-5	車止め1-5	1基	コンクリート	H11	24年	42年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R23以降										
管理施設	車止め1-6	車止め1-6	1基	コンクリート	H11	24年	42年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R23以降										
管理施設	車止め1-7	車止め1-7	1基	コンクリート	H11	24年	42年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R23以降										
管理施設	車止め1-8	車止め1-8	1基	コンクリート	H11	24年	42年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R23以降										
管理施設	車止め1-9	車止め1-9	1基	コンクリート	H11	24年	42年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R23以降										
管理施設	車止め1-10	車止め1-10	1基	コンクリート	H11	24年	42年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R23以降										
管理施設	車止め1-11	車止め1-11	1基	コンクリート	H11	24年	42年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R23以降										
管理施設	車止め1-12	車止め1-12	1基	コンクリート	H11	24年	42年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R23以降										
管理施設	車止め1-13	車止め1-13	1基	コンクリート	H11	24年	42年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R23以降										
管理施設	車止め1-15	車止め1-15	1基	コンクリート	H11	24年	42年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R23以降										
管理施設	車止め1-16	車止め1-16	1基	コンクリート	H11	24年	42年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R23以降										
管理施設	車止め1-17	車止め1-17	1基	コンクリート	H11	24年	42年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R23以降										
管理施設	車止め1-29	車止め1-29	1基	コンクリート	H11	24年	42年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R23以降										
管理施設	車止め1-30	車止め1-30	1基	コンクリート	H11	24年	42年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R23以降										
管理施設	車止め1-34	車止め1-34	1基	コンクリート	H11	24年	42年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R23以降										
管理施設	車止め2-2	車止め2-2	1基	鋼材	H11	24年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R17以降										
管理施設	車止め2-3	車止め2-3	1基	鋼材	H11	24年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R17以降										
管理施設	車止め3-1	車止め3-1	1基	鋼材	H11	24年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R17以降										
管理施設	車止め3-2	車止め3-2	1基	鋼材	H11	24年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R17以降										
管理施設	側溝	側溝	876.8m	コンクリート	H11	24年	20年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	集水桝1	集水桝1	1基	コンクリート	H11	24年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	集水桝2	集水桝2	1基	コンクリート	H11	24年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	集水桝3	集水桝3	1基	コンクリート	H11	24年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	集水桝4	集水桝4	1基	コンクリート	H11	24年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	集水桝5	集水桝5	1基	コンクリート	H11	24年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	集水桝6	集水桝6	1基	コンクリート	H11	24年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：豊科南部総合公園（総合公園） 供用年度：平成5年度

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
管理施設	集水桝7	集水桝7	1基	コンクリート	H11	24年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	集水桝8	集水桝8	1基	コンクリート	H11	24年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	集水桝9	集水桝9	1基	コンクリート	H11	24年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	集水桝10	集水桝10	1基	コンクリート	H11	24年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	集水桝11	集水桝11	1基	コンクリート	H11	24年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	集水桝12	集水桝12	1基	コンクリート	H11	24年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	集水桝13	集水桝13	1基	コンクリート	H11	24年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	集水桝14	集水桝14	1基	コンクリート	H11	24年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	集水桝15	集水桝15	1基	コンクリート	H11	24年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	集水桝16	集水桝16	1基	コンクリート	H11	24年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	集水桝17	集水桝17	1基	コンクリート	H11	24年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	集水桝18	集水桝18	1基	コンクリート	H11	24年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	集水桝19	集水桝19	1基	コンクリート	H11	24年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	集水桝20	集水桝20	1基	コンクリート	H11	24年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	集水桝21	集水桝21	1基	コンクリート	H11	24年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	集水桝22	集水桝22	1基	コンクリート	H11	24年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	集水桝23	集水桝23	1基	コンクリート	H11	24年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	集水桝24	集水桝24	1基	コンクリート	H11	24年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	集水桝25	集水桝25	1基	コンクリート	H11	24年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	集水桝26	集水桝26	1基	コンクリート	H11	24年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	集水桝27	集水桝27	1基	コンクリート	H11	24年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	集水桝28	集水桝28	1基	コンクリート	H11	24年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	集水桝29	集水桝29	1基	コンクリート	H11	24年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	集水桝30	集水桝30	1基	コンクリート	H11	24年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	集水桝31	集水桝31	1基	コンクリート	H11	24年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	集水桝32	集水桝32	1基	コンクリート	H11	24年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	集水桝33	集水桝33	1基	コンクリート	H11	24年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	集水桝34	集水桝34	1基	コンクリート	H11	24年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	集水桝35	集水桝35	1基	コンクリート	H11	24年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	集水桝36	集水桝36	1基	コンクリート	H11	24年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	集水桝37	集水桝37	1基	コンクリート	H11	24年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	集水桝38	集水桝38	1基	コンクリート	H11	24年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：豊科南部総合公園（総合公園） 供用年度：平成5年度

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
管理施設	集水桝39	集水桝39	1基	コンクリート	H11	24年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	集水桝40	集水桝40	1基	コンクリート	H11	24年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	集水桝41	集水桝41	1基	コンクリート	H11	24年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	案内板（テニスコート使用）1	案内板（テニスコート使用）1	1基	金属（ｽﾁｰﾙ）	H11	24年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R17以降										
管理施設	案内板（テニスコート使用）2	案内板（テニスコート使用）2	1基	金属（ｽﾁｰﾙ）	H11	24年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R17以降										
管理施設	掲示板（テニスコート用）	掲示板（テニスコート用）	1基	木材	H11	24年	15年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	案内図（マレットゴルフ場コース）	案内図（マレットゴルフ場コース）	1基	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	H9	26年	42年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R21以降										
管理施設	案内板（禁止事項）1	案内板（禁止事項）1	1基	アルミ	H11	24年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R17以降										
管理施設	案内板（禁止事項）2	案内板（禁止事項）2	1基	アルミ	H11	24年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R17以降										
管理施設	案内板（禁止事項）3	案内板（禁止事項）3	1基	アルミ	H11	24年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R17以降										
管理施設	案内板（禁止事項）4	案内板（禁止事項）4	1基	アルミ	H11	24年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R17以降										
管理施設	案内板（禁止事項）5	案内板（禁止事項）5	1基	アルミ	H11	24年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R17以降										
管理施設	案内板（案内図）1	案内板（案内図）1	1基	鋼管擬木	H11	24年	42年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R23以降										
管理施設	案内板（案内図）2	案内板（案内図）2	1基	鋼管擬木	H11	24年	42年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R23以降										
管理施設	案内板（案内図）3	案内板（案内図）3	1基	鋼管擬木	H11	24年	42年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R23以降										
管理施設	散水栓1	散水栓1	1基	金属	H11	24年	15年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	散水栓2	散水栓2	1基	金属	H11	24年	15年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	散水栓3	散水栓3	1基	金属	H11	24年	15年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	散水栓4	散水栓4	1基	金属	H11	24年	15年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	散水栓5	散水栓5	1基	金属	H11	24年	15年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	散水栓6	散水栓6	1基	金属	H11	24年	15年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	散水栓8	散水栓8	1基	金属	H11	24年	15年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	散水栓9	散水栓9	1基	金属	H11	24年	15年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	散水栓10	散水栓10	1基	金属	H11	24年	15年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	散水栓11	散水栓11	1基	金属	H11	24年	15年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	散水栓12	散水栓12	1基	金属	H11	24年	15年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	止水弁1	止水弁1	1基	金属	H11	24年	15年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	止水弁2	止水弁2	1基	金属	H11	24年	15年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	止水弁3	止水弁3	1基	金属	H11	24年	15年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	止水弁4	止水弁4	1基	金属	H11	24年	15年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	止水弁5	止水弁5	1基	金属	H11	24年	15年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	止水弁6	止水弁6	1基	金属	H11	24年	15年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：豊科南部総合公園（総合公園） 供用年度：平成5年度

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
管理施設	止水弁7	止水弁7	1基	金属	H11	24年	15年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	止水弁9	止水弁9	1基	金属	H11	24年	15年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	止水弁10	止水弁10	1基	金属	H11	24年	15年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	止水弁11	止水弁11	1基	金属	H11	24年	15年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	止水弁12	止水弁12	1基	金属	H11	24年	15年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	止水弁13	止水弁13	1基	金属	H11	24年	15年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	止水弁14	止水弁14	1基	金属	H11	24年	15年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	止水弁15	止水弁15	1基	金属	H11	24年	15年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	仕切弁	仕切弁	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H11	24年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	不凍栓1	不凍栓1	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H11	24年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	不凍栓3	不凍栓3	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H11	24年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	不凍栓4	不凍栓4	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H11	24年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	不凍栓5	不凍栓5	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H11	24年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝1	汚水桝1	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H11	24年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝2	汚水桝2	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H11	24年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝3	汚水桝3	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H11	24年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝4	汚水桝4	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H11	24年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝5	汚水桝5	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H11	24年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝6	汚水桝6	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H11	24年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝7	汚水桝7	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H11	24年	15年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝8	汚水桝8	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H11	24年	15年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝9	汚水桝9	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H11	24年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝10	汚水桝10	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H11	24年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝11	汚水桝11	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H11	24年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝12	汚水桝12	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H11	24年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝13	汚水桝13	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H11	24年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝16	汚水桝16	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H11	24年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝17	汚水桝17	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H11	24年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝19	汚水桝19	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H11	24年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝20	汚水桝20	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H11	24年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝21	汚水桝21	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H11	24年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝22	汚水桝22	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H11	24年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：豊科南部総合公園（総合公園） 供用年度：平成5年度

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
管理施設	汚水桝23	汚水桝23	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H11	24年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	量水器1	量水器1	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H11	24年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	量水器2	量水器2	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H11	24年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	量水器3	量水器3	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H11	24年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	キュービクル	キュービクル	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H11	24年	30年	R5	健全度C 変圧器、継電器、避雷器等は更新推奨時期を大幅に超過し老朽化している。	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R7		23400 更新								
管理施設	水道設備格納場所	水道設備格納場所	1基	繊鋼板	H11	24年	41年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R22以降										
管理施設	量水計	量水計	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H11	24年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R17以降										
管理施設	井戸設備、加圧タンク	井戸設備、加圧タンク	1基	金属	R2	3年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R32以降										
管理施設	駐輪場1-1	駐輪場1-1	1基	金属造	H11	24年	24年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R17以降										
管理施設	駐輪場1-2	駐輪場1-2	1基	金属造	H11	24年	24年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R17以降										
管理施設	駐輪場1-3	駐輪場1-3	1基	金属造	H11	24年	24年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R17以降										
管理施設	駐輪場2	駐輪場2	1基	金属造	H11	24年	24年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R17以降										
管理施設	物置1	物置1	1基	金属造	H9	26年	17年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	公衆電話BOX	公衆電話BOX	1基	金属					占用物		占用物			－										
管理施設	擁壁	擁壁	34.1m3	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	H11	24年	50年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R31以降										
管理施設	石積	石積	96.1m3	石材	H9	26年	38年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R36以降										
管理施設	倉庫1	倉庫1	1棟	金属造	H11	24年	17年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	倉庫2	倉庫2	1棟	金属造	H11	24年	17年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	倉庫3	倉庫3	1棟	金属造	H11	24年	17年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	倉庫4	倉庫4	1棟	金属造	H11	24年	17年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1棟	プラ擬木	H9	26年	22年	R5	健全度A 健全であり美観を保たれている。	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R31						0 0				
遊戯施設	ロッキング遊具大1	ロッキング遊具大1	1基	金属	H28	6年	10年	R5	健全度A	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R22						56 軸受け部修繕,表面補修				
遊戯施設	ロッキング遊具大2	ロッキング遊具大2	1基	金属	H28	6年	10年	R5	健全度A	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R22						56 軸受け部修繕,表面補修				
遊戯施設	ロッキング遊具小(紺)	ロッキング遊具小(紺)	1基	金属	H28	6年	10年	R5	健全度A	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R22						34 軸受け部修繕,表面補修				
遊戯施設	ロッキング遊具小(黄)	ロッキング遊具小(黄)	1基	金属	H28	6年	10年	R5	健全度A	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R22						34 軸受け部修繕,表面補修				
遊戯施設	ロッキング遊具小(緑)	ロッキング遊具小(緑)	1基	金属	H28	6年	10年	R5	健全度A	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R22						34 軸受け部修繕,表面補修				
遊戯施設	ロッキング遊具小(ピンク)	ロッキング遊具小(ピンク)	1基	金属	H28	6年	10年	R5	健全度A	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R22						34 軸受け部修繕,表面補修				
遊戯施設	遊具(ふくろう)	遊具(ふくろう)	1基	金属	H28	6年	15年	R5	健全度A	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R34						56 支柱塗装				
遊戯施設	遊具(機関車)	遊具(機関車)	1基	金属	H28	6年	15年	R5	健全度A	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R34						0 0				
管理施設	サイン(公園名板)	サイン(公園名板)	1基	石材	H26	9年	38年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R53以降										
管理施設	サイン(スパイク禁止看板)1	サイン(スパイク禁止看板)1	1基	擬木樹脂	H27	8年	22年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R30以降										
管理施設	サイン(スパイク禁止看板)2	サイン(スパイク禁止看板)2	1基	擬木樹脂	H27	8年	22年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R30以降										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：豊科南部総合公園（総合公園） 供用年度：平成5年度

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
管理施設	サイン(スパイク禁止看板)3	サイン(スパイク禁止看板)3	1基	擬木樹脂	H27	8年	22年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R30以降										
管理施設	サイン(愛犬広場)	サイン(愛犬広場)	1基	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	H26	9年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R26以降										
管理施設	車止め(赤白ポール)	車止め(赤白ポール)	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H29	6年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R35以降										
管理施設	車止め(茶ポール)1	車止め(茶ポール)1	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H29	6年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R35以降										
管理施設	車止め(茶ポール)2	車止め(茶ポール)2	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H29	6年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R35以降										
管理施設	車止め(茶ポール)3	車止め(茶ポール)3	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H29	6年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R35以降										
管理施設	車止め(茶ポール)4	車止め(茶ポール)4	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H29	6年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R35以降										
災害応急対策施設	防災無線	防災無線	1基	金属					占用物		占用物			－										
運動施設	テニスネット2	テニスネット2	1式	金属	H11	24年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R17以降										
運動施設	テニスネット3	テニスネット3	1式	金属	H11	24年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R17以降										
運動施設	テニスネット4	テニスネット4	1式	金属	H11	24年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R17以降										
運動施設	テニスネット5	テニスネット5	1式	金属	H11	24年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R17以降										
運動施設	テニスネット6	テニスネット6	1式	金属	H11	24年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R17以降										
運動施設	テニスネット7	テニスネット7	1式	金属	H11	24年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R17以降										
運動施設	テニスネット8	テニスネット8	1式	金属	H11	24年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R17以降										
運動施設	テニスネット9	テニスネット9	1式	金属	H11	24年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R17以降										
運動施設	テニスネット10	テニスネット10	1式	金属	H11	24年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R17以降										
運動施設	審判台1	審判台1	1式	金属	H11	24年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R17以降										
運動施設	審判台2	審判台2	1式	金属	H11	24年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R17以降										
運動施設	審判台3	審判台3	1式	金属	H11	24年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R17以降										
運動施設	審判台4	審判台4	1式	金属	H11	24年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R17以降										
運動施設	審判台5	審判台5	1式	金属	H11	24年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R17以降										
運動施設	審判台6	審判台6	1式	金属	H11	24年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R17以降										
運動施設	審判台7	審判台7	1式	金属	H11	24年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R17以降										
運動施設	審判台8	審判台8	1式	金属	H11	24年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R17以降										
運動施設	審判台9	審判台9	1式	金属	H11	24年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R17以降										
運動施設	審判台10	審判台10	1式	金属	H11	24年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R17以降										
管理施設	公園灯（角型）	公園灯（角型）	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	R3	1年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R39以降										
管理施設	車止め1-35	車止め1-35	1基	コンクリート	R2	2年	42年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R44以降										
管理施設	車止め1-36	車止め1-36	1基	コンクリート	R2	2年	42年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R44以降										
管理施設	車止め1-37	車止め1-37	1基	コンクリート	R2	2年	42年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R44以降										
管理施設	車止め1-38	車止め1-38	1基	コンクリート	R2	2年	42年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R44以降										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：豊科南部総合公園（総合公園） 供用年度：平成5年度

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
管理施設	車止め1-39	車止め1-39	1基	コンクリート	R2	2年	42年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R44以降										
管理施設	車止め1-40	車止め1-40	1基	コンクリート	R2	2年	42年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R44以降										
管理施設	車止め1-41	車止め1-41	1基	コンクリート	R2	2年	42年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R44以降										
管理施設	車止め1-42	車止め1-42	1基	コンクリート	R2	2年	42年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R44以降										
管理施設	車止め1-43	車止め1-43	1基	コンクリート	R2	2年	42年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R44以降										
管理施設	車止め1-44	車止め1-44	1基	コンクリート	R2	2年	42年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R44以降										
管理施設	サイン（公園名板）1	サイン（公園名板）1	1式	アルミ	R3	1年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R39以降										
管理施設	車止め4-1	車止め4-1	1基	鋼材	R2	2年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R38以降										
管理施設	車止め4-2	車止め4-2	1基	鋼材	R2	2年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R38以降										
管理施設	車止め4-3	車止め4-3	1基	鋼材	R2	2年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R38以降										
管理施設	自動販売機1	自動販売機1	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)					占用物		占用物			－										
管理施設	自動販売機2	自動販売機2	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)					占用物		占用物			－										
管理施設	自動販売機3	自動販売機3	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)					占用物		占用物			－										
管理施設	分電盤（自動販売機）1	分電盤（自動販売機）1	1基	プラスチック					占用物		占用物			－										
休養施設	ベンチ（噴水周辺）1	ベンチ（噴水周辺）1	1基	御影石	R3	2年	38年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R60以降										
休養施設	ベンチ（噴水周辺）2	ベンチ（噴水周辺）2	1基	御影石	R3	2年	38年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R60以降										
休養施設	ベンチ（噴水周辺）3	ベンチ（噴水周辺）3	1基	御影石	R3	2年	38年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R60以降										
休養施設	ベンチ（噴水周辺）4	ベンチ（噴水周辺）4	1基	御影石	R3	2年	38年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R60以降										
管理施設	案内板（噴水利用）	案内板（噴水利用）	1基	再生木材	R3	2年	22年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R36以降										
管理施設	サイン（10の約束）1	サイン（10の約束）1	1基	金属	R1	3年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R37以降										
管理施設	量水器4	量水器4	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H11	24年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	車止め2-4	車止め2-4	1基	鋼材	H11	24年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R17以降										
管理施設	車止め2-5	車止め2-5	1基	鋼材	H11	24年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R17以降										
管理施設	引込柱2	引込柱2	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	R1	4年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R37以降										
管理施設	サイン（10の約束）2	サイン（10の約束）2	1基	金属	R1	3年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R37以降										
管理施設	案内板（案内図）5	案内板（案内図）5	1式	アルミ	R3	2年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R39以降										
管理施設	車止め1-45	車止め1-45	1基	コンクリート	H11	24年	42年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R23以降										
管理施設	引込柱3	引込柱3	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	R1	4年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R37以降										
園路広場	アスファルト舗装（噴水周辺）	アスファルト舗装（噴水周辺）	401.6m2	アスファルト	R3	2年	10年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R23以降										
休養施設	ベンチ（背有り）1	ベンチ（背有り）1	1基	木材	H25	9年	7年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	ベンチ（背無し）52	ベンチ（背無し）52	1基	木材	H25	9年	7年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	自動販売機4	自動販売機4	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)					占用物		占用物			－										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：豊科南部総合公園（総合公園） 供用年度：平成5年度

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
管理施設	自動販売機5	自動販売機5	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)					占用物		占用物			－										
管理施設	自動販売機6	自動販売機6	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)					占用物		占用物			－										
管理施設	自動販売機7	自動販売機7	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)					占用物		占用物			－										
管理施設	分電盤（自動販売機）2	分電盤（自動販売機）2	1基	プラスチック					占用物		占用物			－										
休養施設	ベンチ（背有り）2	ベンチ（背有り）2	1基	木材	H25	9年	7年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	ベンチ（背有り）3	ベンチ（背有り）3	1基	木材	H25	9年	7年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	ベンチ（背無し）53	ベンチ（背無し）53	1基	木材	H25	9年	7年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	電気マンホール52	電気マンホール52	1基	コンクリート	H11	24年	20年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	電気マンホール53	電気マンホール53	1基	コンクリート	H11	24年	20年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	集水桝42	集水桝42	1基	コンクリート	H11	24年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	集水桝43	集水桝43	1基	コンクリート	R3	2年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	集水桝44	集水桝44	1基	コンクリート	H11	24年	20年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	集水桝45	集水桝45	1基	コンクリート	H11	24年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	集水桝46	集水桝46	1基	コンクリート	H11	24年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	集水桝47	集水桝47	1基	コンクリート	H11	24年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	集水桝48	集水桝48	1基	コンクリート	H11	24年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	集水桝49	集水桝49	1基	コンクリート	H11	24年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	集水桝50	集水桝50	1基	コンクリート	H11	24年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	集水桝51	集水桝51	1基	コンクリート	H11	24年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝24	汚水桝24	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H11	24年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	マンホール1	マンホール1	1基	コンクリート	H11	24年	20年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	マンホール2	マンホール2	1基	コンクリート	H11	24年	20年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	マンホール3	マンホール3	1基	コンクリート	R3	2年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
管理施設	マンホール4	マンホール4	1基	コンクリート	R3	2年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
管理施設	マンホール5	マンホール5	1基	コンクリート	H11	24年	20年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	マンホール6	マンホール6	1基	コンクリート	H11	24年	20年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	不凍栓6	不凍栓6	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H11	24年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	不凍栓7	不凍栓7	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	R3	2年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
管理施設	不凍栓8	不凍栓8	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	R3	2年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
管理施設	不凍栓9	不凍栓9	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	R3	2年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
管理施設	不凍栓10	不凍栓10	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	R3	2年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
管理施設	不凍栓11	不凍栓11	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	R3	2年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：豊科南部総合公園（総合公園） 供用年度：平成5年度

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
管理施設	不凍栓12	不凍栓12	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	R3	2年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
管理施設	不凍栓13	不凍栓13	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	R3	2年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
管理施設	不凍栓14	不凍栓14	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	R3	2年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
管理施設	不凍栓15	不凍栓15	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	R3	2年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
管理施設	不凍栓16	不凍栓16	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H11	24年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	下水マンホール6	下水マンホール6	1基	コンクリート	H11	24年	20年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	浸透桝1	浸透桝1	1基	コンクリート	H11	24年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	浸透桝2	浸透桝2	1基	コンクリート	H11	24年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	浸透桝3	浸透桝3	1基	コンクリート	H11	24年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	浸透桝4	浸透桝4	1基	コンクリート	H11	24年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	浸透桝5	浸透桝5	1基	コンクリート	H11	24年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	浸透桝6	浸透桝6	1基	コンクリート	H11	24年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	浸透桝7	浸透桝7	1基	コンクリート	H11	24年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	浸透桝8	浸透桝8	1基	コンクリート	H11	24年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	浸透桝9	浸透桝9	1基	コンクリート	H11	24年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	止水弁16	止水弁16	1基	金属	H11	24年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	止水弁17	止水弁17	1基	金属	H11	24年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	止水弁18	止水弁18	1基	金属	R3	2年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
管理施設	止水弁19	止水弁19	1基	金属	R3	2年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
管理施設	止水弁20	止水弁20	1基	金属	R3	2年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
管理施設	止水弁21	止水弁21	1基	金属	R3	2年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
管理施設	止水弁22	止水弁22	1基	金属	R3	2年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
管理施設	止水弁23	止水弁23	1基	金属	R3	2年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
管理施設	止水弁24	止水弁24	1基	金属	R3	2年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
管理施設	止水弁25	止水弁25	1基	金属	R3	2年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
管理施設	止水弁26	止水弁26	1基	金属	R3	2年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
管理施設	止水弁27	止水弁27	1基	金属	H11	24年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	量水器3	量水器3	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	R3	2年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
管理施設	雨水マンホール4	雨水マンホール4	1基	コンクリート	H9	26年	20年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	雨水マンホール5	雨水マンホール5	1基	コンクリート	H9	26年	20年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	散水栓13	散水栓13	1基	金属	H11	24年	15年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	散水栓14	散水栓14	1基	金属	H11	24年	15年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：豊科南部総合公園（総合公園） 供用年度：平成5年度

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
管理施設	サイン(駐車場)	サイン(駐車場)	1式	アルミ	R2	3年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R38以降										
管理施設	外灯	外灯	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)					占用物		占用物			－										
管理施設	車止め5-1	車止め5-1	1基	鋼材	R2	3年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R38以降										
管理施設	車止め5-2	車止め5-2	1基	鋼材	R2	3年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R38以降										
管理施設	車止め5-3	車止め5-3	1基	鋼材	R2	3年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R38以降										
管理施設	車止め5-4	車止め5-4	1基	鋼材	R2	3年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R38以降										
管理施設	車止め5-5	車止め5-5	1基	鋼材	R2	3年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R38以降										
管理施設	車止め5-6	車止め5-6	1基	鋼材	R2	3年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R38以降										
管理施設	車止め5-7	車止め5-7	1基	鋼材	R2	3年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R38以降										
管理施設	車止め5-8	車止め5-8	1基	鋼材	R2	3年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R38以降										
管理施設	車止め5-9	車止め5-9	1基	鋼材	R2	3年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R38以降										
管理施設	車止め5-10	車止め5-10	1基	鋼材	R2	3年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R38以降										
管理施設	車止め5-11	車止め5-11	1基	鋼材	R2	3年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R38以降										
管理施設	車止め5-12	車止め5-12	1基	鋼材	R2	3年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R38以降										
管理施設	車止め5-13	車止め5-13	1基	鋼材	R2	3年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R38以降										
管理施設	車止め5-14	車止め5-14	1基	鋼材	R2	3年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R38以降										
管理施設	車止め5-15	車止め5-15	1基	鋼材	R2	3年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R38以降										
管理施設	車止め5-16	車止め5-16	1基	鋼材	R2	3年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R38以降										
管理施設	車止め5-17	車止め5-17	1基	鋼材	R2	3年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R38以降										
管理施設	車止め5-18	車止め5-18	1基	鋼材	R2	3年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R38以降										
管理施設	汚水桝25	汚水桝25	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H11	24年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝26	汚水桝26	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H11	24年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	汚水桝27	汚水桝27	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H11	24年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	車止め(コンクリート)	車止め(コンクリート)	1基	コンクリート	R3	1年	42年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R45以降										
管理施設	車止め(コンクリート)	車止め(コンクリート)	1基	コンクリート	R3	1年	42年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R45以降										
管理施設	車止め(コンクリート)	車止め(コンクリート)	1基	コンクリート	R3	1年	42年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R45以降										
管理施設	公園灯	公園灯	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	R3	1年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R39以降										
管理施設	サイン(安曇野市の水)	サイン(安曇野市の水)	1式	ステンレス	R3	1年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R39以降										
便益施設	給水スタンド	給水スタンド	1基	ステンレス	R3	1年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R39以降										
管理施設	止水弁	止水弁	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	R3	1年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
管理施設	量水器	量水器	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	R3	1年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
休養施設	かまどベンチ	かまどベンチ	1基	再生木材	R3	1年	22年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R36以降										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：豊科南部総合公園（総合公園） 供用年度：平成5年度

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
管理施設	案内板（案内図）	案内板（案内図）	1式	アルミ	R3	1年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R39以降										
管理施設	公園灯	公園灯	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	R3	1年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R39以降										
管理施設	サイン(ANCアリーナ)	サイン(ANCアリーナ)	1式	アルミ	R3	1年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R39以降										
管理施設	時計	時計	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	R3	1年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R39以降										
管理施設	電気マンホール	電気マンホール	1基	コンクリート	R3	1年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
休養施設	ベンチ(あんば)	ベンチ(あんば)	1基	再生木材	R3	2年	22年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R36以降										
管理施設	止水弁	止水弁	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	R3	1年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
管理施設	散水栓	散水栓	1基	金属	R3	1年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
休養施設	ベンチ(あんば)	ベンチ(あんば)	1基	再生木材	R3	2年	22年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R36以降										
休養施設	ベンチ(あんば)	ベンチ(あんば)	1基	再生木材	R3	2年	22年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R36以降										
休養施設	ベンチ(あんば)	ベンチ(あんば)	1基	再生木材	R3	2年	22年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R36以降										
管理施設	手摺り(スロープ)	手摺り(スロープ)	3m	金属(ｽﾁｰﾙ)	R3	1年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R39以降										
管理施設	手摺り(スロープ)	手摺り(スロープ)	3m	金属(ｽﾁｰﾙ)	R3	1年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R39以降										
管理施設	サイン(ペット禁止)	サイン(ペット禁止)	1式	木材	R3	1年	10年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R23以降										
管理施設	仕切弁	仕切弁	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	R3	1年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
管理施設	量水器	量水器	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	R3	1年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
管理施設	量水器	量水器	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	R3	1年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
管理施設	量水器	量水器	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	R3	1年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
管理施設	量水器	量水器	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	R3	1年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
管理施設	量水器	量水器	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	R3	1年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
管理施設	仕切弁	仕切弁	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	R3	1年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
管理施設	仕切弁	仕切弁	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	R3	1年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
管理施設	仕切弁	仕切弁	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	R3	1年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
管理施設	仕切弁	仕切弁	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	R3	1年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
管理施設	量水計	量水計	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	R3	1年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R39以降										
災害応急対策施設	消火栓	消火栓	1基		R3	1年			占用物		占用物			－										
災害応急対策施設	格納箱	格納箱	1基		R3	1年			占用物		占用物			－										
管理施設	電気マンホール	電気マンホール	1基	コンクリート	R3	1年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
休養施設	ベンチ(背のばし)	ベンチ(背のばし)	1基	再生木材	R3	2年	22年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R36以降										
休養施設	ベンチ(背のばし)	ベンチ(背のばし)	1基	再生木材	R3	2年	22年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R36以降										
管理施設	電気マンホール	電気マンホール	1基	コンクリート	R3	1年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：豊科南部総合公園（総合公園） 供用年度：平成5年度

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
管理施設	電気マンホール	電気マンホール	1基	コンクリート	R3	1年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
休養施設	ベンチ(あんば)	ベンチ(あんば)	1基	再生木材	R3	2年	22年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R36以降										
休養施設	ベンチ(あんば)	ベンチ(あんば)	1基	再生木材	R3	2年	22年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R36以降										
休養施設	ベンチ(背のばし)	ベンチ(背のばし)	1基	再生木材	R3	2年	22年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R36以降										
休養施設	ベンチ(背のばし)	ベンチ(背のばし)	1基	再生木材	R3	2年	22年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R36以降										
休養施設	ベンチ(背のばし)	ベンチ(背のばし)	1基	再生木材	R3	2年	22年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R36以降										
管理施設	散水栓	散水栓	1基	金属	R3	1年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
管理施設	止水弁	止水弁	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	R3	1年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
管理施設	浸透桝	浸透桝	1基	コンクリート	R3	1年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
管理施設	散水栓	散水栓	1基	金属	R3	1年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
管理施設	止水弁	止水弁	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	R3	1年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
管理施設	電力柱	電力柱	1基	コンクリート	R3	1年			占用物		占用物			－										
管理施設	電力柱	電力柱	1基	コンクリート	R3	1年			占用物		占用物			－										
管理施設	電力柱	電力柱	1基	コンクリート	R3	1年			占用物		占用物			－										
管理施設	警戒標識	警戒標識	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	R3	1年			占用物		占用物			－										
管理施設	電力柱	電力柱	1基	コンクリート	R3	1年			占用物		占用物			－										
管理施設	電力柱	電力柱	1基	コンクリート	R3	1年			占用物		占用物			－										
管理施設	散水栓	散水栓	1基	金属	R3	1年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
管理施設	止水弁	止水弁	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	R3	1年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
管理施設	公園灯(太陽光パネル)	公園灯(太陽光パネル)	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	R3	1年	18年	R5	健全度A	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R39					56 バッテリー交換					
休養施設	ベンチ(背のばし)	ベンチ(背のばし)	1基	再生木材	R3	2年	22年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R36以降										
管理施設	公園灯(太陽光パネル)	公園灯(太陽光パネル)	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	R3	1年	18年	R5	健全度A	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R46					56 バッテリー交換					
休養施設	ベンチ(背のばし)	ベンチ(背のばし)	1基	再生木材	R3	2年	22年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R36以降										
休養施設	ベンチ(背のばし)	ベンチ(背のばし)	1基	再生木材	R3	2年	22年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R36以降										
管理施設	散水栓	散水栓	1基	金属	R3	1年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
管理施設	止水弁	止水弁	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	R3	1年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
管理施設	車止め(差し込み式)	車止め(差し込み式)	1基	鋼材	R3	1年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R39以降										
管理施設	車止め(差し込み式)	車止め(差し込み式)	1基	鋼材	R3	1年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R39以降										
管理施設	車止め(差し込み式)	車止め(差し込み式)	1基	鋼材	R3	1年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R39以降										
管理施設	車止め(差し込み式)	車止め(差し込み式)	1基	鋼材	R3	1年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R39以降										
管理施設	車止め(固定式)	車止め(固定式)	1基	鋼材	R3	1年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R39以降										
管理施設	車止め(固定式)	車止め(固定式)	1基	鋼材	R3	1年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R39以降										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：豊科南部総合公園（総合公園） 供用年度：平成5年度

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
管理施設	車止め(固定式)	車止め(固定式)	1基	鋼材	R3	1年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R39以降										
管理施設	車止め(固定式)	車止め(固定式)	1基	鋼材	R3	1年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R39以降										
管理施設	車止め(固定式)	車止め(固定式)	1基	鋼材	R3	1年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R39以降										
管理施設	車止め(固定式)	車止め(固定式)	1基	鋼材	R3	1年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R39以降										
管理施設	車止め(固定式)	車止め(固定式)	1基	鋼材	R3	1年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R39以降										
管理施設	車止め(固定式)	車止め(固定式)	1基	鋼材	R3	1年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R39以降										
管理施設	車止め(固定式)	車止め(固定式)	1基	鋼材	R3	1年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R39以降										
管理施設	車止め(固定式)	車止め(固定式)	1基	鋼材	R3	1年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R39以降										
管理施設	車止め(固定式)	車止め(固定式)	1基	鋼材	R3	1年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R39以降										
管理施設	サイン(ペット禁止)	サイン(ペット禁止)	1式	木材	R3	1年	10年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R23以降										
災害応急対策施設	防火水槽看板	防火水槽看板	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	R3	1年			占用物		占用物			－										
災害応急対策施設	防火水槽	防火水槽	1基	コンクリート	R3	1年			占用物		占用物			－										
管理施設	仕切弁	仕切弁	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	R3	1年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
管理施設	公園灯	公園灯	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	R3	1年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R39以降										
管理施設	引込柱	引込柱	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	R3	1年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R39以降										
管理施設	電気マンホール	電気マンホール	1基	コンクリート	R3	1年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
管理施設	電気マンホール	電気マンホール	1基	コンクリート	R3	1年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
管理施設	公園灯	公園灯	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	R3	1年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R39以降										
管理施設	公園灯	公園灯	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	R3	1年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R39以降										
管理施設	公園灯	公園灯	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	R3	1年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R39以降										
管理施設	公園灯	公園灯	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	R3	1年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R39以降										
管理施設	公園灯	公園灯	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	R3	1年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R39以降										
管理施設	公園灯	公園灯	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	R3	1年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R39以降										
管理施設	公園灯	公園灯	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	R3	1年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R39以降										
管理施設	公園灯	公園灯	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	R3	1年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R39以降										
管理施設	散水栓	散水栓	1基	金属	R3	1年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
管理施設	止水弁	止水弁	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	R3	1年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
管理施設	サイン(駐車場)	サイン(駐車場)	1式	アルミ	R3	1年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R39以降										
管理施設	車止め(差し込み式)	車止め(差し込み式)	1基	鋼材	R3	1年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R39以降										
管理施設	車止め(差し込み式)	車止め(差し込み式)	1基	鋼材	R3	1年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R39以降										
管理施設	車止め(差し込み式)	車止め(差し込み式)	1基	鋼材	R3	1年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R39以降										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：豊科南部総合公園（総合公園） 供用年度：平成5年度

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
管理施設	車止め(差し込み式)	車止め(差し込み式)	1基	鋼材	R3	1年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R39以降										
管理施設	車止め(コンクリート)	車止め(コンクリート)	1基	コンクリート	R3	1年	42年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R45

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：豊科南部総合公園（総合公園） 供用年度：平成5年度

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
管理施設	電気マンホール	電気マンホール	1基	コンクリート	R3	1年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
管理施設	電気マンホール	電気マンホール	1基	コンクリート	R3	1年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
管理施設	電気マンホール	電気マンホール	1基	コンクリート	R3	1年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
管理施設	電気マンホール	電気マンホール	1基	コンクリート	R3	1年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
管理施設	電気マンホール	電気マンホール	1基	コンクリート	R3	1年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
管理施設	電気マンホール	電気マンホール	1基	コンクリート	R3	1年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
管理施設	電気マンホール	電気マンホール	1基	コンクリート	R3	1年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
管理施設	汚水桝(φ300)	汚水桝(φ300)	1基	硬質塩化ビニル	R3	1年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
管理施設	汚水桝(φ200)	汚水桝(φ200)	1基	硬質塩化ビニル	R3	1年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
管理施設	汚水桝(φ200)	汚水桝(φ200)	1基	硬質塩化ビニル	R3	1年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
管理施設	汚水桝(φ200)	汚水桝(φ200)	1基	硬質塩化ビニル	R3	1年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
管理施設	汚水桝(φ200)	汚水桝(φ200)	1基	硬質塩化ビニル	R3	1年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
管理施設	汚水桝(φ200)	汚水桝(φ200)	1基	硬質塩化ビニル	R3	1年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
管理施設	汚水桝(φ200)	汚水桝(φ200)	1基	硬質塩化ビニル	R3	1年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
管理施設	汚水桝(φ200)	汚水桝(φ200)	1基	硬質塩化ビニル	R3	1年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
管理施設	汚水桝(φ200)	汚水桝(φ200)	1基	硬質塩化ビニル	R3	1年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
管理施設	汚水桝(φ200)	汚水桝(φ200)	1基	硬質塩化ビニル	R3	1年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
管理施設	汚水桝(φ200)	汚水桝(φ200)	1基	硬質塩化ビニル	R3	1年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
管理施設	汚水桝(φ400)	汚水桝(φ400)	1基	硬質塩化ビニル	R3	1年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
管理施設	汚水桝(φ150)	汚水桝(φ150)	1基	硬質塩化ビニル	R3	1年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
管理施設	汚水桝(φ150)	汚水桝(φ150)	1基	硬質塩化ビニル	R3	1年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
管理施設	汚水桝(φ150)	汚水桝(φ150)	1基	硬質塩化ビニル	R3	1年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
管理施設	汚水桝(φ150)	汚水桝(φ150)	1基	硬質塩化ビニル	R3	1年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
管理施設	汚水桝(φ150)	汚水桝(φ150)	1基	硬質塩化ビニル	R3	1年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
管理施設	汚水桝(φ150)	汚水桝(φ150)	1基	硬質塩化ビニル	R3	1年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
管理施設	汚水桝(φ200)	汚水桝(φ200)	1基	硬質塩化ビニル	R3	1年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
管理施設	汚水桝(φ200)	汚水桝(φ200)	1基	硬質塩化ビニル	R3	1年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
管理施設	汚水桝(φ200)	汚水桝(φ200)	1基	硬質塩化ビニル	R3	1年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
管理施設	汚水桝(φ200)	汚水桝(φ200)	1基	硬質塩化ビニル	R3	1年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
管理施設	汚水桝(φ200)	汚水桝(φ200)	1基	硬質塩化ビニル	R3	1年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
管理施設	汚水桝(φ200)	汚水桝(φ200)	1基	硬質塩化ビニル	R3	1年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
管理施設	汚水桝(φ200)	汚水桝(φ200)	1基	硬質塩化ビニル	R3	1年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：豊科南部総合公園（総合公園） 供用年度：平成5年度

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
管理施設	汚水桝（φ200）	汚水桝（φ200）	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	R3	1年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
管理施設	汚水桝（φ300）	汚水桝（φ300）	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	R3	1年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
便益施設	駐車場	駐車場		アスファルト	R3	1年	10年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R23以降										
管理施設	側溝（VS300×300～300×500）	側溝（VS300×300～300×500）		コンクリート	R3	1年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
管理施設	側溝（VS300×300～300×700）	側溝（VS300×300～300×700）		コンクリート	R3	1年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
管理施設	側溝（VS300×300～300×800）	側溝（VS300×300～300×800）		コンクリート	R3	1年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
管理施設	擁壁	擁壁		鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	R3	1年	50年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R53以降										
管理施設	フェンス（スケートボード場）	フェンス（スケートボード場）		金属（ｽﾁｰﾙ）	R3	1年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R39以降										
運動施設	スケートボード場床スラブ	スケートボード場床スラブ		コンクリート	R3	1年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
管理施設	公園灯（太陽光パネル）	公園灯（太陽光パネル）	1基	金属（ｽﾁｰﾙ）	R3	1年	18年	R5	健全度A	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R39以降					56 バッテリー交換					
管理施設	散水栓	散水栓	1基	金属	R3	1年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
管理施設	止水弁	止水弁	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	R3	1年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
管理施設	散水栓	散水栓	1基	金属	R3	1年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
管理施設	止水弁	止水弁	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	R3	1年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
管理施設	手摺り（階段）	手摺り（階段）		擬木樹脂	R3	1年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R39以降										
管理施設	手摺り（階段）	手摺り（階段）		擬木樹脂	R3	1年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R39以降										
園路広場	階段	階段	7段	擬木樹脂	R3	1年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
園路広場	コンクリート舗装	コンクリート舗装	4.8m2	コンクリート	R3	1年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
園路広場	歩車道境界ブロック	歩車道境界ブロック		ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	R3	1年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
管理施設	フェンス（H=1.2）	フェンス（H=1.2）		金属（ｽﾁｰﾙ）	R3	1年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R39以降										
園路広場	縁石	縁石		地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	R3	1年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R33以降										
園路広場	アスファルト舗装（体育館周辺）	アスファルト舗装（体育館周辺）		アスファルト	R3	1年	10年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R23以降										
運動施設	ANCアリーナ	ANCアリーナ	1棟	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	R3	1年	47年	R5	健全度A	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R59										
管理施設	フェンス（H=1.8）	フェンス（H=1.8）			R3	1年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R39以降										
管理施設	フェンス（機械室）	フェンス（機械室）	13.4m	金属（ｽﾁｰﾙ）	R3	2年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R39以降										
															3,048	37,718	78,790	86,766	10,085	26,219	16,090	13,651	4,456	0

概算費用合計（千円）：　276,823

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：穂高駅西公園（街区公園） 供用年度：平成23年度

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
園路広場	インターロッキング	インターロッキング	89m2	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	H22	12年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R22以降										
園路広場	地先境界ブロック	地先境界ブロック	174.7m	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	H22	12年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R22以降										
園路広場	歩車道境界ブロック	歩車道境界ブロック	33.8m	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	H22	12年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R22以降										
園路広場	クレー舗装	クレー舗装	1式	粘土	H22	12年	10年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	四阿(防災型)	四阿(防災型)	1棟	木製	H22	12年	22年	R5	健全度B 部分的に破損がみられるが美観を保たれている。	低	予防保全	・定期的に劣化、損傷個所を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	R32										280 屋根塗装、柱補修
休養施設	収納縁台	収納縁台	1基	再生木材	H22	12年	22年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R25以降										
休養施設	ベンチ（背付き）1	ベンチ（背付き）1	1基	擬木樹脂	H22	12年	10年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	ベンチ（背付き）2	ベンチ（背付き）2	1基	擬木樹脂	H22	12年	10年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	ベンチ（背付き）3	ベンチ（背付き）3	1基	擬木樹脂	H22	12年	10年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	ベンチ（背付き）4	ベンチ（背付き）4	1基	擬木樹脂	H22	12年	10年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	サークルベンチ1	サークルベンチ1	1基	擬木樹脂	H22	12年	10年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
休養施設	サークルベンチ2	サークルベンチ2	1基	擬木樹脂	H22	12年	10年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
便益施設	水飲み場	水飲み場	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H22	12年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R22以降										
便益施設	駐車場	駐車場	27m2	アスファルト	H22	12年	10年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R16以降										
管理施設	公園灯1	公園灯1	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H22	12年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R28以降										
管理施設	公園灯2	公園灯2	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H22	12年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R28以降										
管理施設	公園灯3	公園灯3	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H22	12年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R28以降										
管理施設	引込柱	引込柱	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H22	12年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R28以降										
管理施設	分電盤	分電盤	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H22	12年	18年	R5	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R28以降										
管理施設	サイン	サイン	1基	木材	H22	12年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R22以降										
管理施設	フェンス	フェンス	44.4m	金属(ｽﾁｰﾙ)	H22	12年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R28以降										
管理施設	車止め1-1	車止め1-1	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H22	12年	42年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R34以降										
管理施設	車止め1-2	車止め1-2	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H22	12年	42年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R34以降										
管理施設	車止め1-3	車止め1-3	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H22	12年	42年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R34以降										
管理施設	車止め1-4	車止め1-4	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H22	12年	42年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R34以降										
管理施設	車止め1-5	車止め1-5	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H22	12年	42年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R34以降										
管理施設	車止め1-6	車止め1-6	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H22	12年	42年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R34以降										
管理施設	車止め2-1	車止め2-1	1基	鋼材	H22	12年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R28以降										
管理施設	車止め2-2	車止め2-2	1基	鋼材	H22	12年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R28以降										
管理施設	車止め3-1	車止め3-1	1基	ガードパイプ	H22	12年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R22以降										
管理施設	車止め3-2	車止め3-2	1基	ガードパイプ	H22	12年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R22以降										
管理施設	側溝（VS1000×1000）	側溝（VS1000×1000）	32m	コンクリート	H22	12年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R22以降										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：穂高駅西公園（街区公園） 供用年度：平成23年度

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
管理施設	電気マンホール	電気マンホール	1基	金属	H22	12年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R22以降										
管理施設	散水栓	散水栓	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H22	12年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R22以降										
管理施設	補助標識	補助標識	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)					占用物		占用物			－										
管理施設	量水器	量水器	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H22	12年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R22以降										
災害応急対策施設	防火水そう看板	防火水そう看板	1基	金属					占用物		占用物			－										
災害応急対策施設	消火栓	消火栓	1基	金属					占用物		占用物			－										
災害応急対策施設	格納箱	格納箱	1基	金属					占用物		占用物			－										
修景施設	花壇	花壇	2m2	砂	H22	12年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R22以降										
修景施設	花壇	花壇	2m2		H22	12年	20年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R22以降										
管理施設	不凍栓	不凍栓	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H22	12年	15年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R22以降										
管理施設	案内標識（公園利用のルール）	案内標識（公園利用のルール）	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	R1	4年	18年	R5	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		R37以降										

（様式3）公園施設長寿命化計画調書 （公園施設種類別現況）

公園施設種類	公園施設名	設置公園数
園路広場	舗装	33
園路広場	縁石	37
園路広場	階段	15
園路広場	橋	10
園路広場	柵・車止め等	1
合　計		96

主な公園施設の現況写真

豊科南部総合公園（アスファルト舗装）

豊科南部総合公園（敷砂）

豊科南部総合公園（舗装）

三郷文化公園（平板方形貼り舗装）

松尾寺山公園（コンクリート舗装）

龍門渕公園（インターロッキング舗装）

高家公園（縁石）

穂高駅西公園（縁石）

下堀公園（縁石）

豊科南部総合公園（階段）

三郷文化公園（階段）

龍門渕公園（階段）

三郷文化公園（橋）

龍門渕公園（橋）

穂高公園（橋）

豊科中央公園（スロープ）

三枚橋公園（砕石系）

常念ふれあい公園（橋）

見岳町公園（砕石系）

碌山公園（砕石系）

南小倉公園（手摺）

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）

※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式3）公園施設長寿命化計画調書 （公園施設種類別現況）

公園施設種類	公園施設名	設置公園数
修景施設	花壇	16
修景施設	植樹帯	2
修景施設	築山	14
修景施設	人工芝	1
修景施設	トレリス	4
修景施設	景石・敷石	5
修景施設	像	3
修景施設	州浜	2
修景施設	池・水路	12
修景施設	噴水	2
合　計		61

主な公園施設の現況写真

高家公園（花壇）

三郷文化公園（植樹帯）

堀金中央公園（景石）

三郷文化公園（築山）

豊科南部総合公園（築山）

碌山公園（水路）

堀金中央公園（滝）

松尾寺山公園（滝）

松尾寺山公園（池）

三郷文化公園（親水水路）

常念ふれあい公園（親水水路）

堀金中央公園（池）

豊科南部総合公園（噴水）

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式3）公園施設長寿命化計画調書 （公園施設種類別現況）

公園施設種類	公園施設名	設置公園数	主な公園施設の現況写真
休養施設	四阿等	28	三郷文化公園（四阿） 龍門渕公園（四阿） 穂高駅西公園（四阿）
休養施設	パーゴラ	24	中堀公園（四阿） 下堀公園（四阿） 常念ふれあい公園（四阿）
休養施設	ベンチ	44	たつみ原公園（パーゴラ） 松尾寺山公園（パーゴラ） 龍門渕公園（パーゴラ）
休養施設	テーブルセット	26	豊科中央公園（パーゴラ） 堀金中央公園（パーゴラ） 下長尾公園（パーゴラ）
			見岳町公園（テーブルセット） 豊科南部総合公園（テーブルセット） 松尾寺山公園（テーブルセット）
			龍門渕公園（テーブルセット） 豊科中央公園（テーブルセット） 常念ふれあい公園（テーブルセット）
			穂高駅西公園（ベンチ） 下堀公園（ベンチ） 常念ふれあい公園（ベンチ）
合　計		122	

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）

※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式3）公園施設長寿命化計画調書 （公園施設種類別現況）

公園施設種類	公園施設名	設置公園数
遊戯施設	すべり台	28
遊戯施設	ブランコ	29
遊戯施設	境界柵	26
遊戯施設	ジャングルジム	7
遊戯施設	雲梯	3
遊戯施設	鉄棒	15
遊戯施設	シーソー	10
遊戯施設	複合遊具	12
遊戯施設	スプリング遊具等	13
遊戯施設	砂場	27
遊戯施設	トンネル	3
遊戯施設	平均台	1
遊戯施設	ロープウェイ	2
遊戯施設	土俵	2
遊戯施設	健康遊具	1
合　計		179

主な公園施設の現況写真

常念ふれあい公園（滑り台）

高家公園（ブランコ）

高家公園（境界柵）

豊科西公園（滑り台）

豊科公園（複合遊具）

豊科西公園（複合遊具）

本村公園（雲梯）

中堀公園（鉄棒）

豊科南部総合公園（シーソー）

豊科南部総合公園（複合遊具）

三郷文化公園（複合遊具）

中堀公園（砂場）

豊科中央公園（複合遊具）

豊科南部総合公園（健康運動遊具）

豊科南部総合公園（健康運動遊具）

たつみ原公園（ジャングルジム）

下堀公園（ロープウェイ）

堀金中央公園（土俵）

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）

※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式3）公園施設長寿命化計画調書 （公園施設種類別現況）

公園施設種類	公園施設名	設置公園数
運動施設	グラウンド	32
運動施設	バックネット	3
運動施設	シェルター	4
運動施設	防球ネット	11
運動施設	ゲートボール場 マレットゴルフ場	6
運動施設	サッカーゴール	1
運動施設	バスケットゴール	7
運動施設	テニスコート	3
運動施設	バスケットコート	1
運動施設	バレーコート	1
運動施設	ポスト等備品	5
運動施設	更衣室等	3
運動施設	体育館	2
合　計		79

主な公園施設の現況写真

三郷文化公園（グラウンド）

龍文渕公園（グラウンド）

三郷文化公園（バックネット）

龍文渕公園（バックネット）

三郷文化公園（スタンド）

龍門渕公園（スタンド）

龍門渕公園（防球ネット）

下長尾公園（防球ネット）

北城公園（ゲートボール場）

豊科南部総合公園（マレットゴルフ場）

高家公園（広場）

たつみ原公園（広場）

中堀公園（バスケットゴール）

龍門渕公園（運動用具倉庫）

龍門渕公園（ポスト等備品）

三郷文化公園（テニスコート）

豊科南部総合公園（テニスコート）

豊科南部総合公園（ポスト等備品）

三郷文化公園（更衣室）

豊科南部総合公園（更衣室）

三郷文化公園（体育館）

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）

※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式3）公園施設長寿命化計画調書 （公園施設種類別現況）

公園施設種類	公園施設名	設置公園数
教養施設	記念碑等	16
教養施設	野外ステージ	2
教養施設	水車小屋	2
合　計		20

主な公園施設の現況写真

豊科南部総合公園（記念碑）

松尾寺山公園（記念碑）

堀金中央公園（記念碑）

三枚橋公園（記念碑）

龍門渕公園（水車小屋）

松尾寺山公園（水車小屋）

豊科南部総合公園（野外劇場）

龍門渕公園（野外劇場）

豊科中央公園（野外劇場）

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）

※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式3）公園施設長寿命化計画調書 （公園施設種類別現況）

公園施設種類	公園施設名	設置公園数
便益施設	駐車場	14
便益施設	駐輪場	3
便益施設	トイレ	35
便益施設	水飲み・洗い場	41
合　計		93

主な公園施設の現況写真

豊科南部総合公園（駐車場）

三郷文化公園（駐車場）

碌山公園（駐車場）

下堀公園（駐輪場）

三郷文化公園（駐輪場）

豊科南部総合公園（駐輪場）

豊科南部総合公園（トイレ）

中堀公園（トイレ）

常念ふれあい公園（トイレ）

豊科南部総合公園（水飲み場）

龍門渕公園（洗い場）

穂高駅西公園（水飲み場）

中堀公園（水飲み場）

下堀公園（水飲み場）

常念ふれあい公園（水飲み場）

碌山公園（水飲み場）

三枚橋公園（水飲み場）

上川手公園（水飲み場）

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）

※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式3）公園施設長寿命化計画調書 （公園施設種類別現況）

公園施設種類	公園施設名	設置公園数
管理施設	照明・時計	41
管理施設	ナイター照明	4
管理施設	サイン等	44
管理施設	柵・車止め等	44
管理施設	くずかご等	2
管理施設	舗装	3
管理施設	側溝	19
管理施設	擁壁	23
管理施設	倉庫等	14
管理施設	電気設備	35
管理施設	給排水設備	44
合　計		273

主な公園施設の現況写真

三枚橋公園（公園灯）

下堀公園（引込柱）

穂高駅西公園（サイン）

三郷文化公園（ナイター照明）

三郷文化公園（フェンス）

碌山公園（車止め）

龍門渕公園（掲揚塔）

龍門渕公園（フェンス）

三郷文化公園（ポンプ設備）

龍門渕公園（倉庫）

三郷文化公園（擁壁）

豊科南部総合公園（石積）

碌山公園（管理事務所）

常念ふれあい公園（石積）

龍門渕公園（管理事務所）

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）

※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）