安曇野市　公園施設長寿命化計画

平成３０年１１月

長野県安曇野市都市建設部都市計画課

１.都市公園整備状況

（平成 30 年 11 月 1 日時点）

管理対象都市公園の数	管理対象都市公園の面積	一人当たり都市公園面積
44	34.07ha	3.48 ㎡

２.計画期間　〔平成 31 年度～平成 40 年度（10 箇年)〕

３.計画対象公園

① 種別別箇所数

街区	近隣	地区	総合	運動	広域	風致	動植物	歴史	緩緑	都緑	その他	合計
35	4	2	1								2	44

② 選定理由

管理対象都市公園は、「都市公園法第２条に基づく都市公園（公園又は緑地)」と「安曇野市が管理している、その他の公園・緑地」と設定する。

４.計画対象公園施設

① 対象公園施設数

園路広場	修景施設	休養施設	遊戯施設	運動施設	教養施設	便益施設
189	106	575	239	123	34	113

管理施設	災害応急対策施設	その他	合計
1,887	－	－	3,266

② これまでの維持管理状況

これまで全ての公園施設（建築物、遊戯施設、公園施設等）を対象に、都市建設部都市計画課により維持保全（清掃・保守・修繕）と日常点検を行っている。

遊戯施設はこれらの管理に加え、国土交通省「都市公園における遊具の安全確保に関する指針」及び社団法人　日本公園施設業協会（JPFA）が策定した「遊具の安全に関する基準 JPFA-S：2008」に基づき毎年 1 回の定期点検を実施している。

また、平成 25 年度に策定した公園施設長寿命化計画に基づき、劣化が進んでいる施設を中心に、長寿命化対策を実施している。

③ 選定理由

本市の公園は設置から 30 年以上経過した公園が約３割を占め､5 年後には約４割に達する見込みである。平成 25 年度の長寿命化計画策定まで、公園施設の更新はほとんど行われておらず、公園施設の老朽化が顕在化していた。長寿命化計画に基づき財政的な制約を踏まえたメリハリのあるストックマネジメントを進めていくにあたり、本計画については市民から施設の補修、もしくは更新の要望が多数出ているため、管理対象公園すべてを引き続き計画対象公園としている。

計画対象公園については、公園施設の長寿命化対策により、公園機能の保全を図りつつ、ライフサイクルコストの削減を実現する。また、日常点検や定期点検による確認により、施設の安全性を維持する。

なお、策定から 5 年が経過した平成 30 年度に計画の見直しを行った。見直しの内容は以下のとおりである。

	内容
平成 30 年度	・施設調査の実施（施設増減、補修・更新状況の確認） ・遊具の点検後の状況確認と健全度・緊急度判定の実施 ・一般施設、建築物、土木構造物、設備等の健全度調査の実施及び健全度・緊急度判定の実施 ・全ての公園施設を対象とした公園施設長寿命化計画の見直し

５.健全度を把握するための健全度調査結果の概要

点検調査は、平成 30 年 7 月から同年 8 月までの期間に実施した。

１．一般施設、土木構造物、建築物

国交省の公園施設長寿命化計画策定指針に則り、健全度調査を実施した。

予防保全型施設に分類した施設の健全度の内訳は以下のとおりである。

ａ．一般施設（185）：A 判定：16 施設、B 判定 150 施設、
C 判定：18 施設、D 判定：1 施設（利用禁止とした）

ｃ．土木構造物（3）：A 判定 1 施設、B 判定：2 施設

ｄ．建築物（36）：A 判定：10 施設、B 判定 19 施設、
C 判定：7 施設

２．遊具等

公園施設業協会の遊具の日常点検マニュアルに則り点検を行った。

遊具に関しては毎年の点検と修繕等により状態の悪い施設は減少傾向にある。

ｂ．遊具等（220）：A 判定：37 施設、B 判定：166 施設、
C 判定：17 施設、D 判定：0 施設

３．各種設備

法令等で点検が必要な施設について、点検を実施したが異常は確認されなかった。

６.日常的な維持管理に関する基本的方針

維持保全（清掃・保守・修繕）と日常点検を都市建設部都市計画課により随時実施し、公園施設の機能の保全と安全性を維持するとともに、施設の劣化や損傷を把握する。

公園施設の異常が発見された場合は、劣化の状況によっては使用を中止し、事故等を予防する。また、補修もしくは更新、施設の撤去等を行った場合は、実施した年度、数量、素材等の情報を記録し、次回の長寿命化計画見直しの際の資料として活用する。

清掃等は、都市建設部都市計画課によるもののほか、地域住民や各種団体等によるアダプトプログラムの活用を推進する。

ａ．一般施設等、ｃ．土木構造物等、ｄ．建築物等

・日常点検で施設の劣化や損傷を把握した場合、利用禁止の措置を行う。また対象施設の健全度調査を実施し、施設の補修、もしくは更新を位置づけた上で措置を行う。

ｂ．遊具等

・日常点検及び年１回実施する定期点検により施設の劣化及び損傷を把握する。

・施設の劣化や損傷を把握した場合、利用禁止の措置を行う。

・同年に実施する定期点検の結果を健全度調査として活用し、対象施設の補修、もしくは更新を位置づけた上で措置を行う。

ｅ．その他設備等

・法で定める年１回実施する定期点検を健全度調査として活用する。

７. 公園施設の長寿命化のための基本方針

１．予防保全型に類型した施設

・予防保全型に類型される施設は、ライフサイクルコストを踏まえて適切な長寿命化対策を実施することにより延命化を図る。
・予防保全型施設であっても、劣化が著しく長寿命化対策によるライフサイクルコストの低減が見込めない場合には、事後保全型施設として取り扱う。
・日常的な点検のほか、5 年に 1 回以上の健全度調査を実施し、各施設の劣化状況を確認する。
・法定点検等を行っている施設については、積極的に点検結果を活用し、見直しに要する費用の低減を図る。
・計画に定める長寿命化対策の実施状況や、施設の劣化状況の変化を踏まえ、長寿命化計画の見直しを原則として 5 年に一度行う。

２．事後保全型に類型した施設

・健全度調査を実施しないため、維持保全（清掃・保守・修繕）と日常点検で公園施設の機能の保全と安全性を維持する。
・事後保全型に類型される施設は、長寿命化対策は実施しないが、日常の清掃や巡回の際に施設の劣化状況を把握し、適切な維持管理を行うことで劣化の進行を遅らせ、できるだけ長期間使用するよう努める。

８. 都市公園別の健全度調査結果、長寿命化に向けた具体的対策、対策内容・時期等

※別添「公園施設長寿命化計画調書」（様式１「総括表」、様式２「都市公園別」、様式３「公園施設種類別現況」）による

９. 計画全体の長寿命化対策の実施効果

今回長寿命化計画を策定した公園における 10 年間でのライフサイクルコスト縮減額は 11,445 万円である。

（様式1） 公園施設長寿命化計画調書 （総括表）

公園名	種別	供用年度	長寿命化を実施する公園施設	主な公園施設			長寿命化対象公園施設数	年次計画（費用）									単年度あたりのライフサイクルコスト縮減額（千円）
				設置年度	経過年数	他分制限期間など		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40	
成相広場	広場	S59.03.30	トイレ、公園灯、砂場、四阿、分電盤、噴水	S59	34	四阿、トイレは期間内	6	5,560	500		1,275			78		10,170	280	136
成相上町広場	広場	H19.04.22	防災四阿	H19	11	期間内	1			170								29
豊科公園	街区	S51.07.01	シーソー、ブランコ、ロッキング遊具、花壇、境界柵、公園灯、四阿、多目的トイレ、複合遊具	S51	42	シーソー、ブランコ、ロッキング遊具、多目的トイレは期間内	14		985	53		924	2,700	53		595	924	211
アルプス公園	街区	S51.07.01	シーソー、ブランコ、パーゴラ、境界柵、公園灯、四阿、車止め、多目的トイレ、複合遊具	H10	20	四阿、複合遊具、シーソー、トイレ、ブランコは期間内	16		634	80		480	480		567	200	480	56
たつみ原公園	街区	S55.03.31	滑り台、シーソー、ブランコ、ジャングルジム、トイレ、パーゴラ、縁石、花壇、境界柵、公園灯、砂場、車止め、水飲み場、平均台、防球ネット、防災四阿	H24	6	四阿、パーゴラ、コンクリート製を除く遊具は期間内	19		220	2,551		2,489	750	63		1,105	952	134
豊科西公園	街区	S57.03.31	シーソー、滑り台、ブランコ、サイン、ジャングルジム、トイレ、パーゴラ、フェンス、ロッキング遊具、花壇、境界柵、公園灯、四阿、防球ネット	S57	36	ﾊﾟｰｺﾞﾗ、滑り台、シーソー、ｼﾞｬﾝｸﾞﾙｼﾞﾑ、サインは期間内	17	100	3,143	164	20,492	250	1,253	425	486	699	236
真々部公園	街区	S57.03.31	滑り台、シーソー、ブランコ、ジャングルジム、トイレ、パーゴラ、フェンス、ベンチ、境界柵、公園灯、砂場	S57	36	照明灯、フェンスは期間を過ぎている	14		100			683	63	540		338	1,274	-9
上川手公園	街区	S61.04.01	パーゴラ、フェンス、ロッキング遊具、吸い殻入、公園灯、砂場、複合遊具	S61	32	砂場、フェンスは期間を過ぎている	8	100		80	3,316	580	40				500	43
熊倉公園	街区	S63.03.01	ブランコ、トイレ、パーゴラ、滑り台、引込柱、境界柵、公園灯、砂場、車止め、水飲み場、分電盤	S63	30	パーゴラ、トイレ、滑り台、ﾌﾞﾗﾝｺは期間内	15	100	350	80	232		750	975	150		912	33
下鳥羽公園	街区	H1.04.01	滑り台、シーソー、ブランコ、ジャングルジム、パーゴラ、ベンチ、公園灯、砂場、トイレ、分電盤	H1	29	ﾊﾟｰｺﾞﾗ、遊具、トイレは期間内	14	100	470	284	890			687	408	130		27
新田公園	街区	H5.03.31	鉄棒、ブランコ、ジャングルジム、パーゴラ、ロッキング遊具、滑り台、境界柵、四阿、シーソー、トイレ、物置	H5	25	縁石、シーソー、トイレ、物置は期間を過ぎている	11		225			1,469			7,980	20	760	42
大原公園	街区	H9.04.01	シーソー、ブランコ、パーゴラ、ロッキング遊具、滑り台、雲梯、縁石、境界柵、橋、公園灯、砂場、四阿、水飲み場	H9	21	橋、四阿、ﾊﾟｰｺﾞﾗ、雲梯、ﾛｯｷﾝｸﾞ遊具、滑り台は期間内	14	150	397		160	80		800	309	161	120	26
本村公園	街区	H10.04.01	滑り台、ブランコ、境界柵、公園灯、砂場、水飲み場、トイレ	H24	6	滑り台、境界柵、トイレは期間内	7		498	637	466	80			388		866	94
産業団地北公園	街区	H13.05.29	アスファルト舗装、インターロッキング、公園灯、パーゴラ、水飲み場	H13	17	パーゴラ、照明灯は期間内	5		80	750		260			661			9
産業団地南公園	街区	H13.05.29	公園灯、四阿	H13	17	四阿、照明灯は期間内	2		250									14
見岳町公園	街区	H18.04.24	四阿	H18	12	期間内	1		170									23
碌山公園	街区	H19.04.22	ベンチ、公園灯、竹垣、時計塔、薪小屋作業棟、トイレ、体験学習施設・管理棟、チェーン柵	H19	11	ﾍﾞﾝﾁ、竹垣は期間を過ぎている	9		255			6,150	5,150	150	612	87		497
町尻公園	街区	S42.04.01	滑り台、鉄棒、ブランコ、トイレ、パーゴラ、ベンチ、雲梯、縁石、境界柵、軽量ブロック、公園灯、造形遊具、複合遊具、平均台	S42	51	滑り台、ﾌﾞﾗﾝｺ、雲梯、鉄棒、複合遊具、トイレは期間内	18		311		590	1,259	255	26,250	788		1,320	530
北城公園	街区	H18.07.03	スコアボード、ベンチ、倉庫、トイレ	H18	12	トイレ、倉庫は期間内	11	85		306		85	125	30	969	240		29
町浦公園	街区	H17.07.01	滑り台、ブランコ、境界柵	H25	5	期間内	3			232					232			-16
三枚橋公園	街区	H15.06.20	ブランコ、ジャングルジム、引込柱、境界柵、滑り台、トイレ、標識	H15	15	期間内	7		684		1,200		30	72	775			910
常念ふれあい公園	街区	H16.07.01	テーブルセット、トランスボックス収納盤、滑り台、公園灯、四阿、人道橋、トイレ、平均台	H16	14	野外卓は期間を過ぎている	17		1,257	270	730		798	1,070	270	680		338
野沢公園	街区	S60.12.10	滑り台、シーソー、鉄棒、ブランコ、ジャングルジム、トイレ、パーゴラ、フェンス、雲梯、境界柵、水飲み場、防球ネット	S60	33	防球ﾈｯﾄ、水飲み、ﾄｲﾚ、ﾌｪﾝｽは期間を過ぎている	13	100	750	714	1,127	480	8,000	915	163	1,607		-48
一日市場公園	街区	S62.12.10	鉄棒、ブランコ、トイレ、パーゴラ、フェンス、ベンチ、マレットゴルフ場、ロッキング遊具、滑り台、公園灯、車止め、防球ネット	S62	31	滑り台、ﾌﾞﾗﾝｺ、鉄棒、ﾄｲﾚは期間内	16			153		8,316	3,145	80	405	264		54

（様式1） 公園施設長寿命化計画調書 （総括表）

公園名	種別	供用年度	長寿命化を実施する公園施設	主な公園施設			長寿命化対象公園施設数	年次計画（費用）										単年度あたりのライフサイクルコスト縮減額（千円）
				設置年度	経過年数	点分制限期間など		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40	
下長尾公園	街区	H1.03.23	滑り台、ブランコ、鉄棒、トイレ、フェンス、ロッキング遊具、滑り台、境界柵、公園灯、砂場、水飲み場、不凍栓、分電盤、防球ネット	H1	29	滑り台、ブランコ、ロッキング遊具は期間内	14	806	866	85	255		2,688	1,779	823	8,255		19
七日市場公園	街区	H3.03.27	滑り台、ブランコ、鉄棒、スプリング遊具、トイレ、パーゴラ、滑り台、境界柵、砂場	H3	27	パーゴラ以外は期間を過ぎている	10		90	340	860					40	16,811	56
上長尾公園	街区	H4.03.27	滑り台、ブランコ、鉄棒、トイレ、バスケットゴール、境界柵、砂場、四阿、分電盤、防球ネット	H4	26	すべて期間を過ぎている	10	1,600	2,034		180	62	148		50	8,318		32
南小倉公園	街区	H9.03.31	鉄棒、スプリング遊具、トイレ、滑り台、ベンチ、ゆらゆら棒、複合遊具	H9	21	複合遊具、トイレ以外は期間を過ぎている	7		480			791			301	106	791	47
倉田公園	街区	H6.11.01	滑り台、ブランコ、鉄棒、トイレ、花壇、境界柵、公園灯、砂場	H6	24	滑り台、トイレ以外は期間を過ぎている	10	825	166	232			78		22,294		512	-94
小田多井公園	街区	H7.08.14	滑り台、鉄棒、ブランコ、サイン、公園灯、柵、トイレ	H7	23	多目的トイレ以外は期間を過ぎている	8	120	556		28	400	111	307		28		42
扇町公園	街区	H7.11.22	滑り台、ブランコ、ベンチ、ロッキング遊具、境界柵、砂場、四阿、トイレ	H7	23	ブランコ、砂場、境界柵は期間を過ぎている	12		408	960		112	59	232	150	532		35
田尻公園	街区	H12.04.13	ブランコ、鉄棒、バスケットコート、滑り台、公園灯、四阿、トイレ	H12	18	四阿、トイレ、公園灯は期間内	10	50	1,002		28	200	50	82		198		67
岩原公園	街区	H13.04.25	滑り台、ブランコ、鉄棒、パーゴラ、バスケットゴール、ロープウェイ、案内板、境界柵、四阿、トイレ、土俵	H13	17	四阿、パーゴラ、トイレは期間内	11	80	731		232	276	655	434	387	232	112	67
下堀公園	街区	H14.04.17	ブランコ、鉄棒、スプリング遊具、パーゴラ、ロープウェイ、滑り台、境界柵、四阿、トイレ	H14	16	四阿、パーゴラは期間内	11	272	896		342	7	21	166	647	410	7	83
中堀公園	街区	H16.04.17	ブランコ、鉄棒、スプリング遊具、境界柵、竹垣、四阿、トイレ、複合遊具	H16	14	スプリング遊具以外は期間内	9	7,058	310	200	348				660			75
堀金中央公園	街区	H7.03.22	ブランコ、タワー型滑り台、パーゴラ、境界柵、公園灯、柵、四阿、鐘、トイレ、土俵	H7	23	パーゴラ、滑り台、トイレは期間内	23	1,150	570	232		1,820	1,289	232	7,550	700		104
龍門渕公園	近隣	S53.03.31	ゲートボール場、ダックアウト、テニスコート管理棟、テニスナイター照明、トイレ、パーゴラ、フェンス、管理棟、公園灯、柵、四阿、人道橋、水飲み場、水車小屋、複合遊具、本部席、門、擁壁	S59	34	橋、パーゴラ、本部席、トイレ、ナイター照明、門、擁壁、管理棟は期間内	36	800	9,440	31,807	232	11,272	300	2,136	12,740			863
豊科中央公園	近隣	S51.07.01	アスファルト舗装、コンクリート平板舗装、スツール、テーブルセット、パーゴラ、ベンチ、マレットゴルフ場、縁石、階段、公園灯、砂場、四阿、水飲み場、トイレ、土間コンクリート、複合遊具、歩車道境界ブロック、野外劇場、擁壁	S53	40	四阿、ベンチ、野外卓、複合遊具、マレットゴルフ、野外劇場、トイレは期間内	61		1,700	2,000	3,089	170	1,894	2,594	411	3,810	4,220	286
高家公園	近隣	S52.08.10	ブランコ、トイレ、ナイター照明、バックネット、フェンス、ベンチ、境界柵、公園灯、柵、車止め、複合遊具、野球場スタンド	S51	42	複合遊具、トイレ以外は期間を過ぎている	19		188	9,120		1,788	543	653	431	204		430
穂高公園	近隣	S31.10.15	階段、四阿、人道橋、トイレ	H6	24	多目的トイレは期間内	4	170					250	784		506		50
松尾寺山公園	地区	S56.03.31	スツール、パーゴラ、吸い殻入、屑カゴ、公園灯、砕石舗装、四阿、集水桝、水車小屋、水車設備、石積、倉庫、擁壁	S56	37	スツール、石積、擁壁は期間内	20	2,135	8,930	177		3,940	10,405	506	453	150		154
三郷文化公園	地区	H1.03.23	ブランコ、インターロッキング、コンクリート平板舗装、ツリーサークル受枠、テニスコート、テニスコートポスト等備品、トイレ・更衣棟、パーゴラ、バックネット、フェンス、ベンチ、境界柵、公園灯、四阿、時計塔、体育館、駐車場、長ベンチ、複合遊具	H5	25	平板舗装、四阿、パーゴラ、体育館、トイレは期間内	40		11,587	1,095	12,520	6,345	1,000	4,100	8,361	1,676	6,116	5,232
豊科南部総合公園	総合	H5.08.07	シーソー、アスファルト舗装、ナイター照明、パーゴラ、ベンチ、ロッキング遊具、案内板、井戸設備、記念碑、健康運動遊具、公園灯、四阿、照明盤、トイレ、複合遊具、噴水、野外ステージ	H9	21	四阿、パーゴラ、遊具、ステージ、石碑、トイレ、サインは期間内	89	30,060	883		2,560	600	8,401	3,840		753		470
穂高駅西公園	街区	H23.02.14	防災四阿	H23	7	期間内	1					250						29
							663	51,420	52,116	52,772	51,096	51,074	50,528	50,186	50,070	50,618	50,253	11,445

公園箇所数計　44

概算費用合計：　510,133（千円）

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：成相広場 （広場公園） 供用年度：昭和59年3月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
園路広場	インターロッキング	インターロッキング	191m2	ブロック	S59	34年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
修景施設	花壇	花壇	99.2m	コンクリート	S59	34年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
修景施設	噴水	噴水	1基	鉄筋コンクリート	S59	34年	15年	H30	健全度B 健全であり美観が保たれている。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H47									170 ポンプ交換	
休養施設	四阿	四阿	1棟	金属(ｽﾁｰﾙ)	S59	34年	34年	H30	健全度C 屋根材の劣化により美観が損なわれている。	中	予防保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。	・劣化、損傷が認められるため補修が必要。	H31	5560 更新									
休養施設	ベンチ1	ベンチ1	1基	木材	S59	34年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ2	ベンチ2	1基	木材	S59	34年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ3	ベンチ3	1基	木材	S59	34年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ4	ベンチ4	1基	木材	S59	34年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
遊戯施設	砂場	砂場	21m2	コンクリート	S59	34年	15年	H30	健全度B 軽微な劣化状態で美観を損なわれている。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H47							78 砂補充,枠補修			
教養施設	石碑1	石碑1	1基	石材				H30	占用物															
教養施設	石碑2	石碑2	1基	石材				H30	占用物															
教養施設	石碑3	石碑3	1基	石材				H30	占用物															
便益施設	水飲み場	水飲み場	1基	擬石コンクリート	S59	34年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
便益施設	トイレ	トイレ	1棟	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	S59	34年	41年	H30	健全度C	－	事後保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。		H39		500 外壁タイル補修							10000 更新	
管理施設	コンクリート塀	コンクリート塀	55.5m	コンクリート	S59	34年	50年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H56										
管理施設	ソーラー時計	ソーラー時計	1塔	金属(ｽﾁｰﾙ)	S59	34年	15年	H30	健全度B 全体的な発錆により美観が損なわれている。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H41										
管理施設	公園灯1	公園灯1	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	S59	34年	18年	H30	健全度B 全体的に塗装が剥がれ、一部発錆があり美観が損なわれている。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H41										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：成相広場 （広場公園） 供用年度：昭和59年3月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
管理施設	公園灯2	公園灯2	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	S59	34年	18年	H30	健全度D 全体的に塗装が剥がれ、一部発錆があり美観が損なわれている。	低	予防保全	・早急に対応する必要がある。	・劣化、損傷が認められるため補修が必要。	H34				1275 更新						
管理施設	引込柱	引込柱	1塔	金属(ｽﾁｰﾙ)	S59	34年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	分電盤	分電盤	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	S59	34年	15年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H40										280 更新
管理施設	排水桝1	排水桝1	1基	コンクリート	S59	34年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	排水桝2	排水桝2	1基	コンクリート	S59	34年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	不凍栓1	不凍栓1	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	S59	34年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	不凍栓2	不凍栓2	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	S59	34年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	不凍栓3	不凍栓3	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	S59	34年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	不凍栓4	不凍栓4	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	S59	34年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	量水器	量水器	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	S59	34年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
その他	防火水槽	防火水槽	1基	コンクリート				H30	占用物															
管理施設	汚水桝1	汚水桝1	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ				H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。												
管理施設	汚水桝2	汚水桝2	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ				H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。												
管理施設	汚水桝3	汚水桝3	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ				H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。												
管理施設	汚水桝4	汚水桝4	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ				H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。												
管理施設	汚水桝5	汚水桝5	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ				H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。												
管理施設	汚水桝6	汚水桝6	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ				H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。												

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名：成相広場（広場公園）　供用年度：昭和59年3月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
管理施設	汚水桝7	汚水桝7	1基	硬質塩化ビニール				H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。												
管理施設	汚水桝8	汚水桝8	1基	硬質塩化ビニール				H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。												
管理施設	汚水桝9	汚水桝9	1基	硬質塩化ビニール				H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。												
管理施設	汚水桝10	汚水桝10	1基	硬質塩化ビニール				H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。												
管理施設	汚水桝11	汚水桝11	1基	硬質塩化ビニール				H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。												
管理施設	汚水桝12	汚水桝12	1基	硬質塩化ビニール				H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。												
															5,560	500	0	1,275	0	0	78	0	10,170	280

概算費用合計（千円）：　17,863

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名：成相上町広場（広場公園）供用年度：昭和59年3月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
園路広場	脱色舗装	脱色舗装	75m2	脱色舗装材	H19	11年	10年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H43										
園路広場	インターロッキング	インターロッキング	100m2	ブロック	H19	11年	15年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H55										
園路広場	縁石	縁石	156m	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	H19	11年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H55										
修景施設	芝生	芝生	140m2	人工芝	H19	11年	15年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H55										
休養施設	防災四阿	防災四阿	1棟	金属(ｽﾁｰﾙ)	H19	11年	22年	H30	健全度B 部分的に落書きがあり、美観が損なわれている。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H58			170 屋根補修, 柱再塗装							
休養施設	収納縁台	収納縁台	1基	再生木材	H19	11年	22年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H58										
休養施設	かまどベンチ	かまどベンチ	1基	再生木材	H19	11年	22年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H58										
休養施設	ベンチ	ベンチ	1基	木材	H19	11年	7年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
便益施設	水飲み場	水飲み場	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H19	11年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H55										
管理施設	柵	柵	42m	擬木	H19	11年	42年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H69										
管理施設	側溝	側溝	12m	コンクリート	H19	11年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H55										
管理施設	車止め1	車止め1	1基	コンクリート	H19	11年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H62										
管理施設	車止め2	車止め2	1基	コンクリート	H19	11年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H62										
管理施設	排水桝	排水桝	1基	コンクリート	H19	11年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H55										
管理施設	不凍栓	不凍栓	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H19	11年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H55										
管理施設	量水器	量水器	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H19	11年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H55										
管理施設	止水栓	止水栓	1基	鉄				H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。												

	0	0	170	0	0	0	0	0	0	0

概算費用合計(千円)：　170

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。(「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」)
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。(「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等)

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：豊科公園 （街区公園） 供用年度：昭和51年7月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
園路広場	平板舗装	平板舗装	212m2	コンクリート舗装	H25	4年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H61										
園路広場	縁石	縁石	174m	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	S51	42年	20年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
修景施設	築山	築山	440m2	混合土	S51	42年	50年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H48										
修景施設	花壇1-1	花壇1-1	56m2	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	S51	42年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
修景施設	花壇1-2	花壇1-2	56m2	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	S51	42年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
修景施設	花壇1-3	花壇1-3	56m2	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	S51	42年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
修景施設	花壇1-4	花壇1-4	56m2	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	S51	42年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
修景施設	花壇2	花壇2	60m2	石	S51	42年	38年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H36						2040 更新				
休養施設	四阿	四阿	1棟	金属(ｽﾁｰﾙ)	H25	4年	22年	H30	健全度A 健全であり美観が保たれている。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H64						170 屋根補修, 柱再塗装				
休養施設	ベンチ1	ベンチ1	1基	コンクリート	S51	42年	47年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H44										
休養施設	ベンチ2	ベンチ2	1基	コンクリート	S51	42年	47年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H44										
遊戯施設	複合遊具(たこ型滑り台)	複合遊具(たこ型滑り台)	1基	コンクリート	S51	42年	40年	H30	健全度B 健全であり美観が保たれている。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H44									595 塗装	
遊戯施設	4連ブランコ	4連ブランコ	1基	鉄	H26	3年	15年	H30	健全度B 健全であり美観が保たれている。	高	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H62					116 支柱塗装					116 支柱塗装
遊戯施設	境界柵	境界柵	1式	鉄	H26	3年	15年	H30	健全度B 健全であり美観が保たれている。	高	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H62					72 支柱塗装					72 支柱塗装
遊戯施設	1連シーソー	1連シーソー	1基	鉄	H25	4年	15年	H30	健全度B 健全であり美観が保たれている。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H61					62 鋼材塗装					62 鋼材塗装
遊戯施設	ロッキング遊具(黄)	ロッキング遊具(黄)	1人	FRP	H25	4年	10年	H30	健全度A 健全であり美観が保たれている。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H49						20 軸受け部修繕				
遊戯施設	ロッキング遊具(緑)	ロッキング遊具(緑)	1人	FRP	H25	4年	10年	H30	健全度A 健全であり美観が保たれている。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H49						20 軸受け部修繕				

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：豊科公園 （街区公園） 供用年度：昭和51年7月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
遊戯施設	ロッキング遊具(ピンク)	ロッキング遊具(ピンク)	1人	FRP	H25	4年	10年	H30	健全度A 健全であり美観が保たれている。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H49						20 軸受け部修繕				
遊戯施設	砂場	砂場	95m2	コンクリート	S51	42年	15年	H30	健全度B 軽微な劣化状態で美観を損なわれている。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H41										
運動施設	自由広場	自由広場	600m2	混合土	S51	42年	30年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H42										
教養施設	記念碑等1	記念碑等1	1基	石				H30	占用物															
教養施設	記念碑等2	記念碑等2	1基	石				H30	占用物															
教養施設	記念碑等3	記念碑等3	1基	石				H30	占用物															
教養施設	記念碑等4	記念碑等4	1基	石				H30	占用物															
便益施設	水飲み場	水飲み場	1基	鋼管	H25	4年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		G61										
便益施設	多目的トイレ	多目的トイレ	1棟	木造	H21	9年	24年	H30	健全度B 健全であり美観が保たれている。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H64						430 屋根再塗装,外壁再塗装,内壁補修,水洗金物交換				
管理施設	公園灯1	公園灯1	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	S51	42年	18年	H30	健全度C 全体的な発錆により美観が損なわれている。	中	予防保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。	・劣化、損傷が認められるため補修が必要。	H32		985 更新								
管理施設	公園灯2	公園灯2	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	S51	42年	18年	H30	健全度B 全体的な発錆により美観が損なわれている。	中	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H41			53 支柱塗装							
管理施設	公園灯3	公園灯3	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H25	4年	18年	H30	健全度A 健全であり美観が保たれている。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H69							53 支柱塗装			
管理施設	引込柱	引込柱	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H21	9年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H64										
管理施設	分電盤	分電盤	1箱	金属(ｽﾁｰﾙ)	H21	9年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H57										
管理施設	車止め1	車止め1	1基	鋼材	H25	4年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H68										
管理施設	車止め2	車止め2	1基	鋼材	H25	4年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H68										
管理施設	サイン1	サイン1	1基	石積	H26	4年	42年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H76										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：豊科公園 （街区公園） 供用年度：昭和51年7月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
管理施設	サイン2	サイン2	1基	石積	S51	42年	42年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	門1	門1	1基	石積	S51	42年	42年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	門2	門2	1基	石積	S51	42年	42年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	フェンス1	フェンス1	172m	金属(ｽﾁｰﾙ)	H23	7年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H66										
管理施設	不凍栓1	不凍栓1	1基	コンクリート	S51	42年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	不凍栓2	不凍栓2	1基	コンクリート	S51	42年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	不凍栓3	不凍栓3	1基	コンクリート	S51	42年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	不凍栓4	不凍栓4	1基	コンクリート	S51	42年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	不凍栓5	不凍栓5	1基	コンクリート	S51	42年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	不凍栓6	不凍栓6	1基	コンクリート	S51	42年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	排水桝1	排水桝1	1ヶ所	コンクリート	H26	4年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H62										
管理施設	排水桝2	排水桝2	1ヶ所	コンクリート	S51	42年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	擁壁	擁壁	5.19m3	鉄筋コンクリート	S51	42年	50年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H48										
その他	下水道2級基準点	下水道2級基準点	1ヶ所	金属				H30	占用物															
休養施設	テーブルセット	テーブルセット	1基	再生木	H26	4年	22年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H65										
休養施設	ベンチ3-1	ベンチ3-1	1基	再生木	H26	4年	22年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H65										
休養施設	ベンチ3-2	ベンチ3-2	1基	再生木	H26	4年	22年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H65										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名：豊科公園（街区公園）供用年度：昭和51年7月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
休養施設	ベンチ3-3	ベンチ3-3	1基	再生木	H26	4年	22年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H65										
休養施設	サークルベンチ	サークルベンチ	1基	再生木	H26	4年	22年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H65										
遊戯施設	複合遊具	複合遊具	1基		H25	5年	15年	H30	健全度B 健全であり美観が保たれている。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H61					674 塗装,ロープ交換					674 塗装,ロープ交換
管理施設	フェンス2	フェンス2	41m	金属(ｽﾁｰﾙ)	H27	3年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H70										
管理施設	手摺り(スロープ)	手摺り(スロープ)	1式		H25	4年		H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。												
管理施設	浸透ﾏﾝﾎｰﾙ	浸透ﾏﾝﾎｰﾙ	1基					H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。												
管理施設	集水桝	集水桝	1基					H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。												
管理施設	汚水桝1	汚水桝1	1基					H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。												
管理施設	汚水桝2	汚水桝2	1基					H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。												
管理施設	汚水桝3	汚水桝3	1基					H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。												
管理施設	汚水桝4	汚水桝4	1基					H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。												
管理施設	汚水桝5	汚水桝5	1基					H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。												
管理施設	汚水桝6	汚水桝6	1基					H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。												
管理施設	汚水桝7	汚水桝7	1基					H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。												
管理施設	汚水桝8	汚水桝8	1基					H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。												
管理施設	汚水桝9	汚水桝9	1基					H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。												
管理施設	汚水桝10	汚水桝10	1基					H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。												

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名：豊科公園（街区公園）　供用年度：昭和51年7月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
管理施設	汚水桝11	汚水桝11	1基					H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。												
管理施設	汚水桝12	汚水桝12	1基					H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。												
管理施設	汚水桝13	汚水桝13	1基					H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。												
管理施設	汚水桝14	汚水桝14	1基					H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。												
管理施設	汚水桝15	汚水桝15	1基					H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。												
管理施設	汚水桝16	汚水桝16	1基					H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。												
管理施設	汚水桝17	汚水桝17	1基					H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。												
															0	985	53	0	924	2,700	53	0	595	924

概算費用合計（千円）：　6,234

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：アルプス公園 （街区公園） 供用年度：昭和51年7月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
園路広場	縁石	縁石	128m	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	S51	42年	20年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
修景施設	植栽	植栽	15.7m	レンガ	S51	42年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
修景施設	花壇	花壇	12m	レンガ	S51	42年	20年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
修景施設	柵	柵	16m	木製	H19	11年	7年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	四阿	四阿	1棟	木製	H10	20年	22年	H30	健全度A 健全であり美観を保たれている。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H49		50 柱再塗装							120 屋根補修	
休養施設	パーゴラ1	パーゴラ1	1棟	金属	S51	42年	28年	H30	健全度B 錆が発生して美観が損なわれている。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H41		190 鋼材塗装								
休養施設	パーゴラ2	パーゴラ2	1棟	金属	S51	42年	28年	H30	健全度B 錆が発生して美観が損なわれている。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H41		190 鋼材塗装								
休養施設	ベンチ1	ベンチ1	1基	木製	H27	3年	7年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H43										
休養施設	ベンチ2	ベンチ2	1基	木製	H27	3年	7年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H43										
遊戯施設	複合遊具	複合遊具	1基	鉄	H15	15年	15年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H51		204 ハザード修繕			306 塗装					306 塗装
遊戯施設	1連シーソー	1連シーソー	1基	鉄	H25	4年	15年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H61					62 鋼材塗装					62 鋼材塗装
運動施設	自由広場	自由広場	500m2	混合土	S51	42年	30年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H42										
便益施設	水飲み場	水飲み場	1基		H25	4年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H61										
便益施設	多目的トイレ	多目的トイレ	1棟	木造	H19	11年	24年	H30	健全度B 健全であり美観を保たれている。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H62						480 屋根再塗装,外壁再塗装,内壁補修,水洗金物交換				
管理施設	公園灯	公園灯	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	S51	42年	18年	H30	健全度B 全体的な発錆により美観が損なわれている。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H41			80 支柱塗装					80 支柱塗装	
管理施設	フェンス	フェンス	150m	金属(ｽﾁｰﾙ)	S51	42年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	排水桝	排水桝	1基	ｺﾝｸﾘｰﾄ	S51	42年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：アルプス公園 （街区公園） 供用年度：昭和51年7月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
管理施設	車止め1-1	車止め1-1	1基	鋼材	H19	11年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H62										
管理施設	車止め1-2	車止め1-2	1基	鋼材	H19	11年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H62										
管理施設	車止め2-1	車止め2-1	1基	鋼材	S51	42年	18年	H30	健全度C	－	事後保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。		H38								81 更新		
管理施設	車止め2-2	車止め2-2	1基	鋼材	S51	42年	18年	H30	健全度C	－	事後保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。		H38								81 更新		
管理施設	車止め2-3	車止め2-3	1基	鋼材	S51	42年	18年	H30	健全度C	－	事後保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。		H38								81 更新		
管理施設	車止め2-4	車止め2-4	1基	鋼材	S51	42年	18年	H30	健全度C	－	事後保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。		H38								81 更新		
管理施設	車止め2-5	車止め2-5	1基	鋼材	S51	42年	18年	H30	健全度C	－	事後保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。		H38								81 更新		
管理施設	車止め2-6	車止め2-6	1基	鋼材	S51	42年	18年	H30	健全度C	－	事後保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。		H38								81 更新		
管理施設	車止め2-7	車止め2-7	1基	鋼材	S51	42年	18年	H30	健全度C	－	事後保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。		H38								81 更新		
管理施設	物置1	物置1	1基	金属造	H19	11年	22年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H58										
管理施設	物置3	物置3	1基	金属造	H19	11年	22年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H58										
管理施設	散水栓	散水栓	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H19	11年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H55										
管理施設	不凍栓1	不凍栓1	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H19	11年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H55										
管理施設	不凍栓2	不凍栓2	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H19	11年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H55										
管理施設	不凍栓3	不凍栓3	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H19	11年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H55										
管理施設	量水器	量水器	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H19	11年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H55										
遊戯施設	2連ブランコ	2連ブランコ	1基	鉄	H25	4年	15年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H61					62 支柱塗装					62 支柱塗装

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：アルプス公園 （街区公園） 供用年度：昭和51年7月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
遊戯施設	境界柵	境界柵	1式	鉄	H25	4年	15年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H61					50 支柱塗装					50 支柱塗装
															0	634	80	0	480	480	0	567	200	480

概算費用合計（千円）：　2,921

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名：たつみ原公園（街区公園）供用年度：昭和55年3月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
園路広場	縁石	縁石	353.2m	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	S55	38年	20年	H30	健全度C	－	事後保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。		H41以降			565 10%更新							
修景施設	花壇	花壇	34m	石	S55	38年	38年	H30	健全度C	－	事後保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。		H33			1156 更新							
修景施設	彫像	彫像	1基	巨石	S55	38年		H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。												
休養施設	防災四阿	防災四阿	1棟	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	H24	6年	47年	H30	健全度B 健全であり美観を保たれている。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H80						170 屋根補修, 鋼材再塗装				
休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1棟	金属	H24	6年	34年	H30	健全度B 部分的な化粧材の欠損で美観が損なわれている。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H85						90 鋼材塗装				
休養施設	収納ベンチ	収納ベンチ	1基	木材	H24	6年	7年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	かまどベンチ1	かまどベンチ1	1基	再生木材	H24	6年	22年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H63										
休養施設	かまどベンチ2	かまどベンチ2	1基	再生木材	H24	6年	22年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H63										
休養施設	ベンチ1-1	ベンチ1-1	1基	木材	H24	6年	7年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ1-2	ベンチ1-2	1基	木材	H24	6年	7年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ1-3	ベンチ1-3	1基	木材	H24	6年	7年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ1-4	ベンチ1-4	1基	木材	H24	6年	7年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ2-1	ベンチ2-1	1基	木材	S55	38年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ2-2	ベンチ2-2	1基	木材	S55	38年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ2-3	ベンチ2-3	1基	木材	S55	38年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ3-1	ベンチ3-1	1基	木材	S55	38年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ3-2	ベンチ3-2	1基	木材	S55	38年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：たつみ原公園 （街区公園） 供用年度：昭和55年3月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
休養施設	ベンチ3-3	ベンチ3-3	1基	木材	S55	38年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ3-4	ベンチ3-4	1基	木材	S55	38年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ3-5	ベンチ3-5	1基	木材	S55	38年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ3-6	ベンチ3-6	1基	木材	S55	38年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ3-7	ベンチ3-7	1基	木材	S55	38年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ3-8	ベンチ3-8	1基	木材	S55	38年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ3-9	ベンチ3-9	1基	木材	S55	38年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ3-10	ベンチ3-10	1基	木材	S55	38年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ3-11	ベンチ3-11	1基	木材	S55	38年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
遊戯施設	1方向滑り台	1方向滑り台	1基	コンクリート	S55	38年	15年	H30	健全度C 軽微な劣化状態で美観を損なわれている。	高	予防保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。	・劣化、損傷が認められるため補修が必要。	H41以降		220 コンクリート塗装,チェーン交換								
遊戯施設	2方向滑り台	2方向滑り台	1基	鋼材	H24	6年	15年	H30	健全度B 軽微な劣化状態で美観を損なわれている。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H60					232 鋼材塗装					232 鋼材塗装
遊戯施設	平均台	平均台	1基	コンクリート	S55	38年	15年	H30	健全度B 軽微な劣化状態で美観を損なわれている。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H35					1394 更新					
遊戯施設	4連ブランコ	4連ブランコ	1基	鉄	H24	6年	15年	H30	健全度B 軽微な劣化状態で美観を損なわれている。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H60					565 支柱塗装,チェーン等交換,回転軸交換					116 支柱塗装
遊戯施設	境界柵	境界柵	1式	鉄	H24	6年	15年	H30	健全度B 軽微な劣化状態で美観を損なわれている。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H60					72 支柱塗装					72 支柱塗装
遊戯施設	ジャングルジム	ジャングルジム	1基	鉄	H24	6年	15年	H30	健全度B 軽微な劣化状態で美観を損なわれている。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H60					164 鋼材塗装					164 鋼材塗装
遊戯施設	2連鉄棒	2連鉄棒	1基	ステンレス	H24	6年	15年	H30	健全度B 軽微な劣化状態で美観を損なわれている。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H60										
遊戯施設	2連シーソー	2連シーソー	1基	鉄	H24	6年	15年	H30	健全度B 軽微な劣化状態で美観を損なわれている。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H60					62 鋼材塗装					62 鋼材塗装

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名：たつみ原公園（街区公園）供用年度：昭和55年3月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
遊戯施設	砂場	砂場	60m2	コンクリート	S55	38年	15年	H30	健全度B 軽微な劣化状態で美観を損なわれている。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H41									120 枠補修	
運動施設	自由広場	自由広場	600m2	混合土	S55	38年	30年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H46										
運動施設	防球ネット	防球ネット	15.8m	鋼材	S55	38年	15年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降							63 金網修繕			
便益施設	水飲み場	水飲み場	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	S55	38年	15年	H30	健全度C	－	事後保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。		H33			750 更新							
便益施設	トイレ	トイレ	1棟	木造	H20	10年	24年	H30	健全度B 健全であり美観を保たれている。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H63						490 屋根再塗装,外壁再塗装,内壁補修,水洗金物交換				
管理施設	公園灯1	公園灯1	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	S55	38年	18年	H30	健全度B 錆が発生して美観が損なわれている。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H39			80 支柱塗装						985 更新	
管理施設	公園灯2	公園灯2	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H26	4年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H69										
管理施設	公園灯3	公園灯3	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H26	4年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H69										
管理施設	サイン1	サイン1	1基	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	S55	38年	42年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H42										
管理施設	サイン2	サイン2	1基	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	S55	38年	42年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H42										
管理施設	車止め1-1	車止め1-1	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	S55	38年	18年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H40										102 更新
管理施設	車止め1-2	車止め1-2	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	S55	38年	18年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H40										102 更新
管理施設	車止め1-3	車止め1-3	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	S55	38年	18年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H40										102 更新
管理施設	車止め2-1	車止め2-1	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H20	10年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H63										
管理施設	車止め2-2	車止め2-2	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H20	10年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H63										
管理施設	柵	柵	205m	金属(ｽﾁｰﾙ)	S55	38年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	排水桝1	排水桝1	1基	コンクリート	S55	38年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名：たつみ原公園（街区公園）供用年度：昭和55年3月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
管理施設	排水桝2	排水桝2	1基	コンクリート	S55	38年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	不凍栓	不凍栓	1式	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	S55	38年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	量水器	量水器	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H20	10年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H56										
管理施設	公衆電話ボックス	公衆電話ボックス	1基	電話ボックス				H30	占用物															
管理施設	物置	物置	1棟	プレハブ				H30	占用物															
管理施設	消火栓	消火栓	1基	金属				H30	占用物															
災害応急対策施設	格納箱	格納箱	1基	金属				H30	占用物															
災害応急対策施設	避難所看板	避難所看板	1基	金属				H30	占用物															
災害応急対策施設	放送塔	放送塔	1基	金属				H30	占用物															
															0	220	2,552	0	2,489	580	64	0	1,105	952

概算費用合計（千円）：　7,962

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名：豊科西公園（街区公園）供用年度：昭和57年3月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
園路広場	歩車道境界ブロック	歩車道境界ブロック	119.7m	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	S57	36年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
園路広場	縁石	縁石	81.2m	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	S57	36年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
修景施設	花壇（臼）1	花壇（臼）1	1基	コンクリート	S57	36年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
修景施設	花壇（臼）2	花壇（臼）2	1基	コンクリート	S57	36年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
修景施設	花壇1	花壇1	15.3m	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	S57	36年	20年	H30	健全度C	－	事後保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。		H41以降							46 補修			
修景施設	花壇2	花壇2	15.3m	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	S57	36年	20年	H30	健全度C	－	事後保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。		H41以降							46 補修			
修景施設	花壇（擬木）1	花壇（擬木）1	1基	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	S57	36年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
修景施設	花壇（擬木）2	花壇（擬木）2	1基	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	S57	36年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
修景施設	花壇（擬木）3	花壇（擬木）3	1基	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	S57	36年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	四阿	四阿	1棟	木製	S57	36年	22年	H30	健全度B 軽微な劣化状態で美観を損なわれている。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H41				170 屋根再塗装.柱補修						
休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1基	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	S57	36年	47年	H30	健全度C 著しい遊離石灰で美観が損なわれている。	高	予防保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。	・劣化、損傷が認められるため補修が必要。	H50	100 コンクリート補修									
休養施設	ベンチ（背付き）1	ベンチ（背付き）1	1基	木材	S57	36年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ（背付き）2	ベンチ（背付き）2	1基	木材	S57	36年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ（背付き）3	ベンチ（背付き）3	1基	木材	S57	36年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ（背付き）4	ベンチ（背付き）4	1基	木材	S57	36年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ（背無し）1	ベンチ（背無し）1	1基	木材	S57	36年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ（背無し）2	ベンチ（背無し）2	1基	木材	S57	36年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名：豊科西公園（街区公園）供用年度：昭和57年3月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
休養施設	テーブルセット1-1	テーブルセット1-1	1基	コンクリート	S57	36年	47年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H50										
休養施設	テーブルセット1-2	テーブルセット1-2	1基	コンクリート	S57	36年	47年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H50										
休養施設	テーブルセット2	テーブルセット2	1基	コンクリート	S57	36年	47年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H50										
遊戯施設	4連ブランコ	4連ブランコ	1基	ステンレス	H28	2年	15年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H64					116 支柱塗装					565 支柱塗装、チェーン等交換,回転軸交換
遊戯施設	境界柵	境界柵	1式	鉄	H28	2年	15年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H64					72 支柱塗装					72 支柱塗装
遊戯施設	2方向滑り台(象)	2方向滑り台(象)	1基	鉄	S57	36年	40年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H42		425 鋼材塗装						425 鋼材塗装		
遊戯施設	1連シーソー	1連シーソー	1基	鉄	H25	5年	15年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H61					62 鋼材塗装					62 鋼材塗装
遊戯施設	砂場	砂場	130㎡	コンクリート	S57	36年	15年	H30	健全度B 軽微な劣化状態で美観を損なわれている。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H41										
遊戯施設	ジャングルジム(ハニカム)	ジャングルジム(ハニカム)	1基	鉄	H26	4年	15年	H30	健全度A	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H62			164 鋼材塗装						164 鋼材塗装	
遊戯施設	複合遊具(石の山)	複合遊具(石の山)	1基	コンクリート	S57	36年	40年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H42										
運動施設	自由広場	自由広場	1000m2	混合土	S57	36年	30年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H48										
運動施設	防球ネット	防球ネット	23m	樹脂	S57	36年	15年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47				322 塗装,ネット交換					322 塗装,ネット交換	
教養施設	記念碑	記念碑	1基	石材	S57	36年	38年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H62										
便益施設	水飲み場	水飲み場	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H27	3年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H63										
便益施設	トイレ	トイレ	1棟	木造モルタル	S57	36年	24年	H30	健全度C 全体的に経年による劣化がみられ美観が損なわれている。	中	予防保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。	・劣化、損傷が認められるため補修が必要。	H34				20000 更新						
管理施設	公園灯1	公園灯1	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	S57	36年	18年	H30	健全度C	－	事後保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。		H32		985 更新								
管理施設	公園灯2	公園灯2	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	S57	36年	18年	H30	健全度C	－	事後保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。		H32		985 更新								

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名：豊科西公園（街区公園）供用年度：昭和57年3月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
管理施設	街路灯	街路灯	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)				H30	占用物															
管理施設	引込柱	引込柱	1基	コンクリート	S57	36年	42年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H44										
管理施設	分電盤	分電盤	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	S57	36年	18年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	電力計	電力計	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ				H30	占用物															
管理施設	電力柱1	電力柱1	1基	コンクリート				H30	占用物															
管理施設	電力柱2	電力柱2	1基	コンクリート				H30	占用物															
管理施設	電力柱3	電力柱3	1基	コンクリート				H30	占用物															
管理施設	フェンス	フェンス	211.4m	金属(ｽﾁｰﾙ)	S57	36年	18年	H30	健全度C	－	事後保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。		H41以降							1142 20%更新			
管理施設	車止め1-1	車止め1-1	1基	ステンレス	S57	36年	39年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H64										
管理施設	車止め1-2	車止め1-2	1基	ステンレス	S57	36年	39年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H64										
管理施設	車止め1-3	車止め1-3	1基	ステンレス	S57	36年	39年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H64										
管理施設	車止め2	車止め2	1基	鋼材	S57	36年	18年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	サイン1	サイン1	1基	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	S57	36年	42年	H30	健全度D	高	事後保全	・早急に対応する必要がある。		H32		374 更新								
管理施設	サイン2	サイン2	1基	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	S57	36年	42年	H30	健全度D	高	事後保全	・早急に対応する必要がある。		H32		374 更新								
管理施設	吸い殻入1	吸い殻入1	1基	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	S57	36年	42年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H44										
管理施設	吸い殻入2	吸い殻入2	1基	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	S57	36年	42年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H44										
管理施設	吸い殻入3	吸い殻入3	1基	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	S57	36年	42年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H44										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：豊科西公園 （街区公園） 供用年度：昭和57年3月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
管理施設	吸い殻入4	吸い殻入4	1基	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	S57	36年	42年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H44										
管理施設	止水栓1	止水栓1	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	S57	36年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	止水栓2	止水栓2	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	S57	36年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	止水栓3	止水栓3	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	S57	36年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	量水器	量水器	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	S57	36年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名：豊科西公園（街区公園）供用年度：昭和57年3月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
管理施設	擁壁	擁壁	44.03m3	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	S57	36年	50年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H54										
管理施設	土間コンクリート（鉄平石張）四阿	土間コンクリート（鉄平石張）四阿	42m2	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	S57	36年	50年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H54										
管理施設	土間コンクリート（鉄平石張）パーゴラ	土間コンクリート（鉄平石張）パーゴラ	39.2m2	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	S57	36年	50年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H54										
災害応急対策施設	防火水槽看板	防火水槽看板	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)				H30	占用物															
災害応急対策施設	防火水槽1	防火水槽1	1基	コンクリート				H30	占用物															
災害応急対策施設	防火水槽2	防火水槽2	1基	コンクリート				H30	占用物															
その他	ゴミステーション	ゴミステーション	1基	金属造				H30	占用物															
遊戯施設	ロッキング遊具	ロッキング遊具	1基	FRP	H26	4年	10年	H30	健全度A	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H50							20 軸受け部修繕			
管理施設	汚水桝1	汚水桝1	1基					H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。												
管理施設	汚水桝2	汚水桝2	1基					H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。												
管理施設	汚水桝3	汚水桝3	1基					H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。												
管理施設	汚水桝4	汚水桝4	1基					H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。												
管理施設	汚水桝5	汚水桝5	1基					H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。												
管理施設	汚水桝6	汚水桝6	1基					H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。												
管理施設	汚水桝7	汚水桝7	1基					H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。												
管理施設	汚水桝8	汚水桝8	1基					H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。												
管理施設	汚水桝9	汚水桝9	1基					H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。												

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名：豊科西公園（街区公園）供用年度：昭和57年3月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
管理施設	汚水桝10	汚水桝10	1基					H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。											
管理施設	不凍栓	不凍栓	1基					H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。											
その他	物置	物置	1棟					H30	占用物														
															100	3,143	164	20,492	250	0	1,254	425	486	699

概算費用合計（千円）：　27,013

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名：真々部公園（街区公園）供用年度：昭和57年3月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
園路広場	階段	階段	2.4m2	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	S57	36年	20年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
修景施設	植樹帯	植樹帯	240.6m2	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	S57	36年	50年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H54										
修景施設	花壇	花壇	17.5m2	コンクリート	S57	36年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1棟	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	S57	36年	47年	H30	健全度B 樹木が繁茂して美観が損なわれている。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H50		100 コンクリート補修									
休養施設	ベンチ（背無し）1	ベンチ（背無し）1	1基	コンクリート	S57	36年	47年	H30	健全度C	－	事後保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。		H40										204 更新
休養施設	ベンチ（背無し）2	ベンチ（背無し）2	1基	コンクリート	S57	36年	47年	H30	健全度C	－	事後保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。		H40										204 更新
休養施設	ベンチ（背無し）3	ベンチ（背無し）3	1基	コンクリート	S57	36年	47年	H30	健全度C	－	事後保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。		H40										204 更新
休養施設	ベンチ（背無し）4	ベンチ（背無し）4	1基	コンクリート	S57	36年	47年	H30	健全度C	－	事後保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。		H40										204 更新
休養施設	テーブルセット1	テーブルセット1	1基	コンクリート	S57	36年	47年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H50										
休養施設	テーブルセット2	テーブルセット2	1基	コンクリート	S57	36年	47年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H50										
遊戯施設	1方向滑り台	1方向滑り台	1基	鉄	H25	4年	15年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H61					120 鋼材塗装					120 鋼材塗装
遊戯施設	2連ブランコ	2連ブランコ	1基	鉄	H25	4年	15年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H61					287 支柱塗装、チェーン等交換,回転軸交換					62 支柱塗装
遊戯施設	ジャングルジム	ジャングルジム	1基	鉄	H25	4年	15年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H61					164 鋼材塗装					164 鋼材塗装
遊戯施設	砂場	砂場	31.5m2	コンクリート	H25	4年	15年	H30	健全度B 軽微な劣化状態で美観を損なわれている。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H61						63 枠補修				
運動施設	自由広場	自由広場	310m2	混合土	S57	36年	30年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H48										
便益施設	洗い場	洗い場	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H23	6年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H59										
便益施設	トイレ	トイレ	1棟	木造	H23	6年	24年	H30	健全度A 健全であり美観を保たれている。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H66							460 屋根再塗装,外壁再塗装,内壁補修,水洗金物交換			

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名：真々部公園（街区公園）供用年度：昭和57年3月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
管理施設	公園灯	公園灯	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	S57	36年	18年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降							80 支柱塗装			
管理施設	フェンス	フェンス	125.2m	金属(ｽﾁｰﾙ)	S57	36年	18年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降									338 10%更新	
管理施設	電力柱1	電力柱1	1基	コンクリート				H30	占用物															
管理施設	電力柱2	電力柱2	1基	コンクリート				H30	占用物															
管理施設	引込柱	引込柱	1基	コンクリート	S57	36年	42年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H44										
管理施設	車止め1	車止め1	1基	ガードパイプ	S57	36年	18年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	車止め2	車止め2	1基	ガードパイプ	S57	36年	18年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	車止め3	車止め3	1基	ガードパイプ	S57	36年	18年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	車止め4	車止め4	1基	ステンレス	S57	36年	18年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	サイン	サイン	1基	御影石	S57	36年	42年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H44										
管理施設	集水桝1	集水桝1	1基	コンクリート	S57	36年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	集水桝2	集水桝2	1基	コンクリート	S57	36年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	集水桝3	集水桝3	1基	コンクリート	S57	36年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	集水桝4	集水桝4	1基	コンクリート	S57	36年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	不凍栓1	不凍栓1	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H23	6年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H59										
管理施設	不凍栓2	不凍栓2	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H23	6年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H59										
管理施設	量水器	量水器	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H23	6年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H59										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：真々部公園 （街区公園） 供用年度：昭和57年3月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
管理施設	補助標識	補助標識	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)				H30	占用物														
災害応急対策施設	防火水槽看板	防火水槽看板	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)				H30	占用物														
災害応急対策施設	避難所看板	避難所看板	1基	金属				H30	占用物														
その他	ゴミステーション	ゴミステーション	1基	金属造				H30	占用物														
遊戯施設	1連シーソー	1連シーソー	1基	金属	H26	4年	15年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H62					62 鋼材塗装					62 鋼材塗装
遊戯施設	境界柵	境界柵	1基	金属	H26	4年	15年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H62					50 支柱塗装					50 支柱塗装
															0	100	0	0	683	63	540	0	339	1,274

概算費用合計（千円）：　2,999

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名：上川手公園（街区公園）供用年度：昭和61年4月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
修景施設	彫像	彫像	1基	石材	S61	32年	38年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H66										
修景施設	池	池	1基	石材	S61	32年	38年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H66										
修景施設	景石	景石	1基	石材	S61	32年	38年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H66										
修景施設	縁石	縁石	51.5m	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	S61	32年	42年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H48										
休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1棟	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	S61	32年	47年	H30	健全度C 樹木が繁茂して美観が損なわれている。	高	予防保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。	・劣化、損傷が認められるため補修が必要。	H54	100 コンクリート補修									
休養施設	ベンチ(背付き)1	ベンチ(背付き)1	1基	木材	S61	32年	7年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ(背付き)2	ベンチ(背付き)2	1基	木材	S61	32年	7年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ(背付き)3	ベンチ(背付き)3	1基	木材	S61	32年	7年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ(背付き)4	ベンチ(背付き)4	1基	木材	S61	32年	7年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ(背無し)1	ベンチ(背無し)1	1基	コンクリート	S61	32年	47年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H54										
休養施設	ベンチ(背無し)2	ベンチ(背無し)2	1基	コンクリート	S61	32年	47年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H54										
休養施設	ベンチ(背無し)3	ベンチ(背無し)3	1基	コンクリート	S61	32年	47年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H54										
遊戯施設	砂場	砂場	26m2	コンクリート	S61	32年	15年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H34				2886 更新						
運動施設	自由広場	自由広場	380m2	混合土	S61	32年	30年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H52										
教養施設	卒業記念碑	卒業記念碑	1基	御影石				H30	占用物															
教養施設	小学校校歌碑	小学校校歌碑	1基	御影石				H30	占用物															
教養施設	学校記念碑	学校記念碑	1基	御影石				H30	占用物															

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名：上川手公園（街区公園）供用年度：昭和61年4月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
教養施設	記念碑	記念碑	1基	御影石				H30	占用物															
教養施設	石碑	石碑	1基	御影石				H30	占用物															
便益施設	水飲み場	水飲み場	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	S61	32年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	公園灯	公園灯	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H25	5年	18年	H30	健全度A 健全であり美観を保たれている。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H77			80 支柱塗装							80 支柱塗装
管理施設	引込柱	引込柱	1基	コンクリート	S61	32年	42年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H48										
管理施設	電力計	電力計	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ				H30	占用物															
管理施設	電力柱	電力柱	1基	コンクリート				H30	占用物															
管理施設	電話柱	電話柱	1基	コンクリート				H30	占用物															
管理施設	フェンス（H=1.2）	フェンス（H=1.2）	153.7m	金属(ｽﾁｰﾙ)	S61	32年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41				430 10%更新						
管理施設	側溝	側溝	66.3m	コンクリート	S61	32年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	集水桝1	集水桝1	1基	コンクリート	S61	32年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	集水桝2-1	集水桝2-1	1基	コンクリート	S61	32年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	集水桝2-2	集水桝2-2	1基	コンクリート	S61	32年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	集水桝2-3	集水桝2-3	1基	コンクリート	S61	32年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	屑カゴ1	屑カゴ1	1基	コンクリート	S61	32年	42年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H48										
管理施設	屑カゴ2	屑カゴ2	1基	コンクリート	S61	32年	42年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H48										
管理施設	吸い殻入	吸い殻入	1基	コンクリート	S61	32年	42年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H40										140 更新

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：上川手公園 （街区公園） 供用年度：昭和61年4月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
管理施設	不凍栓	不凍栓	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	S61	32年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H34										
管理施設	NTT電話交換機	NTT電話交換機	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)				H30	占用物															
遊戯施設	ロッキング遊具(ピンク)	ロッキング遊具(ピンク)	1基	FRP	H26	4年	10年	H30	健全度A	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H50						20 軸受け部修繕				
遊戯施設	ロッキング遊具(紺)	ロッキング遊具(紺)	1基	FRP	H26	4年	10年	H30	健全度A	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H50						20 軸受け部修繕				
遊戯施設	複合遊具	複合遊具	1基	金属	H25	4年	15年	H30	健全度A	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H61					580 塗装,スライダー交換					280 塗装
															100	0	80	3,317	580	40	0	0	0	500

概算費用合計（千円）：　4,617

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名：熊倉公園（街区公園）供用年度：昭和63年3月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
園路広場	砕石系	砕石系	47m2	再生砕石	S63	30年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
園路広場	縁石	縁石	131m	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	S63	30年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
修景施設	植栽	植栽			S63	30年		H30	健全度A															
休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1棟	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	S63	30年	47年	H30	健全度C 全体的に経年による劣化がみられ美観が損なわれている。	高	予防保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。	・劣化、損傷が認められるため補修が必要。	H56	100 コンクリート補修									
休養施設	ベンチ1	ベンチ1	1基	コンクリート	S63	30年	47年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H56										
休養施設	ベンチ2	ベンチ2	1基	コンクリート	S63	30年	47年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H56										
休養施設	テーブルセット1	テーブルセット1	1基	コンクリート	S63	30年	47年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H56										
休養施設	テーブルセット2	テーブルセット2	1基	コンクリート	S63	30年	47年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H56										
遊戯施設	砂場	砂場	22.5m2	コンクリート	S63	30年	15年	H30	健全度B 軽微な劣化状態で美観を損なわれている。	高	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H41							45 枠補修			
運動施設	自由広場	自由広場	380m2	混合土	S63	30年	30年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H54										
運動施設	チビッコ広場	チビッコ広場	144m2	混合土	S63	30年	30年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H54										
教養施設	記念碑等	記念碑等	1式	巨石	S63	30年	38年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H68										
便益施設	水飲み場	水飲み場	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	S63	30年	15年	H30	健全度C	－	事後保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。		H36						750 更新				
便益施設	トイレ	トイレ	1棟	RC造	S63	30年	50年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H60		350 屋根再塗装.外壁再塗装.内壁補修.水洗金物交換					150 内壁補修.水洗金物交換			
管理施設	公園灯	公園灯	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	S63	30年	18年	H30	健全度B 錆が発生して美観が損なわれている。	高	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H43			80 支柱塗装							
管理施設	引込柱	引込柱	1塔	金属(ｽﾁｰﾙ)	S63	30年	18年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H37							425 更新			
管理施設	分電盤	分電盤	1基	プラボックス	S63	30年	18年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H37							280 更新			

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名：熊倉公園（街区公園）供用年度：昭和63年3月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
管理施設	フェンス	フェンス	123.6m	金属(スチール)	S63	30年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H43										
管理施設	車止め1	車止め1	1基	鋼材	S63	30年	18年	H30	健全度C	－	事後保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。		H40										136 更新
管理施設	車止め2	車止め2	1基	鋼材	S63	30年	18年	H30	健全度C	－	事後保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。		H40										136 更新
管理施設	車止め3	車止め3	1基	鋼材	S63	30年	18年	H30	健全度C	－	事後保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。		H40										136 更新
管理施設	車止め4	車止め4	1基	鋼材	S63	30年	18年	H30	健全度C	－	事後保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。		H40										136 更新
管理施設	車止め5	車止め5	1基	鋼材	S63	30年	18年	H30	健全度C	－	事後保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。		H40										136 更新
管理施設	サイン	サイン	1基	巨石	S63	30年		H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。												
管理施設	量水器	量水器	1基	硬質塩化ビニール	S63	30年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
災害応急対策施設	消火栓	消火栓	1基	金属				H30	占用物															
災害応急対策施設	格納箱	格納箱	1基	金属				H30	占用物															
遊戯施設	一方向滑り台	一方向滑り台	1基	金属	H26	4年	15年	H30	健全度A	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H62				120 鋼材塗装						120 鋼材塗装
遊戯施設	2連ブランコ	2連ブランコ	1基	金属	H26	4年	15年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H62				62 支柱塗装			225 チェーン等交換,回転軸交換			62 支柱塗装
遊戯施設	境界柵	境界柵	1基	鉄	H26	4年	15年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H62				50 支柱塗装						50 支柱塗装
															100	350	80	232	0	750	975	150	0	912

概算費用合計（千円）：　3,549

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名：下鳥羽公園（街区公園）供用年度：平成元年4月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
園路広場	舗装	舗装	11.5m2	アスファルト	H1	29年	10年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
園路広場	コンクリート舗装	コンクリート舗装	7.5m2	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	H1	29年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
園路広場	縁石	縁石	187m	コンクリート	H1	29年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
修景施設	築山	築山	380m2	混合土	H1	29年	50年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H61										
休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1棟	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	H1	29年	47年	H30	健全度C 全体的に経年による劣化がみられ美観が損なわれている。	高	予防保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。	・劣化、損傷が認められるため補修が必要。	H41以降	100 コンクリート補修									
休養施設	ベンチ(背付き)1	ベンチ(背付き)1	1基	木材	H1	29年	7年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ(背付き)2-1	ベンチ(背付き)2-1	1基	木材	H1	29年	10年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ(背付き)2-2	ベンチ(背付き)2-2	1基	木材	H1	29年	10年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ(背付き)2-3	ベンチ(背付き)2-3	1基	木材	H1	29年	10年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ(背付き)3-1	ベンチ(背付き)3-1	1基	木材	H1	29年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H34				255 更新						
休養施設	ベンチ(背付き)3-2	ベンチ(背付き)3-2	1基	木材	H1	29年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H34				255 更新						
休養施設	ベンチ(背無し)1	ベンチ(背無し)1	1基	樹脂	H1	29年	10年	H30	健全度D	高	事後保全	・早急に対応する必要がある。		H33			102 更新							
休養施設	ベンチ(背無し)2	ベンチ(背無し)2	1基	樹脂	H1	29年	10年	H30	健全度D	高	事後保全	・早急に対応する必要がある。		H33			102 更新							
休養施設	テーブルセット1	テーブルセット1	1基	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	H1	29年	47年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H57										
休養施設	テーブルセット2	テーブルセット2	1基	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	H1	29年	47年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H57										
遊戯施設	2連ブランコ	2連ブランコ	1基	鉄	H15	15年	15年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H51		62 支柱塗装					287 支柱塗装、チェーン等交換,回転軸交換			
遊戯施設	1方向滑り台	1方向滑り台	1基	鉄	H15	15年	15年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H51		120 鋼材塗装						120 鋼材塗装		

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名：下鳥羽公園（街区公園）供用年度：平成元年4月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
遊戯施設	ジャングルジム(ハニカム)	ジャングルジム(ハニカム)	1基	鉄	H25	4年	15年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H61		164 鋼材塗装						164 鋼材塗装		
遊戯施設	1連シーソー1	1連シーソー1	1基	鉄	H25	4年	15年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H61		62 鋼材塗装						62 鋼材塗装		
遊戯施設	1連シーソー2	1連シーソー2	1基	鉄	H25	4年	15年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H61		62 鋼材塗装						62 鋼材塗装		
遊戯施設	砂場	砂場	60m2	コンクリート	H1	29年	15年	H30	健全度B 軽微な劣化状態で美観を損なわれている。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H41							120 枠補修			
運動施設	自由広場	自由広場	930m2	混合土	H1	29年	30年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H55										
教養施設	記念碑等	記念碑等	1基	巨石	H1	29年	38年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H69										
便益施設	水飲み場	水飲み場	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H1	29年	15年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名：下鳥羽公園（街区公園）供用年度：平成元年4月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
便益施設	多目的トイレ	多目的トイレ	1棟	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	H15	15年	50年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H77				380 屋根再塗装,外壁タイル補修,内壁補修					130 内壁補修,水洗金物交換	
管理施設	公園灯	公園灯	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H1	29年	18年	H30	健全度B 全体的に経年による劣化がみられ美観が損なわれている。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H44			80 支柱塗装							
管理施設	フェンス	フェンス	145m	金属(ｽﾁｰﾙ)	H1	29年	18年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H44										
管理施設	車止め1	車止め1	1基	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	H1	29年	42年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H51										
管理施設	車止め2	車止め2	1基	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	H1	29年	42年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H51										
管理施設	車止め3	車止め3	1基	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	H1	29年	42年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H51										
管理施設	車止め4	車止め4	1基	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	H1	29年	42年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H51										
管理施設	車止め5	車止め5	1基	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	H1	29年	42年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H51										
管理施設	車止め6	車止め6	1基	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	H1	29年	42年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H51										
管理施設	サイン1	サイン1	1基	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	H1	29年	42年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H51										
管理施設	サイン2	サイン2	1基	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	H1	29年	42年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H51										
管理施設	引込柱	引込柱	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H1	29年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H44										
管理施設	分電盤	分電盤	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H1	29年	15年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H37							280 更新			
管理施設	排水桝	排水桝	1基	コンクリート	H1	29年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	不凍栓	不凍栓	1式	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H1	29年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	物置	物置	1基	プレハブ	H25	4年	22年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H64										
管理施設	量水器	量水器	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H1	29年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名：下鳥羽公園（街区公園）　供用年度：平成元年4月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
災害応急対策施設	防火水槽	防火水槽	1基	コンクリート				H30	占用物														
災害応急対策施設	標識	標識	1基	鋼材				H30	占用物														
その他	ゴミステーション	ゴミステーション	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)				H30	占用物														
災害応急対策施設	消火栓	消火栓	1基					H30	占用物														
災害応急対策施設	ホース格納箱	ホース格納箱	1基					H30	占用物														
															100	470	284	890	0	0	687	408	130	0

概算費用合計（千円）：　2,969

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：新田公園 （街区公園） 供用年度：平成5年3月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
園路広場	インターロッキング	インターロッキング	36m2	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	H25	4年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H61										
園路広場	スロープ	スロープ	16.7m2	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	H25	4年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H61										
園路広場	縁石	縁石	366.8m	縁石ﾌﾞﾛｯｸ	H5	25年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41										
修景施設	彫像	彫像	1基	石材	H5	25年	38年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H73										
修景施設	築山	築山	1基	混合土	H5	25年	50年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H65										
休養施設	四阿	四阿	1棟	木材	H5	25年	22年	H30	健全度C 全体的に経年による劣化がみられ美観が損なわれている。	高	予防保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。	・劣化、損傷が認められるため補修が必要。	H38								7550 更新		
休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1棟	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	H5	25年	47年	H30	健全度B 全体的に経年による劣化がみられ美観が損なわれている。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H61		100 コンクリート補修								
休養施設	テーブルセット1	テーブルセット1	1基	木材	H25	5年	7年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41										
休養施設	テーブルセット2	テーブルセット2	1基	木材	H25	5年	7年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41										
遊戯施設	4連ブランコ	4連ブランコ	1基	鉄	H25	4年	15年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H61					565 支柱塗装,チェーン等交換,回転軸交換					116 支柱塗装
遊戯施設	3連鉄棒	3連鉄棒	1基	鉄	H25	4年	15年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H61					28 鋼材塗装					28 鋼材塗装
遊戯施設	十字シーソー	十字シーソー	1基	鉄	H5	25年	15年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H41		105 鋼材塗装,ハザード修繕						62 鋼材塗装		
遊戯施設	砂場	砂場	25㎡	コンクリート	H5	25年	15年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H41										
運動施設	自由広場	自由広場	1100m2	混合土	H5	25年	30年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H59										
教養施設	石碑1	石碑1	1基	石材	H5	25年	38年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H73										
教養施設	石碑2	石碑2	1基	石材	H5	25年	38年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H73										
便益施設	水飲み場	水飲み場	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H26	4年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H62										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：新田公園 （街区公園） 供用年度：平成5年3月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
便益施設	多目的トイレ	多目的トイレ	1棟	木造	H5	25年	24年	H30	健全度B 部分的に経年による劣化がみられ美観が損なわれている。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H48					520 屋根再塗装,外壁再塗装,内壁補修,水洗金物交換					260 内壁補修,水洗金物交換
管理施設	公園灯1	公園灯1	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H5	25年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H48										
管理施設	公園灯2	公園灯2	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H5	25年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H48										
管理施設	電力柱1	電力柱1	1基	コンクリート				H30	占用物															
管理施設	電力柱2	電力柱2	1基	コンクリート				H30	占用物															
管理施設	電力柱3	電力柱3	1基	コンクリート				H30	占用物															
管理施設	電力柱4	電力柱4	1基	コンクリート				H30	占用物															
管理施設	電力柱5	電力柱5	1基	コンクリート				H30	占用物															
管理施設	電力柱6	電力柱6	1基	コンクリート				H30	占用物															
管理施設	フェンス(H=4.5)	フェンス(H=4.5)	36.4m	金属(ｽﾁｰﾙ)	H5	25年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H48										
管理施設	フェンス(H=1.3)	フェンス(H=1.3)	253.2m	金属(ｽﾁｰﾙ)	H5	25年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H48										
管理施設	車止め1	車止め1	1基	鋼材	H5	25年	18年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H48										
管理施設	車止め2	車止め2	1基	鋼材	H5	25年	18年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H48										
管理施設	車止め3	車止め3	1基	鋼材	H5	25年	18年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H48										
管理施設	不凍栓1	不凍栓1	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H5	25年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41										
管理施設	不凍栓2	不凍栓2	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H5	25年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41										
管理施設	不凍栓3	不凍栓3	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H5	25年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：新田公園 （街区公園） 供用年度：平成5年3月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
管理施設	不凍栓4	不凍栓4	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H5	25年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41										
管理施設	不凍栓5	不凍栓5	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H5	25年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41										
管理施設	不凍栓6	不凍栓6	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H5	25年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41										
管理施設	汚水桝1	汚水桝1	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H5	25年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41										
管理施設	汚水桝2	汚水桝2	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H5	25年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41										
管理施設	汚水桝3	汚水桝3	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H5	25年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41										
管理施設	量水器	量水器	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H5	25年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41										
管理施設	物置	物置	1基	金属造	H5	25年	22年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H38								368 更新		
災害応急対策施設	防火水槽看板	防火水槽看板						H30	占用物															
災害応急対策施設	消火栓	消火栓						H30	占用物															
災害応急対策施設	防火水槽	防火水槽						H30	占用物															
その他	ゴミステーション	ゴミステーション						H30	占用物															
遊戯施設	ジャングルジム(ハニカム)	ジャングルジム(ハニカム)	1基	金属	H26	4年	15年	H30	健全度A	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H62					164 鋼材塗装					164 鋼材塗装
遊戯施設	一方向滑り台	一方向滑り台	1基	金属	H26	4年	15年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H62					120 鋼材塗装					120 鋼材塗装

（様式2）　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：新田公園 （街区公園） 供用年度：平成5年3月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
遊戯施設	ロッキング遊具	ロッキング遊具	1基	FRP	H26	4年	10年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H50		20 軸受け部修繕							20 軸受け部修繕	
休養施設	ベンチ（背無し）1	ベンチ（背無し）1	1基	再生木材	H26	4年		H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。												
休養施設	ベンチ（背無し）2-1	ベンチ（背無し）2-1	1基	再生木材	H26	4年		H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。												
休養施設	ベンチ（背無し）2-2	ベンチ（背無し）2-2	1基	再生木材	H26	4年		H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。												
休養施設	ベンチ(背有無複合型)1	ベンチ(背有無複合型)1	1基	再生木材	H26	4年		H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。												
休養施設	ベンチ(背有無複合型)2	ベンチ(背有無複合型)2	1基	再生木材	H26	4年		H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。												
管理施設	手摺り(スロープ)	手摺り(スロープ)	12m		H25	4年		H30	健全度A		事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。												
管理施設	浸透ﾏﾝﾎｰﾙ	浸透ﾏﾝﾎｰﾙ	1基		H26	4年		H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。												
管理施設	集水桝	集水桝	1基		H26	4年		H30	健全度A	－	事後保全													
災害応急対策施設	防災無線	防災無線	1基					H30	占用物															
遊戯施設	境界柵	境界柵	1基	鉄	H25	4年	15年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H61					72 支柱塗装					72 支柱塗装
															0	225	0	0	1,469	0	0	7,980	20	760

概算費用合計（千円）：　10,454

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：大原公園 （街区公園） 供用年度：平成9年4月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
園路広場	縁石	縁石	146.3m	コンクリート	H9	21年	20年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H45									161 10%更新	
園路広場	橋	橋	1橋	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	H9	21年	60年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H81	150 床板補修									
休養施設	四阿	四阿	1棟	鉄	H9	21年	27年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H57								100 屋根塗装, 柱再塗装		
休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1棟	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	H9	21年	47年	H30	健全度B 部分的に経年による劣化がみられ美観が損なわれている。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H65		100 コンクリート 補修								
休養施設	ベンチ1	ベンチ1	1基	木材	H9	21年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ2	ベンチ2	1基	木材	H9	21年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ3	ベンチ3	1基	木材	H9	21年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	テーブルセット1	テーブルセット1	1基	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	H9	21年	47年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H65										
休養施設	テーブルセット2	テーブルセット2	1基	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	H9	21年	47年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H65										
遊戯施設	2連ブランコ	2連ブランコ	1基	鉄	H9	21年	15年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H45		82 支柱塗装, ハザード対策						62 支柱塗装		
遊戯施設	境界柵	境界柵	1基	鉄	H9	21年	15年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H45		84 支柱塗装, ハザード対策						50 支柱塗装		
遊戯施設	2連シーソー	2連シーソー	1基	鉄	H9	21年	15年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H45		96 鋼材塗装, ハザード修繕						62 鋼材塗装		
遊戯施設	雲梯	雲梯	1基	鉄	H28	2年	15年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H64		35 鋼材塗装						35 鋼材塗装		
遊戯施設	砂場	砂場	25m2	コンクリート	H9	21年	15年	H30	健全度B 軽微な劣化状態で美観を損なわれている。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H45							50 枠補修			

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名：大原公園（街区公園）供用年度：平成9年4月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
運動施設	自由広場	自由広場	690m2	混合土	H9	21年	30年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H63										
教養施設	記念碑等1	記念碑等1	1基	巨石	H9	21年		H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。												
教養施設	記念碑等2	記念碑等2	1基	巨石	H9	21年		H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。												
便益施設	水飲み場	水飲み場	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H9	21年	15年	H30	健全度C	－	事後保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。		H37							750 更新			
管理施設	公園灯	公園灯	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H9	21年	18年	H30	健全度B 部分的に発錆がみられ美観が損なわれている。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H52					80 支柱塗装					
管理施設	引込柱	引込柱	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H9	21年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H53										
管理施設	分電盤	分電盤	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H9	21年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H45										
管理施設	フェンス	フェンス	184m	金属(ｽﾁｰﾙ)	H9	21年	18年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H52										
管理施設	サイン	サイン	1基	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	H9	21年	42年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H59										
管理施設	車止め1-1	車止め1-1	1基	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	H9	21年	42年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H59										
管理施設	車止め1-2	車止め1-2	1基	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	H9	21年	42年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H59										
管理施設	車止め1-3	車止め1-3	1基	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	H9	21年	42年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H59										
管理施設	車止め1-4	車止め1-4	1基	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	H9	21年	42年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H59										
管理施設	車止め1-5	車止め1-5	1基	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	H9	21年	42年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H59										
管理施設	車止め1-6	車止め1-6	1基	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	H9	21年	42年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H59										
管理施設	車止め2-1	車止め2-1	1基	ステンレス	H9	21年	39年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H79										
管理施設	車止め2-2	車止め2-2	1基	ステンレス	H9	21年	39年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H79										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名：大原公園（街区公園）　供用年度：平成9年4月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期							
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
管理施設	量水器	量水器	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H9	21年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H45									
災害応急対策施設	防火水槽	防火水槽	1基	コンクリート				H30	占用物														
災害応急対策施設	標識	標識	1基	鋼材				H30	占用物														
その他	ゴミステーション	ゴミステーション	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)				H30	占用物														
遊戯施設	ロッキング遊具(パンダ)	ロッキング遊具(パンダ)	1基	FRP	H27	3年	10年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H51				20 軸受け部修繕					
遊戯施設	ロッキング遊具(ライオン)	ロッキング遊具(ライオン)	1基	FRP	H27	3年	10年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H51				20 軸受け部修繕					
遊戯施設	一方向ローラ滑り台	一方向ローラ滑り台	1基		H27	3年	15年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H63				120 鋼材塗装					120 鋼材塗装
															150	397	0	160	80	0	800	309	161	120

概算費用合計（千円）：　2,177

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：本村公園 （街区公園） 供用年度：平成10年4月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
園路広場	インターロッキング	インターロッキング	43.5m2	ブロック	H24	6年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H60										
園路広場	地先境界ブロック	地先境界ブロック	16.7m	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	H27	3年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H63										
修景施設	花壇1	花壇1	13m	コンクリート	H10	20年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H46										
修景施設	花壇2	花壇2	13m	コンクリート	H10	20年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H46										
修景施設	花壇3	花壇3	13m	コンクリート	H10	20年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H46										
休養施設	ベンチ1	ベンチ1	1基	再生木材	H24	6年	22年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H63										
休養施設	ベンチ2	ベンチ2	1基	再生木材	H24	6年	22年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H63										
休養施設	ベンチ3	ベンチ3	1基	再生木材	H24	6年	22年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H63										
休養施設	ベンチ4	ベンチ4	1基	再生木材	H24	6年	22年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H63										
休養施設	ベンチ5	ベンチ5	1基	再生木材	H24	6年	22年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H63										
休養施設	ベンチ6	ベンチ6	1基	再生木材	H24	6年	22年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H63										
遊戯施設	4連ブランコ	4連ブランコ	1基	鉄	H10	20年	15年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H46			565 支柱塗装、チェーン等交換,回転軸交換					116 支柱塗装			
遊戯施設	1方向滑り台	1方向滑り台	1基	鉄	H27	3年	15年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H63				116 鋼材塗装						116 鋼材塗装
遊戯施設	砂場	砂場	175m2	コンクリート	H26	4年	15年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H62		298 砂補充								
遊戯施設	境界柵	境界柵	1基	鉄	H24	6年	15年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H60			72 支柱塗装					72 支柱塗装			
運動施設	自由広場	自由広場	1010m2	混合土	H10	20年	30年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H64										
便益施設	水飲み場	水飲み場	1基	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	H10	20年	15年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H40										750 更新

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名：本村公園（街区公園）供用年度：平成10年4月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
便益施設	多目的トイレ	多目的トイレ	1棟	木造	H24	6年	24年	H30	健全度A 健全であり美観を保たれている。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H67		200 内壁補修, 水洗金物交換		350 屋根再塗装,外壁再塗装				200 内壁補修, 水洗金物交換		
管理施設	公園灯	公園灯	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H10	20年	18年	H30	健全度B 発錆があり著しく美観を損なわれている。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H53					80 支柱塗装					
管理施設	フェンス	フェンス	105m	金属(ｽﾁｰﾙ)	H10	20年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H53										
管理施設	車止め1	車止め1	1基	鋼材	H24	6年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H67										
管理施設	車止め2	車止め2	1基	鋼材	H24	6年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H67										
管理施設	汚水桝1	汚水桝1	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H10	20年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H46										
管理施設	汚水桝2	汚水桝2	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H10	20年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H46										
管理施設	汚水桝3	汚水桝3	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H10	20年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H46										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：本村公園 （街区公園） 供用年度：平成10年4月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
管理施設	汚水桝4	汚水桝4	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H10	20年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H46										
管理施設	汚水桝5	汚水桝5	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H10	20年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H46										
管理施設	汚水桝6	汚水桝6	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H10	20年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H46										
管理施設	汚水桝7	汚水桝7	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H10	20年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H46										
管理施設	汚水桝8	汚水桝8	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H10	20年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H46										
管理施設	汚水桝9	汚水桝9	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H10	20年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H46										
管理施設	不凍栓1	不凍栓1	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H10	20年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H46										
管理施設	不凍栓2	不凍栓2	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H10	20年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H46										
管理施設	不凍栓3	不凍栓3	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H10	20年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H46										
管理施設	不凍栓4	不凍栓4	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H10	20年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H46										
管理施設	集水桝1	集水桝1	1基	コンクリート	H10	20年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H46										
管理施設	集水桝2	集水桝2	1基	コンクリート	H10	20年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H46										
管理施設	量水器	量水器	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H10	20年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H46										
管理施設	擁壁	擁壁	27.3m3	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	H10	20年	40年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H58										
管理施設	物置	物置	1棟	金属(ｽﾁｰﾙ)	H29	1年	17年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H69										
管理施設	電力柱1	電力柱1	1基	コンクリート				H30	占用物															
管理施設	電力柱2	電力柱2	1基	コンクリート				H30	占用物															

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：本村公園 （街区公園） 供用年度：平成10年4月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
災害応急対策施設	防火水槽看板	防火水槽看板	1基					H30	占用物														
災害応急対策施設	防火水槽	防火水槽	1基					H30	占用物														
その他	ゴミステーション	ゴミステーション	1棟					H30	占用物														
															0	498	637	466	80	0	0	388	0	866

概算費用合計（千円）：　2,935

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名：産業団地北公園（街区公園）　供用年度：平成13年5月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
園路広場	アスファルト舗装	アスファルト舗装	502m2	アスファルト	H13	17年	15年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H49								452 10%更新		
園路広場	インターロッキング	インターロッキング	11m2	ブロック	H13	17年	15年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H38								209 更新		
園路広場	平板舗装	平板舗装	112m2	コンクリート	H13	17年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H49										
園路広場	縁石	縁石	234.5m	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	H13	17年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H49										
修景施設	芝生	芝生			H13	17年		H30	健全度A															
休養施設	四阿一体型パーゴラ	四阿一体型パーゴラ	1基	鋼材	H13	17年	34年	H30	健全度B 屋根裏材に経年による劣化で美観が損なわれている。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H74					260 屋根補修、基礎補修、柱・梁補修					
休養施設	ベンチ1-1	ベンチ1-1	1基	コンクリート	H13	17年	47年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H69										
休養施設	ベンチ1-2	ベンチ1-2	1基	コンクリート	H13	17年	47年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H69										
休養施設	ベンチ2-1	ベンチ2-1	1基	コンクリート	H13	17年	47年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H69										
休養施設	ベンチ2-2	ベンチ2-2	1基	コンクリート	H13	17年	47年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H69										
休養施設	テーブルセット	テーブルセット	1基	木材	H13	17年	7年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
便益施設	水飲み場	水飲み場	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H13	17年	15年	H30	健全度C	－	事後保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。		H33			750 更新							
管理施設	不凍栓	不凍栓	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H13	17年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H56										
管理施設	公園灯	公園灯	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H13	17年	18年	H30	健全度B 全体的に発錆がみられ美観を損なわれている。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H56		80 支柱塗装								
管理施設	フェンス	フェンス	44m	金属(ｽﾁｰﾙ)	H13	17年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H56										
管理施設	側溝	側溝	72.6m	コンクリート	H13	17年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H49										
管理施設	車止め1	車止め1	1基	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	H13	17年	42年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H63										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名：産業団地北公園（街区公園）　供用年度：平成13年5月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
管理施設	車止め2	車止め2	1基	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	H13	17年	42年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H63										
管理施設	車止め3	車止め3	1基	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	H13	17年	42年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H63										
管理施設	車止め4	車止め4	1基	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	H13	17年	42年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H63										
管理施設	車止め5	車止め5	1基	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	H13	17年	42年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H63										
管理施設	車止め6	車止め6	1基	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	H13	17年	42年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H63										
管理施設	車止め7	車止め7	1基	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	H13	17年	42年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H63										
管理施設	車止め8	車止め8	1基	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	H13	17年	42年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H63										
															0	80	750	0	260	0	0	661	0	0

概算費用合計（千円）：　1,751

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：産業団地南公園 （街区公園） 供用年度：平成13年5月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
園路広場	インターロッキング	インターロッキング	83m2	ブロック	H13	17年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H49										
園路広場	平板舗装	平板舗装	160m2	コンクリート	H13	17年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H49										
園路広場	地先境界ブロック	地先境界ブロック	120m	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	H13	17年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H49										
休養施設	四阿	四阿	1棟	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	H13	17年	47年	H30	健全度B 全体的に経年による劣化がみられ美観を損なわれている。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H69		170 屋根補修, 擬木補修								
休養施設	ベンチ1	ベンチ1	1基	コンクリート	H13	17年	47年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H69										
休養施設	ベンチ2	ベンチ2	1基	コンクリート	H13	17年	47年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H69										
休養施設	ベンチ3	ベンチ3	1基	コンクリート	H13	17年	47年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H69										
休養施設	テーブルセット	テーブルセット	1基	コンクリート	H13	17年	47年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H69										
教養施設	記念碑等1	記念碑等1	1基	巨石	H13	17年		H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。												
教養施設	記念碑等2	記念碑等2	1基	巨石	H13	17年		H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。												
便益施設	水飲み場	水飲み場	1基	ステンレス	H13	17年	39年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H83										
管理施設	公園灯	公園灯	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H13	17年	18年	H30	健全度B 全体的に発錆がみられ美観を損なわれている。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H56		80 支柱塗装								
管理施設	フェンス(H=0.6)	フェンス(H=0.6)	72m	金属(ｽﾁｰﾙ)	H13	17年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H56										
管理施設	フェンス(H=1.5)	フェンス(H=1.5)	60m	金属(ｽﾁｰﾙ)	H13	17年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H56										
管理施設	車止め1	車止め1	1基	コンクリート	H13	17年	42年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H63										
管理施設	車止め2	車止め2	1基	コンクリート	H13	17年	42年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H63										
管理施設	車止め3	車止め3	1基	コンクリート	H13	17年	42年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H63										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名：産業団地南公園（街区公園）　供用年度：平成13年5月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
管理施設	車止め4	車止め4	1基	コンクリート	H13	17年	42年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H63										
管理施設	車止め5	車止め5	1基	コンクリート	H13	17年	42年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H63										
管理施設	車止め6	車止め6	1基	コンクリート	H13	17年	42年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H63										
管理施設	不凍栓	不凍栓	1基	硬質塩化ビニール	H13	17年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H49										
管理施設	量水器	量水器	1基	硬質塩化ビニール	H13	17年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H49										
管理施設	側溝(300×600)	側溝(300×600)	60m	コンクリート	H13	17年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H49										
管理施設	郵便ポスト	郵便ポスト	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)				H30	占用物															
災害応急対策施設	ホース格納箱	ホース格納箱	1基					H30	占用物															
災害応急対策施設	消火栓	消火栓	1基					H30	占用物															
															0	250	0	0	0	0	0	0	0	0

概算費用合計（千円）：　250

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名：見岳町公園（街区公園）供用年度：平成18年4月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
園路広場	インターロッキング	インターロッキング	14.4m2	ブロック	H18	12年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H54										
園路広場	砕石舗装	砕石舗装	75m2	再生砕石	H18	12年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H54										
園路広場	地先境界ブロック	地先境界ブロック	165.5m	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	H18	12年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H54										
休養施設	四阿	四阿	1棟	木造	H18	12年	22年	H30	健全度B 全体的に経年による劣化がみられ美観を損なわれている。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H57		170 屋根補修, 柱再塗装								
休養施設	ベンチ1	ベンチ1	1基	木材	H18	12年	7年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ2	ベンチ2	1基	木材	H18	12年	7年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	テーブルセット	テーブルセット	1基	木材	H18	12年	7年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
運動施設	自由広場	自由広場	166m2	赤土	H18	12年	30年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H72										
管理施設	ガードパイプ	ガードパイプ	51m	鋼材	H18	12年	18年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H61										
管理施設	サイン1	サイン1	1基	鋼材	H18	12年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H61										
管理施設	サイン2	サイン2	1基	鋼材	H18	12年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H61										
管理施設	車止め1	車止め1	1基	コンクリート	H18	12年	42年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H68										
管理施設	車止め2	車止め2	1基	コンクリート	H18	12年	42年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H68										
管理施設	車止め3	車止め3	1基	コンクリート	H18	12年	42年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H68										
管理施設	車止め4	車止め4	1基	コンクリート	H18	12年	42年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H68										
管理施設	散水栓	散水栓	1基		H18	12年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H54										
管理施設	量水器	量水器	1基		H18	12年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H54										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：見岳町公園 （街区公園） 供用年度：平成18年4月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
管理施設	電力柱	電力柱	1基					H30	占用物														
															0	170	0	0	0	0	0	0	0	0

概算費用合計（千円）：　170

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名：碌山公園（街区公園）供用年度：平成19年4月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
園路広場	歩道コンクリート舗装	歩道コンクリート舗装	477.5m2	コンクリート	H19	11年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H55										
園路広場	コンクリート舗装	コンクリート舗装	259.7m2	コンクリート	H19	11年	15年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H55										
園路広場	インターロッキング	インターロッキング	203.2m2	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	H19	11年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H55										
園路広場	地先境界ブロック	地先境界ブロック	159.1m	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	H19	11年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H55										
園路広場	歩車道境界ブロック	歩車道境界ブロック	310.1m	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	H19	11年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H55										
園路広場	砕石舗装	砕石舗装	800m2	再生砕石	H19	11年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H55										
修景施設	岩組水路	岩組水路	150m2	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	H19	11年	38年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H87										
修景施設	親水水路	親水水路	148.5m	混合土	H19	11年	30年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H73										
修景施設	植樹帯	植樹帯	48m	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	H19	11年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H55										
休養施設	ベンチ（背付き）	ベンチ（背付き）	1基	木材	H19	11年	7年	H30	健全度C	－	事後保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。		H32		255 更新								
休養施設	ベンチ（背無し）1-1	ベンチ（背無し）1-1	1基	御影石	H19	11年	38年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H87										
休養施設	ベンチ（背無し）1-2	ベンチ（背無し）1-2	1基	御影石	H19	11年	38年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H87										
休養施設	ベンチ（背無し）1-3	ベンチ（背無し）1-3	1基	御影石	H19	11年	38年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H87										
休養施設	ベンチ（背無し）2	ベンチ（背無し）2	1基	木材	H19	11年	7年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ(円形型)	ベンチ(円形型)	1基	木材	H19	11年	7年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
便益施設	水飲み場1	水飲み場1	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H19	11年	15年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H55										
便益施設	水飲み場2	水飲み場2	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H19	11年	15年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H55										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：碌山公園 （街区公園） 供用年度：平成19年4月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
便益施設	駐車場	駐車場	2755m2	アスファルト	H19	11年	10年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H43										
便益施設	駐輪場	駐輪場	92.9m2	コンクリート	H19	11年	15年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H55										
便益施設	多目的トイレ	多目的トイレ	1棟	木造	H19	11年	24年	H30	健全度B 部分的に外壁にひび割れ(軽)がみられるが美観をたもたれている。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H62						1050 屋根再塗装,外壁再塗装,内壁補修,水洗金物交換				
管理施設	公園灯（高）緑1	公園灯（高）緑1	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H19	11年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H62										
管理施設	公園灯（高）緑2	公園灯（高）緑2	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H19	11年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H62										
管理施設	公園灯（高）緑3	公園灯（高）緑3	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H19	11年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H62										
管理施設	公園灯（高）緑4	公園灯（高）緑4	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H19	11年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H62										
管理施設	公園灯（高）緑5	公園灯（高）緑5	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H19	11年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H62										
管理施設	公園灯（高）茶1-1	公園灯（高）茶1-1	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H19	11年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H62										
管理施設	公園灯（高）茶1-2	公園灯（高）茶1-2	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H19	11年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H62										
管理施設	公園灯（高）茶1-3	公園灯（高）茶1-3	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H19	11年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H62										
管理施設	公園灯（高）茶1-4	公園灯（高）茶1-4	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H19	11年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H62										
管理施設	公園灯（高）茶1-5	公園灯（高）茶1-5	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H19	11年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H62										
管理施設	公園灯（高）茶1-6	公園灯（高）茶1-6	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H19	11年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H62										
管理施設	公園灯（高）茶1-7	公園灯（高）茶1-7	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H19	11年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H62										
管理施設	公園灯（高）茶1-8	公園灯（高）茶1-8	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H19	11年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H62										
管理施設	公園灯（高）茶1-9	公園灯（高）茶1-9	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H19	11年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H62										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：碇山公園 （街区公園） 供用年度：平成19年4月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
管理施設	公園灯（高）茶1-10	公園灯（高）茶1-10	1基	金属(ステール)	H19	11年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H62										
管理施設	公園灯（高）茶1-11	公園灯（高）茶1-11	1基	金属(ステール)	H19	11年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H62										
管理施設	公園灯（高）茶1-12	公園灯（高）茶1-12	1基	金属(ステール)	H19	11年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H62										
管理施設	公園灯（高）茶1-13	公園灯（高）茶1-13	1基	金属(ステール)	H19	11年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H62										
管理施設	公園灯（高）茶2-1	公園灯（高）茶2-1	1基	金属(ステール)	H19	11年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H62										
管理施設	公園灯（高）茶2-2	公園灯（高）茶2-2	1基	金属(ステール)	H19	11年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H62										
管理施設	公園灯（高）茶2-3	公園灯（高）茶2-3	1基	金属(ステール)	H19	11年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H62										
管理施設	公園灯（高）茶2-4	公園灯（高）茶2-4	1基	金属(ステール)	H19	11年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H62										
管理施設	公園灯（高）茶2-5	公園灯（高）茶2-5	1基	金属(ステール)	H19	11年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H62										
管理施設	公園灯（低）1	公園灯（低）1	1基	金属(ステール)	H19	11年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H62										
管理施設	公園灯（低）2	公園灯（低）2	1基	金属(ステール)	H19	11年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H62										
管理施設	公園灯（低）3	公園灯（低）3	1基	金属(ステール)	H19	11年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H62										
管理施設	公園灯（低）4	公園灯（低）4	1基	金属(ステール)	H19	11年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H62										
管理施設	公園灯（低）5	公園灯（低）5	1基	金属(ステール)	H19	11年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H62										
管理施設	公園灯（低）6	公園灯（低）6	1基	金属(ステール)	H19	11年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H62										
管理施設	公園灯（低）7	公園灯（低）7	1基	金属(ステール)	H19	11年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H62										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名：碌山公園（街区公園）供用年度：平成19年4月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
管理施設	公園灯（低）8	公園灯（低）8	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H19	11年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H62										
管理施設	公園灯（ウィンド・ソーラーシステム付）	公園灯（ウィンド・ソーラーシステム付）	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H19	11年	18年	H30	健全度B 部分的に発錆がみられ美観を損なわれている。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H62					100 支柱塗装					
管理施設	引込柱	引込柱	1基	ｺﾝｸﾘｰﾄ柱	H19	11年	42年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H69										
管理施設	分電盤	分電盤	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H19	11年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H62										
管理施設	電話柱	電話柱	1基	ｺﾝｸﾘｰﾄ柱				H30	占用物															
管理施設	時計塔1	時計塔1	1基	金属	H19	11年	15年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H55					50 支柱塗装					
管理施設	時計塔2	時計塔2	1基	金属	H19	11年	15年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H55										
管理施設	サイン（園路のT型）1	サイン（園路のT型）1	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H19	11年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H62										
管理施設	サイン（園路のT型）2	サイン（園路のT型）2	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H19	11年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H62										
管理施設	サイン（駐輪場）	サイン（駐輪場）	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H19	11年	18年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H62										
管理施設	サイン（美術館）	サイン（美術館）	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H19	11年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H62										
管理施設	サイン（研成ホール）	サイン（研成ホール）	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H19	11年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H62										
管理施設	サイン（公園）大	サイン（公園）大	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H19	11年	18年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H62										
管理施設	フェンス（緑）	フェンス（緑）	49.1m	金属(ｽﾁｰﾙ)	H19	11年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H62										
管理施設	転落防止柵（水路）	転落防止柵（水路）	238.5m	鋼材	H19	11年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H62										
管理施設	柵（竹垣）	柵（竹垣）	72.6m	竹材	H19	11年	10年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H43									87 10%更新	
管理施設	車止め（チェーン付）1	車止め（チェーン付）1	1基	御影石	H19	11年	38年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H87										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：碇山公園 （街区公園） 供用年度：平成19年4月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
管理施設	車止め（チェーン付）2	車止め（チェーン付）2	1基	御影石	H19	11年	38年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H87										
管理施設	チェーンポール	チェーンポール	1基	ステンレス	H19	11年	39年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H89										
管理施設	車止め（茶色）1	車止め（茶色）1	1基	鋼材	H19	11年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H62										
管理施設	車止め（茶色）2	車止め（茶色）2	1基	鋼材	H19	11年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H62										
管理施設	車止め（茶色）3	車止め（茶色）3	1基	鋼材	H19	11年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H62										
管理施設	車止め（茶色）4	車止め（茶色）4	1基	鋼材	H19	11年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H62										
管理施設	車止め（茶色）5	車止め（茶色）5	1基	鋼材	H19	11年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H62										
管理施設	車止め（茶色）6	車止め（茶色）6	1基	鋼材	H19	11年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H62										
管理施設	車止め（茶色）7	車止め（茶色）7	1基	鋼材	H19	11年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H62										
管理施設	車止め（茶色）8	車止め（茶色）8	1基	鋼材	H19	11年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H62										
管理施設	駐輪場チェーン柵	駐輪場チェーン柵	18m	鋼材	H19	11年	18年	H30	健全度C	－	事後保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。		H38								612更新		
管理施設	側溝（VS1100×800）	側溝（VS1100×800）	28m	コンクリート				H30	占用物															
管理施設	側溝(VS300×600)	側溝(VS300×600)	7m	コンクリート	H19	11年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H55										
管理施設	側溝(1200×800)	側溝(1200×800)	209m	コンクリート				H30	占用物															
管理施設	側溝(U300)	側溝(U300)	7m	コンクリート	H19	11年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H55										
管理施設	側溝(U240)	側溝(U240)	172.9m	コンクリート	H19	11年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H55										
管理施設	側溝(U150)	側溝(U150)	52m	コンクリート	H19	11年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H55										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：碇山公園 （街区公園） 供用年度：平成19年4月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
管理施設	集水桝1	集水桝1	1基	コンクリート				H30	占用物															
管理施設	集水桝2-1	集水桝2-1	1基	コンクリート				H30	占用物															
管理施設	集水桝2-2	集水桝2-2	1基	コンクリート				H30	占用物															
管理施設	集水桝2-3	集水桝2-3	1基	コンクリート				H30	占用物															
管理施設	集水桝2-4	集水桝2-4	1基	コンクリート				H30	占用物															
管理施設	集水桝2-5	集水桝2-5	1基	コンクリート				H30	占用物															
管理施設	集水桝2-6	集水桝2-6	1基	コンクリート				H30	占用物															
管理施設	集水桝2-7	集水桝2-7	1基	コンクリート				H30	占用物															
管理施設	集水桝2-8	集水桝2-8	1基	コンクリート				H30	占用物															
管理施設	集水桝2-9	集水桝2-9	1基	コンクリート				H30	占用物															
管理施設	集水桝3	集水桝3	1基	コンクリート	H19	11年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H55										
管理施設	雨水桝1	雨水桝1	1基	コンクリート	H19	11年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H55										
管理施設	雨水桝2	雨水桝2	1基	コンクリート	H19	11年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H55										
管理施設	雨水桝3	雨水桝3	1基	コンクリート	H19	11年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H55										
管理施設	雨水桝4	雨水桝4	1基	コンクリート	H19	11年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H55										
管理施設	雨水桝5	雨水桝5	1基	コンクリート	H19	11年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H55										
管理施設	雨水桝6	雨水桝6	1基	コンクリート	H19	11年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H55										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：碇山公園 （街区公園） 供用年度：平成19年4月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
管理施設	雨水桝7	雨水桝7	1基	コンクリート	H19	11年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H55										
管理施設	雨水桝8	雨水桝8	1基	コンクリート	H19	11年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H55										
管理施設	雨水桝9	雨水桝9	1基	コンクリート	H19	11年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H55										
管理施設	雨水桝10	雨水桝10	1基	コンクリート	H19	11年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H55										
管理施設	雨水桝11	雨水桝11	1基	コンクリート	H19	11年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H55										
管理施設	雨水桝12	雨水桝12	1基	コンクリート	H19	11年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H55										
管理施設	雨水桝13	雨水桝13	1基	コンクリート	H19	11年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H55										
管理施設	雨水桝14	雨水桝14	1基	コンクリート	H19	11年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H55										
管理施設	雨水桝15	雨水桝15	1基	コンクリート	H19	11年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H55										
管理施設	雨水桝16	雨水桝16	1基	コンクリート	H19	11年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H55										
管理施設	雨水桝17	雨水桝17	1基	コンクリート	H19	11年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H55										
管理施設	雨水桝18	雨水桝18	1基	コンクリート	H19	11年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H55										
管理施設	雨水桝19	雨水桝19	1基	コンクリート	H19	11年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H55										
管理施設	雨水桝20	雨水桝20	1基	コンクリート	H19	11年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H55										
管理施設	雨水桝21	雨水桝21	1基	コンクリート	H19	11年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H55										
管理施設	雨水桝22	雨水桝22	1基	コンクリート	H19	11年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H55										
管理施設	電気マンホール1	電気マンホール1	1基	コンクリート	H19	11年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H55										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名：碇山公園（街区公園）供用年度：平成19年4月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
管理施設	電気マンホール2	電気マンホール2	1基	コンクリート	H19	11年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H55										
管理施設	電気マンホール3	電気マンホール3	1基	コンクリート	H19	11年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H55										
管理施設	電気マンホール4	電気マンホール4	1基	コンクリート	H19	11年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H55										
管理施設	仕切弁	仕切弁	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H19	11年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H55										
管理施設	不凍栓1	不凍栓1	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H19	11年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H55										
管理施設	不凍栓2	不凍栓2	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H19	11年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H55										
管理施設	不凍栓3	不凍栓3	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H19	11年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H55										
管理施設	不凍栓4	不凍栓4	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H19	11年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H55										
管理施設	不凍栓5	不凍栓5	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H19	11年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H55										
管理施設	不凍栓6	不凍栓6	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H19	11年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H55										
管理施設	不凍栓7	不凍栓7	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H19	11年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H55										
管理施設	不凍栓8	不凍栓8	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H19	11年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H55										
管理施設	不凍栓9	不凍栓9	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H19	11年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H55										
管理施設	不凍栓10	不凍栓10	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H19	11年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H55										
管理施設	汚水桝1	汚水桝1	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H19	11年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H55										
管理施設	汚水桝2	汚水桝2	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H19	11年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H55										
管理施設	汚水桝3	汚水桝3	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H19	11年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H55										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：碇山公園 （街区公園） 供用年度：平成19年4月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
管理施設	汚水桝4	汚水桝4	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H19	11年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H55										
管理施設	汚水桝5	汚水桝5	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H19	11年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H55										
管理施設	汚水桝6	汚水桝6	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H19	11年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H55										
管理施設	汚水桝7	汚水桝7	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H19	11年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H55										
管理施設	汚水桝8	汚水桝8	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H19	11年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H55										
管理施設	汚水桝9	汚水桝9	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H19	11年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H55										
管理施設	汚水桝10	汚水桝10	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H19	11年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H55										
管理施設	汚水桝11	汚水桝11	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H19	11年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H55										
管理施設	汚水桝12	汚水桝12	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H19	11年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H55										
管理施設	汚水桝13	汚水桝13	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H19	11年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H55										
管理施設	汚水桝14	汚水桝14	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H19	11年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H55										
管理施設	汚水桝15	汚水桝15	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H19	11年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H55										
管理施設	汚水桝16	汚水桝16	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H19	11年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H55										
管理施設	汚水桝17	汚水桝17	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H19	11年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H55										
管理施設	汚水桝18	汚水桝18	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H19	11年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H55										
管理施設	汚水桝19	汚水桝19	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H19	11年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H55										
管理施設	案内標識（共同駐車場）	案内標識（共同駐車場）	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H19	11年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H62										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名：碌山公園（街区公園）供用年度：平成19年4月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
管理施設	案内標識（研成ホール）	案内標識（研成ホール）	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H19	11年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H62										
管理施設	案内板（自然道案内図）	案内板（自然道案内図）	1基	木材				H30	占用物															
管理施設	掲示板（管理棟）	掲示板（管理棟）	1基	コンクリート	H19	11年	42年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H69										
管理施設	掲示板	掲示板	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H19	11年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H62										
管理施設	擁壁	擁壁	47.4m3	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	H19	11年	50年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H79										
管理施設	体験学習施設1	体験学習施設1	1棟	木造	H19	11年	24年	H30	健全度A 健全であり美観を保たれている。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H62					2800 屋根再塗装,外壁再塗装	2050 内壁再塗装,電気機器修繕					
管理施設	体験学習施設2、管理事務所	体験学習施設2、管理事務所	1棟	木造	H19	11年	24年	H30	健全度A 健全であり美観を保たれている。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H62					2500 屋根再塗装,外壁再塗装	2050 内壁再塗装,電気機器修繕					
管理施設	薪小屋作業棟	薪小屋作業棟	1棟	木造	H19	11年	24年	H30	健全度B 健全であり美観を保たれている。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H62					700 屋根再塗装,外壁再塗装		150 内壁再塗装,電気機器修繕				
災害応急対策施設	格納箱	格納箱	1基	金属				H30	占用物															
その他	ゴミステーション	ゴミステーション	1基	金属				H30	占用物															
管理施設	車止め1	車止め1	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ				H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。												
管理施設	車止め2	車止め2	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ				H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。												
管理施設	車止め3	車止め3	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ				H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。												
管理施設	車止め4	車止め4	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ				H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。												
管理施設	車止め5	車止め5	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ				H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。												
管理施設	車止め6	車止め6	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ				H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。												
管理施設	フェンス(茶)	フェンス(茶)	69.2m		H25	5年		H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。												

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：碌山公園 （街区公園） 供用年度：平成19年4月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
管理施設	量水器	量水器	1基					H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。												
															0	255	0	0	6,150	5,150	150	612	88	0

概算費用合計（千円）：　12,405

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：町尻公園 （街区公園） 供用年度：昭和42年4月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
園路広場	縁石	縁石	50m	玉石	S42	51年	38年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47							50 10%更新			
園路広場	軽量ブロック	軽量ブロック	37m	軽量ﾌﾞﾛｯｸ	S42	51年	20年	H30	健全度C	－	事後保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。		H38								592 更新		
休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1棟	金属	S42	51年	34年	H30	健全度B 全体的に発錆がみられ美観を損なわれている。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H41		90 鋼材塗装								
休養施設	ベンチ(背無し)1-1	ベンチ(背無し)1-1	1基	コンクリート	S42	51年	47年	H30	健全度C	－	事後保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。		H34				255 更新						
休養施設	ベンチ(背無し)1-2	ベンチ(背無し)1-2	1基	コンクリート	S42	51年	47年	H30	健全度C	－	事後保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。		H34				255 更新						
休養施設	ベンチ(背無し)1-3	ベンチ(背無し)1-3	1基	コンクリート	S42	51年	47年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H40										255 更新
休養施設	ベンチ(背無し)1-4	ベンチ(背無し)1-4	1基	コンクリート	S42	51年	47年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H40										255 更新
休養施設	ベンチ(背無し)1-5	ベンチ(背無し)1-5	1基	コンクリート	S42	51年	47年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ(背無し)1-6	ベンチ(背無し)1-6	1基	コンクリート	S42	51年	47年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
遊戯施設	造形遊具(石の山)	造形遊具(石の山)	1基	コンクリート	H26	4年	40年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H74						255 塗装				
遊戯施設	1方向滑り台	1方向滑り台	1基	鉄	H26	4年	15年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H62		116 鋼材塗装						116 鋼材塗装		
遊戯施設	4連ブランコ	4連ブランコ	1基	鉄	H25	4年	15年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H61					565 支柱塗装、チェーン等交換,回転軸交換					116 支柱塗装
遊戯施設	境界柵	境界柵	1式	鉄	H25	4年	15年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H61					72 支柱塗装					72 支柱塗装
遊戯施設	雲梯	雲梯	1基	鉄	H25	4年	15年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H61					82 鋼材塗装					82 鋼材塗装
遊戯施設	3連鉄棒	3連鉄棒	1基	ステンレス	H25	5年	15年	H30	健全度A	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H61					30 錆止め					30 錆止め
遊戯施設	砂場	砂場	200m2	コンクリート	S42	51年	15年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H41										
遊戯施設	複合遊具	複合遊具	1基	鉄	H25	5年	15年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H61					510 塗装					510 塗装

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：町尻公園 （街区公園） 供用年度：昭和42年4月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
遊戯施設	平均台	平均台	1基	コンクリート	S42	51年	15年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H41		105 コンクリート 塗装								
便益施設	水飲み場	水飲み場	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H26	4年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H62										
便益施設	トイレ	トイレ	1棟	木造	H12	17年	24年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H37							26200 更新			
管理施設	公園灯1	公園灯1	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	S42	51年	18年	H30	健全度B 全体的に発錆がみられ美観を損なわれている。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H41				80 支柱塗装						
管理施設	公園灯2	公園灯2	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	S42	51年	18年	H30	健全度B 部分的に発錆がみられるが美観を保たれている。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H41								80 支柱塗装		
管理施設	電力柱1	電力柱1	1基	コンクリート				H30	占用物															
管理施設	電力柱2	電力柱2	1基	コンクリート				H30	占用物															
管理施設	フェンス	フェンス	141.2m	金属(ｽﾁｰﾙ)	H15	14年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H58										
管理施設	車止め1-1	車止め1-1	1基	鋼材	H15	14年	18年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H58										
管理施設	車止め1-2	車止め1-2	1基	鋼材	H15	14年	18年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H58										
管理施設	車止め1-3	車止め1-3	1基	鋼材	H15	14年	18年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H58										
管理施設	車止め1-4	車止め1-4	1基	鋼材	H15	14年	18年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H58										
管理施設	車止め1-5	車止め1-5	1基	鋼材	H15	14年	18年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H58										
管理施設	車止め1-6	車止め1-6	1基	鋼材	H15	14年	18年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H58										
管理施設	車止め1-7	車止め1-7	1基	鋼材	H15	14年	18年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H58										
管理施設	車止め1-8	車止め1-8	1基	鋼材	H15	14年	18年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H58										
管理施設	車止め2	車止め2	1基	鋼材	H15	14年	18年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H58										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：町尻公園 （街区公園） 供用年度：昭和42年4月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
管理施設	不凍栓	不凍栓	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H12	17年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H48										
管理施設	汚水桝1	汚水桝1	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H12	17年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H48										
管理施設	汚水桝2	汚水桝2	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H12	17年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H48										
管理施設	汚水桝3	汚水桝3	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H12	17年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H48										
管理施設	汚水桝4	汚水桝4	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H12	17年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H48										
管理施設	量水器	量水器	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H12	17年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H48										
管理施設	サイン	サイン	1基	金属	H15	14年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H51										
管理施設	擁壁	擁壁	45.71m3	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	H15	14年	40年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H63										
管理施設	ガードパイプ	ガードパイプ	54m	鋼材	S42	51年	18年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ(背無し)2-1	ベンチ(背無し)2-1	1基	再生木材	H29	1年		H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。												
休養施設	ベンチ(背無し)2-2	ベンチ(背無し)2-2	1基	再生木材	H29	1年		H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。												
															0	311	0	590	1,259	255	26,250	788	0	1,320

概算費用合計（千円）：　30,773

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：北城公園 （街区公園） 供用年度：平成18年7月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
園路広場	インターロッキング	インターロッキング	306.8m2	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	H18	12年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H54										
園路広場	縁石1	縁石1	86.8m	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	H18	12年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H54										
園路広場	縁石2	縁石2	39m	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	H18	12年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H54										
休養施設	休憩所	休憩所	1棟	木材	H18	12年	22年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H57										
休養施設	ベンチ（背付き）1-1	ベンチ（背付き）1-1	1基	樹脂	H18	12年	10年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H38								204 更新		
休養施設	ベンチ（背付き）1-2	ベンチ（背付き）1-2	1基	樹脂	H18	12年	10年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H38								204 更新		
休養施設	ベンチ（背付き）1-3	ベンチ（背付き）1-3	1基	樹脂	H18	12年	10年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H38								204 更新		
休養施設	ベンチ（背付き）1-4	ベンチ（背付き）1-4	1基	樹脂	H18	12年	10年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H38								204 更新		
休養施設	ベンチ（背付き）2-1	ベンチ（背付き）2-1	1基	樹脂	H18	12年	10年	H30	健全度C	－	事後保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。		H33			153 更新							
休養施設	ベンチ（背付き）2-2	ベンチ（背付き）2-2	1基	樹脂	H18	12年	10年	H30	健全度C	－	事後保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。		H33			153 更新							
休養施設	ベンチ（背付き）3-1	ベンチ（背付き）3-1	1基	樹脂	H18	12年	10年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H42										
休養施設	ベンチ（背付き）3-2	ベンチ（背付き）3-2	1基	樹脂	H18	12年	10年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H42										
休養施設	ベンチ（背付き）4	ベンチ（背付き）4	1基	樹脂	H18	12年	10年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H38								153 更新		
休養施設	ベンチ（背付き）5-1	ベンチ（背付き）5-1	1基	木材	H18	12年	7年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H34										
休養施設	ベンチ（背付き）5-2	ベンチ（背付き）5-2	1基	木材	H18	12年	7年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H34										
運動施設	ゲートボール場1	ゲートボール場1	300m2	混合土	H18	12年	30年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H72										
運動施設	ゲートボール場2	ゲートボール場2	300m2	混合土	H18	12年	30年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H72										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名：北城公園（街区公園）供用年度：平成18年7月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
運動施設	枕木	枕木	74.8m	木材	H18	12年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
運動施設	スコアボード1	スコアボード1	1基	木材	H18	12年	7年	H30	健全度C	－	事後保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。		H35					85 更新					
運動施設	スコアボード2	スコアボード2	1基	木材	H18	12年	7年	H30	健全度C	－	事後保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。		H31	85 更新									
便益施設	多目的トイレ	多目的トイレ	1棟	木造	H18	12年	24年	H30	健全度B 外壁に部分的なひび割れがみられるが美観を保たれている。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H61						125 内壁補修、水洗金物交換				240 屋根再塗装,外壁再塗装
管理施設	公園灯1	公園灯1	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H18	12年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H61										
管理施設	公園灯2	公園灯2	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H18	12年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H61										
管理施設	公園灯3	公園灯3	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H18	12年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H61										
管理施設	引込柱1	引込柱1	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H18	12年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H61										
管理施設	引込柱2	引込柱2	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H18	12年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H61										
管理施設	分電盤1	分電盤1	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H18	12年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H61										
管理施設	分電盤2	分電盤2	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H18	12年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H61										
管理施設	フェンス	フェンス	170.1m	金属(ｽﾁｰﾙ)	H18	12年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H61										
管理施設	チェーンポール	チェーンポール	4m	ステンレス	H18	12年	39年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H88										
管理施設	集水桝	集水桝	1基	コンクリート	H18	12年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H54										
管理施設	サイン	サイン	1基	鋼材	H18	12年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H61										
管理施設	汚水桝1	汚水桝1	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H18	12年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H54										
管理施設	汚水桝2	汚水桝2	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H18	12年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H54										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：北城公園 （街区公園） 供用年度：平成18年7月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
管理施設	汚水桝3	汚水桝3	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H18	12年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H54										
管理施設	量水器	量水器	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H18	12年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H54										
管理施設	散水栓1	散水栓1	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H18	12年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H54										
管理施設	散水栓2	散水栓2	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H18	12年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H54										
管理施設	カーブミラー	カーブミラー	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)				H30	占用物															
管理施設	擁壁	擁壁	33.38m3	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	H18	12年	50年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H78										
管理施設	コンクリート叩き	コンクリート叩き	64m2	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	H18	12年	50年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H78										
管理施設	倉庫	倉庫	1棟	木造	H18	12年	24年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H61							30 屋根補修			
管理施設	資材置き場	資材置き場	1基	金属造	H18	12年	17年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H58										
その他	ゴミステーション1	ゴミステーション1	1基	金属造				H30	占用物															
その他	ゴミステーション2	ゴミステーション2	1基	金属造				H30	占用物															
その他	ゴミステーション3	ゴミステーション3	1基	金属造				H30	占用物															
															85	0	306	0	85	125	30	969	0	240

概算費用合計（千円）：　1,840

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：町浦公園 （街区公園） 供用年度：平成17年7月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
園路広場	インターロッキング	インターロッキング	330m2	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	H17	13年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H53										
園路広場	縁石	縁石	14.9m	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	H17	13年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H53										
園路広場	縁石	縁石	16.3m	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	H17	13年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H53										
修景施設	花壇1	花壇1	130.7m2	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	H17	13年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H53										
修景施設	花壇2	花壇2	130.7m2	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	H17	13年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H53										
遊戯施設	1方向滑り台	1方向滑り台	1基		H25	4年	15年	H30	健全度A	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H61			120 鋼材塗装					120 鋼材塗装		
遊戯施設	2連ブランコ	2連ブランコ	1基	鉄	H25	4年	15年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H61			62 支柱塗装					62 支柱塗装		
管理施設	フェンス(H=1.2)	フェンス(H=1.2)	39m	金属(ｽﾁｰﾙ)	H17	13年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H60										
管理施設	汚水桝1	汚水桝1	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H17	13年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H53										
管理施設	汚水桝2	汚水桝2	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H17	13年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H53										
管理施設	汚水桝3	汚水桝3	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H17	13年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H53										
管理施設	汚水桝4	汚水桝4	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H17	13年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H53										
管理施設	不凍栓	不凍栓	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H17	13年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H53										
管理施設	散水栓	散水栓	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H17	13年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H53										
管理施設	量水器	量水器	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H17	13年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H53										
管理施設	物置	物置	1棟	金属造	H17	13年	17年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H57										
管理施設	電力柱1	電力柱1	1基	コンクリート				H30	占用物															

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名：町浦公園（街区公園）　供用年度：平成17年7月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
管理施設	電力柱2	電力柱2	1基	コンクリート				H30	占用物															
管理施設	アドバイスミラー1	アドバイスミラー1	1基	金属				H30	占用物															
管理施設	アドバイスミラー2	アドバイスミラー2	1基	金属				H30	占用物															
災害応急対策施設	防火水槽看板	防火水槽看板	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)				H30	占用物															
災害応急対策施設	防火水槽	防火水槽	1式	金属				H30	占用物															
災害応急対策施設	車止め（チェーン付）	車止め（チェーン付）	1式	金属				H30	占用物															
災害応急対策施設	避難所看板（公民館）	避難所看板（公民館）	1基	金属				H30	占用物															
災害応急対策施設	防災倉庫	防災倉庫	1棟	金属				H30	占用物															
その他	ゴミステーション	ゴミステーション	1棟	金属造				H30	占用物															
園路広場	コンクリート舗装	コンクリート舗装	4.8㎡					H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。												
休養施設	ベンチ(背あり)	ベンチ(背あり)	1基	再生木材	H26	4年		H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。												
遊戯施設	境界柵	境界柵	1式		H25	5年	15年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H61			50 支柱塗装					50 支柱塗装		
管理施設	止水栓	止水栓	1基					H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。												
管理施設	仕切弁	仕切弁	1基					H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。												
管理施設	集水桝	集水桝	1基					H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。												
その他	物置	物置	1棟					H30	占用物															
															0	0	232	0	0	0	0	232	0	0

概算費用合計（千円）：　464

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名：三枚橋公園（街区公園）供用年度：平成15年6月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
園路広場	インターロッキング	インターロッキング	590m2	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	H24	6年	15年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H60										
園路広場	地先境界ブロック	地先境界ブロック	112m	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	H15	15年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H51										
園路広場	歩車道境界ブロック	歩車道境界ブロック	71.7m	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	H15	15年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H51										
園路広場	縁石1	縁石1	10m	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	H15	15年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H51										
園路広場	縁石2	縁石2	18m	自然石	H15	15年	38年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H83										
園路広場	アスファルト舗装	アスファルト舗装	64m2	アスファルト	H24	6年	10年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H48										
園路広場	砕石舗装	砕石舗装	72m2	再生砕石	H15	15年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H51										
園路広場	橋	橋	1橋	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	H15	15年	60年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H87										
園路広場	飛び石	飛び石	1式	石材	H15	15年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H51										
修景施設	水路	水路	21m2	石材	H15	15年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H51										
修景施設	ポンプ設備	ポンプ設備	21m2	コンクリート	H15	15年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H58										
修景施設	築山	築山	495m2	混合土	H15	15年	50年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H75										
修景施設	花壇	花壇	39m	コンクリート	H15	15年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H51										
休養施設	四阿（ベンチ一体型）	四阿（ベンチ一体型）	20.3m2	木造	H15	15年	22年	H30	健全度B 部分的に経年による劣化がみられるが美観を保たれている。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H54										
休養施設	ベンチ（背無し）1-1	ベンチ（背無し）1-1	1基	木材	H15	15年	7年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ（背無し）1-2	ベンチ（背無し）1-2	1基	木材	H15	15年	7年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ（背無し）1-3	ベンチ（背無し）1-3	1基	木材	H15	15年	7年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：三枚橋公園 （街区公園） 供用年度：平成15年6月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
休養施設	ベンチ（背無し）2-1	ベンチ（背無し）2-1	1基	コンクリート	H15	15年	47年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H71										
休養施設	ベンチ（背無し）2-2	ベンチ（背無し）2-2	1基	コンクリート	H15	15年	47年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H71										
休養施設	ベンチ（背付）	ベンチ（背付）	1基	木材	H15	15年	7年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
遊戯施設	広幅滑り台	広幅滑り台	1基	鉄	H15	15年	15年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H51		12 ハザード修繕		255 鋼材塗装					255 鋼材塗装	
遊戯施設	ジャングルジム	ジャングルジム	1基	鉄	H15	15年	15年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H51				164 鋼材塗装					164 鋼材塗装	
遊戯施設	4連ブランコ	4連ブランコ	1基	鉄	H15	15年	15年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H51				116 支柱塗装					116 支柱塗装	
遊戯施設	境界柵	境界柵	1式	鉄	H15	15年	15年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H51		72 支柱塗装						72 支柱塗装		
遊戯施設	砂場	砂場	28m2	コンクリート	H15	15年	15年	H30	健全度A	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H51										
運動施設	多目的広場	多目的広場	375m2	混合土	H15	15年	30年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H69										
教養施設	記念碑等	記念碑等	1式	石材	H15	15年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H58										
教養施設	穂高小学校歌碑	穂高小学校歌碑	1式	石材				H30	占用物															
便益施設	水飲み場	水飲み場	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H15	15年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H51										
便益施設	駐車場	駐車場	155m2	アスファルト	H15	15年	10年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
便益施設	多目的トイレ	多目的トイレ	1棟	木造	H15	15年	24年	H30	健全度B 部分的に経年による劣化がみられるが美観を保たれている。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H58		600 屋根再塗装,外壁再塗装		240 内壁補修,水洗金物交換					240 内壁補修,水洗金物交換	
管理施設	公園灯1	公園灯1	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H15	15年	18年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H58										
管理施設	公園灯2	公園灯2	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H15	15年	18年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H58										
管理施設	公園灯3	公園灯3	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H15	15年	18年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H58										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：三枚橋公園 （街区公園） 供用年度：平成15年6月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
管理施設	公園灯4	公園灯4	1基	金属(スチール)	H15	15年	18年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H58										
管理施設	電力柱	電力柱	1棟	コンクリート				H30	占用物															
管理施設	引込柱1	引込柱1	1基	金属(スチール)	H15	15年	18年	H30	健全度A 健全であり美観を保たれている。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H58										
管理施設	引込柱2	引込柱2	1基	金属(スチール)	H15	15年	18年	H30	健全度C 全体的に発錆がみられ美観を損なわれている。	中	予防保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。	・劣化、損傷が認められるため補修が必要。	H34				425 更新						
管理施設	分電盤1	分電盤1	1基	金属(スチール)	H15	15年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H58										
管理施設	分電盤2	分電盤2	1基	金属(スチール)	H15	15年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H58										
管理施設	フェンス(茶)(H=1.2)	フェンス(茶)(H=1.2)	96m	金属(スチール)	H15	15年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H58										
管理施設	フェンス(緑)(H=1.2)	フェンス(緑)(H=1.2)	41.6m	金属(スチール)	H15	15年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H58										
管理施設	門柱	門柱	1対	石材				H30	占用物															
管理施設	車止め1-1	車止め1-1	1基	御影石	H15	15年	42年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H65										
管理施設	車止め1-2	車止め1-2	1基	御影石	H15	15年	42年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H65										
管理施設	車止め2	車止め2	1基	鋼材	H15	15年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H58										
管理施設	サイン	サイン	1基	鋼板	H15	15年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H58										
管理施設	案内板1	案内板1	1基	鋼板	H15	15年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H58										
管理施設	案内板2	案内板2	1基	鋼板	H15	15年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H58										
管理施設	標識	標識	1基	金属	H15	15年	18年	H30	健全度D	－	事後保全	・早急に対応する必要がある。		H37							30 更新			
管理施設	集水桝1	集水桝1	1基	金属	H15	15年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H51										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名：三枚橋公園（街区公園）供用年度：平成15年6月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
管理施設	集水桝2	集水桝2	1基	金属	H15	15年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H51										
管理施設	集水桝3	集水桝3	1基	金属	H15	15年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H51										
管理施設	集水桝4	集水桝4	1基	金属	H15	15年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H51										
管理施設	汚水桝1	汚水桝1	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H15	15年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H51										
管理施設	汚水桝2	汚水桝2	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H15	15年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H51										
管理施設	汚水桝3	汚水桝3	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H15	15年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H51										
管理施設	汚水桝4	汚水桝4	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H15	15年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H51										
管理施設	汚水桝5	汚水桝5	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H15	15年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H51										
管理施設	汚水桝6	汚水桝6	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H15	15年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H51										
管理施設	量水器	量水器	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H15	15年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H51										
管理施設	雨水桝1	雨水桝1	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H15	15年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H51										
管理施設	雨水桝2	雨水桝2	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H15	15年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H51										
管理施設	雨水桝3	雨水桝3	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H15	15年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H51										
管理施設	雨水桝4	雨水桝4	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H15	15年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H51										
管理施設	止水栓	止水栓	1基	金属	H15	15年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H51										
管理施設	不凍栓1	不凍栓1	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H15	15年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H51										
管理施設	不凍栓2	不凍栓2	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H15	15年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H51										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名：三枚橋公園（街区公園）供用年度：平成15年6月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
管理施設	地下浸透ます	地下浸透ます	1基	コンクリート	H15	15年	40年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H63										
管理施設	排水側溝	排水側溝	82m	Rガッター	H15	15年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H51										
管理施設	擁壁1	擁壁1	44.1m	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	H15	15年	40年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H63										
管理施設	擁壁2	擁壁2	4.34m3	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	H15	15年	40年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H63										
その他	水準点	水準点	1式					H30	占用物															
災害応急対策施設	物置	物置	1棟					H30	占用物															
災害応急対策施設	拡声器	拡声器	1基					H30	占用物															
災害応急対策施設	防災無線機	防災無線機	1基					H30	占用物															
															0	684	0	1,200	0	0	30	72	775	0

概算費用合計（千円）：　2,761

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：常念ふれあい公園 （街区公園） 供用年度：平成16年7月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
園路広場	地先境界ブロック	地先境界ブロック	667.6m	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	H16	14年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H52										
園路広場	歩車道境界ブロック	歩車道境界ブロック	52.4m	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	H16	14年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H52										
園路広場	インターロッキング	インターロッキング	362.3m2	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	H16	14年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H52										
園路広場	階段1	階段1	15段	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	H16	14年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H52										
園路広場	階段2	階段2	8段	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	H16	14年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H52										
園路広場	階段3	階段3	28段	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	H16	14年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H52										
園路広場	円形階段	円形階段	1基	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	H16	14年	15年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H52										
園路広場	人道橋1	人道橋1	1橋	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	H16	14年	60年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H88										
園路広場	人道橋2	人道橋2	1橋	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	H16	14年	60年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H88										
園路広場	人道橋3	人道橋3	1橋	木製	H16	14年	15年	H30	健全度B 全体的に経年による劣化がみられる。	中	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H52		700 床板補修, 高欄補修								
修景施設	芝止木	芝止木	7m	枕木	H16	14年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
修景施設	ビオトープ池	ビオトープ池	251m2	捨石	H16	14年	38年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H84										
修景施設	巨石積	巨石積	89.5m2	御影石	H16	14年	38年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H84										
修景施設	巨石張護岸	巨石張護岸	24.5m	御影石	H16	14年	38年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H84										
修景施設	親水水路	親水水路	34.2m	玉石張	H16	14年	38年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H84										
修景施設	親水池	親水池	1式	玉石張	H16	14年	38年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H84										
修景施設	州浜	州浜	106m2	敷砂	H16	14年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H52										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：常念ふれあい公園 （街区公園） 供用年度：平成16年7月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
修景施設	築山	築山	647m2	盛土材	H16	14年	50年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H76										
修景施設	花壇	花壇	34m	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H16	14年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H52										
休養施設	四阿1	四阿1	1基	鋼材	H16	14年	22年	H30	健全度A 部分的に落書きが見られ美観を保たれている。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H55						170 屋根塗装, 柱再塗装				
休養施設	四阿2	四阿2	1基	鋼材	H16	14年	22年	H30	健全度A 部分的に落書きが見られ美観を保たれている。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H55						170 屋根塗装, 柱再塗装				
休養施設	四阿3	四阿3	1基	木製	H16	14年	22年	H30	健全度A 部分的に落書きが見られ美観を保たれている。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H55						260 屋根塗装, 柱再塗装				
休養施設	ベンチ（背付き）1	ベンチ（背付き）1	1基	木材	H16	14年	7年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ（背付き）2	ベンチ（背付き）2	1基	木材	H16	14年	7年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ（背付き）3	ベンチ（背付き）3	1基	木材	H16	14年	7年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ（背付き）4	ベンチ（背付き）4	1基	木材	H16	14年	7年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ（背付き）5	ベンチ（背付き）5	1基	木材	H16	14年	7年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ（背付き）6	ベンチ（背付き）6	1基	木材	H16	14年	7年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ（背無し）	ベンチ（背無し）	1基	木材	H16	14年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	テーブルセット1	テーブルセット1	1基	木材	H16	14年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H37							340 更新			
休養施設	テーブルセット2	テーブルセット2	1基	木材	H16	14年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H37							340 更新			
休養施設	テーブルセット3	テーブルセット3	1基	木材	H16	14年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H37							340 更新			
遊戯施設	平均台	平均台	1基	木材	H16	14年	15年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H52		17 ハザード修繕		50 防腐剤塗布						
遊戯施設	ローラー滑り台	ローラー滑り台	1基	鉄	H16	14年	15年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H52				680 鋼材塗装					680 鋼材塗装	

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名：常念ふれあい公園（街区公園）　供用年度：平成16年7月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
運動施設	スポーツ広場	スポーツ広場	349m2	混合土	S52	40年	30年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H43										
運動施設	広場	広場	85.7m2	混合土	S52	40年	30年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H43										
便益施設	水飲み場1	水飲み場1	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H16	14年	15年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H52										
便益施設	水飲み場2	水飲み場2	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H16	14年	15年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H52										
便益施設	駐車場	駐車場	418m2	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ	H16	14年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H52										
便益施設	多目的トイレ	多目的トイレ	1棟	木造	H16	14年	24年	H30	健全度B 部分的に経年による劣化がみられるが美観を保たれている。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H59		540 屋根再塗装.外壁再塗装	270 内壁補修.水洗金物交換					270 内壁補修.水洗金物交換		
管理施設	ポンプ設備	ポンプ設備	1式	金属	H16	14年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H59										
管理施設	ソーラーシステム	ソーラーシステム	1式	結晶ｼﾘｺﾝ	H16	14年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H52										
管理施設	公園灯（高）1	公園灯（高）1	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H16	14年	18年	H30	健全度B 健全であり美観を保たれている。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H59						33 支柱塗装				
管理施設	公園灯（高）2	公園灯（高）2	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H16	14年	18年	H30	健全度B 健全であり美観を保たれている。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H59						33 支柱塗装				
管理施設	公園灯（高）3	公園灯（高）3	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H16	14年	18年	H30	健全度B 健全であり美観を保たれている。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H59						33 支柱塗装				
管理施設	公園灯（高）4	公園灯（高）4	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H16	14年	18年	H30	健全度B 健全であり美観を保たれている。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H59						33 支柱塗装				
管理施設	公園灯（高）5	公園灯（高）5	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H16	14年	18年	H30	健全度B 健全であり美観を保たれている。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H59						33 支柱塗装				
管理施設	公園灯（高）6	公園灯（高）6	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H16	14年	18年	H30	健全度B 健全であり美観を保たれている。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H59						33 支柱塗装				
管理施設	公園灯（低）1	公園灯（低）1	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H16	14年	18年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H59										
管理施設	公園灯（低）2	公園灯（低）2	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H16	14年	18年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H59										
管理施設	公園灯（低）3	公園灯（低）3	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H16	14年	18年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H59										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：常念ふれあい公園 （街区公園） 供用年度：平成16年7月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
管理施設	公園灯（低）4	公園灯（低）4	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H16	14年	18年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H59										
管理施設	公園灯（低）5	公園灯（低）5	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H16	14年	18年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H59										
管理施設	公園灯（低）6	公園灯（低）6	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H16	14年	18年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H59										
管理施設	公園灯（低）7	公園灯（低）7	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H16	14年	18年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H59										
管理施設	公園灯（低）8	公園灯（低）8	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H16	14年	18年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H59										
管理施設	公園灯（低）9	公園灯（低）9	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H16	14年	18年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H59										
管理施設	公園灯（低）10	公園灯（低）10	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H16	14年	18年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H59										
管理施設	公園灯（低）11	公園灯（低）11	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H16	14年	18年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H59										
管理施設	公園灯（低）12	公園灯（低）12	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H16	14年	18年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H59										
管理施設	引込柱	引込柱	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H16	14年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H59										
管理施設	引込開閉器盤	引込開閉器盤	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H16	14年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H59										
管理施設	トランスボックス収納盤	トランスボックス収納盤	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H16	14年	18年	H30	健全度C	－	事後保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。		H59							50 再塗装			
管理施設	電力柱1	電力柱1	1基	コンクリート				H30	占用物															
管理施設	電力柱2	電力柱2	1基	コンクリート				H30	占用物															
管理施設	電力柱3	電力柱3	1基	コンクリート				H30	占用物															
管理施設	サイン（常念ふれあい公園）大	サイン（常念ふれあい公園）大	1基	木製	H16	14年	15年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H52										
管理施設	サイン（常念ふれあい公園）小	サイン（常念ふれあい公園）小	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H16	14年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H52										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：常念ふれあい公園 （街区公園） 供用年度：平成16年7月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
管理施設	柵（竹垣）	柵（竹垣）	51.8m	竹材	H16	14年	18年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H59										
管理施設	柵	柵	141m	木材	H16	14年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H59										
管理施設	車止め1-1	車止め1-1	1基	御影石	H16	14年	38年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H84										
管理施設	車止め1-2	車止め1-2	1基	御影石	H16	14年	38年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H84										
管理施設	車止め1-3	車止め1-3	1基	御影石	H16	14年	38年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H84										
管理施設	車止め1-4	車止め1-4	1基	御影石	H16	14年	38年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H84										
管理施設	車止め1-5	車止め1-5	1基	御影石	H16	14年	38年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H84										
管理施設	車止め1-6	車止め1-6	1基	御影石	H16	14年	38年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H84										
管理施設	車止め1-7	車止め1-7	1基	御影石	H16	14年	38年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H84										
管理施設	車止め1-8	車止め1-8	1基	御影石	H16	14年	38年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H84										
管理施設	車止め1-9	車止め1-9	1基	御影石	H16	14年	38年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H84										
管理施設	車止め1-10	車止め1-10	1基	御影石	H16	14年	38年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H84										
管理施設	車止め1-11	車止め1-11	1基	御影石	H16	14年	38年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H84										
管理施設	車止め1-12	車止め1-12	1基	御影石	H16	14年	38年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H84										
管理施設	車止め1-13	車止め1-13	1基	御影石	H16	14年	38年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H84										
管理施設	車止め1-14	車止め1-14	1基	御影石	H16	14年	38年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H84										
管理施設	車止め1-15	車止め1-15	1基	御影石	H16	14年	38年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H84										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：常念ふれあい公園 （街区公園） 供用年度：平成16年7月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
管理施設	車止め1-16	車止め1-16	1基	御影石	H16	14年	38年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H84										
管理施設	車止め1-17	車止め1-17	1基	御影石	H16	14年	38年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H84										
管理施設	車止め1-18	車止め1-18	1基	御影石	H16	14年	38年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H84										
管理施設	車止め2-1	車止め2-1	1基	鋼材	H16	14年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H59										
管理施設	車止め2-2	車止め2-2	1基	鋼材	H16	14年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H59										
管理施設	車止め2-3	車止め2-3	1基	鋼材	H16	14年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H59										
管理施設	車止め2-4	車止め2-4	1基	鋼材	H16	14年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H59										
管理施設	車止め2-5	車止め2-5	1基	鋼材	H16	14年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H59										
管理施設	車止め2-6	車止め2-6	1基	鋼材	H16	14年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H59										
管理施設	車止め2-7	車止め2-7	1基	鋼材	H16	14年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H59										
管理施設	車止め2-8	車止め2-8	1基	鋼材	H16	14年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H59										
管理施設	車止め2-9	車止め2-9	1基	鋼材	H16	14年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H59										
管理施設	車止め2-10	車止め2-10	1基	鋼材	H16	14年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H59										
管理施設	車止め2-11	車止め2-11	1基	鋼材	H16	14年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H59										
管理施設	車止め2-12	車止め2-12	1基	鋼材	H16	14年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H59										
管理施設	側溝(VS300)	側溝(VS300)	89m	コンクリート	H16	14年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H52										
管理施設	側溝(U150)	側溝(U150)	5m	コンクリート	H16	14年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H52										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：常念ふれあい公園 （街区公園） 供用年度：平成16年7月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
管理施設	電気マンホール1	電気マンホール1	1基	コンクリート	H16	14年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H52										
管理施設	電気マンホール2	電気マンホール2	1基	コンクリート	H16	14年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H52										
管理施設	電気マンホール3	電気マンホール3	1基	コンクリート	H16	14年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H52										
管理施設	電気マンホール4	電気マンホール4	1基	コンクリート	H16	14年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H52										
管理施設	雨水桝(300×300)1	雨水桝(300×300)1	1基	コンクリート	H16	14年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H52										
管理施設	雨水桝(300×300)2	雨水桝(300×300)2	1基	コンクリート	H16	14年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H52										
管理施設	雨水桝(300×300)3	雨水桝(300×300)3	1基	コンクリート	H16	14年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H52										
管理施設	雨水桝(300×300)4	雨水桝(300×300)4	1基	コンクリート	H16	14年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H52										
管理施設	集水桝(800×800)1	集水桝(800×800)1	1基	コンクリート	H16	14年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H52										
管理施設	集水桝(800×800)2	集水桝(800×800)2	1基	コンクリート	H16	14年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H52										
管理施設	案内標識（公園使用）1	案内標識（公園使用）1	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H16	14年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H59										
管理施設	案内標識（公園使用）2	案内標識（公園使用）2	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H16	14年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H59										
管理施設	案内標識（飲用禁止）	案内標識（飲用禁止）	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H16	14年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H59										
管理施設	案内板（水草あり進入禁止）1	案内板（水草あり進入禁止）1	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H16	14年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H59										
管理施設	案内板（水草あり進入禁止）2	案内板（水草あり進入禁止）2	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H16	14年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H59										
管理施設	案内板（水草あり進入禁止）3	案内板（水草あり進入禁止）3	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H16	14年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H59										
管理施設	案内板（火気厳禁）1	案内板（火気厳禁）1	1基	プラスチック	H16	14年	15年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H52										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：常念ふれあい公園 （街区公園） 供用年度：平成16年7月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
管理施設	案内板（火気厳禁）2	案内板（火気厳禁）2	1基	プラスチック	H16	14年	15年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H52										
管理施設	案内板（火気厳禁）3	案内板（火気厳禁）3	1基	プラスチック	H16	14年	15年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H52										
管理施設	案内板（火気厳禁）4	案内板（火気厳禁）4	1基	プラスチック	H16	14年	15年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H52										
管理施設	案内板（火気厳禁）5	案内板（火気厳禁）5	1基	プラスチック	H16	14年	15年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H52										
管理施設	案内板（火気厳禁）6	案内板（火気厳禁）6	1基	プラスチック	H16	14年	15年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H52										
管理施設	散水栓	散水栓	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H16	14年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H52										
管理施設	止水栓	止水栓	1基	金属	H16	14年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H52										
管理施設	不凍栓1	不凍栓1	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H16	14年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H52										
管理施設	不凍栓2	不凍栓2	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H16	14年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H52										
管理施設	汚水桝	汚水桝	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H16	14年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H52										
管理施設	量水器	量水器	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H16	14年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H52										
管理施設	規制標識	規制標識	1基					H30	占用物															
管理施設	警戒標識1	警戒標識1	1基					H30	占用物															
管理施設	警戒標識2	警戒標識2	1基					H30	占用物															
管理施設	警戒標識3	警戒標識3	1基					H30	占用物															
災害応急対策施設	格納箱	格納箱	1基					H30	占用物															
災害応急対策施設	避難所看板	避難所看板	1基					H30	占用物															

	0	1,257	270	730	0	798	1,070	270	680	0

概算費用合計(千円)：5,075

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。(「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」)
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。(「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等)

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：野沢公園 （街区公園） 供用年度：昭和60年12月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1基	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	S60	32年	47年	H30	健全度C 全体的に経年による劣化で美観を損なわれている。	高	予防保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。	・劣化、損傷が認められるため補修が必要。	H41以降	100 コンクリート補修									
休養施設	ベンチ(背付き)1	ベンチ(背付き)1	1基	木材	S60	32年	7年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ(背付き)2	ベンチ(背付き)2	1基	木材	S60	32年	7年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ(背付き)3	ベンチ(背付き)3	1基	木材	S60	32年	7年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ(背付き)4	ベンチ(背付き)4	1基	木材	S60	32年	7年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ(背付き)5	ベンチ(背付き)5	1基	木材	S60	32年	7年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ(背付き)6	ベンチ(背付き)6	1基	木材	S60	32年	7年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ(背付き)7	ベンチ(背付き)7	1基	木材	S60	32年	7年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ(背付き)8	ベンチ(背付き)8	1基	木材	S60	32年	7年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ(背無し)1	ベンチ(背無し)1	1基	木材	S60	32年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ(背無し)2-1	ベンチ(背無し)2-1	1基	再生木材	H22	7年	10年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H46										
休養施設	ベンチ(背無し)2-2	ベンチ(背無し)2-2	1基	再生木材	H22	7年	10年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H46										
休養施設	テーブルセット1	テーブルセット1	1組	木材	S60	32年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	テーブルセット2	テーブルセット2	1組	木材	S60	32年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
遊戯施設	ジャングルジム	ジャングルジム	1基	鉄	H16	13年	15年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H33			714 更新					163 鋼材塗装		
遊戯施設	1方向滑り台	1方向滑り台	1基	鉄	H25	4年	15年	H30	健全度A	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H61					120 鋼材塗装					120 鋼材塗装
遊戯施設	1連シーソー	1連シーソー	1基	鉄	H25	4年	15年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H61					62 鋼材塗装					62 鋼材塗装

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：野沢公園 （街区公園） 供用年度：昭和60年12月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
遊戯施設	4連ブランコ	4連ブランコ	1基	鉄	H25	4年	15年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H61					116 支柱塗装					116 支柱塗装
遊戯施設	雲梯	雲梯	1基	鉄	H25	4年	15年	H30	健全度A	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H61					82 鋼材塗装					82 鋼材塗装
遊戯施設	3連鉄棒	3連鉄棒	1基	鉄	H25	4年	15年	H30	健全度A	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H61					28 鋼材塗装					28 鋼材塗装
遊戯施設	砂場	砂場	30m2	コンクリート	H27	3年	15年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H63										
遊戯施設	境界柵	境界柵	1式	鉄	H25	4年	15年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H61					72 支柱塗装					72 支柱塗装
遊戯施設	ヒューム管1	ヒューム管1	1基	コンクリート	S60	32年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
遊戯施設	ヒューム管2	ヒューム管2	1基	コンクリート	S60	32年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
運動施設	多目的広場	多目的広場	1266.5m2	山砂敷	S60	32年	30年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H51										
運動施設	ゲートボール場	ゲートボール場	278.9m2	山砂敷	S60	32年	30年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H51										
運動施設	サッカーゴール1	サッカーゴール1	1基	金属	S60	32年	15年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
運動施設	サッカーゴール2	サッカーゴール2	1基	金属	S60	32年	15年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
運動施設	防球ネット	防球ネット	80.5m	樹脂	S60	32年	15年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H48				1127 塗装.ネット交換						1127 塗装.ネット交換
便益施設	水飲み場	水飲み場	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	S60	32年	15年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H32		750 更新								
便益施設	駐車場	駐車場	670m2	砕石敷	H23	6年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H59										
便益施設	トイレ	トイレ	1棟	木造	S60	32年	24年	H30	健全度C	－	事後保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。		H36						8000 更新				
管理施設	公園灯	公園灯	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	S60	32年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	引込柱	引込柱	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	S60	32年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：野沢公園 （街区公園） 供用年度：昭和60年12月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
管理施設	電力柱1	電力柱1	1基	コンクリート				H30	占用物															
管理施設	電力柱2	電力柱2	1基	コンクリート				H30	占用物															
管理施設	サイン1	サイン1	1基	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	S60	32年	42年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
管理施設	サイン2	サイン2	1基	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	S60	32年	42年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
管理施設	フェンス（H=1.2）	フェンス（H=1.2）	162.9m	金属（ｽﾁｰﾙ）	S60	32年	18年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降							440 10%更新			
管理施設	フェンス（H=3.0）	フェンス（H=3.0）	62.5m	金属（ｽﾁｰﾙ）	H23	6年	18年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H66							475 20%更新			
管理施設	車止め（門形）1	車止め（門形）1	1基	鋼材	H26	4年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H69										
管理施設	車止め（門形）2	車止め（門形）2	1基	鋼材	H26	4年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H69										
管理施設	集水桝	集水桝	1基	コンクリート	S60	32年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	浸透桝	浸透桝	1基	コンクリート	S60	32年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	散水栓	散水栓	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	S60	32年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	不凍栓1	不凍栓1	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	S60	32年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	不凍栓2	不凍栓2	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	S60	32年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	不凍栓3	不凍栓3	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	S60	32年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	不凍栓4	不凍栓4	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	S60	32年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	汚水桝1	汚水桝1	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	S60	32年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	汚水桝2	汚水桝2	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	S60	32年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名：野沢公園（街区公園）供用年度：昭和60年12月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
管理施設	汚水桝3	汚水桝3	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	S60	32年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	汚水桝4	汚水桝4	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	S60	32年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	物置	物置	1基	金属造	H29	1年	17年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H69										
管理施設	資材置き場	資材置き場	1基	金属造	S60	32年	17年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	擁壁	擁壁	25.45m3	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	S60	32年	50年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H57										
災害応急対策施設	消火栓	消火栓	1基	金属				H30	占用物															
災害応急対策施設	格納箱	格納箱	1基	金属				H30	占用物															
災害応急対策施設	避難所看板	避難所看板	1基	金属				H30	占用物															
管理施設	電柱1	電柱1	1基	コンクリート				H30	占用物															
管理施設	電柱2	電柱2	1基	コンクリート				H30	占用物															
管理施設	電柱3	電柱3	1基	コンクリート				H30	占用物															
管理施設	電柱4	電柱4	1基	コンクリート				H30	占用物															
管理施設	電柱5	電柱5	1基	コンクリート				H30	占用物															
管理施設	電柱6	電柱6	1基	コンクリート				H30	占用物															
管理施設	電柱7	電柱7	1基	コンクリート				H30	占用物															
管理施設	量水器	量水器	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ				H30	健全度A	－														
															100	750	714	1,127	480	8,000	915	163	0	1,607

概算費用合計（千円）：　13,856

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：一日市場公園 （街区公園） 供用年度：昭和62年12月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1基	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	S62	30年	47年	H30	健全度B 落書きがみられれ美観を損なわれている。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H55						100 コンクリート補修				
休養施設	ベンチ（背無し）1-1	ベンチ（背無し）1-1	1基	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	S62	30年	47年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H55										
休養施設	ベンチ（背無し）1-2	ベンチ（背無し）1-2	1基	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	S62	30年	47年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H55										
休養施設	ベンチ（背無し）1-3	ベンチ（背無し）1-3	1基	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	S62	30年	47年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H55										
休養施設	ベンチ（背無し）1-4	ベンチ（背無し）1-4	1基	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	S62	30年	47年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H55										
休養施設	ベンチ（背無し）1-5	ベンチ（背無し）1-5	1基	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	S62	30年	47年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H55										
休養施設	ベンチ（背無し）1-6	ベンチ（背無し）1-6	1基	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	S62	30年	47年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H55										
休養施設	ベンチ（背付き）1-1	ベンチ（背付き）1-1	1基	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	S62	30年	47年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H55										
休養施設	ベンチ（背付き）1-2	ベンチ（背付き）1-2	1基	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	S62	30年	47年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H55										
休養施設	ベンチ（背付き）1-3	ベンチ（背付き）1-3	1基	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	S62	30年	47年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H55										
休養施設	ベンチ（背付き）1-4	ベンチ（背付き）1-4	1基	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	S62	30年	47年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H55										
休養施設	ベンチ（背付き）1-5	ベンチ（背付き）1-5	1基	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	S62	30年	47年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H55										
休養施設	ベンチ（背付き）1-6	ベンチ（背付き）1-6	1基	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	S62	30年	47年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H55										
休養施設	ベンチ（背付き）2	ベンチ（背付き）2	1基	樹脂	S62	30年	10年	H30	健全度C	－	事後保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。		H33			153 更新							
休養施設	テーブルセット1	テーブルセット1	1組	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	S62	30年	47年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H55										
休養施設	テーブルセット2	テーブルセット2	1組	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	S62	30年	47年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H55										
遊戯施設	一方向滑り台	一方向滑り台	1基	鉄	H25	4年	15年	H30	健全度A	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H61					120 鋼材塗装					120 鋼材塗装

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：一日市場公園 （街区公園） 供用年度：昭和62年12月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
遊戯施設	4連ブランコ	4連ブランコ	1基	鉄	H25	4年	15年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H61					116 支柱塗装					116 支柱塗装
遊戯施設	3連鉄棒	3連鉄棒	1基	鉄	H25	4年	15年	H30	健全度A	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H61					28 鋼材塗装					28 鋼材塗装
遊戯施設	ロッキング遊具	ロッキング遊具	1基	鉄	S62	30年	15年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H36						1020 更新				
遊戯施設	砂場	砂場	30m2	コンクリート	S62	30年	15年	H30	健全度A	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H41										
運動施設	多目的広場	多目的広場	2500m2	混合土	S62	30年	30年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H53										
運動施設	マレットゴルフ場	マレットゴルフ場	1式	混合土	S62	30年	30年	H30	健全度C	－	事後保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。		H36						1080 更新				
運動施設	防球ネット	防球ネット	211.9m	樹脂	S62	30年	15年	H30	健全度C	－	事後保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。		H35					8052 更新					
便益施設	水飲み場	水飲み場	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	S62	30年	15年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
便益施設	トイレ	トイレ	1棟	CB造	S62	30年	41年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H48						180 屋根再塗装,外壁再塗装				
管理施設	公園灯	公園灯	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H26	4年	18年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H76							80 支柱塗装			
管理施設	引込柱	引込柱	1基	コンクリート	S62	30年	42年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41										
管理施設	電力柱	電力柱	1基	コンクリート				H30	占用物															
管理施設	サイン1	サイン1	1基	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	S62	30年	42年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41										
管理施設	サイン2	サイン2	1基	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	S62	30年	42年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41										
管理施設	フェンス	フェンス	283.3m	金属(ｽﾁｰﾙ)	S62	30年	18年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H42						765 10%更新				
管理施設	車止め1	車止め1	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	S62	30年	18年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H38								81 更新		
管理施設	車止め2	車止め2	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	S62	30年	18年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H38								81 更新		

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：一日市場公園 （街区公園） 供用年度：昭和62年12月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
管理施設	車止め3	車止め3	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	S62	30年	18年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H38								81 更新		
管理施設	車止め4	車止め4	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	S62	30年	18年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H38								81 更新		
管理施設	車止め5	車止め5	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	S62	30年	18年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H38								81 更新		
管理施設	集水桝	集水桝	1基	コンクリート	S62	30年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	集水桝	集水桝	1基	コンクリート	S62	30年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	側溝1	側溝1	1m	コンクリート	S62	30年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	側溝2	側溝2	1m	コンクリート	S62	30年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	浸透桝	浸透桝	1基	コンクリート	S62	30年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	不凍栓1	不凍栓1	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H24	5年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H60										
管理施設	不凍栓2	不凍栓2	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H24	5年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H60										
管理施設	不凍栓3	不凍栓3	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H24	5年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H60										
管理施設	不凍栓4	不凍栓4	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H24	5年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H60										
管理施設	汚水桝1	汚水桝1	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	S62	30年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	汚水桝2	汚水桝2	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	S62	30年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	汚水桝3	汚水桝3	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	S62	30年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	汚水桝4	汚水桝4	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	S62	30年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	汚水桝5	汚水桝5	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	S62	30年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名：一日市場公園（街区公園）供用年度：昭和62年12月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
管理施設	汚水桝6	汚水桝6	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	S62	30年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	汚水桝7	汚水桝7	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	S62	30年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	汚水桝8	汚水桝8	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	S62	30年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	汚水桝9	汚水桝9	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	S62	30年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	量水器1	量水器1	1基	金属（ｽﾁｰﾙ）	S62	30年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	量水器2	量水器2	1基	金属（ｽﾁｰﾙ）	S62	30年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	擁壁	擁壁	14.16m3	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	S62	30年	50年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H59										
管理施設	資材置き場	資材置き場	1基	金属造				H30	占用物															
災害応急対策施設	避難所看板	避難所看板	1基	金属				H30	占用物															
休養施設	ベンチ（背無し）2-1	ベンチ（背無し）2-1	1基	樹脂	H26	4年		H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。												
休養施設	ベンチ（背無し）2-2	ベンチ（背無し）2-2	1基	樹脂	H26	4年		H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。												
遊戯施設	境界柵	境界柵	1式	鉄	H25	4年	15年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H61										
															0	0	153	0	8,317	3,145	80	405	0	264

概算費用合計（千円）：　12,364

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：下長尾公園 （街区公園） 供用年度：平成元年3月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
修景施設	築山	築山	1ヶ所	盛土材	H1	29年	50年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H61										
休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1基	コンクリート	H1	29年	47年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H57										
休養施設	ベンチ（背付き）1	ベンチ（背付き）1	1基	木材	H1	29年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ（背付き）2	ベンチ（背付き）2	1基	木材	H1	29年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ（背付き）3	ベンチ（背付き）3	1基	木材	H1	29年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ（背付き）4	ベンチ（背付き）4	1基	木材	H1	29年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ（背付き）5	ベンチ（背付き）5	1基	木材	H1	29年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
遊戯施設	1方向滑り台	1方向滑り台	1基	鉄	H16	13年	15年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H52		116 鋼材塗装						116 鋼材塗装		
遊戯施設	回転滑り台	回転滑り台	1基	鉄	H29	0年	15年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H65				255 鋼材塗装					255 鋼材塗装	
遊戯施設	2連ブランコ	2連ブランコ	1基	鉄	H18	11年	15年	H30	健全度C	高	予防保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。	・劣化、損傷が認められるため補修が必要。	H41以降	156 チェーン等交換,ハザード対策							62 支柱塗装		
遊戯施設	境界柵	境界柵	1式	鉄	H18	12年	15年	H30	健全度C	高	予防保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。	・劣化、損傷が認められるため補修が必要。	H41以降	50 支柱塗装							50 支柱塗装		
遊戯施設	3連鉄棒	3連鉄棒	1基	鉄	H1	29年	15年	H30	健全度C	低	予防保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。	・劣化、損傷が認められるため補修が必要。	H31	600 更新					28 鋼材塗装				
遊戯施設	ロッキング遊具	ロッキング遊具	1基	鉄	H25	4年	10年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H49							20 軸受け部修繕			
遊戯施設	砂場	砂場	12.6m2	コンクリート	H1	29年	15年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H37							1399 更新			
遊戯施設	トンネル（築山一体型）	トンネル（築山一体型）	1基	コンクリート	H1	29年	20年	H30	健全度A	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H41										
運動施設	多目的広場	多目的広場	825m2	混合土	H1	29年	30年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H55										
運動施設	防球ネット(H=3.0)	防球ネット(H=3.0)	70m	樹脂	H1	29年	15年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H36						2660 更新				

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名：下長尾公園（街区公園）供用年度：平成元年3月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
便益施設	水飲み場	水飲み場	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H1	29年	15年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H32		750 更新								
便益施設	トイレ	トイレ	1棟	木造	H1	29年	24年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H39									8000 更新	
管理施設	公園灯（分電盤一体型）	公園灯（分電盤一体型）	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H1	29年	18年	H30	健全度B 全体的に発錆がみられ美観を損なわれている。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H44							80 支柱塗装			
管理施設	引込柱	引込柱	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H1	29年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H44										
管理施設	分電盤	分電盤	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H1	29年	18年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H37							280 更新			
管理施設	電力計	電力計	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ				H30	占用物															
管理施設	電力柱	電力柱	1基	コンクリート				H30	占用物															
管理施設	サイン1	サイン1	1基	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	H1	29年	42年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H51										
管理施設	サイン2	サイン2	1基	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	H1	29年	42年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H51										
管理施設	フェンス（H=1.0）	フェンス（H=1.0）	212.4m	金属(ｽﾁｰﾙ)	H1	29年	18年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H44								595 10%更新		
管理施設	車止め1	車止め1	1基	御影石	H1	29年	42年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H51										
管理施設	車止め2	車止め2	1基	御影石	H1	29年	42年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H51										
管理施設	車止め3	車止め3	1基	御影石	H1	29年	42年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H51										
管理施設	車止め4	車止め4	1基	御影石	H1	29年	42年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H51										
管理施設	車止め5	車止め5	1基	御影石	H1	29年	42年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H51										
管理施設	車止め6	車止め6	1基	御影石	H1	29年	42年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H51										
管理施設	集水桝1	集水桝1	1基	コンクリート	H1	29年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H37										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：下長尾公園 （街区公園） 供用年度：平成元年3月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
管理施設	集水桝2	集水桝2	1基	コンクリート	H1	29年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H37										
管理施設	集水桝3	集水桝3	1基	コンクリート	H1	29年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H37										
管理施設	集水桝4	集水桝4	1基	コンクリート	H1	29年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H37										
管理施設	浸透桝	浸透桝	1基	コンクリート	H1	29年	20年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H37										
管理施設	案内標識	案内標識	1基	金属(スチール)				H30	占用物															
管理施設	不凍栓1	不凍栓1	1基	硬質塩化ビニール	H1	29年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H37										
管理施設	不凍栓2	不凍栓2	1基	硬質塩化ビニール	H1	29年	15年	H30	健全度C	－	事後保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。		H33			85 更新							
災害応急対策施設	避難所看板	避難所看板	1基	金属				H30	占用物															
運動施設	バスケットゴール	バスケットゴール	1基	金属	H27	3年	15年	H30	健全度B 部分的に発錆がみられるが美観を保たれている。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H63										
災害応急対策施設	防災無線	防災無線	1基					H30	占用物															
															806	866	85	255	0	2,688	1,779	823	255	0

概算費用合計（千円）：　7,557

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名：七日市場公園（街区公園）供用年度：平成3年3月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
修景施設	築山	築山	1ヶ所	混合土	H3	27年	50年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H63										
休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H3	27年	34年	H30	健全度B 全体的に経年による劣化がみられ著しく美観を損なわれている。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H64		90 鋼材塗装								
休養施設	ベンチ1	ベンチ1	1基	木	H3	27年	7年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ2	ベンチ2	1基	木	H3	27年	7年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ3	ベンチ3	1基	木	H3	27年	7年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ4	ベンチ4	1基	木	H3	27年	7年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ5	ベンチ5	1基	木	H3	27年	7年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ6	ベンチ6	1基	木	H3	27年	7年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ7	ベンチ7	1基	木	H3	27年	7年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
遊戯施設	パイプ滑り台(2)築山一体型）	パイプ滑り台(2)築山一体型）	1基	鉄	H3	27年	15年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H40				255 鋼材塗装						6052 更新
遊戯施設	1方向滑り台	1方向滑り台	1基	鉄	H3	27年	15年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H40				456 鋼材塗装，ハザード修繕						935 更新
遊戯施設	2連ブランコ	2連ブランコ	1基	鉄	H3	27年	15年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H40				20 ハザード対策						680 更新
遊戯施設	境界柵	境界柵	1式	鉄	H3	27年	15年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H40				84 支柱塗装，ハザード対策						544 更新
遊戯施設	3連鉄棒	3連鉄棒	1基	鉄	H3	27年	15年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H40				45 鋼材塗装，ハザード修繕						600 更新
遊戯施設	スプリング遊具(ウマ)	スプリング遊具(ウマ)	1基	鉄	H3	27年	10年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H33			340 更新							
遊戯施設	砂場(1)	砂場(1)	11m2	コンクリート	H3	27年	15年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H41									22 枠補修	
遊戯施設	砂場(2)	砂場(2)	9m2	コンクリート	H3	27年	15年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H41									18 枠補修	

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：七日市場公園 （街区公園） 供用年度：平成3年3月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
遊戯施設	トンネル	トンネル	1基	コンクリート	H3	27年	20年	H30	健全度A	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H41										
運動施設	多目的広場	多目的広場	1080m2	山砂敷	H3	27年	30年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H57										
運動施設	マレットゴルフ場	マレットゴルフ場	1式	混合土	H3	27年	30年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H57										
運動施設	防球ネット(H=3.0m)	防球ネット(H=3.0m)	120m	樹脂	H3	27年	30年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H57										
便益施設	水飲み場	水飲み場	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H3	27年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
便益施設	トイレ	トイレ	1棟	木造	H3	27年	24年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H40										8000更新
管理施設	公園灯1	公園灯1	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H3	27年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H46										
管理施設	公園灯2	公園灯2	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H3	27年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H46										
管理施設	引込柱1	引込柱1	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H3	27年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H46										
管理施設	引込柱2	引込柱2	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H3	27年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H46										
管理施設	分電盤	分電盤	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H3	27年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H46										
管理施設	側溝(U240)	側溝(U240)	66m	コンクリート	H3	27年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	サイン1	サイン1	1基	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	H3	27年	42年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H53										
管理施設	サイン2	サイン2	1基	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	H3	27年	42年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H53										
管理施設	車止め	車止め	1基	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	H3	27年	42年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H53										
管理施設	排水桝	排水桝	1基	コンクリート	H3	27年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	集水桝1	集水桝1	1基	コンクリート	H3	27年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：七日市場公園 （街区公園） 供用年度：平成3年3月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
管理施設	集水桝2	集水桝2	1基	コンクリート	H3	27年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	案内標識	案内標識	1基	金属（ｽﾁｰﾙ）				H30	占用物															
管理施設	散水栓	散水栓	1基	金属（ｽﾁｰﾙ）	H3	27年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	不凍栓1	不凍栓1	1式	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H3	27年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	汚水桝	汚水桝	1式	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H3	27年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	量水器	量水器	1基	金属（ｽﾁｰﾙ）	H3	27年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
災害応急対策施設	避難所看板	避難所看板	1基	金属				H30	占用物															
管理施設	浸透桝	浸透桝	1基	コンクリート				H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。												
災害応急対策施設	防災倉庫	防災倉庫			H30	0年		H30	占用物															
管理施設	不凍栓2	不凍栓2	1式	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H3	27年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	不凍栓3	不凍栓3	1式	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H3	27年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
															0	90	340	860	0	0	0	0	40	8,811

概算費用合計（千円）：　10,141

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：上長尾公園 （街区公園） 供用年度：平成4年3月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
園路広場	インターロッキング	インターロッキング	35m2	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	H4	26年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
園路広場	縁石1	縁石1	45.5m	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	H4	26年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
園路広場	縁石2	縁石2	149.5m	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	H4	26年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
園路広場	丸太階段	丸太階段	5段	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	H4	26年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
修景施設	築山	築山	1ヶ所	混合土	H4	26年	50年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H64										
休養施設	四阿（ベンチ一体型）	四阿（ベンチ一体型）	1棟	木製	H4	26年	22年	H30	健全度B 部分的に木材に割れがみられるが美観を保たれている。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H43		170 屋根補修, 柱再塗装								
休養施設	ベンチ（背付き）1-1	ベンチ（背付き）1-1	1基	木材	H4	26年	7年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ（背付き）1-2	ベンチ（背付き）1-2	1基	木材	H4	26年	7年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ（背無し）1-1	ベンチ（背無し）1-1	1基	木材	H26	4年	7年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H42										
休養施設	ベンチ（背無し）1-2	ベンチ（背無し）1-2	1基	木材	H26	4年	7年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H42										
休養施設	ベンチ（背付き）2-1	ベンチ（背付き）2-1	1基	木材	H4	26年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ（背付き）2-2	ベンチ（背付き）2-2	1基	木材	H4	26年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	テーブルセット	テーブルセット	1組	木材	H4	26年	7年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
遊戯施設	1方向滑り台(ローラー)	1方向滑り台(ローラー)	1基	鉄	H4	26年	15年	H30	健全度C	低	予防保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。	・劣化、損傷が認められるため補修が必要。	H31	1000 更新					120 鋼材塗装				
遊戯施設	2連ブランコ	2連ブランコ	1基	鉄	H4	26年	15年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H41		245 チェーン等 交換,回転 軸交換,ハザード対策			62 支柱塗装					
遊戯施設	境界柵	境界柵	1式	鉄	H4	26年	15年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H41		84 支柱塗装, ハザード対策						50 支柱塗装		
遊戯施設	3連鉄棒	3連鉄棒	1基	鉄	H4	26年	15年	H30	健全度C	低	予防保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。	・劣化、損傷が認められるため補修が必要。	H31	600 更新					28 鋼材塗装				

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：上長尾公園 （街区公園） 供用年度：平成4年3月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
遊戯施設	砂場	砂場	19m2	コンクリート	H4	26年	15年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H41										38 枠補修
運動施設	多目的広場	多目的広場	1506m2	混合土	H4	26年	30年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H58										
運動施設	バスケットゴール	バスケットゴール	1式	金属	H4	26年	15年	H30	健全度C	高	予防保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。	・劣化、損傷が認められるため補修が必要。	H41以降				180 バックボード交換,支柱塗装						
運動施設	防球ネット	防球ネット	153.5m	樹脂	H4	26年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降		1535 ネット交換								
教養施設	石碑	石碑	1式	石材	H4	26年	38年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H72										
便益施設	水飲み場	水飲み場	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H4	26年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
便益施設	トイレ	トイレ	1棟	木造	H4	26年	24年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H40										8000 更新
管理施設	公園灯1	公園灯1	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H4	26年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
管理施設	公園灯2	公園灯2	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H4	26年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
管理施設	公園灯3	公園灯3	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H4	26年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
管理施設	公園灯4	公園灯4	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H4	26年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
管理施設	公園灯5	公園灯5	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H4	26年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
管理施設	引込柱	引込柱	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H4	26年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
管理施設	分電盤	分電盤	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H4	26年	18年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H40										280 更新
管理施設	電力柱	電力柱	1基	コンクリート				H30	占用物															
管理施設	サイン	サイン	1基	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	H4	26年	42年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H54										
管理施設	L型側溝	L型側溝	65.3m	コンクリート	H4	26年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名：上長尾公園（街区公園）供用年度：平成4年3月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
管理施設	車止め	車止め	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H4	26年	42年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H54										
管理施設	集水桝	集水桝	1基	コンクリート	H4	26年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	浸透桝	浸透桝	1基	コンクリート	H4	26年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	案内標識	案内標識	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)				H30	占用物															
管理施設	不凍栓	不凍栓	1式	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H4	26年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	止水栓	止水栓	1式	金属	H4	26年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	汚水桝	汚水桝	1式	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H4	26年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	擁壁	擁壁	20m3	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	H4	26年	50年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H64										
管理施設	物置	物置	1基	金属造	H4	26年	17年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H44										
災害応急対策施設	避難所看板	避難所看板	1基	金属造				H30	占用物															
管理施設	量水器	量水器	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ				H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。												
管理施設	フェンス	フェンス	14.7m	鋼材				H30	占用物															
災害応急対策施設	防災無線	防災無線	1基	鋼材				H30	占用物															
															1,600	2,034	0	180	62	148	0	50	0	318

概算費用合計（千円）：　4,392

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名：南小倉公園（街区公園）供用年度：平成9年3月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
園路広場	歩車道境界ブロック	歩車道境界ブロック	152.6m	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	H9	21年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H45										
園路広場	地先境界ブロック	地先境界ブロック	40.9m	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	H9	21年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H45										
園路広場	階段1	階段1	9段	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	H9	21年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H45										
園路広場	階段2	階段2	11段	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	H9	21年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H45										
園路広場	手摺1	手摺1	4m	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	H9	21年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H45										
園路広場	手摺2	手摺2	4m	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	H9	21年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H45										
休養施設	四阿（テーブルー体型）	四阿（テーブルー体型）	1棟	木製	H9	21年	22年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H48										
休養施設	四阿（ベンチー体型）	四阿（ベンチー体型）	1棟	木製	H9	21年	22年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H48										
休養施設	ベンチ(背無し)1	ベンチ(背無し)1	1基	木材	H9	21年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H38								301 更新		
休養施設	ベンチ(背無し)2-1	ベンチ(背無し)2-1	1基	木材	H9	21年	7年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ(背無し)2-2	ベンチ(背無し)2-2	1基	木材	H9	21年	7年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	テーブル	テーブル	1基	木材	H9	21年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
遊戯施設	複合遊具	複合遊具	1基	鉄	H28	2年	15年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H64					510 塗装					510 塗装
遊戯施設	パイプ滑り台	パイプ滑り台	1基	鉄	H9	21年	15年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H45		306 ハザード修繕			232 鋼材塗装					232 鋼材塗装
遊戯施設	3連鉄棒	3連鉄棒	1基	鉄	H9	21年	15年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H45		17 ハザード修繕			28 鋼材塗装					28 鋼材塗装
遊戯施設	スプリング遊具（バイク）	スプリング遊具（バイク）	1基	鉄	H9	21年	10年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H46		127 スプリング交換,本体塗装							106 スプリング交換	
遊戯施設	砂場	砂場	7.1m2	コンクリート	H27	3年	15年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H63										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名：南小倉公園（街区公園）供用年度：平成9年3月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
遊戯施設	ゆらゆら棒	ゆらゆら棒	1基	鉄	H9	21年	15年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H45					21 柱部塗装					21 柱部塗装
運動施設	ゲートボール場	ゲートボール場	418m2	混合土	H9	21年	30年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H63										
運動施設	トリム広場	トリム広場	458m2	混合土	H9	21年	30年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H63										
便益施設	水飲み場	水飲み場	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H9	21年	15年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H45										
便益施設	駐車場	駐車場	290m2	浸透性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	H9	21年	10年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
便益施設	トイレ	トイレ	1棟	金属(ｽﾁｰﾙ)	H9	21年	34年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H72		30 屋根再塗装								
管理施設	公園灯1	公園灯1	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H9	21年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H52										
管理施設	公園灯2	公園灯2	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H9	21年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H52										
管理施設	引込柱1	引込柱1	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H9	21年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H52										
管理施設	引込柱2	引込柱2	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H9	21年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H52										
管理施設	分電盤	分電盤	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H9	21年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H52										
管理施設	電力柱1	電力柱1	1基	コンクリート				H30	占用物															
管理施設	電力柱2	電力柱2	1基	コンクリート				H30	占用物															
管理施設	サイン	サイン	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H9	21年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H45										
管理施設	フェンス (H=1.2)	フェンス (H=1.2)	28m	金属(ｽﾁｰﾙ)	H9	21年	18年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H52										
管理施設	弾性車止1	弾性車止1	1基	再生ゴム	H9	21年	20年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H45										
管理施設	弾性車止2	弾性車止2	1基	再生ゴム	H9	21年	20年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H45										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名：南小倉公園（街区公園）供用年度：平成9年3月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
管理施設	弾性車止3	弾性車止3	1基	再生ゴム	H9	21年	20年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H45										
管理施設	弾性車止4	弾性車止4	1基	再生ゴム	H9	21年	20年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H45										
管理施設	弾性車止5	弾性車止5	1基	再生ゴム	H9	21年	20年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H45										
管理施設	弾性車止6	弾性車止6	1基	再生ゴム	H9	21年	20年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H45										
管理施設	排水側溝(U240)	排水側溝(U240)	21.3m	コンクリート	H9	21年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H45										
管理施設	集水桝1	集水桝1	1基	コンクリート	H9	21年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H45										
管理施設	集水桝2	集水桝2	1基	コンクリート	H9	21年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H45										
管理施設	集水桝3	集水桝3	1基	コンクリート	H9	21年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H45										
管理施設	浸透桝	浸透桝	1基	コンクリート	H9	21年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H45										
管理施設	不凍栓1	不凍栓1	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H9	21年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H45										
管理施設	不凍栓2	不凍栓2	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H9	21年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H45										
管理施設	不凍栓3	不凍栓3	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H9	21年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H45										
災害応急対策施設	避難所看板	避難所看板	1基	金属				H30	占用物															
管理施設	散水栓	散水栓	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ				H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。												
管理施設	フェンス(H=1.5)	フェンス(H=1.5)	8m	鋼材				H30	占用物															
災害応急対策施設	防災無線	防災無線	1基	鋼材				H30	占用物															
															0	480	0	0	791	0	0	301	106	791

概算費用合計（千円）：　2,469

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：倉田公園 （街区公園） 供用年度：平成6年11月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
園路広場	地先境界ブロック	地先境界ブロック	26.6m	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	H6	23年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H42										
園路広場	インターロッキング	インターロッキング	60m2	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	H6	23年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H42										
修景施設	花壇1	花壇1	30m	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	H6	23年	20年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H40										480 更新
修景施設	花壇2	花壇2	2m	コンクリート	H6	23年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H42										
休養施設	ベンチ1	ベンチ1	1基	木材	H6	23年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ2	ベンチ2	1基	木材	H6	23年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ3	ベンチ3	1基	木材	H6	23年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ4	ベンチ4	1基	木材	H6	23年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ5	ベンチ5	1基	木材	H6	23年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	テーブルセット1	テーブルセット1	1基	木材	H6	23年	7年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	テーブルセット2	テーブルセット2	1基	木材	H6	23年	7年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
遊戯施設	2方向滑り台	2方向滑り台	1基	鉄	H28	1年	15年	H30	健全度A	高	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H64			232 鋼材塗装					232 鋼材塗装		
遊戯施設	2連ブランコ	2連ブランコ	1基	鉄	H6	23年	15年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H42		82 支柱塗装, ハザード対策						62 支柱塗装		
遊戯施設	境界柵	境界柵	1式	鉄	H6	23年	15年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H42		84 支柱塗装, ハザード対策				50 支柱塗装				
遊戯施設	3連鉄棒	3連鉄棒	1基	鉄	H6	23年	15年	H30	健全度C	低	予防保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。	・劣化、損傷が認められるため補修が必要。	H31	600 更新					28 鋼材塗装				
遊戯施設	砂場	砂場	16m2	コンクリート	H28	2年	15年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H64										32 枠補修
運動施設	多目的広場	多目的広場	1426.8m2	混合土	H6	23年	30年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H60										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：倉田公園 （街区公園） 供用年度：平成6年11月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
便益施設	水飲み場	水飲み場	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H6	23年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H42										
便益施設	駐車場	駐車場	410.6m2	アスファルト	H6	23年	10年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
便益施設	トイレ（四阿一体型）	トイレ（四阿一体型）	1棟	木造	H6	23年	24年	H30	健全度B 全体的に経年による劣化がみられ美観が損なわれている。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H38								22000 更新		
管理施設	公園灯1	公園灯1	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H6	23年	18年	H30	健全度B 全体的に著しい発錆がみられ美観が損なわれている。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H49	75 支柱塗装									
管理施設	公園灯2	公園灯2	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H6	23年	18年	H30	健全度B 全体的に著しい発錆がみられ美観が損なわれている。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H49	75 支柱塗装									
管理施設	公園灯3	公園灯3	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H6	23年	18年	H30	健全度B 全体的に著しい発錆がみられ美観が損なわれている。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H49	75 支柱塗装									
管理施設	引込柱	引込柱	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H6	23年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H49										
管理施設	分電盤	分電盤	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H6	23年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H49										
管理施設	電灯盤	電灯盤	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H6	23年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H49										
管理施設	電力柱	電力柱	1基	コンクリート				H30	占用物															
管理施設	サイン	サイン	1基	銅板	H6	23年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H49										
管理施設	フェンス（H=1.2）	フェンス（H=1.2）	140.3m	金属(ｽﾁｰﾙ)	H6	23年	18年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H49										
管理施設	車止め1	車止め1	1基	御影石	H6	23年	38年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H74										
管理施設	車止め2	車止め2	1基	御影石	H6	23年	38年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H74										
管理施設	車止め3	車止め3	1基	御影石	H6	23年	38年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H74										
管理施設	車止め4	車止め4	1基	御影石	H6	23年	38年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H74										
管理施設	車止め5	車止め5	1基	御影石	H6	23年	38年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H74										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名：倉田公園（街区公園）供用年度：平成6年11月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
管理施設	集水桝1-1	集水桝1-1	1基	コンクリート	H6	23年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H42										
管理施設	集水桝1-2	集水桝1-2	1基	コンクリート	H6	23年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H42										
管理施設	集水桝2-1	集水桝2-1	1基	コンクリート	H6	23年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H42										
管理施設	集水桝2-2	集水桝2-2	1基	コンクリート	H6	23年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H42										
管理施設	浸透枡	浸透枡	1基	コンクリート	H6	23年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H42										
管理施設	案内標識	案内標識	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H6	23年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H49										
管理施設	吸い殻入	吸い殻入	1基	御影石	H6	23年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H42										
管理施設	散水栓	散水栓	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H6	23年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H42										
管理施設	擁壁	擁壁	112.47m3	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	H6	23年	50年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H66										
災害応急対策施設	消火栓	消火栓	1基	金属				H30	占用物															
災害応急対策施設	格納箱	格納箱	1基	金属				H30	占用物															
災害応急対策施設	避難所看板	避難所看板	1基	金属				H30	占用物															
管理施設	量水器	量水器	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ				H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。												
管理施設	汚水桝1	汚水桝1	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ				H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。												
管理施設	汚水桝2	汚水桝2	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ				H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。												
管理施設	汚水桝3	汚水桝3	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ				H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。												
管理施設	汚水桝4	汚水桝4	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ				H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。												

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：倉田公園 （街区公園） 供用年度：平成6年11月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
管理施設	汚水桝5	汚水桝5	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ				H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。												
管理施設	不凍栓	不凍栓	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ				H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。												
															825	166	232	0	0	78	0	22,294	0	512

概算費用合計（千円）：　24,107

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：小田多井公園 （街区公園） 供用年度：平成7年8月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
園路広場	アスファルト舗装	アスファルト舗装	36.4m2	アスファルト	H7	22年	10年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
園路広場	インターロッキング	インターロッキング	66.5m2	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	H7	22年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H43										
園路広場	地先境界ブロック	地先境界ブロック	50.8m	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	H7	22年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H43										
園路広場	歩車道境界ブロック	歩車道境界ブロック	53.4m	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	H7	22年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H43										
休養施設	四阿・シェルター一体型	四阿・シェルター一体型	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H7	22年	34年	H30	健全度B 屋根等の塗装劣化により美観が損なわれている。	低	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H70										
休養施設	ベンチ1	ベンチ1	1基	木材	H7	22年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ2	ベンチ2	1基	木材	H7	22年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ3	ベンチ3	1基	木材	H7	22年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	テーブルセット	テーブルセット	1組	木材	H7	22年	7年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
遊戯施設	1方向滑り台	1方向滑り台	1基	鉄	H27	3年	15年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H63		120 鋼材塗装						120 鋼材塗装		
遊戯施設	4連ブランコ	4連ブランコ	1基	鉄	H7	22年	15年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H43		116 支柱塗装						116 支柱塗装		
遊戯施設	3連鉄棒	3連鉄棒	1基	鉄	H7	22年	15年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H43					28 鋼材塗装					28 鋼材塗装
遊戯施設	砂場	砂場	9m2	コンクリート	H7	22年	15年	H30	健全度A	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H43										
運動施設	多目的グランド	多目的グランド	1382.3m2	混合土	H7	22年	30年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H61										
便益施設	水飲み場	水飲み場	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H7	22年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H43										
便益施設	多目的トイレ	多目的トイレ	1棟	木造	H7	22年	24年	H30	健全度A 健全であるが外壁の汚れで美観を損なわれている。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H50		320 屋根再塗装,外壁防腐剤再塗装				400 内壁防腐剤塗布,水洗金物交換					
管理施設	公園灯1	公園灯1	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H7	22年	18年	H30	健全度B 全体的に塗膜の劣化により美観が損なわれている。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H50	60 支柱塗装									

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名：小田多井公園（街区公園）供用年度：平成7年8月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
管理施設	公園灯2	公園灯2	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H7	22年	18年	H30	健全度B 全体的に塗膜の劣化により美観が損なわれている。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H50	60 支柱塗装									
管理施設	引込柱	引込柱	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H7	22年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H50										
管理施設	分電盤	分電盤	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H7	22年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H50										
管理施設	サイン	サイン	1基	木製	H7	22年	15年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H37							111 更新			
管理施設	フェンス (H=3.0)	フェンス (H=3.0)	78.4m	金属(ｽﾁｰﾙ)	H7	22年	18年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H50										
管理施設	柵	柵	29.6m	竹材	H7	22年	18年	H30	健全度C	－	事後保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。		H50								71 20%更新		
管理施設	車止め1	車止め1	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H7	22年	42年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H57										
管理施設	車止め2	車止め2	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H7	22年	42年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H57										
管理施設	車止め3	車止め3	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H7	22年	42年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H57										
管理施設	車止め4	車止め4	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H7	22年	42年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H57										
管理施設	車止め5	車止め5	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H7	22年	42年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H57										
管理施設	車止め6	車止め6	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H7	22年	42年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H57										
管理施設	車止め7	車止め7	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H7	22年	42年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H57										
管理施設	不凍栓	不凍栓	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H7	22年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H43										
管理施設	不凍栓	不凍栓	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H7	22年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H43										
管理施設	不凍栓	不凍栓	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H7	22年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H43										
管理施設	汚水桝1	汚水桝1	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H7	22年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H43										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名：小田多井公園（街区公園）供用年度：平成7年8月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
管理施設	汚水桝2	汚水桝2	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H7	22年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H43										
管理施設	汚水桝3	汚水桝3	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H7	22年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H43										
管理施設	汚水桝4	汚水桝4	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H7	22年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H43										
管理施設	汚水桝5	汚水桝5	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H7	22年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H43										
管理施設	汚水桝6	汚水桝6	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H7	22年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H43										
管理施設	汚水桝7	汚水桝7	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H7	22年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H43										
管理施設	汚水桝8	汚水桝8	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H7	22年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H43										
管理施設	汚水桝9	汚水桝9	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H7	22年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H43										
管理施設	汚水桝10	汚水桝10	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H7	22年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H43										
管理施設	量水器	量水器	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H7	22年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H43										
管理施設	案内標識	案内標識	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H7	22年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H50										
管理施設	擁壁(直壁)	擁壁(直壁)	23.25m3	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	H7	22年	50年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H67										
管理施設	擁壁(ブロック積み)	擁壁(ブロック積み)	1基	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	H7	22年	40年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H55										
災害応急対策施設	避難所看板	避難所看板	1基	金属				H30	占用物															
															120	236	0	0	28	0	111	308	0	28

概算費用合計（千円）：　831

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名：扇町公園（街区公園）供用年度：平成7年11月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
園路広場	地先境界ブロック	地先境界ブロック	37.9m	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	H7	22年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H43										
園路広場	歩車道境界ブロック	歩車道境界ブロック	157m	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	H7	22年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H43										
園路広場	インターロッキング	インターロッキング	64m2	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	H7	22年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H43										
園路広場	階段	階段	3㎡	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	H7	22年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H43										
園路広場	階段	階段	3㎡	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	H7	22年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H43										
休養施設	四阿	四阿	1棟	木製	H7	22年	22年	H30	健全度A 健全であり美観を保たれている。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H46			170 屋根補修, 柱再塗装							
休養施設	ベンチ（背無し）1-1	ベンチ（背無し）1-1	1基	コンクリート	H7	22年	47年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H63										
休養施設	ベンチ（背無し）1-2	ベンチ（背無し）1-2	1基	コンクリート	H7	22年	47年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H63										
休養施設	ベンチ（背無し）1-3	ベンチ（背無し）1-3	1基	コンクリート	H7	22年	47年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H63										
休養施設	ベンチ（背無し）1-4	ベンチ（背無し）1-4	1基	コンクリート	H7	22年	47年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H63										
休養施設	ベンチ（背無し）2-1	ベンチ（背無し）2-1	1基	木材	H7	22年	7年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ（背無し）2-2	ベンチ（背無し）2-2	1基	木材	H7	22年	7年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	テーブル	テーブル	1基	木材	H7	22年	7年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
遊戯施設	2方向滑り台	2方向滑り台	1基	鉄	H28	1年	15年	H30	健全度A	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H64			232 鋼材塗装					232 鋼材塗装		
遊戯施設	2連ブランコ	2連ブランコ	1基	鉄	H7	23年	15年	H30	健全度B	高	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H43					62 支柱塗装					62 支柱塗装
遊戯施設	ロッキング遊具(紺)	ロッキング遊具(紺)	1基	FRP	H25	4年	10年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H49							20 軸受け部修繕			
遊戯施設	ロッキング遊具(緑)	ロッキング遊具(緑)	1基	FRP	H25	4年	10年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H49							20 軸受け部修繕			

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名：扇町公園（街区公園）供用年度：平成7年11月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
遊戯施設	砂場	砂場	9.6m2	ｺﾝｸﾘｰﾄ擬木	H28	2年	15年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H64							19 枠補修			
遊戯施設	境界柵	境界柵	1基	鉄	H7	22年	15年	H30	健全度B	高	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H43					50 支柱塗装					50 支柱塗装
運動施設	多目的グランド	多目的グランド	1268m2	混合土	H7	22年	30年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H61										
便益施設	水飲み場	水飲み場	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H7	22年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H43										
便益施設	多目的トイレ	多目的トイレ	1棟	木造	H7	22年	24年	H30	健全度A 健全であり美観を保たれている。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H50			150 水洗金物交換						150 水洗金物交換	420 屋根再塗装,外壁防腐剤再塗装,内壁防腐剤塗布
管理施設	公園灯1	公園灯1	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H7	22年	18年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H50										
管理施設	公園灯2	公園灯2	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H7	22年	18年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H50										
管理施設	引込柱	引込柱	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H7	22年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H50										
管理施設	分電盤	分電盤	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H7	22年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H50										
管理施設	サイン	サイン	1基	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	H7	22年	42年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H57										
管理施設	フェンス(H=1.2)	フェンス(H=1.2)	103m	金属(ｽﾁｰﾙ)	H7	22年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H50										
管理施設	車止め1	車止め1	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H7	22年	42年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H57										
管理施設	車止め2	車止め2	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H7	22年	42年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H57										
管理施設	車止め3	車止め3	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H7	22年	42年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H57										
管理施設	汚水桝1	汚水桝1	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H7	22年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H43										
管理施設	汚水桝2	汚水桝2	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H7	22年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H43										
管理施設	汚水桝3	汚水桝3	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H7	22年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H43										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：扇町公園 （街区公園） 供用年度：平成7年11月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
管理施設	汚水桝4	汚水桝4	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H7	22年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H43										
管理施設	汚水桝5	汚水桝5	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H7	22年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H43										
管理施設	汚水桝6	汚水桝6	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H7	22年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H43										
管理施設	汚水桝7	汚水桝7	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H7	22年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H43										
管理施設	汚水桝8	汚水桝8	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H7	22年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H43										
管理施設	不凍栓1	不凍栓1	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H7	22年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H43										
管理施設	不凍栓2	不凍栓2	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H7	22年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H43										
管理施設	不凍栓3	不凍栓3	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H7	22年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H43										
管理施設	吸い殻入	吸い殻入	1基	コンクリート	H7	22年	42年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H57										
管理施設	集水桝	集水桝	1基	コンクリート	H7	22年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H43										
管理施設	浸透桝	浸透桝	1基	コンクリート	H7	22年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H43										
管理施設	擁壁	擁壁	38.68m3	コンクリート	H7	22年	40年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H55										
管理施設	案内標識	案内標識	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H7	22年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H50										
災害応急対策施設	拡声器	拡声器	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)				H30	占用物															
災害応急対策施設	避難所看板	避難所看板	1基	アルミ				H30	占用物															
休養施設	ベンチ（背無し）3	ベンチ（背無し）3	1基	樹脂	H25	5年		H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。												
休養施設	ベンチ（背有り）1	ベンチ（背有り）1	1基	プラスチック				H30	健全度C	－	事後保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。		H33			204 更新							

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：扇町公園 （街区公園） 供用年度：平成7年11月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
休養施設	ベンチ（背有り）2	ベンチ（背有り）2	1基	プラスチック				H30	健全度C	－	事後保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。		H33			204 更新							
休養施設	ベンチ（背有り）3	ベンチ（背有り）3	1基	プラスチック				H30	健全度C	－	事後保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。		H32		204 更新								
休養施設	ベンチ（背有り）4	ベンチ（背有り）4	1基	プラスチック				H30	健全度C	－	事後保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。		H32		204 更新								
管理施設	量水器	量水器	1基	硬質塩化ビニル				H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。												
															0	408	960	0	112	0	60	232	150	532

概算費用合計（千円）：　2,454

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名：田尻公園（街区公園）供用年度：平成12年4月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
園路広場	縁石	縁石	167.7m	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	H12	18年	20年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H48										
園路広場	インターロッキング	インターロッキング	266.3m2	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	H12	18年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H48										
園路広場	階段	階段	4段	木材	H12	18年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H48										
園路広場	芝止め	芝止め	20.5m	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	H12	18年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H48										
修景施設	築山	築山	1ヶ所	混合土	H12	18年	50年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H72										
休養施設	四阿	四阿	1棟	木造	H12	18年	22年	H30	健全度B 部分的に経年による劣化がみられるが美観を保たれている。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H51										170 屋根補修, 柱再塗装
休養施設	パーゴラ（入ロゲート）	パーゴラ（入ロゲート）	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H12	18年	47年	H30	健全度B 部分的に経年による劣化がみられるが美観を保たれている。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H68										
休養施設	ベンチ（背付き）1	ベンチ（背付き）1	1基	木材	H12	18年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ（背付き）2	ベンチ（背付き）2	1基	木材	H12	18年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ（背付き）3	ベンチ（背付き）3	1基	木材	H12	18年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ（背付き）4	ベンチ（背付き）4	1基	木材	H12	18年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ（背付き）5	ベンチ（背付き）5	1基	木材	H12	18年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	テーブルセット	テーブルセット	1組	木材	H12	18年	7年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
遊戯施設	回転滑り台	回転滑り台	1基	鉄	H12	18年	15年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H48		482 鋼材塗装, ハザード修繕						82 鋼材塗装		
遊戯施設	2連ブランコ	2連ブランコ	1基	鉄	H12	18年	15年	H30	健全度C	高	予防保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。	・劣化、損傷が認められるため補修が必要。	H41以降	50 支柱塗装						50 支柱塗装			
遊戯施設	3連鉄棒	3連鉄棒	1基	鉄	H12	18年	15年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H48					28 鋼材塗装					28 鋼材塗装
遊戯施設	砂場	砂場	16m2	コンクリート	H12	18年	15年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H48										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名：田尻公園（街区公園）供用年度：平成12年4月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
運動施設	バスケットコート	バスケットコート	1ヶ所	ｶﾗｰ舗装	H12	18年	10年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降		360 5%更新								
運動施設	バスケットゴール	バスケットゴール	1基	鋼材	H12	18年	15年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H48										
運動施設	バレーボールコート	バレーボールコート	1ヶ所	ｿｲﾙ舗装	H12	18年	10年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
運動施設	バレー支柱基礎	バレー支柱基礎	1式	金属	H12	18年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H55										
運動施設	山砂舗装	山砂舗装	128m2	山砂敷	H12	18年	30年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H66										
運動施設	防球ネット(H=3.0)	防球ネット(H=3.0)	55.5m	樹脂	H12	18年	15年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H48										
便益施設	水飲み場	水飲み場	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H12	18年	15年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H48										
便益施設	多目的トイレ	多目的トイレ	1棟	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	H12	18年	50年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H73						200 屋根再塗装.外壁再塗装				
管理施設	公園灯1	公園灯1	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H12	18年	18年	H30	健全度B 全体的な塗装の劣化により美観が損なわれている。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H55		40 支柱塗装								
管理施設	公園灯2	公園灯2	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H12	18年	18年	H30	健全度B 全体的な塗装の劣化により美観が損なわれている。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H55		40 支柱塗装								
管理施設	公園灯3	公園灯3	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H12	18年	18年	H30	健全度B 全体的な塗装の劣化により美観が損なわれている。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H55		40 支柱塗装								
管理施設	公園灯4	公園灯4	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H12	18年	18年	H30	健全度B 全体的な塗装の劣化により美観が損なわれている。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H55		40 支柱塗装								
管理施設	引込柱	引込柱	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H12	18年	18年	H30	健全度B 発錆がみられ美観が損なわれている。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H55										
管理施設	分電盤	分電盤	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H12	18年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H48										
管理施設	サイン	サイン	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H12	18年	42年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H62										
管理施設	フェンス(H=1.5)	フェンス(H=1.5)	12m	金属(ｽﾁｰﾙ)	H12	18年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H55										
管理施設	車止め1	車止め1	1基	鋼材	H12	18年	18年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H55										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名：田尻公園（街区公園）供用年度：平成12年4月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
管理施設	車止め2	車止め2	1基	鋼材	H12	18年	18年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H55										
管理施設	車止め3	車止め3	1基	鋼材	H12	18年	18年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H55										
管理施設	車止め4	車止め4	1基	鋼材	H12	18年	18年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H55										
管理施設	車止め5	車止め5	1基	鋼材	H12	18年	18年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H55										
管理施設	車止め6	車止め6	1基	鋼材	H12	18年	18年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H55										
管理施設	車止め7	車止め7	1基	鋼材	H12	18年	18年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H55										
管理施設	車止め8	車止め8	1基	鋼材	H12	18年	18年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H55										
管理施設	車止め9	車止め9	1基	鋼材	H12	18年	18年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H55										
管理施設	車止め10	車止め10	1基	鋼材	H12	18年	18年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H55										
管理施設	車止め11	車止め11	1基	鋼材	H12	18年	18年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H55										
管理施設	車止め12	車止め12	1基	鋼材	H12	18年	18年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H55										
管理施設	車止め13	車止め13	1基	鋼材	H12	18年	18年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H55										
管理施設	車止め14	車止め14	1基	鋼材	H12	18年	18年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H55										
管理施設	車止め15	車止め15	1基	鋼材	H12	18年	18年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H55										
管理施設	車止め16	車止め16	1基	鋼材	H12	18年	18年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H55										
管理施設	車止め17	車止め17	1基	鋼材	H12	18年	18年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H55										
管理施設	車止め18	車止め18	1基	鋼材	H12	18年	18年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H55										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：田尻公園 （街区公園） 供用年度：平成12年4月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
管理施設	車止め19	車止め19	1基	鋼材	H12	18年	18年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H55										
管理施設	車止め20	車止め20	1基	鋼材	H12	18年	18年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H55										
管理施設	集水枡1	集水枡1	1基	コンクリート	H12	18年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H48										
管理施設	集水枡2	集水枡2	1基	コンクリート	H12	18年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H48										
管理施設	浸透枡1	浸透枡1	1基	コンクリート	H12	18年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H55										
管理施設	浸透枡2	浸透枡2	1基	コンクリート	H12	18年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H55										
管理施設	案内標識	案内標識	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H12	18年	20年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H48										
管理施設	擁壁	擁壁	50m	L型擁壁	H24	6年	50年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H84										
災害応急対策施設	避難所看板	避難所看板	1基	アルミ				H30	占用物															
管理施設	電気ﾏﾝﾎｰﾙ	電気ﾏﾝﾎｰﾙ	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)				H30	健全度A	－														
															50	1,002	0	0	28	200	50	82	0	198

概算費用合計（千円）：　1,610

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名：岩原公園（街区公園）供用年度：平成13年4月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
園路広場	インターロッキング	インターロッキング	258m2	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	H13	17年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H49										
園路広場	歩車道境界ブロック	歩車道境界ブロック	425.1m2	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	H13	17年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H49										
園路広場	地先境界ブロック	地先境界ブロック	68.3m2	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	H13	17年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H49										
園路広場	砕石舗装	砕石舗装	88m2	再生砕石	H13	17年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H49										
園路広場	階段1	階段1	11.2m2	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	H13	17年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H49										
園路広場	階段2	階段2	4m2	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	H13	17年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H49										
修景施設	親水水路	親水水路	33.1m	石積	H13	17年	42年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H63										
休養施設	四阿	四阿	1棟	木製	H13	17年	22年	H30	健全度B 部分的に経年による劣化がみられるが美観を保たれている。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H52		170 屋根補修, 柱再塗装								
休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1基	木製	H13	17年	22年	H30	健全度B 部分的に経年による劣化がみられるが美観を保たれている。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H52		90 木部防腐処理								
休養施設	ベンチ（背無し）1-1	ベンチ（背無し）1-1	1基	木材	H13	17年	7年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ（背無し）1-2	ベンチ（背無し）1-2	1基	木材	H13	17年	7年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ（背無し）1-3	ベンチ（背無し）1-3	1基	木材	H13	17年	7年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ（背無し）1-4	ベンチ（背無し）1-4	1基	木材	H13	17年	7年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ（背無し）1-5	ベンチ（背無し）1-5	1基	木材	H13	17年	7年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ（背無し）2-1	ベンチ（背無し）2-1	1基	木材	H13	17年	7年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ（背無し）2-2	ベンチ（背無し）2-2	1基	木材	H13	17年	7年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	テーブルセット	テーブルセット	1基	木材	H13	17年	7年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名：岩原公園（街区公園）供用年度：平成13年4月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
遊戯施設	2方向滑り台	2方向滑り台	1基	鉄	H29	0年	15年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H65				232 鋼材塗装					232 鋼材塗装	
遊戯施設	2連ブランコ	2連ブランコ	1基	鉄	H13	17年	15年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H49					198 支柱塗装、チェーン等交換					62 支柱塗装
遊戯施設	境界柵	境界柵	1式	鉄	H13	17年	15年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H49					50 支柱塗装					50 支柱塗装
遊戯施設	ロープウェイ	ロープウェイ	1基	鉄	H13	17年	15年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H49		471 柱塗装,ケーブル交換,滑車交換,ハザード修繕						7 柱塗装		
遊戯施設	3連鉄棒	3連鉄棒	1基	鉄	H13	17年	15年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H49					28 鋼材塗装					
遊戯施設	砂場	砂場	28m2	コンクリート	H29	0年	15年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H65										
遊戯施設	土俵	土俵	1基	混合土	H13	17年	15年	H30	健全度C 欠損により美観を保たれていない。	高	予防保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。	・劣化、損傷が認められるため補修が必要。	H41以降						255 仕切り線・俵修繕				
運動施設	グランド舗装A（砂4：土6）	グランド舗装A（砂4：土6）	795m2	混合土	H13	17年	30年	H30	健全度A	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H67										
運動施設	グランド舗装B（砂7：土3）	グランド舗装B（砂7：土3）	409m2	混合土	H13	17年	30年	H30	健全度B	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H67										
運動施設	バスケットゴール	バスケットゴール	1基	金属	H13	17年	15年	H30	健全度C	高	事後保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。		H49	80 バックボード交換									
運動施設	抜差用埋設管1	抜差用埋設管1	1基	金属	H13	17年	30年	H30	健全度A	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H67										
運動施設	抜差用埋設管2	抜差用埋設管2	1基	金属	H13	17年	30年	H30	健全度A	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H67										
便益施設	水飲み場	水飲み場	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H13	17年	15年	H30	健全度A	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H49										
便益施設	駐車場	駐車場	59m2	アスファルト	H13	17年	10年	H30	健全度A	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
便益施設	多目的トイレ	多目的トイレ	1棟	木造	H13	17年	24年	H30	健全度B 部分的に経年による劣化がみられるが美観を保たれている。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H56						400 内壁防腐剤塗布,水洗金物交換		380 屋根再塗装,外壁防腐剤再塗装		
管理施設	公園灯1	公園灯1	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H13	17年	18年	H30	健全度B	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H56										
管理施設	公園灯2	公園灯2	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H13	17年	18年	H30	健全度B	-	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H56										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名：岩原公園（街区公園）供用年度：平成13年4月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
管理施設	公園灯3	公園灯3	1基	金属(スチール)	H13	17年	18年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H56										
管理施設	引込柱	引込柱	1基	金属(スチール)	H13	17年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H56										
管理施設	引込柱	引込柱	1基	金属(スチール)				H30	占用物															
管理施設	分電盤	分電盤	1基	金属(スチール)	H13	17年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H56										
管理施設	分電盤	分電盤	1基	金属(スチール)				H30	占用物															
管理施設	雨量計	雨量計	1基	金属(スチール)				H30	占用物															
管理施設	サイン	サイン	1基	擬木コンクリート	H13	17年	42年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H63										
管理施設	フェンス	フェンス	6.8m	金属(スチール)				H30	占用物															
管理施設	車止め1	車止め1	1基	擬石コンクリート	H13	17年	42年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H63										
管理施設	車止め2	車止め2	1基	擬石コンクリート	H13	17年	42年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H63										
管理施設	車止め3	車止め3	1基	擬石コンクリート	H13	17年	42年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H63										
管理施設	車止め4	車止め4	1基	擬石コンクリート	H13	17年	42年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H63										
管理施設	車止め5	車止め5	1基	擬石コンクリート	H13	17年	42年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H63										
管理施設	集水桝1-1	集水桝1-1	1基	コンクリート	H13	17年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H49										
管理施設	集水桝1-2	集水桝1-2	1基	コンクリート	H13	17年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H49										
管理施設	集水桝1-3	集水桝1-3	1基	コンクリート	H13	17年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H49										
管理施設	集水桝2-1	集水桝2-1	1基	コンクリート	H13	17年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H49										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名：岩原公園（街区公園）供用年度：平成13年4月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
管理施設	集水桝2-2	集水桝2-2	1基	コンクリート	H13	17年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H49										
管理施設	案内板	案内板	1基	木材	H13	17年	15年	H30	健全度C	－	事後保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。		H37							434 更新			
管理施設	不凍栓1	不凍栓1	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H13	17年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H49										
管理施設	不凍栓2	不凍栓2	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H13	17年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H49										
管理施設	不凍栓3	不凍栓3	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H13	17年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H49										
管理施設	汚水桝1	汚水桝1	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H13	17年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H49										
管理施設	汚水桝2	汚水桝2	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H13	17年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H49										
管理施設	汚水桝3	汚水桝3	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H13	17年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H49										
管理施設	汚水桝4	汚水桝4	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H13	17年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H49										
管理施設	量水器	量水器	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H13	17年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H49										
管理施設	擁壁	擁壁	13.7m	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	H13	17年	40年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H61										
災害応急対策施設	避難所看板	避難所看板	1基	アルミ				H30	占用物															
その他	ゴミステーション	ゴミステーション	8.6m2	金属造				H30	占用物															
休養施設	ベンチ（背無し）3-1	ベンチ（背無し）3-1	1基	御影石				H30	健全度A	－														
休養施設	ベンチ（背無し）3-2	ベンチ（背無し）3-2	1基	御影石				H30	健全度A	－														
管理施設	集水桝3-1	集水桝3-1	1基	コンクリート				H30	健全度B	－														
管理施設	集水桝3-2	集水桝3-2	1基	コンクリート				H30	健全度B	－														

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：岩原公園 （街区公園） 供用年度：平成13年4月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
管理施設	桝	桝	1基	コンクリート				H30	健全度B	－													
管理施設	集水桝4	集水桝4	1基	コンクリート				H30	健全度B	－													
															80	731	0	232	276	655	434	387	232	112

概算費用合計（千円）：　3,139

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名：下堀公園（街区公園）供用年度：平成14年4月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
園路広場	アスファルト舗装	アスファルト舗装	333m2	透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ	H14	16年	10年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H38										
園路広場	インターロッキング	インターロッキング	68m2	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	H14	16年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H50										
園路広場	歩車道境界ブロック	歩車道境界ブロック	100.6m	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	H14	16年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H50										
園路広場	地先境界ブロック	地先境界ブロック	66.1m	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	H14	16年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H50										
園路広場	階段	階段	12段	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	H14	16年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H50										
修景施設	築山	築山	1ヶ所	盛土材	H14	16年	50年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H74										
修景施設	トレリス（H=1.4）	トレリス（H=1.4）	9.8m	木材	H14	16年	7年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	四阿（ベンチ一体型）	四阿（ベンチ一体型）	1棟	木材	H14	16年	22年	H30	健全度A 健全であるが著しい落書きがみられ美観を損なわれている。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H53				280 屋根塗装, 柱補修						
休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1基	木材	H14	16年	22年	H30	健全度B 部分的に経年による劣化がみられるが美観を保たれている。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H53		50 木部防腐処理								
休養施設	ベンチ（背無し）1	ベンチ（背無し）1	1基	木材	H14	16年	7年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ（背無し）2	ベンチ（背無し）2	1基	木材	H14	16年	7年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ（背無し）3	ベンチ（背無し）3	1基	木材	H14	16年	7年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ（背無し）4	ベンチ（背無し）4	1基	木材	H14	16年	7年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ（背無し）5	ベンチ（背無し）5	1基	木材	H14	16年	7年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ（背付き）1	ベンチ（背付き）1	1基	木材	H14	16年	7年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ（背付き）2	ベンチ（背付き）2	1基	木材	H14	16年	7年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ（背付き）3	ベンチ（背付き）3	1基	木材	H14	16年	7年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：下堀公園 （街区公園） 供用年度：平成14年4月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
遊戯施設	一方向滑り台	一方向滑り台	1基	鉄	H14	16年	15年	H30	健全度C	高	予防保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。	・劣化、損傷が認められるため補修が必要。	H41以降	116 鋼材塗装						116 鋼材塗装			
遊戯施設	2連ブランコ	2連ブランコ	1基	鉄	H14	16年	15年	H30	健全度C	高	予防保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。	・劣化、損傷が認められるため補修が必要。	H41以降				62 支柱塗装					198 支柱塗装, チェーン等 交換	
遊戯施設	境界柵	境界柵	1基	鉄	H14	16年	15年	H30	健全度C	高	予防保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。	・劣化、損傷が認められるため補修が必要。	H41以降	50 支柱塗装						50 支柱塗装			
遊戯施設	ロープウェイ	ロープウェイ	1基	鉄	H14	16年	15年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H50		413 ケーブル交換,消事交換			7 柱塗装					7 柱塗装
遊戯施設	2連鉄棒	2連鉄棒	1基	鉄	H14	16年	15年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H50		21 鋼材塗装						21 鋼材塗装		
遊戯施設	スプリング遊具1(ゾウ)	スプリング遊具1(ゾウ)	1基	鉄	H14	16年	10年	H30	健全度C	高	予防保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。	・劣化、損傷が認められるため補修が必要。	H41以降	106 スプリング交換					21 本体塗装		106 スプリング交換		
遊戯施設	スプリング遊具2(バイク)	スプリング遊具2(バイク)	1基	鉄	H14	16年	10年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H46		106 スプリング交換							106 スプリング交換	
遊戯施設	スプリング遊具3(ウサギ)	スプリング遊具3(ウサギ)	1基	鉄	H14	16年	10年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H46		106 スプリング交換							106 スプリング交換	
遊戯施設	砂場	砂場	17m2	コンクリート	H14	16年	15年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H50										
運動施設	クレー舗装	クレー舗装	636m2	混合土	H14	16年	30年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H68										
運動施設	バスケットゴール	バスケットゴール	1基	鋼材	H14	16年	15年	H30	健全度B	低	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H50										
運動施設	防球ネット(H=3.0)	防球ネット(H=3.0)	15.3m	樹脂	H14	16年	15年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H50										
便益施設	水飲み場1	水飲み場1	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H14	16年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H50										
便益施設	水飲み場2	水飲み場2	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H14	16年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H50										
便益施設	駐輪場	駐輪場	11.5m2	コンクリート	H14	16年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H50										
便益施設	多目的トイレ	多目的トイレ	1棟	木造	H14	16年	24年	H30	健全度B 内装具に著しい発錆がみられ美観を損なわれている。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H57		200 外壁防腐剤再塗装						520 屋根再塗装,内壁防腐剤塗布,水洗金物交換		
管理施設	公園灯1	公園灯1	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H14	16年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H57										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：下堀公園 （街区公園） 供用年度：平成14年4月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
管理施設	公園灯2	公園灯2	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H14	16年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H57										
管理施設	引込柱	引込柱	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H14	16年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H57										
管理施設	分電盤	分電盤	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H14	16年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H57										
管理施設	サイン1	サイン1	1基	鋼材	H14	16年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H57										
管理施設	サイン2	サイン2	1基	鋼材	H14	16年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H57										
管理施設	フェンス(H=3.0)	フェンス(H=3.0)	63m	金属(ｽﾁｰﾙ)	H14	16年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H57										
管理施設	柵1	柵1	3m	木材	H14	16年	18年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H57										
管理施設	柵2	柵2	42.2m	鋼材	H14	16年	18年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H57										
管理施設	車止め1	車止め1	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H14	16年	42年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H64										
管理施設	車止め2	車止め2	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H14	16年	42年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H64										
管理施設	車止め3	車止め3	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H14	16年	42年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H64										
管理施設	車止め4	車止め4	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H14	16年	42年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H64										
管理施設	側溝(U240)	側溝(U240)	10m	コンクリート	H14	16年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H50										
管理施設	側溝(U300)	側溝(U300)	42m	コンクリート	H14	16年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H50										
管理施設	集水枡(500×500)1	集水枡(500×500)1	1基	コンクリート	H14	16年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H50										
管理施設	集水枡(500×500)2	集水枡(500×500)2	1基	コンクリート	H14	16年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H50										
管理施設	集水枡(500×500)3	集水枡(500×500)3	1基	コンクリート	H14	16年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H50										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：下堀公園 （街区公園） 供用年度：平成14年4月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
管理施設	集水枡(500×500)4	集水枡(500×500)4	1基	コンクリート	H14	16年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H50										
管理施設	集水枡(500×500)5	集水枡(500×500)5	1基	コンクリート	H14	16年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H50										
管理施設	集水枡(500×500)6	集水枡(500×500)6	1基	コンクリート	H14	16年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H50										
管理施設	集水枡(500×500)7	集水枡(500×500)7	1基	コンクリート	H14	16年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H50										
管理施設	浸透枡(500×500)	浸透枡(500×500)	1基	コンクリート	H14	16年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H50										
管理施設	電気マンホール	電気マンホール	1基	コンクリート	H14	16年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H50										
管理施設	散水栓	散水栓	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H14	16年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H50										
管理施設	不凍栓1	不凍栓1	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H14	16年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H50										
管理施設	不凍栓2	不凍栓2	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H14	16年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H50										
管理施設	不凍栓3	不凍栓3	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H14	16年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H50										
管理施設	汚水桝1	汚水桝1	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H14	16年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H50										
管理施設	汚水桝2	汚水桝2	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H14	16年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H50										
管理施設	汚水桝3	汚水桝3	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H14	16年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H50										
管理施設	汚水桝4	汚水桝4	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H14	16年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H50										
管理施設	案内標識	案内標識	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H14	16年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H57										
管理施設	案内標識	案内標識	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)				H30	占用物															
管理施設	指示標識	指示標識	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)				H30	占用物															

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：下堀公園 （街区公園） 供用年度：平成14年4月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
管理施設	擁壁	擁壁	3.6m3	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	H14	16年	50年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H74									
便益施設	駐輪小屋	駐輪小屋	1棟	木造	H14	16年	24年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H57									
管理施設	物置	物置	1棟	金属造	H14	16年	17年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H54									
災害応急対策施設	避難所看板	避難所看板	1基	金属				H30	占用物														
その他	ゴミステーション	ゴミステーション	1棟	金属造				H30	占用物														
															272	896	0	342	7	21	166	647	410	7

概算費用合計（千円）：　2,768

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：中堀公園 （街区公園） 供用年度：平成16年4月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
園路広場	インターロッキング	インターロッキング	143m2	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	H16	14年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H52										
園路広場	地先境界ブロック	地先境界ブロック	133.6m	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	H16	14年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H52										
園路広場	歩車道境界ブロック	歩車道境界ブロック	92.1m	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	H16	14年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H52										
園路広場	縁石	縁石	17m	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	H16	14年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H52										
修景施設	親水水路	親水水路	9m	石積	H16	14年	50年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H76										
休養施設	四阿（ベンチ一体型）	四阿（ベンチ一体型）	1棟	木製	H16	14年	22年	H30	健全度B 部分的に経年による劣化がみられるが美観を保たれている。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H55		170 屋根補修, 柱再塗装								
休養施設	ベンチ（背付き）1	ベンチ（背付き）1	1基	木材	H16	14年	7年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ（背付き）2	ベンチ（背付き）2	1基	木材	H16	14年	7年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ（背付き）3	ベンチ（背付き）3	1基	木材	H16	14年	7年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ（背付き）4	ベンチ（背付き）4	1基	木材	H16	14年	7年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ（背付き）5	ベンチ（背付き）5	1基	木材	H16	14年	7年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ（背無し）	ベンチ（背無し）	1基	木材	H16	14年	7年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
遊戯施設	複合遊具	複合遊具	1基	鉄	H16	14年	15年	H30	健全度C	高	予防保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。	・劣化、損傷が認められるため補修が必要。	H31	7000 更新									
遊戯施設	2連ブランコ	2連ブランコ	1基	鉄	H16	14年	15年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H52		62 支柱塗装		136 チェーン等 交換				62 支柱塗装		
遊戯施設	境界柵	境界柵	1基	鉄	H16	14年	15年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H52		50 支柱塗装						50 支柱塗装		
遊戯施設	3連鉄棒	3連鉄棒	1基	鉄	H16	14年	15年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H52		28 鋼材塗装						28 鋼材塗装		
遊戯施設	スプリング遊具1(ゾウ)	スプリング遊具1(ゾウ)	1基	鉄	H16	14年	10年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H41				106 スプリング 交換						

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名：中堀公園（街区公園）供用年度：平成16年4月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
遊戯施設	スプリング遊具2(バイク)	スプリング遊具2(バイク)	1基	鉄	H16	14年	10年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H41				106 スプリング交換						
遊戯施設	砂場	砂場	16m2	コンクリート	H16	14年	15年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H52										
運動施設	クレー舗装	クレー舗装	897m2	クレイ舗装	H16	14年	30年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H70										
運動施設	バスケットゴール	バスケットゴール	1基	金属	H16	14年	15年	H30	健全度B	低	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H52										
教養施設	石碑	石碑	1式	石材	H16	14年	38年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H84										
便益施設	水飲み場	水飲み場	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H16	14年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H52										
便益施設	多目的トイレ	多目的トイレ	1棟	木造	H16	14年	24年	H30	健全度B 部分的に経年による劣化がみられるが美観を保たれている。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H59			200 外壁防腐剤再塗装					520 屋根再塗装,内壁防腐剤塗布,水洗金物交換		
管理施設	公園灯1	公園灯1	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H16	14年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H59										
管理施設	引込柱	引込柱	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H16	14年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H59										
管理施設	分電盤	分電盤	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H16	14年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H59										
管理施設	サイン	サイン	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H16	14年	18年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H59										
管理施設	フェンス	フェンス	133.5m	金属(ｽﾁｰﾙ)	H16	14年	18年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H59										
管理施設	柵（竹垣）	柵（竹垣）	48m	竹材	H16	14年	18年	H30	健全度C	－	事後保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。		H59	58 10%更新									
管理施設	車止め1	車止め1	1基	鋼材	H16	14年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H59										
管理施設	車止め2	車止め2	1基	鋼材	H16	14年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H59										
管理施設	車止め3	車止め3	1基	鋼材	H16	14年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H59										
管理施設	車止め4	車止め4	1基	鋼材	H16	14年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H59										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：中堀公園 （街区公園） 供用年度：平成16年4月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
管理施設	車止め5	車止め5	1基	鋼材	H16	14年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H59										
管理施設	車止め6	車止め6	1基	鋼材	H16	14年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H59										
管理施設	車止め7	車止め7	1基	鋼材	H16	14年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H59										
管理施設	集水枡(500×500)	集水枡(500×500)	1基	コンクリート	H16	14年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H52										
管理施設	電気マンホール	電気マンホール	1基	コンクリート	H16	14年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H52										
管理施設	案内標識	案内標識	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H16	14年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H59										
管理施設	不凍栓1	不凍栓1	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H16	14年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H52										
管理施設	不凍栓2	不凍栓2	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H16	14年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H52										
管理施設	不凍栓3	不凍栓3	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H16	14年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H52										
管理施設	汚水桝1	汚水桝1	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H16	14年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H52										
管理施設	汚水桝2	汚水桝2	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H16	14年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H52										
管理施設	汚水桝3	汚水桝3	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H16	14年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H52										
管理施設	汚水桝4	汚水桝4	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H16	14年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H52										
管理施設	汚水桝5	汚水桝5	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H16	14年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H52										
管理施設	汚水桝6	汚水桝6	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H16	14年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H52										
管理施設	汚水桝7	汚水桝7	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H16	14年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H52										
管理施設	汚水桝8	汚水桝8	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H16	14年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H52										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：中堀公園 （街区公園） 供用年度：平成16年4月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
災害応急対策施設	避難所看板	避難所看板	1基	金属			15年	H30	占用物					H41以降										
管理施設	公園灯2	公園灯2	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H26	4年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H69										
															7,058	310	0	348	0	0	0	140	0	0

概算費用合計（千円）：　7,856

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名：堀金中央公園（街区公園）供用年度：平成7年3月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
園路広場	クレー舗装	クレー舗装	28.9m2	アスファルト	H7	23年	10年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
園路広場	縁石	縁石	674.2m	石材	H7	23年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H43										
園路広場	インターロッキング	インターロッキング	270.1m2	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	H7	23年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H43										
園路広場	砕石舗装	砕石舗装	502m2	再生砕石	H7	23年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H43										
園路広場	石橋1	石橋1	1基	石材	H7	23年	38年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H75										
園路広場	石橋2	石橋2	1基	石材	H7	23年	38年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H75										
園路広場	石橋3	石橋3	1基	石材	H7	23年	38年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H75										
園路広場	石橋4	石橋4	1基	石材	H7	23年	38年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H75										
修景施設	池1	池1	1基	石材	H7	23年	38年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H75										
修景施設	池2	池2	1基	石材	H7	23年	38年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H75										
修景施設	親水水路	親水水路	1式	石材	H7	23年	38年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H75										
修景施設	滝	滝	1基	石材	H7	23年	38年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H75										
修景施設	州浜	州浜	1ヶ所	砂	H7	23年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H43										
修景施設	築山	築山	1ヶ所	混合土	H7	23年	50年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H67										
修景施設	景石	景石	1式	石材	H7	23年	38年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H75										
修景施設	敷石	敷石	25.5m2	石材	H7	23年	38年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H75										
休養施設	四阿（ベンチ一体型）	四阿（ベンチ一体型）	1棟	木製	H7	23年	22年	H30	健全度C 柱部に破損がみられても美観を保たれている。	高	予防保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。	・劣化、損傷が認められるため補修が必要。	H39	150 柱地際補修								7550 更新	

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名：堀金中央公園（街区公園）供用年度：平成7年3月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1式	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	H7	23年	47年	H30	健全度C 全体的に経年による劣化がみられ美観を損なわれている。	高	予防保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。	・劣化、損傷が認められるため補修が必要。	H63	200 柱等補修									
休養施設	ベンチ（背無し）1	ベンチ（背無し）1	1基	木材	H7	23年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ（背無し）2	ベンチ（背無し）2	1基	木材	H7	23年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ（背無し）3	ベンチ（背無し）3	1基	木材	H7	23年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ（背無し）4	ベンチ（背無し）4	1基	木材	H7	23年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ（背無し）5	ベンチ（背無し）5	1基	木材	H7	23年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ（背無し）6	ベンチ（背無し）6	1基	木材	H7	23年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
遊戯施設	タワー型2方向滑り台	タワー型2方向滑り台	1基	ステンレス	H28	2年	15年	H30	健全度A	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H64			232 鋼材塗装					232 鋼材塗装		
遊戯施設	2連ブランコ	2連ブランコ	1基	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	H7	23年	15年	H30	健全度C	高	予防保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。	・劣化、損傷が認められるため補修が必要。	H31	700 更新									
遊戯施設	境界柵	境界柵	1基	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	H7	23年	15年	H30	健全度B	高	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H36						550 更新				
遊戯施設	土俵	土俵	1基	混合土	H7	23年	15年	H30	健全度C 欠損により美観を保たれていない。	高	予防保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。	・劣化、損傷が認められるため補修が必要。	H43						255 仕切り線・俵修繕				
教養施設	記念碑（常念坊）	記念碑（常念坊）	1基	鋼製	H7	23年	34年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H68										
教養施設	鐘（愛の鐘）	鐘（愛の鐘）	1基	鋼製	H7	23年	18年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H50										
教養施設	鐘	鐘	1基	鋼製	H7	23年	18年	H30	健全度C	高	事後保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。		H50	100 石部補修									
教養施設	臼井吉見文学館	臼井吉見文学館	1棟	木造				H30	占用物															
便益施設	水飲み場	水飲み場	1基	石材	H27	3年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H63										
便益施設	多目的トイレ	多目的トイレ	1棟	木造	H7	23年	24年	H30	健全度A 健全であり美観を保たれている。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H50		570 屋根瓦補修.外壁防腐剤再塗装				400 内壁補修.水洗金物交換				

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：堀金中央公園 （街区公園） 供用年度：平成7年3月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
管理施設	公園灯（ソーラーシステム付）1	公園灯（ソーラーシステム付）1	1基	金属（スチール）	H7	23年	18年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H50					130 支柱塗装、バッテリー交換					50 バッテリー交換
管理施設	公園灯（ソーラーシステム付）2	公園灯（ソーラーシステム付）2	1基	金属（スチール）	H7	23年	18年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H50					130 支柱塗装、バッテリー交換					50 バッテリー交換
管理施設	公園灯（ソーラーシステム付）3	公園灯（ソーラーシステム付）3	1基	金属（スチール）	H7	23年	18年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H50					130 支柱塗装、バッテリー交換					50 バッテリー交換
管理施設	公園灯（ソーラーシステム付）4	公園灯（ソーラーシステム付）4	1基	金属（スチール）	H7	23年	18年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H50					130 支柱塗装、バッテリー交換					50 バッテリー交換
管理施設	公園灯（ソーラーシステム付）5	公園灯（ソーラーシステム付）5	1基	金属（スチール）	H7	23年	18年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H50					130 支柱塗装、バッテリー交換					50 バッテリー交換
管理施設	公園灯（ソーラーシステム付）6	公園灯（ソーラーシステム付）6	1基	金属（スチール）	H7	23年	18年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H50					130 支柱塗装、バッテリー交換					50 バッテリー交換
管理施設	公園灯（ソーラーシステム付）7	公園灯（ソーラーシステム付）7	1基	金属（スチール）	H7	23年	18年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H50					130 支柱塗装、バッテリー交換					50 バッテリー交換
管理施設	公園灯（ソーラーシステム付）8	公園灯（ソーラーシステム付）8	1基	金属（スチール）	H7	23年	18年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H50					130 支柱塗装、バッテリー交換					50 バッテリー交換
管理施設	公園灯（ソーラーシステム付）9	公園灯（ソーラーシステム付）9	1基	金属（スチール）	H7	23年	18年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H50					130 支柱塗装、バッテリー交換					50 バッテリー交換
管理施設	公園灯（ソーラーシステム付）10	公園灯（ソーラーシステム付）10	1基	金属（スチール）	H7	23年	18年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H50					130 支柱塗装、バッテリー交換					50 バッテリー交換
管理施設	公園灯（ソーラーシステム付）11	公園灯（ソーラーシステム付）11	1基	金属（スチール）	H7	23年	18年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H50					130 支柱塗装、バッテリー交換					50 バッテリー交換
管理施設	公園灯（ソーラーシステム付）12	公園灯（ソーラーシステム付）12	1基	金属（スチール）	H7	23年	18年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H50					130 支柱塗装、バッテリー交換					50 バッテリー交換
管理施設	公園灯1	公園灯1	1基	金属（スチール）	H7	23年	18年	H30	健全度B 全体的に塗装の劣化により美観が損なわれている。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H50					130 支柱塗装、バッテリー交換					50 バッテリー交換
管理施設	公園灯2	公園灯2	1基	金属（スチール）	H7	23年	18年	H30	健全度B 全体的に塗装の劣化により美観が損なわれている。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H50					130 支柱塗装、バッテリー交換					50 バッテリー交換
管理施設	柵	柵	7m	竹材	H7	23年	18年	H30	健全度C	－	事後保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。		H36						84 更新				
管理施設	車止め1	車止め1	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H7	23年	38年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H75										
管理施設	車止め2	車止め2	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H7	23年	38年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H75										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名：堀金中央公園（街区公園）供用年度：平成7年3月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
管理施設	車止め3	車止め3	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H7	23年	38年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H75										
管理施設	車止め4	車止め4	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H7	23年	38年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H75										
管理施設	車止め5	車止め5	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H7	23年	38年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H75										
管理施設	車止め6	車止め6	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H7	23年	38年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H75										
管理施設	車止め7	車止め7	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H7	23年	38年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H75										
管理施設	車止め8	車止め8	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H7	23年	38年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H75										
管理施設	排水路	排水路	42m	石材	H7	23年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H43										
管理施設	集水桝(500×500)1	集水桝(500×500)1	1基	コンクリート	H7	23年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H43										
管理施設	集水桝(500×500)2	集水桝(500×500)2	1基	コンクリート	H7	23年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H43										
管理施設	集水桝(500×500)3	集水桝(500×500)3	1基	コンクリート	H7	23年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H43										
管理施設	浸透桝	浸透桝	1基	コンクリート	H7	23年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H43										
管理施設	下水道マンホール1	下水道マンホール1	1基	コンクリート	H7	23年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H43										
管理施設	下水道マンホール2	下水道マンホール2	1基	コンクリート	H7	23年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H43										
管理施設	下水道マンホール3	下水道マンホール3	1基	コンクリート	H7	23年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H43										
管理施設	下水道マンホール4	下水道マンホール4	1基	コンクリート	H7	23年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H43										
管理施設	下水道マンホール5	下水道マンホール5	1基	コンクリート	H7	23年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H43										
管理施設	電気マンホール1	電気マンホール1	1基	コンクリート	H7	23年	20年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H43										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：堀金中央公園 （街区公園） 供用年度：平成7年3月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
管理施設	電気マンホール2	電気マンホール2	1基	コンクリート	H7	23年	20年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H43										
管理施設	電気マンホール3	電気マンホール3	1基	コンクリート	H7	23年	20年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H43										
管理施設	電気マンホール4	電気マンホール4	1基	コンクリート	H7	23年	20年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H43										
管理施設	電気マンホール5	電気マンホール5	1基	コンクリート	H7	23年	20年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H43										
管理施設	案内標識（公園利用）1	案内標識（公園利用）1	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H7	23年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H50										
管理施設	案内標識（公園利用）2	案内標識（公園利用）2	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H7	23年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H50										
管理施設	案内標識（飲用禁止）	案内標識（飲用禁止）	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H7	23年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H50										
管理施設	案内標識（犬の飼い主）	案内標識（犬の飼い主）	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H7	23年	18年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H50										
管理施設	案内標識（自転車道）	案内標識（自転車道）	1式	金属(ｽﾁｰﾙ)				H30	占用物															
管理施設	案内板（臼井吉見文学館）	案内板（臼井吉見文学館）	1基	木材	H7	23年	15年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H43										
管理施設	吸い殻入1	吸い殻入1	1基	コンクリート	H7	23年	42年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H57										
管理施設	吸い殻入2	吸い殻入2	1基	コンクリート	H7	23年	42年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H57										
管理施設	吸い殻入3	吸い殻入3	1基	コンクリート	H7	23年	42年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H57										
管理施設	止水弁1	止水弁1	1基	金属	H7	23年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H43										
管理施設	止水弁2	止水弁2	1基	金属	H7	23年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H43										
管理施設	止水弁3	止水弁3	1基	金属	H7	23年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H43										
管理施設	止水弁4	止水弁4	1基	金属	H7	23年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H43										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：堀金中央公園 （街区公園） 供用年度：平成7年3月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
管理施設	止水弁5	止水弁5	1基	金属	H7	23年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H43										
管理施設	止水弁6	止水弁6	1基	金属	H7	23年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H43										
管理施設	止水弁7	止水弁7	1基	金属	H7	23年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H43										
管理施設	止水弁8	止水弁8	1基	金属	H7	23年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H43										
管理施設	量水器1	量水器1	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H7	23年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H43										
管理施設	量水器2	量水器2	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H7	23年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H43										
管理施設	量水器3	量水器3	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H7	23年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H43										
災害応急対策施設	消火栓	消火栓	1基					H30	占用物															
															1,150	570	232	0	1,820	1,289	0	232	7,550	700

概算費用合計（千円）：　13,543

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：龍門渕公園 （近隣公園） 供用年度：昭和52年8月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
園路広場	アスファルト舗装（道）	アスファルト舗装（道）	2662.5m2	アスファルト	S52	40年	10年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
園路広場	コンクリート舗装	コンクリート舗装	35.2m2	コンクリート	S52	40年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
園路広場	インターロッキング	インターロッキング	958.7m2	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	S59	34年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
園路広場	縁石1	縁石1	400.1m	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	S52	40年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
園路広場	縁石2	縁石2	538.3m	雑割石	S59	34年	38年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H64										
園路広場	縁石3	縁石3	383.2m	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	S52	40年	20年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
園路広場	砕石舗装(園路)	砕石舗装（園路）	271m2	再生砕石	S59	34年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
園路広場	斜路	斜路	18m2	アスファルト	S52	40年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
園路広場	階段1	階段1	65m2	石材	H20	10年	38年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H88										
園路広場	階段2	階段2	3.8m2	コンクリート	S59	34年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
園路広場	階段3	階段3	15段	木材	H26	4年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H42										
園路広場	階段4	階段4	4.5m2	コンクリート	S52	40年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
園路広場	階段5	階段5	9段	木材	H26	4年	7年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H42										
園路広場	階段6	階段6	2.2m2	コンクリート	S52	40年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
園路広場	橋5	橋5	1基	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	S59	34年	60年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H68										
園路広場	人道橋4	人道橋4	1基	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	S59	34年	60年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H68										
園路広場	人道橋1	人道橋1	1基	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	S59	34年	60年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H68										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名：龍門渕公園（近隣公園）供用年度：昭和52年8月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
園路広場	人道橋2	人道橋2	1基	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	S59	34年	60年	H30	健全度A	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H68										
園路広場	人道橋3	人道橋3	1基	鉄骨	S59	34年	60年	H30	健全度B 健全であるが主桁に発錆がみられ美観が損なわれている。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H68		990 上部工補修								
修景施設	流水池（南園）	流水池（南園）	862.6m2	石材	S59	34年	38年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H64										
修景施設	彫像（接吻道祖神）	彫像（接吻道祖神）	1基	石材				H30	占用物															
修景施設	景石	景石	1式	石材	S59	34年	38年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H64										
修景施設	敷石	敷石	171.9m2	石材	S59	34年	38年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H64										
休養施設	四阿（北園）	四阿（北園）	1棟	木製	S52	40年	22年	H30	健全度C 全体的に経年による劣化がみられ美観が損なわれている。	高	予防保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。	・劣化、損傷が認められるため補修が必要。	H32		7550 更新								
休養施設	パーゴラ1	パーゴラ1	1基	金属	S52	40年	34年	H30	健全度B 全体的に経年による劣化がみられ美観が損なわれている。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H50		150 鋼材・木部塗装								
休養施設	パーゴラ2	パーゴラ2	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	S59	34年	47年	H30	健全度B 全体的に経年による劣化がみられ美観が損なわれている。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H52		150 鋼材塗装								
休養施設	ベンチ1-1	ベンチ1-1	1基	鉄	H20	10年	7年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ1-2	ベンチ1-2	1基	鉄	H20	10年	7年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ1-3	ベンチ1-3	1基	鉄	H20	10年	7年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ1-4	ベンチ1-4	1基	鉄	H20	10年	7年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ1-5	ベンチ1-5	1基	鉄	H20	10年	7年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ1-6	ベンチ1-6	1基	鉄	H20	10年	7年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ2-1	ベンチ2-1	1基	木製	S52	40年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ2-2	ベンチ2-2	1基	木製	S52	40年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名：龍門渕公園（近隣公園）供用年度：昭和52年8月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
休養施設	ベンチ2-3	ベンチ2-3	1基	木製	S52	40年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ2-4	ベンチ2-4	1基	木製	S52	40年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ2-5	ベンチ2-5	1基	木製	S52	40年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ2-6	ベンチ2-6	1基	木製	S52	40年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ2-7	ベンチ2-7	1基	木製	S52	40年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ2-8	ベンチ2-8	1基	木製	S52	40年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ2-9	ベンチ2-9	1基	木製	S52	40年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ3-1	ベンチ3-1	1基	コンクリート	S59	34年	47年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H52										
休養施設	ベンチ3-2	ベンチ3-2	1基	コンクリート	S59	34年	47年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H52										
休養施設	ベンチ3-3	ベンチ3-3	1基	コンクリート	S59	34年	47年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H52										
休養施設	ベンチ3-4	ベンチ3-4	1基	コンクリート	S59	34年	47年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H52										
休養施設	ベンチ3-5	ベンチ3-5	1基	コンクリート	S59	34年	47年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H52										
休養施設	ベンチ3-6	ベンチ3-6	1基	コンクリート	S59	34年	47年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H52										
休養施設	ベンチ3-7	ベンチ3-7	1基	コンクリート	S59	34年	47年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H52										
休養施設	ベンチ3-8	ベンチ3-8	1基	コンクリート	S59	34年	47年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H52										
休養施設	ベンチ3-9	ベンチ3-9	1基	コンクリート	S59	34年	47年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H52										
休養施設	ベンチ3-10	ベンチ3-10	1基	コンクリート	S59	34年	47年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H52										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：龍門渕公園 （近隣公園） 供用年度：昭和52年8月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
休養施設	ベンチ3-11	ベンチ3-11	1基	コンクリート	S59	34年	47年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H52										
休養施設	ベンチ3-12	ベンチ3-12	1基	コンクリート	S59	34年	47年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H52										
休養施設	ベンチ3-13	ベンチ3-13	1基	コンクリート	S59	34年	47年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H52										
休養施設	ベンチ3-14	ベンチ3-14	1基	コンクリート	S59	34年	47年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H52										
休養施設	ベンチ3-15	ベンチ3-15	1基	コンクリート	S59	34年	47年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H52										
休養施設	ベンチ3-16	ベンチ3-16	1基	コンクリート	S59	34年	47年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H52										
休養施設	ベンチ3-17	ベンチ3-17	1基	コンクリート	S59	34年	47年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H52										
休養施設	ベンチ3-18	ベンチ3-18	1基	コンクリート	S59	34年	47年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H52										
休養施設	ベンチ3-19	ベンチ3-19	1基	コンクリート	S59	34年	47年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H52										
休養施設	ベンチ4	ベンチ4	1基	木製	S59	34年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ5-1	ベンチ5-1	1基	木製	S52	40年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ5-2	ベンチ5-2	1基	木製	S52	40年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ5-3	ベンチ5-3	1基	木製	S52	40年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ5-4	ベンチ5-4	1基	木製	S52	40年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ5-5	ベンチ5-5	1基	木製	S52	40年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ5-6	ベンチ5-6	1基	木製	S52	40年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ5-7	ベンチ5-7	1基	木製	S52	40年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：龍門渕公園 （近隣公園） 供用年度：昭和52年8月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
休養施設	ベンチ5-8	ベンチ5-8	1基	木製	S52	40年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ5-9	ベンチ5-9	1基	木製	S52	40年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ5-10	ベンチ5-10	1基	木製	S52	40年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	テーブルセット1-1	テーブルセット1-1	1組	合成樹脂	H20	10年	10年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H44										
休養施設	テーブルセット1-2	テーブルセット1-2	1組	合成樹脂	H20	10年	10年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H44										
休養施設	テーブルセット2-1	テーブルセット2-1	1組	合成樹脂	H20	10年	10年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H44										
休養施設	テーブルセット2-2	テーブルセット2-2	1組	合成樹脂	H20	10年	10年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H44										
休養施設	テーブルセット3	テーブルセット3	1組	木製	S52	40年	7年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
遊戯施設	複合遊具	複合遊具	1基	鉄	H26	4年	15年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H62		600 塗装					1100 塗装,パーツ交換			
遊戯施設	砂場	砂場	88.5m2	コンクリート	S59	34年	15年	H30	健全度B 軽微な劣化状態で美観を損なわれている。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H41										
運動施設	バックネット(H=10.0)	バックネット(H=10.0)	1基	金属	S52	40年	15年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41										
運動施設	ダックアウト1-1	ダックアウト1-1	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	S52	40年	30年	H30	健全度C	－	事後保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。		H35					9110 更新					
運動施設	ダックアウト1-2	ダックアウト1-2	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	S52	40年	30年	H30	健全度C	－	事後保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。		H39									9110 更新	
運動施設	ダックアウト2-1	ダックアウト2-1	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	S52	40年	30年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H43										
運動施設	ダックアウト2-2	ダックアウト2-2	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	S52	40年	30年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H43										
運動施設	運動広場（北園）	運動広場（北園）	9661.5m2	混合土	S52	40年	30年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H43										
運動施設	ゲートボール場	ゲートボール場	928.2m2	混合土	S52	40年	30年	H30	健全度C	－	事後保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。		H43				232 5%更新						

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名：龍門渕公園（近隣公園）供用年度：昭和52年8月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
運動施設	テニスコート	テニスコート	1600m2	人工芝	H20	10年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H56										
運動施設	テニスネット、審判台等備品	テニスネット、審判台等備品	1式	金属	H20	10年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H63										
運動施設	多目的広場（南園）	多目的広場（南園）	1718m2	有明砂	S59	34年	30年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H50										
運動施設	物置2	物置2	1棟	金属(ｽﾁｰﾙ)	S61	31年	17年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
運動施設	物置1	物置1	1棟	金属(ｽﾁｰﾙ)	S61	31年	17年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
運動施設	防球ネット(H=8.0)	防球ネット(H=8.0)	10m	樹脂	H20	9年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H56										
運動施設	防球ネット(H=5.0)	防球ネット(H=5.0)	90m	樹脂	H20	9年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H56										
運動施設	本部席	本部席	1棟	RC造	S52	40年	50年	H30	健全度C 全体的に経年による劣化がみられ美観が損なわれている。	高	予防保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。	・劣化、損傷が認められるため補修が必要。	H49	800 屋根再塗装,躯体防水塗料塗布,内装補修									
運動施設	テニスコート管理棟	テニスコート管理棟	1棟	RC造	S58	35年	24年	H30	健全度C 全体的に経年による劣化がみられ美観が損なわれている。	中	予防保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。	・劣化、損傷が認められるため補修が必要。	H38			550 屋根再塗装,軒裏防水・タイル補修,内装補修,水洗金物交換						50 水洗金物交換	
教養施設	野外ステージ	野外ステージ	1基	S造				H30	健全度D															
教養施設	記念碑	記念碑	1基	木材				H30	占用物															
教養施設	水車小屋	水車小屋	1棟	木造	S59	34年	24年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降						300 防腐剤塗布				
便益施設	水飲み場1	水飲み場1	1基	コンクリート	S59	34年	15年	H30	健全度C	－	事後保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。		H37							750 更新			
便益施設	洗い場1	洗い場1	1基	ステンレス	S57	36年	15年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
便益施設	洗い場2-1	洗い場2-1	1基	コンクリート	H30	0年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H66										
便益施設	洗い場2-2	洗い場2-2	1基	コンクリート	H30	0年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H66										
便益施設	水飲み場2-1	水飲み場2-1	1基	コンクリート	S52	40年	15年	H30	健全度C	－	事後保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。		H35					1000 更新					

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名：龍門渕公園（近隣公園）供用年度：昭和52年8月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
便益施設	水飲み場2-2	水飲み場2-2	1基	コンクリート	S52	40年	15年	H30	健全度C	－	事後保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。		H35					1000 更新					
便益施設	洗い場3	洗い場3	1基	コンクリート	S52	40年	15年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
便益施設	駐車場1	駐車場1	1937.4m2	アスファルト	S52	40年	10年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
便益施設	駐車場2	駐車場2	2826.7m2	再生砕石	S59	34年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
便益施設	トイレ1	トイレ1	1棟	RC造	S52	40年	50年	H30	健全度C 全体的に経年による劣化がみられ美観が損なわれている。	低	予防保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。	・劣化、損傷が認められるため補修が必要。	H49			1350 屋根再塗装,外壁再塗装,内壁補修,水洗金物交換						600 内壁補修、水洗金物交換	
便益施設	トイレ2	トイレ2	1棟	RC造	S59	34年	50年	H30	健全度C 全体的に経年による劣化がみられ美観が損なわれている。	低	予防保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。	・劣化、損傷が認められるため補修が必要。	H56			530 屋根再塗装,外壁再塗装,内壁補修,水洗金物交換						220 内壁補修、水洗金物交換	
便益施設	トイレ3	トイレ3	1棟	S造プレハブ	S57	36年	24年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41										
管理施設	野球ナイター照明設備(誘蛾灯・スピーカー)1-1	野球ナイター照明設備(誘蛾灯・スピーカー)1-1	1基	コンクリート柱	H20	10年	42年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H70										
管理施設	野球ナイター照明設備(誘蛾灯・スピーカー)1-2	野球ナイター照明設備(誘蛾灯・スピーカー)1-2	1基	コンクリート柱	H20	10年	42年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H70										
管理施設	野球ナイター照明設備2	野球ナイター照明設備2	1基	コンクリート柱	H20	10年	42年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H70										
管理施設	野球ナイター照明設備(回転灯・誘蛾灯)3-1	野球ナイター照明設備(回転灯・誘蛾灯)3-1	1基	コンクリート柱	H20	10年	42年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H70										
管理施設	野球ナイター照明設備(回転灯・誘蛾灯)3-2	野球ナイター照明設備(回転灯・誘蛾灯)3-2	1基	コンクリート柱	H20	10年	42年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H70										
管理施設	野球ナイター照明設備(回転灯・誘蛾灯)3-3	野球ナイター照明設備(回転灯・誘蛾灯)3-3	1基	コンクリート柱	H20	10年	42年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H70										
管理施設	野球ナイター照明設備(回転灯)4	野球ナイター照明設備(回転灯)4	1基	コンクリート柱	H20	10年	42年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H70										
管理施設	テニスナイター照明設備1	テニスナイター照明設備1	1基	鋼管柱	S57	36年	38年	H30	健全度D	－	事後保全			H33			6585 更新							
管理施設	テニスナイター照明設備2	テニスナイター照明設備2	1基	鋼管柱	S57	36年	38年	H30	健全度D	－	事後保全			H33			6585 更新							
管理施設	テニスナイター照明設備3	テニスナイター照明設備3	1基	鋼管柱	S57	36年	38年	H30	健全度D	－	事後保全			H33			6585 更新							

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：龍門渕公園 （近隣公園） 供用年度：昭和52年8月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
管理施設	テニスナイター照明設備4	テニスナイター照明設備4	1基	鋼管柱	S57	36年	38年	H30	健全度D	－	事後保全			H33			6585 更新							
管理施設	公園灯1-1	公園灯1-1	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	S59	34年	18年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H41			46 支柱塗装							
管理施設	公園灯1-2	公園灯1-2	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H26	4年	18年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H69										
管理施設	公園灯1-3	公園灯1-3	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	S59	34年	18年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H41			46 支柱塗装							
管理施設	公園灯1-4	公園灯1-4	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	S59	34年	18年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H41			46 支柱塗装							
管理施設	公園灯1-5	公園灯1-5	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	S59	34年	18年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H41			46 支柱塗装							
管理施設	公園灯1-6	公園灯1-6	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	S59	34年	18年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H41			46 支柱塗装							
管理施設	公園灯1-7	公園灯1-7	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	S59	34年	18年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H41			46 支柱塗装							
管理施設	公園灯2-1	公園灯2-1	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H26	4年	18年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H73					54 支柱塗装					
管理施設	公園灯2-2	公園灯2-2	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	S57	36年	18年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H41					54 支柱塗装					
管理施設	公園灯2-3	公園灯2-3	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	S57	36年	18年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H41					54 支柱塗装					
管理施設	公園灯（電柱に付く）	公園灯（電柱に付く）	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	S58	35年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	引込柱1	引込柱1	1基	コンクリート柱	S59	34年	42年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H46										
管理施設	引込柱2	引込柱2	1基	コンクリート柱	S57	36年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	引込柱3	引込柱3	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	S58	35年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	分電盤	分電盤	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	S58	35年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	時計塔	時計塔	1基	ステンレス	H2	28年	15年	H30	健全度A 健全であり美観を保たれている。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H41										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名：龍門渕公園（近隣公園）供用年度：昭和52年8月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
管理施設	サイン1-1	サイン1-1	1基	スチール	H20	10年	18年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H63										
管理施設	サイン1-2	サイン1-2	1基	スチール	H20	10年	18年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H63										
管理施設	サイン1-3	サイン1-3	1基	スチール	H20	10年	18年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H63										
管理施設	サイン2	サイン2	1基	鉄パイプ				H30	占用物					H63										
管理施設	サイン3	サイン3	1基	御影石	S59	34年	38年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H64										
管理施設	サイン4	サイン4	1基	鉄パイプ				H30	占用物					H41以降										
管理施設	門	門	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H20	10年	18年	H30	健全度A 健全であり美観を保たれている。		予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H63							50 支柱再塗装			
管理施設	フェンス1	フェンス1	126.8m	金属(ｽﾁｰﾙ)	H20	10年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H63										
管理施設	フェンス2	フェンス2	172m	金属(ｽﾁｰﾙ)	S59	34年	18年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	フェンス3	フェンス3	67.5m	金属(ｽﾁｰﾙ)	S59	34年	18年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降							236 10%更新			
管理施設	フェンス4	フェンス4	226m	金属(ｽﾁｰﾙ)	S59	34年	18年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降									610 10%更新	
管理施設	フェンス5	フェンス5	132.5m	金属(ｽﾁｰﾙ)	S59	34年	18年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降									1511 30%更新	
管理施設	フェンス6	フェンス6	169m	金属(ｽﾁｰﾙ)	H26	4年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H69										
管理施設	フェンス7	フェンス7	24m	金属(ｽﾁｰﾙ)	S59	34年	18年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	フェンス8	フェンス8	182.5m	金属(ｽﾁｰﾙ)	H20	10年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H63										
管理施設	フェンス9	フェンス9	149.5m	金属(ｽﾁｰﾙ)	H26	4年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H69										
管理施設	柵	柵	51m	竹材	S59	34年	18年	H30	健全度C	－	事後保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。		H41以降			61 10%更新							

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名：龍門渕公園（近隣公園）供用年度：昭和52年8月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
管理施設	車止め1-1	車止め1-1	1基	ステンレス	S59	34年	39年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H66										
管理施設	車止め1-2	車止め1-2	1基	ステンレス	S59	34年	39年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H66										
管理施設	車止め1-3	車止め1-3	1基	ステンレス	S59	34年	39年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H66										
管理施設	車止め2-1	車止め2-1	1基	ステンレス	S57	36年	39年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H64										
管理施設	車止め2-2	車止め2-2	1基	ステンレス	S57	36年	39年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H64										
管理施設	車止め3-1	車止め3-1	1基	ステンレス	S59	34年	39年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H66										
管理施設	車止め3-2	車止め3-2	1基	ステンレス	S59	34年	39年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H66										
管理施設	車止め4-1	車止め4-1	1基	ステンレス	S59	34年	39年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H66										
管理施設	車止め4-2	車止め4-2	1基	ステンレス	S59	34年	39年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H66										
管理施設	車止め4-3	車止め4-3	1基	ステンレス	S59	34年	39年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H66										
管理施設	車止め4-4	車止め4-4	1基	ステンレス	S59	34年	39年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H66										
管理施設	車止め4-5	車止め4-5	1基	ステンレス	S59	34年	39年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H66										
管理施設	車止め4-6	車止め4-6	1基	ステンレス	S59	34年	39年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H66										
管理施設	車止め4-7	車止め4-7	1基	ステンレス	S59	34年	39年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H66										
管理施設	車止め5-1	車止め5-1	1基	コンクリート	S59	34年	42年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H46										
管理施設	車止め5-2	車止め5-2	1基	コンクリート	S59	34年	42年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H46										
管理施設	車止め5-3	車止め5-3	1基	コンクリート	S59	34年	42年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H46										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名：龍門渕公園（近隣公園）供用年度：昭和52年8月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
管理施設	車止め5-4	車止め5-4	1基	コンクリート	S59	34年	42年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H46										
管理施設	車止め5-5	車止め5-5	1基	コンクリート	S59	34年	42年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H46										
管理施設	車止め6	車止め6	1基	鉄	S58	35年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	側溝1	側溝1	36.4m	コンクリート	S59	34年	20年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	側溝2	側溝2	136.9m	コンクリート	S59	34年	20年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	側溝3	側溝3	68.8m	コンクリート	S58	35年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	側溝4	側溝4	40.2m	コンクリート	S52	40年	20年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	側溝5	側溝5	567.6m	コンクリート	S58	35年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	側溝6	側溝6	73m	コンクリート	S58	35年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	側溝7	側溝7	8m	コンクリート	S58	35年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	集水桝1	集水桝1	1基	コンクリート	S52	40年	20年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	集水桝2	集水桝2	1基	コンクリート	S52	40年	20年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	集水桝3	集水桝3	1基	コンクリート	S52	40年	20年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	集水桝4	集水桝4	1基	コンクリート	S52	40年	20年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	集水桝5	集水桝5	1基	コンクリート	S52	40年	20年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	集水桝6	集水桝6	1基	コンクリート	S52	40年	20年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	集水桝7	集水桝7	1基	コンクリート	S52	40年	20年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名：龍門渕公園（近隣公園）供用年度：昭和52年8月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
管理施設	集水桝8	集水桝8	1基	コンクリート	S52	40年	20年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	集水桝9	集水桝9	1基	コンクリート	S52	40年	20年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	集水桝10	集水桝10	1基	コンクリート	S52	40年	20年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	集水桝11	集水桝11	1基	コンクリート	S52	40年	20年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	集水桝12	集水桝12	1基	コンクリート	S52	40年	20年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	集水桝13	集水桝13	1基	コンクリート	S52	40年	20年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	集水桝14	集水桝14	1基	コンクリート	S52	40年	20年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	集水桝15	集水桝15	1基	コンクリート	S52	40年	20年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	集水桝16	集水桝16	1基	コンクリート	S52	40年	20年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	案内板1	案内板1	1基	木製	H20	10年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H63										
管理施設	案内板2	案内板2	1基	木製	H20	10年	18年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H63										
管理施設	掲示板	掲示板	1基	木製	H20	10年	18年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H63										
管理施設	散水栓1-1	散水栓1-1	1基	鉄	H20	10年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H56										
管理施設	散水栓1-2	散水栓1-2	1基	鉄	H20	10年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H56										
管理施設	散水栓1-3	散水栓1-3	1基	鉄	H20	10年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H56										
管理施設	散水栓2	散水栓2	1基	鉄製	S59	34年	15年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	量水器1	量水器1	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	S52	40年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名：龍門渕公園（近隣公園）供用年度：昭和52年8月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
管理施設	量水器2	量水器2	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	S52	40年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	量水器3	量水器3	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	S52	40年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	擁壁1	擁壁1	109.7m3	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	S52	40年	50年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H49									439 補修	
管理施設	擁壁2	擁壁2	42m3	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	S58	35年	50年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H55										
管理施設	石積	石積	171.9m3	石材	S52	40年	50年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H49										
管理施設	国旗掲揚塔1	国旗掲揚塔1	1ヶ所	鉄	S62	30年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H42										
管理施設	国旗掲揚塔2	国旗掲揚塔2	1ヶ所	鉄	S62	30年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H42										
管理施設	管理棟（2階建）	管理棟（2階建）	1棟	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	S57	36年	50年	H30	健全度C 部分的に経年による劣化がみられ美観が損なわれている。	低	予防保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。	・劣化、損傷が認められるため補修が必要。	H54			2700 屋根再塗装,外壁再塗装,内壁再塗装,設備修繕						200 内壁再塗装,設備修繕	
管理施設	キュービクル	キュービクル	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H3	27年	30年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H57										
管理施設	倉庫	倉庫	1棟	金属造	H20	10年	17年	H30	健全度B 部分的に経年による劣化がみられ美観が損なわれている。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H60										
管理施設	電気マンホール1	電気マンホール1	1基	金属	S58	35年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	電気マンホール2	電気マンホール2	1基	金属	S58	35年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	電気マンホール3	電気マンホール3	1基	金属	S58	35年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	電気マンホール4	電気マンホール4	1基	金属	S58	35年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	電気マンホール5	電気マンホール5	1基	金属	S58	35年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	止水栓	止水栓	1基	金属	S52	40年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	電柱1	電柱1	1本	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ				H30	占用物															

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名：龍門渕公園（近隣公園）供用年度：昭和52年8月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
管理施設	電柱2	電柱2	1本	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ				H30	占用物															
管理施設	電柱3	電柱3	1本	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ				H30	占用物															
管理施設	電柱4	電柱4	1本	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ				H30	占用物															
管理施設	電柱5	電柱5	1本	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ				H30	占用物															
管理施設	汚水桝1	汚水桝1	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	S52	40年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	汚水桝2	汚水桝2	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	S52	40年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	汚水桝3	汚水桝3	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	S52	40年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	汚水桝4	汚水桝4	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	S52	40年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	汚水桝5	汚水桝5	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	S52	40年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	汚水桝6	汚水桝6	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	S52	40年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	汚水桝7	汚水桝7	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	S52	40年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	汚水桝8	汚水桝8	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	S52	40年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	汚水桝9	汚水桝9	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	S52	40年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	汚水桝10	汚水桝10	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	S52	40年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	汚水桝11	汚水桝11	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	S52	40年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	汚水桝12	汚水桝12	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	S52	40年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	汚水桝13	汚水桝13	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	S52	40年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：龍門渕公園 （近隣公園） 供用年度：昭和52年8月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
管理施設	汚水桝14	汚水桝14	1基	硬質塩化ビニル	S52	40年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	汚水桝15	汚水桝15	1基	硬質塩化ビニル	S52	40年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	汚水桝16	汚水桝16	1基	硬質塩化ビニル	S52	40年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	汚水桝17	汚水桝17	1基	硬質塩化ビニル	S52	40年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	下水マンホール1	下水マンホール1	1基	金属	S52	40年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	下水マンホール2	下水マンホール2	1基	金属	S52	40年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	下水マンホール3	下水マンホール3	1基	金属	S52	40年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	下水マンホール4	下水マンホール4	1基	金属	S52	40年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	下水マンホール5	下水マンホール5	1基	金属	S52	40年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	下水マンホール6	下水マンホール6	1基	金属	S52	40年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	下水マンホール7	下水マンホール7	1基	金属	S52	40年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	下水マンホール8	下水マンホール8	1基	金属	S52	40年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	下水マンホール9	下水マンホール9	1基	金属	S52	40年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	下水マンホール10	下水マンホール10	1基	金属	S52	40年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	下水マンホール11	下水マンホール11	1基	金属	S52	40年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	下水マンホール12	下水マンホール12	1基	金属	S52	40年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	下水マンホール13	下水マンホール13	1基	金属	S52	40年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：龍門渕公園 （近隣公園） 供用年度：昭和52年8月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
管理施設	下水マンホール14	下水マンホール14	1基	金属	S52	40年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	下水マンホール15	下水マンホール15	1基	金属	S52	40年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	下水マンホール16	下水マンホール16	1基	金属	S52	40年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	下水マンホール17	下水マンホール17	1基	金属	S52	40年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	下水マンホール18	下水マンホール18	1基	金属	S52	40年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	下水マンホール19	下水マンホール19	1基	金属	S52	40年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	下水マンホール20	下水マンホール20	1基	金属	S52	40年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	下水マンホール21	下水マンホール21	1基	金属	S52	40年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	下水マンホール22	下水マンホール22	1基	金属	S52	40年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	不凍栓1	不凍栓1	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	S59	34年	15年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	不凍栓2	不凍栓2	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	S59	34年	15年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	不凍栓3	不凍栓3	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	S59	34年	15年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	不凍栓4	不凍栓4	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	S59	34年	15年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	不凍栓5	不凍栓5	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	S59	34年	15年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	不凍栓6	不凍栓6	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	S59	34年	15年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	不凍栓7	不凍栓7	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	S59	34年	15年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	不凍栓8	不凍栓8	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	S59	34年	15年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：龍門渕公園 （近隣公園） 供用年度：昭和52年8月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
管理施設	外灯制御盤	外灯制御盤	1基	スチール	S52	40年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	開閉器盤	開閉器盤	1基	スチール	H20	10年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H53										
管理施設	広場照明制御盤	広場照明制御盤	1基	スチール	S59	34年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	照明自動点灯盤1	照明自動点灯盤1	1基	スチール	S52	40年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	照明自動点灯盤2	照明自動点灯盤2	1基	スチール	S52	40年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	大型受電盤	大型受電盤	1基	スチール	S52	40年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	照明操作盤	照明操作盤	1基	スチール	S52	40年	18年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
災害応急対策施設	避難所看板1	避難所看板1	1基	金属				H30	健全度A															
災害応急対策施設	避難所看板2	避難所看板2	1基	金属				H30	健全度A															
園路広場	縁石	縁石	65m	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ				H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。												
休養施設	ベンチ(背無し)四阿跡1	ベンチ(背無し)四阿跡1	1基	木材				H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。												
休養施設	ベンチ(背無し)四阿跡2	ベンチ(背無し)四阿跡2	1基	木材				H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。												
休養施設	ベンチ(背無し)四阿跡3	ベンチ(背無し)四阿跡3	1基	木材				H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。												
遊戯施設	1方向滑り台	1方向滑り台	1基	金属	H26	4年	15年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H62										
教養施設	SL（C56 124）	SL（C56 124）	1両	金属				H30	占用物															
教養施設	腕木式信号機	腕木式信号機	1基	金属				H30	占用物															
管理施設	引込柱4	引込柱4	1基	スチール				H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。												

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：龍門渕公園 （近隣公園） 供用年度：昭和52年8月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
管理施設	サイン(C56)	サイン(C56)	1基	金属	H26	4年		H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。												
管理施設	フェンス11(C56)	フェンス11(C56)	65m	金属	H26	4年		H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。												
															800	9,440	31,808	233	11,272	300	2,137	0	12,740	0

概算費用合計（千円）：　68,730

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名：豊科中央公園（近隣公園）供用年度：昭和53年3月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
園路広場	アスファルト舗装	アスファルト舗装	950m2	アスファルト	S53	40年	10年	H30	健全度C	－	事後保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。		H41以降						855 10%更新				
園路広場	コンクリート平板舗装	コンクリート平板舗装	200.4m2	ｺﾝｸﾘｰﾄ平板	S53	40年	15年	H30	健全度C	－	事後保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。		H41以降						190 5%更新				
園路広場	歩車道境界ブロック	歩車道境界ブロック	551.7m	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	S53	40年	20年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										441 5%更新
園路広場	縁石	縁石	256.8m	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	S53	40年	20年	H30	健全度C	－	事後保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。		H41以降								411 10%更新		
園路広場	縁石（擬木）	縁石（擬木）	126.5m	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	S53	40年	15年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										278 10%更新
園路広場	スロープ1	スロープ1	31.5m2	コンクリート	S53	40年	15年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
園路広場	スロープ2	スロープ2	27m2	アスファルト	S53	40年	10年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
園路広場	階段1	階段1	4m2	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	S53	40年	15年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										20 表面補修
園路広場	階段2	階段2	19.2m2	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	S53	40年	15年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										96 表面補修
園路広場	階段（噴水）1	階段（噴水）1	2.4m2	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	S53	40年	15年	H30	健全度C	－	事後保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。		H36						70 更新				
園路広場	階段（噴水）2-1	階段（噴水）2-1	3.6m2	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	S53	40年	15年	H30	健全度C	－	事後保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。		H36						104 更新				
園路広場	階段（噴水）2-2	階段（噴水）2-2	2.4m2	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	S53	40年	15年	H30	健全度C	－	事後保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。		H36						70 更新				
園路広場	階段（噴水）2-3	階段（噴水）2-3	3.6m2	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	S53	40年	15年	H30	健全度C	－	事後保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。		H36						104 更新				
園路広場	人道橋1	人道橋1	1基	鋼材	S53	40年	15年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
園路広場	人道橋2	人道橋2	1基	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	S53	40年	60年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H62										
修景施設	噴水	噴水	1基	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	S53	40年	15年	H30	健全度D	－	事後保全			H41以降										
修景施設	池	池	63m2	石材	S53	40年	38年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H58										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：豊科中央公園 （近隣公園） 供用年度：昭和53年3月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
修景施設	築山	築山	330m2	混合土	S53	40年	50年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H50										
修景施設	岩組流水	岩組流水	116m2	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	S53	40年	38年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H58										
修景施設	景石	景石	1式	石材	S53	40年	38年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H58										
休養施設	四阿	四阿	1棟	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	S53	40年	47年	H30	健全度B 全体的に経年による劣化がみられ美観が損なわれている。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H46					170 屋根補修, 柱補修					
休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1基	木材	S53	40年	22年	H30	健全度B 全体的に経年による劣化がみられ美観が損なわれている。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H41		200 柱等補修								
休養施設	ベンチ（背無し）1-1	ベンチ（背無し）1-1	1基	コンクリート	S53	40年	7年	H30	健全度C	－	事後保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。		H41以降				20 防腐剤塗布・欠損部補修						
休養施設	ベンチ（背無し）1-2	ベンチ（背無し）1-2	1基	コンクリート	S53	40年	7年	H30	健全度C	－	事後保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。		H41以降				20 防腐剤塗布・欠損部補修						
休養施設	ベンチ（背無し）1-3	ベンチ（背無し）1-3	1基	コンクリート	S53	40年	7年	H30	健全度C	－	事後保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。		H41以降				20 防腐剤塗布・欠損部補修						
休養施設	ベンチ（背無し）1-4	ベンチ（背無し）1-4	1基	コンクリート	S53	40年	7年	H30	健全度C	－	事後保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。		H41以降				20 防腐剤塗布・欠損部補修						
休養施設	ベンチ（背無し）1-5	ベンチ（背無し）1-5	1基	コンクリート	S53	40年	7年	H30	健全度C	－	事後保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。		H41以降				20 防腐剤塗布・欠損部補修						
休養施設	ベンチ（背無し）1-6	ベンチ（背無し）1-6	1基	コンクリート	S53	40年	7年	H30	健全度C	－	事後保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。		H41以降				20 防腐剤塗布・欠損部補修						
休養施設	ベンチ（背無し）1-7	ベンチ（背無し）1-7	1基	コンクリート	S53	40年	7年	H30	健全度C	－	事後保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。		H41以降				20 防腐剤塗布・欠損部補修						
休養施設	ベンチ（背無し）1-8	ベンチ（背無し）1-8	1基	コンクリート	S53	40年	7年	H30	健全度C	－	事後保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。		H41以降				20 防腐剤塗布・欠損部補修						
休養施設	ベンチ（背無し）1-9	ベンチ（背無し）1-9	1基	コンクリート	S53	40年	7年	H30	健全度C	－	事後保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。		H41以降				20 防腐剤塗布・欠損部補修						
休養施設	ベンチ（背無し）1-10	ベンチ（背無し）1-10	1基	コンクリート	S53	40年	7年	H30	健全度C	－	事後保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。		H41以降				20 防腐剤塗布・欠損部補修						
休養施設	ベンチ（背無し）2-1	ベンチ（背無し）2-1	1基	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	S53	40年	47年	H30	健全度C	－	事後保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。		H37							204 更新			
休養施設	ベンチ（背無し）2-2	ベンチ（背無し）2-2	1基	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	S53	40年	47年	H30	健全度C	－	事後保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。		H37							204 更新			

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：豊科中央公園 （近隣公園） 供用年度：昭和53年3月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
休養施設	ベンチ（背無し）2-3	ベンチ（背無し）2-3	1基	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	S53	40年	47年	H30	健全度C	－	事後保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。		H37							204 更新			
休養施設	ベンチ（背無し）2-4	ベンチ（背無し）2-4	1基	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	S53	40年	47年	H30	健全度C	－	事後保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。		H37							204 更新			
休養施設	ベンチ（背無し）2-5	ベンチ（背無し）2-5	1基	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	S53	40年	47年	H30	健全度C	－	事後保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。		H37							204 更新			
休養施設	ベンチ（背無し）2-6	ベンチ（背無し）2-6	1基	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	S53	40年	47年	H30	健全度C	－	事後保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。		H37							204 更新			
休養施設	ベンチ（背無し）噴水1	ベンチ（背無し）噴水1	1基	コンクリート	S53	40年	47年	H30	健全度C	－	事後保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。		H39									306 更新	
休養施設	ベンチ（背無し）噴水2	ベンチ（背無し）噴水2	1基	コンクリート	S53	40年	47年	H30	健全度C	－	事後保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。		H39									306 更新	
休養施設	ベンチ（背無し）噴水3	ベンチ（背無し）噴水3	1基	コンクリート	S53	40年	47年	H30	健全度C	－	事後保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。		H39									306 更新	
休養施設	ベンチ（背無し）噴水4	ベンチ（背無し）噴水4	1基	コンクリート	S53	40年	47年	H30	健全度C	－	事後保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。		H39									306 更新	
休養施設	ベンチ（背無し）噴水5	ベンチ（背無し）噴水5	1基	コンクリート	S53	40年	47年	H30	健全度C	－	事後保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。		H39									306 更新	
休養施設	ベンチ（背無し）噴水6	ベンチ（背無し）噴水6	1基	コンクリート	S53	40年	47年	H30	健全度C	－	事後保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。		H39									306 更新	
休養施設	ベンチ（背無し）噴水7	ベンチ（背無し）噴水7	1基	コンクリート	S53	40年	47年	H30	健全度C	－	事後保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。		H39									306 更新	
休養施設	ベンチ（背無し）噴水8	ベンチ（背無し）噴水8	1基	コンクリート	S53	40年	47年	H30	健全度C	－	事後保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。		H39									306 更新	
休養施設	ベンチ（背無し）噴水9	ベンチ（背無し）噴水9	1基	コンクリート	S53	40年	47年	H30	健全度C	－	事後保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。		H39									306 更新	
休養施設	ベンチ（背無し）噴水10	ベンチ（背無し）噴水10	1基	コンクリート	S53	40年	47年	H30	健全度C	－	事後保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。		H39									306 更新	
休養施設	スツール（樽型）噴水1	スツール（樽型）噴水1	1基	FRP	S53	40年	10年	H30	健全度C	－	事後保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。		H34				111 更新						
休養施設	スツール（樽型）噴水2	スツール（樽型）噴水2	1基	FRP	S53	40年	10年	H30	健全度C	－	事後保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。		H34				111 更新						
休養施設	スツール（樽型）噴水3	スツール（樽型）噴水3	1基	FRP	S53	40年	10年	H30	健全度C	－	事後保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。		H34				111 更新						

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：豊科中央公園 （近隣公園） 供用年度：昭和53年3月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
休養施設	スツール（樽型）噴水4	スツール（樽型）噴水4	1基	FRP	S53	40年	10年	H30	健全度C	－	事後保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。		H34				111 更新						
休養施設	スツール（樽型）噴水5	スツール（樽型）噴水5	1基	FRP	S53	40年	10年	H30	健全度C	－	事後保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。		H34				111 更新						
休養施設	テーブルセット（四阿）	テーブルセット（四阿）	1基	樹脂	S53	40年	10年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	テーブルセット（パーゴラ）1	テーブルセット（パーゴラ）1	1基	コンクリート	S53	40年	47年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H40										1530 更新
休養施設	テーブルセット（パーゴラ）2	テーブルセット（パーゴラ）2	1基	コンクリート	S53	40年	47年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H40										1530 更新
休養施設	テーブルセット（野外）1	テーブルセット（野外）1	1基	再生木材	H26	4年	7年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H42										
休養施設	テーブルセット（野外）2	テーブルセット（野外）2	1基	再生木材	H26	4年	7年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H42										
遊戯施設	複合遊具	複合遊具	1基	鉄	H24	5年	15年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H60				510 鋼材塗装			100 ロープ交換			
遊戯施設	砂場	砂場	201m2	コンクリート	S53	40年	15年	H30	健全度C	高	予防保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。	・劣化、損傷が認められるため補修が必要。	H41以降				402 枠補修						
遊戯施設	スツール（ウサギ）	スツール（ウサギ）	1基	コンクリート	S53	40年	15年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H41										
遊戯施設	スツール（カメ）	スツール（カメ）	1基	コンクリート	S53	40年	15年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H41										
遊戯施設	平均台（造形物）	平均台（造形物）	1基	コンクリート	S53	40年	15年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H41										
運動施設	マレットゴルフ場	マレットゴルフ場	1式	混合土	H14	16年	30年	H30	健全度C	－	事後保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。		H33			1800 更新							
教養施設	記念碑（穂翠）	記念碑（穂翠）	1基	石材	S53	40年	38年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H58										
教養施設	野外劇場	野外劇場	1基	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	S53	40年	50年	H30	健全度C 全体的に経年による劣化がみられ美観が損なわれている。	低	予防保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。	・劣化、損傷が認められるため補修が必要。	H50			200 鉄平石補修				400 背面壁塗装,正面壁再塗装			
便益施設	水飲み場1	水飲み場1	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	S53	40年	15年	H30	健全度C	－	事後保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。		H32		750 更新								
便益施設	水飲み場2	水飲み場2	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	S53	40年	15年	H30	健全度D	－	事後保全			H32		750 更新								

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名：豊科中央公園（近隣公園）供用年度：昭和53年3月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
便益施設	駐車場	駐車場	1767m2	アスファルト	S53	40年	10年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
便益施設	多目的トイレ	多目的トイレ	1棟	軽量ﾌﾞﾛｯｸ造	H26	4年	41年	H30	健全度A 健全であり美観を保たれている。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H75							600 内壁補修、水洗金物交換		750 屋根再塗装.外壁再塗装	
管理施設	公園灯1	公園灯1	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	S53	40年	18年	H30	健全度B 全体的に経年による劣化がみられ美観が損なわれている。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H41							54 支柱塗装			
管理施設	公園灯2	公園灯2	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	S53	40年	18年	H30	健全度B 全体的に経年による劣化がみられ美観が損なわれている。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H41							54 支柱塗装			
管理施設	公園灯3	公園灯3	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	S53	40年	18年	H30	健全度B 全体的に経年による劣化がみられ美観が損なわれている。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H41							54 支柱塗装			
管理施設	公園灯4	公園灯4	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	S53	40年	18年	H30	健全度B 全体的に経年による劣化がみられ美観が損なわれている。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H41							54 支柱塗装			
管理施設	公園灯5	公園灯5	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	S53	40年	18年	H30	健全度B 全体的に経年による劣化がみられ美観が損なわれている。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H41							54 支柱塗装			
管理施設	引込柱1	引込柱1	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H26	4年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H69										
管理施設	引込柱2	引込柱2	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H25	5年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H68										
管理施設	分電盤1	分電盤1	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H26	4年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H69										
管理施設	分電盤2	分電盤2	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H26	4年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H69										
管理施設	電力柱1	電力柱1	1基	コンクリート				H30	占用物															
管理施設	電力柱2	電力柱2	1基	コンクリート				H30	占用物															
管理施設	電力柱3	電力柱3	1基	コンクリート				H30	占用物															
管理施設	電力柱4	電力柱4	1基	コンクリート				H30	占用物															
管理施設	電話柱1	電話柱1	1基	コンクリート				H30	占用物															
管理施設	電話柱2	電話柱2	1基	コンクリート				H30	占用物															

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名：豊科中央公園（近隣公園）供用年度：昭和53年3月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
管理施設	電話柱3	電話柱3	1基	コンクリート				H30	占用物															
管理施設	街路灯1	街路灯1	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)				H30	占用物															
管理施設	街路灯2	街路灯2	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)				H30	占用物															
管理施設	サイン（中央公園）	サイン（中央公園）	1基	石材	S53	40年	38年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H58										
管理施設	防護柵（外周）	防護柵（外周）	278m	鋼材	S53	40年	18年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	フェンス（緑）	フェンス（緑）	124.5m	金属(ｽﾁｰﾙ)	S53	40年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	手摺り（スロープ）	手摺り（スロープ）	32.4m	ステンレス	S53	40年	39年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H60										
管理施設	ガードレール	ガードレール	4m	鋼材	S53	40年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	車止め1-1	車止め1-1	1基	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ(基本型)	H26	4年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H69										
管理施設	車止め1-2	車止め1-2	1基	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ(基本型)	H26	4年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H69										
管理施設	車止め1-3	車止め1-3	1基	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ(基本型)	H26	4年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H69										
管理施設	車止め1-4	車止め1-4	1基	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ(基本型)	H26	4年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H69										
管理施設	車止め2-1	車止め2-1	1基	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ(縦ﾒｯｼｭ)	S53	40年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	車止め2-2	車止め2-2	1基	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ(縦ﾒｯｼｭ)	S53	40年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	側溝(U500)	側溝(U500)	6m	コンクリート	S53	40年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	側溝(300×300)	側溝(300×300)	335m	コンクリート	S53	40年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	ハンドマンホール1	ハンドマンホール1	1基	コンクリート	S53	40年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：豊科中央公園 （近隣公園） 供用年度：昭和53年3月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
管理施設	ハンドマンホール2	ハンドマンホール2	1基	コンクリート	S53	40年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	ハンドマンホール3	ハンドマンホール3	1基	コンクリート	S53	40年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	ハンドマンホール4	ハンドマンホール4	1基	コンクリート	S53	40年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	ハンドマンホール5	ハンドマンホール5	1基	コンクリート	S53	40年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	ハンドマンホール6	ハンドマンホール6	1基	コンクリート	S53	40年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	集水桝(600×600)1	集水桝(600×600)1	1基	コンクリート	S53	40年	20年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	集水桝(600×600)2	集水桝(600×600)2	1基	コンクリート	S53	40年	20年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	集水桝(600×600)3	集水桝(600×600)3	1基	コンクリート	S53	40年	20年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	集水桝(600×600)4	集水桝(600×600)4	1基	コンクリート	S53	40年	20年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	集水桝(300×300)1	集水桝(300×300)1	1基	コンクリート	S53	40年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	集水桝(300×300)2	集水桝(300×300)2	1基	コンクリート	S53	40年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	集水桝(300×300)3	集水桝(300×300)3	1基	コンクリート	S53	40年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	集水桝(300×300)4	集水桝(300×300)4	1基	コンクリート	S53	40年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	集水桝(300×300)5	集水桝(300×300)5	1基	コンクリート	S53	40年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	集水桝(300×300)6	集水桝(300×300)6	1基	コンクリート	S53	40年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	集水桝(300×300)7	集水桝(300×300)7	1基	コンクリート	S53	40年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	集水桝(300×300)8	集水桝(300×300)8	1基	コンクリート	S53	40年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：豊科中央公園 （近隣公園） 供用年度：昭和53年3月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
管理施設	集水桝(300×300)9	集水桝(300×300)9	1基	コンクリート	S53	40年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	集水桝(300×300)10	集水桝(300×300)10	1基	コンクリート	S53	40年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	集水桝(300×300)11	集水桝(300×300)11	1基	コンクリート	S53	40年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	不凍栓1	不凍栓1	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	S53	40年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	不凍栓2	不凍栓2	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	S53	40年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	不凍栓3	不凍栓3	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	S53	40年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	不凍栓4	不凍栓4	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	S53	40年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	不凍栓5	不凍栓5	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	S53	40年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	不凍栓6	不凍栓6	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	S53	40年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	不凍栓7	不凍栓7	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	S53	40年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	止水栓	止水栓	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	S53	40年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	汚水桝1	汚水桝1	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	S53	40年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	汚水桝2	汚水桝2	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	S53	40年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	汚水桝3	汚水桝3	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	S53	40年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	汚水桝4	汚水桝4	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	S53	40年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	汚水桝5	汚水桝5	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	S53	40年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	汚水桝6	汚水桝6	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	S53	40年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名：豊科中央公園（近隣公園）供用年度：昭和53年3月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
管理施設	汚水桝7	汚水桝7	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	S53	40年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	汚水桝8	汚水桝8	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	S53	40年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	汚水桝9	汚水桝9	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	S53	40年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	汚水桝10	汚水桝10	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	S53	40年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	汚水桝11	汚水桝11	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	S53	40年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	汚水桝12	汚水桝12	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	S53	40年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	汚水桝13	汚水桝13	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	S53	40年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	汚水桝14	汚水桝14	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	S53	40年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	汚水桝15	汚水桝15	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	S53	40年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	汚水桝16	汚水桝16	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	S53	40年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	汚水桝17	汚水桝17	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	S53	40年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	汚水桝18	汚水桝18	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	S53	40年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	量水器	量水器	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	S53	40年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	擁壁	擁壁	246.6m3	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	S53	40年	50年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H50										
管理施設	擁壁（植樹帯）	擁壁（植樹帯）	79m	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	S53	40年	40年	H30	健全度C	－	事後保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。		H34				1422 更新						
管理施設	擁壁（噴水周り）	擁壁（噴水周り）	156m	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	S53	40年	40年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	土間コンクリート（鉄平石張）パーゴラ	土間コンクリート（鉄平石張）パーゴラ	32.4m2	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	S53	40年	50年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H50										324 修繕

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：豊科中央公園 （近隣公園） 供用年度：昭和53年3月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
管理施設	土間コンクリート（噴水）	土間コンクリート（噴水）	167m2	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	S53	40年	50年	H30	健全度C	－	事後保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。		H50						501 修繕				
災害応急対策施設	避難所看板	避難所看板	1基	金属				H30	占用物															
															0	1,700	2,000	3,089	170	1,895	2,594	411	3,810	4,220

概算費用合計（千円）：　19,889

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名：高家公園（近隣公園）供用年度：昭和51年7月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
園路広場	アスファルト舗装	アスファルト舗装	11.5m2	アスファルト	H25	5年	10年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H49										
園路広場	縁石	縁石	187m	コンクリート	S51	42年	20年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
修景施設	花壇	花壇	89.3m	コンクリート	S51	42年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ(背付き)1-1	ベンチ(背付き)1-1	1基	木材	S51	42年	7年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ(背付き)1-2	ベンチ(背付き)1-2	1基	木材	S51	42年	7年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ(背付き)1-3	ベンチ(背付き)1-3	1基	木材	S51	42年	7年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ(背付き)1-4	ベンチ(背付き)1-4	1基	木材	S51	42年	7年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ(背付き)1-5	ベンチ(背付き)1-5	1基	木材	S51	42年	7年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ(背無し)1	ベンチ(背無し)1	1基	木材	S51	42年	7年	H30	健全度C	－	事後保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。		H35					68 更新					
休養施設	ベンチ(背無し)2	ベンチ(背無し)2	1基	木材	S51	42年	7年	H30	健全度D	－	事後保全			H35					68 更新					
遊戯施設	4連ブランコ	4連ブランコ	1基	鉄	H27	3年	15年	H30	健全度A	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H63		116 支柱塗装						116 支柱塗装		
遊戯施設	境界柵	境界柵	1基	鉄	H27	3年	15年	H30	健全度A	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H63		72 支柱塗装						72 支柱塗装		
遊戯施設	複合遊具	複合遊具	1基	鉄	H25	5年	15年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H61					204 塗装					204 塗装
遊戯施設	砂場	砂場	230m2	コンクリート	S51	42年	15年	H30	健全度B 軽微な劣化状態で美観を損なわれている。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H41										
運動施設	自由広場	自由広場	900m2	混合土	S51	42年	30年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H42										
運動施設	バックネット(H=5.0)	バックネット(H=5.0)	1基	金属	S51	42年	30年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H42							30 コンクリート塗装			
運動施設	防球ネット(H=3.9)	防球ネット(H=3.9)	80m	樹脂	S51	42年	18年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名：高家公園（近隣公園）供用年度：昭和51年7月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
運動施設	運動広場	運動広場	8000m2	混合土	S51	42年	30年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H42										
運動施設	野球場スタンド1	野球場スタンド1	1基	金属	S51	42年	30年	H30	健全度C	－	事後保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。		H33			4560 更新							
運動施設	野球場スタンド2	野球場スタンド2	1基	金属	S51	42年	30年	H30	健全度C	－	事後保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。		H33			4560 更新							
運動施設	運動用具倉庫1	運動用具倉庫1	1基	金属造				H30	占用物															
運動施設	運動用具倉庫2	運動用具倉庫2	1基	金属造				H30	占用物															
教養施設	記念碑等1	記念碑等1	1基	巨石	H14	16年	50年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H74										
教養施設	記念碑等2	記念碑等2	1基	巨石	H14	16年	50年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H74										
教養施設	記念碑等3	記念碑等3	1基	巨石	H14	16年	50年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H74										
教養施設	記念碑等4	記念碑等4	1基	巨石	H14	16年	50年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H74										
便益施設	駐車場	駐車場	720m2	再生砕石	S51	42年	30年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H42										
便益施設	水飲み場	水飲み場	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	S51	42年	15年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
便益施設	トイレ	トイレ	1棟	木造	H22	8年	24年	H30	健全度A 健全であり美観を保たれている。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H65							470 屋根再塗装,外壁再塗装,内壁補修,水洗金物交換			
管理施設	ナイター照明設備1-1	ナイター照明設備1-1	1基	鋼材	S51	42年	42年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降					570 照明ランプ交換,照明灯安定器交換					
管理施設	ナイター照明設備1-2	ナイター照明設備1-2	1基	鋼材	S51	42年	42年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降					570 照明ランプ交換,照明灯安定器交換					
管理施設	ナイター照明設備2-1	ナイター照明設備2-1	1基	照明灯	S51	42年	18年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降					114 照明ランプ交換,照明灯安定器交換					
管理施設	ナイター照明設備2-2	ナイター照明設備2-2	1基	照明灯	S51	42年	18年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降					114 照明ランプ交換,照明灯安定器交換					
管理施設	公園灯	公園灯	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	S51	42年	18年	H30	健全度B 部分的に経年による劣化がみら美観を損なわれている。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H41					80 支柱塗装					

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：高家公園 （近隣公園） 供用年度：昭和51年7月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
管理施設	車止め1-1	車止め1-1	1基	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	S51	42年	42年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	車止め1-2	車止め1-2	1基	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	S51	42年	42年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	車止め2-1	車止め2-1	1基	鉄パイプ	S51	42年	18年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	車止め2-2	車止め2-2	1基	鉄パイプ	S51	42年	18年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	車止め2-3	車止め2-3	1基	鉄パイプ	S51	42年	18年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	車止め2-4	車止め2-4	1基	鉄パイプ	S51	42年	18年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	車止め3-1	車止め3-1	1基	鉄パイプ	S51	42年	18年	H30	健全度C	－	事後保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。		H38								81 更新		
管理施設	車止め3-2	車止め3-2	1基	鉄パイプ	S51	42年	18年	H30	健全度C	－	事後保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。		H38								81 更新		
管理施設	車止め3-3	車止め3-3	1基	鉄パイプ	S51	42年	18年	H30	健全度C	－	事後保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。		H38								81 更新		
管理施設	車止め4	車止め4	1基	鉄パイプ	H25	5年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H68										
管理施設	サイン1	サイン1	1基	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	S51	42年	42年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	サイン2	サイン2	1基	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	S51	42年	42年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	フェンス（H=1.2）	フェンス（H=1.2）	201m	金属(ｽﾁｰﾙ)	S51	42年	18年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降						543 10%更新				
管理施設	柵	柵	51m	鋼材	S51	42年	18年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降							153 10%更新			
管理施設	引込柱1	引込柱1	1基	コンクリート	S51	42年	42年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	引込柱2	引込柱2	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H22	8年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H65										
管理施設	分電盤	分電盤	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	S51	42年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：高家公園 （近隣公園） 供用年度：昭和51年7月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
管理施設	不凍栓	不凍栓	1式	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H22	8年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H58										
管理施設	量水器	量水器	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H22	8年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H58										
管理施設	擁壁	擁壁	67.7m3	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	S53	40年	50年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H50										
災害応急対策施設	ホース格納箱	ホース格納箱	1基	金属				H30	占用物															
災害応急対策施設	消火栓看板	消火栓看板	1基	金属				H30	占用物															
管理施設	サイン(公園名称)	サイン(公園名称)	1基	金属	H26	4年		H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。												
園路広場	人道橋1	人道橋1	1橋					H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。												
園路広場	人道橋2	人道橋2	1橋					H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。												
運動施設	防球ネット	防球ネット	18.9m					H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。												
管理施設	引込柱3	引込柱3	1基					H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。												
															0	188	9,120	0	1,788	543	653	431	0	204

概算費用合計（千円）：　12,927

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名：穂高公園（近隣公園）供用年度：昭和31年10月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
園路広場	縁石	縁石	32.7m	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	H7	23年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H43										
園路広場	人道橋(木製)	人道橋(木製)	1式	木材	H6	24年	15年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H42							784 床板補修, 高欄補修			
園路広場	階段	階段	4m2	コンクリート	H7	23年	15年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H40										116 更新
園路広場	斜路(コンクリート舗装)	斜路(コンクリート舗装)	37m2	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	H7	23年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H43										
休養施設	四阿	四阿	1棟	木製	H6	24年	22年	H30	健全度C 部分的に経年による劣化がみら美観を損なわれている。	中	予防保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。	・劣化、損傷が認められるため補修が必要。	H45	170 屋根補修, 柱再塗装:0									
休養施設	ベンチ(背付き)1	ベンチ(背付き)1	1基	木材	H6	24年	7年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ(背付き)2	ベンチ(背付き)2	1基	木材	H6	24年	7年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ(背無し)1	ベンチ(背無し)1	1基	木製	H6	24年	7年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ(背無し)2	ベンチ(背無し)2	1基	木製	H6	24年	7年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ(背無し)3	ベンチ(背無し)3	1基	木製	H6	24年	7年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ(背無し)4	ベンチ(背無し)4	1基	木製	H6	24年	7年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
運動施設	多目的広場	多目的広場	1163m2	混合土	H6	24年	30年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H60										
教養施設	石碑	石碑	1式	石材	H6	24年	38年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H74										
便益施設	水飲み場	水飲み場	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H6	24年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H42										
便益施設	多目的トイレ	多目的トイレ	1棟	木造	H26	4年	24年	H30	健全度A 健全であり美観を保たれている。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H69						250 内壁補修, 水洗金物交換				390 屋根瓦補修,外壁防腐剤再塗装
管理施設	公園灯1	公園灯1	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H7	23年	18年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H50										
管理施設	公園灯2	公園灯2	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H7	23年	18年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H50										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：穂高公園 （近隣公園） 供用年度：昭和31年10月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
管理施設	公園灯3	公園灯3	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H7	23年	18年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H50										
管理施設	引込柱1	引込柱1	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H7	23年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H50										
管理施設	分電盤	分電盤	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H7	23年	15年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H43										
管理施設	光電式自動点滅器	光電式自動点滅器	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H7	23年	18年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H50										
管理施設	電力柱・電話柱1	電力柱・電話柱1	1基	コンクリート				H30	占用物															
管理施設	電力柱・電話柱2	電力柱・電話柱2	1基	コンクリート				H30	占用物															
管理施設	擬木柵、ロープ	擬木柵、ロープ	233m	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	H7	23年	42年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H57										
管理施設	車止め	車止め	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H26	4年	42年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H76										
管理施設	量水器	量水器	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H6	24年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H42										
管理施設	集水桝1-1	集水桝1-1	1基	コンクリート	H6	24年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H42										
管理施設	集水桝1-2	集水桝1-2	1基	コンクリート	H6	24年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H42										
管理施設	集水桝2-1	集水桝2-1	1基	金属	H6	24年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H42										
管理施設	集水桝2-2	集水桝2-2	1基	金属	H6	24年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H42										
管理施設	浸透桝	浸透桝	1基	コンクリート	H6	24年	20年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H42										
管理施設	不凍栓1	不凍栓1	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H6	24年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H42										
管理施設	不凍栓2	不凍栓2	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H6	24年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H42										
管理施設	電気マンホール1	電気マンホール1	1基	金属	H6	24年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H42										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名：穂高公園（近隣公園）供用年度：昭和31年10月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
管理施設	電気マンホール2	電気マンホール2	1基	金属	H6	24年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H42										
管理施設	電気マンホール3	電気マンホール3	1基	金属	H6	24年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H42										
管理施設	電気マンホール4	電気マンホール4	1基	金属	H6	24年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H42										
管理施設	擁壁	擁壁	31.6m3	石積	H6	24年	38年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H74										
園路広場	縁石	縁石	12m	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ				H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。												
遊戯施設	2連ブランコ	2連ブランコ	1基	金属	H27	3年	15年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H63										
遊戯施設	境界柵	境界柵	1基	鉄	H27	3年	15年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H63										
遊戯施設	一方向滑り台	一方向滑り台	1基	金属	H27	3年	15年	H30	健全度A	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H63										
管理施設	引込柱2	引込柱2	1基	金属				H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。												
管理施設	ポンプ制御盤	ポンプ制御盤	1基	金属				H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。												
管理施設	電気メータ	電気メータ	1基	金属				H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。												
管理施設	汚水マンホール	汚水マンホール	1基	金属				H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。												
管理施設	汚水桝1	汚水桝1	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ				H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。												
管理施設	汚水桝2	汚水桝2	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ				H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。												
管理施設	汚水桝3	汚水桝3	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ				H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。												
管理施設	汚水桝4	汚水桝4	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ				H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。												
管理施設	汚水桝5	汚水桝5	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ				H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。												

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：穂高公園 （近隣公園） 供用年度：昭和31年10月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
管理施設	汚水桝6	汚水桝6	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ				H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。												
管理施設	汚水桝7	汚水桝7	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ				H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。												
															170	0	0	0	0	250	784	0	0	506

概算費用合計（千円）：　1,710

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：松尾寺山公園 （地区公園） 供用年度：昭和56年3月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
園路広場	コンクリート舗装	コンクリート舗装	327.5m2	コンクリート	S56	37年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
園路広場	インターロッキング	インターロッキング	257.4m2	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	H29	1年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H65										
園路広場	地先境界ブロック	地先境界ブロック	419m2	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	S56	37年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
園路広場	砕石舗装	砕石舗装	205.7m2	再生砕石	S56	37年	15年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降								123 10%更新		
園路広場	階段	階段	4㎡	石材	S56	37年	38年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H61										
修景施設	パーゴラ(通路)	パーゴラ(通路)	1基	金属	S56	37年	34年	H30	健全度B 全体的に経年による劣化がみられ美観を損なわれている。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H54		1000 鋼材・樹脂塗装								
修景施設	流水池	流水池	1式	石材	S56	37年	38年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H61										
修景施設	滝	滝	1基	石材	S56	37年	38年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H61										
修景施設	景石	景石	1式	石材	S56	37年	38年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H61										
休養施設	四阿	四阿	1棟	木製	S56	37年	22年	H30	健全度C 全体的に経年による劣化がみられ美観を損なわれている。	低	予防保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。	・劣化、損傷が認められるため補修が必要。	H32		7930 更新								
休養施設	ベンチ（背付き）1	ベンチ（背付き）1	1基	木材	S56	37年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ（背付き）2	ベンチ（背付き）2	1基	木材	S56	37年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ（背付き）3	ベンチ（背付き）3	1基	木材	S56	37年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ（背付き）4	ベンチ（背付き）4	1基	木材	S56	37年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ（背付き）5	ベンチ（背付き）5	1基	木材	S56	37年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ（背付き）6	ベンチ（背付き）6	1基	木材	S56	37年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	スツール1	スツール1	1基	コンクリート	S56	37年	47年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H49								10 基礎露出補修		

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名：松尾寺山公園（地区公園）供用年度：昭和56年3月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
休養施設	スツール2	スツール2	1基	コンクリート	S56	37年	47年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H49								10 基礎露出補修		
休養施設	スツール3	スツール3	1基	コンクリート	S56	37年	47年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H49								10 基礎露出補修		
休養施設	スツール4	スツール4	1基	コンクリート	S56	37年	47年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H49										
休養施設	スツール5	スツール5	1基	コンクリート	S56	37年	47年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H49										
休養施設	スツール6	スツール6	1基	コンクリート	S56	37年	47年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H49										
休養施設	スツール7	スツール7	1基	コンクリート	S56	37年	47年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H49										
休養施設	スツール8	スツール8	1基	コンクリート	S56	37年	47年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H49										
休養施設	スツール9	スツール9	1基	コンクリート	S56	37年	47年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H49										
休養施設	スツール10	スツール10	1基	コンクリート	S56	37年	47年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H49										
休養施設	スツール11	スツール11	1基	コンクリート	S56	37年	47年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H49										
休養施設	スツール12	スツール12	1基	コンクリート	S56	37年	47年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H49										
休養施設	スツール13	スツール13	1基	コンクリート	S56	37年	47年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H49										
休養施設	スツール14	スツール14	1基	コンクリート	S56	37年	47年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H49										
休養施設	スツール15	スツール15	1基	コンクリート	S56	37年	47年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H49										
休養施設	スツール16	スツール16	1基	コンクリート	S56	37年	47年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H49										
休養施設	スツール17	スツール17	1基	コンクリート	S56	37年	47年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H49										
休養施設	ベンチ（背無し）1	ベンチ（背無し）1	1基		S56	37年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：松尾寺山公園 （地区公園） 供用年度：昭和56年3月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
休養施設	ベンチ（背無し）2	ベンチ（背無し）2	1基		S56	37年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	テーブルセット1-1	テーブルセット1-1	1基	木材	H29	1年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H45										
休養施設	テーブルセット1-2	テーブルセット1-2	1基	木材	H29	1年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H45										
休養施設	テーブルセット1-3	テーブルセット1-3	1基	木材	H29	1年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H45										
休養施設	テーブルセット1-4	テーブルセット1-4	1基	木材	H29	1年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H45										
休養施設	テーブルセット1-5	テーブルセット1-5	1基	木材	H29	1年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H45										
休養施設	テーブルセット2-1	テーブルセット2-1	1基	木材	S56	37年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	テーブルセット2-2	テーブルセット2-2	1基	木材	S56	37年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
教養施設	記念碑（頌徳）	記念碑（頌徳）	1基	御影石	S56	37年	38年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H61										
教養施設	水車設備	水車設備	1式	金属	S56	37年	7年	H30	健全度C	－	事後保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。		H36						10000 更新				
教養施設	水車小屋	水車小屋	1棟	木造	S56	37年	24年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降	2000 萱葺き替え							300 外壁土壁防水,内壁土壁防水,防腐剤塗布		
教養施設	郷土資料館	郷土資料館	1棟	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造				H30	占用物															
教養施設	鐘の鳴る丘集会所	鐘の鳴る丘集会所	1棟	木造モルタル				H30	占用物															
便益施設	水飲み場1	水飲み場1	1基	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	S56	37年	15年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
便益施設	水飲み場2	水飲み場2	1基	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	S56	37年	15年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	倉庫	倉庫	1棟	木造	S56	37年	24年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H41						320 屋根再塗装			150 内壁再塗装,電気機器修繕	
管理施設	公園灯1	公園灯1	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	S56	37年	18年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H35					985 更新					

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：松尾寺山公園 （地区公園） 供用年度：昭和56年3月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
管理施設	公園灯2	公園灯2	1基	金属(スチール)	S56	37年	18年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H35					985 更新					
管理施設	公園灯3	公園灯3	1基	金属(スチール)	S56	37年	18年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H35					985 更新					
管理施設	公園灯4	公園灯4	1基	金属(スチール)	S56	37年	18年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H35					985 更新					
管理施設	引込柱1	引込柱1	1基	コンクリート	S56	37年	42年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H43										
管理施設	引込柱2	引込柱2	1基	コンクリート	S56	37年	42年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H43										
管理施設	引込柱3	引込柱3	1基	コンクリート	S56	37年	42年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H43										
管理施設	電力柱1	電力柱1	1基	コンクリート				H30	占用物															
管理施設	電力柱2	電力柱2	1基	コンクリート				H30	占用物															
管理施設	電話柱1	電話柱1	1基	コンクリート				H30	占用物															
管理施設	電話柱2	電話柱2	1基	コンクリート				H30	占用物															
管理施設	サイン（鶴王山　松尾寺）	サイン（鶴王山　松尾寺）	1基	御影石				H30	占用物															
管理施設	サイン（郷土資料館、鐘の鳴る丘集会場）1	サイン（郷土資料館、鐘の鳴る丘集会場）1	1基	金属(スチール)				H30	占用物															
管理施設	サイン（郷土資料館、鐘の鳴る丘集会場）2	サイン（郷土資料館、鐘の鳴る丘集会場）2	1基	金属(スチール)				H30	占用物															
管理施設	サイン（小岩岳城跡、有明山神社）	サイン（小岩岳城跡、有明山神社）	1基	金属(スチール)				H30	占用物															
管理施設	サイン（重文松尾寺本堂他3方向）	サイン（重文松尾寺本堂他3方向）	1基	金属(スチール)				H30	占用物															
管理施設	サイン（鐘の鳴る丘）	サイン（鐘の鳴る丘）	1基	木材				H30	占用物															
管理施設	サイン（駐車場）	サイン（駐車場）	1基	木材				H30	占用物															

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名：松尾寺山公園（地区公園）供用年度：昭和56年3月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
管理施設	柵	柵	50.4m	金属(ｽﾁｰﾙ)	H26	4年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H69										
管理施設	外柵（四ツ目垣）	外柵（四ツ目垣）	39.3m	竹材	S56	37年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	車止め1	車止め1	1基	ガードパイプ	H29	1年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H72										
管理施設	車止め2	車止め2	1基	ガードパイプ	H29	1年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H72										
管理施設	車止め3	車止め3	1基	ガードパイプ	H29	1年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H72										
管理施設	車止め4	車止め4	1基	ガードパイプ	H29	1年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H72										
管理施設	車止め5	車止め5	1基	ガードパイプ	H29	1年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H72										
管理施設	車止め6	車止め6	1基	ガードパイプ	H29	1年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H72										
管理施設	側溝(U240)	側溝(U240)	136.2m	コンクリート	S56	37年	20年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	側溝(U300)	側溝(U300)	26m	コンクリート	S56	37年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	集水桝(400×400)1	集水桝(400×400)1	1基	コンクリート	S56	37年	20年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	集水桝(400×400)2	集水桝(400×400)2	1基	コンクリート	S56	37年	20年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	集水桝(400×400)3	集水桝(400×400)3	1基	コンクリート	S56	37年	20年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	集水桝(400×400)4	集水桝(400×400)4	1基	コンクリート	S56	37年	20年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	集水桝(400×400)5	集水桝(400×400)5	1基	コンクリート	S56	37年	20年	H30	健全度C	－	事後保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。		H36						85 更新				
管理施設	集水桝(500×500)1	集水桝(500×500)1	1基	コンクリート	S56	37年	20年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	集水桝(500×500)2	集水桝(500×500)2	1基	コンクリート	S56	37年	20年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：松尾寺山公園 （地区公園） 供用年度：昭和56年3月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
管理施設	案内標識（狩猟鳥獣捕獲）	案内標識（狩猟鳥獣捕獲）	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)				H30	占用物															
管理施設	案内板（公園案内図）	案内板（公園案内図）	1基	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	S56	37年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	説明板（鐘の鳴る丘）	説明板（鐘の鳴る丘）	1基	木材				H30	占用物															
管理施設	止水栓1	止水栓1	1基	金属	S56	37年	15年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	止水栓2	止水栓2	1基	金属	S56	37年	15年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	仕切弁	仕切弁	1基	金属	S56	37年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	不凍栓1	不凍栓1	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	S56	37年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	不凍栓2	不凍栓2	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	S56	37年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	不凍栓3	不凍栓3	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	S56	37年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	不凍栓4	不凍栓4	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	S56	37年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	不凍栓5	不凍栓5	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	S56	37年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	吸い殻入1	吸い殻入1	1基	金属	S56	37年	18年	H30	健全度C	－	事後保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。		H37							100 更新			
管理施設	吸い殻入2	吸い殻入2	1基	金属	S56	37年	18年	H30	健全度C	－	事後保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。		H37							100 更新			
管理施設	屑カゴ1	屑カゴ1	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	S56	37年	18年	H30	健全度C	－	事後保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。		H37							153 更新			
管理施設	屑カゴ2	屑カゴ2	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	S56	37年	18年	H30	健全度C	－	事後保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。		H37							153 更新			
管理施設	鐘の鳴る丘集会所外周設備	鐘の鳴る丘集会所外周設備	1式					H30	占用物															
管理施設	郷土資料館外周設備	郷土資料館外周設備	1式					H30	占用物															

（様式2）　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：松尾寺山公園 （地区公園） 供用年度：昭和56年3月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
管理施設	掲揚ポール	掲揚ポール	1式	金属(ｽﾁｰﾙ)				H30	占用物															
管理施設	石積	石積	107m	石材	S56	37年	38年	H30	健全度C	高	事後保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。		H61			177 5%更新							
管理施設	倉庫	倉庫	1棟	鋼材				H30	占用物															
管理施設	資材置き場	資材置き場	1棟	鋼材				H30	占用物															
災害応急対策施設	消火栓1	消火栓1	1基	金属				H30	占用物															
災害応急対策施設	消火栓2	消火栓2	1基	金属				H30	占用物															
災害応急対策施設	格納箱1	格納箱1	1基	金属				H30	占用物															
災害応急対策施設	格納箱2	格納箱2	1基	金属				H30	占用物															
災害応急対策施設	防火水槽看板	防火水槽看板	1基					H30	占用物															
災害応急対策施設	防災スピーカー	防災スピーカー	1基					H30	占用物															
管理施設	擁壁	擁壁	3.5m3	コンクリート				H30	健全度D	中	事後保全				135 50%更新									
															2,135	8,930	177	0	3,940	10,405	506	454	150	0

概算費用合計（千円）：　26,697

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名：三郷文化公園（地区公園）供用年度：平成元年3月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
園路広場	アスファルト舗装	アスファルト舗装	463.1m2	アスファルト	H5	25年	10年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
園路広場	インターロッキング	インターロッキング	2340m2	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	H5	25年	15年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41								2223 5%更新		
園路広場	コンクリート平板方形貼り舗装	コンクリート平板方形貼り舗装	3754.3m2	ｺﾝｸﾘｰﾄ平面	H5	25年	38年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H73								4317 5%更新		
園路広場	地先境界ブロック	地先境界ブロック	725.2m	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	H5	25年	20年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41										
園路広場	歩車道境界ブロック	歩車道境界ブロック	818.9m	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	H5	25年	20年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41										
園路広場	階段（築山）1	階段（築山）1	15段	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	H1	29年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
園路広場	階段（築山）2	階段（築山）2	15段	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	H1	29年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
園路広場	階段（パーゴラ）1	階段（パーゴラ）1	5.7m2	コンクリート	H1	29年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
園路広場	階段（パーゴラ）2	階段（パーゴラ）2	9m2	コンクリート	H1	29年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
園路広場	階段（グランド）1	階段（グランド）1	4.8m2	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	H1	29年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
園路広場	階段（グランド）2	階段（グランド）2	10.8m2	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	H1	29年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
園路広場	石橋1	石橋1	1基	石材	H1	29年	38年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H69										
園路広場	石橋2	石橋2	1基	石材	H1	29年	38年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H69										
修景施設	花壇(噴水跡)	花壇(噴水跡)	102m2	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	H1	29年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
修景施設	滝	滝	1式	石積	H1	29年	38年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H69										
修景施設	せせらぎ水路	せせらぎ水路	1式	石張ｺﾝｸﾘｰﾄ	H1	29年	38年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H69										
修景施設	池	池	1式	石積	H1	29年	38年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H69										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名：三郷文化公園（地区公園）供用年度：平成元年3月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
修景施設	築山	築山	1式	混合土	H1	29年	50年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H61										
修景施設	ツリーサークル受枠	ツリーサークル受枠	1式	鉄	H1	29年	20年	H30	健全度C	－	事後保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。		H33			42 更新							
休養施設	四阿（築山）	四阿（築山）	1棟	木造	H1	29年	22年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H34				6260 更新						
休養施設	四阿（水辺）	四阿（水辺）	1棟	木造	H1	29年	22年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H34				6260 更新						
休養施設	四阿・シェルター一体型	四阿・シェルター一体型	1棟	鉄骨造	H5	25年	34年	H30	健全度B 部分的に経年による劣化がみられるが美観を保たれている。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H66										170 屋根塗装,柱再塗装
休養施設	パーゴラ1	パーゴラ1	1基	擬石	H5	25年	34年	H30	健全度C 部分的に経年による劣化がみられるが美観を保たれている。	中	予防保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。	・劣化、損傷が認められるため補修が必要。	H66						200 梁部塗装				
休養施設	パーゴラ2	パーゴラ2	1基	擬石	H5	25年	34年	H30	健全度C 部分的に経年による劣化がみられるが美観を保たれている。	中	予防保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。	・劣化、損傷が認められるため補修が必要。	H66						200 梁部塗装				
休養施設	ベンチ（背付き）1	ベンチ（背付き）1	1基	木材	H5	25年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ（背付き）2	ベンチ（背付き）2	1基	木材	H5	25年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ（背付き）3	ベンチ（背付き）3	1基	木材	H5	25年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ（背付き）4	ベンチ（背付き）4	1基	木材	H5	25年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ（背付き）5	ベンチ（背付き）5	1基	木材	H5	25年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ（背付き）6	ベンチ（背付き）6	1基	木材	H5	25年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ（背付き）7	ベンチ（背付き）7	1基	木材	H5	25年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ（背付き）8	ベンチ（背付き）8	1基	木材	H5	25年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ（背付き）9	ベンチ（背付き）9	1基	木材	H5	25年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ（背付き）10	ベンチ（背付き）10	1基	木材	H5	25年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：三郷文化公園 （地区公園） 供用年度：平成元年3月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
休養施設	ベンチ（背付き）11	ベンチ（背付き）11	1基	木材	H5	25年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ（背付き）12	ベンチ（背付き）12	1基	木材	H5	25年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ（背付き）13	ベンチ（背付き）13	1基	木材	H5	25年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ（背付き）14	ベンチ（背付き）14	1基	木材	H5	25年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ（背付き）15	ベンチ（背付き）15	1基	木材	H5	25年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ（背付き）16	ベンチ（背付き）16	1基	木材	H5	25年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ（背付き）17	ベンチ（背付き）17	1基	木材	H5	25年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ（背付き）18	ベンチ（背付き）18	1基	木材	H5	25年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ（背付き）19	ベンチ（背付き）19	1基	木材	H5	25年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ（背付き）20	ベンチ（背付き）20	1基	木材	H5	25年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ（背付き）21	ベンチ（背付き）21	1基	木材	H5	25年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ（背付き）22	ベンチ（背付き）22	1基	木材	H5	25年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ（背付き）23	ベンチ（背付き）23	1基	木材	H5	25年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ（背付き）24	ベンチ（背付き）24	1基	木材	H5	25年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ（背付き）25	ベンチ（背付き）25	1基	木材	H5	25年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ（背付き）26	ベンチ（背付き）26	1基	木材	H5	25年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ（背付き）27	ベンチ（背付き）27	1基	木材	H5	25年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：三郷文化公園 （地区公園） 供用年度：平成元年3月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
休養施設	ベンチ（背付き）28	ベンチ（背付き）28	1基	木材	H5	25年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ（背付き）29	ベンチ（背付き）29	1基	木材	H5	25年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ（背付き）30	ベンチ（背付き）30	1基	木材	H5	25年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ（背付き）31	ベンチ（背付き）31	1基	木材	H5	25年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ（背付き）32	ベンチ（背付き）32	1基	木材	H5	25年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ（背付き）青1	ベンチ（背付き）青1	1基	樹脂	H5	25年	10年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ（背付き）青2	ベンチ（背付き）青2	1基	樹脂	H5	25年	10年	H30	健全度C	－	事後保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。		H33			153 更新							
休養施設	ベンチ（背付き）青3	ベンチ（背付き）青3	1基	樹脂	H5	25年	10年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ（背付き）青4	ベンチ（背付き）青4	1基	樹脂	H5	25年	10年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ（背付き）青5	ベンチ（背付き）青5	1基	樹脂	H5	25年	10年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ（背付き）青6	ベンチ（背付き）青6	1基	樹脂	H5	25年	10年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ（背付き）青7	ベンチ（背付き）青7	1基	樹脂	H5	25年	10年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ（背付き）青8	ベンチ（背付き）青8	1基	樹脂	H5	25年	10年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	長ベンチ（背付き）1	長ベンチ（背付き）1	1基	木材	H5	25年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降							300 座板交換			
休養施設	長ベンチ（背付き）2	長ベンチ（背付き）2	1基	木材	H5	25年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降							200 座板交換			
休養施設	ベンチ（背無し）	ベンチ（背無し）	1基	木材	H5	25年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	テーブルセット（シェルター）1	テーブルセット（シェルター）1	1組	木材	H5	25年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：三郷文化公園 （地区公園） 供用年度：平成元年3月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
休養施設	テーブルセット（シェルター）2	テーブルセット（シェルター）2	1組	木材	H5	25年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	テーブルセット（テニス）1	テーブルセット（テニス）1	1組	木材	H5	25年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	テーブルセット（テニス）2	テーブルセット（テニス）2	1組	木材	H5	25年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	テーブルセット（テニス）3	テーブルセット（テニス）3	1組	木材	H5	25年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	テーブルセット（テニス）4	テーブルセット（テニス）4	1組	木材	H5	25年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	テーブルセット（テニス）5	テーブルセット（テニス）5	1組	木材	H5	25年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	テーブルセット（テニス）6	テーブルセット（テニス）6	1組	木材	H5	25年	7年	H30	健全度C	－	事後保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。		H41以降										
休養施設	テーブルセット（テニス）7	テーブルセット（テニス）7	1組	木材	H5	25年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	テーブルセット（四阿）	テーブルセット（四阿）	1組	木材	H5	25年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
遊戯施設	複合遊具	複合遊具	1基	鉄	H5	25年	15年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H45		408 ハザード解消			400 ロープ交換					400 ロープ交換
遊戯施設	4連ブランコ	4連ブランコ	1基	鉄	H5	25年	15年	H30	健全度B	高	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H41		116 支柱塗装						116 支柱塗装		
遊戯施設	境界柵	境界柵	1基	鉄	H5	25年	15年	H30	健全度B	高	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H41		72 支柱塗装						72 支柱塗装		
運動施設	多目的広場	多目的広場	12000m2	混合土	H1	29年	30年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H55										
運動施設	多目的広場	多目的広場	502m2	混合土	H5	25年	30年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H59										
運動施設	バックネット	バックネット	1基	金属	H1	29年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41						1620 金網交換				
運動施設	テニスコート	テニスコート	2730.5m2	砂入人工芝	H1	29年	15年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降		10922 5%更新,20%更新								
運動施設	テニスコートポスト等備品	テニスコートポスト等備品	1式	金属	H1	29年	18年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H37						1980 更新				

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名：三郷文化公園（地区公園）供用年度：平成元年3月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
運動施設	シェルター（テニス用）	シェルター（テニス用）	1基	金属	H1	29年	34年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H62										
運動施設	シェルター（野球用）1	シェルター（野球用）1	1基	金属	H1	29年	34年	H30	健全度B 屋根部のアクリル板材の汚れにより美観が損なわれている。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H62										
運動施設	シェルター（野球用）2	シェルター（野球用）2	1基	金属	H1	29年	34年	H30	健全度B 屋根部のアクリル板材の汚れにより美観が損なわれている。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H62										
運動施設	物置（野球用）1	物置（野球用）1	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H1	29年	17年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41										
運動施設	物置（野球用）2	物置（野球用）2	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H1	29年	17年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41										
運動施設	体育館	体育館	1棟	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	H4	26年	47年	H30	健全度B		予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H60					5300 非常照明等改修					4500 屋根防水、サッシ・外壁補修,内装補修・水洗交換
運動施設	放送室	放送室	1棟	木造	H1	29年	24年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H44										
教養施設	半円型日時計	半円型日時計	1基	鋼製	H1	29年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H44										
便益施設	水飲み場1	水飲み場1	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H1	29年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
便益施設	水飲み場2	水飲み場2	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H1	29年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
便益施設	水飲み場3	水飲み場3	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H1	29年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
便益施設	駐車場1	駐車場1	1615m2	アスファルト	H5	25年	10年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										808 5%更新
便益施設	駐車場2	駐車場2	477.4m2	アスファルト	H5	25年	10年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										239 5%更新
便益施設	トイレ、更衣棟	トイレ、更衣棟	1棟	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	H1	29年	50年	H30	健全度B 全体的に経年による劣化がみられ美観が損なわれている。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H61			900 屋根再塗装,外壁再塗装			600 内壁補修,水洗金物交換				
管理施設	ナイター照明設備1	ナイター照明設備1	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H1	29年	38年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H69										
管理施設	ナイター照明設備2	ナイター照明設備2	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H1	29年	38年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H69										
管理施設	ナイター照明設備3	ナイター照明設備3	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H1	29年	38年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H69										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：三郷文化公園 （地区公園） 供用年度：平成元年3月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
管理施設	ナイター照明設備4	ナイター照明設備4	1基	金属(スチール)	H1	29年	38年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H69										
管理施設	ナイター照明設備5	ナイター照明設備5	1基	金属(スチール)	H1	29年	38年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H69										
管理施設	ナイター照明設備6	ナイター照明設備6	1基	金属(スチール)	H1	29年	38年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H69										
管理施設	公園灯1	公園灯1	1基	金属(スチール)	H5	25年	18年	H30	健全度B 部分的に経年による劣化がみられるが美観を保たれている。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H48					43 支柱塗装					
管理施設	公園灯2	公園灯2	1基	金属(スチール)	H5	25年	18年	H30	健全度B 部分的に経年による劣化がみられるが美観を保たれている。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H48					43 支柱塗装					
管理施設	公園灯3	公園灯3	1基	金属(スチール)	H5	25年	18年	H30	健全度B 部分的に経年による劣化がみられるが美観を保たれている。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H48					43 支柱塗装					
管理施設	公園灯4	公園灯4	1基	金属(スチール)	H5	25年	18年	H30	健全度B 部分的に経年による劣化がみられるが美観を保たれている。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H48					43 支柱塗装					
管理施設	公園灯5	公園灯5	1基	金属(スチール)	H5	25年	18年	H30	健全度B 部分的に経年による劣化がみられるが美観を保たれている。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H48					43 支柱塗装					
管理施設	公園灯6	公園灯6	1基	金属(スチール)	H5	25年	18年	H30	健全度B 部分的に経年による劣化がみられるが美観を保たれている。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H48					43 支柱塗装					
管理施設	公園灯7	公園灯7	1基	金属(スチール)	H5	25年	18年	H30	健全度B 部分的に経年による劣化がみられるが美観を保たれている。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H48					43 支柱塗装					
管理施設	公園灯8	公園灯8	1基	金属(スチール)	H5	25年	18年	H30	健全度B 部分的に経年による劣化がみられるが美観を保たれている。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H48					43 支柱塗装					
管理施設	公園灯9	公園灯9	1基	金属(スチール)	H5	25年	18年	H30	健全度B 部分的に経年による劣化がみられるが美観を保たれている。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H48					43 支柱塗装					
管理施設	公園灯10	公園灯10	1基	金属(スチール)	H5	25年	18年	H30	健全度B 部分的に経年による劣化がみられるが美観を保たれている。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H48					43 支柱塗装					
管理施設	公園灯11	公園灯11	1基	金属(スチール)	H5	25年	18年	H30	健全度B 部分的に経年による劣化がみられるが美観を保たれている。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H48					43 支柱塗装					
管理施設	公園灯12	公園灯12	1基	金属(スチール)	H5	25年	18年	H30	健全度B 部分的に経年による劣化がみられるが美観を保たれている。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H48					43 支柱塗装					
管理施設	公園灯13	公園灯13	1基	金属(スチール)	H5	25年	18年	H30	健全度B 部分的に経年による劣化がみられるが美観を保たれている。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H48					43 支柱塗装					
管理施設	公園灯14	公園灯14	1基	金属(スチール)	H5	25年	18年	H30	健全度B 部分的に経年による劣化がみられるが美観を保たれている。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H48					43 支柱塗装					

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名：三郷文化公園（地区公園）供用年度：平成元年3月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
管理施設	公園灯15	公園灯15	1基	金属(スチール)	H5	25年	18年	H30	健全度B 部分的に経年による劣化がみられるが美観を保たれている。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H48					43 支柱塗装					
管理施設	引込柱	引込柱	1基	コンクリート	H5	25年	42年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H55										
管理施設	分電盤	分電盤	1基	金属(スチール)	H5	25年	18年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41										
管理施設	電力計1	電力計1	1基	金属(スチール)				H30	占用物															
管理施設	電力計2	電力計2	1基	金属(スチール)				H30	占用物															
管理施設	流れ制御盤	流れ制御盤	1基	金属(スチール)	H1	29年	15年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	除塵機操作盤	除塵機操作盤	1基	金属(スチール)	H1	29年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	配水設備（流れ）	配水設備（流れ）	1式	金属	H1	29年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	時計塔	時計塔	1基	ステンレス	H5	25年	15年	H30	健全度B 全体的に発錆がみられ美観を損なわれている。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H41		69 支柱塗装, バッテリー 交換								
管理施設	サイン（駐車場）1	サイン（駐車場）1	1基	鋼材	H5	25年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H48										
管理施設	サイン（駐車場）2	サイン（駐車場）2	1基	鋼材	H5	25年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H48										
管理施設	門（公園名）	門（公園名）	1式	鋼板	H5	25年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H48										
管理施設	フェンス（緑）	フェンス（緑）	220.5m	金属(スチール)	H1	29年	18年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H44								1676 20%更新		
管理施設	フェンス（黒）	フェンス（黒）	81.7m	金属(スチール)	H5	25年	18年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H48										
管理施設	フェンス（H=10.0）	フェンス（H=10.0）	84.4m	金属(スチール)	H1	29年	18年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H44							760 ネット交換			
管理施設	フェンス（H=6.0）	フェンス（H=6.0）	97m	金属(スチール)	H1	29年	18年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H44							873 ネット交換			
管理施設	手摺り（スロープ）	手摺り（スロープ）	12m	ステンレス	H1	29年	39年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H71										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名：三郷文化公園（地区公園）供用年度：平成元年3月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
管理施設	車止め1-1	車止め1-1	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H5	25年	42年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H55										
管理施設	車止め1-2	車止め1-2	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H5	25年	42年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H55										
管理施設	車止め1-3	車止め1-3	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H5	25年	42年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H55										
管理施設	車止め1-4	車止め1-4	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H5	25年	42年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H55										
管理施設	車止め1-5	車止め1-5	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H5	25年	42年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H55										
管理施設	車止め1-6	車止め1-6	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H5	25年	42年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H55										
管理施設	車止め1-7	車止め1-7	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H5	25年	42年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H55										
管理施設	車止め1-8	車止め1-8	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H5	25年	42年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H55										
管理施設	車止め1-9	車止め1-9	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H5	25年	42年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H55										
管理施設	車止め1-10	車止め1-10	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H5	25年	42年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H55										
管理施設	車止め1-11	車止め1-11	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H5	25年	42年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H55										
管理施設	車止め1-12	車止め1-12	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H5	25年	42年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H55										
管理施設	車止め1-13	車止め1-13	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H5	25年	42年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H55										
管理施設	車止め1-14	車止め1-14	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H5	25年	42年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H55										
管理施設	車止め1-15	車止め1-15	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H5	25年	42年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H55										
管理施設	車止め1-16	車止め1-16	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H5	25年	42年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H55										
管理施設	車止め1-17	車止め1-17	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H5	25年	42年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H55										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：三郷文化公園 （地区公園） 供用年度：平成元年3月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
管理施設	車止め1-18	車止め1-18	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H5	25年	42年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H55										
管理施設	車止め1-19	車止め1-19	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H5	25年	42年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H55										
管理施設	車止め1-20	車止め1-20	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H5	25年	42年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H55										
管理施設	車止め1-21	車止め1-21	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H5	25年	42年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H55										
管理施設	車止め1-22	車止め1-22	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H5	25年	42年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H55										
管理施設	車止め2-1	車止め2-1	1基	ステンレス	H5	25年	39年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H75										
管理施設	車止め2-2	車止め2-2	1基	ステンレス	H5	25年	39年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H75										
管理施設	チェーンポール	チェーンポール	1式	ステンレス	H5	25年	39年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H75										
管理施設	側溝(U240)	側溝(U240)	578.5m	コンクリート	H5	25年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41										
管理施設	側溝(400×300)	側溝(400×300)	31.2m	コンクリート	H5	25年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41										
管理施設	側溝(VS500)	側溝(VS500)	5.3m	コンクリート	H5	25年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41										
管理施設	側溝(600×600)	側溝(600×600)	43.3m	コンクリート	H5	25年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41										
管理施設	案内板（公園図）1	案内板（公園図）1	1基	金属	H5	25年	18年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41										
管理施設	案内板（公園図）2	案内板（公園図）2	1基	金属	H5	25年	18年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41										
管理施設	説明板（締結調印）	説明板（締結調印）	1基	金属	H5	25年	18年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41										
管理施設	説明板（リンゴの木）	説明板（リンゴの木）	1基	金属	H5	25年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H48										
管理施設	説明板（わくわく船）	説明板（わくわく船）	1基	金属	H5	25年	18年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：三郷文化公園 （地区公園） 供用年度：平成元年3月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
管理施設	掲示板	掲示板	1基	ステンレス	H5	25年	39年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H75										
管理施設	集水桝(1200×1200)1	集水桝(1200×1200)1	1基	コンクリート	H5	25年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41										
管理施設	集水桝(1200×1200)2	集水桝(1200×1200)2	1基	コンクリート	H5	25年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41										
管理施設	集水桝(500×500)1	集水桝(500×500)1	1基	コンクリート	H5	25年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41										
管理施設	集水桝(500×500)2	集水桝(500×500)2	1基	コンクリート	H5	25年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41										
管理施設	集水桝(500×500)3	集水桝(500×500)3	1基	コンクリート	H5	25年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41										
管理施設	集水桝(500×500)4	集水桝(500×500)4	1基	コンクリート	H5	25年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41										
管理施設	集水桝(500×500)5	集水桝(500×500)5	1基	コンクリート	H5	25年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41										
管理施設	集水桝(500×500)6	集水桝(500×500)6	1基	コンクリート	H5	25年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41										
管理施設	集水桝(500×500)7	集水桝(500×500)7	1基	コンクリート	H5	25年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41										
管理施設	集水桝(500×500)8	集水桝(500×500)8	1基	コンクリート	H5	25年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41										
管理施設	集水桝(500×500)9	集水桝(500×500)9	1基	コンクリート	H5	25年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41										
管理施設	集水桝(500×500)10	集水桝(500×500)10	1基	コンクリート	H5	25年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41										
管理施設	集水桝(500×500)11	集水桝(500×500)11	1基	コンクリート	H5	25年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41										
管理施設	集水桝(500×500)12	集水桝(500×500)12	1基	コンクリート	H5	25年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41										
管理施設	集水桝(500×500)13	集水桝(500×500)13	1基	コンクリート	H5	25年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41										
管理施設	集水桝(500×500)14	集水桝(500×500)14	1基	コンクリート	H5	25年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：三郷文化公園 （地区公園） 供用年度：平成元年3月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
管理施設	集水桝(500×500)15	集水桝(500×500)15	1基	コンクリート	H5	25年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41										
管理施設	浸透桝1	浸透桝1	1基	コンクリート	H5	25年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41										
管理施設	浸透桝2	浸透桝2	1基	コンクリート	H5	25年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41										
管理施設	浸透桝3	浸透桝3	1基	コンクリート	H5	25年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41										
管理施設	浸透桝4	浸透桝4	1基	コンクリート	H5	25年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41										
管理施設	浸透桝5	浸透桝5	1基	コンクリート	H5	25年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41										
管理施設	浸透桝6	浸透桝6	1基	コンクリート	H5	25年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41										
管理施設	浸透桝7	浸透桝7	1基	コンクリート	H5	25年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41										
管理施設	浸透桝8	浸透桝8	1基	コンクリート	H5	25年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41										
管理施設	浸透桝9	浸透桝9	1基	コンクリート	H5	25年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41										
管理施設	浸透桝10	浸透桝10	1基	コンクリート	H5	25年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41										
管理施設	浸透桝11	浸透桝11	1基	コンクリート	H5	25年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41										
管理施設	浸透桝12	浸透桝12	1基	コンクリート	H5	25年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41										
管理施設	散水栓1	散水栓1	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H1	29年	15年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	散水栓2	散水栓2	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H1	29年	15年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	散水栓3	散水栓3	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H1	29年	15年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	散水栓4	散水栓4	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H1	29年	15年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：三郷文化公園 （地区公園） 供用年度：平成元年3月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
管理施設	散水栓5	散水栓5	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H1	29年	15年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	散水栓6	散水栓6	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H1	29年	15年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	止水弁1	止水弁1	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H1	29年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	止水弁2	止水弁2	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H1	29年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	不凍栓1	不凍栓1	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H1	29年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	不凍栓2	不凍栓2	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H1	29年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	不凍栓3	不凍栓3	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H1	29年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	不凍栓4	不凍栓4	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H1	29年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	不凍栓5	不凍栓5	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H1	29年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	不凍栓6	不凍栓6	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H1	29年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	不凍栓7	不凍栓7	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H1	29年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	不凍栓8	不凍栓8	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H1	29年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	不凍栓9	不凍栓9	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H1	29年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	不凍栓10	不凍栓10	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H1	29年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	不凍栓11	不凍栓11	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H1	29年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	不凍栓12	不凍栓12	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H1	29年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	汚水桝1	汚水桝1	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H1	29年	15年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：三郷文化公園 （地区公園） 供用年度：平成元年3月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
管理施設	汚水桝2	汚水桝2	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H1	29年	15年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	汚水桝3	汚水桝3	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H1	29年	15年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	汚水桝4	汚水桝4	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H1	29年	15年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	汚水桝5	汚水桝5	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H1	29年	15年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	汚水桝6	汚水桝6	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H1	29年	15年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	汚水桝7	汚水桝7	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H1	29年	15年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	汚水桝8	汚水桝8	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H1	29年	15年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	汚水桝9	汚水桝9	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H1	29年	15年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	汚水桝10	汚水桝10	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H1	29年	15年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	汚水桝11	汚水桝11	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H1	29年	15年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	汚水桝12	汚水桝12	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H1	29年	15年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	汚水桝13	汚水桝13	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H1	29年	15年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	汚水桝14	汚水桝14	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H1	29年	15年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	汚水桝15	汚水桝15	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H1	29年	15年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	汚水桝16	汚水桝16	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	H1	29年	15年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	仕切弁1	仕切弁1	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H1	29年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	仕切弁2	仕切弁2	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H1	29年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：三郷文化公園 （地区公園） 供用年度：平成元年3月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
管理施設	仕切弁3	仕切弁3	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H1	29年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	仕切弁4	仕切弁4	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H1	29年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	仕切弁5	仕切弁5	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H1	29年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	空気弁	空気弁	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H1	29年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	電気マンホール1	電気マンホール1	1基	コンクリート	H1	29年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	電気マンホール2	電気マンホール2	1基	コンクリート	H1	29年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	電気マンホール3	電気マンホール3	1基	コンクリート	H1	29年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	電気マンホール4	電気マンホール4	1基	コンクリート	H1	29年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	電気マンホール5	電気マンホール5	1基	コンクリート	H1	29年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	電気マンホール6	電気マンホール6	1基	コンクリート	H1	29年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	電気マンホール7	電気マンホール7	1基	コンクリート	H1	29年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	電気マンホール8	電気マンホール8	1基	コンクリート	H1	29年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	電気マンホール9	電気マンホール9	1基	コンクリート	H1	29年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	電気マンホール10	電気マンホール10	1基	コンクリート	H1	29年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	電気マンホール11	電気マンホール11	1基	コンクリート	H1	29年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	電気マンホール12	電気マンホール12	1基	コンクリート	H1	29年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	電気マンホール13	電気マンホール13	1基	コンクリート	H1	29年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：三郷文化公園 （地区公園） 供用年度：平成元年3月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
管理施設	電気マンホール14	電気マンホール14	1基	コンクリート	H1	29年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	電気マンホール15	電気マンホール15	1基	コンクリート	H1	29年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	電気マンホール16	電気マンホール16	1基	コンクリート	H1	29年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	電気マンホール17	電気マンホール17	1基	コンクリート	H1	29年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	電気マンホール18	電気マンホール18	1基	コンクリート	H1	29年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	電気マンホール19	電気マンホール19	1基	コンクリート	H1	29年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	電気マンホール20	電気マンホール20	1基	コンクリート	H1	29年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	電気マンホール21	電気マンホール21	1基	コンクリート	H1	29年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	電気マンホール22	電気マンホール22	1基	コンクリート	H1	29年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	電気マンホール23	電気マンホール23	1基	コンクリート	H1	29年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	電気マンホール24	電気マンホール24	1基	コンクリート	H1	29年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	電気マンホール25	電気マンホール25	1基	コンクリート	H1	29年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	電気マンホール26	電気マンホール26	1基	コンクリート	H1	29年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	マンホール1	マンホール1	1基	コンクリート	H1	29年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	マンホール2	マンホール2	1基	コンクリート	H1	29年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	マンホール3	マンホール3	1基	コンクリート	H1	29年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
管理施設	電力柱1	電力柱1	1基	コンクリート				H30	占用物															

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：三郷文化公園 （地区公園） 供用年度：平成元年3月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
管理施設	電力柱2	電力柱2	1基	コンクリート				H30	占用物															
管理施設	電力柱3	電力柱3	1基	コンクリート				H30	占用物															
管理施設	電力柱4	電力柱4	1基	コンクリート				H30	占用物															
管理施設	電力柱5	電力柱5	1基	コンクリート				H30	占用物															
管理施設	電力柱6	電力柱6	1基	コンクリート				H30	占用物															
管理施設	電力柱7	電力柱7	1基	コンクリート				H30	占用物															
管理施設	電力柱8	電力柱8	1基	コンクリート				H30	占用物															
管理施設	電話柱	電話柱	1基	コンクリート				H30	占用物															
管理施設	指示標識	指示標識	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)				H30	占用物															
管理施設	カーブミラー	カーブミラー	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)				H30	占用物															
管理施設	電話BOX	電話BOX	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)				H30	占用物															
管理施設	キュービクル	キュービクル	1基	鉄	H1	29年	30年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H55										
管理施設	掲揚塔	掲揚塔	1式	金属	H1	29年	31年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H56										
管理施設	擁壁	擁壁	44.3m3	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	H1	29年	50年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H61										
管理施設	倉庫	倉庫	1棟	プレハブ	H1	29年	38年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H69										
管理施設	物置1	物置1	1棟	プレハブ	H1	29年	17年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41										
管理施設	サイクルガレージ	サイクルガレージ	1基	金属造	H5	25年	24年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H48										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名：三郷文化公園（地区公園）供用年度：平成元年3月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
災害応急対策施設	避難所看板	避難所看板	1基	金属				H30	占用物														
災害応急対策施設	消火栓1	消火栓1	1基					H30	占用物														
災害応急対策施設	消火栓2	消火栓2	1基					H30	占用物														
災害応急対策施設	格納箱1	格納箱1	1基					H30	占用物														
災害応急対策施設	格納箱2	格納箱2	1基					H30	占用物														
遊戯施設	一方向滑り台	一方向滑り台	1基	金属	H26	4年	15年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H62									
運動施設	物置2	物置2	1棟	プレハブ				H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。											
運動施設	物置3	物置3	1棟	プレハブ				H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。											
															0	11,587	1,095	12,520	6,345	1,000	4,100	8,362	1,676	6,117

概算費用合計（千円）：　52,802

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：豊科南部総合公園 （総合公園） 供用年度：平成5年7月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
園路広場	アスファルト舗装	アスファルト舗装	9035.12m2	アスファルト	H11	19年	10年	H30	健全度C	－	事後保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。		H41以降						4066 5%更新				
園路広場	縁石	縁石	978m	石材	H11	19年	38年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H79										
園路広場	地先境界ブロック	地先境界ブロック	2626.5m	石材	H11	19年	38年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H79										
園路広場	敷石張り舗装	敷石張り舗装	1827.85m2	石材	H11	19年	38年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H79										
園路広場	インターロッキング	インターロッキング	188.96m2	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ	H11	19年	15年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
園路広場	小舗石舗装	小舗石舗装	677.64m2	小舗石	H11	19年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
園路広場	敷砂利舗装	敷砂利舗装	1200m2	洗砂	H9	21年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H45										
園路広場	階段（水路）	階段（水路）	435.6m2	コンクリート	H9	21年	38年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H77										
修景施設	噴水	噴水	1基	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	H9	21年	15年	H30	健全度C 健全であり美観を保たれている。	低	予防保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。	・劣化、損傷が認められるため補修が必要。	H45	15500 殺菌装置更新,濾過器更新									
修景施設	親水水路	親水水路	1ヶ所	石材	H11	19年	38年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H79										
修景施設	池	池	147.8m2	石張り	H9	21年	38年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H77										
修景施設	築山	築山	364.24m2	混合土	H9	21年	50年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H69										
修景施設	花壇（円形型）	花壇（円形型）	25.1m	石材	H11	19年	38年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H79										
修景施設	プランター1	プランター1	1基	プラスチック	H11	19年	15年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41										
修景施設	プランター2	プランター2	1基	プラスチック	H11	19年	15年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41										
修景施設	プランター3	プランター3	1基	プラスチック	H11	19年	15年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41										
修景施設	プランター4	プランター4	1基	プラスチック	H11	19年	15年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名：豊科南部総合公園（総合公園）　供用年度：平成5年7月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
修景施設	プランター5	プランター5	1基	プラスチック	H11	19年	15年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41										
修景施設	プランター6	プランター6	1基	プラスチック	H11	19年	15年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41										
修景施設	プランター7	プランター7	1基	プラスチック	H11	19年	15年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41										
修景施設	プランター8	プランター8	1基	プラスチック	H11	19年	15年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41										
修景施設	プランター9	プランター9	1基	プラスチック	H11	19年	15年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41										
修景施設	プランター10	プランター10	1基	プラスチック	H11	19年	15年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41										
修景施設	花壇（鉢）	花壇（鉢）	1基	陶器	H11	19年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
修景施設	花壇（レンガ）1	花壇（レンガ）1	1基	レンガ	H11	19年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
修景施設	花壇（レンガ）2	花壇（レンガ）2	1基	レンガ	H11	19年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
休養施設	四阿1	四阿1	1棟	木造	H9	21年	22年	H30	健全度B 全体的に経年による劣化がみられ美観を損なわれている。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H48		300 屋根塗装, 柱補修								
休養施設	四阿2	四阿2	1棟	木造	H11	19年	22年	H30	健全度B 全体的に経年による劣化がみられ美観を損なわれている。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H50		300 屋根塗装, 柱補修								
休養施設	四阿3	四阿3	1棟	金属	H11	19年	34年	H30	健全度A 健全であり美観を保たれている。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H72				170 屋根補修, 鋼材再塗装						
休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1基	金属	H9	21年	22年	H30	健全度A 健全であり美観を保たれている。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H48				90 柱塗装						
休養施設	ベンチ（背無し）1	ベンチ（背無し）1	1基	木材	H11	19年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ（背無し）2	ベンチ（背無し）2	1基	木材	H11	19年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ（背無し）3	ベンチ（背無し）3	1基	木材	H11	19年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ（背無し）4	ベンチ（背無し）4	1基	木材	H11	19年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：豊科南部総合公園 （総合公園） 供用年度：平成5年7月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
休養施設	ベンチ（背無し）5	ベンチ（背無し）5	1基	木材	H11	19年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ（背無し）6	ベンチ（背無し）6	1基	木材	H11	19年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ（背無し）7	ベンチ（背無し）7	1基	木材	H11	19年	7年	H30	健全度C	－	事後保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。		H41以降	80 脚部補修									
休養施設	ベンチ（背無し）8	ベンチ（背無し）8	1基	木材	H11	19年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ（背無し）9	ベンチ（背無し）9	1基	木材	H11	19年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ（背無し）10	ベンチ（背無し）10	1基	木材	H11	19年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ（背無し）11	ベンチ（背無し）11	1基	木材	H11	19年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ（背無し）12	ベンチ（背無し）12	1基	木材	H11	19年	7年	H30	健全度C	－	事後保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。		H41以降	80 脚部補修									
休養施設	ベンチ（背無し）13	ベンチ（背無し）13	1基	木材	H11	19年	7年	H30	健全度C	－	事後保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。		H41以降	80 脚部補修									
休養施設	ベンチ（背無し）14	ベンチ（背無し）14	1基	木材	H11	19年	7年	H30	健全度C	－	事後保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。		H41以降	80 脚部補修									
休養施設	ベンチ（背無し）15	ベンチ（背無し）15	1基	木材	H11	19年	7年	H30	健全度C	－	事後保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。		H41以降	80 脚部補修									
休養施設	ベンチ（背無し）16	ベンチ（背無し）16	1基	木材	H11	19年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ（背無し）17	ベンチ（背無し）17	1基	木材	H11	19年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ（背無し）18	ベンチ（背無し）18	1基	木材	H11	19年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ（背無し）19	ベンチ（背無し）19	1基	木材	H11	19年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ（背無し）20	ベンチ（背無し）20	1基	木材	H11	19年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ（背無し）21	ベンチ（背無し）21	1基	木材	H11	19年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：豊科南部総合公園 （総合公園） 供用年度：平成5年7月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
休養施設	ベンチ（背無し）22	ベンチ（背無し）22	1基	木材	H11	19年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ（背無し）23	ベンチ（背無し）23	1基	木材	H11	19年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ（背無し）24	ベンチ（背無し）24	1基	木材	H11	19年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ（背無し）25	ベンチ（背無し）25	1基	木材	H11	19年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ（背無し）26	ベンチ（背無し）26	1基	木材	H11	19年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ（背無し）27	ベンチ（背無し）27	1基	木材	H11	19年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ（背無し）28	ベンチ（背無し）28	1基	木材	H11	19年	7年	H30	健全度C	－	事後保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。		H41以降	80 脚部補修									
休養施設	ベンチ（背無し）29	ベンチ（背無し）29	1基	木材	H11	19年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ（背無し）30	ベンチ（背無し）30	1基	木材	H11	19年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ（背無し）31	ベンチ（背無し）31	1基	木材	H11	19年	7年	H30	健全度C	－	事後保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。		H41以降	80 脚部補修									
休養施設	ベンチ（背無し）32	ベンチ（背無し）32	1基	木材	H11	19年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ（背無し）33	ベンチ（背無し）33	1基	木材	H11	19年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ（背無し）34	ベンチ（背無し）34	1基	木材	H11	19年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ（背無し）35	ベンチ（背無し）35	1基	木材	H11	19年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ（背無し）36	ベンチ（背無し）36	1基	木材	H11	19年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ（背無し）37	ベンチ（背無し）37	1基	木材	H11	19年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ（背無し）38	ベンチ（背無し）38	1基	木材	H11	19年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：豊科南部総合公園 （総合公園） 供用年度：平成5年7月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
休養施設	ベンチ（背無し）39	ベンチ（背無し）39	1基	木材	H11	19年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ（背無し）40	ベンチ（背無し）40	1基	木材	H11	19年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ（背無し）41	ベンチ（背無し）41	1基	木材	H11	19年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ（背無し）42	ベンチ（背無し）42	1基	木材	H11	19年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ（背無し）43	ベンチ（背無し）43	1基	木材	H11	19年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ（背無し）44	ベンチ（背無し）44	1基	木材	H11	19年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ（背無し）45	ベンチ（背無し）45	1基	木材	H11	19年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ（背無し）46	ベンチ（背無し）46	1基	木材	H11	19年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ（背無し）47	ベンチ（背無し）47	1基	木材	H11	19年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ（背無し）48	ベンチ（背無し）48	1基	木材	H11	19年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ（背無し）49	ベンチ（背無し）49	1基	木材	H11	19年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ（背無し）50	ベンチ（背無し）50	1基	木材	H11	19年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ（背無し）51	ベンチ（背無し）51	1基	木材	H11	19年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	動物スツール	動物スツール	1基	プラスチック	H11	19年	10年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ(円形型)	ベンチ(円形型)	1基	木材	H11	19年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	テーブルセット（マレットゴルフ場）	テーブルセット（マレットゴルフ場）	1組	木材	H9	21年	7年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	テーブルセット（四阿3）	テーブルセット（四阿3）	1組	木材	H11	19年	7年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：豊科南部総合公園 （総合公園） 供用年度：平成5年7月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
休養施設	テーブルセット（四阿1）	テーブルセット（四阿1）	1組	木材	H9	21年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	テーブルセット（四阿2）	テーブルセット（四阿2）	1組	木材	H9	21年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	テーブルセット（パーゴラ）	テーブルセット（パーゴラ）	1組	木材	H9	21年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ（四阿1）	ベンチ（四阿1）	1基	木材	H9	21年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ（四阿2）	ベンチ（四阿2）	1基	木材	H9	21年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
休養施設	ベンチ（パーゴラ）	ベンチ（パーゴラ）	1基	木材	H9	21年	7年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
遊戯施設	大型複合遊具	大型複合遊具	1基	鉄	H28	2年	15年	H30	健全度A	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H64					600 塗装					
遊戯施設	1連シーソー	1連シーソー	1基	鉄	H24	5年	15年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H60		41 柱部塗装							41 柱部塗装	
遊戯施設	健康運動遊具（マルチアスレチックベンチ）	健康運動遊具（マルチアスレチックベンチ）	1基	鉄	H24	5年	7年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H41		14 塗装							14 塗装	
遊戯施設	健康運動遊具（ツイストサークル）	健康運動遊具（ツイストサークル）	1基	鉄	H24	5年	7年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H41		14 塗装							14 塗装	
遊戯施設	健康運動遊具（ベンチストレッチ）	健康運動遊具（ベンチストレッチ）	1基	鉄	H24	5年	7年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H41		21 塗装							21 塗装	
遊戯施設	健康運動遊具（前屈ストレッチ）	健康運動遊具（前屈ストレッチ）	1基	鉄	H24	5年	7年	H30	健全度A	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H41		21 塗装							21 塗装	
遊戯施設	健康運動遊具（トレーニングチェア）	健康運動遊具（トレーニングチェア）	1基	鉄	H24	5年	7年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H41		11 塗装							11 塗装	
遊戯施設	健康運動遊具（内転筋ストレッチ）	健康運動遊具（内転筋ストレッチ）	1基	鉄	H24	5年	7年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H41		14 塗装							14 塗装	
遊戯施設	健康運動遊具（ふくらはぎのストレッチ）	健康運動遊具（ふくらはぎのストレッチ）	1基	鉄	H24	5年	7年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H41		14 塗装							14 塗装	
遊戯施設	健康運動遊具（ロッキングボード）	健康運動遊具（ロッキングボード）	1基	鉄	H24	5年	7年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H41		21 塗装							21 塗装	
遊戯施設	健康運動遊具（ツインパラレルバー）	健康運動遊具（ツインパラレルバー）	1基	鉄	H24	5年	7年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H41		21 塗装							21 塗装	

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：豊科南部総合公園 （総合公園） 供用年度：平成5年7月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
遊戯施設	健康運動遊具（フットストレッチ）	健康運動遊具（フットストレッチ）	1基	鉄	H24	5年	7年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H41		21 塗装							21 塗装	
遊戯施設	健康運動遊具（アスレチックベンチ）	健康運動遊具（アスレチックベンチ）	1基	鉄	H24	5年	7年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H41		14 塗装							14 塗装	
遊戯施設	健康運動遊具（ジャンプリターン）	健康運動遊具（ジャンプリターン）	1基	鉄	H24	5年	7年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H41		21 塗装							21 塗装	
遊戯施設	健康運動遊具（ハイジャンプ）	健康運動遊具（ハイジャンプ）	1基	鉄	H24	5年	7年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H41		21 塗装							21 塗装	
遊戯施設	健康運動遊具（ボウタッチ）	健康運動遊具（ボウタッチ）	1基	鉄	H24	5年	7年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H41		14 塗装							14 塗装	
遊戯施設	コースガイドボード1	コースガイドボード1	1基	アルミ	H24	6年	18年	H30	健全度A	低	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H67										
遊戯施設	コースガイドボード2	コースガイドボード2	1基	アルミ	H24	6年	18年	H30	健全度A	低	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H67										
遊戯施設	インフォメーションボード1	インフォメーションボード1	1基	アルミ	H24	6年	18年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H67										
遊戯施設	インフォメーションボード2	インフォメーションボード2	1基	アルミ	H24	6年	18年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H67										
遊戯施設	インフォメーションボード3	インフォメーションボード3	1基	アルミ	H24	6年	18年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H67										
遊戯施設	インフォメーションボード4	インフォメーションボード4	1基	アルミ	H24	6年	18年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H67										
遊戯施設	インフォメーションボード5	インフォメーションボード5	1基	アルミ	H24	6年	18年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H67										
遊戯施設	インフォメーションボード6	インフォメーションボード6	1基	アルミ	H24	6年	18年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H67										
遊戯施設	インフォメーションボード7	インフォメーションボード7	1基	アルミ	H24	6年	18年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H67										
遊戯施設	インフォメーションボード8	インフォメーションボード8	1基	アルミ	H24	6年	18年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H67										
遊戯施設	インフォメーションボード9	インフォメーションボード9	1基	アルミ	H24	6年	18年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H67										
遊戯施設	インフォメーションボード10	インフォメーションボード10	1基	アルミ	H24	6年	18年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H67										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：豊科南部総合公園 （総合公園） 供用年度：平成5年7月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
遊戯施設	インフォメーションボード11	インフォメーションボード11	1基	アルミ	H24	6年	18年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H67										
遊戯施設	インフォメーションボード12	インフォメーションボード12	1基	アルミ	H24	6年	18年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H67										
遊戯施設	インフォメーションボード13	インフォメーションボード13	1基	アルミ	H24	6年	18年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H67										
遊戯施設	インフォメーションボード14	インフォメーションボード14	1基	アルミ	H24	6年	18年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H67										
運動施設	マレットゴルフ場	マレットゴルフ場	1式	混合土	H9	21年	30年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H63										
運動施設	テニスコート	テニスコート	7224m2	砂入り人工芝	H11	19年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
運動施設	テニスネット、審判台等備品	テニスネット、審判台等備品	1式	金属	H11	19年	18年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H54										
運動施設	マレットゴルフ協会備品	マレットゴルフ協会備品	1式					H30	占用物															
運動施設	物置（マレットゴルフ場）1	物置（マレットゴルフ場）1	1基	金属造	H9	21年	17年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H49										
運動施設	物置（マレットゴルフ場）2	物置（マレットゴルフ場）2	1基	金属造	H9	21年	17年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H49										
運動施設	シェルター（テニス用）1	シェルター（テニス用）1	1基	金属	H11	19年	34年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H72										
運動施設	シェルター（テニス用）2	シェルター（テニス用）2	1基	金属	H11	19年	34年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H72										
運動施設	シェルター（テニス用）3	シェルター（テニス用）3	1基	金属	H11	19年	34年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H72										
運動施設	シェルター（テニス用）4	シェルター（テニス用）4	1基	金属	H11	19年	34年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H72										
運動施設	シェルター（テニス用）5	シェルター（テニス用）5	1基	金属	H11	19年	34年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H72										
運動施設	シェルター（テニス用）6	シェルター（テニス用）6	1基	金属	H11	19年	34年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H72										
運動施設	シェルター（テニス用）7	シェルター（テニス用）7	1基	金属	H11	19年	34年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H72										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：豊科南部総合公園 （総合公園） 供用年度：平成5年7月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
運動施設	シェルター（テニス用）8	シェルター（テニス用）8	1基	金属	H11	19年	34年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H72										
運動施設	シェルター（テニス用）9	シェルター（テニス用）9	1基	金属	H11	19年	34年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H72										
運動施設	シェルター（テニス用）10	シェルター（テニス用）10	1基	金属	H11	19年	34年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H72										
運動施設	シェルター（テニス用）11	シェルター（テニス用）11	1基	金属	H11	19年	34年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H72										
運動施設	シェルター（テニス用）12	シェルター（テニス用）12	1基	金属	H11	19年	34年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H72										
運動施設	シェルター（テニス用）13	シェルター（テニス用）13	1基	金属	H11	19年	34年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H72										
運動施設	物置（テニス用）1	物置（テニス用）1	1基	金属造	H15	15年	17年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H55										
運動施設	物置（テニス用）2	物置（テニス用）2	1基	金属造	H15	15年	17年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H55										
運動施設	更衣室棟1	更衣室棟1	1棟	金属造	H11	19年	34年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H72										
運動施設	更衣室棟2	更衣室棟2	1棟	金属造	H11	19年	34年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H72										
運動施設	管理棟(テニス受付)	管理棟(テニス受付)	1棟	金属造	H11	19年	34年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H72										
教養施設	野外ステージ	野外ステージ	1基	コンクリート	H9	21年	38年	H30	健全度A	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H77								70 右張り補修		
教養施設	記念碑（五十九年記念樹）	記念碑（五十九年記念樹）	1基	御影石	H11	19年	38年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H79										
教養施設	記念碑（記念樹）	記念碑（記念樹）	1基	御影石	H11	19年	38年	H30	健全度C	－	事後保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。		H79						15 傾き補正・盤面修正				
教養施設	記念碑(21世紀事業)	記念碑(21世紀事業)	1基	鉄骨	H13	16年	18年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H56										
教養施設	記念碑（姉妹都市5周年）	記念碑（姉妹都市5周年）	1基	ステンレス	H10	20年	39年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H80										
教養施設	記念碑（姉妹都市2007）	記念碑（姉妹都市2007）	1基	御影石	H19	10年	38年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H87										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名：豊科南部総合公園（総合公園）　供用年度：平成5年7月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
教養施設	記念碑（姉妹都市10周年）	記念碑（姉妹都市10周年）	1基	御影石	H15	14年	38年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H83										
便益施設	水飲み場（石張り）	水飲み場（石張り）	1基	御影石	H11	19年	15年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41										
便益施設	水飲み場1	水飲み場1	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H11	19年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
便益施設	水飲み場2	水飲み場2	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H11	19年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
便益施設	駐車場	駐車場	4801.8m2	アスファルト	H11	19年	10年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41以降										
便益施設	多目的トイレ1	多目的トイレ1	1棟	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	H9	21年	50年	H30	健全度B 部分的に経年による劣化がみられるが美観を保たれている。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H69				750 屋根再塗装,外壁再塗装		300 内壁補修、水洗金物交換				
便益施設	多目的トイレ2	多目的トイレ2	1棟	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	H11	19年	50年	H30	健全度B 部分的に経年による劣化がみられるが美観を保たれている。	中	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H71				1550 屋根再塗装,外壁再塗装,内壁補修,水洗金物交換					400 内壁補修、水洗金物交換	
便益施設	トイレ	トイレ	1棟	金属造	H11	19年	24年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H65										
管理施設	ナイター照明(1灯)1	ナイター照明(1灯)1	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H11	19年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H54										
管理施設	ナイター照明(1灯)2	ナイター照明(1灯)2	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H11	19年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H54										
管理施設	ナイター照明(1灯)3	ナイター照明(1灯)3	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H11	19年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H54										
管理施設	ナイター照明(1灯)4	ナイター照明(1灯)4	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H11	19年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H54										
管理施設	ナイター照明(2灯)1	ナイター照明(2灯)1	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H11	19年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H54										
管理施設	ナイター照明(2灯)2	ナイター照明(2灯)2	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H11	19年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H54										
管理施設	ナイター照明(2灯)3	ナイター照明(2灯)3	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H11	19年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H54										
管理施設	ナイター照明(2灯)4	ナイター照明(2灯)4	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H11	19年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H54										
管理施設	ナイター照明(2灯)5	ナイター照明(2灯)5	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H11	19年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H54										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：豊科南部総合公園 （総合公園） 供用年度：平成5年7月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
管理施設	ナイター照明(2灯)6	ナイター照明(2灯)6	1基	金属(スチール)	H11	19年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H54										
管理施設	ナイター照明(2灯)7	ナイター照明(2灯)7	1基	金属(スチール)	H11	19年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H54										
管理施設	ナイター照明(2灯)8	ナイター照明(2灯)8	1基	金属(スチール)	H11	19年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H54										
管理施設	ナイター照明(2灯)9	ナイター照明(2灯)9	1基	金属(スチール)	H11	19年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H54										
管理施設	ナイター照明(2灯)10	ナイター照明(2灯)10	1基	金属(スチール)	H11	19年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H54										
管理施設	ナイター照明(2灯)11	ナイター照明(2灯)11	1基	金属(スチール)	H11	19年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H54										
管理施設	ナイター照明(2灯)12	ナイター照明(2灯)12	1基	金属(スチール)	H11	19年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H54										
管理施設	ナイター照明(4灯)1	ナイター照明(4灯)1	1基	金属(スチール)	H11	19年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H54										
管理施設	ナイター照明(4灯)2	ナイター照明(4灯)2	1基	金属(スチール)	H11	19年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H54										
管理施設	ナイター照明(4灯)3	ナイター照明(4灯)3	1基	金属(スチール)	H11	19年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H54										
管理施設	ナイター照明(4灯)4	ナイター照明(4灯)4	1基	金属(スチール)	H11	19年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H54										
管理施設	ナイター照明(4灯)5	ナイター照明(4灯)5	1基	金属(スチール)	H11	19年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H54										
管理施設	ナイター照明(4灯)6	ナイター照明(4灯)6	1基	金属(スチール)	H11	19年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H54										
管理施設	ナイター照明(4灯)7	ナイター照明(4灯)7	1基	金属(スチール)	H11	19年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H54										
管理施設	ナイター照明(4灯)8	ナイター照明(4灯)8	1基	金属(スチール)	H11	19年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H54										
管理施設	ナイター照明誘蛾灯付(1灯)1	ナイター照明誘蛾灯付(1灯)1	1基	金属(スチール)	H11	19年	18年	H30	健全度B 誘蛾灯部に発錆がみられるが美観を保たれている。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H54							224 照明灯安定器交換,支柱再塗装			
管理施設	ナイター照明誘蛾灯付(1灯)2	ナイター照明誘蛾灯付(1灯)2	1基	金属(スチール)	H11	19年	18年	H30	健全度B 誘蛾灯部に発錆がみられるが美観を保たれている。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H54							224 照明灯安定器交換,支柱再塗装			

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：豊科南部総合公園 （総合公園） 供用年度：平成5年7月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
管理施設	ナイター照明誘蛾灯付（1灯）3	ナイター照明誘蛾灯付（1灯）3	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H11	19年	18年	H30	健全度B 誘蛾灯部に発錆がみられるが美観を保たれている。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H54							224 照明灯安定器交換,支柱再塗装			
管理施設	ナイター照明誘蛾灯付（1灯）4	ナイター照明誘蛾灯付（1灯）4	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H11	19年	18年	H30	健全度B 誘蛾灯部に発錆がみられるが美観を保たれている。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H54							224 照明灯安定器交換,支柱再塗装			
管理施設	ナイター照明誘蛾灯付（2灯）1	ナイター照明誘蛾灯付（2灯）1	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H11	19年	18年	H30	健全度B 誘蛾灯部に発錆がみられるが美観を保たれている。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H55							368 照明灯安定器交換,支柱再塗装			
管理施設	ナイター照明誘蛾灯付（2灯）2	ナイター照明誘蛾灯付（2灯）2	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H11	19年	18年	H30	健全度B 誘蛾灯部に発錆がみられるが美観を保たれている。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H55							368 照明灯安定器交換,支柱再塗装			
管理施設	ナイター照明誘蛾灯付（2灯）3	ナイター照明誘蛾灯付（2灯）3	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H11	19年	18年	H30	健全度B 誘蛾灯部に発錆がみられるが美観を保たれている。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H55							368 照明灯安定器交換,支柱再塗装			
管理施設	ナイター照明誘蛾灯付（2灯）4	ナイター照明誘蛾灯付（2灯）4	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H11	19年	18年	H30	健全度B 誘蛾灯部に発錆がみられるが美観を保たれている。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H55							368 照明灯安定器交換,支柱再塗装			
管理施設	ナイター照明誘蛾灯付（2灯）5	ナイター照明誘蛾灯付（2灯）5	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H11	19年	18年	H30	健全度B 誘蛾灯部に発錆がみられるが美観を保たれている。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H55							368 照明灯安定器交換,支柱再塗装			
管理施設	ナイター照明誘蛾灯付（2灯）6	ナイター照明誘蛾灯付（2灯）6	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H11	19年	18年	H30	健全度B 誘蛾灯部に発錆がみられるが美観を保たれている。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H55							368 照明灯安定器交換,支柱再塗装			
管理施設	ナイター照明誘蛾灯付（2灯）7	ナイター照明誘蛾灯付（2灯）7	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H11	19年	18年	H30	健全度B 誘蛾灯部に発錆がみられるが美観を保たれている。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H55							368 照明灯安定器交換,支柱再塗装			
管理施設	ナイター照明誘蛾灯付（2灯）8	ナイター照明誘蛾灯付（2灯）8	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H11	19年	18年	H30	健全度B 誘蛾灯部に発錆がみられるが美観を保たれている。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H55							368 照明灯安定器交換,支柱再塗装			
管理施設	誘蛾灯1	誘蛾灯1	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H11	19年	18年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H54										
管理施設	誘蛾灯2	誘蛾灯2	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H11	19年	18年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H54										
管理施設	テニスコート回転灯1	テニスコート回転灯1	1基	金属	H11	19年	15年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41										
管理施設	テニスコート回転灯2	テニスコート回転灯2	1基	金属	H11	19年	15年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41										
管理施設	テニスコート回転灯3	テニスコート回転灯3	1基	金属	H11	19年	15年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41										
管理施設	テニスコート回転灯4	テニスコート回転灯4	1基	金属	H11	19年	15年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41										
管理施設	テニスコート回転灯5	テニスコート回転灯5	1基	金属	H11	19年	15年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：豊科南部総合公園 （総合公園） 供用年度：平成5年7月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
管理施設	テニスコート回転灯6	テニスコート回転灯6	1基	金属	H11	19年	15年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41										
管理施設	テニスコート回転灯7	テニスコート回転灯7	1基	金属	H11	19年	15年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41										
管理施設	テニスコート回転灯8	テニスコート回転灯8	1基	金属	H11	19年	15年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41										
管理施設	テニスコート回転灯9	テニスコート回転灯9	1基	金属	H11	19年	15年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41										
管理施設	テニスコート回転灯10	テニスコート回転灯10	1基	金属	H11	19年	15年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H41										
管理施設	公園灯（丸型二灯）1	公園灯（丸型二灯）1	1基	金属（ｽﾁｰﾙ）	H11	19年	18年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H54						30 支柱塗装				
管理施設	公園灯（丸型二灯）2	公園灯（丸型二灯）2	1基	金属（ｽﾁｰﾙ）	H11	19年	18年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H54						30 支柱塗装				
管理施設	公園灯（丸型二灯）3	公園灯（丸型二灯）3	1基	金属（ｽﾁｰﾙ）	H11	19年	18年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H54						30 支柱塗装				
管理施設	公園灯（丸型二灯）4	公園灯（丸型二灯）4	1基	金属（ｽﾁｰﾙ）	H11	19年	18年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H54						30 支柱塗装				
管理施設	公園灯（丸型二灯）5	公園灯（丸型二灯）5	1基	金属（ｽﾁｰﾙ）	H11	19年	18年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H54						30 支柱塗装				
管理施設	公園灯（丸型二灯）6	公園灯（丸型二灯）6	1基	金属（ｽﾁｰﾙ）	H11	19年	18年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H54						30 支柱塗装				
管理施設	公園灯（丸型二灯）7	公園灯（丸型二灯）7	1基	金属（ｽﾁｰﾙ）	H11	19年	18年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H54						30 支柱塗装				
管理施設	公園灯（丸型二灯）8	公園灯（丸型二灯）8	1基	金属（ｽﾁｰﾙ）	H11	19年	18年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H54						30 支柱塗装				
管理施設	公園灯（丸型二灯）9	公園灯（丸型二灯）9	1基	金属（ｽﾁｰﾙ）	H11	19年	18年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H54						30 支柱塗装				
管理施設	公園灯（丸型二灯）10	公園灯（丸型二灯）10	1基	金属（ｽﾁｰﾙ）	H11	19年	18年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H54						30 支柱塗装				
管理施設	公園灯（丸型二灯）11	公園灯（丸型二灯）11	1基	金属（ｽﾁｰﾙ）	H11	19年	18年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H54						30 支柱塗装				
管理施設	公園灯（丸型二灯）12	公園灯（丸型二灯）12	1基	金属（ｽﾁｰﾙ）	H11	19年	18年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H54						30 支柱塗装				

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：豊科南部総合公園 （総合公園） 供用年度：平成5年7月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
管理施設	公園灯（丸型二灯）13	公園灯（丸型二灯）13	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H11	19年	18年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H54						30 支柱塗装				
管理施設	公園灯（丸型二灯）14	公園灯（丸型二灯）14	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H11	19年	18年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H54						30 支柱塗装				
管理施設	公園灯（丸型二灯）15	公園灯（丸型二灯）15	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H11	19年	18年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H54						30 支柱塗装				
管理施設	公園灯（丸型二灯）16	公園灯（丸型二灯）16	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H11	19年	18年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H54						30 支柱塗装				
管理施設	公園灯（丸型二灯）17	公園灯（丸型二灯）17	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H11	19年	18年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H54						30 支柱塗装				
管理施設	公園灯（丸型二灯）18	公園灯（丸型二灯）18	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H11	19年	18年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H54						30 支柱塗装				
管理施設	公園灯（丸型二灯）19	公園灯（丸型二灯）19	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H11	19年	18年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H54						30 支柱塗装				
管理施設	公園灯（丸型二灯）20	公園灯（丸型二灯）20	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H11	19年	18年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H54						30 支柱塗装				
管理施設	公園灯（丸型二灯）21	公園灯（丸型二灯）21	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H11	19年	18年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H54						30 支柱塗装				
管理施設	公園灯（丸型二灯）22	公園灯（丸型二灯）22	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H11	19年	18年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H54						30 支柱塗装				
管理施設	公園灯（丸型二灯）23	公園灯（丸型二灯）23	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H11	19年	18年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H54						30 支柱塗装				
管理施設	公園灯（丸型二灯）24	公園灯（丸型二灯）24	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H11	19年	18年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H54						30 支柱塗装				
管理施設	公園灯（丸型二灯）25	公園灯（丸型二灯）25	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H11	19年	18年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H54						30 支柱塗装				
管理施設	公園灯（丸型二灯）26	公園灯（丸型二灯）26	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H11	19年	18年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H54						30 支柱塗装				
管理施設	公園灯（丸型二灯）27	公園灯（丸型二灯）27	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H11	19年	18年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H54						30 支柱塗装				
管理施設	公園灯（丸型二灯）28	公園灯（丸型二灯）28	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H11	19年	18年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H54						30 支柱塗装				
管理施設	公園灯（丸型二灯）29	公園灯（丸型二灯）29	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H11	19年	18年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H54						30 支柱塗装				

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：豊科南部総合公園 （総合公園） 供用年度：平成5年7月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
管理施設	公園灯（丸型二灯）30	公園灯（丸型二灯）30	1基	金属（ｽﾁｰﾙ）	H11	19年	18年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H54						30 支柱塗装				
管理施設	公園灯（丸型二灯）31	公園灯（丸型二灯）31	1基	金属（ｽﾁｰﾙ）	H11	19年	18年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H54						30 支柱塗装				
管理施設	公園灯（丸型二灯）32	公園灯（丸型二灯）32	1基	金属（ｽﾁｰﾙ）	H11	19年	18年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H54						30 支柱塗装				
管理施設	公園灯（丸型二灯）33	公園灯（丸型二灯）33	1基	金属（ｽﾁｰﾙ）	H11	19年	18年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H54						30 支柱塗装				
管理施設	公園灯（丸型二灯）34	公園灯（丸型二灯）34	1基	金属（ｽﾁｰﾙ）	H11	19年	18年	H30	健全度B	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H54						30 支柱塗装				
管理施設	公園灯（角型二灯）1	公園灯（角型二灯）1	1基	金属（ｽﾁｰﾙ）	H11	19年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H54										
管理施設	公園灯（角型二灯）2	公園灯（角型二灯）2	1基	金属（ｽﾁｰﾙ）	H11	19年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H54										
管理施設	公園灯（角型二灯）3	公園灯（角型二灯）3	1基	金属（ｽﾁｰﾙ）	H11	19年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H54										
管理施設	公園灯（角型二灯）4	公園灯（角型二灯）4	1基	金属（ｽﾁｰﾙ）	H11	19年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H54										
管理施設	公園灯（角型二灯）5	公園灯（角型二灯）5	1基	金属（ｽﾁｰﾙ）	H11	19年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H54										
管理施設	公園灯（角型二灯）6	公園灯（角型二灯）6	1基	金属（ｽﾁｰﾙ）	H11	19年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H54										
管理施設	引込柱（キュービクル）	引込柱（キュービクル）	1基	コンクリート	H11	19年	42年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H61										
管理施設	引込柱	引込柱	1基	金属（ｽﾁｰﾙ）	H11	19年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H54										
管理施設	分電盤1	分電盤1	1基	プラスチック	H11	19年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
管理施設	分電盤2	分電盤2	1基	プラスチック	H11	19年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
管理施設	照明盤(テニスコート)1	照明盤(テニスコート)1	1基	金属（ｽﾁｰﾙ）	H11	19年	18年	H30	健全度C	－	事後保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。		H36						1020 更新				
管理施設	照明盤(テニスコート)2	照明盤(テニスコート)2	1基	金属（ｽﾁｰﾙ）	H11	19年	18年	H30	健全度C	－	事後保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。		H36						1020 更新				

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名：豊科南部総合公園（総合公園）　供用年度：平成5年7月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
管理施設	公園灯照明盤	公園灯照明盤	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H11	19年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H54										
管理施設	電力柱1	電力柱1	1基	コンクリート				H30	占用物															
管理施設	電力柱2	電力柱2	1基	コンクリート				H30	占用物															
管理施設	電力柱3	電力柱3	1基	コンクリート				H30	占用物															
管理施設	電力柱4	電力柱4	1基	コンクリート				H30	占用物															
管理施設	電力柱5	電力柱5	1基	コンクリート				H30	占用物															
管理施設	電力柱6	電力柱6	1基	コンクリート				H30	占用物															
管理施設	電力柱7	電力柱7	1基	コンクリート				H30	占用物															
管理施設	電力柱8	電力柱8	1基	コンクリート				H30	占用物															
管理施設	電力柱9	電力柱9	1基	コンクリート				H30	占用物															
管理施設	電力柱10	電力柱10	1基	コンクリート				H30	占用物															
管理施設	電力柱11	電力柱11	1基	コンクリート				H30	占用物															
管理施設	電力柱12	電力柱12	1基	コンクリート				H30	占用物															
管理施設	電力柱13	電力柱13	1基	コンクリート				H30	占用物															
管理施設	電力柱14	電力柱14	1基	コンクリート				H30	占用物															
管理施設	分電盤（噴水）	分電盤（噴水）	1基	金属	H9	21年	18年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H52										
管理施設	磁気カード式照明点灯盤1	磁気カード式照明点灯盤1	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H11	19年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H54										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：豊科南部総合公園 （総合公園） 供用年度：平成5年7月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
管理施設	磁気カード式照明点灯盤2	磁気カード式照明点灯盤2	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H11	19年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H54										
管理施設	磁気カード式照明点灯盤3	磁気カード式照明点灯盤3	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H11	19年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H54										
管理施設	案内板（照明灯使用）	案内板（照明灯使用）	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H11	19年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H54										
管理施設	時計塔	時計塔	1基	ステンレス	H11	19年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
管理施設	電気マンホール1	電気マンホール1	1基	コンクリート	H11	19年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
管理施設	電気マンホール2	電気マンホール2	1基	コンクリート	H11	19年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
管理施設	電気マンホール3	電気マンホール3	1基	コンクリート	H11	19年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
管理施設	電気マンホール4	電気マンホール4	1基	コンクリート	H11	19年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
管理施設	電気マンホール5	電気マンホール5	1基	コンクリート	H11	19年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
管理施設	電気マンホール6	電気マンホール6	1基	コンクリート	H11	19年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
管理施設	電気マンホール7	電気マンホール7	1基	コンクリート	H11	19年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
管理施設	電気マンホール8	電気マンホール8	1基	コンクリート	H11	19年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
管理施設	電気マンホール9	電気マンホール9	1基	コンクリート	H11	19年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
管理施設	電気マンホール10	電気マンホール10	1基	コンクリート	H11	19年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
管理施設	電気マンホール11	電気マンホール11	1基	コンクリート	H11	19年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
管理施設	電気マンホール12	電気マンホール12	1基	コンクリート	H11	19年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
管理施設	電気マンホール13	電気マンホール13	1基	コンクリート	H11	19年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：豊科南部総合公園 （総合公園） 供用年度：平成5年7月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
管理施設	電気マンホール14	電気マンホール14	1基	コンクリート	H11	19年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
管理施設	電気マンホール15	電気マンホール15	1基	コンクリート	H11	19年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
管理施設	電気マンホール16	電気マンホール16	1基	コンクリート	H11	19年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
管理施設	電気マンホール17	電気マンホール17	1基	コンクリート	H11	19年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
管理施設	電気マンホール18	電気マンホール18	1基	コンクリート	H11	19年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
管理施設	電気マンホール19	電気マンホール19	1基	コンクリート	H11	19年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
管理施設	電気マンホール20	電気マンホール20	1基	コンクリート	H11	19年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
管理施設	電気マンホール21	電気マンホール21	1基	コンクリート	H11	19年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
管理施設	電気マンホール22	電気マンホール22	1基	コンクリート	H11	19年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
管理施設	電気マンホール23	電気マンホール23	1基	コンクリート	H11	19年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
管理施設	電気マンホール24	電気マンホール24	1基	コンクリート	H11	19年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
管理施設	電気マンホール25	電気マンホール25	1基	コンクリート	H11	19年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
管理施設	電気マンホール26	電気マンホール26	1基	コンクリート	H11	19年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
管理施設	電気マンホール27	電気マンホール27	1基	コンクリート	H11	19年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
管理施設	電気マンホール28	電気マンホール28	1基	コンクリート	H11	19年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
管理施設	電気マンホール29	電気マンホール29	1基	コンクリート	H11	19年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
管理施設	電気マンホール30	電気マンホール30	1基	コンクリート	H11	19年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：豊科南部総合公園 （総合公園） 供用年度：平成5年7月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
管理施設	電気マンホール31	電気マンホール31	1基	コンクリート	H11	19年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
管理施設	電気マンホール32	電気マンホール32	1基	コンクリート	H11	19年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
管理施設	電気マンホール33	電気マンホール33	1基	コンクリート	H11	19年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
管理施設	電気マンホール34	電気マンホール34	1基	コンクリート	H11	19年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
管理施設	電気マンホール35	電気マンホール35	1基	コンクリート	H11	19年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
管理施設	電気マンホール36	電気マンホール36	1基	コンクリート	H11	19年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
管理施設	電気マンホール37	電気マンホール37	1基	コンクリート	H11	19年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
管理施設	電気マンホール38	電気マンホール38	1基	コンクリート	H11	19年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
管理施設	電気マンホール39	電気マンホール39	1基	コンクリート	H11	19年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
管理施設	電気マンホール40	電気マンホール40	1基	コンクリート	H11	19年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
管理施設	電気マンホール41	電気マンホール41	1基	コンクリート	H11	19年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
管理施設	電気マンホール42	電気マンホール42	1基	コンクリート	H11	19年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
管理施設	電気マンホール43	電気マンホール43	1基	コンクリート	H11	19年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
管理施設	電気マンホール44	電気マンホール44	1基	コンクリート	H11	19年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
管理施設	電気マンホール45	電気マンホール45	1基	コンクリート	H11	19年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
管理施設	電気マンホール46	電気マンホール46	1基	コンクリート	H11	19年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
管理施設	電気マンホール47	電気マンホール47	1基	コンクリート	H11	19年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名：豊科南部総合公園（総合公園）　供用年度：平成5年7月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
管理施設	電気マンホール48	電気マンホール48	1基	コンクリート	H11	19年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
管理施設	電気マンホール49	電気マンホール49	1基	コンクリート	H11	19年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
管理施設	電気マンホール50	電気マンホール50	1基	コンクリート	H11	19年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
管理施設	電気マンホール51	電気マンホール51	1基	コンクリート	H11	19年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
管理施設	下水マンホール1	下水マンホール1	1基	コンクリート	H11	19年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
管理施設	下水マンホール2	下水マンホール2	1基	コンクリート	H11	19年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
管理施設	下水マンホール3	下水マンホール3	1基	コンクリート	H11	19年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
管理施設	下水マンホール4	下水マンホール4	1基	コンクリート	H11	19年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
管理施設	下水マンホール5	下水マンホール5	1基	コンクリート	H11	19年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
管理施設	雨水マンホール1	雨水マンホール1	1基	コンクリート	H9	21年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H45										
管理施設	雨水マンホール2	雨水マンホール2	1基	コンクリート	H9	21年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H45										
管理施設	雨水マンホール3	雨水マンホール3	1基	コンクリート	H9	21年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H45										
管理施設	フェンス（キュービクル）	フェンス（キュービクル）	26m	金属(ｽﾁｰﾙ)	H11	19年	18年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H54										
管理施設	フェンス（テニスコート）	フェンス（テニスコート）	512m	金属(ｽﾁｰﾙ)	H11	19年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H54										
管理施設	フェンス（殺菌装置）	フェンス（殺菌装置）	24m	金属(ｽﾁｰﾙ)	H11	19年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H54										
管理施設	フェンス（井戸設備、加圧タンク）	フェンス（井戸設備、加圧タンク）	18m	金属(ｽﾁｰﾙ)	H9	21年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H52										
管理施設	柵	柵	884.7m	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	H11	19年	42年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H61										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名：豊科南部総合公園（総合公園）　供用年度：平成5年7月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
管理施設	車止め1-1	車止め1-1	1基	コンクリート	H11	19年	42年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H61										
管理施設	車止め1-2	車止め1-2	1基	コンクリート	H11	19年	42年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H61										
管理施設	車止め1-3	車止め1-3	1基	コンクリート	H11	19年	42年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H61										
管理施設	車止め1-4	車止め1-4	1基	コンクリート	H11	19年	42年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H61										
管理施設	車止め1-5	車止め1-5	1基	コンクリート	H11	19年	42年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H61										
管理施設	車止め1-6	車止め1-6	1基	コンクリート	H11	19年	42年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H61										
管理施設	車止め1-7	車止め1-7	1基	コンクリート	H11	19年	42年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H61										
管理施設	車止め1-8	車止め1-8	1基	コンクリート	H11	19年	42年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H61										
管理施設	車止め1-9	車止め1-9	1基	コンクリート	H11	19年	42年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H61										
管理施設	車止め1-10	車止め1-10	1基	コンクリート	H11	19年	42年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H61										
管理施設	車止め1-11	車止め1-11	1基	コンクリート	H11	19年	42年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H61										
管理施設	車止め1-12	車止め1-12	1基	コンクリート	H11	19年	42年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H61										
管理施設	車止め1-13	車止め1-13	1基	コンクリート	H11	19年	42年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H61										
管理施設	車止め1-14	車止め1-14	1基	コンクリート	H11	19年	42年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H61										
管理施設	車止め1-15	車止め1-15	1基	コンクリート	H11	19年	42年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H61										
管理施設	車止め1-16	車止め1-16	1基	コンクリート	H11	19年	42年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H61										
管理施設	車止め1-17	車止め1-17	1基	コンクリート	H11	19年	42年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H61										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：豊科南部総合公園 （総合公園） 供用年度：平成5年7月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
管理施設	車止め1-18	車止め1-18	1基	コンクリート	H11	19年	42年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H61										
管理施設	車止め1-19	車止め1-19	1基	コンクリート	H11	19年	42年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H61										
管理施設	車止め1-20	車止め1-20	1基	コンクリート	H11	19年	42年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H61										
管理施設	車止め1-21	車止め1-21	1基	コンクリート	H11	19年	42年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H61										
管理施設	車止め1-22	車止め1-22	1基	コンクリート	H11	19年	42年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H61										
管理施設	車止め1-23	車止め1-23	1基	コンクリート	H11	19年	42年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H61										
管理施設	車止め1-24	車止め1-24	1基	コンクリート	H11	19年	42年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H61										
管理施設	車止め1-25	車止め1-25	1基	コンクリート	H11	19年	42年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H61										
管理施設	車止め1-26	車止め1-26	1基	コンクリート	H11	19年	42年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H61										
管理施設	車止め1-27	車止め1-27	1基	コンクリート	H11	19年	42年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H61										
管理施設	車止め1-28	車止め1-28	1基	コンクリート	H11	19年	42年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H61										
管理施設	車止め1-29	車止め1-29	1基	コンクリート	H11	19年	42年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H61										
管理施設	車止め1-30	車止め1-30	1基	コンクリート	H11	19年	42年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H61										
管理施設	車止め1-31	車止め1-31	1基	コンクリート	H11	19年	42年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H61										
管理施設	車止め1-32	車止め1-32	1基	コンクリート	H11	19年	42年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H61										
管理施設	車止め1-33	車止め1-33	1基	コンクリート	H11	19年	42年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H61										
管理施設	車止め1-34	車止め1-34	1基	コンクリート	H11	19年	42年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H61										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名：豊科南部総合公園（総合公園）　供用年度：平成5年7月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
管理施設	車止め2-1	車止め2-1	1基	鋼材	H11	19年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H54										
管理施設	車止め2-2	車止め2-2	1基	鋼材	H11	19年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H54										
管理施設	車止め2-3	車止め2-3	1基	鋼材	H11	19年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H54										
管理施設	車止め3-1	車止め3-1	1基	鋼材	H11	19年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H54										
管理施設	車止め3-2	車止め3-2	1基	鋼材	H11	19年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H54										
管理施設	側溝	側溝	876.8m	コンクリート	H11	19年	20年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
管理施設	集水桝1	集水桝1	1基	コンクリート	H11	19年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
管理施設	集水桝2	集水桝2	1基	コンクリート	H11	19年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
管理施設	集水桝3	集水桝3	1基	コンクリート	H11	19年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
管理施設	集水桝4	集水桝4	1基	コンクリート	H11	19年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
管理施設	集水桝5	集水桝5	1基	コンクリート	H11	19年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
管理施設	集水桝6	集水桝6	1基	コンクリート	H11	19年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
管理施設	集水桝7	集水桝7	1基	コンクリート	H11	19年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
管理施設	集水桝8	集水桝8	1基	コンクリート	H11	19年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
管理施設	集水桝9	集水桝9	1基	コンクリート	H11	19年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
管理施設	集水桝10	集水桝10	1基	コンクリート	H11	19年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
管理施設	集水桝11	集水桝11	1基	コンクリート	H11	19年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名：豊科南部総合公園（総合公園）　供用年度：平成5年7月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
管理施設	集水桝12	集水桝12	1基	コンクリート	H11	19年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
管理施設	集水桝13	集水桝13	1基	コンクリート	H11	19年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
管理施設	集水桝14	集水桝14	1基	コンクリート	H11	19年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
管理施設	集水桝15	集水桝15	1基	コンクリート	H11	19年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
管理施設	集水桝16	集水桝16	1基	コンクリート	H11	19年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
管理施設	集水桝17	集水桝17	1基	コンクリート	H11	19年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
管理施設	集水桝18	集水桝18	1基	コンクリート	H11	19年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
管理施設	集水桝19	集水桝19	1基	コンクリート	H11	19年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
管理施設	集水桝20	集水桝20	1基	コンクリート	H11	19年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
管理施設	集水桝21	集水桝21	1基	コンクリート	H11	19年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
管理施設	集水桝22	集水桝22	1基	コンクリート	H11	19年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
管理施設	集水桝23	集水桝23	1基	コンクリート	H11	19年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
管理施設	集水桝24	集水桝24	1基	コンクリート	H11	19年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
管理施設	集水桝25	集水桝25	1基	コンクリート	H11	19年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
管理施設	集水桝26	集水桝26	1基	コンクリート	H11	19年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
管理施設	集水桝27	集水桝27	1基	コンクリート	H11	19年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
管理施設	集水桝28	集水桝28	1基	コンクリート	H11	19年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名：豊科南部総合公園（総合公園）　供用年度：平成5年7月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
管理施設	集水桝29	集水桝29	1基	コンクリート	H11	19年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
管理施設	集水桝30	集水桝30	1基	コンクリート	H11	19年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
管理施設	集水桝31	集水桝31	1基	コンクリート	H11	19年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
管理施設	集水桝32	集水桝32	1基	コンクリート	H11	19年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
管理施設	集水桝33	集水桝33	1基	コンクリート	H11	19年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
管理施設	集水桝34	集水桝34	1基	コンクリート	H11	19年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
管理施設	集水桝35	集水桝35	1基	コンクリート	H11	19年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
管理施設	集水桝36	集水桝36	1基	コンクリート	H11	19年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
管理施設	集水桝37	集水桝37	1基	コンクリート	H11	19年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
管理施設	集水桝38	集水桝38	1基	コンクリート	H11	19年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
管理施設	集水桝39	集水桝39	1基	コンクリート	H11	19年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
管理施設	集水桝40	集水桝40	1基	コンクリート	H11	19年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
管理施設	集水桝41	集水桝41	1基	コンクリート	H11	19年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
管理施設	案内板（テニスコート使用）1	案内板（テニスコート使用）1	1基	金属（スチール）	H11	19年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H54										
管理施設	案内板（テニスコート使用）2	案内板（テニスコート使用）2	1基	金属（スチール）	H11	19年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H54										
管理施設	掲示板（テニスコート用）	掲示板（テニスコート用）	1基	木材	H11	19年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
管理施設	案内図（マレットゴルフ場コース）	案内図（マレットゴルフ場コース）	1基	擬木コンクリート	H9	21年	42年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H59										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：豊科南部総合公園 （総合公園） 供用年度：平成5年7月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
管理施設	案内標識（南部総合公園）	案内標識（南部総合公園）	1基	金属（スチール）	H11	19年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H54										
管理施設	案内板（禁止事項）1	案内板（禁止事項）1	1基	金属（スチール）	H11	19年	18年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H54										
管理施設	案内板（禁止事項）2	案内板（禁止事項）2	1基	金属（スチール）	H11	19年	18年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H54										
管理施設	案内板（禁止事項）3	案内板（禁止事項）3	1基	金属（スチール）	H11	19年	18年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H54										
管理施設	案内板（禁止事項）4	案内板（禁止事項）4	1基	金属（スチール）	H11	19年	18年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H54										
管理施設	案内板（禁止事項）5	案内板（禁止事項）5	1基	金属（スチール）	H11	19年	18年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H54										
管理施設	案内板（案内図）1	案内板（案内図）1	1基	擬木コンクリート	H11	19年	42年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H61										
管理施設	案内板（案内図）2	案内板（案内図）2	1基	擬木コンクリート	H11	19年	42年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H61										
管理施設	案内板（案内図）3	案内板（案内図）3	1基	擬木コンクリート	H11	19年	42年	H30	健全度C	－	事後保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。		H36						800 更新				
管理施設	散水栓1	散水栓1	1基	金属	H11	19年	15年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
管理施設	散水栓2	散水栓2	1基	金属	H11	19年	15年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
管理施設	散水栓3	散水栓3	1基	金属	H11	19年	15年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
管理施設	散水栓4	散水栓4	1基	金属	H11	19年	15年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
管理施設	散水栓5	散水栓5	1基	金属	H11	19年	15年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
管理施設	散水栓6	散水栓6	1基	金属	H11	19年	15年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
管理施設	散水栓7	散水栓7	1基	金属	H11	19年	15年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
管理施設	散水栓8	散水栓8	1基	金属	H11	19年	15年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名：豊科南部総合公園（総合公園）　供用年度：平成5年7月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
管理施設	散水栓9	散水栓9	1基	金属	H11	19年	15年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
管理施設	散水栓10	散水栓10	1基	金属	H11	19年	15年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
管理施設	散水栓11	散水栓11	1基	金属	H11	19年	15年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
管理施設	散水栓12	散水栓12	1基	金属	H11	19年	15年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
管理施設	止水弁1	止水弁1	1基	金属	H11	19年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
管理施設	止水弁2	止水弁2	1基	金属	H11	19年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
管理施設	止水弁3	止水弁3	1基	金属	H11	19年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
管理施設	止水弁4	止水弁4	1基	金属	H11	19年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
管理施設	止水弁5	止水弁5	1基	金属	H11	19年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
管理施設	止水弁6	止水弁6	1基	金属	H11	19年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
管理施設	止水弁7	止水弁7	1基	金属	H11	19年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
管理施設	止水弁8	止水弁8	1基	金属	H11	19年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
管理施設	止水弁9	止水弁9	1基	金属	H11	19年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
管理施設	止水弁10	止水弁10	1基	金属	H11	19年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
管理施設	止水弁11	止水弁11	1基	金属	H11	19年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
管理施設	止水弁12	止水弁12	1基	金属	H11	19年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
管理施設	止水弁13	止水弁13	1基	金属	H11	19年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：豊科南部総合公園 （総合公園） 供用年度：平成5年7月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
管理施設	止水弁14	止水弁14	1基	金属	H11	19年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
管理施設	止水弁15	止水弁15	1基	金属	H11	19年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
管理施設	仕切弁	仕切弁	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H11	19年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
管理施設	不凍栓1	不凍栓1	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H11	19年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
管理施設	不凍栓2	不凍栓2	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H11	19年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
管理施設	不凍栓3	不凍栓3	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H11	19年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
管理施設	不凍栓4	不凍栓4	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H11	19年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
管理施設	不凍栓5	不凍栓5	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H11	19年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
管理施設	汚水桝1	汚水桝1	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H11	19年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
管理施設	汚水桝2	汚水桝2	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H11	19年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
管理施設	汚水桝3	汚水桝3	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H11	19年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
管理施設	汚水桝4	汚水桝4	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H11	19年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
管理施設	汚水桝5	汚水桝5	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H11	19年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
管理施設	汚水桝6	汚水桝6	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H11	19年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
管理施設	汚水桝7	汚水桝7	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H11	19年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
管理施設	汚水桝8	汚水桝8	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H11	19年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
管理施設	汚水桝9	汚水桝9	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H11	19年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：豊科南部総合公園 （総合公園） 供用年度：平成5年7月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
管理施設	汚水桝10	汚水桝10	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H11	19年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
管理施設	汚水桝11	汚水桝11	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H11	19年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
管理施設	汚水桝12	汚水桝12	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H11	19年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
管理施設	汚水桝13	汚水桝13	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H11	19年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
管理施設	汚水桝14	汚水桝14	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H11	19年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
管理施設	汚水桝15	汚水桝15	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H11	19年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
管理施設	汚水桝16	汚水桝16	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H11	19年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
管理施設	汚水桝17	汚水桝17	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H11	19年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
管理施設	汚水桝18	汚水桝18	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H11	19年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
管理施設	汚水桝19	汚水桝19	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H11	19年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
管理施設	汚水桝20	汚水桝20	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H11	19年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
管理施設	汚水桝21	汚水桝21	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H11	19年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
管理施設	汚水桝22	汚水桝22	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H11	19年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
管理施設	汚水桝23	汚水桝23	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H11	19年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
管理施設	量水器1	量水器1	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H11	19年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
管理施設	量水器2	量水器2	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H11	19年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
管理施設	量水器3	量水器3	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H11	19年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：豊科南部総合公園 （総合公園） 供用年度：平成5年7月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
管理施設	キュービクル	キュービクル	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H11	19年	30年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H65										
管理施設	水道設備格納場所	水道設備格納場所	1基	繞鋼板	H11	19年	41年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H60										
管理施設	量水計	量水計	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H11	19年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H54										
管理施設	井戸設備、加圧タンク	井戸設備、加圧タンク	1基	金属	H9	21年	20年	H30	健全度C	－	事後保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。		H45	14000 水中ポンプ・制御盤・給水ユニット更新									
管理施設	駐輪場1-1	駐輪場1-1	1基	金属造	H11	19年	24年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H54										
管理施設	駐輪場1-2	駐輪場1-2	1基	金属造	H11	19年	24年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H54										
管理施設	駐輪場1-3	駐輪場1-3	1基	金属造	H11	19年	24年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H54										
管理施設	駐輪場2	駐輪場2	1基	金属造	H11	19年	24年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H54										
管理施設	自転車・歩行者通路標示板1	自転車・歩行者通路標示板1	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H21	9年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H64										
管理施設	自転車・歩行者通路標示板2	自転車・歩行者通路標示板2	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H21	9年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H64										
管理施設	物置1	物置1	1基	金属造	H9	21年	17年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H49										
管理施設	公衆電話BOX	公衆電話BOX	1基	金属				H30	占用物															
管理施設	警戒標識	警戒標識	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)				H30	占用物															
管理施設	擁壁	擁壁	34.1m3	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	H11	19年	50年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H71										
管理施設	石積	石積	96.1m3	石材	H9	21年	38年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H77										
管理施設	倉庫1	倉庫1	1棟	金属造	H11	19年	17年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H51										
管理施設	倉庫2	倉庫2	1棟	金属造	H11	19年	17年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H51										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：豊科南部総合公園 （総合公園） 供用年度：平成5年7月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
管理施設	倉庫3	倉庫3	1棟	金属造	H11	19年	17年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H51										
管理施設	倉庫4	倉庫4	1棟	金属造	H11	19年	17年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H51										
休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1棟	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ				H30	健全度A		予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。											
遊戯施設	ロッキング遊具大1	ロッキング遊具大1	1基	金属	H29	1年	10年	H30	健全度A		予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H53						40 軸受け部修繕				
遊戯施設	ロッキング遊具大2	ロッキング遊具大2	1基	金属	H29	1年	10年	H30	健全度A		予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H53						40 軸受け部修繕				
遊戯施設	ロッキング遊具小(紺)	ロッキング遊具小(紺)	1基	金属	H29	1年	10年	H30	健全度A		予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H53						20 軸受け部修繕				
遊戯施設	ロッキング遊具小(黄)	ロッキング遊具小(黄)	1基	金属	H29	1年	10年	H30	健全度A		予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H53						20 軸受け部修繕				
遊戯施設	ロッキング遊具小(緑)	ロッキング遊具小(緑)	1基	金属	H29	1年	10年	H30	健全度A		予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H53						20 軸受け部修繕				
遊戯施設	ロッキング遊具小(ピンク)	ロッキング遊具小(ピンク)	1基	金属	H29	1年	10年	H30	健全度A		予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H53						20 軸受け部修繕				
遊戯施設	遊具(ふくろう)	遊具(ふくろう)	1基	金属	H29	1年	15年	H30	健全度A		予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H65										
遊戯施設	遊具(機関車)	遊具(機関車)	1基	金属				H30	健全度A		事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。												
管理施設	サイン(公園名板)	サイン(公園名板)	1基	石材	H26	4年		H30	健全度A		事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。												
管理施設	サイン(スパイク禁止看板)1	サイン(スパイク禁止看板)1	1基	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	H27	3年		H30	健全度A		事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。												
管理施設	サイン(スパイク禁止看板)2	サイン(スパイク禁止看板)2	1基	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	H27	3年		H30	健全度A		事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。												
管理施設	サイン(スパイク禁止看板)3	サイン(スパイク禁止看板)3	1基	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	H27	3年		H30	健全度A		事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。												
管理施設	サイン(愛犬広場)	サイン(愛犬広場)	1基	擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ	H26	4年		H30	健全度A		事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。												
管理施設	車止め(赤白ポール)	車止め(赤白ポール)	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H29	1年		H30	健全度A		事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。												

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：豊科南部総合公園 （総合公園） 供用年度：平成5年7月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
管理施設	車止め(茶ポール)1	車止め(茶ポール)1	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H29	1年		H30	健全度A		事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。												
管理施設	車止め(茶ポール)2	車止め(茶ポール)2	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H29	1年		H30	健全度A		事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。												
管理施設	車止め(茶ポール)3	車止め(茶ポール)3	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H29	1年		H30	健全度A		事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。												
管理施設	車止め(茶ポール)4	車止め(茶ポール)4	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H29	1年		H30	健全度A		事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。												
修景施設	噴水	噴水（給排水設備）	1基	金属	H9	21年	15年	H30	健全度C	低	予防保全	・定期的な劣化、損傷個所の確認が必要。	・劣化、損傷が認められるため補修が必要。	H45			更新 60,000							
災害応急対策施設	防災無線	防災無線	1基	金属				H30	占用物															
															30,060	883	0	2,390	600	8,401	3,840	0	753	0

概算費用合計（千円）：　106,927

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：穂高駅西公園 （街区公園） 供用年度：平成23年2月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
園路広場	インターロッキング	インターロッキング	89m2	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	H23	7年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H59										
園路広場	地先境界ブロック	地先境界ブロック	174.7m	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	H23	7年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H59										
園路広場	歩車道境界ブロック	歩車道境界ブロック	33.8m	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	H23	7年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H59										
園路広場	クレー舗装	クレー舗装	1式	粘土	H23	7年	10年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
休養施設	四阿(防災型)	四阿(防災型)	1棟	木製	H23	7年	22年	H30	健全度B 部分的に破損がみられるが美観を保たれている。	低	予防保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	・計画に沿って補修を行う。	H62					250 屋根塗装、柱補修					
休養施設	収納縁台	収納縁台	1基	再生木材	H23	7年	22年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H62										
休養施設	ベンチ（背付き）1	ベンチ（背付き）1	1基	擬木樹脂	H23	7年	10年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
休養施設	ベンチ（背付き）2	ベンチ（背付き）2	1基	擬木樹脂	H23	7年	10年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
休養施設	ベンチ（背付き）3	ベンチ（背付き）3	1基	擬木樹脂	H23	7年	10年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
休養施設	ベンチ（背付き）4	ベンチ（背付き）4	1基	擬木樹脂	H23	7年	10年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
休養施設	サークルベンチ1	サークルベンチ1	1基	擬木樹脂	H23	7年	10年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
休養施設	サークルベンチ2	サークルベンチ2	1基	擬木樹脂	H23	7年	10年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
便益施設	水飲み場	水飲み場	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H23	7年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H59										
便益施設	駐車場	駐車場	27m2	アスファルト	H23	7年	10年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H47										
管理施設	公園灯1	公園灯1	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H23	7年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H66										
管理施設	公園灯2	公園灯2	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H23	7年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H66										
管理施設	公園灯3	公園灯3	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H23	7年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H66										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名：穂高駅西公園 （街区公園） 供用年度：平成23年2月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
管理施設	引込柱	引込柱	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H23	7年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H66										
管理施設	分電盤	分電盤	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H23	7年	18年	H30	健全度B	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H66										
管理施設	サイン	サイン	1基	木材	H23	7年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H59										
管理施設	フェンス	フェンス	44.4m	金属(ｽﾁｰﾙ)	H23	7年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H66										
管理施設	車止め1-1	車止め1-1	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H23	7年	42年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H73										
管理施設	車止め1-2	車止め1-2	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H23	7年	42年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H73										
管理施設	車止め1-3	車止め1-3	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H23	7年	42年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H73										
管理施設	車止め1-4	車止め1-4	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H23	7年	42年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H73										
管理施設	車止め1-5	車止め1-5	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H23	7年	42年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H73										
管理施設	車止め1-6	車止め1-6	1基	擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ	H23	7年	42年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H73										
管理施設	車止め2-1	車止め2-1	1基	鋼材	H23	7年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H66										
管理施設	車止め2-2	車止め2-2	1基	鋼材	H23	7年	18年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H66										
管理施設	車止め3-1	車止め3-1	1基	ガードパイプ	H23	7年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H59										
管理施設	車止め3-2	車止め3-2	1基	ガードパイプ	H23	7年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H59										
管理施設	側溝(VS1000×1000)	側溝(VS1000×1000)	32m	コンクリート	H23	7年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H59										
管理施設	電気マンホール	電気マンホール	1基	金属	H23	7年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H59										
管理施設	散水栓	散水栓	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)	H23	7年	20年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H59										

（様式2）　　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名：穂高駅西公園（街区公園）供用年度：平成23年2月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期								
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
管理施設	補助標識	補助標識	1基	金属(ｽﾁｰﾙ)				H30	占用物														
管理施設	量水器	量水器	1基	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ	H23	7年	15年	H30	健全度A	－	事後保全	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。		H59									
災害応急対策施設	防火水そう看板	防火水そう看板	1基	金属				H30	占用物														
災害応急対策施設	消火栓	消火栓	1基	金属				H30	占用物														
災害応急対策施設	格納箱	格納箱	1基	金属				H30	占用物														
															0	0	0	0	250	0	0	0	0	0

概算費用合計（千円）：　250

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式3）公園施設長寿命化計画調書 （公園施設種類別現況）

公園施設種類	公園施設名	設置公園数	主な公園施設の現況写真
園路広場	舗装	32	豊科南部総合公園（アスファルト舗装） 豊科南部総合公園（敷砂） 豊科南部総合公園（舗装）
園路広場	縁石	37	三郷文化公園（平板方形貼り舗装） 松尾寺山公園（コンクリート舗装） 龍門渕公園（インターロッキング舗装）
園路広場	階段	14	高家公園（縁石） 穂高駅西公園（縁石） 下堀公園（縁石）
園路広場	橋	9	豊科南部総合公園（階段） 三郷文化公園（階段） 龍門渕公園（階段）
			三郷文化公園（橋） 龍門渕公園（橋） 穂高公園（橋）
			豊科中央公園（スロープ） 堀金中央公園（砕石系） 常念ふれあい公園（橋）
			見岳町公園（砕石系） 碌山公園（砕石系） 豊科南部総合公園（敷砂）
合　計		92	

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）

※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式3）公園施設長寿命化計画調書 （公園施設種類別現況）

公園施設種類	公園施設名	設置公園数
修景施設	花壇	14
修景施設	植樹帯	1
修景施設	築山	14
修景施設	人工芝	1
修景施設	トレリス	4
修景施設	景石・敷石	5
修景施設	像	3
修景施設	州浜	2
修景施設	池・水路	12
修景施設	噴水	3
合　計		59

主な公園施設の現況写真

高家公園（花壇）

三郷文化公園（植樹帯）

堀金中央公園（景石）

三郷文化公園（築山）

豊科南部総合公園（築山）

碌山公園（水路）

堀金中央公園（滝）

松尾寺山公園（滝）

松尾寺山公園（池）

三郷文化公園（親水水路）

常念ふれあい公園（親水水路）

堀金中央公園（池）

豊科中央公園（噴水）

三郷文化公園（噴水）

豊科南部総合公園（噴水）

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）

※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式3）公園施設長寿命化計画調書 （公園施設種類別現況）

公園施設種類	公園施設名	設置公園数
休養施設	四阿等	28
休養施設	パーゴラ	24
休養施設	ベンチ	44
休養施設	テーブルセット	25
合　計		121

主な公園施設の現況写真

三郷文化公園（四阿）

龍門渕公園（四阿）

穂高駅西公園（四阿）

中堀公園（四阿）

下堀公園（四阿）

常念ふれあい公園（四阿）

たつみ原公園（パーゴラ）

松尾寺山公園（パーゴラ）

龍門渕公園（パーゴラ）

豊科中央公園（パーゴラ）

堀金中央公園（パーゴラ）

下長尾公園（パーゴラ）

見岳町公園（テーブルセット）

豊科南部総合公園（テーブルセット）

松尾寺山公園（テーブルセット）

龍門渕公園（テーブルセット）

豊科中央公園（テーブルセット）

常念ふれあい公園（テーブルセット）

穂高駅西公園（ベンチ）

下堀公園（ベンチ）

常念ふれあい公園（ベンチ）

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）

※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式3）公園施設長寿命化計画調書 （公園施設種類別現況）

公園施設種類	公園施設名	設置公園数
遊戯施設	すべり台	28
遊戯施設	ブランコ	28
遊戯施設	境界柵	27
遊戯施設	ジャングルジム	7
遊戯施設	雲梯	3
遊戯施設	鉄棒	15
遊戯施設	シーソー	10
遊戯施設	複合遊具	12
遊戯施設	スプリング遊具等	13
遊戯施設	砂場	29
遊戯施設	トンネル	3
遊戯施設	平均台	4
遊戯施設	ロープウェイ	2
遊戯施設	土俵	2
遊戯施設	健康遊具	1
合　計		184

主な公園施設の現況写真

常念ふれあい公園（滑り台）

高家公園（ブランコ）

高家公園（境界柵）

豊科西公園（滑り台）

豊科公園（複合遊具）

豊科西公園（複合遊具）

本村公園（雲梯）

中堀公園（鉄棒）

豊科南部総合公園（シーソー）

豊科南部総合公園（複合遊具）

三郷文化公園（複合遊具）

中堀公園（砂場）

豊科中央公園（複合遊具）

豊科南部総合公園（健康運動遊具）

豊科南部総合公園（健康運動遊具）

たつみ原公園（ジャングルジム）

下堀公園（ロープウェイ）

堀金中央公園（土俵）

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）

※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式3）公園施設長寿命化計画調書 （公園施設種類別現況）

公園施設種類	公園施設名	設置公園数
運動施設	グラウンド	32
運動施設	バックネット	3
運動施設	シェルター	4
運動施設	防球ネット	14
運動施設	ゲートボール場 マレットゴルフ場	7
運動施設	サッカーゴール	1
運動施設	バスケットゴール	6
運動施設	テニスコート	3
運動施設	バスケットコート	1
運動施設	バレーコート	1
運動施設	スコアボード	1
運動施設	ポスト等備品	5
運動施設	更衣室等	3
運動施設	体育館	1
合　計		82

主な公園施設の現況写真

三郷文化公園（グラウンド）

龍文渕公園（グラウンド）

三郷文化公園（バックネット）

龍文渕公園（バックネット）

三郷文化公園（スタンド）

龍門渕公園（スタンド）

龍門渕公園（防球ネット）

下長尾公園（防球ネット）

北城公園（ゲートボール場）

豊科南部総合公園（マレットゴルフ場）

高家公園（広場）

たつみ原公園（広場）

中堀公園（バスケットゴール）

龍門渕公園（運動用具倉庫）

三郷文化公園（ポスト等備品）

三郷分阿k公園（テニスコート）

豊科南部総合公園（テニスコート）

豊科南部総合公園（ポスト等備品）

三郷文化公園（更衣室）

豊科南部総合公園（更衣室）

三郷文化公園（体育館）

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）

※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式3）公園施設長寿命化計画調書 （公園施設種類別現況）

公園施設種類	公園施設名	設置公園数
教養施設	記念碑等	16
教養施設	野外ステージ	2
教養施設	水車小屋	2
合　計		20

主な公園施設の現況写真

豊科南部総合公園（記念碑）

松尾寺山公園（記念碑）

堀金中央公園（記念碑）

三枚橋公園（記念碑）

龍門渕公園（水車小屋）

松尾寺山公園（水車小屋）

豊科南部総合公園（野外劇場）

龍門渕公園（野外劇場）

豊科中央公園（野外劇場）

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）

※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式3）公園施設長寿命化計画調書 （公園施設種類別現況）

公園施設種類	公園施設名	設置公園数	主な公園施設の現況写真
便益施設	駐車場	14	
便益施設	駐輪場	3	
便益施設	トイレ	35	
便益施設	水飲み・洗い場	41	
合　計		93	

豊科南部総合公園（駐車場）

三郷文化公園（駐車場）

碌山公園（駐車場）

下堀公園（駐輪場）

三郷文化公園（駐輪場）

豊科南部総合公園（駐輪場）

豊科南部総合公園（トイレ）

中堀公園（トイレ）

常念ふれあい公園（トイレ）

豊科南部総合公園（水飲み場）

龍門渕公園（水飲み場）

穂高駅西公園（水飲み場）

中堀公園（水飲み場）

下堀公園（水飲み場）

常念ふれあい公園（水飲み場）

碌山公園（水飲み場）

三枚橋公園（水飲み場）

三枚橋公園（水飲み場）

上川手公園（水飲み場）

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）

※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

（様式3）公園施設長寿命化計画調書 （公園施設種類別現況）

公園施設種類	公園施設名	設置公園数
管理施設	照明・時計	41
管理施設	ナイター照明	4
管理施設	サイン等	34
管理施設	柵・車止め等	44
管理施設	くずかご等	6
管理施設	舗装	3
管理施設	側溝	19
管理施設	擁壁	23
管理施設	倉庫等	14
管理施設	電気設備	35
管理施設	給排水設備	44
合　計		267

主な公園施設の現況写真

三枚橋公園（公園灯）

下堀公園（引込柱）

穂高駅西公園（サイン）

三郷文化公園（ナイター照明）

三郷文化公園（フェンス）

碌山公園（車止め）

龍門渕公園（掲揚塔）

三郷文化公園（手摺り）

三郷文化公園（ポンプ設備）

龍門渕公園（倉庫）

三郷文化公園（擁壁）

豊科南部総合公園（石積）

碌山公園（管理事務所）

常念ふれあい公園（石積）

龍門渕公園（管理事務所）

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）

※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）